

Australia  
Phone +61 3 9457 0600  
1800 334 802 - tollfree

Norway  
Phone +47 67 81 50 00

Poland  
Phone +48 22 539 41 00

Romania  
Phone +40 356 171 120

Brazil  
Phone +55 11 3215-4900

Belgium/Luxembourg  
Phone +32 2 466 55 66

China  
Phone +86 20 2882 3600

Denmark  
Phone +45 45 82 64 00

Finland  
Phone +358 9-2515 800

Chile  
Phone +56 2 2274 7430

Canada  
Phone +1 905 771 14 44

Czech Republic  
Phone +420 2 57 91 18 50

Singapore  
Phone +65 6744 3732

Slovakia  
Phone +421 482 901201

Slovenia  
Phone +386 591 788 49

South Africa  
Phone +27 11 472 3733

South Korea  
Phone +82 2 786 6321

Spain  
Phone +34 93 480 31 00

Sweden  
Phone +46 10 110 10 00

Switzerland  
Phone +41 41 619 29 39

Taiwan  
Phone +886 2 2375 6288

Hong Kong  
Phone +852 2153 6300

Hungary  
Phone +36 1 371 2680

India  
Phone +91 22 4033 8333

Israel  
Phone +972 4 6881000

Italy  
Phone +39 02 274341

Malaysia  
Phone +60 3 8080 7425

Japan  
Phone +81 3 5309 2112

Mexico  
Phone +52 472 748 9451

Netherlands  
Phone +31 30 2044 0000

New Zealand  
Phone +64 9 415 0459  
0800 222 278 - tollfree

# SICK

8020133/10XQ/2019-12-02

## CFP Cubic

### Quickstart

SICK AG • Fluid Sensors  
Erwin-Sick-Straße 1  
D-79183 Waldkirch • [www.sick.com](http://www.sick.com)  
8020133/10XQ/COMAT/2019-12-02  
Printed in Germany (2019-02) • All rights reserved  
Subject to change without notice

### IO-Link



→ [www.sick.com/CFP\\_Cubic](http://www.sick.com/CFP_Cubic)

### DEUTSCH/ENGLISCH

Dieses Dokument gilt nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung des verwendeten CFP Cubic. Die Betriebsanleitung (8020318) können Sie unter [www.sick.com](http://www.sick.com) herunterladen.

### Sicherheit

- ▶ Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme.
- ▶ Anchluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
- ▶ Der CFP Cubic ist kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.
- ▶ Beachten Sie die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften.
- ▶ Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden. Eingriffe und Änderungen am Gerät sind unzulässig.
- ▶ Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen.
- ▶ Die abgestrahlte Energie unterschreitet die von Telekommunikationseinrichtungen um ein Vielfaches. Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft kann der Betrieb des Gerätes als gesundheitlich unbedenklich eingestuft werden.
- ▶ Unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zu Funktionsstörungen in Ihrer Anwendung führen.

### Wartung

Der CFP Cubic ist wartungsfrei. Wir empfehlen in regelmäßigen Abständen:

▶ Sonde auf Verschmutzung überprüfen.

▶ Verschraubungen und Steckverbindungen überprüfen.

### Rücksendung

#### Unbedenklichkeitserklärung (Kontaminationserklärung bei Rücksendungen)

Spülen bzw. säubern Sie ausgebauten Geräte vor der Rücksendung, um unsere Mitarbeiter und die Umwelt vor Gefährdung durch anhaftende Messstoffreste zu schützen. Eine Überprüfung zurückgesendeter Geräte kann nur erfolgen, wenn das vollständig ausgefüllte Rücksendeforumular vorliegt. Eine solche Erklärung beinhaltet alle Materialien, welche mit dem Gerät in Berührung kamen, auch solche, die zu Testzwecken, zum Betrieb oder zur Reinigung eingesetzt wurden. Die Rücksendeforumular können Sie unter [www.sick.com](http://www.sick.com) herunterladen.

### Entsorgung

Entsorgen Sie Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den einschlägigen landesspezifischen Abfallbehandlungs- und Entsorgungsvorschriften.

### Disposal


Dispose of device components and packaging materials in compliance with applicable country-specific waste treatment and disposal regulations.

### Einbaubedingungen

- ▶ Der CFP Cubic wird senkrecht von oben in den Behälter montiert.
- ▶ Der CFP Cubic verfügt über einen G 3/4", 3/4" NPT-Gewindeanschluss oder Easy-Clamp-Halterung.
- ▶ Ein minimaler Stutzendurchmesser gemäß nebenstehender Grafik ist dabei einzuhalten.
- ▶ Der CFP Cubic ist so einzubauen, dass nach der Montage genügend Abstand zu anderen Tankneinbauten (z. B. Zulaufrohre, andere Messgeräte), der Behälterwand und zum Behälterboden besteht.
- ▶ Mindestabstände sind ebenfalls in der nebenstehenden Grafik beschrieben.
- ▶ Zu den metallischen Flächen ist ein Mindestabstand von 50 mm einzuhalten.
- ▶ Beim Betrieb des Sensors dürfen die Grenzen für die Umgebungstemperatur nicht unter- oder überschritten werden.
- ▶ Das Isolieren des Sensorgehäuses bei Tanks mit heißen Medien ist nicht erlaubt.
- ▶ Der Einbauort ist so zu wählen, dass der Sensor nicht direkt dem Befüllstrom ausgesetzt ist und die Sonde von allen Seiten min. 10 mm mit dem zu messenden Medium bedeckt ist.
- ▶ Das Sensorgehäuse ist um 360° drehbar und somit kann der Kabelabgang frei eingestellt werden.
- ▶ Bei Betrieb unter 0 °C Prozesstemperatur darf der Sensor keiner Querbelastung ausgesetzt werden.

### Installation conditions


- ▶ The CFP Cubic is mounted vertically from above into the container or bypass.
- ▶ The CFP Cubic level sensor has a G 3/4, 3/4" NPT threaded or easy clamp connection.
- ▶ A minimum nozzle diameter in accordance with the image on the right must be observed.
- ▶ The CFP Cubic is to be installed in such a way that, after it has been mounted, there is a sufficient distance between it and the other tank components (e.g., supply pipes, other measuring devices) as well as the sides and bottom of the container.
- ▶ These minimum distances are also specified in the picture to the right.
- ▶ Observe a minimum distance of 50 mm to metal surfaces.
- ▶ When operating the sensor, ensure that the ambient temperature is not above or below the limits.
- ▶ Insulating the sensor housing is not permitted for tanks with hot media.
- ▶ When positioning the device, ensure that the sensor is not directly exposed to the filling flow and the probe is surrounded by at least 10 mm of the medium to be measured.
- ▶ The sensor housing has 360° rotation, allowing the cable outlet to be adjusted freely.
- ▶ At process temperatures below 0 °C, lateral load to the sensor must be avoided.



Installation in a container see picture to the right.

### Elektrischer Anschluss

Der Sensor wird über eine fertig konfektionierte Leitungsdose mit M12 x 1-Steckverbinder, 5/8-polig angeschlossen.  
▶ Leitungsdose spannungsfrei auf den Sensor aufstecken und festschrauben.  
▶ Leitung gemäß ihrer Funktion anschließen.  
▶ Nach Anlegen der Versorgungsspannung führt der Sensor einen Selbsttest durch.  
▶ Im eingebauten Zustand ist nach abgeschlossenem Selbsttest (< 5 s) der Sensor betriebsbereit. Das Display zeigt den aktuellen Messwert an.



- ① L+: Versorgungsspannung, braun  
L+: Supply voltage, brown
- ② Q<sub>1</sub>: Analog Strom-/Spannungsausgang, weiß  
Q<sub>1</sub>: Analog current/voltage output, white
- ③ M: Masse, OUT-für Strom-/Spannungsausgang, blau  
M: Ground, OUT-for current/voltage output, blue
- ④ C/Q<sub>1</sub>: Schaltausgang 1<sup>(2)</sup>, schwarz  
C/Q<sub>1</sub>: Switching output 1<sup>(2)</sup>, black
- ⑤ Q<sub>2</sub>: Schaltausgang 2<sup>(2)</sup>, grau  
Q<sub>2</sub>: Switching output 2<sup>(2)</sup>, grey

<sup>(1)</sup> PNP/NPN/DRV




<sup>(2)</sup> PNP/NPN/DRV/IO-Link

### Electrical connection

The sensor is connected using a pre-assembled cable socket with 1 x M12 plug connector (5-pin/8-pin).  
▶ With the power switched off, plug the cable socket into the sensor and screw it tight.  
▶ Connect the cable according to its function.  
▶ After the supply voltage has been applied, the sensor carries out a self-test.  
▶ Once installed, the sensor is ready for operation on completion of the self-test (< 5 s). The display shows the current measured value.

### Maßzeichnungen/Dimensional drawings

Alle Maße in mm (inch)  
All dimensions in mm (inch)



M: Messbereich  
L: Sondenlänge  
IAE: Inaktiver Bereich am Sondendende 10 mm  
①: Temperaturfühler (optional)

M: Measuring range  
L: Probe length  
IAE: Inactive area at probe end 10 mm (0.39")  
①: Temperature sensor (option)

Probe length L	Inactive area IAE
100 (3.94)	<10 (0.39)
200 (7.87)	<10 (0.39)
300 (11.81)	<10 (0.39)
400 (15.75)	<10 (0.39)
500 (19.69)	<15 (0.59)
600 (23.62)	<15 (0.59)
700 (27.56)	<15 (0.59)
800 (31.50)	<15 (0.59)
900 (35.43)	<15 (0.59)
1000 (39.37)	<15 (0.59)

Die Adernfarben bei 8-poligen Kabeln sind nicht einheitlich. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors.  
The wire colors for 8-pin cables are not uniform. Always note the pin assignment of the sensor.

