

SAFETY INFORMATION FOR Ex DEVICES

1 About this document

- This document is valid for the following devices of the SICK Analyzer Division: ZIRKOR200 Ex-G and ZIRKOR200 Ex-D.
- See the Declaration of Conformity of the device concerned for the ATEX Directive used.
- This document contains a summary of safety information and warning notices for the respective device.
- If you do not understand a safety notice: Refer to the applicable Section in the Operating Instructions of the device concerned.
- Only put your device into operation after having read this document.

! NOTICE:

- This document is only valid in connection with the Operating Instructions of the device concerned.
- You must have read and understood the respective Operating Instructions.
- Observe all safety information and additional information in the Operating Instructions for the device concerned.
- If there is something you do not understand: Do not put the device into operation and contact SICK Customer Service.
- Keep this document, together with the Operating Instructions, available for reference and pass these on to a new owner.

2 Safety information for ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Basic safety information

2.1.1 Work on the device

⚠ DANGER: Danger of explosion

Danger of explosion when working on the device.

- Ensure no explosive atmosphere is present when working on the device.

⚠ DANGER: Danger of explosion

If the filter, control unit cover and probe junction unit cover are not completely closed after working on the device, sparks may escape to the outside and cause an explosion.

- Always close the filter, probe junction unit cover and control unit cover completely after working on the device.

⚠ DANGER: Danger of explosion through sparking

Damaged threads relevant for ignition protection can lead to explosion by sparking.

- Damaged threads relevant for ignition protection must be replaced. Repair is not permitted.

⚠ DANGER: Risk for system safety through work on the device not described in these Operating Instructions

Work on the device not described in these Operating Instructions or associated documents can lead to unsafe operation of the measuring system and therefore endanger plant safety.

- Only carry out the work on the device described in these Operating Instructions and associated documents.

⚠ DANGER: Danger of explosion through incorrect performance of work described in these Operating Instructions

Incorrect performance of work in potentially explosive atmospheres can cause serious injuries to people and damage during operation. Do not inhale escaping gas when opening the enclosure.

- Maintenance and commissioning tasks as well as checks should only be carried out by experienced/trained personnel with knowledge of the rules and regulations for potentially explosive atmospheres, especially:
 - Ignition protection types
 - Installation regulations
 - Zone classification

2.1.2 Escaping gases

⚠ DANGER: Risk of burns and poisoning from escaping hot and toxic gas in systems with overpressure conditions

In systems with overpressure, hot and toxic gas can escape from the process connection. This can lead to burns or damage to health.

- Always keep the process connection tightly closed.
- Pay attention to hot surfaces.
- Wear appropriate protective equipment.

2.1.3 Potential equalization

⚠ CAUTION: Danger of explosion through incorrect or missing grounding

Incorrectly connected potential equalization can generate charges that can lead to explosions in an Ex-atmosphere.

- Connect potential equalization to all points provided on the device components.
- Ensure the potential equalization is connected during all work on the device described in these Operating Instructions.
- Ensure there is a ground connection via the power supply.
- Regularly check the grounding connections for correctness.

2.2 Intended use

2.2.1 Purpose of the device

The device is a stationary oxygen measuring device and serves continuous measurement of oxygen as emission and process monitoring in the industrial sector. The device measures continuously directly in the gas duct (in-situ).

2.2.2 Operation in potentially explosive atmospheres

The ZIRKOR200 Ex-G is suitable for use in explosive gas atmospheres of gas groups IIA, IIB and IIC according to ATEX (EN60079-10) and IECEx (IEC60079-10) and corresponds to category 2G and the EPL Gb for use in zone 1.

The control unit is classified in temperature class T6, the probe in temperature class T3.

Control unit Z200EXG-y1***** (y = 1, 2)

Control unit as part of a complete systems

Z200EXG-y0***** (y = 1, 2)

- ATEX

II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

- Specific conditions of use for listing in the EU Type Examination Certificate: Accessories used for cable and line inlets and plugs for unused threaded holes for cable and line inlets must be certified according to IEC 60079-0 and IEC 60079-1.

It is not permitted to repair flameproof joints in the enclosure.

Probe Z200EXG-y2***** (y = 1, 2)

Probe as part of a complete system

Z200EXG-y0***** (y = 1, 2)

- ATEX

II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

- Special conditions for safe use:

- The specification of temperature class T3 applies to an ambient temperature range of -20 °C to +55 °C.
- The heating voltage of the probes must be switched off by a monitoring device independent of the controller and certified for this purpose when a limit temperature of 890 °C is reached at an ambient temperature of up to 40 °C and when a limit temperature of 845 °C is reached at an ambient temperature of up to 55 °C.

- The warning to open the enclosure and the manufacturer's instructions must be strictly followed.

- The oxygen measuring probe with the associated protective tube with flue gas guiding devices may only be used in flue gases whose composition is not critical with regard to their corrosive effect on the materials used. If this cannot be ensured, regular recurring checks must be carried out at sufficiently short intervals.

- The flue gas temperature on the probe must not exceed 500 °C. Higher process temperatures are possible if it is ensured by a suitable flue gas ducting with flue gas cooling that the flue gas, when it reaches the measuring probe, cannot exceed the limit value of 500 °C under all process conditions.

Pneumatic unit Z200EXG

- Special conditions for safe use:
 - In Ex-areas, only clean the surface with a damp cloth.

Optional electric pneumatic valve Z200EXG

- ATEX
 -  II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEx
 - Ex eb mb IIC T4 Gb

Do not remove, add or modify any components to or on the device unless described and specified in the official manufacturer information. Otherwise the approval for the device for use in potentially explosive atmospheres becomes void.

2.3 Restrictions of use

- The ZIRKOR200 Ex-G is certified for a process-side operating range of 800 mbar abs. to 1100 mbar abs. The use in different pressures is not conform to the EX-certification and therefore not allowed.
- The ZIRKOR200 Ex-G must be operated within the described specifications. If the ZIRKOR200 Ex-G is operated outside the specifications, this is not conform to the Ex-certification and therefore not allowed.

2.4 Product description

2.4.1 Scope of application

The ZIRKOR200 Ex-G oxygen measuring system is suitable for measuring oxygen (O_2) in flue gases and other non-combustible gases.

2.4.2 Potential hazards

WARNING: Danger of burns on hot components which are in the process gas

The temperature of the probe filter head and all parts in the process gas is 150 °C to 800 °C (302 °F to 1472 °F) during operation. Directly touching hot parts for disassembly or maintenance causes serious burns!

- Use heat protection gloves when removing the probe.
- Switch the electronics supply voltage off before removing the probe.
- Place the probe in a safe, protected area after removal and wait until the probe temperature has cooled down to the ambient temperature.

2.4.3 Explosion protection description - ignition protection types used

The ZIRKOR200 Ex-G system is certified for use in Ex-areas of zone 1, gas group IIC. The Z200EXG-y1 control unit (as part of the complete Z200EXG-y0 system) is classified in temperature class T6, the Z200EXG-y2 probe (as part of the complete Z200EXG-y0 system) in T3.

Ignition protection is realized in combination of ignition protection type flameproof enclosure Ex-d for probe and control unit and ignition source monitoring in the probe.

DANGER: Danger of explosion when opening the cover of the probe junction unit

An explosion can occur when the cover of the probe junction unit is opened during operation.

- Only open the cover of the probe junction unit in an Ex-free environment.
- After switching off the system, make sure all probe components meet the condition of temperature class T3 and all components of the control unit meet the condition of temperature class T6.

2.4.4 Type of protection "flameproof enclosure" Ex "d"

The probe and the control unit are equipped with terminals for connecting the operating voltage, the supply circuits for heating and solenoid valves as well as all signal circuits in rooms with type of protection "flameproof enclosure" Ex "d". The sensor stabilized at 800 °C inside the "flameproof enclosure" and thus does not represent an ignition source for the environment.

With the type of protection "flameproof enclosure" Ex "d", the function is based on the containment of a possible explosion inside the enclosure. This is achieved by an explosion pressure-resistant design of the enclosure together with flameproof joints on all enclosure openings, e.g. enclosure covers and line inlets. Furthermore, the surface temperature is limited below the ignition temperature of the surrounding explosive atmosphere even if an expected fault occurs.

The threaded joints between the enclosure and cover as well as on the threaded connections are flameproof joints.

Flameproof joints must not be repaired.

The connecting surfaces must not be painted or powder coated.

It must be ensured that no explosive atmosphere is present before opening and when the cover of an "Ex-d" area is open (e.g. during connection or service work).

Seal all unused enclosure openings with the appropriate dummy screw connections.

2.5 Installation

2.5.1 Information on installation in potentially explosive atmospheres.

DANGER: Danger of explosion during installation work

There is a danger of explosion due to sparking during installation, for example, when cables are connected or components are dropped.

- Perform installation work only in the Ex-free area.

DANGER: Danger of explosion through incorrect installation work

Incorrect assessment of the installation location as well as all further installation work in potentially explosive atmospheres can cause serious injuries to people and damage during operation.

- Installation, commissioning, maintenance and testing may be performed only by skilled persons who have knowledge of the rules and regulations for potentially explosive atmospheres, particularly:
 - Ignition protection types
 - Installation regulations
 - Zone classification
- Standards to be applied
- Local work safety regulations

DANGER: Danger of explosion due to damaged probe tube

A cold probe can be damaged by condensed, corrosive flue gas, as a result of which the probe is no longer encapsulated in a flameproof enclosure and can lead to explosions.

- The probe must be in operation while in the process.

CAUTION: Risk of injury when the device drops down

The device is heavy and may cause injury if dropped.

- Carry out assembly work on the device in pairs.

WARNING: Risk of damage to flameproof joints

- Do not damage the surfaces of the flameproof joint between the enclosure and the enclosure cover of the control unit and probe while opening or closing the devices.
- Replace the enclosure and enclosure cover when one of the surfaces of the flameproof joint is damaged,
- Before installing the enclosure and enclosure cover, protect the surfaces of the flameproof joint with a thin layer of suitable protective grease.

DANGER: Danger from unallowed cable inlets

Explosion protection endangered.

- Only use cable inlets approved for the required protection type.
- Take the thread type and size into account when selecting or replacing line inlets.

DANGER: Danger through open drill holes or unused cable inlets

Explosion protection endangered.

- Always close unused cable inlets with approved sealing plugs.
- Take the thread type and size into account when selecting or replacing suitable sealing plugs.

WARNING: Danger due to heavy weight

Risk of injuries and material damage.

- Use suitable lifting equipment.
- Secure against tilting.

2.5.2 Transport

DANGER: Danger of explosion through electrostatic charges

There is a danger of explosion due to sparks caused by electrostatic charge, for example, during transport or when unpacking the probe and electronics.

- Only transport and unpack in Ex-free area.

The device must be lifted and transported by at least two persons.

2.5.3 Storage information

SICK devices and spare parts must be stored in a dry place with sufficient ventilation. Paint fumes, silicone sprays etc. must be avoided in the storage environment.

DANGER: Health hazard due to contaminated probe

Depending on the composition of the gas in the measuring channel, the measuring probe, after use in the process, may be contaminated with substances that can cause serious damage to health.

- ▶ Decontaminate the measuring probe before storage.
- ▶ Wear protective clothing in accordance with regulations when working with a contaminated measuring probe.
- ▶ Clean all components of the measuring system with slightly moistened cleaning cloths. Use a mild cleaning agent here.
- ▶ Pack all components for storage or transport. Preferably use the original packing.
- ▶ Store all components of the measuring system in a dry, clean area. Storage temperature for all components -40 °C to +80 °C.

2.5.4 Fitting the counterflange on the duct

DANGER: Hot, explosive or toxic flue gases

Hot and/or noxious gases can escape during assembly work on the gas duct depending on plant conditions.

- ▶ Work on the gas duct may only be performed by skilled persons who, based on their technical training and knowledge as well as knowledge of the relevant regulations, can assess the tasks given and recognize the hazards involved.
- ▶ The system is switched off when working on the gas duct or or
- ▶ on the basis of a risk assessment, the operator determines the required safety measures that must be observed when working with the system switched on.

2.5.5 Aligning the V-shield

EX WARNING: Danger of explosion through breaching the flameproof enclosure

A hexagon socket screw damaged due to incomplete loosening when changing the filter or a loose hexagon socket screw can damage the flameproof enclosure by damaging the ignition protection joint and thus lead to an explosion.

- ▶ Loosen and tighten the hexagon socket screw completely.
- ▶ Replace damaged hexagon socket screw.

WARNING:

Make sure the filter head is completely screwed onto the thread (up to the stop). From this end position, the filter head may be turned back once by max. 360° to align the filter head.

Explosion protection can no longer be guaranteed when the filter head is unscrewed further than 360°.

2.5.6 Laying the probe cable

WARNING: Danger of explosion through electrostatic charges

Static charges on the lines can cause an explosion.

- ▶ Protect lines against electrostatic charges.
- ▶ Lay lines in the Ex-area firmly, for example, by means of cable trays.

WARNING: Danger of explosion

- Before opening the electronic housing or the probe control unit, the system must be disconnected from the power supply and an Ex-free environment must be present.
- Before opening the electronic housing or the probe control unit, the cover must be unlocked using the threaded pin or secured again after closing.
- Live parts may not be accessible after installation. Do not connect the power supply before all enclosures are securely closed, unless it is guaranteed that the environment is not explosive.

2.6 Electrical installation

2.6.1 Information on electrical installation

WARNING: Endangerment of electrical safety during installation and maintenance work when the power supply is not switched off

- ▶ Before starting work on the device, ensure the power supply can be switched off using a power isolating switch/circuit breaker.
- ▶ Make sure the isolating switch is easily accessible, located near the system and clearly marked (on/off switch).
- ▶ An additional disconnecting device is mandatory when the power isolating switch cannot be accessed or only with difficulty after installation of the device connection.
- ▶ After completion of the work or for test purposes, the power supply may only be activated again by authorized personnel complying with the safety regulations.

WARNING: Endangerment of electrical safety through power cable with incorrect rating

Electrical accidents can occur when the power cable specifications have not been adequately observed.

- ▶ Always observe the exact specifications in the Operating Instructions (Technical Data Section) when replacing a removable power cable.

WARNING: Danger of electrical accidents

Incorrect performance of electrical work could result in serious electrical accidents.

- ▶ Electrical work on the device may only be carried out by electricians familiar with the possible dangers.

DANGER: Danger of explosion and expiration of the Ex-approval for the device, when using cable inlets and closures on the probe terminal box that are not approved for operation in explosive environments

The line inlets and plugs are part of the Ex-protection and therefore require approval.

- ▶ Do not replace line inlets and closures with other types not approved for use in explosive atmospheres.
- ▶ Observe the dimensions of the line inlets.

EX DANGER: Risk of explosion through unsuitable screw fittings and lines

- ▶ Only use lines (according to valid standard) with suitable outer diameters.
- ▶ Protect lines against electrostatic charges.
- ▶ Only open those cable inlets to be used for installing cables. Keep the plugs. Refit the original plug when a cable inlet must be closed again afterwards.

2.6.2 Accessing the terminals

WARNING:

- Disconnect the power voltage from the system before removing the terminal cover.
- Do not restore the power supply to the system until all enclosure covers have been closed.
- Live parts may not be accessible after installation.

2.6.3 Connecting signal cables

DANGER:

- Electrostatic discharges can destroy electronic components and there is a danger of fire and explosion.
- Before touching electric connections and internal components:
Ground the human body and the tool used to discharge electrostatic charges.
- Recommended method:
 - When a protective conductor is fitted: Touch a blank metal part of the enclosure.
 - Otherwise: Touch a different blank metal surface that is connected to the protective conductor or has safe contact to the grounding.
 - Pay primary attention to any individual information provided.

2.6.4 Closing the enclosure

WARNING: Danger of explosion

- A maximum of one threaded adapter may be used per cable inlet.

2.7 Commissioning

- Observe the regulations according to IEC/EN 60079-17 during commissioning, maintenance and testing.
- The device must be completely voltage-free during installation and maintenance. Voltage may only be applied after complete assembly and connection of all circuits required for operation. This also applies to all signals and digital interfaces that are led to/from the device.

2.7.1 Safety information on commissioning

DANGER: Risk of burns and poisoning from escaping hot and toxic gas in systems with overpressure conditions

- When working on the gas duct, hot gas can escape from the process connection. This can lead to burns or damage to health.
- Always keep the process connection tightly closed and perform a leak tightness check.
- Pay attention to hot surfaces.
- Wear appropriate protective equipment.

CAUTION: Device damage through incorrect or missing grounding

- During installation and maintenance work, it must be ensured that the protective grounding to the devices and/or lines involved is effective in accordance with the applicable standards.

2.8 Maintenance

2.8.1 Safety instructions for maintenance work

DANGER: Danger of explosion due to damaged probe tube

A cold probe can be damaged by condensed, corrosive flue gas, as a result of which the probe is no longer encapsulated in a flameproof enclosure and can lead to explosions.

- The probe must be in operation while in the process.

DANGER: Danger of explosions through hot surfaces

The probe can be heated by the process. When withdrawn from the process, the temperature of the probe may be higher than the surface temperature certified for the environment (see Ex-marking) and lead to an explosion.

- Only remove the hot probe from the duct in an Ex-free environment.

WARNING: Hot surface

The probe is heated by the process and may cause burns during and after removal from the duct.

- Wear suitable protective clothing.
- Perform work on the probe after it has cooled down.

DANGER: Hazard by voltage

There is a risk of electric shock when working on the device with the power supply switched on.

- Only carry out maintenance work when the device is disconnected from the power supply.
- The power supply may only be switched on again after work completion or for test purposes by the persons carrying out the work under consideration of the valid safety regulations.

WARNING: Risk of chemical burns/poisoning through caustic/toxic residues on components with sample gas contact

After the device has been decommissioned or removed from the measuring channel, process gas residues can exist as deposits on components with sample gas contact (e.g., gas filter, gas-carrying lines etc.). These residues can be odorless or invisible depending on the gas mixture in the duct. Without protective clothing, contact with such contaminated components can lead to severe burns or poisoning.

- Take appropriate protective measures for work (e.g., by wearing a safety mask, protective gloves or acid resistant clothes).
- In case of contact with the skin or eyes, rinse the affected parts immediately with clear water and consult a doctor
- Decontaminate all contaminated components according to regulations after disassembly.

2.8.2 Information on use in Ex-areas

DANGER: Danger of explosion when using spare or expendable parts not approved for the Ex-area

All spare and expendable parts for the in-situ gas measuring device are tested by SICK for use in Ex-areas. The use of other spare and expendable parts will invalidate the claim against SICK because the ignition protection cannot be guaranteed.

- Use only original spare parts and expendable parts from SICK.

DANGER: Danger of explosion through residual voltage and hot surfaces in the device

Danger of explosion during installation and maintenance work on the device.

- Ensure the work area is Ex-free when working on the device.
- Wait at least 1 hour after switching off the main power supply before opening the enclosure.

⚠️ WARNING: Danger of explosion through breaching the flameproof enclosure

A hexagon socket screw damaged due to incomplete loosening when changing the filter or a loose hexagon socket screw can damage the flameproof enclosure by damaging the ignition protection joint and thus lead to an explosion.

- ▶ Loosen and tighten the hexagon socket screw completely.
- ▶ Replace the hexagon socket screw when damaged.

⚠️ WARNING: Danger of burns on hot components which are in the process gas

The temperature of the probe filter head and all parts in the process gas is 150 °C to 800 °C (302 °F to 1472 °F) during operation. Directly touching hot parts for disassembly or maintenance causes serious burns!

- ▶ Use heat protection gloves when removing the probe.
- ▶ Switch the electronics supply voltage off before removing the probe.
- ▶ Place the probe in a safe, protected area after removal and wait until the probe temperature has cooled down to the ambient temperature.

2.9 Decommissioning

⚠️ DANGER: Risk of explosion through residual voltages and hot surfaces in the device

After switching off the device, there is a danger of explosion due to the residual voltage and hot surfaces.

- ▶ Wait at least 1 hour after switching off the main power supply before opening the enclosure.

⚠️ DANGER: Health hazard due to contaminated probe

Depending on the composition of the gas in the measuring channel, the measuring probe, after use in the process, may be contaminated with substances that can cause serious damage to health.

- ▶ Wear protective clothing in accordance with regulations when working with a contaminated measuring probe.
- ▶ Decontaminate the measuring probe before storage.

⚠️ WARNING: Danger to health from contact with hot and/or aggressive measuring gases

There is a risk of contact with noxious sample gases when working on an open measuring duct.

- ▶ Observe the valid regulations concerning protective equipment during operation during all work on the device.
- ▶ Never remove the probe from the duct in case of overpressure in the duct without taking appropriate safety precautions.

3 Safety information for ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Basic safety information

3.1.1 Work on the device

⚠️ DANGER: Danger of explosion

Danger of explosion when working on the device.

- ▶ Ensure no explosive atmosphere is present when working on the device.

⚠️ DANGER: Danger of explosion due to ignitable mixture in the components

If the filter and probe junction unit cover are not completely closed after working on the device, sparks may escape to the outside and cause an explosion.

- ▶ Always close the filter and probe junction unit cover completely after working on the device.

⚠️ DANGER: Risk for system safety through work on the device not described in these Operating Instructions

Work on the device not described in these Operating Instructions or associated documents can lead to unsafe operation of the measuring system and therefore endanger plant safety.

- ▶ Only carry out the work on the device described in these Operating Instructions and associated documents.

⚠️ DANGER: Danger of explosion through incorrect performance of work described in these Operating Instructions

Incorrect performance of work in potentially explosive atmospheres can cause serious injuries to people and damage during operation. Do not inhale escaping gas when opening the enclosure.

- ▶ Maintenance and commissioning tasks as well as checks should only be carried out by experienced/trained personnel with knowledge of the rules and regulations for potentially explosive atmospheres, especially:
 - Ignition protection types
 - Installation regulations
 - Zone classification

3.1.2 Escaping gases

⚠️ DANGER: Risk of burns and poisoning from escaping hot and toxic gas in systems with overpressure conditions

In systems with overpressure, hot and toxic gas can escape from the process connection. This can lead to burns or damage to health.

- ▶ Always keep the process connection tightly closed.
- ▶ Pay attention to hot surfaces.
- ▶ Wear appropriate protective equipment.

3.1.3 Potential equalization

⚠️ CAUTION: Danger of explosion through incorrect or missing grounding

Incorrectly connected potential equalization can generate charges that can lead to explosions in an Ex-atmosphere.

- ▶ Connect potential equalization to all points provided on the device components.
- ▶ Ensure the potential equalization is connected during all work on the device described in these Operating Instructions.

3.2 Intended use

3.2.1 Purpose of the device

The device is a stationary oxygen measuring device and serves continuous measurement of oxygen as emission and process monitoring in the industrial sector. The device measures continuously directly in the gas duct (in-situ).

3.2.2 Operation in potentially explosive atmospheres

- The ZIRKOR200 Ex-D measuring probe corresponds to ATEX category (according to ATEX 2014/34/EU):
 - Ex II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
- The ZIRKOR200 Ex-D measuring probe fulfills the following IECEX qualification:
Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
- Location of Ex-relevant subassemblies.
- Do not remove, add or modify any components to or on the device unless described and specified in the official manufacturer information. Otherwise the approval for the device for use in potentially explosive atmospheres becomes void.
- Adhere to the maintenance intervals.

Special conditions:

The specification of temperature class T3 applies to an ambient temperature range of -20 °C to +55 °C.

- The heating voltage of the probes must be switched off by a monitoring device independent of the controller and certified for this purpose when a limit temperature of 810 °C is reached. This task is performed by the heating control unit.
- The oxygen measuring probe with the associated protective tube may only be used in flue gases whose composition is not critical with regard to their corrosive effect on the materials used. If this cannot be ensured, regular recurring checks must be carried out at sufficiently short intervals.
- The flue gas temperature on the probe must not exceed 600 °C.

3.3 Product description**3.3.1 Scope of application**

The ZIRKOR200 Ex-D oxygen measuring system is suitable for measuring oxygen (O₂) in flue gases.

3.3.2 Potential hazards**⚠ WARNING: Danger of burns on hot components which are in the process gas**

The temperature of the probe filter head and all parts in the process gas is 150 °C to 800 °C (302 °F to 1472 °F) during operation.

Directly touching hot parts for disassembly or maintenance causes serious burns.

- ▶ Use heat protection gloves when removing the probe.
- ▶ Switch the electronics supply voltage off before removing the probe.
- ▶ Place the probe in a safe, protected area after removal and wait until the probe temperature has cooled down to the ambient temperature.

3.3.3 ATEX / IECEx certification

The control unit of the ZIRKOR200 Ex-D oxygen measuring system is not Ex-certified and must be installed in the safe area. The probe may be installed in Zone 21 environments (certified II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

⚠ WARNING:

The covers of the probe junction unit as well as the control unit must not be opened during operation. Before opening after switching the system off, make sure all probe components meet the condition of surface temperature T133 °C / T141 °C. The minimum waiting time after switching off is 1 hour. Work on the probe can also be carried out in the operating state when the ambient conditions can be classified as not potentially explosive.

3.4 Installation**3.4.1 Information on installation in potentially explosive atmospheres.****⚠ DANGER: Danger of explosion during installation work**

There is a danger of explosion due to sparking during installation, for example, when cables are connected or components are dropped.

- ▶ Perform installation work only in the Ex-free area.

⚠ DANGER: Danger of explosion through incorrect installation work

Incorrect assessment of the installation location as well as all further installation work in potentially explosive atmospheres can cause serious injuries to people and damage during operation.

- ▶ Installation, commissioning, maintenance and testing may be performed only by skilled persons who have knowledge of the rules and regulations for potentially explosive atmospheres, particularly:
 - Ignition protection types
 - Installation regulations
 - Zone classification
 - ▶ Standards to be applied
 - ▶ Local work safety regulations

⚠ DANGER: Danger of explosion due to damaged probe tube

A cold probe can be damaged by condensed, corrosive flue gas, as a result of which the probe is no longer encapsulated in a flameproof enclosure and can lead to explosions.

- ▶ The probe must be in operation while in the process.

**CAUTION: Risk of injury when the device drops down**

The device is heavy and may cause injury if dropped.

- ▶ Carry out assembly work on the device in pairs.

3.4.2 Transport**DANGER: Danger of explosion through electrostatic charges**

There is a danger of explosion due to sparks caused by electrostatic charge, for example, during transport or when unpacking the probe and electronics.

- ▶ Only transport and unpack in an Ex-free area.

The device must be lifted and transported by at least two persons.

3.4.3 Storage information

SICK devices as well as spare parts must be stored in a dry place with sufficient ventilation. Paint fumes, silicone sprays etc. must be avoided in the storage environment.

**DANGER: Health hazard due to contaminated probe**

Depending on the composition of the gas in the measuring channel, the measuring probe, after use in the process, may be contaminated with substances that can cause serious damage to health.

- ▶ Decontaminate the measuring probe before storage.
- ▶ Wear protective clothing in accordance with regulations when working with a contaminated measuring probe.
- ▶ Clean all components of the measuring system with slightly moistened cleaning cloths. Use a mild cleaning agent here.
- ▶ Pack all components for storage or transport. Preferably use the original packing.
- ▶ Store all components of the measuring system in a dry, clean area. Storage temperature for all components -40 °C to +80 °C.

3.4.4 Fitting the counterflange on the duct**DANGER: Hazard through hot, explosive or toxic flue gases**

Hot and/or noxious gases can escape during assembly work on the gas duct depending on plant conditions.

- ▶ Work on the gas duct may only be performed by skilled persons who, based on their technical training and knowledge as well as knowledge of the relevant regulations, can assess the tasks given and recognize the hazards involved.
- ▶ The system is switched off when working on the gas duct or
- ▶ on the basis of a risk assessment, the operator determines the required safety measures that must be observed when working with the system switched on.

3.4.5 Laying the probe cable and hoses**⚠ WARNING: Danger of explosion through electrostatic charges**

Static charges on the lines can cause an explosion.

- ▶ Protect lines against electrostatic charges.
- ▶ Lay lines in the Ex-area firmly, for example, by means of cable trays.

**⚠ WARNING: Danger of explosion**

- Disconnect the power voltage from the system before removing the terminal cover. First connect the power voltage to the system again after attaching the terminal cover.

- Live parts may not be accessible after installation.

3.5 Electrical installation

3.5.1 Information on electric installation

- ⚠ WARNING: Endangerment of electrical safety during installation and maintenance work when the power supply is not switched off**
- ▶ Before starting work on the device, ensure the power supply can be switched off using a power isolating switch/circuit breaker.
 - ▶ Make sure the isolating switch is easily accessible, located near the system and clearly marked (on/off switch).
 - ▶ An additional disconnecting device is mandatory when the power isolating switch cannot be accessed or only with difficulty after installation of the device connection.
 - ▶ After completion of the work or for test purposes, the power supply may only be activated again by authorized personnel complying with the safety regulations.

- ⚠ WARNING: Endangerment of electrical safety through power cable with incorrect rating**

Electrical accidents can occur when the power cable specifications have not been adequately observed.

- ▶ Always observe the exact specifications in the Operating Instructions (Technical data Section) when replacing a removable power cable.

- ⚠ WARNING: Danger of electrical accidents**

Incorrect performance of electrical work could result in serious electrical accidents.

- ▶ Electrical work on the device may only be carried out by electricians familiar with the possible dangers.

- ⚠ DANGER: Danger of explosion and expiration of the Ex-approval for the device, when using cable inlets and closures on the probe terminal box that are not approved for operation in explosive environments**

The line inlets and plugs are part of the Ex-protection and therefore require approval.

- ▶ Do not replace line inlets and closures with other types not approved for use in explosive atmospheres.
- ▶ Observe the dimensions of the line inlets.

- ⚠ DANGER: Danger of explosion through unsuitable screw fittings and lines on the probe junction unit**

- ▶ Only use lines (according to valid standard) with suitable outer diameters.
- ▶ Protect lines against electrostatic charges.
- ▶ Lay lines in the Ex-area firmly, for example, by means of cable trays.
- ▶ Only open those cable inlets to be used for installing cables. Keep the plugs. Refit the original plug when a cable inlet must be closed again afterwards.

3.5.2 Accessing the terminals

- ⚠ WARNING:**

Disconnect the power voltage from the system before removing the terminal cover.

Do not restore the power supply to the system until all enclosure covers have been closed.

Live parts may not be accessible after installation.

3.5.3 Electrical connections on the probe junction unit

- ⚠ DANGER: Danger of explosion through damaged seals**

Damaged seals on the enclosure cover can allow explosive air to enter the enclosure and cause an explosion.

- ▶ Check seals for damage and replace if necessary.

3.6 Commissioning

- ▶ Observe the regulations according to IEC/EN 60079-17 during commissioning, maintenance and testing.
- ▶ The device must be completely voltage-free during installation and maintenance. Voltage may only be applied after complete assembly and connection of all circuits required for operation. This also applies to all signals and digital interfaces that are led to/from the device.
- ▶ Does the serial number of the probe match the serial number of the control unit? If not assigned correctly, see "1-point adjustment (manual)" and "2-point adjustment (manual)" in the Operating Instructions.
- ▶ Does the power voltage correspond to the data on the type plate? If not, contact SICK.
- ▶ Are the electrical connections made correctly?
- ▶ Is the allocation of the pneumatic connections correct and are the connections gas-tight?
- ▶ Make sure there are no leaks on the probe - is the counterflange welded gas-tight to the gas duct, are the flange bolts sufficiently tightened? Were flange gaskets used?
- ▶ Do the conditions on site correspond to the specifications in the Data Sheets?

3.6.1 Safety information on commissioning

- ⚠ DANGER: Risk of burns and poisoning from escaping hot and toxic gas in systems with overpressure conditions**

When working on the gas duct, hot gas can escape from the process connection. This can lead to burns or damage to health.

- ▶ Always keep the process connection tightly closed and perform a leak tightness check.
- ▶ Pay attention to hot surfaces.
- ▶ Wear appropriate protective equipment.

- ⚠ CAUTION: Device damage through incorrect or missing grounding**

During installation and maintenance work, it must be ensured that the protective grounding to the devices and/or lines involved is effective in accordance with the applicable standards.

3.7 Maintenance

3.7.1 Safety instructions for maintenance work

- ⚠ DANGER: Danger of explosion due to damaged probe tube**

A cold probe can be damaged by condensed, corrosive flue gas, as a result of which the probe is no longer encapsulated in a flameproof enclosure and can lead to explosions.

- ▶ The probe must be in operation while in the process.

- ⚠ DANGER: Danger of explosions through hot surfaces**

The probe can be heated by the process. When withdrawn from the process, the temperature of the probe may be higher than the surface temperature certified for the environment (see Ex-marking) and lead to an explosion.

- ▶ Only remove the hot probe from the duct in an Ex-free environment.

- ⚠ WARNING: Hot surface**

The probe is heated by the process and may cause burns during and after removal from the duct.

- ▶ Wear suitable protective clothing.
- ▶ Perform work on the probe after it has cooled down.

- ⚠ DANGER: Hazard by voltage**

There is a risk of electric shock when working on the device with the power supply switched on.

- ▶ Only carry out maintenance work when the device is disconnected from the power supply.
- ▶ The power supply may only be switched on again after work completion or for test purposes by the persons carrying out the work under consideration of the valid safety regulations.

- ⚠ WARNING: Risk of chemical burns/poisoning through caustic/toxic residues on components with sample gas contact**

After the device has been decommissioned or removed from the measuring channel, process gas residues can exist as deposits on components with sample gas contact (e.g., gas filter, gas-carrying lines etc.). These residues can be odorless or invisible depending on the gas mixture in the duct. Without protective clothing, contact with such contaminated components can lead to severe burns or poisoning.

- ▶ Take appropriate protective measures for work (e.g., by wearing a safety mask, protective gloves or acid resistant clothes).
- ▶ In case of contact with the skin or eyes, rinse the affected parts immediately with clear water and consult a doctor
- ▶ Decontaminate all contaminated components according to regulations after disassembly.

3.7.2 Information on use in Ex-areas

DANGER: Danger of explosion when using spare or expendable parts not approved for the Ex-area

All spare and expendable parts for the in-situ gas measuring device are tested by SICK for use in Ex-areas. The use of other spare and expendable parts will invalidate the claim against SICK because the ignition protection cannot be guaranteed.

- Use only original spare parts and expendable parts from SICK.

DANGER: Danger of explosion through residual voltage and hot surfaces in the device

Danger of explosion during installation and maintenance work on the device.

- Ensure the work area is Ex-free when working on the device.

3.7.3 Replacing the filter head, a measuring probe, the O₂ measuring cell, the inner part of the measuring probe

WARNING: Danger of explosion through breaching the flameproof enclosure

A damaged hexagon socket screw, due to incomplete loosening when changing the filter, or a loose hexagon socket screw can damage the flameproof enclosure by damaging the ignition protection joint and thus lead to an explosion.

- Loosen and tighten the hexagon socket screw completely.
- Replace the hexagon socket screw when damaged.

WARNING: Danger of burns on hot components which are in the process gas

The temperature of the probe filter head and all parts in the process gas is 150 °C to 800 °C (302 °F to 1472 °F) during operation. Directly touching hot parts for disassembly or maintenance causes serious burns.

- Use heat protection gloves when removing the probe.
- Switch the electronics supply voltage off before removing the probe.
- Place the probe in a safe, protected area after removal and wait until the probe temperature has cooled down to the ambient temperature.

3.8 Decommissioning

DANGER: Risk of explosion through residual voltages and hot surfaces in the device

After switching off the device, there is a danger of explosion due to the residual voltage and hot surfaces.

- Wait at least 1 hour after switching off the main power supply before opening the enclosure.

DANGER: Health hazard due to contaminated probe

Depending on the composition of the gas in the measuring channel, the measuring probe, after use in the process, may be contaminated with substances that can cause serious damage to health.

- Wear protective clothing in accordance with regulations when working with a contaminated measuring probe.
- Decontaminate the measuring probe before storage.

WARNING: Danger to health from contact with hot and/or aggressive measuring gases

There is a risk of contact with noxious sample gases when working on an open measuring duct.

- Observe the valid regulations concerning protective equipment during operation during all work on the device.
- Never remove the probe from the duct in case of overpressure in the duct without taking appropriate safety precautions.

SICHERHEITSINFORMATIONEN Ex-GERÄTE

1 Über dieses Dokument

- Dieses Dokument gilt für folgende Geräte der Division Analyzers von SICK: ZIRKOR200 Ex-G und ZIRKOR200 Ex-D.
- Entnehmen Sie die angewendete ATEX-Richtlinie der Konformitätserklärung des betroffenen Gerätes.
- Dieses Dokument enthält eine Zusammenfassung von Sicherheitsinformationen und Warnhinweisen zum jeweiligen Gerät.
- Wenn Sie einen Sicherheitshinweis nicht verstehen: Berücksichtigen Sie das entsprechende Kapitel in der Betriebsanleitung des betreffenden Gerätes.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nur in Betrieb, wenn Sie dieses Dokument gelesen haben.

! HINWEIS:

- Dieses Dokument ist nur gültig im Zusammenhang mit der Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes.
- Sie müssen die jeweilige Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

- Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und zusätzlichen Informationen in der Betriebsanleitung zum jeweiligen Gerät.
- Wenn Sie etwas nicht verstehen: Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den SICK-Kundendienst.
- Dieses Dokument zusammen mit der Betriebsanleitung zum Nachschlagen bereit halten und an neue Besitzer weitergeben.

2 Sicherheitshinweise für ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1.1 Arbeiten am Gerät

EX GEFAHR: Explosionsgefahr

Bei Arbeiten am Gerät besteht Explosionsgefahr.

- Sicherstellen, dass bei Arbeiten am Gerät keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist.

GEFAHR: Explosionsgefahr

Werden Filter, Deckel der Steuereinheit und Deckel der Sondenanschlusseinheit nach Arbeiten am Gerät nicht vollständig geschlossen, können Funken nach außen gelangen und zur Explosion führen.

- Filter, Deckel der Sondenanschlusseinheit und Deckel der Steuereinheit müssen nach Arbeiten am Gerät vollständig geschlossen werden.

GEFAHR: Explosionsgefahr durch Funkendurchschlag

Beschädigte, zündschutzrelevante Gewinde können durch Funkendurchschlag zur Explosion führen.

- Beschädigte, zündschutzrelevante Gewinde müssen ersetzt werden. Eine Reparatur ist nicht zulässig.

GEFAHR: Gefährdung der Systemsicherheit durch Arbeiten am Gerät, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind

Wenn Arbeiten am Gerät ausgeführt werden, die nicht in dieser Betriebsanleitung oder den dazugehörigen Dokumenten beschrieben sind, kann dies zu einem unsicheren Betrieb des Messsystems führen und dadurch die Anlagensicherheit gefährden.

- Am Gerät nur die Arbeiten ausführen, die in dieser Betriebsanleitung, bzw. den dazugehörigen Dokumenten beschrieben sind.

GEFAHR: Explosionsgefahr durch unsachgemäße Ausführung der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten

Unsachgemäße Ausführung von Arbeiten im explosionsgefährdeten Bereich kann schwere Schäden für Menschen und Betrieb verursachen. Beim Öffnen des Gehäuses das austretende Gas nicht einatmen.

- Instandhaltungs- und Inbetriebnahmetätigkeiten sowie Prüfungen dürfen nur von erfahrenem / geschulten Personal ausgeführt werden, das Kenntnisse über die Regeln und Vorschriften für explosionsgefährdete Bereiche hat, insbesondere:

- Zündschutzzarten
- Installationsregeln
- Bereichseinteilung

2.1.2 Ausströmende Gase

GEFAHR: Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr durch ausströmendes heißes und giftiges Gas in Anlagen mit Überdruckbedingungen

Bei Anlagen mit Überdruck kann heißes und giftiges Gas aus dem Prozessanschluss austreten. Dies kann zu Verbrennungen oder Gesundheitsschäden führen.

- Den Prozessanschluss immer dicht verschlossen halten.
- Auf heiße Oberflächen achten.
- Entsprechende Schutzausrüstung tragen.

2.1.3 Potentialausgleich

VORSICHT: Explosionsgefahr durch fehlerhafte oder nicht vorhandene Erdung

Durch nicht korrekt angeschlossenen Potentialausgleich können Ladungen entstehen, die in einer Ex-Atmosphäre zu Explosionen führen können.

- Potentialausgleich an allen vorgesehenen Punkten der Gerätekomponenten anschließen.
- Bei allen in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten am Gerät darauf achten, dass der Potentialausgleich angeschlossen ist.
- Sicherstellen, dass eine Erdung über die Spannungsversorgung vorhanden ist.
- Regelmäßige Kontrolle der Erdungsanschlüsse auf Korrektheit durchführen.

2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

2.2.1 Zweck des Gerätes

Der Analysator ist ein stationäres Sauerstoff-Messgerät und dient zur kontinuierlichen Messung von Sauerstoff als Emissions- oder Prozessüberwachung im industriellen Bereich. Das Gerät misst kontinuierlich direkt im Gaskanal (in-situ).

2.2.2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

Der ZIRKOR200 Ex-G ist geeignet für den Einsatz in gasexplosionsgefährdeten Bereichen der Gasgruppen IIA, IIB und IIC nach ATEX (EN60079-10) und nach IECEx (IEC60079-10) und entspricht der Kategorie 2G und EPL Gb zum Einsatz in Zone 1.

Die Steuereinheit ist in die Temperaturklasse T6, die Sonde in die Temperaturklasse T3 eingeordnet.

Steuereinheit Z200EXG-y1*** (y= 1, 2)**

Steuereinheit als Teil eines Komplettsystems

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

- Besondere Bedingungen für die Verwendung zur Auflistung in der EU-Baumusterprüfung:

Verwendetes Zubehör zu den Kabel- und Leitungseinführungen und Verschlusselemente für nicht genutzte Gewindebohrungen für Kabel- und Leitungseinführungen müssen nach IEC 60079-0 und IEC 60079-1 bescheinigt sein.

Eine Reparatur an zünddurchschlagsicheren Spalten des Gehäuses ist nicht erlaubt.

Sonde Z200EXG-y2*** (y= 1, 2)**

Sonde als Teil eines Komplettsystems

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

- Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung:

- Die Angabe der Temperaturklasse T3 gilt für einen Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +55 °C.
- Die Heizspannung der Sonden muss durch eine von der Regelung unabhängige und für diesen Zweck bescheinigte Überwachungseinrichtung bei Erreichen einer Grenztemperatur von 890 °C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 40 °C und bei Erreichen einer Grenztemperatur von 845 °C bei einer Umgebungstemperatur bis zu 55 °C abgeschaltet werden.
- Der Warnhinweis zum Öffnen des Gehäuses und Anweisungen des Herstellers sind strengstens zu befolgen.
- Die Sauerstoffmesssonde mit dem zugehörigen Schutzrohr mit Rauchgasleiteinrichtungen darf nur in Rauchgasen verwendet werden, deren Zusammensetzung hinsichtlich ihrer Korrosionswirkung auf die verwendeten Materialien unkritisch ist. Wenn dies nicht sichergestellt werden kann, müssen regelmäßig wiederkehrende Kontrollen in hinreichend kurzen Zeitabständen durchgeführt werden.
- Die Rauchgastemperatur darf an der Sonde 500 °C nicht überschreiten. Höhere Prozesstemperaturen sind möglich, wenn durch eine geeignete Rauchgasführung mit Rauchgasabkühlung sichergestellt ist, dass das Rauchgas, wenn es zur Messsonde gelangt, den Grenzwert von 500 °C unter allen Prozessbedingungen nicht überschreiten kann.

Pneumatikeinheit Z200EXG

- Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung:

- Im explosionsgefährdeten Bereich darf die Oberfläche nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Optionales elektrisches Pneumatikventil Z200EXG

- ATEX

 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

Am und im Gerät keine Bauteile entfernen, hinzufügen oder verändern, sofern dies nicht in den offiziellen Informationen des Herstellers beschrieben und spezifiziert ist. Andernfalls erlischt die Zulassung des Geräts für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

2.3 Anwendungseinschränkungen

- Der ZIRKOR200 Ex-G ist für einen prozesseitigen Einsatzbereich von 800 mbar abs. bis 1100 mbar abs. zertifiziert. Die Verwendung in abweichenden Drücken ist nicht konform zur EX-Zertifizierung und somit nicht statthaft.
- Der ZIRKOR200 Ex-G muss innerhalb der beschriebenen Spezifikationen betrieben werden. Wird der ZIRKOR200 Ex-G außerhalb der Spezifikationen betrieben, ist dies nicht konform zur EX-Zertifizierung und somit nicht statthaft.

2.4 Produktbeschreibung

2.4.1 Anwendungsbereich

Das Sauerstoffmesssystem ZIRKOR200 Ex-G ist geeignet für die Messung von Sauerstoff (O₂) in Rauchgasen und anderen nicht brennbaren Gasen.

2.4.2 Gefahrenquellen

WARNUNG: Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen, die sich im Prozessgas befinden

Die Temperatur des Sondenfilterkopfes und aller im Prozessgas befindlichen Teile beträgt während des Betriebs 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Direktes Berühren der heißen Teile zur Demontage oder Wartung führt zu schweren Verbrennungen.

- Für den Ausbau der Sonde Wärmeschutzhandschuhe verwenden.
- Vor dem Ausbau der Sonde, immer die Versorgungsspannung der Elektronik abschalten.
- Die Sonde nach dem Ausbau an einem sicheren, geschützten Ort lagern und warten, bis sich die Temperatur der Sonde auf Umgebungstemperatur abgekühlt hat.

2.4.3 Beschreibung Explosionsschutz - eingesetzte Zündschutzarten

Das System ZIRKOR200 Ex-G ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1, Gasgruppe IIC zertifiziert. Die Steuereinheit Z200EXG-y1 (Steuereinheit als Teil eines Komplettsystems Z200EXG-y0) ist in die Temperaturklasse T6, die Sonde Z200EXG-y2 (Sonde als Teil eines Komplettsystems Z200EXG-y0) in T3 eingestuft.

Zündschutz wird in Kombination von Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ Ex „d“ für Sonde und Steuereinheit und Zündquellenüberwachung in der Sonde realisiert.

GEFAHR: Explosionsgefahr beim Öffnen des Deckels der Sondenanschlusseinheit

Wird der Deckel der Sondenanschlusseinheit während des Betriebs geöffnet, kann eine Explosion entstehen.

- Den Deckel der Sondenanschlusseinheit nur in ex-freier Umgebung öffnen.
- Sicherstellen, dass nach Ausschalten des Systems alle Sondenkomponenten die Bedingung der Temperaturklasse T3 erfüllen und alle Komponenten der Steuereinheit die Bedienung der Temperaturklasse T6 erfüllen.

2.4.4 Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ Ex „d“

Bei der Sonde und der Steuereinheit sind die Klemmen zum Anschluss der Betriebsspannung, der Versorgungskreise für Heizung und Magnetventile, sowie aller Signalstromkreise in Räumen in der Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ Ex „d“ eingebaut. Auch der auf 800 °C temperaturstabilisierte Sensor sitzt innerhalb der „Druckfesten Kapselung“ und stellt somit für die Umgebung keine Zündquelle dar.

Bei der Zündschutzart „Druckfeste Kapselung“ Ex „d“, beruht die Funktionsweise auf dem Einschluss einer im Gehäuseinneren eventuell auftretenden Explosion. Erreicht wird dieses durch eine explosionsdruckfeste Auslegung des Gehäuses zusammen mit zünddurchschlagsicheren Spalten an allen Gehäuseöffnungen, z.B. Gehäusedeckel und Leitungseinführungen. Des Weiteren wird die Oberflächentemperatur auch bei Auftreten eines zu erwartenden Fehlers unter der Zündtemperatur der umgebenden explosionsfähigen Atmosphäre begrenzt.

Die Gewindespalte zwischen Gehäuse und Deckel, sowie an den Gewindeanschlüssen sind zünddurchschlagsichere Spalte.

Eine Reparatur der zünddurchschlagsicheren Spalte ist nicht erlaubt.

Die Verbindungsflächen dürfen nicht lackiert oder pulverbeschichtet werden.

Es ist sicherzustellen, dass vor dem Öffnen und bei geöffnetem Deckel eines „Ex-d“-Raumes (z.B. bei Anschluss- oder Servicearbeiten) keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist.

Verschließen Sie alle ungenutzten Gehäuseöffnungen mit den entsprechenden Blindverschraubungen.

2.5 Installation

2.5.1 Hinweise zur Installation in explosionsgefährdeten Bereichen.

⚠ GEFAHR: Explosionsgefahr bei Installationsarbeiten

Durch Funkenbildung während der Installation, beispielsweise beim Anschließen von Kabeln oder Herunterfallen von Komponenten, besteht Explosionsgefahr.

- ▶ Installationsarbeiten nur in ex-freier Umgebung durchführen.

⚠ EX GEFAHR: Explosionsgefahr durch unsachgemäße Installationsarbeiten

Unsachgemäße Beurteilung des Aufstellungsortes sowie aller weiteren Installationsarbeiten im explosionsgefährdeten Bereich kann schwere Schäden für Mensch und Betrieb verursachen.

- ▶ Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung darf nur von sachkundigem Personal ausgeführt werden, das Kenntnisse über die Regeln und Vorschriften für explosionsgefährdete Bereiche hat, insbesondere:
 - Zündschutzzarten
 - Installationsregeln
 - Bereichseinteilung
- ▶ Anzuwendende Normen
- ▶ Lokale Arbeitssicherheitsbestimmungen

⚠ GEFAHR: Explosionsgefahr durch beschädigtes Sondenrohr

Eine kalte Sonde kann durch kondensiertes, korrosives Rauchgas beschädigt werden, wodurch die Sonde nicht mehr druckfest gekapst ist und zu Explosionen führen kann.

- ▶ Sonde muss in Betrieb sein, solange sie im Prozess ist.

⚠ VORSICHT: Verletzungsgefahr durch Herunterfallen des Geräts

Das Gerät ist schwer und kann beim Herunterfallen Verletzungen verursachen.

- ▶ Montagearbeiten am Gerät zu zweit durchführen.

⚠ WARNUNG: Gefahr der Beschädigung von zünddurchschlagsicheren Spalten

- ▶ Beschädigen Sie nicht die Oberflächen des zünddurchschlagsicheren Spaltes zwischen Gehäuse und Gehäusedeckel von Steuereinheit und Sonde, während Sie die Geräte öffnen oder verschließen.
- ▶ Falls eine der Oberflächen des zünddurchschlagsicheren Spaltes beschädigt ist, tauschen Sie Gehäuse und Gehäusedeckel aus.
- ▶ Bevor Sie den Gehäusedeckel auf dem Gehäuse montieren, schützen Sie die Oberflächen des zünddurchschlagsicheren Spaltes mit einer dünnen Schicht eines geeigneten Schutzfetts.

⚠ GEFAHR: Gefahr durch unzulässige Kabeleinführungen

Explosionsschutz gefährdet.

- ▶ Nur Kabeleinführungen verwenden, die für die geforderte Zündschutzart zugelassen sind.
- ▶ Bei der Auswahl bzw. beim Ersatz von Leitungseinführungen ist die Gewindeart und -größe zu beachten.

⚠ GEFAHR: Gefahr durch offene Bohrungen oder nicht benutzte Kabeleinführungen

Explosionsschutz gefährdet.

- ▶ Unbenutzte Kabeleinführungen immer mit dafür zugelassenen Verschlussstopfen verschließen.
- ▶ Bei der Auswahl bzw. beim Ersatz geeigneter Verschlussstopfen sind die Gewindeart und -größe zu beachten.

⚠ WARNUNG: Gefahr durch hohes Gewicht

Gefahr von Verletzungen und Sachschäden.

- ▶ Geeignetes Hebwerkzeug verwenden.
- ▶ Gegen Kippen sichern.

2.5.2 Transport

⚠ GEFAHR: Explosionsgefahr durch elektrostatische Aufladung

Durch Funkenbildung, die durch elektrostatische Aufladung, beispielsweise beim Transport oder beim Entpacken der Sonde und Elektronik entsteht, besteht Explosionsgefahr.

- ▶ Nur in ex-freier Umgebung transportieren und entpacken.

Das Gerät muss von mindestens zwei Personen angehoben und transportiert werden.

2.5.3 Lagerhinweise

SICK-Geräte sowie Ersatzteile müssen trocken gelagert werden mit ausreichend Belüftung. Farbdämpfe, Silikonsprays etc. müssen in der Lagerumgebung unbedingt vermieden werden.

⚠ GEFAHR: Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Sonde

Die Messsonde kann nach Einsatz im Prozess, abhängig von der Zusammensetzung des Gases im Messkanal, mit Stoffen kontaminiert sein, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen können.

- ▶ Die Messsonde vor der Lagerung dekontaminieren.
- ▶ Bei allen Arbeiten mit einer kontaminierten Messsonde die vor-schriftsmäßige Schutzkleidung tragen.
- ▶ Alle Komponenten des Messsystems mit leicht angefeuchteten Reinigungstüchern reinigen. Dafür ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Alle Komponenten für Lagerung bzw. Transport verpacken. Dafür vor-zugsweise die Originalverpackung verwenden.
- ▶ Alle Komponenten des Messsystems in einem trockenen, sauberen Raum lagern. Lagertemperatur für alle Komponenten -40 °C bis +80 °C.

2.5.4 Gegenflansch am Kanal montieren

⚠ GEFAHR: Heiße, explosive oder giftige Rauchgase

Bei Montagearbeiten am Gaskanal können je nach Anlagenbedin-gung heiße und/oder gesundheitsschädliche Gase austreten.

- ▶ Arbeiten am Gaskanal dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Kenntnisse sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können.
- ▶ Die Anlage wird bei Arbeiten am Gaskanal ausgeschaltet oder
- ▶ der Betreiber legt anhand einer Gefährdungsbeurteilung die benötigten Sicherheitsmaßnahmen fest, die bei Arbeiten bei eingeschal-ter Anlage beachtet werden müssen.

2.5.5 V-Schild ausrichten

⚠ EX WARNUNG: Explosionsgefahr durch Aufhebung der druckfesten Kapselung

Eine durch unvollständiges Lösen beim Filtertausch beschädigte Innensechskantschraube oder eine lockere Innensechskantschraube kann die druckfeste Kapselung durch Beschädigung des Zündschutzspaltes beschädigen und so zur Explosion führen.

- ▶ Innensechskantschraube vollständig lösen und vollständig festziehen.
- ▶ Beschädigte Innensechskantschrauben ersetzen.

⚠ WARNUNG:

Es ist darauf zu achten, dass der Filterkopf vollständig auf dem Gewinde aufgeschraubt ist (bis zum Anschlag). Von dieser Endposition darf der Filterkopf einmalig um max. 360 ° zurückgedreht werden, um den Filterkopf auszurichten.

Sollte der Filterkopf weiter als 360 ° abgeschaubt werden, kann der Explosionsschutz nicht mehr gewährleistet werden.

2.5.6 Sondenkabel verlegen

⚠️ WARNUNG: Explosionsgefahr durch elektrostatische Aufladung

- Durch statische Aufladung an den Leitungen kann es zur Explosion kommen.
- ▶ Leitungen vor elektrostatischer Aufladung schützen.
 - ▶ Leitungen im Ex-Bereich beispielsweise durch eine Kabeltrasse fest verlegen.

⚠️ WARNUNG: Explosionsgefahr

- Vor dem Öffnen des Elektronikgehäuses oder der Steuereinheit der Sonde muss das System spannungsfrei geschaltet werden und eine ex-freie Umgebung vorhanden sein.
- Vor dem Öffnen des Elektronikgehäuses oder der Steuereinheit der Sonde muss der Deckel durch den Gewindestift entsichert werden oder nach dem Verschließen wieder gesichert werden.
- Nach der Installation dürfen spannungsführende Teile nicht mehr zugänglich sein. Stellen Sie die Netzversorgung erst her, wenn alle Gehäuse sicher verschlossen sind, außer es wird gewährleistet, dass die Umgebung nicht explosionsgefährdet ist.

2.6 Elektroinstallation

2.6.1 Hinweise zur Elektroinstallation

⚠️ WARNUNG: Gefährdung der elektrischen Sicherheit durch nicht abgeschaltete Spannungsversorgung während Installations- und Wartungsarbeiten

- ▶ Stellen Sie vor Beginn der Tätigkeit am Gerät sicher, dass die Spannungsversorgung gemäß den gültigen Normen über einen Trennschalter/Leistungsschalter abgeschaltet werden kann.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Trennschalter gut zugänglich ist, sich in der Nähe des Systems befindet und deutlich gekennzeichnet ist (Ein-/Ausschalter).
- ▶ Wenn nach der Installation der Trennschalter beim Geräteanschluss nur schwer oder nicht zugänglich ist, ist eine zusätzliche Trennvorrichtung zwingend erforderlich.
- ▶ Die Spannungsversorgung darf nur von autorisiertem Personal unter Beachtung der gültigen Sicherheitsbestimmungen nach Abschluss der Tätigkeiten bzw. zu Prüfzwecken wieder aktiviert werden.

⚠️ WARNUNG: Gefährdung der elektrischen Sicherheit durch falsch bemessene Netzleitung

- Bei Installation einer Netzleitung kann es zu elektrischen Unfällen kommen, wenn die Spezifikationen nicht hinreichend beachtet werden sind.
- ▶ Beachten Sie bei Ersatz einer Netzleitung immer die genauen Spezifikationen in der Betriebsanleitung (Kapitel Technische Daten).

⚠️ WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Unfall

- Unsachgemäße Ausführung der elektrischen Arbeiten kann zu schweren elektrischen Unfällen führen.
- ▶ Elektrische Arbeiten am Gerät dürfen ausschließlich von Elektrikern durchgeführt werden, die mit den möglichen Gefahren vertraut sind.

⚠️ GEFAHR: Explosionsgefahr und Erlöschen der Ex-Zulassung für das Gerät, bei Verwendung von nicht für den Betrieb in explosiver Umgebung zugelassenen Leitungseinführungen und Verschlüssen

- Die Leitungseinführungen und Verschlüsse sind Teil des Ex-Schutzes und damit zulassungsbedürftig.
- ▶ Leitungseinführungen und Verschlüsse nicht durch andere Typen ersetzen, die nicht für den Betrieb in explosiver Umgebung zugelassen sind.
 - ▶ Maße der Leitungseinführungen beachten.

⚠️ GEFAHR: Explosionsgefahr durch ungeeignete Verschraubungen und Leitungen

- ▶ Nur geeignete Leitungen (nach gültiger Norm) mit passendem Außendurchmesser verwenden.
- ▶ Leitungen vor elektrostatischer Aufladung schützen.
- ▶ Nur Kableinführungen öffnen, die für die Kabelinstallation verwendet werden. Die Verschlüsse aufbewahren. Falls eine Kableinführung nachträglich wieder verschlossen werden muss, den ursprünglichen Verschluss wieder einbauen.

2.6.2 Zugang zu den Klemmen

⚠️ WARNUNG:

- Vor dem Entfernen von Gehäusedeckeln muss die Netzspannung vom System getrennt werden.
- Stellen Sie die Netzspannungsversorgung zum System erst wieder her, nachdem alle Gehäusedeckel verschlossen sind.
- Nach der Installation dürfen spannungsführende Teile nicht mehr zugänglich sein.

2.6.3 Signalkabel anschließen

⚠️ GEFAHR:

- Elektrische Entladungen können elektronische Bauteile zerstören und es besteht die Gefahr von Brand und Explosion.
- ▶ Vor dem Kontakt mit elektrischen Anschlüssen und internen Bauteilen: Den menschlichen Körper und das verwendete Werkzeug erden, um elektrostatische Ladungen abzuleiten.
 - ▶ Empfohlene Methode:
 - ▶ Falls der Schutzleiter angeschlossen ist: Ein blankes Metallteil des Gehäuses berühren.
 - ▶ Sonst: Eine andere blaue Metallfläche berühren, die mit dem Schutzleiter verbunden ist oder sicheren Kontakt zur Erde hat.
 - ▶ Mitgelieferte individuelle Informationen vorrangig beachten.

2.6.4 Verschließen des Gehäuses

⚠️ WARNUNG: Explosionsgefahr

- Es darf maximal ein Gewindeadapter pro Kabeleinführung verwendet werden.

2.7 Inbetriebnahme

- ▶ Beachten Sie bei Inbetriebnahme, Instandhaltung und Prüfung die Bestimmungen nach IEC/EN 60079-17.
- ▶ Das Gerät muss bei Installation und Instandhaltung komplett spannungsfrei sein. Erst nach kompletter Montage und Anschluss aller für den Betrieb erforderlichen Stromkreise darf Spannung angelegt werden. Dies gilt auch für alle Signal- und Digitalschnittstellen, die zum/aus dem Gerät geführt werden.

2.7.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

⚠️ GEFAHR: Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr durch ausströmendes heißes und giftiges Gas in Anlagen mit Überdruckbedingungen

- Bei Arbeiten am Gaskanal kann heißes Gas aus dem Prozessanschluss austreten. Dies kann zu Verbrennungen oder Gesundheitsschäden führen.

- ▶ Den Prozessanschluss immer dicht verschlossen halten und Dichtigkeitsprüfung durchführen.
- ▶ Auf heiße Oberflächen achten.
- ▶ Entsprechende Schutzausrüstung tragen.

⚠️ VORSICHT: Verletzung und Geräteschaden durch fehlerhafte oder nicht vorhandene Erdung

- Es muss gewährleistet sein, dass während Installations- und Wartungsarbeiten die Schutzerdung zum Gerät bzw. den Leitungen gemäß den geltenden Normen hergestellt ist.

2.8 Instandhaltung

2.8.1 Sicherheitshinweise zu Wartungsarbeiten

GEFÄHR: Explosionsgefahr durch beschädigtes Sondenrohr

Eine kalte Sonde kann durch kondensiertes, korrosives Rauchgas beschädigt werden, wodurch die Sonde nicht mehr druckfest gekapst ist und zu Explosionen führen kann.

- Sonde muss in Betrieb sein, solange sie im Prozess ist

GEFÄHR: Explosionsgefahr durch heiße Oberfläche

Die Sonde kann durch den Prozess aufgeheizt werden. Beim Herausziehen aus dem Prozess kann die Temperatur der Sonde höher als die für die Umgebung zertifizierte Oberflächentemperatur (siehe Ex-Kennzeichnung) sein und zu einer Explosion führen.

- Die heiße Sonde nur bei ex-freier Umgebung aus dem Kanal ziehen.

WARNUNG: Heiße Oberfläche

Die Sonde wird durch den Prozess aufgeheizt und kann beim und nach dem Herausziehen aus dem Kanal Verbrennungen verursachen.

- Geeignete Schutzkleidung tragen.
- Arbeiten an der Sonde nach dem Abkühlen durchführen.

GEFÄHR: Gefährdung durch elektrische Spannung

Bei Arbeiten am Gerät mit eingeschalteter Spannungsversorgung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens.

- Wartungsarbeiten nur an spannungsfreiem Gerät durchführen.
- Die Spannungsversorgung darf nur vom ausführenden Personal unter Beachtung der gültigen Sicherheitsbestimmungen nach Abschluss der Tätigkeiten bzw. zu Prüfzwecken wieder aktiviert werden.

WARNUNG: Gefahr der Verätzung/Vergiftung durch ätzende/giftige Reststoffe an messgasberührenden Komponenten

Nach der Außerbetriebsnahme bzw. Demontage des Geräts vom Messkanal können Rückstände des Prozessgases an messgasberührenden Komponenten (z.B. Gasfilter, gasführende Leitungen etc.) haften. Abhängig von der Gasmischung im Kanal können diese Rückstände geruchlos oder unsichtbar sein. Ohne Schutzkleidung kann eine Berührung solcher kontaminierten Komponenten zu schweren Verätzungen oder Vergiftungen führen.

- Bei Arbeiten geeignete Schutzmaßnahmen treffen (z.B. durch das Tragen von Gesichtsschutz, Schutzhandschuhen oder säurefester Kleidung).
- Bei Berührung mit der Haut oder den Augen die betroffene Partie sofort mit klarem Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.
- Alle kontaminierten Komponenten nach der Demontage vorschriftsmäßig dekontaminieren.

2.8.2 Hinweise beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

GEFÄHR: Explosionsgefahr bei Verwendung von Ersatz- und Verschleißteilen, die nicht im Ex-Bereich zugelassen sind

Alle Ersatz- und Verschleißteile für das In-situ-Gasmessgerät sind von SICK für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geprüft. Mit Verwendung von anderen Ersatz- und Verschleißteilen erlischt der Anspruch gegenüber SICK, da der Zündschutz nicht gewährleistet werden kann.

- Ausschließlich Original-Ersatz- und Verschleißteile von SICK verwenden.

GEFÄHR: Explosionsgefahr durch Restspannung und heiße Oberflächen im Gerät

Bei Installations- und Wartungsarbeiten am Gerät besteht Explosionsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebung bei Arbeiten am Gerät ex-frei ist.
- Nach dem Abschalten der Netzversorgung mindestens 1 Stunde vor dem Öffnen des Gehäuses warten.

2.8.3 Austauschen des Filterkopfes, einer Messsonde, der O₂-Messzelle

WARNUNG: Explosionsgefahr durch Aufhebung der druckfesten Kapselung

Eine durch unvollständiges Lösen beim Filtertausch beschädigte Innensechskantschraube oder eine lockere Innensechskantschraube kann die druckfeste Kapselung durch Beschädigung des Zündschutzspaltes beschädigen und so zur Explosion führen.

- Innensechskantschraube vollständig lösen und vollständig festziehen.
- Beschädigte Innensechskantschraube ersetzen.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen, die sich im Prozessgas befinden

Die Temperatur des Sondenfilterkopfes und aller im Prozessgas befindlichen Teile beträgt während des Betriebes 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Direktes Berühren der heißen Teile zur Demontage oder Wartung führt zu schweren Verbrennungen.

- Für den Ausbau der Sonde Wärmeschutzhandschuhe verwenden.
- Vor dem Ausbau der Sonde immer die Versorgungsspannung der Elektronik abschalten.
- Die Sonde nach dem Ausbau an einem sicheren, geschützten Ort lagern und warten, bis sich die Temperatur der Sonde auf Umgebungstemperatur abgekühlt hat.

2.9 Außerbetriebnahme

GEFÄHR: Explosionsgefahr durch Restspannungen und heiße Oberflächen im Gerät

Nach Abschalten des Geräts besteht Explosionsgefahr durch die Restspannung und heiße Oberflächen.

- Nach dem Abschalten der Netzversorgung mindestens 1 Stunde vor dem Öffnen des Gehäuses warten.

GEFÄHR: Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Messsonde

Die Messsonde kann, abhängig von der Zusammensetzung des Gases im Messkanal, mit Stoffen kontaminiert sein, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen können.

- Bei allen Arbeiten mit einer kontaminierten Messsonde die vorschriftsmäßige Schutzkleidung tragen.
- Die Messsonde vor der Lagerung dekontaminiieren.

WARNUNG: Gefahr für die Gesundheit durch Kontakt mit heißen und/oder aggressiven Messgasen

Es kann bei Arbeiten am offenen Messkanal zu Kontakt mit gesundheitsschädlichen Messgasen kommen.

- Bei allen Arbeiten am Gerät die im Betrieb geltenden Vorschriften bezüglich der Schutzausrüstung beachten.
- Bei Überdruck im Kanal niemals ohne entsprechende Schutzvorkehrungen die Sonde aus dem Kanal entfernen.

3 Sicherheitshinweise für ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Grundlegende Sicherheitshinweise

3.1.1 Arbeiten am Gerät

GEFAHR: Explosionsgefahr

Bei Arbeiten am Gerät besteht Explosionsgefahr.

- Sicherstellen, dass bei Arbeiten am Gerät keine explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist.

GEFAHR: Explosionsgefahr durch zündfähiges Gemisch in den Bau-teilen

Werden Filter und Deckel der Sondenanschlusseinheit nach Arbeiten am Gerät nicht vollständig geschlossen, können Funken nach außen gelangen und zur Explosion führen.

- Filter und Deckel der Sondenanschlusseinheit müssen nach Arbeiten am Gerät vollständig geschlossen werden.

GEFAHR: Gefährdung der Systemsicherheit durch Arbeiten am Gerät, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind

Wenn Arbeiten am Gerät ausgeführt werden, die nicht in dieser Betriebsanleitung oder den dazugehörigen Dokumenten beschrieben sind, kann dies zu einem unsicheren Betrieb des Messsystems führen und dadurch die Anlagensicherheit gefährden.

- Am Gerät nur die Arbeiten ausführen, die in dieser Betriebsanleitung, bzw. den dazugehörigen Dokumenten beschrieben sind.

GEFAHR: Explosionsgefahr durch unsachgemäße Ausführung der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten

Unsachgemäße Ausführung von Arbeiten im explosionsgefährdeten Bereich kann schwere Schäden für Menschen und Betrieb verursachen. Beim Öffnen des Gehäuses das austretende Gas nicht einatmen.

- Instandhaltungs- und Inbetriebnahmetätigkeiten sowie Prüfungen dürfen nur von erfahrenem / geschultem Personal ausgeführt werden, das Kenntnisse über die Regeln und Vorschriften für explosionsgefährdete Bereiche hat, insbesondere:
 - Zündschutzzarten
 - Installationsregeln
 - Bereichseinteilung

3.1.2 Ausströmende Gase

GEFAHR: Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr durch ausströmendes heißes und giftiges Gas in Anlagen mit Überdruckbedingungen

Bei Anlagen mit Überdruck kann heißes und giftiges Gas aus dem Prozessanschluss austreten. Dies kann zu Verbrennungen oder Gesundheitsschäden führen.

- Den Prozessanschluss immer dicht verschlossen halten.
- Auf heiße Oberflächen achten.
- Entsprechende Schutzausrüstung tragen.

3.1.3 Potentialausgleich

VORSICHT: Explosionsgefahr durch fehlerhafte oder nicht vorhandene Erdung

Durch nicht korrekt angeschlossenen Potentialausgleich können Ladungen entstehen, die in einer Ex-Atmosphäre zu Explosionen führen können.

- Potentialausgleich an allen vorgesehenen Punkten der Gerätekomponenten anschließen.
- Bei allen in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten am Gerät darauf achten, dass der Potentialausgleich angeschlossen ist.

3.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

3.2.1 Zweck des Gerätes

Der Analysator ist ein stationäres Sauerstoff-Messgerät und dient zur kontinuierlichen Messung von Sauerstoff als Emissions- oder Prozessüberwachung im industriellen Bereich. Das Gerät misst kontinuierlich direkt im Gaskanal (in-situ).

3.2.2 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

- Die ZIRKOR200 Ex-D Messsonde entspricht der ATEX-Kategorie (nach ATEX 2014/34/EU):
 - II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
- Die ZIRKOR200 Ex-D Messsonde erfüllt folgende IECEx-Qualifizierung: Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db

- Lage ex-relevanter Baugruppen.
- Am und im Gerät keine Bauteile entfernen, hinzufügen oder verändern, sofern dies nicht in offiziellen Informationen des Herstellers beschrieben und spezifiziert ist. Andernfalls erlischt die Zulassung des Geräts für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Die Wartungsintervalle einhalten.

Besondere Bedingungen:

Die Angabe der Temperaturklasse T3 gilt für einen Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +55 °C.

- Die Heizspannung der Sonde muss durch eine von der Regelung unabhängige und für diesen Zweck bescheinigte Überwachungseinrichtung bei Erreichen einer Grenztemperatur 810 °C abgeschaltet werden. Diese Aufgabe wird durch die Heizungsüberwachung übernommen.
- Die Messsonde mit dem zugehörigen Schutzrohr darf nur in Rauchgasen verwendet werden, deren Zusammensetzung hinsichtlich ihrer Korrosionswirkung auf die verwendeten Materialien unkritisch ist. Wenn dies nicht sichergestellt werden kann, müssen regelmäßig wiederkehrende Kontrollen in hinreichend kurzen Zeitabständen durchgeführt werden.
- Die Rauchgastemperatur darf an der Sonde 600 °C nicht überschreiten.

3.3 Produktbeschreibung

3.3.1 Anwendungsbereich

Das Sauerstoffmesssystem ZIRKOR200 Ex-D ist geeignet für die Messung von Sauerstoff (O_2) in Rauchgasen.

3.3.2 Gefahrenquellen

WARNUNG: Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen, die sich im Prozessgas befinden

Die Temperatur des Sondenfilterkopfes und aller im Prozessgas befindlichen Teile beträgt während des Betriebs 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Direktes Berühren der heißen Teile zur Demontage oder Wartung führt zu schweren Verbrennungen.

- Für den Ausbau der Sonde Wärmeschutzhandschuhe verwenden.
- Vor dem Ausbau der Sonde, immer die Versorgungsspannung der Elektronik abschalten.
- Die Sonde nach dem Ausbau an einem sicheren, geschützten Ort lagern und warten, bis sich die Temperatur der Sonde auf Umgebungstemperatur abgekühlt hat.

3.3.3 ATEX / IECEx Zertifizierung

Die Steuereinheit des ZIRKOR200 Ex-D Sauerstoffmesssystems ist nicht Ex zertifiziert und muss im sicheren Bereich installiert werden. Die Sonde darf in Zone 21-Umgebungen (zertifiziert II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db) installiert werden.

WARNUNG:

Im Betriebszustand dürfen die Deckel der Sondenanschlusseinheit, sowie der Steuereinheit nicht geöffnet werden. Vor dem Öffnen ist sicherzustellen, dass nach Ausschalten des Systems alle Sondenkomponenten die Bedingung der Oberflächentemperatur T133 °C/T141 °C erfüllen. Die Mindestwartezzeit nach dem Ausschalten beträgt 1 Stunde. Arbeiten an der Sonde können auch im Betriebszustand erfolgen, wenn die Umgebungsbedingungen als nicht explosionsgefährdet eingestuft werden können.

3.4 Installation

3.4.1 Hinweise zur Installation in explosionsgefährdeten Bereichen.

GEFAHR: Explosionsgefahr bei Installationsarbeiten

Durch Funkenbildung während der Installation, beispielsweise beim Anschließen von Kabeln oder Herunterfallen von Komponenten, besteht Explosionsgefahr.

- Installationsarbeiten nur in ex-freier Umgebung durchführen.

GEFAHR: Explosionsgefahr durch unsachgemäße Installationsarbeiten

Unsachgemäße Beurteilung des Aufstellungsortes sowie aller weiteren Installationsarbeiten im explosionsgefährdeten Bereich kann schwere Schäden für Mensch und Betrieb verursachen.

- Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung darf nur von sachkundigem Personal ausgeführt werden, das Kenntnisse über die Regeln und Vorschriften für explosionsgefährdete Bereiche hat, insbesondere:
 - Zündschutzzarten
 - Installationsregeln
 - Bereichseinteilung
 - Anzuwendende Normen
 - Lokale Arbeitssicherheitsbestimmungen

GEFAHR: Explosionsgefahr durch beschädigtes Sondenrohr

Eine kalte Sonde kann durch kondensiertes, korrosives Rauchgas beschädigt werden, wodurch die Sonde nicht mehr druckfest gekappt ist und zu Explosionen führen kann.

- Sonde muss in Betrieb sein, solange sie im Prozess ist.

- ⚠ VORSICHT: Verletzungsgefahr durch Herunterfallen des Geräts**
Das Gerät ist schwer und kann beim Herunterfallen Verletzungen verursachen.
► Montagearbeiten am Gerät zu zweit durchführen.

3.4.2 Transport

- ⚠ GEFAHR: Explosionsgefahr durch elektrostatische Aufladung**
Durch Funkenbildung, die durch elektrostatische Aufladung beispielsweise beim Transport oder beim Entpacken der Sonde und Elektronik entsteht, besteht Explosionsgefahr.
► Nur in ex-freier Umgebung transportieren und entpacken.

Das Gerät muss von mindestens zwei Personen angehoben und transportiert werden.

3.4.3 Lagerhinweise

SICK-Geräte sowie Ersatzteile müssen trocken gelagert werden mit ausreichend Belüftung. Farbdämpfe, Silikonsprays etc. müssen in der Lagerumgebung unbedingt vermieden werden.

- ⚠ GEFAHR: Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Sonde**
Die Messsonde kann nach Einsatz im Prozess, abhängig von der Zusammensetzung des Gases im Messkanal, mit Stoffen kontaminiert sein, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen können.
► Die Messsonde vor der Lagerung dekontaminieren.
► Bei allen Arbeiten mit einer kontaminierten Messsonde die vorschriftsmäßige Schutzkleidung tragen.
► Alle Komponenten des Messsystems mit leicht angefeuchteten Reinigungstüchern reinigen. Dafür ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
► Alle Komponenten für Lagerung bzw. Transport verpacken. Dafür vorzugsweise die Originalverpackung verwenden.
► Alle Komponenten des Messsystems in einem trockenen, sauberen Raum lagern. Lagertemperatur für alle Komponenten -40 °C bis +80 °C.

3.4.4 Gegenflansch am Kanal montieren

- ⚠ GEFAHR: Heiße, explosive oder giftige Rauchgase**
Bei Montagearbeiten am Gaskanal können je nach Anlagenbedingung heiße und/oder gesundheitsschädliche Gase austreten.
► Arbeiten am Gaskanal dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und Kenntnis sowie Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können.
► Die Anlage wird bei Arbeiten am Gaskanal ausgeschaltet oder
► der Betreiber legt anhand einer Gefährdungsbeurteilung die benötigten Sicherheitsmaßnahmen fest, die bei Arbeiten bei eingeschalteter Anlage beachtet werden müssen.

3.4.5 Sondenkabel und Schläuche verlegen

- ⚠ WARNUNG: Explosionsgefahr durch elektrostatische Aufladung**
Durch statische Aufladung an den Leitungen kann es zur Explosion kommen.
► Leitungen vor elektrostatischer Aufladung schützen.
► Leitungen im Ex-Bereich beispielsweise durch eine Kabeltrasse fest verlegen.

- ⚠ WARNUNG: Explosionsgefahr**
• Vor dem Entfernen der Klemmabdeckung muss die Netzspannung vom System getrennt werden. Stellen Sie die Netzversorgung zum System erst nach Anbringen der Klemmenabdeckung wieder her.
• Nach der Installation dürfen spannungsführende Teile nicht mehr zugänglich sein.

3.5 Elektroinstallation

3.5.1 Hinweise zur Elektroinstallation

- ⚠ WARNUNG: Gefährdung der elektrischen Sicherheit durch nicht abgeschaltete Spannungsversorgung während Installations- und Wartungsarbeiten**

- Stellen Sie vor Beginn der Tätigkeit am Gerät sicher, dass die Spannungsversorgung gemäß den gültigen Normen über einen Trennschalter/Leistungsschalter abgeschaltet werden kann.
- Achten Sie darauf, dass der Trennschalter gut zugänglich ist, sich in der Nähe des Systems befindet und deutlich gekennzeichnet ist (Ein-/Ausschalter).
- Wenn nach der Installation der Trennschalter beim Geräteanschluss nur schwer oder nicht zugänglich ist, ist eine zusätzliche Trennvorrichtung zwingend erforderlich.
- Die Spannungsversorgung darf nur von autorisiertem Personal unter Beachtung der gültigen Sicherheitsbestimmungen nach Abschluss der Tätigkeiten bzw. zu Prüfzwecken wieder aktiviert werden.

- ⚠ WARNUNG: Gefährdung der elektrischen Sicherheit durch falsch bemessene Netzeleitung**

- Bei Installation einer Netzeleitung kann es zu elektrischen Unfällen kommen, wenn die Spezifikationen nicht hinreichend beachtet werden sind.
- Beachten Sie bei Ersatz einer Netzeleitung immer die genauen Spezifikationen in der Betriebsanleitung (Kapitel Technische Daten).

- ⚠ WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Unfall**

- Unsachgemäße Ausführung der elektrischen Arbeiten kann zu schweren elektrischen Unfällen führen.
- Elektrische Arbeiten am Gerät dürfen ausschließlich von Elektrikern durchgeführt werden, die mit den möglichen Gefahren vertraut sind.

- ⚠ GEFAHR: Explosionsgefahr und Erlöschen der Ex-Zulassung für das Gerät, bei Verwendung von nicht für den Betrieb in explosiver Umgebung zugelassenen Leitungseinführungen und Verschlüssen an der Sondenanschlusseinheit**

- Die Leitungseinführungen und Verschlüsse sind Teil des Ex-Schutzes und damit zulassungsbedürftig.
- Leitungseinführungen und Verschlüsse nicht durch andere Typen ersetzen, die nicht für den Betrieb in explosiver Umgebung zugelassen sind.
 - Maße der Leitungseinführungen beachten.

- ⚠ EX GEFAHR: Explosionsgefahr durch ungeeignete Verschraubungen und Leitungen an der Sondenanschlusseinheit**

- Nur geeignete Leitungen (nach gültiger Norm) mit passendem Außendurchmesser verwenden.
- Leitungen vor elektrostatischer Aufladung schützen.
- Leitungen im Ex-Bereich beispielsweise durch eine Kabeltrasse fest verlegen.
- Nur Kableinführungen öffnen, die für die Kabelinstallation verwendet werden. Die Verschlüsse aufzubewahren. Falls eine Kableinführung nachträglich wieder verschlossen werden muss, den ursprünglichen Verschluss wieder einbauen.

3.5.2 Zugang zu den Klemmen

- ⚠ WARNUNG:**

- Vor dem Entfernen von Gehäusedeckeln muss die Netzspannung vom System getrennt werden.
Stellen Sie die Netzspannungsversorgung zum System erst wieder her, nachdem alle Gehäusedeckel verschlossen sind.
Nach der Installation dürfen spannungsführende Teile nicht mehr zugänglich sein.

3.5.3 Elektrische Anschlüsse an der Sondenanschlusseinheit

- ⚠ GEFAHR: Explosionsgefahr durch beschädigte Dichtungen**

- Beschädigte Dichtungen am Gehäusedeckel können dazu führen, dass explosionsfähige Luft in das Gehäuse eindringt und zur Explosion führt.
- Dichtungen auf Beschädigungen prüfen und ggf. ersetzen.

3.6 Inbetriebnahme

- Beachten Sie bei Inbetriebnahme, Instandhaltung und Prüfung die Bestimmungen nach IEC/EN 60079-17.
- Das Gerät muss bei Installation und Instandhaltung komplett spannungsfrei sein. Erst nach kompletter Montage und Anschluss aller für den Betrieb erforderlichen Stromkreise darf Spannung angelegt werden. Dies gilt auch für alle Signal- und Digitalschnittstellen, die zum/aus dem Gerät geführt werden.
- Stimmen Seriennummer der Sonde mit Seriennummer der Steuereinheit überein? Falls nicht richtig zugeordnet, siehe „1-Punktjustierung (manuell)“ und „2-Punktjustierung (manuell)“ in der Betriebsanleitung.
- Stimmen Netzspannung mit den Typenschild-Angaben überein? Wenn nicht, SICK kontaktieren.
- Sind die elektrischen Anschlüsse korrekt ausgeführt?

- Stimmt die Zuordnung der pneumatischen Anschlüsse und sind die Anschlüsse gasdicht?
- Vergewissern Sie sich, dass keine Leckagen an der Sonde auftreten - ist der Gegenflansch gasdicht an den Gaskanal verschweißt, sind die Flansch-Bolzen ausreichend festgezogen? Wurden Flanschdichtungen verwendet?
- Entsprechen die Bedingungen vor Ort den Spezifikationen in den Datenblättern?

3.6.1 Sicherheitshinweise zur Inbetriebnahme

GEFAHR: Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr durch ausströmendes heißes und giftiges Gas in Anlagen mit Überdruckbedingungen

Bei Arbeiten am Gaskanal kann heißes Gas aus dem Prozessanschluss austreten. Dies kann zu Verbrennungen oder Gesundheitsschäden führen.

- Den Prozessanschluss immer dicht verschlossen halten und Dichtigkeitsprüfung durchführen.
- Auf heiße Oberflächen achten.
- Entsprechende Schutzausrüstung tragen.

VORSICHT: Verletzung und Geräteschaden durch fehlerhafte oder nicht vorhandene Erdung

Es muss gewährleistet sein, dass während Installations- und Wartungsarbeiten die Schutzerdung zum Gerät bzw. den Leitungen gemäß den geltenden Normen hergestellt ist.

3.7 Instandhaltung

3.7.1 Sicherheitshinweise zu Wartungsarbeiten

GEFAHR: Explosionsgefahr durch beschädigtes Sondenrohr

Eine kalte Sonde kann durch kondensiertes, korrosives Rauchgas beschädigt werden, wodurch die Sonde nicht mehr druckfest gekapselt ist und zu Explosionen führen kann.

- Sonde muss in Betrieb sein, solange sie im Prozess ist.

GEFAHR: Explosionsgefahr durch heiße Oberfläche

Die Sonde kann durch den Prozess aufgeheizt werden. Beim Herausziehen aus dem Prozess kann die Temperatur der Sonde höher als die für die Umgebung zertifizierte Oberflächentemperatur (siehe Ex-Kennzeichnung) sein und zu einer Explosion führen.

- Die heiße Sonde nur bei Ex-freier Umgebung aus dem Kanal ziehen.

WARNUNG: Heiße Oberfläche

Die Sonde wird durch den Prozess aufgeheizt und kann beim und nach dem Herausziehen aus dem Kanal Verbrennungen verursachen.

- Geeignete Schutzkleidung tragen.
- Arbeiten an der Sonde nach dem Abkühlen durchführen.

GEFAHR: Gefährdung durch elektrische Spannung

Bei Arbeiten am Gerät mit eingeschalteter Spannungsversorgung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

- Wartungsarbeiten nur an spannungsfreiem Gerät durchführen.
- Die Spannungsversorgung darf nur vom ausführenden Personal unter Beachtung der gültigen Sicherheitsbestimmungen nach Abschluss der Tätigkeiten bzw. zu Prüfzwecken wieder aktiviert werden.

WARNUNG: Gefahr der Verätzung/Vergiftung durch ätzende/giftige Reststoffe an messgasberührenden Komponenten

Nach der Außerbetriebnahme bzw. Demontage des Geräts vom Messkanal können Rückstände des Prozessgases an messgasberührenden Komponenten (z.B. Gasfilter, gasführende Leitungen etc.) haften. Abhängig von der Gasmischung im Kanal können diese Rückstände geruchlos oder unsichtbar sein. Ohne Schutzkleidung kann eine Berührung solcher kontaminierten Komponenten zu schweren Verätzungen oder Vergiftungen führen.

- Bei Arbeiten geeignete Schutzmaßnahmen treffen (z.B. durch das Tragen von Gesichtsschutz, Schutzhandschuhen oder säurefester Kleidung).
- Bei Berührung mit der Haut oder den Augen die betroffene Partie sofort mit klarem Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.
- Alle kontaminierten Komponenten nach der Demontage vorschriftsmäßig dekontaminieren.

3.7.2 Hinweise beim Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

GEFAHR: Explosionsgefahr bei Verwendung von Ersatz- und Verschleißteilen, die nicht im Ex-Bereich zugelassen sind

Alle Ersatz- und Verschleißteile für das In-situ-Gasmessgerät sind von SICK für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geprüft. Mit Verwendung von anderen Ersatz- und Verschleißteilen erlischt der Anspruch gegenüber SICK, da der Zündschutz nicht gewährleistet werden kann.

- Ausschließlich Original-Ersatz- und Verschleißteile von SICK verwenden.

GEFAHR: Explosionsgefahr durch Restspannung und heiße Oberflächen im Gerät

Bei Installations- und Wartungsarbeiten am Gerät besteht Explosionsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsumgebung bei Arbeiten am Gerät ex-frei ist.

3.7.3 Austauschen des Filterkopfes, einer Messsonde, der O₂-Messzelle, des Messsonden-Innenteils

WARNUNG: Explosionsgefahr durch Aufhebung der druckfesten Kapselung

Eine durch unvollständiges Lösen beim Filtertausch beschädigte Innensechskantschraube oder eine lockere Innensechskantschraube kann die druckfeste Kapselung durch Beschädigung des Zündschutzspaltes beschädigen und so zur Explosion führen.

- Innensechskantschraube vollständig lösen und vollständig festziehen.
- Beschädigte Innensechskantschraube ersetzen.

WARNUNG: Verbrennungsgefahr an heißen Bauteilen, die sich im Prozessgas befinden

Die Temperatur des Sondenfilterkopfes und aller im Prozessgas befindlichen Teile beträgt während des Betriebes 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Direktes Berühren der heißen Teile zur Demontage oder Wartung führt zu schweren Verbrennungen.

- Für den Ausbau der Sonde Wärmeschutzhandschuhe verwenden.
- Vor dem Ausbau der Sonde, immer die Versorgungsspannung der Elektronik abschalten.
- Die Sonde nach dem Ausbau an einem sicheren, geschützten Ort lagern und warten, bis sich die Temperatur der Sonde auf Umgebungstemperatur abgekühlt hat.

3.8 Außerbetriebnahme

GEFAHR: Explosionsgefahr durch Restspannungen und heiße Oberflächen im Gerät

Nach Abschalten des Geräts besteht Explosionsgefahr durch die Restspannung und heiße Oberflächen.

- Nach dem Abschalten der Netzversorgung mindestens 1 Stunde vor dem Öffnen des Gehäuses warten.

GEFAHR: Gesundheitsgefahr durch kontaminierte Messsonde

Die Messsonde kann, abhängig von der Zusammensetzung des Gases im Messkanal, mit Stoffen kontaminiert sein, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen können.

- Bei allen Arbeiten mit einer kontaminierten Messsonde die vorschriftsmäßige Schutzkleidung tragen.
- Die Messsonde vor der Lagerung dekontaminiieren.

WARNUNG: Gefahr für die Gesundheit durch Kontakt mit heißen und/oder aggressiven Messgasen

Es kann bei Arbeiten am offenen Messkanal zu Kontakt mit gesundheitsschädlichen Messgasen kommen.

- Bei allen Arbeiten am Gerät die im Betrieb geltenden Vorschriften bezüglich der Schutzausrüstung beachten.
- Bei Überdruck im Kanal niemals ohne entsprechende Schutzvorkehrungen die Sonde aus dem Kanal entfernen.

1 За този документ

- Този документ важи за следните уреди на Division Analyzers от SICK: ZIRKOR200 Ex-G и ZIRKOR200 Ex-D.
- Вземете приложената ATEX-директива от декларацията за съответствие на съответния уред.
- Този документ съдържа резюме на информациите за безопасност и предупредителните указания за съответния уред.
- Ако не разбираете дадено указание за безопасност: Вземете под внимание съответната глава на инструкцията за експлоатация на съответния уред.
- Пуснете в действие Вашия уред само, ако сте прочели този документ.

! УКАЗАНИЕ:

- Този документ е валиден само заедно с инструкцията за експлоатация на съответния уред.
- Вие трябва да сте прочели и разбрали инструкцията за експлоатация.

- Съблюдавайте всички указания за безопасност и допълнителни информации от инструкцията за експлоатация на съответния уред.
- Ако не разбираете някоя от информациите: Не пускайте уреда в действие и се обрнете към службата за обслужване на клиенти на SICK.
- Дръжте този документ заедно с инструкцията за експлоатация в готовност за справка и предавайте на нов собственик.

2 Указания за безопасност за ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Основни указания за безопасност

2.1.1 Работи по уреда

! ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия

При работа по уреда съществува опасност от експлозия.

- Уверете се, че при работа по уреда не е налична експлозивна атмосфера.

! ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия

Ако филърът, капакът на управляващото устройство и капакът на модула за свързване на сонди не се затворят напълно след работа по уреда, могат да излязат искри навън и да се доведе до взрив.

- Филърът, капакът на управляващото устройство и капакът на модула за свързване на сонди трябва да се затворят напълно след работа по уреда.

! ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия чрез пропускане на искри

Повредени, свързани със защитата от запалване резби могат чрез пропускане на искри да доведат до експлозия.

- Повредени, свързани със защитата от запалване резби трябва да се сменят. Не се допуска ремонт.

! ОПАСНОСТ: Застрашаване на сигурността на системата чрез извършване на работи по уреда, които не са описани в инструкцията за експлоатация

Ако се извършват работи по уреда, които не са описани в тази инструкция за експлоатация или принадлежащата към него документация, това може да доведе до несигурна работа на системата за измерване и с това да се застраши сигурността на съоръжението.

- Извършвате само тези работи по уреда, които са описани в тази инструкция за експлоатация, сътв. принадлежащата към него документация.

! ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия чрез неправилно извършване на работите описани в тази инструкция за експлоатация

Неправилното изпълнение на работи в застрашена от експлозия зона може да причини сериозни щети на хората и експлоатационния процес. Да не се вдишва изтичашия газ при отваряне на корпуса.

- Поддръжката и пускане в действие, както и проверки трябва да се извършват само от опитен/обучен персонал, който е запознат с правилата и разпоредбите за застрашени от експлозия зони, най-вече с:
 - Видове защита от запалване
 - Правила за инсталiranе
 - Разделяне на зони

2.1.2 Изтичащи газове

! ОПАСНОСТ: Опасност от изгаряния и отравяния от изтичане на горещ и токсичен газ в системи със свръхналягане

В системи със свръхналягане горещ и токсичен газ може да изтече от връзката към процеса. Това може да причини изгаряне или увреждане на здравето.

- Винаги дръжте връзката към процеса пътно затворена.
- Внимавайте за горещи повърхности.
- Носете съответно защитно оборудване.

2.1.3 Изравняване на потенциалите

! ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия поради дефектно или неналично заземяване

Неправилно свързаното изравняване на потенциалите може да доведе до заряди, които могат да доведат до експлозии във взрывобоен атмосфера.

- Свържете изравняването на потенциалите във всички определени точки на компонентите на устройството.
- При извършване на каквато и да е работа по устройството, описана в настоящата инструкция за експлоатация, уверете се, че е свързано изравняването на потенциалите.
- Уверете се, че има заземяване чрез захранването с напрежение.
- Извършвайте редовна проверка на връзките за заземяване за коректност.

2.2 Използване по предназначение

2.2.1 Цел на уреда

Анализаторът е стационарен уред за измерване на кислород и служи за непрекъснато измерване на кислорода при контрол на емисите и технологичен контрол в промишлен сектор. Уредът измерва непрекъснато директно в газопровода (*in-situ*).

2.2.2 Експлоатация в застрашени от експлозия зони

ZIRKOR200 Ex-G е подходящ за използване в опасни за експлозия на газ зони на газови групи IIA, IIB и IIC съгласно ATEX (EN60079-10) и съгласно IECEx (IEC60079-10) и съответства на категория 2G и EPL Gb за използване в зона 1.

Управляващото устройство е класифициран в температурен клас T6, а сондата в температурен клас T3.

Управляващо устройство Z200EXG-y1***** (y = 1, 2)

Управляващо устройство като част от цялостна система

Z200EXG-y0***** (y = 1, 2)

- ATEX
- Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
- IECEx
- Ex db IIC T6 Gb
- Специални условия за използване за указане в EC сертификата за изследване на типа:

Аксесоарите, използвани за входове за кабели и проводници и затварящи елементи за неизползвани резбови отвори за входове за кабели и проводници, трябва да бъдат сертифицирани в съответствие с IEC 60079-0 и IEC 60079-1.

Не се разрешава ремонт на защищаващите от запалване междуни на корпуса.

Сонда Z200EXG-y2***** (y = 1, 2)

Сонда като част от цялостна система

Z200EXG-y0***** (y = 1, 2)

- ATEX
- Ex II 2G Ex db IIC T3 Gb
- IECEx
- Ex db IIC T3 Gb
- Специални условия за безопасна употреба:
 - Спецификацията на температурен клас T3 се отнася за температура на околната среда от -20 ° C до +55 ° C.
 - Нагревателното напрежение на сондите трябва да се изключи от контролно устройство, което е независимо от регулирането и сертифицирано за тази цел, когато се достигне гранична температура от 890 ° C при температура на околната среда до 40 ° C и когато се достигне гранична температура от 845 ° C при температура на околната среда до 55 ° C.
 - Предупреждението за отваряне на корпуса и инструкциите на производителя трябва да се спазват стриктно.
 - Сондата за измерване на кислород със съответната защитна тръба със съоръжения за отвеждане на димни газове може да се използва само при димните газове, чийто състав не е критичен по отношение на корозионния им ефект върху използвани материали. Ако това не може да се гарантира, трябва да се извършват редовни проверки на достатъчно кратки интервали.
 - Температурата на димните газове при сондата не трябва да надвишава 500 ° C. Възможни са по-високи технологични температури, ако подходящо отвеждане на димните газове с охлаждане гарантира, че димният газ, при достигне до измервателната сонда, не може да надвишава границата от 500 ° C при всички условия на процеса.

Пневматичен агрегат Z200EXG

- Специални условия за безопасна употреба:

- В застрашената от експлозия зона повърхността трябва да се почиства само с влажна кърпа.

Опционален електрически пневматичен клапан Z200EXG

- ATEX
 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEx
Ex eb mb IIC T4 Gb

Не отстранявайте, добавяйте или променяйте конструктивни части на и в уреда, ако това не е описано и специфицирано в официалната информация на производителя. В противен случай удостоверението на уреда за допускане до експлоатация в застрашени от експлозия зони става невалидно.

2.3 Ограничения на употреба

- ZIRKOR200 Ex-G е сертифициран за технологичен диапазон на приложение от 800 mbar abs. до 1100 mbar abs. Използването при отклоняващи се налягания не съответства на сертификата за експлоатация във взривоопасни зони и следователно не е разрешено.
- ZIRKOR200 Ex-G трябва да се използва в рамките на описаните спецификации. Ако ZIRKOR200 Ex-G се използва извън спецификациите, това не съответства на сертификата за експлоатация във взривоопасни зони и следователно не е разрешено.

2.4 Описание на продукта

2.4.1 Област на приложение

Системата за измерване на кислород ZIRKOR200 Ex-G е подходяща за измерване на кислород (O_2) в димни газове и други незапалими газове.

2.4.2 Източници на опасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изгаряне на горещи конструктивни части, които се намират в газа на процеса

Температурата на главата на филтера на сондата и всички намиращи се в газа на процеса части е по време на работа от $150^{\circ}C$ - $800^{\circ}C$ ($302^{\circ}F$ - $1472^{\circ}F$). Директно докосване на горещи части за демонтаж или поддръжка води до тежки изгаряния.

- Използвайте ръкавици за защита от високи температури, при демонтаж на сондата.
- Преди демонтаж на сондата изключвате винаги захранващото напрежение на електрониката.
- Съхранявайте сондата след демонтажа на сигурно, защитено място и изчакайте, докато температурата на сондата спадне до температурата на околната среда.

2.4.3 Описание на защитата от експлозия - използвани видове защита от запалване

Системата ZIRKOR200 Ex-G е сертифицирана за използване в застрашена от експлозия зона от зона 1, газова група IIC. Управляващото устройство Z200EXG-y1 (управляващо устройство като част от цялостна система Z200EXG-y0) е класифицирано в температурен клас T6, сондата Z200EXG-y2 (сондата като част от цялостна система Z200EXG-y0) в T3.

Заштита срещу възпламеняване се осъществява чрез комбинация от тип защита срещу възпламеняване устойчив на налягане корпус Ex d за сондата и управляващо устройство и мониторинг на източниците на запалване в сондата.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия при отваряне на капака на модула за свързване на сонди

Възможно е да възникне експлозия, ако капакът на модула за свързване на сонди се отвори по време на работа.

- Отваряйте капака на модула за свързване на сонди само в невзривоопасна зона.
- Уверете се, че след изключване на системата всички компоненти на сондата отговарят на условията за температурен клас T3 и всички компоненти на управляващото устройство отговарят на условията за температурен клас T6.

2.4.4 Тип защита срещу възпламеняване „Устойчив на налягане корпус“ Ex „d“

При сондата и управляващото устройство клемите за свързване на работното напрежение, захранващите вериги за отопление и електромагнитни вентили, както и всички сигнални токови вериги в помещението са вградени в типа на защита срещу възпламеняване „Устойчив на налягане корпус“ Ex „d“. Сензорът, който е настроен за макс. температура от $800^{\circ}C$, е разположен също в „устойчивия на налягане корпус“ и следователно не е източник на запалване за околната среда.

При тип защита срещу възпламеняване „Устойчив на налягане корпус“ Ex „d“ начинът на действие се основава на затварянето във вътрешността на корпуса на евентуално получила се експлозия. Това се постига чрез устойчив на налягане от експлозия дизайн на корпуса, заедно със защитаващи от запалване междуни във всички отвори на корпуса, напр. капак на корпус и кабели входове. Освен това температурата на повърхността е ограничена, дори при появя на очаквана грешка, под температурата на запалване на околната експлозивна атмосфера.

Междините на резбата между корпуса и капака, както и върху резбовото съединение, са защищаващи от запалване междуни.

Не се разрешава ремонт на защитаващите от запалване междуни.

Свързватите повърхности не трябва да се боядисват или да се нанася прахово покритие.

Трябва да се гарантира, че няма експлозивна атмосфера преди отваряне и при отворен капак в „Ex-d“ пространство (например за свързване или сервизна работа).

Затваряйте всички неизползвани отвори на корпуса с подходящи слепи винтови връзки.

2.5 Инсталлиране

2.5.1 Указания при инсталлиране в застрашени от експлозия зони.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия при инсталационни работи

Съществува опасност от експлозия при образуване на искри по време на инсталацията, например при свързване на кабели или падане на компоненти.

- Извършвайте монтажни работи само в невзривоопасна зона.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради неправилни инсталационни работи

Неправилната оценка на мястото за монтаж, както и всички следващи инсталационни работи в застрашена от експлозия зона, могат да причинят тежки щети на хората и на експлоатационния процес.

- Инсталирането, пускането в действие, поддръжката и проверката трябва да се извършват само от добре информиран персонал, който е запознат с правилата и разпоредбите за застрашени от експлозия зони, най-вече с:
 - Видове защита от запалване
 - Правила за инсталиране
 - Разделяне на зони
 - Норми за приложение
 - Локални наредби за безопасност при работа

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради увредена тръба на сonda

Студена сонда може да се повреди от кондензиран, корозивен димен газ, което означава, че сондата вече не е капсулована устойчиво на налягане и може да доведе до експлозии.

- Сондата трябва да работи, докато е в процес.

ВНИМАНИЕ: Опасност от нараняване при падане на устройството

Устройството е тежко и може да причини нараняване при падане.

- Монтажни работи по устройството да се извършват от двама.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от увреждане на защитаващите от запалване междуни

- Не увреждайте повърхностите на защитаващата от запалване междуна между корпуса и капака на корпуса на управляващото устройство и сондата при отваряне или затваряне на устройствата.
- Ако някоя от повърхностите на защитаващата от запалване междуна е повредена, сменете корпуса и капака на корпуса.
- Преди да монтирате капака на корпуса върху корпуса, защите повърхностите на защитаващата от запалване междуна с тънък слой от подходяща защитна грес.

ОПАСНОСТ: Опасност поради недопуснати за използване кабели входове

Застрашена е защитата от експлозия.

- Да се използват само кабели входове, които са допуснати за необходимия тип защита срещу възпламеняване.
- Типът и размерът на резбата трябва да се вземат предвид при извършване на избор или при резервни и кабели входове.

ОПАСНОСТ: Опасност при отворени пробиви или неизползвани кабели входове

Застрашена е защитата от експлозия.

- Затваряйте винаги неизползваните кабели входове с допуснатите за целта запушалки.
- Типът и размерът на резбата трябва да се вземат предвид при извършване на избор или подмяна на подходяща запушалка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от голямо тегло

Опасност от наранявания и материали щети.

- Използвайте подходящ повдигащ механизъм.
- Подсигурете срещу преобъщане.

- ⚠ ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия чрез електростатичен заряд**
Съществува опасност от експлозия поради образуването на искри, причинени от електростатичен заряд, например при транспортиране или разопаковане на сондата и електрониката.
- ▶ Транспортирайте и разопаковайте само в невзривоопасна зона.

Устройството трябва да се повдига и транспортира от най-малко двама души.

2.5.3 Инструкции за съхранение

Устройствата и резервните части на SICK трябва да се съхраняват на сухо с подходяща вентилация. В средата за съхранение трябва да се избягват пари от бои, силиконови спрейове и др.

⚠ ОПАСНОСТ: Опасност за здравето поради замърсена сonda

В зависимост от състава на газа в измервателния канал, измервателната сonda може да бъде замърсена след използване в процес с вещества, които могат да доведат до сериозно увреждане на здравето.

- ▶ Почиствайте сондата преди съхранение.
- ▶ Носете предпазно облекло отговарящо на разпоредбите при всички работи със замърсена сonda.
- ▶ Почистете всички компоненти на измервателната система с леко влажна кърпа за почистване. За целта използвайте мек почистващ препарат.
- ▶ Опаковайте всички компоненти за съхранение или транспортиране. За целта използвайте оригиналната опаковка.
- ▶ Съхранявайте всички компоненти на измервателната система в сухо и чисто помещение. Температура на съхранение за всички компоненти от -40 ° C до +80 ° C.

2.5.4 Монтирайте насрещния фланец върху канала.

⚠ ОПАСНОСТ: Горещи, експлозивни или токсични димни газове

По време на монтажните работи по газопровода, в зависимост от условията на системата горещи и/или вредни за здравето газове могат да изтекат.

- ▶ Работи по газопровода трябва да се извършват само от специалисти, които въз основа на тяхното професионално обучение и знания, както и познаването на съответните разпоредби, могат да преценяват възложените им работи и да разпознават опасностите.
- ▶ Системата се изключва при работа по газопровода или
- ▶ операторът използва оценка на риска, за да определи необходимите мерки за безопасност, които трябва да се спазват при работа с включена система.

2.5.5 Подравняване на V-щит

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия при премахване на устойчивия на налягане корпус

Повреден вътрешен шестостен поради непълно разхлабване при смяна на филтъра или свободен вътрешен шестостен могат да доведат до повреждане на устойчивия на налягане корпус, чрез повреждане на защитаващата от запалване междина и по този начин да доведат до експлозия.

- ▶ Разхлабете вътрешния шестостен напълно и го затегнете напълно.
- ▶ Сменете повредените вътрешни шестостени.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Уверете се, че главата на филтъра е напълно завинтена към резбата (до упор). От това крайно положение, филтърната глава може да се завърти обратно еднократно на макс. 360°, за подравняване на главата на филтъра.

Ако филтърната глава се развие повече от 360°, защитата от експлозия не може повече да се гарантира.

2.5.6 Полагане на кабела на сондата

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия чрез електростатичен заряд

Статичното зареждане на линиите може да причини експлозия.

- ▶ Защитете кабелите срещу електростатично зареждане.
- ▶ Полагайте добре закрепени кабели във взривоопасни зони, например чрез кабелно трасе.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия

- Преди да отворите корпуса на електрониката или управляващото устройство на сондата, системата трябва да се изключи от захранването и да е налична невзривоопасн обкръжаваща среда
- Преди да отворите корпуса на електрониката или управляващото устройство на сондата, капакът трябва да се отблокира с щифта с резба или отново да се блокира след затваряне.
- След инсталиранието намиращи се под напрежение части не трябва да са повече достъпни. Включвате захранването само когато всички корпуси са сигурно затворени, освен ако не се гарантира, че при околната среда няма опасност от експлозия.

2.6 Електрическа инсталация

2.6.1 Указания за електрическата инсталация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност за електрическата безопасност поради неизключено захранващо напрежение по време на инсталационни работи и работи по поддръжката

- ▶ Преди започване на работа по устройството, уверете се, че захранването може да се изключи в съответствие с валидните стандарти чрез разединител/ силов изключвател.
- ▶ Уверете се, че разединителят е лесно достъпен, близо до системата и ясно маркиран (ключ за включване / изключване).
- ▶ Ако след монтажа разединителят е трудно достъпен или недостъпен при свързване на устройството, необходимо е допълнително разделително устройство.
- ▶ Захранващото напрежение може да се активира отново от оторизиран персонал в съответствие с валидните разпоредби за безопасност след приключване на дейностите или с цел тестване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност за електрическата безопасност поради неправилно оразмерен захранващ кабел

Електрически аварии могат да възникнат при инсталиране на захранващ кабел, ако спецификациите не са съответно спазени.

- ▶ При смяна на захранващ кабел, да се спазват винаги точните спецификации в инструкциите за експлоатация (глава Технически данни).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от електрически аварии

Неправилното изпълнение на работи по електрическата инсталация може да доведе до сериозни електрически аварии.

- ▶ Работи по електрическата инсталация на уреда трябва да се извършват само от електроспециалисти, които са запознати с възможните опасности.

⚠ ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия и невалидност на удостоверилия за допускане до експлоатация във взривоопасни зони на устройството при използване на кабели входове и затварящи приспособления, които не са допуснати за използване във взривоопасна среда

Кабелните входове и затварящите приспособления са част от защитата срещу взрив и с това е необходимо допускане за експлоатация.

- ▶ Не замествайте кабелни входове и затварящи приспособления с други видове, които не са допуснати за експлоатация във взривоопасна среда.
- ▶ Обърнете внимание на размерите на кабелните входове.

⚠ ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради неподходящи винтови съединения и проводници

- ▶ Използвайте само подходящи проводници (съгласно валидната норма) с подходящ външен диаметър.
- ▶ Защитете кабелите срещу електростатично зареждане.
- ▶ Отваряйте само кабелни входове, които се използват за инсталиране на кабели. Съхранявайте затварящите приспособления. Ако някой кабелен вход трябва да се затвори допълнително отново, монтирайте отново първоначалното затварящо приспособление.

2.6.2 Достъп до клемите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Преди премахване на покритието на корпуса системата трябва да се раздели от мрежовото напрежение.
Включете захранването с напрежение към системата само след като са затворени всички капаци на корпуса.
След инсталиранието намиращи се под напрежение части не трябва да са повече достъпни.

2.6.3 Свързване на сигнални кабели

ОПАСНОСТ:

Електрически разряди могат да повредят електронните компоненти и съществува рисък от пожар и експлозия.
► Преди контакт с електрически връзки и вътрешни компоненти: Заземете човешкото тяло и използвания инструмент, за отвеждане на електростатични заряди.

Препоръчителен метод:

- При условие, че защитният проводник е свързан: Докоснете гола метална част на корпуса.
- В противен случай: Докоснете друга гола метална повърхност, която е свързана със защитния проводник или има сигурен контакт със земята.
- Обърнете особено внимание на предоставената индивидуална информация.

2.6.4 Затваряне на корпуса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия

Трябва да се използва максимум един адаптер за резба за кабелен вход.

2.7 Пускане в действие

- По време на пускане в експлоатация, поддръжка и тестване спазвайте разпоредбите в съответствие с IEC / EN 60079-17.
- Устройството трябва да е напълно без напрежение по време на инсталиранието и поддръжката. Напрежението трябва да се включва само след пълното монтиране и свързване на всички електрически вериги, необходими за работа. Това се отнася и за всички сигнални и цифрови интерфейси, които се пренасочват към / от устройството.

2.7.1 Инструкции за безопасност при пускане в експлоатация

ОПАСНОСТ: Опасност от изгаряния и отравяния от изтичане на горещ и токсичен газ в системи със свъръхнаглягане

При работа върху газопровода, горещ газ може да изтече от връзката на процеса. Това може да причини изгаряне или увреждане на здравето.

- Винаги дръжте връзката към процеса пътно затворен и извършвайте проверка за уплътненост.
- Внимавайте за горещи повърхности.
- Носете съответно защитно оборудване.

ВНИМАНИЕ: Нараняване или увреждане на уреда поради дефектно или неналично заземяване

Трябва да се гарантира, че защитното заземяване на устройството или кабелите по време на монтажни работи и работи по поддръжката е извършено в съответствие с валидните стандарти.

2.8 Поддръжане в изправност

2.8.1 Инструкции за безопасност при работи по поддръжката

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради увредена тръба на сонда

Студена сонда може да се повреди от кондензиран, корозиен димен газ, което означава, че сондата вече не е капсулована устойчиво на налягане и може да доведе до експлозии.

- Сондата трябва да работи, докато е в процес.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради гореща повърхност

Сондата може да се нагрее по време на процеса. При изтегляне от процеса температурата на сондата може да бъде по-висока от температурата на повърхността, сертифицирана за околната среда (виж Ex-обозначението) и да доведе до експлозия.

- Горещата сонда да се изважда от канала само при невзриво опасна околна среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Гореща повърхност

Сондата се загрява по време на процеса и може да причини изгаряния, при и след изтеглянето от канала.

- Носете подходящо защитно облекло.
- Работи по сондата да се извършват след охлаждането и.

ОПАСНОСТ: Застрашаване от електрическо напрежение

При работа по устройството с включено захранване съществува опасност от токов удар.

- Извършвайте дейности по поддръжката само по устройство без напрежение.
- Захранващото напрежение може да се активира отново от извършващия на работите по устройството персонал в съответствие с валидните разпоредби за безопасност след приключване на дейностите или с цел тестване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изгаряния/отравяния от корозивни/токсични остатъчни вещества върху компонентите в контакт с измервания газ

След изваждане от употреба или демонтаж на устройството от измервателния канал, остатъци от технологичния газ могат да са полепнали към компоненти, които са в контакт с измервания газ (напр. газов филър, газопроводи и др.). В зависимост от газовата смес в канала, остатъците могат да са без мирис или невидими. Без предпазно облекло докосването на такива замърсени компоненти може да доведе до тежки изгаряния или отравяне.

- Вземете подходящи защитни мерки при работа (напр. носене на защита за лице, защитни ръкавици или облекло, устойчиво на киселинни).
- В случай на контакт с кожата или очите, незабавно изплакнете засегнатата област с чиста вода и се консултирайте с лекар.
- Почиствайте съгласно правилата всички замърсени компоненти след демонтаж.

2.8.2 Указания при използване в застрашени от експлозия зони:

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия при използване на резервни и износващи се части, които не са разрешени за работа във взривоопасни зони

Всички резервни и износващи се части за In-situ газомера са проверени от SICK за използване в застрашените от експлозия зони. С използването на други резервни и износващи се части отпада претенцията към SICK, тъй като не може да се гарантира защитата срещу възпламеняване.

- Използвайте само оригинални SICK резервни и износващи се части.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради остатъчно напрежение и горещи повърхности в уреда

При работи по инсталиранието и поддръжката на уреда съществува опасност от експлозия.

- Уверете се, че работната околна среда при работа с уреда не е взривоопасна.
- След изключване на мрежовото захранване изчакайте минимум 1 час преди отварянето на корпуса.

2.8.3 Подмяна на филтърната глава, измервателна сонда, измервателната клетка за O₂

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия при премахване на устойчивия на налягане корпус

Повреден вътрешен шестостен поради непълно разхлабване при смяна на филтъра или свободен вътрешен шестостен могат да доведат до повреждане на устойчивия на налягане корпус, чрез повреждане на защитаващата от запалване мяждина и по този начин да доведат до експлозия.

- ▶ Разхлабете вътрешния шестостен напълно и го затегнете напълно.
- ▶ Сменете повредените вътрешни шестостени.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изгаряне на горещи конструктивни части, които се намират в газа на процеса

Температурата на главата на филтъра на сондата и всички намиращи се в газа на процеса части е по време на работа от 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Директно докосване на горещи части за демонтаж или поддръжка води до тежки изгаряния.

- ▶ Използвайте ръкавици за защита от високи температури, при демонтаж на сондата.
- ▶ Преди демонтаж на сондата изключвайте винаги захранващото напрежение на електрониката.
- ▶ Съхранявайте сондата след демонтажа на сигурно, защитено място и изчакайте, докато температурата на сондата спадне до температурата на околната среда.

2.9 Изваждане от употреба

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради остатъчни напрежения и горещи повърхности в уреда

След изключване на устройството съществува опасност от експлозия поради остатъчното напрежение и горещи повърхности.

- ▶ След изключване на мрежовото захранване изчакайте минимум 1 час преди отварянето на корпуса.

ОПАСНОСТ: Опасност за здравето поради замърсена измервателна сонда

В зависимост от състава на газа в измервателния канал, измервателната сонда може да бъде замърсена с вещества, които могат да доведат до сериозно увреждане на здравето.

- ▶ Носете предпазно облекло отговарящо на разпоредбите при всички работи със замърсена сонда.
- ▶ Почиствайте сондата преди съхранение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност за здравето при контакт с горещи и/или агресивни измервани газове

При работа по отворения измервателен канал може да се стигне до контакт с вредни за здравето измервани газове.

- ▶ При всички работи по устройството, спазвайте важащите разпоредби при експлоатация относно защитните средства.
- ▶ При свръхналягане в канала, никога не изваждайте сондата от канала без подходящи защитни мерки.

3 Указания за безопасност за ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Основни указания за безопасност

3.1.1 Работи по уреда

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия

При работа по уреда съществува опасност от експлозия.

- ▶ Уверете се, че при работа по уреда не е налична експлозивна атмосфера.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия чрез запалима смес в компонентите

Ако филтърът и калакът на модула за свързване на сонди не се затворят напълно след работа по уреда, могат да излязат искри навън и да се доведе до взрив.

- ▶ Филтърът и калакът на модула за свързване на сонди трябва да се затворят напълно след работа по уреда.

ОПАСНОСТ: Застрашаване на сигурността на системата чрез извършване на работи по уреда, които не са описани в инструкцията за експлоатация

Ако се извършват работи с уреда, които не са описани в тази инструкция за експлоатация или принадлежащата към него документация, това може да доведе до несигурна работа на системата за измерване и с това да се застраши сигурността на съръдженето.

- ▶ Извършвайте само тези работи с уреда, които са описани в тази инструкция за експлоатация, съответвайки на принадлежащата към него документация.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия чрез неправилно извършване на работите описани в тази инструкция за експлоатация

Неправилното изпълнение на работи в застрашена от експлозия зона може да причини сериозни щети на хората и експлоатационния процес. Да не се вдишва изтичащия газ при отваряне на корпуса.

- ▶ Поддръжката и пускане в действие, както и проверки трябва да се извършват само от опитен/обучен персонал, който е запознат с правилата и разпоредбите за застрашени от експлозия зони, навече с:
 - Видове защита от запалване
 - Правила за инсталлиране
 - Разделяне на зони

3.1.2 Изтичащи газове

ОПАСНОСТ: Опасност от изгаряния и отравяния от изтичане на горещ и токсичен газ в системи със свръхналягане

В системи със свръхналягане горещ и токсичен газ може да изтече от връзката към процеса. Това може да причини изгаряне или увреждане на здравето.

- ▶ Винаги дръжте връзката към процеса пълно затворена.
- ▶ Внимавайте за горещи повърхности.
- ▶ Носете съответно защитно оборудване.

3.1.3 Изравняване на потенциалите

ВНИМАНИЕ: Опасност от експлозия поради дефектно или неналично заземяване

Неправилно свързаното изравняване на потенциалите може да доведе до заряди, които могат да доведат до експлозии във взривоопасни атмосфери.

- ▶ Свържете изравняването на потенциалите във всички определени точки на компонентите на устройството.
- ▶ При извършване на каквато и да е работа по устройството, описана в настоящата инструкция за експлоатация, уверете се, че е свързано изравняването на потенциалите.

3.2 Използване по предназначение

3.2.1 Цел на уреда

Анализаторът е стационарен уред за измерване на кислород и служи за непрекъснато измерване на кислорода при контрол на емисиите и технологичен контрол в промишлен сектор. Уредът измерва непрекъснато директно в газопровода (*in-situ*).

3.2.2 Експлоатация в застрашени от експлозия зони

- ZIRKOR200 Ex-D измервателна сонда съответства на ATEX категория (съгласно ATEX 2014/34/EC):
 - Ex II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- ZIRKOR200 Ex-D измервателна сонда отговаря на следната IECEx-валидация:
 - Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Положение на важни за взривозащитата конструктивни групи.
- Не отстранявайте, добавяйте или променяйте конструктивни части на и в уреда, ако това не е описано и специфицирано в официалната информация на производителя. В противен случай удостоверението на уреда за допускане до експлоатация в застрашени от експлозия зони става невалидно.
- Спазвайте интервалите за поддръжка.

Специални условия:

Спецификацията на температурен клас T3 се отнася за температура на околната среда от -20 ° C до +55 ° C.

- Нагревателното напрежение на сондата трябва да се изключи от контролно устройство, което е независимо от регулирането и сертифицирано за тази цел, когато се достигне гранична температура от 810 ° C. Тази задача се поема от устройството за контролиране на отоплението.
- Измервателната сonda със съответната защитна тръба трябва да се използва само при димните газове, чийто състав не е критичен по отношение на корозионния им ефект върху използваните материали. Ако това не може да се гарантира, трябва да се извършват редовни проверки на достатъчно кратки интервали.
- Температурата на димните газове при сондата не трябва да надвишава 600 ° C.

3.3 Описание на продукта

3.3.1 Област на приложение

Системата за измерване на кислород ZIRKOR200 Ex-D е подходяща за измерване на кислород (O_2) в димни газове.

3.3.2 Източници на опасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изгаряне на горещи конструктивни части, които се намират в газа на процеса

Температурата на главата на филтера на сондата и всички намиращи се в газа на процеса части е по време на работа от 150 ° C - 800 ° C (302 ° F - 1472 ° F). Директно докосване на горещи части за демонтаж или поддръжка води до тежки изгарения.

- ▶ Използвайте ръкавици за защита от високи температури, при демонтаж на сондата.
- ▶ Преди демонтаж на сондата изключвате винаги захранващото напрежение на електрониката.
- ▶ Съхранявайте сондата след демонтажа на сигурно, защично място и изчакайте, докато температурата на сондата спадне до температурата на околната среда.

3.3.3 ATEX / IECEx сертификация

Управляващото устройство на системата за измерване на кислород ZIRKOR200 Ex-D е сертифициран за експлоатация във взрывоопасни зони и трябва да се инсталира в безопасната зона. Сондата може да се инсталира в среда Zne 21 (сертифицирана II 2D Ex tb IIIC T133 ° C / T141 ° C Db).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В работно състояние не трябва да се отварят капака на модула за свързване на сонди, както и управляващото устройство. Преди отваряне се уверете, че след изключване на системата всички компоненти на сондата отговарят на условията за температура на повърхността T133 ° C/T141 ° C. Минималното време на изчакване след изключване е 1 час. Работата по сондата може да се извърши в работно състояние, ако околните условия не могат да се класифицират като потенциално експлозивни.

3.4 Инсталлиране

3.4.1 Указания при инсталлиране в застрашени от експлозия зони.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия при инсталационни работи

Съществува опасност от експлозия при образуване на искри по време на инсталацията, например при свързване на кабели или падане на компоненти.

- ▶ Извършвайте монтажни работи само в невзривоопасна зона.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради неправилни инсталационни работи

Неправилната оценка на мястото за монтаж, както и всички следващи инсталационни работи в застрашената от експлозия зона, могат да причинят тежки щети на хората и на експлозионния процес.

- ▶ Инсталирането, пускането в действие, поддръжката и проверката трябва да се извършват само от добре информиран персонал, който е запознат с правилата и разпоредбите за застрашени от експлозия зони, най-вече с:
 - Видове защита от заплаване
 - Правила за инсталациите
 - Разделяне на зони
- ▶ Норми за приложение
- ▶ Локални наредби за безопасност при работа

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради увредена тръба на сonda

Студена сonda може да се повреди от кондензиран, корозиен димен газ, което означава, че сондата вече не е капсулирана устойчиво на налягане и може да доведе до експлозии.

- ▶ Сондата трябва да работи, докато е в процес.

ВНИМАНИЕ: Опасност от нараняване при падане на устройството

Устройството е тежко и може да причини нараняване при падане.

- ▶ Монтажни работи по устройството да се извършват от двама.

3.4.2 Транспортиране

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия чрез електростатичен заряд

Съществува опасност от експлозия поради образуването на искри, причинени от електростатичен заряд, например при транспортиране или разопаковане на сондата и електрониката.

- ▶ Транспортирайте и разопаковайте само в невзривоопасна зона.

Устройството трябва да се повдига и транспортира от най-малко двама души.

3.4.3 Инструкции за съхранение

Устройствата и резервните части на SICK трябва да се съхраняват на сухо с подходяща вентилация. В средата за съхранение трябва да се избягват пари от бой, силиконови спрейове и др.

ОПАСНОСТ: Опасност за здравето поради замърсена сonda

В зависимост от състава на газа в измервателния канал, измервателната сonda може да бъде замърсена след използване в процес с вещества, които могат да доведат до сериозно увреждане на здравето.

- ▶ Почиствайте сonda преди съхранение.
- ▶ Носете предпазно облекло отговаряще на разпоредбите при всички работи със замърсена сonda.
- ▶ Почистете всички компоненти на измервателната система с леко влажна кърпа за почистване. За целта използвайте мек почистващ препарат.
- ▶ Опаковайте всички компоненти за съхранение или транспортиране. За целта използвайте оригиналната опаковка.
- ▶ Съхранявайте всички компоненти на измервателната система в сухо и чисто помещение. Температура на съхранение за всички компоненти от -40 ° C до +80 ° C.

3.4.4 Монтирайте насрещния фланец върху канала.

ОПАСНОСТ: Горещи, експлозивни или токсични димни газове

По време на монтажните работи по газопровода, в зависимост от условията на системата горещи и/или вредни за здравето газове могат да изтекат.

- ▶ Работи по газопровода трябва да се извършват само от специалисти, които въз основа на тяхното професионално обучение и знания, както и познаването на съответните разпоредби, могат да преценяват възложените им работи и да разпознават опасностите.
- ▶ Системата се изключва при работа по газопровода или
- ▶ операторът използва оценка на риска, за да определи необходимите мерки за безопасност, които трябва да се спазват при работа с включена система.

3.4.5 Полагане на кабела на сондата и маркучите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия чрез електростатичен заряд

Статичното зареждане на линиите може да причини експлозия.

- ▶ Защитете кабелите срещу електростатично зареждане.
- ▶ Полагайте добре закрепени кабели във взрывоопасни зони, например чрез кабелно трасе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия

- Преди премахване на покритието на клемите системата трябва да се раздели от мрежовото напрежение. Мрежовото захранване към системата да се подаде отново едва след поставяне на покритието на клемите.

- След инсталирането намиращи се под напрежение части не трябва да са повече достъпни.

3.5 Електрическа инсталация

3.5.1 Указания за електрическата инсталация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност за електрическата безопасност поради нейзиключено захранващо напрежение по време на инсталационни работи и работи по поддръжката

- ▶ Преди започване на работа по устройството, уверете се, че захранването може да се изключи в съответствие с валидните стандарти чрез разединител/силов изключвател.
- ▶ Уверете се, че разединителят е лесно достъпен, близо до системата и ясно маркиран (ключ за включване / изключване).
- ▶ Ако след монтажа разединителят е трудно достъпен или недостъпен при свързване на устройството, необходимо е допълнително разделително устройство.
- ▶ Захранващото напрежение може да се активира отново от оторизиран персонал в съответствие с валидните разпоредби за безопасност след приключване на дейностите или с цел тестване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност за електрическата безопасност поради неправилно оразмерен захранващ кабел

- Електрически аварии могат да възникнат при инсталациране на захранващ кабел, ако спецификациите не са съответно спазени.
- ▶ При смяна на захранващ кабел, да се спазват винаги точните спецификации в инструкциите за експлоатация (глава Технически данни).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от електрически аварии

- Неправилното изпълнение на работи по електрическата инсталация може да доведе до сериозни електрически аварии.
- ▶ Работи по електрическата инсталация на уреда трябва да се извършват само от електроспециалисти, които са запознати с възможните опасности.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия и невалидност на удостоверилието за допускане до експлоатация във взривоопасни зони на устройството при използване на кабели входове и затварящи приспособления на модула за свързване на сонди, които не са допуснати за използване във взривоопасна среда

- Кабелните входове и затварящите приспособления са част от защитата срещу взрив и с това е необходимо допускане за експлоатация.
- ▶ Не замествайте кабелни входове и затварящи приспособления с други видове, които не са допуснати за експлоатация във взривоопасна среда.
 - ▶ Обърнете внимание на размерите на кабелните входове.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради неподходящи винтови съединения и проводници на съединителната кутия за сонди

- ▶ Използвайте само подходящи проводници (съгласно валидната норма) с подходящ външен диаметър.
- ▶ Защитете кабелите срещу електростатично зареждане.
- ▶ Полагайте добре закрепени кабели във взривоопасни зони, например чрез кабелно трасе.
- ▶ Отваряйте само кабелни входове, които се използват за инсталациране на кабели. Съхранявайте затварящите приспособления. Ако някой кабелен вход трябва да се затвори допълнително отново, монтирайте отново първоначалното затварящо приспособление.

3.5.2 Достъп до клемите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Преди премахване на покритието на корпуса системата трябва да се раздели от мрежовото напрежение.
- Включете захранването с напрежение към системата само след като са затворени всички капаци на корпуса.
- След инсталацирането намиращи се под напрежение части не трябва да са повече достъпни.

3.5.3 Електрически връзки на модула за свързване на сонди

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради повредени уплътнения

- Повредените уплътнения на капака на корпуса могат да причинят влизане на взривоопасен въздух в корпуса и до причиняване на експлозия.
- ▶ Проверете уплътненията за повреди и при необходимост ги сменете.

3.6 Пускане в действие

- ▶ По време на пускане в експлоатация, поддръжка и тестване спазвайте разпоредбите в съответствие с IEC / EN 60079-17.
- ▶ Устройството трябва да е напълно без напрежение по време на инсталацирането и поддръжката. Напрежението трябва да се включва само след пълното монтиране и свързване на всички електрически вериги, необходими за работа. Това се отнася и за всички сигнални и цифрови интерфейси, които се пренасочват към / от устройството.
- ▶ Съответства ли серийният номер на сондата със серийния номер на управляващото устройство? Ако не са правилно съпоставени, вижте

„Настройка на 1 точка (ръчно)“ и „Настройка на 2 точки (ръчно)“ в инструкциите за експлоатация.

- ▶ Съответства ли мрежовото напрежение с информацията на табелката за типа? Ако не, свържете се със SICK.
- ▶ Правилно ли са извършени електрическите връзки?
- ▶ Правилно ли са съпоставени pneumatickите връзки и газонепроницаеми ли са връзките?
- ▶ Уверете се, че няма течове по сондата - заварен ли е насрещният фланец газонепроницаемо към газопровода, достатъчно ли са затегнати фланцовите болтове? Използвани ли са фланцови уплътнения?
- ▶ Условията на мястото отговарят ли на спецификациите в информационните листове?

3.6.1 Инструкции за безопасност при пускане в експлоатация

ОПАСНОСТ: Опасност от изгаряния и отравяния от изтичане на горещ и токсичен газ в системи със свъръхналягане

При работа върху газопровода, горещ газ може да изтече от връзката на процеса. Това може да причини изгаряне или увреждане на здравето.

- ▶ Винаги дръжте връзката към процеса пълно затворен и извършвайте проверка за уплътеност.
- ▶ Внимавайте за горещи повърхности.
- ▶ Носете съответно защитно оборудване.

ВНИМАНИЕ: Нараняване или увреждане на уреда поради дефектно или неналично заземяване

Трябва да се гарантира, че защитното заземяване на устройството или кабелите по време на монтажни работи и работи по поддръжката е извършено в съответствие с валидните стандарти.

3.7 Поддръжане в изправност

3.7.1 Инструкции за безопасност при работи по поддръжката

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради увредена тръба на сонда

Студена сонда може да се повреди от кондензиран, корозивен димен газ, което означава, че сондата вече не е капсулована устойчиво на налягане и може да доведе до експлозии.

- ▶ Сондата трябва да работи, докато е в процес.

ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради гореща повърхност

Сондата може да се нагрее по време на процеса. При изтегляне от процеса температурата на сондата може да бъде по-висока от температурата на повърхността, сертифицирана за околната среда (вжк Ex-обозначението) и да доведе до експлозия.

- ▶ Горещата сонда да се изважда от канала само при невзривоопасна околнна среда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Гореща повърхност

Сондата се загрява по време на процеса и може да причини изгаряния, при и след изтеглянето от канала.

- ▶ Носете подходящо защитно облекло.
- ▶ Работи по сондата да се извършват след охлаждането и.

ОПАСНОСТ: Застрашаване от електрическо напрежение

При работа по устройството с включено захранване съществува опасност от токов удар.

- ▶ Извършвайте дейности по поддръжката само по устройство без напрежение.
- ▶ Захранващото напрежение може да се активира отново от извършваща на работите по устройството персонал в съответствие с валидните разпоредби за безопасност след приключване на дейностите или с цел тестване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изгаряния/отравяния от корозивни/токсични остатъчни вещества върху компонентите в контакт с измервания газ

След изваждане от употреба или демонтаж на устройството от измервателяния канал, остатъци от технологичния газ могат да са попаднати към компоненти, които са в контакт с измервания газ (напр. газов филтър, газопроводи и др.). В зависимост от газовата смес в канала, остатъците могат да са без мирис или невидими. Без предпазно облекло докосването на такива замърсени компоненти може да доведе до тежки изгаряния или отравяне.

- ▶ Вземете подходящи защитни мерки при работа (напр. носене на защита за лице, защитни ръкавици или облекло, устойчиво на киселини).
- ▶ В случаи на контакт с кожата или очите, незабавно изплакнете засегнатата област с чиста вода и се консултирайте с лекар.
- ▶ Почиствайте съгласно правилата всички замърсени компоненти след демонтаж.

EX **ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия при използване на резервни и износващи се части, които не са разрешени за работа във взрибоопасни зони**

Всички резервни и износващи се части за In-situ газомера са проверени от SICK за използване в застрашени от експлозия зони. С използването на други резервни и износващи се части отпада претенцията към SICK, тъй като не може да се гарантира защитата срещу възпламеняване.

- Използвайте само оригинални SICK резервни и износващи се части.

EX **ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради остатъчно напрежение и горещи повърхности в уреда**

При работи по инсталациите и поддръжката на уреда съществува опасност от експлозия.

- Уверете се, че работната околнна среда при работа с уреда не е взрибоопасна.

3.7.3 Подмяна на филтьрната глава, измервателна сonda, измервателната клетка O₂, вътрешната част на измервателната сonda

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от експлозия при премахване на устойчивия на налягане корпус

Повреден вътрешен шестостен поради непълно разхлабване при смяна на филтъра или свободен вътрешен шестостен могат да доведат до повреждане на устойчивия на налягане корпус, чрез повреждане на защитаващата от запалване междина и по този начин да доведат до експлозия.

- Разхлабете вътрешния шестостен напълно и го затегнете напълно.
- Сменете повреден вътрешен шестостен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изгаряне на горещи конструктивни части, които се намират в газа на процеса

Температурата на главата на филтъра на сондата и всички намиращи се в газа на процеса части е по време на работа от 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Директно докосване на горещи части за демонтаж или поддръжка води до тежки изгаряния.

- Използвайте ръкавици за защита от високи температури, при демонтаж на сондата.
- Преди демонтаж на сондата изключвате винаги захранващото напрежение на електрониката.
- Съхранявайте сондата след демонтажа на сигурно, защитено място и изчакайте, докато температурата на сондата спадне до температурата на околната среда.

3.8 Изваждане от употреба

EX **ОПАСНОСТ: Опасност от експлозия поради остатъчни напрежения и горещи повърхности в уреда**

След изключване на устройството съществува опасност от експлозия поради остатъчното напрежение и горещи повърхности.

- След изключване на мрежовото захранване изчакайте минимум 1 час преди отварянето на корпуса.

EX **ОПАСНОСТ: Опасност за здравето поради замърсена измервателна сonda**

В зависимост от състава на газа в измервателния канал, измервателната сonda може да бъде замърсена с вещества, които могат да доведат до сериозно увреждане на здравето.

- Носете предпазно облекло отговарящо на разпоредбите при всички работи със замърсена сonda.
- Почиствайте сондата преди съхранение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност за здравето при контакт с горещи и/или агресивни измервани газове

При работа по отворения измервателен канал може да се стигне до контакт с вредни за здравето измервани газове.

- При всички работи по устройството, спазвайте важащите разпоредби при експлоатация относно защитните средства.
- При свръхналягане в канала, никога не изваждайте сондата от канала без подходящи защитни мерки.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO PŘÍSTROJE Ex

1 O tomto dokumentu

- Tento dokument platí pro následující přístroje divize Analyzers společnosti SICK: ZIRKOR200 Ex-G a ZIRKOR200 Ex-D.
- Aplikovaná směrnice ATEX je uvedena v prohlášení o shodě příslušného přístroje.
- Tento dokument obsahuje souhrn bezpečnostních informací a výstražných pokynů k příslušnému přístroji.
- Pokud nerozumíte bezpečnostnímu pokynu: Zohledňte příslušnou kapitolu v návodu k obsluze příslušného přístroje.
- Přístroj uvádějte do provozu jen po přečtení tohoto dokumentu.

! UPOZORNĚNÍ:

- Tento dokument je platný jen v souvislosti s návodem k obsluze příslušného přístroje.
- Musíte se přečíst příslušný návod k obsluze a porozumět mu.

- Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a dodatečné informace v návodu k obsluze příslušného přístroje.
- Pokud něčemu neporozumíte: Přístroj neuvádějte do provozu a kontaktujte zákaznický servis společnosti SICK.
- Tento dokument společně s návodom k obsluze uschovujte k pozdějšímu použití a předejte jej novému majiteli přístroje.

2 Bezpečnostní pokyny pro ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Základní bezpečnostní pokyny

2.1.1 Práce na přístroji

EX **NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu**

- Při práci na přístroji hrozí nebezpečí výbuchu.
- Zajistěte, aby se při práci na přístroji v prostředí nevyskytovala výbušná atmosféra.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu

- Nebudou-li filtry, víko řídicí jednotky a víko připojovací jednotky sondy po práci na přístroji kompletně uzavřené, mohou se ven dostat jiskry, a tak může dojít k výbuchu.
- Filtry, víko připojovací jednotky sondy a víko řídicí jednotky musí být po práci na přístroji kompletně uzavřené.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu při průrazu jisker

- Poškozené závity související s ochranou proti vznícení mohou vést k výbuchu v důsledku průrazu jisker.
- Poškozené závity související s ochranou proti vznícení musíte vyměnit. Oprava není přípustná.

NEBEZPEČÍ: Ohrožení systémové bezpečnosti pracemi na přístroji, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze

- Jsou-li prováděny práce na přístroji, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze nebo v příslušných dokumentech, může to vést nejistému provozu měřicího systému, a tím ohrozit bezpečnost zařízení.

- Na přístroji provádějte práce jen tehdy, jsou-li popsány v tomto návodu k obsluze, popř. v příslušných dokumentech.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli neodbornému provádění prací popsaných v tomto návodu k obsluze

- Neodborné provádění prací v oblasti ohrožené výbuchem může způsobit těžká poranění lidí a také závažné škody při provozu. Při otevírání skříně nevdechujte unikající plyn.

- Činnosti k údržbě a uvádění do provozu rovněž i kontroly může provádět jen zkušený/vyškolený personál, který zná pravidla a předpisy pro oblasti ohrožené výbuchem, zejména:
 - druhy ochrany proti zapálení
 - pravidla instalace
 - rozdělení oblasti

2.1.2 Unikající plyny

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí popálení a otravy kvůli unikajícímu horkému a jedovatému plynu v zařízeních s přetlakovými podmínkami

- U zařízení s přetlakem může z procesní přípojky unikat horký a jedovatý plyn. Toto může vést k popáleninám nebo ohrožení zdraví.
- ▶ Procesní přípojku udržujte vždy těsně uzavřenou.
 - ▶ Dávejte pozor na horké povrchy.
 - ▶ Noste příslušné ochranné prostředky.

2.1.3 Vyrovnání potenciálů

POZOR: Nebezpečí výbuchu kvůli chybnému nebo neexistujícímu uzemnění

- Nesprávné připojeným vyrovnáním potenciálů mohou vzniknout náboje, které mohou ve výbušné atmosféře vést k výbuchům.
- ▶ Vyrovnání potenciálů připojte ke všem připraveným bodům komponent přístroje.
 - ▶ U všech prací na přístroji popsaných v tomto návodu k obsluze dbejte, aby bylo připojeno vYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ.
 - ▶ Přesvědčte se, zda je k dispozici uzemnění přes napájení.
 - ▶ Provádějte pravidelné kontroly správnosti uzemňovacích přípojek.

2.2 Používání v souladu s určením

2.2.1 Účel přístroje

Analyzátor je stacionární měřič kyslíku a slouží k nepřetržitému měření kyslíku jako monitorování emisí nebo procesů v průmyslové oblasti. Přístroj provádí nepřetržité měření přímo v plynovém kanálu (in situ).

2.2.2 Provoz v oblastech ohrožených výbuchem

ZIRKOR200 Ex-G je vhodný pro použití v oblastech ohrožených výbuchem skupin plynů IIA, IIB a IIC dle ATEX (EN60079-10) a dle IECEx (IEC60079-10) a odpovídá kategorii 2G a EPL Gb k použití v zóně 1.

Rídící jednotka je zařazena do teplotní třídy T6, sonda do teplotní třídy T3.

Rídící jednotka Z200EXG-y1*** (y= 1, 2)**

Rídící jednotka jako součást kompletního systému

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX
-  II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx
- Ex db IIC T6 Gb

● Zvláštní podmínky pro použití k seznamu v certifikátu ES přezkoušení typu:
Příslušenství použité k přívodům kabelů a vedení a uzavírací prvky pro nepoužívané závitové otvory pro přívody kabelů a vedení musí mít certifikaci dle IEC 60079-0 a IEC 60079-1.

Není dovoleno opravovat mezery skříň proti průšlehu.

Sonda Z200EXG-y2*** (y= 1, 2)**

Sonda jako součást kompletního systému

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX
-  II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx
- Ex db IIC T3 Gb

● Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:

- Teplotní třída T3 platí pro rozsah teplot prostředí od -20 °C do +55 °C.
- Topné napětí sond musí být odpojeno monitorovacím zařízením nezávislým na regulaci a certifikovaným pro tento účel při dosažení mezní teploty 890 °C při teplotě prostředí do 40 °C a při dosažení mezní teploty 845 °C při teplotě prostředí do 55 °C.
- Musíte se bezpodmínečně řídit varovnými pokyny k otevření skříně a pokyny výrobce.
- Sondu měření kyslíku s příslušnou ochrannou trubkou s vedením kouřových plynů můžete používat jen v kouřových plynech, jejichž složení je vzhledem k jejich korozivnímu účinku nekritické na použitých materiálech. Nemůžete-li toto zajistit, musíte pravidelně provádět opakování kontroly v dostatečně krátkých časových intervalech.
- Teplota kouřových plynů nesmí překročit na sondě 500 °C. Vyšší procesní teploty jsou možné, jestliže je vhodným vedením kouřových plynů s ochlazováním zajištěno, že kouřový plyn, jestliže se dostane k měřicí sondě, nepřekročí mezní hodnotu 500 °C za všech procesních podmínek.

Pneumatická jednotka Z200EXG

- Zvláštní podmínky pro bezpečné použití:
 - V oblasti ohrožené výbuchem můžete povrch čistit jen navlhčenou utěrkou.

Volitelný elektrický pneumatický ventil Z200EXG

- ATEX
 -  II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEx
 - Ex eb mb IIC T4 Gb

Na přístroj a z přístroje neodstraňujte, nevkládejte nebo neměňte konstrukční díly, jestliže to není popsáno a specifikováno v oficiálních informacích výrobce. V opačném případě zaniká schválení přístroje pro použití v oblastech ohrožených výbuchem.

2.3 Omezené použití

- ZIRKOR200 Ex-G je certifikovaný pro procesní oblast použití od 800 mbar abs. do 1 100 mbar abs. Používání u odlišného tlaku se neshoduje s certifikací Ex, a proto to není přípustné.
- ZIRKOR200 Ex-G musí být používán v rámci popsaných specifikací. Budete-li ZIRKOR200 Ex-G používat mimo specifikace, pak se to neshoduje s certifikací Ex, a proto to není přípustné.

2.4 Popis výrobku

2.4.1 Oblast použití

Systém měření kyslíku ZIRKOR200 Ex-G je vhodný pro měření kyslíku (O_2) v kouřových plynech a jiných hořlavých plynech.

2.4.2 Zdroje nebezpečí

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení o horké součásti, které se nachází v procesním plynu

Teplota filtrační hlavy sondy a v všech dílech nacházejících se v procesním plynu činí během provozu 150 °C – 800 °C (302 °F – 1472 °F). Přímý kontakt s horkými díly k demontáži nebo údržbě vede k závažným popáleninám.

- ▶ Při demontáži sondy používejte rukavice odolné vůči teplu.
- ▶ Před demontáží sondy vždy odpojte napájení elektroniky.
- ▶ Sondu po demontáži skladujte na bezpečném, chráněném místě a počkejte, až se sníží teplota sondy na teplotu prostředí.

2.4.3 Popis ochrany proti výbuchu – použité druhy ochrany proti zapálení

Systém ZIRKOR200 Ex-G je certifikovaný pro použití v oblastech ohrožených výbuchem zóny 1, skupina plynů IIC. Rídící jednotka Z200EXG-y1 (řídící jednotka jakou součást kompletního systému Z200EXG-y0) je zařazena do teplotní třídy T6, sonda Z200EXG-y2 (sonda jako součást kompletního systému Z200EXG-y0) do T3.

Ochrana proti vznícení je v kombinaci s druhem ochrany proti zapálení, pevný závér Ex d, realizována pro sondu a řídící jednotku a monitorování zápalného zdroje v sondě.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu po otevření víka připojovací jednotky sondy

Pokud víko připojovací jednotky sondy otevřete během provozu, může dojít k výbuchu.

- ▶ Víko připojovací jednotky sondy otevřejte jen v nevýbušném prostředí.
- ▶ Zajistěte, aby po vypnutí systému všechny komponenty sondy splňovaly podmínky teplotní třídy T3 a všechny komponenty řídící jednotky podmínky teplotní třídy T6.

2.4.4 Druh ochrany proti zapálení „Pevný závér“ Ex „d“

U sondy a řídící jednotky jsou zabudovány svorky k připojení provozního napětí, napájecích okruhů pro ohřev a magnetické ventily, i všech signálních průduvových okruhů v druhu ochrany proti zapálení „Pevný závér“ Ex „d“. Také senzor teplotně stabilizovaný na 800 °C má uvnitř „Pevný závér“, a tak pro prostředí nepředstavuje žádný zápalný zdroj.

U druhu ochrany proti zapálení „Pevný závér“ Ex „d“ funkce spočívá na uzavření výbuchu eventuálně vzniklého uvnitř skříně. Toho je dosaženo konstrukcí skříně odolnou proti výbuchu společně s mezerami odolnými proti průšlehu u všech otvorů skříně, např. víko skříně a přívody vedení. Dále je povrchová teplota omezena i při vzniku očekávané chyby při teplotě zapálení okolní výbušné atmosféry.

Mezery mezi skříní a víkem, rovněž i na závitových přípojkách jsou mezery odolné proti průšlehu.

Není dovoleno opravovat mezery odolné proti průšlehu.

Spojovací plochy nesmíte lakovat nebo opatřovat práškem.

Je třeba zajistit, aby před otevřením a u otevřeného víka prostoru „Ex-d“ (např. při připojování nebo servisu) nebyla k dispozici výbušná atmosféra.

Všechny nepoužívané otvory skříně uzavřete příslušným slepým šroubením.

2.5 Instalace

2.5.1 Pokyny k instalaci v oblastech ohrožených výbuchem.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu při instalaci

Hrozí nebezpečí výbuchu kvůli tvoření jisker během instalace, například při připojování kabelů nebo pádu komponent.

- Instalaci provádějte jen v nevýbušném prostředí.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli neodborně provedené instalaci

Nesprávné posouzení místa instalace i všech dalších instalacích prací ve výbušné oblasti může způsobit těžká poranění lidí a vážné škody během provozu.

- Instalaci, uvádění do provozu, údržbu a kontrolu může provádět jen odborný personál, který zná ustanovení a předpisy pro oblasti ohrožené výbuchem, zejména:
 - druhy ochrany proti zapálení
 - pravidla instalace
 - rozdělení oblasti
- aplikované normy
- místní ustanovení k bezpečnosti práce

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli poškozené trubici sondy

Studená sonda může být poškozena kondenzovanými, korozivními kourovými plyny, čímž již sonda nemá pevný závér a může dojít k výbuchu.

- Sonda musí být v provozu, pokud tvoří součást procesu.

POZOR: Nebezpečí poranění pádem přístroje

Přístroj je těžký a při pádu může způsobit poranění.

- Montážní práce na přístroji provádějte ve dvou.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí poškození mezer odolných proti průšlehu

- Při otevírání nebo zavírání přístrojů nesmíte poškodit povrchy mezery odolné proti průšlehu mezi skříní a víkem skříně řídící jednotky a sondy.
- Dojde-li k poškození jednoho z povrchů mezery průšlehu, pak vyměňte skříň a víko skříně.
- Před montáží víka na skříň chráňte povrchy mezery průšlehu tenkou vrstvou vhodného ochranného tuku.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí vyplývající z nepřipustných kabelových přívodů

Ohrožena ochrana proti výbuchu.

- Používejte jen kabelové přívody, které jsou připustné pro požadovaný druh ochrany proti zapálení.
- Při výběru, popř. u náhradních přívodů a přívodů vedení respektujte druh a velikost závitů.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí vyplývající z otevřených otvorů a nepoužívaných kabelových přívodů

Ohrožena ochrana proti výbuchu.

- Nepoužívané kabelové přívody vždy uzavřete odpovídajícími uzávěry.
- Při výběru, popř. při náhradě vhodných uzávěrů respektujte druh a velikost závitů.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí vyplývající z vysoké hmotnosti

Nebezpečí poranění a věcných škod.

- Použijte vhodné zdvihací zařízení.
- Proveďte zajištění proti překlopení.

2.5.2 Přeprava

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli elektrostatickému nabíjení

Hrozí nebezpečí výbuchu při tvorení jisker, které vznikají při elektrostatickém nabíjení, například při přepravě nebo vybalování sondy a elektroniky.

- Přepravu a vybalování provádějte jen v nevýbušném prostředí.

Přístroj musí zvedat a přepravovat minimálně dvě osoby.

2.5.3 Pokyny ke skladování

Přístroje SICK rovněž i náhradní díly musíte skladovat na suchém a dobře větraném místě. Bezpodmínečně zabraňte barevným výparům, silikonovým sprejům atd. v místě skladování.

NEBEZPEČÍ: Ohrožení zdraví kontaminovanou sondou

Měřicí sonda může být po použití v procesu, v závislosti na složení plynu v měřicím kanálu, kontaminována látkami, které mohou vést k těžkému poškození zdraví.

- Před uskladněním dekontaminujte měřicí sondu.
- U jakékoli práce s kontaminovanou měřicí sondou nosete ochranný oděv dle předpisů.
- Všechny komponenty měřicího systému vycistěte mírně navlhčenými utěrkami. K tomu účelu použijte jemný čisticí prostředek.
- Zabalte všechny komponenty pro skladování, popř. přepravu. K tomu přednostně použijte originální obal.
- Všechny komponenty měřicího systému skladujte v suchém a čistém prostoru. Teplota skladování pro všechny komponenty -40 °C až +80 °C.

2.5.4 Montáž protilehlé příruby na kanál

NEBEZPEČÍ: Horké, výbušné nebo jedovaté kourové plyny

U montážních prací na plynovém kanálu mohou podle podmínek zařízení unikat horké anebo zdraví škodlivé plyny.

- Práce na plynovém kanálu mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci, kteří na základě svého odborného vzdělání a znalosti rovněž i znalosti příslušných předpisů mohou posoudit jim přenesené práce a rozpozнат nebezpečí.
- Zařízení vypněte při práci na plynovém kanálu nebo
- provozovatel na základě posouzení rizik specifikuje potřebná bezpečnostní opatření, která musí být dodržována při práci u zapnutého zařízení.

2.5.5 Vyrovnání plechu ve tvaru V

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu zrušením pevného závěru

Šroub s vnitřním šestihranem poškozený neúplným povolením při výměně filtru, nebo uvolněný šroub s vnitřním šestihranem, mohou poškodit pevný závér v důsledku poškození mezery průšlehu, a tak způsobit výbuch.

- Zcela uvolněte šroub s vnitřním šestihranem a pak jej úplně utáhněte.
- Vyměňte poškozené šrouby s vnitřním šestihranem.

VAROVÁNÍ:

Dbejte, aby byla celá hlava filtru našroubována na závit (až na doraz). Z této koncové polohy můžete hlavu filtru jednorázově otočit zpět o max. 360° k vyrovnání hlavy filtru.

Pokud byste hlavu filtru odšroubovali o více než 360°, již není zajištěna ochrana proti výbuchu.

2.5.6 Položení kabelů sond

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli elektrostatickému nabíjení

- Kvůli statickému nabíjení u vedení může dojít k výbuchu.
- Vedení chránit před elektrostatickým nabíjením.
- Vedení v oblasti Ex pevně položte příkladně do kabelového kanálu.

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu

- Před otevřením elektronické skříně nebo řídící jednotky sondy musí být systém bez napětí a musí se nacházet v nevýbušném prostředí.
- Před otevřením elektronické skříně nebo řídící jednotky sondy musí být víko odjištěno závitovým kolíkem nebo po uzavření zase zajištěno.
- Po instalaci nesmí být vodivé díly již přístupné. Síťové napájení obnovte až poté, co budou všechny skříně bezpečně uzavřené, tím také bude zajištěno, že prostředí není vystaveno riziku výbuchu.

2.6 Elektroinstalace

2.6.1 Pokyny k elektroinstalaci

⚠ VAROVÁNÍ: Ohrožení elektrické bezpečnosti kvůli nevypnutému napájení během instalace a údržby

- Před zahájením činnosti na přístroji se přesvědčte, zda může být napájení vypnuto podle platných norem prostřednictvím odpojovače/výkonového spínače.
- Dbejte, aby byl odpojovač dobré přístupný, nacházel se v blízkosti systému a byl jasné označen (vpínač).
- Pokud je odpojovač po instalaci při připojení přístroje těžké dostupný nebo není vůbec přístupný, je potřebné dodatečně odpojovací zařízení.
- Napájení může být opětovně aktivováno jen autorizovaným personálem za dodržování platných bezpečnostních ustanovení po ukončení činností, popř. ke zkušebním účelům.

⚠ VAROVÁNÍ: Ohrožení elektrické bezpečnosti nesprávně vyměřeným síťovým vedením

Při instalaci síťového vedení může dojít k úrazům elektrickým proudem, jestliže nejsou dostatečně respektovány příslušné specifikace.

- Při výměně síťového vedení vždy dodržujte přesné specifikace v návodu k obsluze (kapitola Technické parametry).

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neoborné provádění elektrických prací může vést k těžkým úrazům elektrickým proudem.

- Elektrické práce na přístroji mohou provádět výhradně jen elektrikáři, kteří jsou seznámeni s možnými riziky.

⚠ NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu a vypršení platnosti oprávnění Ex pro přístroj při používání přívodů vedení a uzávěrů, které nejsou schváleny pro provoz ve výbušném prostředí

Přívody vedení a uzávěry jsou součástí ochrany proti výbuchu, a tím vyžadují schválení.

- Přívody vedení a uzávěry nenahrazujte jinými typy, které nejsou přípustné pro provoz ve výbušném prostředí.
- Dodržujte rozměry přívodů vedení.

⚠ NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli nevhodným šroubením a vedením

- Používejte jen vhodná vedení (podle platné normy) s vhodným vnějším průměrem.
- Vedení chránit před elektrostatickým nabíjením.
- Otevřete jen kabelové přívody, které budou použity pro instalaci kabelů. Uzávěry uschovejte. Musí-li být kabelový přívod opět dodatečně uzavřen, pak zase namontujte původní uzávěr.

2.6.2 Přístup ke svorkám

⚠ VAROVÁNÍ:

Před odstraněním vík skříně musí být síťové napětí odpojeno od systému.
Síťové napájení znovu odpojte až poté, co budou všechna víka skříně uzavřena.
Po instalaci nesmí být vodivé díly již přístupné.

2.6.3 Připojení signálního kabelu

⚠ NEBEZPEČÍ:

Elektrické výboje mohou zničit elektronické konstrukční díly a hrozí nebezpečí požáru a výbuchu.

- Před kontaktem s elektrickými přípojkami a interními konstrukčními díly: K odvádění elektrostatický výbojů je třeba uzemnit lidské tělo a použít nástroj.

Doporučená metoda:

- Je-li připojen ochranný vodič: Dotkněte se holého kovového dílu skříně.
- Jinak: Dotkněte se jiné kovové plochy, která je spojena s ochranným vodičem nebo má bezpečný kontakt se zemí.
- Přednostně dodržujte dodané individuální informace.

2.6.4 Opatřebení skříně

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu

Můžete použít maximálně jeden závitový adaptér na jeden kabelový přívod.

2.7 Uvedení do provozu

- Při uvádění do provozu, údržbě a kontrole dodržujte ustanovení dle IEC/EN 60079-17.

- Přístroj musí být při instalaci a údržbě zcela bez napětí. Teprve po kompletní montáži a připojení všech proudových okruhů potřebných k provozu může být přiloženo napětí. Toto také platí pro všechny signály a digitální rozhraní, která jsou vedená k/z přístroje.

2.7.1 Bezpečnostní pokyny k uvedení do provozu

⚠ NEBEZPEČÍ: Nebezpečí popálení a otravy kvůli unikajícímu horkému a jedovatému plynu v zařízeních s přetlakovými podmínkami

Při práci na plynovém kanálu může unikat horký plyn z procesní přípojky. Toto může vést k popáleninám nebo ohrožení zdraví.

- Procesní přípojku udržujte vždy těsně uzavřenou a proveďte zkoušku těsnosti.
- Dávejte pozor na horké povrchy.
- Noste příslušné ochranné prostředky.

⚠ POZOR: Možnost poranění a poškození přístroje kvůli chybnému nebo neexistujícímu uzemnění

Musí být zajištěno, aby bylo během instalace a údržby vytvořeno ochranné uzemnění k přístroji, popř. vedením podle platných norem.

2.8 Údržba

2.8.1 Bezpečnostní pokyny k údržbě

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli poškozené trubici sondy

Studená sonda může být poškozena kondenzovanými, korozivními kouřovými plyny, čímž již sonda nemá pevný závěr a může dojít k výbuchu.

- Sonda musí být v provozu, pokud tvoří součást procesu

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli horkému povrchu

Sonda může být zahřívána během procesu. Při vytahování z procesu může být teplota sondy vyšší než povrchová teplota certifikovaná pro prostředí (viz značku Ex) a přivodit výbuch.

- Horkou sondu vytahujte z kanálu jen v rámci nevýbušného prostředí.

VAROVÁNÍ: Horký povrch

Sonda se během procesu zahřívá a může při a po vytažení z kanálu způsobit popáleniny.

- Noste vhodný ochranný oděv.
- Práce na sondě provádějte po ochlazení.

NEBEZPEČÍ: Ohrožení elektrickým napětím

Při práci na přístroji se zapnutým napájením hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Údržbu provádějte jen u přístroje bez napětí.
- Napájení může být opětovně aktivováno jen výkonným personálem za dodržování platných bezpečnostních ustanovení po ukončení činnosti, popř. ke zkušebním účelům.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí poleptání/otravy leptavými/jedovatými zbytkovými látkami na komponentech přicházejících do kontaktu s měřicím plynem

Po odstavení z provozu, popř. demontáži přístroje od měřicího kanálu mohou zbytky procesního plynu přilnout ke komponentám přicházejícím do kontaktu s měřicím plynem (např. plynový filtr, plynová vedení atd.). V závislosti na plynové směsi v kanálu mohou být tyto zbytky bez zápacu nebo neviditelné. Bez ochranného oděvu může kontakt s takovými kontaminovanými komponentami vést k těžkým popáleninám nebo otravám.

- Při práci učiňte vhodná ochranná opatření (např. nošení obličeje ochrany, ochranných rukavic nebo oděvu odolného vůči kyselinám).
- Při kontaktu s kůží nebo očima dotyčnou oblast okamžitě opláchněte čistou vodou a obraťte se na lékaře.
- Všechny kontaminované komponenty po demontáži dekontaminujte podle předpisů.

2.8.2 Pokyny při používání ve výbušných oblastech

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu při používání náhradních a opotřebitelných dílů, které nejsou schváleny pro oblast Ex.

Všechny náhradní a opotřebitelné díly pro měřicí plynu in situ jsou kontrolovány společností SICK pro použití ve výbušných oblastech. Při použití jiných náhradních a opotřebitelných dílů zanikají nároky vůči společnosti SICK, protože nemůže být zajištěna ochrana proti vznícení.

- Používejte výhradně jen originální náhradní a opotřebitelné díly SICK.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli zbytkovému napětí a horkým povrchům v přístroji

Při instalaci a údržbě na přístroji hrozí nebezpečí výbuchu.

- Přesvědčte se, zda není pracovní prostředí při práci na přístroji výbušné.
- Po vypnutí napájení, k otevření skříně, minimálně 1 hodinu vyčkejte.

2.8.3 Výměna hlavy filtru, měřicí sondy, měřicího článku O₂

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu zrušením pevného závěru

Šroub s vnitřním šestihranem poškozený neúplným povolením při výměně filtru, nebo uvolněný šroub s vnitřním šestihranem, mohou poškodit pevný závěr v důsledku poškození mezery průšlehu, a tak způsobit výbuch.

- Zcela uvolněte šroub s vnitřním šestihranem a pak jej úplně utáhněte.
- Vyměňte poškozený šroub s vnitřním šestihranem.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení o horké součásti, které se nachází v procesním plynu

Teplota filtrační hlavy sondy a všech dílů nacházejících se v procesním plynu činí během provozu 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Průmý kontakt s horkými díly k demontáži nebo údržbě vede k závažným popáleninám.

- Při demontáži sondy používejte rukavice odolné vůči teplu.
- Před demontáží sondy vždy odpojte napájen elektroniky.
- Sondu po demontáži skladujte na bezpečném, chráněném místě a počkejte, až se sníží teplota sondy na teplotu prostředí.

2.9 Vyřazení z provozu

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli zbytkovému napětí a horkým povrchům v přístroji

Po vypnutí přístroje hrozí nebezpečí výbuchu kvůli zbytkovému napětí a horkým povrchům.

- Po vypnutí napájení, k otevření skříně, minimálně 1 hodinu vyčkejte.

NEBEZPEČÍ: Ohrožení zdraví kontaminovanou měřicí sondou

Měřicí sonda může být, v závislosti na složení plynu v měřicím kanálu, kontaminována látkami, které mohou vést k těžkému poškození zdraví.

- U jakékoli práce s kontaminovanou měřicí sondou neste ochranný oděv dle předpisů.
- Před uskladněním dekontaminujte měřicí sondu.

VAROVÁNÍ: Ohrožení zdraví kontaktem s horkými anebo agresivními měřicími plyny

Při práci na otevřeném měřicím kanálu může dojít ke kontaktu se zdraví škodlivými měřicími plyny.

- U všech prací na přístroji dodržujte předpisy platné v provozu, které se týkají ochranného vybavení.
- Při přetlaku v kanálu nikdy bez odpovídajících ochranných preventivních opatření neodstraňujte z kanálu sondu.

3 Bezpečnostní pokyny pro ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Základní bezpečnostní pokyny

3.1.1 Práce na přístroji

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu

Při práci na přístroji hrozí nebezpečí výbuchu.

- Zajistěte, aby se při práci na přístroji v prostředí nevyskytovala výbušná atmosféra.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli zápalné směsi v konstrukčních dílech

Nebudou-li filtry a víko připojovací jednotky sondy po práci na přístroji kompletně uzavřené, mohou se ven dostat jiskry, a tak může dojít k výbuchu.

- Filtry a víko připojovací jednotky sondy musí být po práci na přístroji kompletně uzavřené.

NEBEZPEČÍ: Ohrožení systémové bezpečnosti pracemi na přístroji, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze

Jsou-li prováděny práce na přístroji, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze nebo v příslušných dokumentech, může to vést nejistému provozu měřicího systému, a tím ohrozit bezpečnost zařízení.

- Na přístroji provádějte práce jen tehdy, jsou-li popsány v tomto návodu k obsluze, popř. v příslušných dokumentech.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli neodbornému provádění prací popsaných v tomto návodu k obsluze

Neodborné provádění prací v oblasti ohrožené výbuchem může způsobit těžká poranění lidí a také závažné škody při provozu. Při otevírání skříň nevdechujte unikající plyn.

- Činnosti k údržbě a uvádění do provozu rovněž i kontroly může provádět jen zkušený/vyškolený personál, který zná pravidla a předpisy pro oblasti ohrožené výbuchem, zejména:

- druhy ochrany proti zapálení
- pravidla instalace
- rozdělení oblasti

3.1.2 Unikající plyny

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí popálení a otravy kvůli unikajícímu horkému a jedovatému plynu v zařízeních s přetlakovými podmínkami

U zařízení s přetlakem může z procesního připojky unikat horký a jedovatý plyn. Toto může vést k popáleninám nebo ohrožení zdraví.

- Procesní připojku udržujte vždy těsně uzavřenou.
- Dávejte pozor na horké povrchy.
- Noste příslušné ochranné prostředky.

3.1.3 Vyrovnání potenciálů

POZOR: Nebezpečí výbuchu kvůli chybnému nebo neexistujícímu uzemnění

Nesprávné připojeným vyrovnáním potenciálů mohou vzniknout náboje, které mohou ve výbušné atmosféře vést k výbuchům.

- Vyrovnání potenciálů připojte ke všem připraveným bodům komponent přístroje.
- U všech prací na přístroji popsaných v tomto návodu k obsluze dbejte, aby bylo připojeno vyrovnání potenciálů.

3.2 Používání v souladu s určením

3.2.1 Účel přístroje

Analyzátor je stacionární měřič kyslíku a slouží k nepřetržitému měření kyslíku jako monitorování emisí nebo procesů v průmyslové oblasti. Přístroj provádí nepřetržité měření přímo v plynovém kanálu (in situ).

3.2.2 Provoz v oblastech ohrožených výbuchem

- Měřící sonda ZIRKOR200 Ex-D odpovídá kategorii ATEX (dle ATEX 2014/34/EU):

- Měřící sonda ZIRKOR200 Ex-D splňuje následující kvalifikaci IECEEx: Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db

- Délka konstrukčních skupin relevantních pro provedení Ex.
- Na přístroji a z přístroje neodstraňujte, nevkládejte nebo neměňte konstrukční díly, jestliže to není popsáno a specifikováno v oficiálních informacích výrobce. V opačném případě zaniká schválení přístroje pro použití v oblastech ohrožených výbuchem.
- Dodržujte intervaly údržby.

Zvláštní podmínky:

Teplotní třída T3 platí pro rozsah teplot prostředí od -20 °C do +55 °C.

- Topné napětí sondy musí být odpojeno monitorovacím zařízením nezávislým na regulaci a certifikovaným pro tento účel při dosažení mezní teploty 810 °C. Tuto úlohu přebírá monitorování ohřevu.

- Měřící sonda s příslušnou ochrannou trubkou můžete používat jen v kouřových plynech, jejichž složení je vzhledem k jejich korozivnímu účinku nekritické na použitych materiálech. Nemůžete-li toto zajistit, musíte pravidelně provádět opakování kontroly v dostatečně krátkých časových intervalech.

- Teplota kouřových plnů nesmí překročit na sondě 600 °C.

3.3 Popis výrobku

3.3.1 Oblast použití

Systém měření kyslíku ZIRKOR200 Ex-D je vhodný pro měření kyslíku (O_2) v kouřových plynech.

3.3.2 Zdroje nebezpečí

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení o horké součásti, které se nachází v procesním plynu

Teplota filtrační hlavy sondy a všech dílů nacházejících se v procesním plynu činí během provozu 150 °C – 800 °C (302 °F – 1472 °F). Přímý kontakt s horkými díly k demontáži nebo údržbě vede k závažným popáleninám.

- Při demontáži sondy používejte rukavice odolné vůči teplu.
- Před demontáží sondy vždy odpojte napájen elektroniky.
- Sondu po demontáži skladujte na bezpečném, chráněném místě a počkejte, až se sníží teplota sondy na teplotu prostředí.

3.3.3 Certifikace ATEX / IECEEx

Rídící jednotka systému měření kyslíku ZIRKOR200 Ex-D nemá certifikaci Ex a musí být instalována v bezpečné oblasti. Sonda nesmí být instalována v prostředí Zne 21 (certifikace II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

VAROVÁNÍ:

V provozním stavu nesmíte otevírat víka připojovací jednotky sondy, i řídící jednotku. Před otevřením zajistěte, aby po vypnutí systému všechny komponenty sondy splňovaly podmínsku povrchové teploty T133 °C/T141 °C. Minimální doba čekání po vypnutí činí 1 hodinu. Práce na sondě můžete provádět i v provozním stavu, pokud mohou být podmínky prostředí klasifikovány jako nevýbušné.

3.4 Instalace

3.4.1 Pokyny k instalaci v oblastech ohrožených výbuchem

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu při instalaci

Hrozí nebezpečí výbuch kvůli tvoření jisker během instalace, například při připojování kabelů nebo pádu komponent.

- Instalaci provádějte jen v nevýbušném prostředí.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli neodborně provedené instalaci

Nesprávné posouzení místa instalace i všech dalších instalačních prací ve výbušné oblasti může způsobit těžká poranění lidí a vážné škody během provozu.

- Instalaci, uvádění do provozu, údržbu a kontrolu může provádět jen odborný personál, který zná ustanovení a předpisy pro oblasti ohrožené výbuchem, zejména:
 - druhy ochrany proti zapálení
 - pravidla instalace
 - rozdělení oblasti
- aplikované normy
- místní ustanovení k bezpečnosti práce

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli poškozené trubici sondy

Studená sonda může být poškozena kondenzovanými, korozivními kouřovými plyny, čímž již sonda nemá pevný závěr a může dojít k výbuchu.

- Sonda musí být v provozu, pokud tvoří součást procesu.

POZOR: Nebezpečí poranění pádem přístroje

Přístroj je těžký a při pádu může způsobit poranění.

- Montážní práce na přístroji provádějte ve dvou.

3.4.2 Přeprava

⚠ NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli elektrostatickému nabíjení

Hrozí nebezpečí výbuchu při tvoření jisker, které vznikají při elektrostatickém nabíjení, například při přepravě nebo vybalování sondy a elektroniky.

- ▶ Přepravu a vybalování provádějte jen v nevýbušném prostředí.

Přístroj musí zvedat a přepravovat minimálně dvě osoby.

3.4.3 Pokyny ke skladování

Přístroje SICK rovněž i náhradní díly musíte skladovat na suchém a dobře větraném místě. Bezpodmínečně zabraňte barevným výparům, silikonovým sprejům atd. v místě skladování.

⚠ NEBEZPEČÍ: Ohrožení zdraví kontaminovanou sondou

Měřící sonda může být po použití v procesu, v závislosti na složení plynu v měřicím kanálu, kontaminována látkami, které mohou vést k těžkému poškození zdraví.

- ▶ Před uskladněním dekontaminujte měřící sondu.
- ▶ U jakékoli práce s kontaminovanou měřící sondou nosete ochranný oděv dle předpisů.
- ▶ Všechny komponenty měřicího systému vyčistěte mírně navlhčenými utěrkami. K tomu účelu použijte jemný čisticí prostředek.
- ▶ Zabalte všechny komponenty pro skladování, popř. přepravu. K tomu přednostně použijte originální obal.
- ▶ Všechny komponenty měřicího systému skladujte v suchém a čistém prostoru. Teplota skladování pro všechny komponenty -40 °C až +80 °C.

3.4.4 Montáž protilehlé příruby na kanál

⚠ NEBEZPEČÍ: Horké, výbušné nebo jedovaté kouřové plyny

U montážních prací na plynovém kanálu mohou podle podmínek zařízení unikat horké a/nebo zdraví škodlivé plyny.

- ▶ Práce na plynovém kanálu mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci, kteří na základě svého odborného vzdělání a znalostí rovněž i znalostí příslušných předpisů mohou posoudit jím přenesené práce a rozpozнат nebezpečí.
- ▶ Zařízení vypněte při práci na plynovém kanálu nebo
- ▶ provozovatel na základě posouzení rizik specifikuje potřebná bezpečnostní opatření, která musí být dodržována při práci u zapnutého zařízení.

3.4.5 Položení kabelů sond a hadic

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli elektrostatickému nabíjení

Kvůli statickému nabíjení u vedení může dojít k výbuchu.

- ▶ Vedení chránit před elektrostatickým nabíjením.
- ▶ Vedení v oblasti Ex pevně položte příkladně do kabelového kanálu.

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu

- Před odstraněním svorkového krytu musí být síťové napětí odpojeno od systému. Síťové napájení systému obnovte až po umístění svorkového krytu.
- Po instalaci nesmí být vodivé díly již přístupné.

3.5 Elektroinstalace

3.5.1 Pokyny k elektroinstalaci

⚠ VAROVÁNÍ: Ohrožení elektrické bezpečnosti kvůli nevypnutému napájení během instalace a údržbě

- ▶ Před zahájením činnosti na přístroji se přesvědčte, zda může být napájení vypnuto podle platných norem prostřednictvím odpojovače/výkonového spínače.
- ▶ Dbejte, aby byl odpojovač dobré přístupný, nacházel se v blízkosti systému a byl jasně označen (vypínač).
- ▶ Pokud je odpojovač po instalaci při připojení přístroje těžké dostupný nebo není vůbec přístupný, je potřebné dodatečně odpojovací zařízení.
- ▶ Napájení může být opětovně aktivováno jen autorizovaným personálem za dodržování platných bezpečnostních ustanovení po ukončení činností, popř. ke zkušebním účelům.

⚠ VAROVÁNÍ: Ohrožení elektrické bezpečnosti nesprávně vyměřeným síťovým vedením

Při instalaci síťového vedení může dojít k úrazům elektrickým proudem, jestliže nejsou dostatečně respektovány příslušné specifikace.

- ▶ Při výměně síťového vedení vždy dodržujte přesné specifikace v návodu k obsluze (kapitola Technické parametry).

⚠ VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Neobecné provádění elektrických prací může vést k těžkým úrazům elektrickým proudem.

- ▶ Elektrické práce na přístroji mohou provádět výhradně jen elektrikáři, kteří jsou seznámeni s možnými riziky.

⚠ NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu a vypršení platnosti oprávnění Ex pro přístroj při používání přívodů vedení a uzávěrů na svorkovnicu sondy, které nejsou schváleny pro provoz ve výbušném prostředí

Přívody vedení a uzávěry jsou součástí ochrany proti výbuchu, a tím vyžadují schválení.

- ▶ Přívody vedení a uzávěry nahradujte jinými typy, které nejsou přípustné pro provoz ve výbušném prostředí.
- ▶ Dodržujte rozměry přívodů vedení.

⚠ NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli nevhodným šroubením a vedením na připojovací jednotce sondy

- ▶ Používejte jen vhodná vedení (podle platné normy) s vhodným vnějším průměrem.
- ▶ Vedení chráňte před elektrostatickým nabíjením.
- ▶ Vedení v oblasti Ex pevně položte příkladně do kabelového kanálu.
- ▶ Otevřete jen kabelové přívody, které budou použity pro instalaci kabelů. Uzávěry uschovějte. Musí-li být kabelový přívod opět dodatečně uzavřen, pak zase namontujte původní uzávěr.

3.5.2 Přístup ke svorkám

⚠ VAROVÁNÍ:

Před odstraněním vík skříně musí být síťové napětí odpojeno od systému.

Síťové napájení znovu odpojte až poté, co budou všechna víka skříně uzavřena.

Po instalaci nesmí být vodivé díly již přístupné.

3.5.3 Elektrické přípojky na připojovací jednotce sondy

⚠ NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu u poškozených těsnění

Poškozená těsnění na víku skříně mohou vést k tomu, že se výbušný vzduch dostane do skříně a přivede výbuch.

- ▶ Zkontrolujte poškození těsnění a event. je vyměňte.

3.6 Uvedení do provozu

- ▶ Při uvádění do provozu, údržbě a kontrole dodržujte ustanovení dle IEC/EN 60079-17.

- ▶ Přístroj musí být při instalaci a údržbě zcela bez napětí. Tepře po kompletní montáži a připojení všech proudových okruhů potřebných k provozu může být přiloženo napětí. Toto také platí pro všechny signály a digitální rozhraní, která jsou vedená k/z přístroji.
- ▶ Souhlasí sériové číslo sondy se sériovým číslem řídící jednotky? Pokud není správně přiřazeno viz „1bodové seřízení (ruční)“ a „2bodové seřízení (ruční)“ v návodu k obsluze.
- ▶ Souhlasí síťové napětí s údaji na typovém štítku? Pokud ne, kontaktujte společnost SICK.
- ▶ Jsou elektrické přípojky správně provedeny?
- ▶ Souhlasí přiřazení pneumatických přípojek a jsou přípojky plynотěsné?
- ▶ Přesvědčte se, zda nedošlo k netěsnostem u sondy, zda je protilehlá přírubu plynотěsně přivařena k plynovému kanálu, jsou přírubové čepy dostačně pevně utaženy? Byly použita přírubová těsnění?
- ▶ Odpovídají podmínky na místě specifikacím uvedeným v technických listech?

3.6.1 Bezpečnostní pokyny k uvedení do provozu

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí popálení a otravy kvůli unikajícímu horkému a jedovatému plynu v zařízeních s přetlakovými podmínkami

Při práci na plynovém kanálu může unikat horký plyn z procesního připojky. Toto může vést k popáleninám nebo ohrožení zdraví.

- ▶ Procesní připojku udržujte vždy těsně uzavřenou a provedte zkoušku těsnosti.
- ▶ Dávejte pozor na horké povrchy.
- ▶ Noste příslušné ochranné prostředky.

POZOR: Možnost poranění a poškození přístroje kvůli chybnému nebo neexistujícímu uzemnění

Musí být zajištěno, aby bylo během instalace a údržby vytvořeno ochranné uzemnění k přístroji, popř. vedením podle platných norem.

3.7 Údržba

3.7.1 Bezpečnostní pokyny k údržbě

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli poškozené trubici sondy

Studená sonda může být poškozena kondenzovanými, korozivními kouřovými plyny, čímž již sonda nemá pevný závěr a může dojít k výbuchu.

- ▶ Sonda musí být v provozu, pokud tvoří součást procesu.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli horkému povrchu

Sonda může být zahřívána během procesu. Při vytahování z procesu může být teplota sondy vyšší než povrchová teplota certifikovaná pro prostředí (viz značku Ex) a přivedit výbuch.

- ▶ Horkou sondu vytahujte z kanálu jen v rámci nevýbušného prostředí.

VAROVÁNÍ: Horký povrch

Sonda se během procesu zahřívá a může při a po vytažení z kanálu způsobit popáleniny.

- ▶ Noste vhodný ochranný oděv.
- ▶ Práce na sondě provádějte po ochlazení.

NEBEZPEČÍ: Ohrožení elektrickým napětím

Při práci na přístroji se zapnutým napájením hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- ▶ Údržbu provádějte jen u přístroje bez napětí.
- ▶ Napájení může být opětovně aktivováno jen výkonným personálem za dodržování platných bezpečnostních ustanovení po ukončení činnosti, popř. ke zkoušebním účelům.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí poleptání/otravy leptavými/jedovatými zbytkovými látkami na komponentech přicházejících do kontaktu s měřicím plynem

Po odstavení z provozu, popř. demontáži přístroje od měřicího kanálu mohou zbytky procesního plynu přilnout ke komponentám přicházejícím do kontaktu s měřicím plynem (např. plynový filtr, plynový vedení atd.). V závislosti na plynové směsi v kanálu mohou být tyto zbytky bez zápacu nebo neviditelné. Bez ochranného oděvu může kontakt s takovými kontaminovanými komponentami vést k těžkým popáleninám nebo otravám.

- ▶ Při práci učiňte vhodná ochranná opatření (např. nošení obličejové ochrany, ochranných rukavic nebo oděvu odolného vůči kyselinám).
- ▶ Při kontaktu s kůží nebo očima dotyčnou oblast okamžitě opráchněte čistou vodou a obrátěte se na lékaře.
- ▶ Všechny kontaminované komponenty po demontáži dekontaminujte podle předpisů.

3.7.2 Pokyny při používání ve výbušných oblastech

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu při používání náhradních a opotřebitelných dílů, které nejsou schváleny pro oblast Ex.

Všechny náhradní a opotřebitelné díly pro měřicí plyn in situ jsou kontrolovány společností SICK pro použití ve výbušných oblastech. Při použití jiných náhradních a opotřebitelných dílů zanikají nároky vůči společnosti SICK, protože nemůže být zajištěna ochrana proti vznícení.

- ▶ Používat výhradně jen originální náhradní a opotřebitelné díly SICK.

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli zbytkovému napětí a horkým povrchům v přístroji

Při instalaci a údržbě na přístroji hrozí nebezpečí výbuchu.

- ▶ Přesvědčte se, zda není pracovní prostředí při práci na přístroji výbušné.

3.7.3 Výměna hlavy filtru, měřicí sondy, měřicího článku O₂, vnitřní části měřicí sondy

VAROVÁNÍ: Nebezpečí výbuchu zrušením pevného závěru

Šroub s vnitřním šestihranem poškozený neúplným povolením při výměně filtru, nebo uvolněný šroub s vnitřním šestihranem, mohou poškodit pevný závěr v důsledku poškození mezery průšlehu, a tak způsobit výbuch.

- ▶ Zcela uvolněte šroub s vnitřním šestihranem a pak jej úplně utáhněte.
- ▶ Vyměňte poškozený šroub s vnitřním šestihranem.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení o horké součásti, které se nachází v procesním plynu

Teplota filtrační hlavy sondy a všech dílů nacházejících se v procesním plynu činí během provozu 150 °C – 800 °C (302 °F – 1472 °F). Přímý kontakt s horkými díly k demontáži nebo údržbě vede k závažným popáleninám.

- ▶ Při demontáži sondy používejte rukavice odolné vůči teplu.
- ▶ Před demontáží sondy vždy odpojte napájen elektroniky.
- ▶ Sondu po demontáži skladujte na bezpečném, chráněném místě a počkejte, až se sníží teplota sondy na teplotu prostředí.

3.8 Vyrazení z provozu

EX NEBEZPEČÍ: Nebezpečí výbuchu kvůli zbytkovému napětí a horkým povrchům v přístroji

Po vypnutí přístroje hrozí nebezpečí výbuchu kvůli zbytkovému napětí a horkým povrchům.

- ▶ Po vypnutí napájení, k otevření skříně, minimálně 1 hodinu výčkejte.

NEBEZPEČÍ: Ohrožení zdraví kontaminovanou měřicí sondou

Měřicí sonda může být, v závislosti na složení plynu v měřicím kanálu, kontaminována látkami, které mohou vést k těžkému poškození zdraví.

- ▶ U jakékoli práce s kontaminovanou měřicí sondou noste ochranný oděv dle předpisů.
- ▶ Před uskladněním dekontaminujte měřicí sondu.

VAROVÁNÍ: Ohrožení zdraví kontaktem s horkými anebo agresivními měřicími plyny

Při práci na otevřeném měřicím kanálu může dojít ke kontaktu se zdraví škodlivými měřicími plyny.

- ▶ U všech prací na přístroji dodržujte předpisy platné v provozu, které se týkají ochranného vybavení.
- ▶ Při přetlaku v kanálu nikdy bez odpovídajících ochranných preventivních opatření neodstraňujte z kanálu sondu.

1 Om dette dokument

- Dette dokument gælder for følgende udstyr fra Division Analyzers hos SICK: ZIRKOR200 Ex-G og ZIRKOR200 Ex-D.
- Det anvendte ATEX-direktiv fremgår af overensstemmelseserklæringen for det pågældende udstyr.
- Dette dokument indeholder et sammendrag af sikkerhedsinformationer og advarsler til det enkelte udstyr.
- Hvis du ikke forstår en advarsel: Læs og overhold det pågældende kapitel i driftsvejledningen, der hører til det pågældende udstyr.
- Tag kun udstyret i brug, hvis du har læst dette dokument.

BEMÆRK:

- Dette dokument gælder kun i sammenhæng med driftsvejledningen, der hører til det pågældende udstyr.
- Du skal have læst og forstået den pågældende driftsvejledning.
- Overhold alle sikkerhedsoplysninger og ekstra informationer i driftsvejledningen, der hører til det pågældende udstyr.
- Hvis der er noget, du ikke forstår: Tag ikke udstyret i brug og kontakt SICK-kundeservicen.
- Sørg for at have dette dokument samt driftsvejledningen inden for rækkevidde og giv dem videre til nye ejere.

2 Sikkerhedsoplysninger til ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Principielle sikkerhedsoplysninger

2.1.1 Arbejde på udstyret

FARE: Eksplorationsfare

Når der arbejdes på udstyret, er der fare for eksploration.

- Sikr, at der ikke findes nogen eksplorativ atmosfære, når der arbejdes på udstyret.

FARE: Eksplorationsfare

Lukkes filter, låg til styreenhed og låg til sondetilslutningens enhed ikke helt efter arbejde på udstyret, kan gnister trænge ud og føre til eksploration.

- Filter, låg til sondetilslutningens enhed og låg til styreenhed skal lukkes helt efter arbejde på udstyret.

FARE: Eksplorationsfare som følge af gnistgennemslag

Beskadigede, tændbeskyttelsesrelevante gevind kan føre til eksploration som følge af gnistgennemslag.

- Beskadigede, tændbeskyttelsesrelevante gevind skal erstattes. Det er ikke tilladt at reparere.

FARE: Systemsikkerheden udsættes for fare, hvis der udføres arbejde på udstyret, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning

Udføres der arbejde på udstyret, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning eller i de tilhørende dokumenter, kan dette føre til en usikker drift af målesystemet, hvorved anlæggets sikkerhed udsættes for fare.

- På udstyret må der kun udføres arbejde, der er beskrevet i denne driftsvejledning og/eller i de tilhørende dokumenter.

FARE: Eksplorationsfare som følge af en forkert udførelse af arbejdet, der er beskrevet i denne driftsvejledning

Forkert udførelse af arbejde i eksplorativ atmosfære kan føre til alvorlige driftsskader og kvæstelser. Undgå at indånde den udsivende gas, hvis huset åbnes.

- Vedligeholdelses- og ibrugtagningsarbejde samt inspektioner må kun udføres af erfaren/instrueret personale, der råder over kendskab til reglerne og forskrifterne, der gælder i eksplorative områder, især:

- Beskyttelsesstyper
- Installationsregler
- Områdeinddeling

2.1.2 Udstrømmende gasser

FARE: Forbrændings- og forgiftningsfare som følge af udstrømmende varm og giftig gas i anlæg med overtrykbetingelser

På anlæg med overtryk kan varm og giftig gas sive ud af procestilslutningen. Dette kan føre til forbrændinger eller helbredsskader.

- Sørg altid for, at procestilslutningen er lukket helt tæt.
- Vær opmærksom på varme overflader.
- Brug passende beskyttelsesudstyr.

2.1.3 Potentialudligning

FORSIGTIG: Eksplorationsfare som følge af defekt eller ikke eksisterende jordforbindelse

Ikke korrekt tilsluttet potentialudligning kan føre til opladninger, der kan føre til eksplosioner i en Ex-atmosfære.

- Forbind potentialudligning til alle planlagte punkter til udstyrskomponenterne.
- Kontroller altid, at potentialudligningen er forbundet, før arbejde, der er beskrevet i nærværende driftsvejledning, udføres på udstyret.
- Sikr, at produktet jordforbindes via spændingsforsyningen.
- Kontroller regelmæssigt, at jordforbindelsestilslutningerne er korrekte.

2.2 Brugsbetingelser

2.2.1 Formålet med udstyret

Analysatoren er et stationært ilt-måleudstyr, som bruges til at sikre en kontinuerlig måling af ilt som emissions- eller procesovervågning i industriområder. Udstyret mäter kontinuerligt direkte i gaskanalen (in-situ).

2.2.2 Brug i eksplorative områder

ZIRKOR200 Ex-G er egnet til at blive brugt i gaseksplorative atmosfærer fra gasgrupperne IIA, IIB og IIC iht. ATEX (EN 60079-10) og iht. IECEx (IEC60079-10) og overholder kategorien 2G og EPL Gb til brug i zone 1.

Styreenheden hører til temperaturklasse T6, sonden til temperaturklasse T3.

Styreenhed Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Styreenhed som del af et komplet system

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX
 - Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
- IECEx
 - Ex db IIC T6 Gb
- Særlige betingelser for brug, der skal angives i EF-typeaprøvningsattesten: Anvend tilbehør til kabel- og ledningsindføringerne og lukkeelementer til ikke anvendte gevindboringer til kabel- og ledningsindføringer skal være attestet i medfør af IEC 60079-0 og IEC 60079-1. Det er ikke tilladt at reparere flammebestandige spalter på huset

Sonde Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Sonde som del af et komplet system

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX
 - Ex II 2G Ex db IIC T3 Gb
- IECEx
 - Ex db IIC T3 Gb
- Sikker anvendelse kræver særlige betingelser:
 - Oplysningerne om temperaturklassen T3 gælder for et omgivelserstemperaturområde fra -20 °C til +55 °C.
 - Sondernes varmespænding skal slukkes af et overvågningsudstyr, der er uafhængig af reguleringen og attestet til dette formål, så snart der nås en grænsetemperatur på 890 °C ved en omgivelserstemperatur på op til 40 °C og en grænsetemperatur på 845 °C ved en omgivelserstemperatur på op til 55 °C.
 - Advarslen mht. at åbne huset og producentens instruktioner skal overholdes nøje.
 - Iltmålesonden med det tilhørende beskyttelsesrør med røggasledeudstyr må kun bruges i røggasser, hvis sammensætningen mht. korrosionseffekt på de anvendte materialer er ukritisk. Kan dette ikke sikres, skal regelmæssigt periodisk kontrolarbejde gennemføres med tilstrækkeligt korte intervaller.
 - Røggastemperaturen må ikke overskride 500 °C på sonden. Højere procestemperaturer er mulige, hvis det kan sikres med en egnet røggasføring med røggasafkøling, at røggassen - når, den når hen til målesonden - ikke kan overskride grænseværdien på 500 °C under alle procesbetingelser.

Pneumatikenhed Z200EXG

- Sikker anvendelse kræver særlige betingelser:
 - I den eksplorative atmosfære må overfladen kun rengøres med en fugtig klud.

- ATEX
-  II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEx
- Ex eb mb IIC T4 Gb

Dele må hverken fjernes, tilføjes eller ændres på og i udstyret, medmindre dette er beskrevet og specificeret i producentens officielle informationer. Ellers bortfalder godkendelsen til at bruge produktet i eksplasive områder.

2.3 Begrenset brug

- ZIRKOR200 Ex-G er certificeret til at blive brugt i processer fra 800 mbar abs. til 1100 mbar abs. Anvendelse i afvigende tryk er ikke i overensstemmelse med Ex-certificeringen og således ikke tilladt.
- ZIRKOR200 Ex-G skal bruges iht. de beskrevede specifikationer. Bruges ZIRKOR200 Ex-G uden for specifikationerne, er dette ikke i overensstemmelse med Ex-certificeringen og således ikke tilladt.

2.4 Beskrivelse af udstyr

2.4.1 Anvendelsesområde

Iltmålesystemet ZIRKOR200 Ex-G er egnet til at måleilt (O_2) i røggasser og andre ikke brændbare gasser.

2.4.2 Farekilder

ADVARSEL: Fare for forbrænding på varme dele, der befinder sig i procesgassen

Temperaturer på sondefilterhovedet og alle dele, der findes i procesgassen, er 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) under driften. Direkte berøring af de varme dele til afdækning eller vedligeholdelse fører til alvorlige forbrændinger.

- Brug varmeisolerede handsker, hvis/når sonden skal udbygges.
- Sluk altid for forsyningsspændingen til det elektroniske system, før sonden udbygges.
- Opbevar den udbyggede sonde et sikkert og beskyttet sted og vent, til sondens temperatur er afkølet til omgivelsestemperatur.

2.4.3 Beskrivelse eksplasionsbeskyttelse - anvendte beskyttelsestyper

Systemet ZIRKOR200 Ex-G er certificeret til at blive brugt i eksplasive atmosfærer for zone 1, gasgruppe IIC. Styreenheden Z200EXG-y1 (styreenheden som del af et komplet system Z200EXG-y0) hører til temperaturklasse T6, sonden Z200EXG-y2 (sonde som del af et komplet system Z200EXG-y0) til temperaturklasse T3.

Beskyttelse realiseres med en kombination af beskyttelsestyper eksplasionssikker indkapsling Ex d for sonde og styreenhed og tændkildeovervægning i sonden.

FARE: Eksplasionsfare hvis låget til sondetilslutningsenheden åbnes

Åbnes låget til sondetilslutningsenheden under driften, kan dette føre til ekspllosion.

- Åbn kun låget til sondetilslutningsenheden i ex-frie omgivelser.
- Sikr efter slukning af systemet, at alle sondekomponenterne opfylder betingelsen, der er forbundet med temperaturklasse T3, og at alle styreenheds komponenter opfylder betingelsen, der er forbundet med temperaturklasse T6.

2.4.4 Beskyttelsestype "Eksplasionssikker indkapsling Ex" "d"

Ved sonden og styreenheden er klemmerne til at tilslutte driftsspændingen, forsyningskredse til varme og magnetventiler samt alle signalstrømkredse indbygget i rum i beskyttelsestypen "Eksplasionssikker indkapsling" Ex "d". Også sensoren, der er temperaturstabiliseret på 800 °C, sidder inde i den "Eksplasionssikre indkapsling" og er således ingen tændkilde for omgivelserne.

Ved beskyttelsestypen "Eksplasionssikker indkapsling" Ex "d" baserer funktionen på indeslutningen af en ekspllosion, der evt. kan opstå inde i huset. Dette opnås på basis af en eksplasionstrykresistente konstruktion af huset sammen med flammebestandige spalter på alle husåbninger som f.eks. huslåg og ledningsindføringer. Desuden begrænses overfladetemperaturen også, hvis der opstår en forventet fejl under tændtemperaturen for den omgivende eksplasive atmosfære.

Gevindspalten mellem hus og låg samt på gevindtilslutningerne er flammebestandige spalter.

Det er ikke tilladt at reparere den flammebestandige spalte.

Forbindelsesfladerne må hverken lakeres eller pulvercoates.

Det skal sikres, at eksplasive atmosfære ikke er til stede, før låget til et "Ex-d"-rum åbnes, og når låget er åbent (f.eks. for at udføre tilslutnings- eller servicearbejde).

Luk alle ubrugte husåbninger med de passende blindskruer.

2.5 Installation

2.5.1 Oplysninger ifm. installation i eksplasive områder.

FARE: Eksplasionsfare ifm. installationsarbejde

Under installationen kan der opstå gnister f.eks. i forbindelse med tilslutning af kabler eller hvis komponenter falder ned, dette er forbundet med fare for ekspllosion.

- Gennemfør kun installationsarbejde i ex-frie omgivelser.

FARE: Eksplasionsfare som følge af forkert installationsarbejde

Forkert vurdering af opstillingstedet samt af alt yderligere installationsarbejde i eksplasive atmosfære kan føre til alvorlige skader under driften og til kvæstelser.

- Installation, ibrugtagning, vedligehold og inspektion må kun udføres af sagkyndigt personale, der ráder over kendskab til reglerne og forskrifterne, der gælder i eksplasive atmosfærer, især:
 - Beskyttelsestyper
 - Installationsregler
 - Områdeinddeling
- Standarder, der skal anvendes
- Lokale arbejdssikkerhedsbestemmelser

FARE: Eksplasionsfare som følge af beskadiget sonderør

En kold sonden kan blive beskadiget af kondenseret, korrosiv røggas, hvorefter sonden ikke mere er indkapslet eksplasionssikert, hvilket kan føre til ekspllosioner.

- Sonden skal være i drift, så længe den er i processen.

FORSIGTIG: Risiko for tilskadekomst hvis udstyr tabes

Udstyret er tungt og kan føre til kvæstelser, hvis det tabes.

- Monteringsarbejde på udstyr skal altid gennemføres af to personer.

ADVARSEL: Fare for beskadigelse af flammebestandige spalter

- Beskadig ikke overfladerne på den flammebestandige spalte mellem hus og huslåg til styreenhed og sonden, mens du åbner eller lukker udstyret.
- Hvis en af overfladerne på den flammebestandige spalte er beskadiget, skiftes hus og huslåg.
- Før huslåget monteres på huset, beskyttes overfladerne på den flammebestandige spalte med et tyndt lag beskyttelsesfedt, der skal være egnet til dette formål.

FARE: Fare som følge af ikke tilladte kabelindføringer

Eksplasionsbeskyttelse er i fare.

- Brug kun kabelindføringer, der er godkendt til den krævede beskyttelsestype.
- Overhold gevindtypen og gevindstørrelsen, når de vælges, dette gælder også for reserve- og ledningsindføringer.

FARE: Fare som følge af åbne borer eller ikke anvendte kabelindføringer

Eksplasionsbeskyttelse er i fare.

- Luk altid ubrugte kabelindføringer med godkendte lukkepropper.
- Overhold gevindtypen og gevindstørrelsen, når de vælges, dette gælder også, hvis egnede lukkepropper erstattes.

ADVARSEL: Fare som følge af stor vægt

Fare for kvæstelser og materielle skader.

- Brug egnet løfteværktøj.
- Sikr mod at tippe.

2.5.2 Transport

FARE: Eksplorationsfare som følge af elektrostatisk opladning

Gnistdannelse, der opstår som følge af elektrostatisk opladning f.eks. i forbindelse med transport eller udpakning af sonde og elektroniske dele, er forbundet med fare for eksplorion.

- Transporter og udpak kun i ex-frie omgivelser.

Udstyret skal løftes og transportereres af mindst to personer.

2.5.3 Opbevaringstips

SICK-udstyr samt reservedele skal opbevares et tørt sted, som ventileres tilstrækkeligt. Farvedampe, silikonesprays osv. skal ubetinget undgås i opbevaringsarealerne.

FARE: Sundhedsfare som følge af kontamineret sonde

Målesonden kan efter brug i processen, afhængigt af gassens sammensætning i målekanalen, være kontamineret med stoffer, der kan føre til alvorlige sundhedsskader.

- Dekontaminer målesonden, før den opbevares.
- Brug altid det forskriftsmæssige beskyttelsesstøj, når der arbejdes med en kontamineret målesonde.
- Rengør alle målesystemets komponenter med let fugtede rengøringsklude. Brug hertil et mildt rengøringsmiddel.
- Emballer alle komponenter til opbevaring og transport. Brug helst den originale emballage.
- Opbevar alle målesystemets komponenter i et tørt, rent rum. Opbevaringstemperatur for alle komponenter -40 °C til +80 °C.

2.5.4 Modflange monteres på kanal

FARE: Varme, eksplorative eller giftige røggasser

Når der udføres monteringsarbejde på gaskanalen, kan varme og/eller sundhedsfarlige gasser strømme ud, afhængigt af anlæggets betingelser.

- Arbejde på gaskanalen må kun udføres af fagfolk, der som følge af deres faglige uddannelse og kendskab samt kendskab til de gældende bestemmelser er i stand til at vurdere det arbejde, disse har fået overdraget, og erkende farer.
- Anlægget slukkes, når der arbejdes på gaskanalen, eller
- den driftsansvarlige fastlægger på basis af en farevurdering de krævede sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes, hvis anlægget er tændt.

2.5.5 V-skilt justeres

ADVARSEL: Eksplorationsfare som følge af ophævelse af den eksplorationsikre indkapsling

En unbrakoskrue, der er beskadiget som følge af ufuldstændig løsning under filterskiftet, eller en løs unbrakoskrue kan beskadige den eksplorationsikre indkapsling, som følge af beskadigelse af tændbeskyttelsesspalten, hvilket kan føre til eksplorion.

- Løsn unbrakoskruen helt og spænd den helt.
- Erstat beskadigede unbrakoskruer.

ADVARSEL:

Kontroller, at filterhovedet er skruet helt fast på gevindet (indtil stop). Ud fra denne slutposition må filterhovedet drejes en gang maks. 360 ° tilbage for at justere filterhovedet.

Skal filterhovedet skrues mere end 360 ° af, kan eksplorationsbeskyttelsen ikke mere garanteres.

2.5.6 Sondekabel trækkes

ADVARSEL: Eksplorationsfare som følge af elektrostatisk opladning

Statisk opladning på ledningerne kan føre til eksplorion.

- Beskyt ledninger mod elektrostatisk opladning.
- Træk ledninger fast i Ex-området f.eks. gennem kabelgange.

ADVARSEL: Eksplorationsfare

- Systemet skal kobles spændingsfri, og der skal være en ex-fri omgivelse til stede, før elektronikhust eller styreenheden til sonden åbnes.
- Låget skal løsnes med gevindstiften eller sikres igen efter lukningen, før elektronikhust eller styreenheden til sonden åbnes.
- Efter installationen må spændingsførende dele ikke mere være tilgængelige. Opret først netforsyningen, når alle huse er lukket sikkert, medmindre det kan sikres, at omgivelserne ikke er eksplorative.

DA

2.6 Elektrisk installation

2.6.1 Oplysninger om elektrisk installation

ADVARSEL: Den elektriske sikkerhed udsættes for fare, hvis spændingsforsyningen ikke er slukket under installations- og vedligeholdelsesarbejdet

- Sikr, at spændingsforsyningen kan frakobles med en ledningsadskiller/ydelseskontakt iht. gældende standarder, før der arbejdes på udstyret.
- Kontroller, at ledningsadskilleren er nemt tilgængelig, at den befinner sig i nærheden af systemet, og at den er markeret tydeligt (tænd- / slukkontakt).
- Er ledningsadskilleren efter installationen vanskeligt tilgængelig eller ikke tilgængelig, når produktet skal tilsluttes, skal der ubetinget være en afbryderanordning til stede.
- Spændingsforsyningen må kun aktiveres igen af autoriseret personale, når arbejdet er færdigt eller ifm. testformål; dette arbejde skal udføres iht. de gyldige sikkerhedsbestemmelser.

ADVARSEL: Den elektriske sikkerhed udsættes for fare, hvis netledningen er dimensioneret forkert

Installeres en netledning, kan dette føre til elektriske uheld, hvis specifikationerne ikke er blevet overholdt tilstrækkeligt.

- Overhold altid de nøjagtige specifikationer i driftsvejledningen, hvis en netledning skal erstattes (kapitel Tekniske data).

ADVARSEL: Fare som følge af elektrisk uheld

Forkert udførelse af det elektriske arbejde kan føre til alvorlige elektriske uheld.

- Elektrisk arbejde på udstyret må udelukkende gennemføres af elektrikere, der er fortrolige med de mulige farer.

FARE: Eksplorationsfare og bortfald af Ex-godkendelsen til udstyret, hvis der bruges ledningsindføringer og lukkeanordninger, der ikke er godkendt til brug i eksplorative atmosfære

Leadningsindføringerne og lukkeanordningerne er del af eksplorationsbeskyttelsen og skal dermed godkendes.

- Erstat ikke ledningsindføringer og lukkeanordninger med andre typer, der ikke er godkendt til brug i eksplorative atmosfære.
- Overhold målene for ledningsindføringerne.

FARE: Eksplorationsfare som følge af uegnede skrueforbindelser og ledninger

- Brug kun egnede ledninger (iht. gældende standard) med passende udvendig diameter.
- Beskyt ledninger mod elektrostatisk opladning.
- Åbn kun kabelindføringer, der bruges til kabelinstallationen. Opbevar lukkeanordningerne. Skal en kabelindføring lukkes igen på et senere tidspunkt, indbygges den oprindelige lukkeanordning igen.

2.6.2 Adgang til klemmerne

ADVARSEL:

Netspændingen skal afbrydes fra systemet, før huslægene fjernes. Opret først netspændingsforsyningen til systemet igen, når alle huslæg er lukket. Efter installationen må spændingsførende dele ikke mere være tilgængelige.

2.6.3 Signalkabler tilsluttes

FARE:

Elektriske afdækninger kan ødelægge elektroniske dele, og der er fare for brand og ekspllosion.

- Før kontakt med elektriske tilslutninger og interne dele: Jordforbind den menneskelige krop og det anvendte værktøj for at bortlede elektrostatiske opladninger.

Anbefalet metode:

- Hvis jordledningen er forbundet: Berør en blank metaldel på huset.
- Ellers: Berør en anden blank metalflade, der er forbundet med jordledningen eller har en sikker kontakt med jorden.
- Overhold først og fremmest de medleverede, individuelle informationer.

2.6.4 Lukning af huset

ADVARSEL: Eksplusionsfare

Der må maks. bruges en gevindadapter pr. kabelindføring.

2.7 Ibrugtagning

- Gennemfør ibrugtagning, vedligehold og inspektion iht. bestemmelserne i IEC/EN 60079-17 (Eksplasive atmosfærer - Del 17: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer).
- Udstyret skal være helt spændingsfrit, når installation og vedligehold gennemføres. Først når hele monteringen er færdig, og alle strømkredse, der kræves til driften, er forbundet, må spændingen oprettes. Dette gælder også for alle signal- og digitalgrænseflader, der føres hen til /ud af udstyret.

2.7.1 Sikkerhedsoplysninger ifm. ibrugtagning

FARE: Forbrændings- og forgiftningsfare som følge af udstrømmende varm og giftig gas i anlæg med overtrykbetingelser

Når der arbejdes på gaskanalen, kan varm gas sive ud af processtilslutningen. Dette kan føre til forbrændinger eller helbredsskader.

- Sørg altid for, at processtilslutningen er lukket helt tæt og gennemfør en tæthedskontrol.
- Vær opmærksom på varme overflader.
- Brug passende beskyttelsesudstyr.

FORSIGTIG: Kvæstelser og skader på udstyret som følge af defekt eller ikke eksisterende jordforbindelse

Det skal være sikret, at beskyttelsesjordingen til udstyret og/eller ledningerne er gennemført iht. gældende standarder, før installations- og vedligeholdelsesarbejde udføres.

2.8 Vedligehold

2.8.1 Sikkerhedsoplysninger ifm. vedligeholdelsesarbejde

FARE: Eksplusionsfare som følge af beskadiget sonderør

En kold sonde kan blive beskadiget af kondenseret, korrosiv røggas, hvorfod sonden ikke mere er indkapslet ekspllosionssikkert, hvilket kan føre til ekspllosioner.

- Sonden skal være i drift, så længe den er i processen.

FARE: Eksplusionsfare som følge af varm overflade

Sonden kan blive varm under processen. Når sonden trækkes ud af processen, kan dens temperatur være højere end den overfladetemperatur, der er certificeret til omgivelserne (se Ex-mærkning), hvilket kan føre til en ekspllosion.

- Træk kun den varme sonde ud af kanalen i i ex-fri atmosfære.

ADVARSEL: Varm overflade

Sonden opvarmes af processen og kan føre til forbrændinger, når den trækkes ud af kanalen, og når den er blevet trukket ud af kanalen.

- Brug egnet beskyttelsestøj.
- Arbejd på sonden, når den er afkølet.

FARE: Fare som følge af elektrisk spænding

Når der arbejdes på udstyret med tændt spændingsforsyning, er der fare for at få elektrisk stød.

- Gennemfør kun vedligeholdelsesarbejde, når udstyret er spændingsfrit.
- Spændingsforsyningen må kun aktiveres igen af det udførende personale, når arbejdet er færdigt eller ifm. testformål; dette arbejde skal udføres iht. de gyldige sikkerhedsbestemmelser.

ADVARSEL: Fare for ætsning/forgiftning som følge af ætsende/giftige resterende stoffer/materiale på målegasberørende komponenter

Når udstyret er taget ud af drift eller afmonteret fra målekanalen, kan rester fra procesgassen evt. sidde fast på målegasberørende komponenter (f.eks. gasfilter, gasførende ledninger osv.). Afhængigt af gasblandingen i kanalen kan disse rester være lugtfrie eller usynlige. Uden beskyttelsestøj kan en berøring af sådanne kontaminerede komponenter føre til alvorlige ætsninger eller forgiftninger.

- Træf egnede foranstaltninger, før arbejdet startes (f.eks. ved at bruge ansigtsbeskyttelse, beskyttelseshandsker eller syreresistent tøj).
- Skyd straks den pågældende del med rent vand, hvis stoffet kommer i kontakt med huden eller øjnene, og søg læge.
- Dekontaminer alle kontaminerede komponenter efter afmonteringen iht. gældende forskrifter.

2.8.2 Oplysninger ifm. brug i eksplasive atmosfærer

FARE: Eksplusionsfare som følge af brug af reserve- og sliddele, der ikke er godkendt i Ex-området

Alle reserve- og sliddele til in-situ-gasmåleapparatet er kontrolleret af SICK til brug i eksplasive atmosfærer. Bruges andre reserve- og sliddele, bortfalder kravet over for SICK, da tændbeskyttelsen ikke kan garanteres.

- Brug udelukkende originale reserve- og sliddele fra SICK.

FARE: Eksplusionsfare som følge af restspænding og varme overflader i udstyret

Installations- og vedligeholdelsesarbejde på udstyret er forbundet med fare for ekspllosion.

- Sikr, at arbejdsatmosfæren er ex-fri, når der arbejdes på udstyret.
- Når netforsyningen er frakoblet, skal du vente i mindst 1 time, før du åbner huset.

2.8.3 Udskiftning af filterhovedet, af en målesonde, af O₂-målecellen

ADVARSEL: Eksplorationsfare som følge af ophævelse af den eksplorationsikre indkapsling

En unbrakoskrue, der er beskadiget som følge af ufuldstændig løsning under filterskiftet, eller en løs unbrakoskrue kan beskadige den eksplorationsikre indkapsling, som følge af beskadigelse af tændbeskyttelsesspalten, hvilket kan føre til ekspllosion.

- ▶ Løsn unbrakoskruen helt og spænd den helt.
- ▶ Erstat den beskadigede unbrakoskrue.

ADVARSEL: Fare for forbrænding på varme dele, der befinner sig i procesgassen

Temperaturen på sondefilterhovedet og alle dele, der findes i procesgassen, er 150 °C- 800 °C (302 °F-1472 °F) under driften. Direkte berøring af de varme dele til afmontering eller vedligeholdelse fører til alvorlige forbrændinger.

- ▶ Brug varmeisoleringe handsker, hvis/når sonden skal udbygges.
- ▶ Sluk altid for forsyningsspændingen til det elektroniske system, før sonden udbygges.
- ▶ Opbevar den udbyggede sonde et sikkert og beskyttet sted og vent, til sondens temperatur er afkølet til omgivelsestemperatur.

2.9 Nedlukning

FARE: Eksplorationsfare som følge af restspændinger og varme overflader i udstyret

Når udstyret er frakoblet, er der fare for ekspllosion som følge af restspænding og varme overflader.

- ▶ Når netforsyningen er frakoblet, skal du vente i mindst 1 time, før du åbner huset.

FARE: Sundhedsfare som følge af kontamineret målesonde

Målesonden kan, afhængigt af gassens sammensætning i målekanaLEN, være kontamineret med stoffer, der kan føre til alvorlige sundhedsskader.

- ▶ Brug altid det forskriftsmæssige beskyttelsestøj, når der arbejdes med en kontamineret målesonde.
- ▶ Dekontaminer målesonden, før den opbevares.

ADVARSEL: Sundhedsfare som følge af kontakt med varme og/eller aggressive målegasser

Når der arbejdes på den åbne målekanal, kan man komme i kontakt med sundhedsskadelige målegasser.

- ▶ Overhold forskrifterne vedr. beskyttelsestudsly, der gælder under driften, når der arbejdes på udstyret.
- ▶ Fjern aldrig sonden fra kanalen, hvis der er overtryk i kanalen, uden at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger.

3 Sikkerhedsoplysninger til ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Principielle sikkerhedsoplysninger

3.1.1 Arbejde på udstyret

FARE: Eksplorationsfare

Når der arbejdes på udstyret, er der fare for ekspllosion.

- ▶ Sikr, at der ikke findes nogen eksplosiv atmosfære, når der arbejdes på udstyret.

FARE: Eksplorationsfare som følge af antændelig blanding i delene

Lukkes filter og låg til sondetilslutningsenheden ikke helt efter arbejde på udstyret, kan gnister trænge ud og føre til ekspllosion.

- ▶ Filter og låg til sondetilslutningsenheden skal lukkes helt efter arbejde på udstyret.

FARE: Systemsikkerheden udsættes for fare, hvis der udføres arbejde på udstyret, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning

Udføres der arbejde på udstyret, der ikke er beskrevet i denne driftsvejledning eller i de tilhørende dokumenter, kan dette føre til en usikker drift af målesystemet, hvorfed anlæggets sikkerhed udsættes for fare.

- ▶ På udstyret må der kun udføres arbejde, der er beskrevet i denne driftsvejledning og/eller i de tilhørende dokumenter.

FARE: Eksplorationsfare som følge af en forkert udførelse af arbejdet, der er beskrevet i denne driftsvejledning

Forkert udførelse af arbejde i eksplosiv atmosfære kan føre til alvorlige driftsskader og kvæstelser. Undgå at indånde den udsivende gas, hvis huset åbnes.

- ▶ Vedligeholdelses- og ibrugtagningsarbejde samt inspektioner må kun udføres af erfaren/instrueret personale, der råder over kendskab til reglerne og forskrifterne, der gælder i eksplorative områder, især:
 - Beskyttelsestyper
 - Installationsregler
 - Områdeinddeling

3.1.2 Udstrømmende gasser

FARE: Forbrændings- og forgiftningsfare som følge af udstrømmende varm og giftig gas i anlæg med overtrykbetingelser

På anlæg med overtryk kan varm og giftig gas sive ud af procestilslutningen. Dette kan føre til forbrændinger eller helbredsskader.

- ▶ Sørg altid for, at procestilslutningen er lukket helt tæt.
- ▶ Vær opmærksom på varme overflader.
- ▶ Brug passende beskyttelsesudstyr.

3.1.3 Potentialudligning

FORSIGTIG: Eksplorationsfare som følge af defekt eller ikke eksisterende jordforbindelse

Ikke korrekt tilsluttet potentialudligning kan føre til opladninger, der kan føre til ekspllosioner i en Ex-atmosfære.

- ▶ Forbind potentialudligning til alle planlagte punkter til udstyrskomponenterne.
- ▶ Kontroller altid, at potentialudligningen er forbundet, før arbejde, der er beskrevet i nærværende driftsvejledning, udføres på udstyret.

3.2 Brugsbetingelser

3.2.1 Formålet med udstyret

Analysatoren er et stationært tilt-måleudstyr, som bruges til at sikre en kontinuerlig maling af tilt som emissions- eller procesovervågning i industriområder. Udstyret mäter kontinuerligt direkte i gaskanalen (in-situ).

3.2.2 Brug i eksplorative områder

- ZIRKOR200 Ex-D målesonden svarer til ATEX-kategorien (iht. ATEX 2014/34/EU):
 II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- ZIRKOR200 Ex-D målesonden opfylder følgende IECEx-kvalificering: Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db

- Position for ex-relevante moduler.
- Dele må hverken fjernes, tilføjes eller ændres på og i udstyret, medmindre dette er beskrevet og specificeret i producentens officielle informationer. Ellers bortfalder godkendelsen til at bruge produktet i eksplorative områder.
- Overhold vedligeholdsintervallerne.

Særlige betingelser

Oplysningerne om temperaturklassen T3 gælder for et omgivelsetemperaturområde fra -20 °C til +55 °C.

- Sondens varmespænding skal slukkes af et overvågningsudstyr, der er uafhængigt af reguleringen og attestet til dette formål, så snart der nås en grænsetemperatur på 810 °C. Denne opgave varetages af varmeovervågningen.

DA

- Målesonden med det tilhørende beskyttelsesrør må kun bruges i røggasser, hvis sammensætning mht. sin korrosionseffekt på de anvendte materialer er ukritisk.
Kan dette ikke sikres, skal regelmæssigt periodisk kontrolarbejde gennemføres med tilstrækkeligt korte intervalle.
● Røggastemperaturen må ikke overskride 600 °C på sonden.

3.3 Beskrivelse af udstyr

3.3.1 Anvendelsesområde

Iltmålesystemet ZIRKOR200 Ex-D er egnet til at måle ilt (O_2) i røggasser.

3.3.2 Farekilder

ADVARSEL: Fare for forbrænding på varme dele, der befinner sig i procesgassen

Temperaturer på sondefilterhovedet og alle dele, der findes i procesgassen, er 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) under driften. Direkte berøring af de varme dele til afmontering eller vedligeholdelse fører til alvorlige forbrændinger.

- Brug varmeisolerede handsker, hvis/når sonden skal udbygges.
- Sluk altid for forsyningsspændingen til det elektroniske system, før sonden udbygges.
- Opbevar den udbyggede sonde et sikkert og beskyttet sted og vent, til sondens temperatur er afkølet til omgivelsestemperatur.

3.3.3 ATEX / IECEx certificering

Styreenheden til ZIRKOR200 Ex-D iltmålesystemet er ikke Ex certificeret og skal installeres i det sikre område. Sonden må installeres i zone 21-omgivelser (certificeret II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

ADVARSEL:

I driftstilstand må lågene til sondetilslutningsenheden samt til styreenheden ikke åbnes. Sikr før åbningen, at alle sondekomponenter overholder betingelsen for overfladetemperaturen T133 °C/ T141 °C, når systemet er slukket. Efter slukningen skal der mindst ventes i 1 time. Arbejde på sonden kan også gennemføres i driftstilstanden, hvis omgivelsesbetingelserne kan fastlægges som ikke eksplosiv.

3.4 Installation

3.4.1 Oplysninger ifm. installation i eksplasive områder.

FARE: Eksplasionsfare ifm. installationsarbejde

Under installationen kan der opstå gnister f.eks. i forbindelse med tilslutning af kabler eller hvis komponenter falder ned, dette er forbundet med fare for ekspllosion.

- Gennemfør kun installationsarbejde i ex-frie omgivelser.

FARE: Eksplasionsfare som følge af forkert installationsarbejde

Forkert vurdering af opstillingsstedet samt af alt yderligere installationsarbejde i eksplasive atmosfære kan føre til alvorlige skader under driften og til kvæstelser.

- Installation,ibrugtagning, vedligehold og inspektion må kun udføres af sagkyndigt personale, der råder over kendskab til reglerne og forskrifterne, der gælder i eksplasive atmosfærer, især:
 - Beskyttelsestyper
 - Installationsregler
 - Områdeinddeling
- Standarder, der skal anvendes
- Lokale arbejdssikkerhedsbestemmelser

FARE: Eksplasionsfare som følge af beskadiget sonderør

En kold sonde kan blive beskadiget af kondenseret, korrosiv røggas, hvorfodsonden ikke mere er indkapslet eksplasionssikkert, hvilket kan føre til eksplisioner.

- Sonden skal være i drift, så længe den er i processen.

FORSIGTIG: Risiko for tilskadekomst hvis udstyr tabes

Udstyret er tungt og kan føre til kvæstelser, hvis det tabes.
► Monteringsarbejde på udstyr skal altid gennemføres af to personer.

3.4.2 Transport

FARE: Eksplasionsfare som følge af elektrostatisk opladning

Gnistdannelse, der opstår som følge af elektrostatisk opladning f.eks. i forbindelse med transport eller udpakning af sonde og elektroniske dele, er forbundet med fare for ekspllosion.

- Transporter og udpak kun i ex-frie omgivelser.

Udstyret skal løftes og transportereres af mindst to personer.

3.4.3 Opbevaringstips

SICK-udstyr samt reservedele skal opbevares et tørt sted, som ventileres tilstrækkeligt. Farvedampe, silikonesprays osv. skal ubetinget undgås i opbevaringsarealerne.

FARE: Sundhedsfare som følge af kontamineret sonde

Målesonden kan efter brug i processen, afhængigt af gassens sammensætning i målekanalen, være kontamineret med stoffer, der kan føre til alvorlige sundhedsskader.

- Dekontaminer målesonden, før den opbevares.
- Brug altid det forskriftsmæssige beskyttelsestøj, når der arbejdes med en kontamineret målesonde.
- Rengør alle målesystemets komponenter med let fugtede rengøringsklude. Brug hertil et mildt rengøringsmiddel.
- Emballer alle komponenter til opbevaring og transport. Brug heist den originale emballage.
- Opbevar alle målesystemets komponenter i et tørt, rent rum. Opbevaringstemperatur for alle komponenter -40 °C til +80 °C.

3.4.4 Modflange monteres på kanal

FARE: Varme, eksplasive eller giftige røggasser

Når der udføres monteringsarbejde på gaskanalen, kan varme og/eller sundhedsfarlige gasser strømme ud, afhængigt af anlæggets betingelser.

- Arbejde på gaskanalen må kun udføres af fagfolk, der som følge af deres faglige uddannelse og kendskab samt kendskab til de gældende bestemmelser er i stand til at vurdere det arbejde, disse har fået overdraget, og erkende farer.
- Anlægget slukkes, når der arbejdes på gaskanalen, eller
- den driftsansvarlige fastlægger på basis af en farevurdering de krævede sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes, hvis anlægget er tændt.

3.4.5 Sondekabel og slanger trækkes

ADVARSEL: Eksplasionsfare som følge af elektrostatisk opladning

Statisk opladning på ledningerne kan føre til ekspllosion.

- Beskyt ledninger mod elektrostatisk opladning.
- Træk ledninger fast i Ex-området f.eks. gennem kabelgange.

ADVARSEL: Eksplasionsfare

- Netspændingen skal afbrydes fra systemet, før klemmeafdækningen fjernes. Opret først netspændingsforsyningen til systemet igen, når klemmeafdækningen er anbragt.
- Efter installationen må spændingsførende dele ikke mere være tilgængelige.

3.5 Elektrisk installation

3.5.1 Oplysninger om elektrisk installation

ADVARSEL: Den elektriske sikkerhed udsættes for fare, hvis spændingsforsyningen ikke er slukket under installations- og vedligeholdelsesarbejdet

- Sikr, at spændingsforsyningen kan frakobles med en ledningsadskiller/ydelseskontakt iht. gældende standarder, før der arbejdes på udstyret.
- Kontroller, at ledningsadskilleren er nemt tilgængelig, at den befinner sig i nærheden af systemet, og at den er markeret tydeligt (tænd-/slukkontakt).
- Er ledningsadskilleren efter installationen vanskeligt tilgængelig eller ikke tilgængelig, når produktet skal tilsluttes, skal der ubetinget være en afbryderanordning til stede.
- Spændingsforsyningen må kun aktiveres igen af autoriseret personale, når arbejdet er færdigt eller ifm. testformål; dette arbejde skal udføres iht. de gyldige sikkerhedsbestemmelser.

ADVARSEL: Den elektriske sikkerhed udsættes for fare, hvis netledningen er dimensioneret forkert

Installeres en netledning, kan dette føre til elektriske uheld, hvis specifikationerne ikke er blevet overholdt tilstrækkeligt.

- Overhold altid de nøjagtige specifikationer i driftsvejledningen, hvis en netledning skal erstattes (kapitel Tekniske data).

ADVARSEL: Fare som følge af elektrisk uheld

Forkert udførelse af det elektriske arbejde kan føre til alvorlige elektriske uheld.

- Elektrisk arbejde på udstyret må udelukkende gennemføres af elektrikere, der er fortrolige med de mulige farer.

FARE: Eksplorationsfare og bortfald af Ex-godkendelsen til udstyret, hvis der bruges ledningsindføringer og lukkeanordninger på sondetilslutningsenheden, der ikke er godkendt til brug i eksplorativ atmosfære

Lejdningssindføringerne og lukkeanordningerne er del af eksplorationsbeskyttelsen og skal dermed godkendes.

- Erstat ikke ledningsindføringer og lukkeanordninger med andre typer, der ikke er godkendt til brug i eksplorativ atmosfære.
- Overhold målene for ledningsindføringerne.

FARE: Eksplorationsfare som følge af uegnede skrueforbindelser og ledninger på sondetilslutningsenheden

- Brug kun egnede ledninger (iht. gældende standard) med passende udvendig diameter.
- Beskyt ledninger mod elektrostatisk opladning.
- Træk ledninger fast i Ex-området f.eks. gennem kabelgange.
- Åbn kun kabelindføringer, der bruges til kabelinstallationsen. Opbevar lukkeanordningerne. Skal en kabelindføring lukkes igen på et senere tidspunkt, indbygges den oprindelige lukkeanordning igen.

3.5.2 Adgang til klemmerne

ADVARSEL:

Netspændingen skal afbrydes fra systemet, før huslægene fjernes. Opret først netspændingsforsyningen til systemet igen, når alle huslæg er lukket.

Efter installationen må spændingsførende dele ikke mere være tilgængelige.

3.5.3 Elektriske tilslutninger på sondetilslutningsenheden

FARE: Eksplorationsfare som følge af beskadigede pakninger

Beskadigede pakninger på huslæg kan medføre, at eksplorativ luft trænger ind i huset og fører til ekspllosion.

- Kontroller pakninger for beskadigelser og erstat dem evt.

3.6 Ibrugtagning

- Gennemfør ibrugtagning, vedligehold og inspektion iht. bestemmelserne i IEC/EN 60079-17 (Eksplorative atmosfærer - Del 17: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer).
- Udstyret skal være helt spændingsfrift, når installation og vedligehold gennemføres. Først når hele monteringen er færdig, og alle strømkredse, der kræves til driften, er forbundet, må spændingen oprettes. Dette gælder også for alle signal- og digitalgrænseflader, der føres hen til/ud af udstyret.
- Stemmer sondens serienummer overens med styreenhedens serienummer? Er tilslutningen ikke rigtig, se "1-Punktjustering (manuel)" og "2-Punktjustering (manuel)" i driftsvejledningen.
- Stemmer netspændingen overens med oplysningerne på typeskiltet? Kontakt SICK, hvis det ikke er tilfældet.
- Er de elektriske tilslutninger udført korrekt?
- Er de pneumatiske tilslutninger i orden, og er tilslutningerne gastætte?
- Kontroller, at der ikke opstår lækager på sonden - er modflangen svejet gastæt på gaskanalens, er flange-bolten spændt tilstrækkeligt? Er der blevet brugt flangepakninger?
- Overholder betingelserne på stedet specifikationerne i databladene?

3.6.1 Sikkerhedsoplysninger ifm. ibrugtagning

FARE: Forbrændings- og forgiftningsfare som følge af udstrømmende varm og giftig gas i anlæg med overtrykbetingelser

Når der arbejdes på gaskanalens, kan varm gas sive ud af procestilslutningen. Dette kan føre til forbrændinger eller helbredsskader.

- Sørg altid for, at procestilslutningen er lukket helt tæt og gennemfør en tæthedskontrol.
- Vær opmærksom på varme overflader.
- Brug passende beskyttelsesudstyr.

FORSIGTIG: Kvæstelser og skader på udstyret som følge af defekt eller ikke eksisterende jordforbindelse

Det skal være sikret, at beskyttelsesjordingen til udstyret og/eller ledningerne er gennemført iht. gældende standarder, før installations- og vedligeholdelsesarbejde udføres.

DA

3.7 Vedligehold

3.7.1 Sikkerhedsoplysninger ifm. vedligeholdelsesarbejde

FARE: Eksplorationsfare som følge af beskadiget sonderør

En kold sonde kan blive beskadiget af kondenseret, korrosiv røggas, hvorfedt sonden ikke mere er indkapslet eksplorationsikkert, hvilket kan føre til ekspllosioner.

- Sonden skal være i drift, så længe den er i processen.

FARE: Eksplorationsfare som følge af varm overflade

Sonden kan blive varm under processen. Når sonden trækkes ud af processen, kan dens temperatur være højere end den overfladetemperatur, der er certificeret til omgivelserne (se Examkning), hvilket kan føre til en ekspllosion.

- Træk kun den varme sonde ud af kanalen i ex-fri atmosfære.

ADVARSEL: Varm overflade

Sonden opvarmes af processen og kan føre til forbrændinger, når den trækkes ud af kanalen, og når den er blevet trukket ud af kanalen.

- Brug egnet beskyttelsestøj.
- Arbejd på sonden, når den er afkølet.

FARE: Fare som følge af elektrisk spænding

Når der arbejdes på udstyret med tændt spændingsforsyning, er der fare for at få elektrisk stød.

- Gennemfør kun vedligeholdelsesarbejde, når udstyret er spændingsfrift.
- Spændingsforsyningen må kun aktiveres igen af det udførende personale, når arbejdet er færdigt eller ifm. testformål; dette arbejde skal udføres iht. de gyldige sikkerhedsbestemmelser.

ADVARSEL: Fare for ætsning/forgiftning som følge af ætsende/giftige resterende stoffer/materiale på målegasberørende komponenter

Når udstyret er taget ud af drift eller afmonteret fra målekanalen, kan rester fra procesgassen evt. sidde fast på målegasberørende komponenter (f.eks. gasfilter, gasførende ledninger osv.). Afhængigt af gasblandingen i kanalen kan disse rester være lugtfrie eller usynlige. Uden beskyttelsestøj kan en berøring af sådanne kontaminerede komponenter føre til alvorlige ætsninger eller forgiftninger.

- Træk egnede foranstaltninger, før arbejdet startes (f.eks. ved at bruge ansigtsbeskyttelse, beskyttelseshandsker eller syreresistent tøj).
- Skyl straks den pågældende del med rent vand, hvis stoffet kommer i kontakt med huden eller øjnene, og søg læge.
- Dekontaminer alle kontaminerede komponenter efter afmonteringen iht. gældende forskrifter.

3.7.2 Oplysninger ifm. brug i eksplorative atmosfærer

FARE: Eksplorationsfare som følge af brug af reserve- og sliddele, der ikke er godkendt i Ex-området

Alle reserve- og sliddele til in-situ-gasmåleapparaturet er kontrolleret af SICK til brug i eksplorative atmosfærer. Bruges andre reserve- og sliddele, bortfalder kravet over for SICK, da tændbeskyttelsen ikke kan garanteres.

- Brug udelukkende originale reserve- og sliddele fra SICK.

FARE: Eksplorationsfare som følge af restspænding og varme overflader i udstyret

Installations- og vedligeholdelsesarbejde på udstyret er forbundet med fare for ekspllosion.

- Sikr, at arbejdsatmosfæren er ex-fri, når der arbejdes på udstyret.

ADVARSEL: Eksplorationsfare som følge af ophævelse af den eksplorationsikre indkapsling

En unbrakoskrue, der er beskadiget som følge af ufuldstændig løsning under filterskiftet, eller en løs unbrakoskrue kan beskadige den eksplorationsikre indkapsling, som følge af beskadigelse af tændbeskyttelsesspalten, hvilket kan føre til ekspllosion.

- ▶ Løsn unbrakoskruen helt og spænd den helt.
- ▶ Erstat den beskadigede unbrakoskrue.

ADVARSEL: Fare for forbrænding på varme dele, der befinner sig i procesgassen

Temperaturen på sondefilterhovedet og alle dele, der findes i procesgassen, er 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) under driften. Direkte berøring af de varme dele til afmontering eller vedligeholdelse fører til alvorlige forbrændinger.

- ▶ Brug varmeisolerede handsker, hvis/når sonden skal udbygges.
- ▶ Sluk altid for forsyningsspændingen til det elektroniske system, før sonden udbygges.
- ▶ Opbevar den udbyggede sonde et sikkert og beskyttet sted og vent, til sondens temperatur er afkølet til omgivelsestemperatur.

3.8 Nedlukning

FARE: Eksplorationsfare som følge af restspændinger og varme overflader i udstyret

Når udstyret er frakoblet, er der fare for ekspllosion som følge af restspænding og varme overflader.

- ▶ Når netforsyningen er frakoblet, skal du vente i mindst 1 time, før du åbner huset.

FARE: Sundhedsfare som følge af kontamineret målesonde

Målesonden kan, afhængigt af gassens sammensætning i målekanalen, være kontamineret med stoffer, der kan føre til alvorlige sundhedsskader.

- ▶ Brug altid det forskriftsmæssige beskyttelsestøj, når der arbejdes med en kontamineret målesonde.
- ▶ Dekontaminer målesonden, før den opbevares.

ADVARSEL: Sundhedsfare som følge af kontakt med varme og/eller aggressive målegasser

Når der arbejdes på den åbne målekanal, kan man komme i kontakt med sundhedsskadelige målegasser.

- ▶ Overhold forskrifterne vedr. beskyttelsesudstyr, der gælder under driften, når der arbejdes på udstyret.
- ▶ Fjern aldrig sonden fra kanalen, hvis der er overtryk i kanalen, uden at træffe passende beskyttelsesforanstaltninger.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1 Σχετικά με αυτό το έγγραφο

- Αυτό το έγγραφο ισχύει για τις παρακάτω συσκευές της SICK: ZIRKOR200 Ex-G και ZIRKOR200 Ex-D.
- Την εφαρμοζόμενη οδηγία ATEX θα την βρείτε στη δήλωση συμμόρφωσης της σχετικής συσκευής.
- Αυτό το έγγραφο περιέχει μια σύνωψη των πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια και προειδοποίησεις για την εκάστοτε συσκευή.
- Αν δεν κατανοείτε κάποια προειδοποίηση: Συμβουλευτείτε το ανάλογο κεφάλαιο στις οδηγίες χειρισμού της σχετικής συσκευής.
- Θέστε τη συσκευή σας σε λειτουργία μόνο αφού έχετε διαβάσει αυτό το έγγραφο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

- ▶ Αυτό το έγγραφο ισχύει μόνο σε συνάρτηση με τις οδηγίες χειρισμού της εκάστοτε συσκευής.
- ▶ Πρέπει να έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις σχετικές οδηγίες χειρισμού.

- ▶ Λάβετε υπόψη όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις επιπλέον πληροφορίες στις οδηγίες χειρισμού της εκάστοτε συσκευής.
- ▶ Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε κάτι: Μην θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξιτηρέτησης πελατών της SICK.
- ▶ Κρατάτε αυτό το έγγραφο μαζί με τις οδηγίες χειρισμού πρόχειρα για να τα συμβουλεύσετε και παραδώστε τα σε νέους ιδιοκτήτες της συσκευής.

2 Υποδείξεις ασφαλείας για το ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

2.1.1 Εργασίες στη συσκευή

EX Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης

- Σε περίπτωση εργασιών στη συσκευή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
 - ▶ Βεβαιωθείτε ότι κατά τις εργασίες στη συσκευή δεν υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης

- Εάν μετά από τη διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή δεν κλείσετε εντελώς το φίλτρο, το καπάκι της μονάδας ελέγχου και το καπάκι της μονάδας σύνδεσης του αισθητήρα, μπορεί να εξέλθουν σπινθήρες και να προκληθεί έκρηξη.
 - ▶ Μετά τη διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή, τα φίλτρα, το καπάκι της μονάδας σύνδεσης του αισθητήρα και το καπάκι της μονάδας ελέγχου πρέπει να κλείνονται εντελώς.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από σπινθηροπαραγωγή

- Τα σχετικά με την προστασία ανάφλεξης σπειρώματα που έχουν υποστεί φθορά, μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη λόγω σπινθηροπαραγωγής.
 - ▶ Τα σχετικά με την προστασία ανάφλεξης σπειρώματα που έχουν υποστεί φθορά, πρέπει να αντικαθίστανται. Δεν επιτρέπεται η επισκευή τους.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την ασφάλεια του συστήματος από εργασίες στη συσκευή, που δεν περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού

- Η διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή, που δεν περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες ή στα σχετικά έγγραφα, μπορεί να έχει ως συνέπεια την ανασφαλή λειτουργία του συστήματος μέτρησης και να θέσει έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της εγκατάστασης.
 - ▶ Στη συσκευή εκτελείτε μόνο τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες ή στα συναφή έγγραφα.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης λόγω ακατάλληλης εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.

- Η ακατάλληλη εκτέλεση εργασιών σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες και ζημιές στην επιχείρηση. Κατά το άνοιγμα του περιβλήματος μην αναπνέετε το διαφεύγον αέριο.
 - ▶ Οι εργασίες συντήρησης και θέσης σε λειτουργία καθώς και οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται μόνο από έμπειρο / εκπαιδευμένο προσωπικό, που διαθέτει γνώσεις σχετικά με τους κανόνες και τις διατάξεις για τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες, ίδιαίτερα δε:
 - τους τύπους προστασίας από ανάφλεξη
 - τους κανόνες εγκατάστασης
 - την κατανομή τομέων

2.1.2 Διαφεύγοντα αέρια

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος εγκαύματος και δηλητηρίασης από διαφεύγον καυτό και τοξικό αέριο σε εγκαταστάσεις με συνθήκες υπερπίεσης

- Σε εγκαταστάσεις με υπερπίεση μπορεί να διαβύγει καυτό και τοξικό αέριο από τη σύνδεση διεργασίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή σωματικές βλάβες.
 - ▶ Κρατάτε πάντα ερμηνητικά κλειστή την σύνδεση διεργασίας.
 - ▶ Προσοχή στις καυτές επιφάνειες.
 - ▶ Φοράτε ανάλογο προστατευτικό εξοπλισμό.

2.1.3 Ισοδυναμική σύνδεση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης λόγω ελαττωματικής ή μη υπάρχουσας γείωσης

Λόγω εσφαλμένης ισοδυναμικής σύνδεσης μπορεί να προκύψουν φορτία, που σε εκρηκτική ατμόσφαιρα μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις.

- ▶ Συνδέστε την ισοδυναμική σύνδεση σε όλα τα προβλεπόμενα σημεία των στοιχείων της συσκευής.
- ▶ Σε όλες τις εργασίες στη συσκευή που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες, προσέχετε να είναι συνδεδεμένη η ισοδυναμική σύνδεση.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει γείωση μέσω της πρόσβασης τροφοδότησης τάσης.
- ▶ Ελέγχετε τακτικά τις συνδέσεις γείωσης από άποψη ορθότητας.

Μην αφαιρέσετε, μην προσθέσετε και μην τροποποιήσετε κανένα κατασκευαστικό στοιχείο επί ή εντός της συσκευής, εφόσον αυτό δεν περιγράφεται και προσδιορίζεται στις επίσημες πληροφορίες του κατασκευαστή. Σε διαφορετική περίπτωση η έγκριση λειτουργίας της συσκευής σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες παύει να ισχύει.

2.3 Περιορισμοί χρήσης

- Η ZIRKOR200 Ex-G έχει πιστοποιηθεί για τομέα εφαρμογής διεργασιών σε απόλετες τιμές 800 mbar έως 1100 mbar. Η χρήση σε αποκλίνουσες πιέσεις δεν είναι σύμφωνη με την πιστοποίηση EX και για αυτό δεν είναι επιτρεπτή.
- Η ZIRKOR200 Ex-G πρέπει να λειτουργεί σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που περιγράφονται. Η λειτουργία της ZIRKOR200 Ex-G εκτός των περιγραφόμενων προδιαγραφών αντιβάίνει στην πιστοποίηση EX και δεν είναι επιτρεπτή.

2.4 Περιγραφή του προϊόντος

2.4.1 Τομέας χρήσης

Το σύστημα μέτρησης οξυγόνου ZIRKOR200 Ex-G είναι κατάλληλο για τη μέτρηση οξυγόνου (O_2) σε καπναέρια και άλλα μη εύφλεκτα αέρια.

2.4.2 Πηγές κινδύνου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαύματος σε καυτά κατασκευαστικά στοιχεία, που βρίσκονται στο αέριο διεργασίας

Η θερμοκρασία της κεφαλής του φίλτρου του αισθητήρα και όλων των τμημάτων που βρίσκονται στο αέριο διεργασίας ανέρχεται κατά τη λειτουργία στους 150°C - 800°C (302°F - 1472°F). Το άμεσο άγγιγμα των καυτών τμημάτων για την αποσυναρμολόγηση ή συντήρηση έχει ως συνέπεια βαριά εγκαύματα.

- ▶ Για την αποσυναρμολόγηση του αισθητήρα χρησιμοποιήστε γάντια θερμικής προστασίας.
- ▶ Πριν από την αποσυναρμολόγηση του αισθητήρα απενεργοποιείτε πάντα την τροφοδότηση τάσης του ηλεκτρονικού συστήματος.
- ▶ Τοποθετήστε τον αισθητήρα μετά την αποσυναρμολόγηση σε ασφαλές, προστατευμένο μέρος και περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του αισθητήρα και να εξομοιωθεί με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

2.4.3 Περιγραφή αντιεκρηκτικής προστασίας - χρησιμοποιούμενοι τύποι προστασίας από ανάφλεξη

Το σύστημα ZIRKOR200 Ex-G είναι πιστοποιημένο για την εφαρμογή σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες της ζώνης 1, κλίμακας αερίου IIC. Η μονάδα ελέγχου Z200EXG-y1 (μονάδα ελέγχου ως τμήμα ενός συνολικού συστήματος Z200EXG-y0) κατατάσσεται στην κλάση θερμοκρασίας T6, ο αισθητήρας Z200EXG-y2 (αισθητήρας ως τμήμα ενός συνολικού συστήματος Z200EXG-y0) κατατάσσεται στην κλάση T3.

Το προστατευτικό σύστημα ανάφλεξης υλοποιείται μέσω ενός συνδυασμού προστασίας ανάφλεξης περιβλήματος ανθεκτικού στη φλόγα Ex d για τον αισθητήρα και τη μονάδα ελέγχου και παρακολούθησης της θερμοκρασίας στον αισθητήρα από τη μονάδα ελέγχου.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης κατά το άνοιγμα του καπακιού της μονάδας σύνδεσης αισθητήρα

Εάν κατά τη λειτουργία ανοιχθεί το καπάκι της μονάδας σύνδεσης αισθητήρα, μπορεί να προκληθεί έκρηξη.

- ▶ Ανοίγετε το καπάκι της μονάδας σύνδεσης αισθητήρα μόνο σε περιβάλλον χωρίς εκρηκτική ατμόσφαιρα.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι μετά την απενεργοποίηση του συστήματος όλα τα στοιχεία του αισθητήρα πληρούν τον όρο της κλάσης θερμοκρασίας T3 και όλα τα στοιχεία της μονάδας ελέγχου τον όρο της κλάσης θερμοκρασίας T6.

2.4.4 Προστατευτικό σύστημα ανάφλεξης «περιβλήμα ανθεκτικό στη φλόγα» Ex «d»

Στον αισθητήρα και στη μονάδα ελέγχου είναι τοποθετημένοι οι ακροδέκτες για τη σύνδεση της τάσης λειτουργίας, των κυκλωμάτων τροφοδότησης για τη θέρμανση και τις μαγνητικές βαλβίδες καθώς και όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων σημάτων σε χώρους στον τύπο προστασίας «περιβλήμα ανθεκτικό στη φλόγα» Ex «d». Επίσης και ο αισθητήρας σταθεροποίησης της θερμοκρασίας στους 800°C βρίσκεται μέσο στο «ανθεκτικό στη φλόγα περιβλήμα» και δεν αποτελεί πηγή ανάφλεξης για το περιβάλλον.

Στον τύπο προστασίας «ανθεκτικό στη φλόγα περιβλήμα» Ex «d», ο τρόπος λειτουργίας συμπεριλαμβάνει μια ενδεχόμενη έκρηξη στο εσωτερικό του περιβλήματος. Αυτό επιτυγχάνεται με μια ανθεκτική στην πίεση έκρηξης κατασκευή του περιβλήματος μαζί με πυρίμαχα σχίσμες σε όλα τα ανοιγμάτα του περιβλήματος, π.χ. στο καπάκι του περιβλήματος και στις εισαγωγές αγωγών. Επιπλέον η θερμοκρασία της επιφάνειας περιορίζεται και στην περίπτωση ενός αναμενόμενου σφάλματος κάτω από την θερμοκρασία ανάφλεξης της περιβάλλουσας εκρηκτικής ατμόσφαιρας.

Η σχίσμη σπειρώματος μεταξύ περιβλήματος και καπακιού καθώς και στις συνέσεις σπειρώματος είναι πυρίμαχη σχίσμη.

Η επισκευή της πυρίμαχης σχίσμης δεν επιτρέπεται.

Οι επιφάνειες ένωσης δεν επιτρέπεται να βερνικωθούν ή να επιστρωθούν με εποξειδική σκόνη.

Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι πριν από το άνοιγμα και όταν είναι ανοιχτό το καπάκι του εσωτερικού χώρου «Ex-d» της μονάδας ελέγχου ή του αισθητήρα (π.χ. σε περίπτωση εργασιών σύνδεσης ή σέρβις) δεν υπάρχει εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

Κλείνετε όλα τα ασχρησιμοποίητα ανοιγμάτα του περιβλήματος με τις ανάλογες τιμούμχες.

2.2 Ενδειγμένη χρήση

2.2.1 Σκοπός της συσκευής

Ο αναλυτής είναι μία στατική συσκευή μέτρησης οξυγόνου και έχει σκοπό την συνεχή μέτρηση οξυγόνου ως παρακολούθηση των εκπομπών και διεργασιών στον βιομηχανικό τομέα. Η συσκευή μετρά σε συνεχή βάση απ' ευθείας στον αγωγό αερίου (επιπόπου).

2.2.2 Λειτουργία σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες

Η συσκευή ZIRKOR200 Ex-G είναι κατάλληλη για τη χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες αερίων της κλίμακας αερίου IIA, IIB και IIC σύμφωνα με την ATEX (EN60079-10) και την IECEx (IEC60079-10) και αντιστοιχεί στην κλάση 2G, την στάθμη προστασίας εξοπλισμού EPL Gb για χρήση στη ζώνη 1.

Η μονάδα ελέγχου κατατάσσεται στην κλάση θερμοκρασίας T6, ο αισθητήρας στην κλάση θερμοκρασίας T3.

Μονάδα ελέγχου Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Μονάδα ελέγχου ως τμήμα ενός συνολικού συστήματος

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

● ATEX

Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb

● IECEx

Ex db IIC T6 Gb

● Ιδιαίτεροι όροι χρησιμοποίησης προς καταχώριση στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ:

Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα για τις εισαγωγές καλωδίων και αγωγών και τα στοιχεία σφραγίσματος για αχρησιμοποίησης διανοούμενης πτειρώματος για εισαγωγές καλωδίων και αγωγών πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60079-0 και IEC 60079-1.

Δεν επιτρέπονται επισκευές σε πυρίμαχες σχισμές του περιβλήματος.

Αισθητήρας Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Αισθητήρας ως τμήμα ενός συνολικού συστήματος

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

● ATEX

Ex II 2G Ex db IIC T3 Gb

● IECEx

Ex db IIC T3 Gb

● Ιδιαίτεροι όροι για την ασφαλή χρήση:

- Τα στοιχεία για την κλάση θερμοκρασίας T3 ισχύουν για φάσμα θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -20°C έως $+55^{\circ}\text{C}$.
- Η θερμαντική ισχύς των αισθητήρων πρέπει να απενεργοποιείται από μια ανεξήρητη από τη ρύθμιση και πιστοποιημένη για το σκοπό αυτού διάταξης παρακολούθησης κατά την επίτευξη οριακής θερμοκρασίας 890°C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C και κατά την επίτευξη οριακής θερμοκρασίας 845°C σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 55°C .
- Η προειδοποίηση για το άνοιγμα του περιβλήματος και οι οδηγίες του κατασκευαστή πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά.
- Ο αισθητήρας μέτρησης οξυγόνου με τον ανάλογο προστατευτικό σωλήνα με διατάξεις οδήγησης καπναερίου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε καπναέρια ατμόσφαιρας διεργασίας διάνοιας δεν είναι κρίσιμη ως προς την επίδραση διάβρωσης στα χρησιμοποιούμενα υλικά. Εάν αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, πρέπει να διεξάγονται επαναλαμβανόμενοι έλεγχοι σε αρκετά σύντομα χρονικά διαστήματα.
- Η θερμοκρασία καπναερίου στον αισθητήρα δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους 500°C . Υψηλότερες θερμοκρασίες διεργασίας είναι δυνατές, εάν μέσω κατάλληλης οδήγησης και με ψύξη του καπναερίου μπορεί να εξασφαλιστεί ότι όταν το καπναέριο φτάνει στον αισθητήρα μέτρησης δεν θα μπορεί να ξεπεράσει την θερμοκρασία των 500°C υπό όλες τις συνθήκες διεργασίας.

Πνευματική μονάδα Z200EXG

● Ιδιαίτεροι όροι για την ασφαλή χρήση:

- Σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα ο καθαρισμός της επιφάνειας επιτρέπεται μόνο με υγρό πανί.

Προαιρετική ηλεκτρική πνευματική βαλβίδα Z200EXG

● ATEX

Ex II 2G Ex db IIC T4 Gb

● IECEx

Ex db IIC T4 Gb

2.5 Εγκατάσταση

2.5.1 Υποδείξεις για την εγκατάσταση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης κατά τη διεξαγωγή εργασιών εγκατάστασης

Λόγω πρόκλησης σπινθήρα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, π.χ. κατά την σύνδεση των καλωδίων ή κατά την πτώση στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- Διεξάγετε τις εργασίες εγκατάστασης μόνο σε περιβάλλον χωρίς εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης λόγω ακατάληλων εργασιών εγκατάστασης

Η εσφαλμένη εκτίμηση του τόπου εγκατάστασης καθώς και όλων των υπόλοιπων εργασιών εγκατάστασης σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα, μπορεί να προκαλέσει βαριές σωματικές βλάβες και ζημιές στην επιχείρηση.

- Οι εργασίες συντήρησης και θέσης σε λειτουργία καθώς και οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό, που διαθέτει γνώσεις σχετικά με τους κανόνες και τις διατάξεις για τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες, ιδιαίτερα δε να γνωρίζει:
 - τους τύπους προστασίας από ανάφλεξη
 - τους κανόνες εγκατάστασης
 - την κατανομή τομέων
- τα εφαρμοζόμενα πρότυπα
- Τους τοπικούς κανονισμούς εργασιακής ασφάλειας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από φθαρμένο σωλήνα αισθητήρα

Ένας κρύος αισθητήρας μπορεί να υποστεί φθορά από το συμπυκνωμένο διαβρωτικό καπνάρειο, με αποτέλεσμα ο αισθητήρας να μην είναι πλέον σε ανθεκτικό στη φλόγα περιβλήμα και να προκληθεί έκρηξη.

- Ο αισθητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία όσο βρίσκεται σε διεργασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της συσκευής

Η συσκευή είναι βαριά και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς κατά την πτώση.

- Οι εργασίες συναρμολόγησης στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται από δύο άτομα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος φθοράς των πυρίμαχων σχισμών

- Μην φθείρετε τις επιφάνειες της πυρίμαχης σχισμής μεταξύ περιβλήματος και καπακιού της μονάδας ελέγχου και του αισθητήρα κατά το άνοιγμα και κλείσιμο των συσκευών.
- Σε περίπτωση που μια από τις επιφάνειες της πυρίμαχης σχισμής έχει φθαρεί, ανταλλάξτε το περιβλήμα και το καπάκι του.
- Πριν αποσυναρμολογήσετε το καπάκι από το περιβλήμα, προστατέψτε τις επιφάνειες της πυρίμαχης σχισμής με μια λεπτή στρώση από κατάλληλο προστατευτικό λίπος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος από ακατάληξης εισαγωγές καλωδίων

Διακυβεύεται η προστασία από έκρηξη.

- Χρησιμοποιείτε μόνο εισαγωγές καλωδίων που είναι εγκεκριμένες για το απαιτούμενο τύπο προστασίας.
- Κατά την επιλογή ή κατά την αντικατάσταση και τις εισαγωγές καλωδίων, δώστε προσοχή στον τύπο και το μέγεθος σπειρώματος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος από ανοιχτές οπές ή από αχρησιμοποίητες εισαγωγές καλωδίων

Διακυβεύεται η προστασία από έκρηξη.

- Σφραγίζετε πάντα τις αχρησιμοποίητες εισαγωγές καλωδίων με τις για τον σκοπό αυτό εγκεκριμένες τάπες ασφαλίσματος ή πώματα.
- Κατά την επιλογή ή κατά την αντικατάσταση των κατάλληλων ταπών ασφαλίσματος, δώστε προσοχή στον τύπο και το μέγεθος του σπειρώματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από μεγάλο βάρος

Κίνδυνος τραυματισμών και υλικών ζημιών.

- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ανυψωτικό μηχάνημα.
- Ασφαλίστε κατά της ανατροπής.

2.5.2 Μεταφορά

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από ηλεκτροστατική φόρτιση

Από πρόκληση σπινθήρα λόγω ηλεκτροστατικής φόρτισης, π.χ. κατά την μεταφορά ή την αποσυσκευασία του αισθητήρα και του ηλεκτρονικού συστήματος, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- Η μεταφορά και αποσυσκευασία πρέπει να διεξάγεται μόνο σε μη εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

Η συσκευή πρέπει να αναρτηθεί και μεταφερθεί από τουλάχιστον δύο άτομα.

2.5.3 Υποδείξεις αποθήκευσης

Οι συσκευές SICK καθώς και τα ανταλλακτικά πρέπει να αποθηκεύονται σε μέρος ξηρό με επαρκή αερισμό. Στο περιβάλλον αποθήκευσης πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγονται οι αναθυμιάσεις χρωμάτων, τα σπρέι σιλικόνης κ.α.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο αισθητήρα

Κατά την χρησιμοποίηση στη διεργασία ο αισθητήρας μέτρησης μπορεί, ανάλογα με τη σύνθεση του αερίου στον αγωγό μέτρησης, να μολυνθεί με υλικά που μπορούν να προκαλέσουν βαριές βλάβες στην υγεία.

- Απολυμαίνετε τον αισθητήρα μέτρησης πριν την αποθήκευση.
- Σε όλες τις εργασίες με μολυσμένο αισθητήρα μέτρησης, φοράτε την ενδεικνυμένη προστατευτική ενδυμασία.
- Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης με ελαφρώς νωπά πανιά καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε για το σκοπό αυτό ένα ήπιο μέσο καθαρισμού.
- Συσκευάζετε όλα τα στοιχεία που προορίζονται για αποθήκευση ή μεταφορά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε την αυθεντική συσκευασία.
- Αποθηκεύετε όλα τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης σε ένα ξηρό και καθαρό χώρο. Θερμοκρασία αποθήκευσης για όλα τα στοιχεία -40 °C έως +80 °C.

2.5.4 Συναρμολόγηση αντίθετης φλάντζας στον αγωγό

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καυτά, εκρηκτικά ή τοξικά καπναέρια

Κατά την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης στον αγωγό αερίου μπορούν να διαφύγουν καυτά και/ή βλαβερά για την υγεία αέρια.

- Οι εργασίες στον αγωγό αερίου επιπρέπεται να εκτελεστούν μόνο από ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο με βάση τη ειδική εκπαίδευση και τις γνώσεις του, καθώς και με γνώση των σχετικών κανονισμών μπορεί να κρίνει τις εργασίες που του ανατίθενται και να διακρίνει κινδύνους.
- Η εγκατάσταση απενεργοποιείται σε περίπτωση εργασιών στον αγωγό αερίου
- η διαχειρίστρια εταιρεία καθορίζει βάσει μιας εκτίμησης του κινδύνου τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις εργασίες με ενεργοποιημένη εγκατάσταση.

2.5.5 Ευθυγράμμιση της προστατευτικής τριγωνικής λαμαρίνας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης από κατάρρηση του ανθεκτικού στην φλόγα περιβλήματος

Μια φθαρμένη βίδα Allen λόγω μη ολοκληρωμένου λυσίματος κατά την αλλαγή του φίλτρου ή μια χαλαρή βίδα Allen μπορούν να προκαλέσουν φθορά στο ανθεκτικό στη φλόγα περιβλήματα λόγω φθοράς της πυρίμαχης σχισμής και να προκληθεί έτοις έκρηξη.

- Ξεβιδώνετε εντελώς τη βίδα Allen και σφίγγετε την πάλι εντελώς.
- Αντικαθιστάτε τις βίδες Allen όταν υποστούν φθορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πρέπει να προσέχετε ώστε η κεφαλή του φίλτρου να είναι εντελώς βιδωμένη στο σπειρώματα (μέχρι το στοπ). Από αυτή την τελική θέση η κεφαλή του φίλτρου επιπρέπεται να περιστραφεί μια φορά προς τα πίσω το ανώτατο 360 °, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η κεφαλή του φίλτρου.

Σε περίπτωση που η κεφαλή του φίλτρου ξεβιδωθεί περισσότερο από 360 °, η αντιεκρηκτική προστασία δεν εξασφαλίζεται πλέον.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης από ηλεκτροστατική φόρτιση

- Από στατική φόρτιση στους αγωγούς μπορεί να προκύψει έκρηξη.
- ▶ Προστατεύετε τους αγωγούς από ηλεκτροστατική φόρτιση.
- ▶ Σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα στερεώστε τους αγωγούς σταθερά, για παράδειγμα με σιδηροτροχιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης

- Πριν από το άνοιγμα του περιβλήματος του ηλεκτρονικού συστήματος ή της μονάδας ελέγχου του αισθητήρα, πρέπει το σύστημα να ενεργοποιηθεί χωρίς τάση και το περιβάλλον να μην είναι εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- Πριν από το άνοιγμα του περιβλήματος του ηλεκτρονικού συστήματος ή της μονάδας ελέγχου του αισθητήρα, πρέπει το καπάκι να απασφαλιστεί με την ακέφαλη βίδα ή να ασφαλιστεί πάλι μετά το κλείσιμο.
- Μετά την εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να είναι πλέον προσβάσιμα τα υπό τάση ευρισκόμενα τμήματα. Αποκαταστήστε την τροφοδότηση δικτύου, μόνο αφού κλείσετε πρώτα όλα τα περιβλήματα, εκτός και αν υπάρχει εγγύηση ότι το περιβάλλον δεν διατρέχει κίνδυνο έκρηξης.

2.6 Ηλεκτρική εγκατάσταση

2.6.1 Υποδείξεις για την ηλεκτρική εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διακινδύνευση της ηλεκτρικής ασφάλειας λόγω μη απενεργοποίησης της τροφοδότησης τάσης κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης

- ▶ Πριν την έναρξη της εργασίας στην συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδότηση τάσης μπορεί να απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα μέσω διακόπτη/αυτόματου διακόπτη κυκλώματος.
- ▶ Προσέξτε ώστε ο αυτόματος διακόπτης κυκλώματος να είναι εύκολα προσβάσιμος, να βρίσκεται κοντά στο σύστημα και να είναι ευκρινώς σε σημασμένος (διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης).
- ▶ Σε περίπτωση που μετά την εγκατάσταση ο διακόπτης κατά τη σύνδεση της συσκευής είναι δύσκολοι ή καθόλου προσβάσιμοι, απαιτείται οπωδήποτε μια πρόσθετη διάταξη αποσύνδεσης.
- ▶ Η τροφοδότηση τάσης επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ή προς έλεγχο, μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διακινδύνευση της ηλεκτρικής ασφάλειας από εσφαλμένο υπολογισμό του αγωγού δικτύου.

Κατά την εγκατάσταση ενός αγωγού δικτύου μπορεί να προκύψουν ηλεκτρικά αποχήματα, όταν δεν ληφθούν επαρκώς υπόψη οι προδιαγραφές.

- ▶ Κατά την αντικατάσταση ενός αγωγού δικτύου προσέχετε πάντα τις ακριβείς προδιαγραφές στις οδηγίες λειτουργίας (κεφάλαιο Τεχνικά δεδομένα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από ηλεκτρικό ατύχημα

Η ακατάλληλη εκτέλεση των ηλεκτρικών εργασιών μπορεί να επιφέρει βαριά ηλεκτρικά αποχήματα.

- ▶ Οι ηλεκτρικές εργασίες στη συσκευή επιτρέπεται να διεξάγονται αποκλειστικά από ηλεκτροτεχνίτες, που είναι εξοικειωμένοι με τους πιθανούς κινδύνους.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης και απώλεια της άδειας χρήσης σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες για τη συσκευή, σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων για λειτουργία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα εισαγωγών καλωδίων και ταπτών σφραγίσματος

Οι εισαγωγές καλωδίων και οι τάπες σφραγίσματος αποτελούν μέρος της προστασίας από έκρηξη και για αυτό χρειάζονται έγκριση.

- ▶ Οι εισαγωγές καλωδίων και οι τάπες σφραγίσματος δεν πρέπει να αντικαθίστανται από άλλους τύπους που δεν έχουν εγκριθεί για τη λειτουργία σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα.
- ▶ Λάβετε υπόψη τα μεγέθη των εισαγωγών καλωδίων.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από ακατάλληλους βιδωτούς συνδέσμους και αγωγούς.

- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους αγωγούς (κατά το ισχύον πρότυπο) με κατάλληλη εξωτερική διάμετρο.
- ▶ Προστατεύετε τους αγωγούς από ηλεκτροστατική φόρτιση.
- ▶ Ανοίγετε μόνο τις εισαγωγές καλωδίων που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση καλωδίων. Φυλάσσετε τις τάπες σφραγίσματος. Σε περίπτωση που μια εισαγωγή καλωδίων πρέπει εκ των υστέρων να σφραγιστεί πάλι, τοποθετήστε την αρχική τάπα.

2.6.2 Πρόσβαση στους ακροδέκτες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν αφαιρέστε τα καπάκια του περιβλήματος, πρέπει να αποσυνδέσετε την τάση δικτύου.
Η επανασύνδεση με το δίκτυο τροφοδότησης πρέπει να γίνεται μόνο αφού κλείστούν πρώτα όλα τα καπάκια.
Μετά την εγκατάσταση, τα υπό τάση ευρισκόμενα τμήματα δεν επιτρέπεται να είναι πλέον προσβάσιμα.

2.6.3 Σύνδεση καλωδίων σήματος

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ:

Οι ηλεκτρικές αποφορίσεις μπορούν να καταστρέψουν ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία και υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.
▶ Πριν από την επαφή με ηλεκτρικές συνδέσεις και τα εσωτερικά κατασκευαστικά στοιχεία: Γειώνετε το ανθρώπινο σώμα και το χρησιμοποιούμενο εργαλείο, για να αποφύγετε ηλεκτροστατικές φορτίσεις.
Συνιστώνται μεθόδος:
▶ Σε περίπτωση που η γείωση ασφαλείας είναι συνδεδεμένη: Αγγίζετε ένα γυμνό μεταλλικό τμήμα του περιβλήματος.

- ▶ Διαφορετικό: Αγγίζετε μια άλλη γυμνή μεταλλική επιφάνεια, που είναι συνδεδεμένη με τη γείωση ασφαλείας ή έχει ασφαλή επαφή με τη γη.
- ▶ Λάβετε υπόψη κατά προτεραιότητα τις αιτιολικές πληροφορίες που διατίθενται με τη συσκευή.

2.6.4 Κλείσιμο του περιβλήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης

Επιτρέπεται η χρήση το πολύ ενός προσαρμογέα σπειρώματος για κάθε εισαγωγή καλωδίου.

2.7 Θέση σε λειτουργία

▶ Κατά τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο λαμβάνετε υπόψη τις διατάξεις του προτύπου IEC/EN 60079-17.

▶ Κατά την εγκατάσταση και συντήρηση η συσκευή πρέπει είναι εντελώς χωρίς τάση. Μόνο μετά την ολοκληρωμένη συναρμολόγηση και σύνδεση όλων των απαραίτητων ηλεκτρικών κυκλώματων επιτρέπεται η τροφοδότηση τάσης. Αυτό ισχύει και για όλες τις διεπαφές σημάτων και ψηφιακές διεπαφές που οδηγούνται στην και από την συσκευή.

2.7.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τη θέση σε λειτουργία

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος εγκαύματος και δηλητηρίασης από διαφεύγοντα καυτό και τοξικό αέριο σε εγκαταστάσεις με συνθήκες υπερπίεσης

Κατά τις εργασίες στον αγωγό αερίου μπορεί να διαφύγει καυτό αέριο από τη σύνδεση διεργασίας. Αυτό μπορεί να επιφέρει εγκαύματα ή βλάβες στην υγεία.

- ▶ Κρατάτε πάντα ερμηνητικά κλειστή την σύνδεση διεργασίας και διεξάγετε έλεγχο στεγανότητας.
- ▶ Προσοχή στις καυτές επιφάνειες.
- ▶ Φοράτε ανάλογο προστατευτικό εξοπλισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς στη συσκευή λόγω ελαπτωματικής ή μη υπάρχουσας γείωσης

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι κατά τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης έχει δημιουργηθεί η γείωση στη συσκευή ή και στους αγωγούς σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

2.8 Συντήρηση

2.8.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τις εργασίες συντήρησης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από φθαρμένο σωλήνα αισθητήρα

Ένας κρύος αισθητήρας μπορεί να υποστεί φθορά από το συμπυκνωμένο διαβρωτικό καπναέριο, με αποτέλεσμα ο αισθητήρας να μην είναι πλέον σε ανθεκτικό στη φλόγα περιβλήμα και να προκληθεί έκρηξη.

- Ο αισθητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία όσο βρίσκεται σε διεργασία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από καυτή επιφάνεια

Ο αισθητήρας μπορεί να θερμανθεί κατά τη διεργασία. Κατά την αφαίρεση από τη διεργασία η θερμοκρασία του αισθητήρα μπορεί να είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία επιφάνειας που έχει πιστοποιηθεί για το περιβάλλον (βλέπε σήμανση έκρηξης) και να επιφέρει έκρηξη.

- Αφαιρείτε τον καυτό αισθητήρα από τον αγωγό μόνο σε μη εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καυτή επιφάνεια

Ο αισθητήρας θερμαίνεται κατά τη διεργασία και μπορεί κατά την αφαίρεσή του και μετά την αφαίρεσή του από τον αγωγό να προκαλέσει εγκαύματα.

- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
- Διεξάγετε εργασίες στον αισθητήρα μόνο αφού κρυώσει.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση

Κατά τις εργασίες στη συσκευή με ενεργοποιημένη την τροφοδότηση τάσης, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληγίας.

- Εκτελίστε εργασίες συντήρησης μόνο σε συσκευή χωρίς τάση.
- Η τροφοδότηση τάσης επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ή προς άλλοτε, μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαύματος/δηλητηρίασης από διαβρωτικό/τοξικά υπολειμματα σε στοιχεία που έρχονται σε επαφή με το αέριο μέτρησης

Μετά την θέση εκτός λειτουργίας ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής από τον αγωγό μέτρησης, μπορεί να έχουν κολλήσει υπόλοιπα του αερίου διεργασίας σε στοιχεία που έρχονται σε επαφή με το αέριο μέτρησης (π.χ. φίλτρο αερίου, αγωγοί διέλευσης αερίου κ.λπ.). Ανάλογα με το μείγμα αερίων στον αγωγό, αυτά τα υπόλοιπα μπορεί να είναι δύσομα ή αόρατα. Χωρίς προστατευτική ενδυμασία, η επαφή με αυτού του είδους ρυπασμένα στοιχεία μπορεί να προκαλέσει βαριά χημικά εγκαύματα ή δηλητηριάσεις.

- Κατά τις εργασίες λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. φοράτε προσωπίδα, προστατευτικά γάντια ή ένδυμα ανθεκτικό σε οξεία).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Απολυμάνετε μετά τη συναρμολόγηση όλα τα ρυπασμένα στοιχεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

2.8.2 Υποδείξεις για την χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση χρησιμοποίησης ανταλλακτικών και αναλώσιμων που δεν είναι εγκεκριμένα για εκρήξιμη ατμόσφαιρα

Όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τη συσκευή επί τόπου μέτρησης αερίου έχουν ελεγχθεί από την SICK για την χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Με τη χρήση άλλων ανταλλακτικών και αναλώσιμων χόντεται η αξιώση απέναντι στη SICK, εφόσον δεν μπορεί πλέον να εξασφαλιστεί η προστασία ανάφλεξης.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα της SICK.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από υπολειπόμενες τάσεις και καυτές επιφάνειες στη συσκευή

Σε περίπτωση εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης στη συσκευή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη εργασία στη συσκευή το περιβάλλον εργασίας δεν είναι εκρήξιμο.
- Μετά την απενεργοποίηση της τάσης ρεύματος περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα πριν ανοίξετε το περιβλήμα.

2.8.3 Αντικατάσταση της κεφαλής φίλτρου, ενός αισθητήρα μέτρησης, της κυψελίδας μέτρησης O_2

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης από κατάργηση του ανθεκτικού στην φλόγα περιβλήματος

Μια φθαρμένη βίδα Allen λόγω μη ολοκληρωμένου λυσίματος κατά την αλλαγή του φίλτρου ή μια χαλορή βίδα Allen μπορούν να προκαλέσουν φθορά στο ανθεκτικό στη φλόγα περιβλήματα λόγω φθοράς της πυριμαχης σχισμής και να επιφέρουν έτσι έκρηξη.

- Ξεβιδώνετε εντελώς τη βίδα Allen και σφίγγετε την πάλι εντελώς.
- Αντικαθιστάτε τη βίδα Allen όταν υποστεί φθορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαύματος σε καυτά κατασκευαστικά στοιχεία, που βρίσκονται στο αέριο διεργασίας

Η θερμοκρασία της κεφαλής του φίλτρου του αισθητήρα μέτρησης και όλων των τμημάτων που βρίσκονται στο αέριο διεργασίας ανέρχεται κατά τη λειτουργία στους 150°C - 800°C (302°F - 1472°F). Το άμεσο αγγιγμα των καυτών τμημάτων για την αποσυναρμολόγηση ή συντήρηση έχει ως συνέπεια βαριά εγκαύματα.

- Για την αποσυναρμολόγηση του αισθητήρα χρησιμοποιήστε γάντια θερμικής προστασίας.
- Πριν από την αποσυναρμολόγηση του αισθητήρα απενεργοποιείτε πάντα την τροφοδότηση τάσης του ηλεκτρονικού συστήματος.
- Τοποθετήστε τον αισθητήρα μετά την αποσυναρμολόγηση σε ασφαλές, προστατευμένο μέρος και περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του αισθητήρα και να εξομιωθεί με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

2.9 Θέση εκτός λειτουργίας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από υπολειπόμενες τάσεις και καυτές επιφάνειες στη συσκευή

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής υπάρχει κίνδυνος έκρηξης από την υπολειπόμενη τάση και τις καυτές επιφάνειες.

- Μετά την απενεργοποίηση της τάσης ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα πριν ανοίξετε το περιβλήμα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο αισθητήρα μέτρησης

Ο αισθητήρας μέτρησης μπορεί, ανάλογα με τη σύνθεση του αερίου στον αγωγό μέτρησης, να μολύνθει με υλικά που μπορούν να προκαλέσουν βαριές βλάβες στην υγεία.

- Σε όλες τις εργασίες με μολυσμένο αισθητήρα μέτρησης, φοράτε την ενδεικνύομενη προστατευτική ενδυμασία.
- Απολυμάνετε τον αισθητήρα μέτρησης πριν την αποθήκευση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος για την υγεία από επαφή με καυτά κα/ή επιθετικά αέρια μέτρησης

Κατά τις εργασίες στον ανοιχτό αγωγό μέτρησης μπορεί να έρθετε σε επαφή με βλαβερά για την υγεία αέρια.

- Σε όλες τις εργασίες στη συσκευή λαμβάνετε υπόψη τους ιατρικές κανόνες σχετικά με τον προστατευτικό εξοπλισμό.
- Σε περίπτωση υπερπίεσης στον αγωγό, μην αφαιρέσετε ποτέ τον αισθητήρα από τον αγωγό χωρίς τα ανάλογα μέτρα ασφαλείας.

3 Υποδείξεις ασφαλείας για την ZIRKOR200 Ex-G

3.1 Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

3.1.1 Εργασίες στη συσκευή

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης

Σε περίπτωση εργασιών στη συσκευή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- Βεβαιωθείτε ότι κατά τις εργασίες στη συσκευή δεν υπάρχει εκρηκτική ατμόσφαιρα.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από εύφλεκτο μείγμα στα κατασκευαστικά στοιχεία

Εάν μετά από τη διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή δεν κλείστε εντελώς το φίλτρο και το καπάκι της μονάδας σύνδεσης του αισθητήρα, μπορεί να εξέλθουν σπινθήρες και να προκληθεί έκρηξη.

- Μετά τη διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή, τα φίλτρα και το καπάκι της μονάδας σύνδεσης του αισθητήρα πρέπει να κλείνονται εντελώς.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την ασφάλεια συστήματος από εργασίες στη συσκευή, που δεν περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χειρισμού

Η διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή, που δεν περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες ή στα σχετικά έγγραφα, μπορεί να έχει ως συνέπεια την ανασφαλή λειτουργία του συστήματος μέτρησης και να θέσει έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της εγκατάστασης.

- Στη συσκευή εκτελείτε μόνο τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες ή στα συναφή έγγραφα.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης λόγω ακατάληξης εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.

Η ακατάληξη εκτέλεσης εργασιών σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες και ζημιές στην επιχείρηση. Κατά το άνοιγμα του περιβλήματος μην αναπνέετε το διαφεύγον αέριο.

- Οι εργασίες συντήρησης και θέσης σε λειτουργία καθώς και οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται μόνο από έμπειρο / εκπαιδευμένο προσωπικό, που διαθέτει γνώσεις σχετικά με τους κανόνες και τις διατάξεις για τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες, ιδιαίτερα δε:
 - τους τύπους προστασίας από ανάφλεξη
 - τους κανόνες εγκατάστασης
 - την κατανομή τομέων

3.1.2 Διαφεύγοντα αέρια

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος εγκαύματος και δηλητηρίασης από διαφεύγοντα καυτό και τοξικό αέριο σε εγκαταστάσεις με συνθήκες υπερπίεσης

Σε εγκαταστάσεις με υπερπίεση μπορεί να διαφύγει καυτό και τοξικό αέριο από τη σύνδεση διεργασίας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή σωματικές βλάβες.

- Κρατάτε πάντα ερμηνητικά κλειστή την σύνδεση διεργασίας.
- Προσοχή στις καυτές επιφάνειες.
- Φοράτε ανάλογο προστατευτικό εξοπλισμό.

3.1.3 Ισοδυναμική σύνδεση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης λόγω ελαπτωματικής ή μη υπάρχουσας γείωσης

Λόγω εσφαλμένης ισοδυναμικής σύνδεσης μπορεί να προκύψουν φορτία, που σε εκρηκτική ατμόσφαιρα μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις.

- Συνδέστε την ισοδυναμική σύνδεση σε όλα τα προβλεπόμενα σημεία των στοιχείων της συσκευής.
- Σε όλες τις εργασίες στη συσκευή που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες, προσέχετε να είναι συνδεδεμένη η ισοδυναμική σύνδεση.

3.2 Ενδεσιγμένη χρήση

3.2.1 Σκοπός της συσκευής

Ο αναλυτής είναι μία στατική συσκευή μέτρησης οξυγόνου και έχει σκοπό την συνεχή μέτρηση οξυγόνου ως παρακολούθηση των εκπομπών και διεργασιών στον βιομηχανικό τομέα. Η συσκευή μετρά σε συνεχή βάση από ευθείας στον αιγαγό αερίου (επιπόπου).

3.2.2 Λειτουργία σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες

- Ο αισθητήρας μέτρησης ZIRKOR200 Ex-D αντιστοιχεί στην κατηγορία ATEX (κατά την οδηγία ATEX 2014/34/EE):
 II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Ο αισθητήρας μέτρησης ZIRKOR200 Ex-D πληροί την ακόλουθη προδιαγραφή IECEx:
Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db

- Θέση σημαντικά εκρήξιμων κατασκευαστικών στοιχείων

- Μην αφαιρέστε, μην προσθέστε και μην τροποποιήστε κανένα κατασκευαστικό στοιχείο επί ή εντός της συσκευής, εφόσον αυτό δεν περιγράφεται και προσδιορίζεται στις επίσημες πληροφορίες του κατασκευαστή. Σε διαφορετική περίπτωση η γέρκιση λειτουργίας της συσκευής σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες παύει να ισχύει.

- Τηρείτε τα διαστήματα συντήρησης.

Ιδιαίτεροι όροι:

Τα στοιχεία για την κλάση θερμοκρασίας T3 ισχύουν για φάσμα θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -20 °C έως +55 °C.

● Η ένταση θερμότητας του αισθητήρα πρέπει να απενεργοποιείται από μια για τον σκοπό αυτό πιστοποιημένη διάταξη ελέγχου, όταν η οριακή θερμοκρασία φτάνει στους 810 °C. Αυτόν τον έλεγχο αναλαμβάνει η διάταξη παρακολούθησης θερμότητας

- Ο αισθητήρας μέτρησης με το σχετικό προστατευτικό σωλήνων επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σε καπναέρια, των οποίων η σύνθεση δεν είναι κρίσιμη ως προς την επίδραση διάβρωσης στα χρησιμοποιούμενα υλικά. Εάν αυτό δεν μπορεί να εξασφαλιστεί, πρέπει να διεξάγονται επαναλαμβάνομενοι έλεγχοι σε αρκετά συντομα χρονικά διαστήματα.
- Η θερμοκρασία καπναερίου στον αισθητήρα δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τους 600 °C.

3.3 Περιγραφή του προϊόντος

3.3.1 Τομέας χρήσης

Το σύστημα μέτρησης οξυγόνου ZIRKOR200 Ex-G είναι κατάλληλο για τη μέτρηση οξυγόνου (O₂) σε καπναέρια.

3.3.2 Πηγές κινδύνου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαύματος σε καυτά κατασκευαστικά στοιχεία, που βρίσκονται στο αέριο διεργασίας

Η θερμοκρασία της κεφαλής του φίλτρου του αισθητήρα και όλων των τμημάτων που βρίσκονται στο αέριο διεργασίας ανέρχεται κατά τη λειτουργία στους 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Το άμεσο άγγιγμα των τμημάτων για την αποσυναρμολόγηση ή συντήρηση έχει ως συνέπεια βαριά εγκαύματα.

- Για την αποσυναρμολόγηση του αισθητήρα χρησιμοποιήστε γάντια θερμικής προστασίας.
- Πριν από την αποσυναρμολόγηση του αισθητήρα απενεργοποιείτε πάντα την τροφοδότηση του ηλεκτρονικού συστήματος.
- Τοποθετήστε τον αισθητήρα μετά την αποσυναρμολόγηση σε ασφαλές, προστατευμένο μέρος και περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του αισθητήρα και να εξομοιωθεί με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

3.3.3 Πιστοποίηση ATEX / IECEx

Η μονάδα ελέγχου του συστήματος μέτρησης οξυγόνου ZIRKOR200 Ex-D δεν έχει πιστοποιηθεί για εκρήξιμες ατμόσφαιρες και πρέπει να εγκατασταθεί σε ασφαλή περιοχή. Ο αισθητήρας επιτρέπεται να εγκατασταθεί σε περιβάλλοντα Zne 21 (πιστοποίηση II 2D Ex tb IIIIC T133 °C/T141 °C Db).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Σε κατάσταση λειτουργίας δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του καπακιού της μονάδας σύνδεσης αισθητήρα καθώς και της μονάδας ελέγχου. Πριν ανοίξετε, βεβαιωθείτε ότι μετά την απενεργοποίηση του συστήματος όλα τα στοιχεία του αισθητήρα πληρούν την προδιαγραφή της κλάσης θερμοκρασίας T133 °C/T141 °C. Ο ελάχιστος χρόνος αναμονής μετά την απενεργοποίηση ανέρχεται σε 1 ώρα. Η εργασίες στον αισθητήρα προϋπούν να γίνονται και σε κατάσταση λειτουργίας, εφόσον οι περιβάλλουσες συνθήκες μπορούν να ταξινομηθούν σε ατμόσφαιρα χωρίς κίνδυνο έκρηξης.

3.4 Εγκατάσταση

3.4.1 Υποδείξεις για την εγκατάσταση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης κατά τη διεξαγωγή εργασιών εγκατάστασης

Λόγω πρόκλησης σπινθήρα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, π.χ. κατά την σύνδεση των καλωδίων ή κατά την πτώση στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- Διεξάγετε τις εργασίες εγκατάστασης μόνο σε περιβάλλον χωρίς εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

Κ'ΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης λόγω φθαρμένου σωλήνα αισθητήρα

Ένας κρύος αισθητήρας μπορεί να υποστεί φθορά από το συμπτυκωμένο διαβρωτικό καπναέριο, με αποτέλεσμα ο αισθητήρας να μην είναι πλέον σε ανθεκτικό στη φλόγα περίβλημα και να προκληθεί έκρηξη.
► Ο αισθητήρας πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό, που διαθέτει γνώσεις σχετικά με τους κανόνες και τις διατάξεις για τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες, ιδιαίτερα δε να γνωρίζει:

- τους τύπους προστασίας από ανάφλεξη
- τους κανόνες εγκατάστασης
- την κατανομή τομέων

- τα εφαρμοζόμενα πρότυπα

- τους τοπικούς κανονισμούς εργασιακής ασφάλειας

- ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού από πτώση της συσκευής**
Η συσκευή είναι βαριά και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς κατά την πτώση.
► Οι εργασίες συναρμολόγησης στη συσκευή πρέπει να εκτελούνται από δύο άτομα.

3.4.2 Μεταφορά

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από ηλεκτροστατική φόρτιση**
Από πρόκληση σπινθήρα λόγω ηλεκτροστατικής φόρτισης, π.χ. κατά την μεταφορά ή την αποσυσκευασία του αισθητήρα και του ηλεκτρονικού συστήματος, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
► Η μεταφορά και αποσυσκευασία πρέπει να διεξάγεται μόνο σε μη έκρηξημη ατμόσφαιρα.

Η συσκευή πρέπει να αναρτηθεί και μεταφερθεί από τουλάχιστον δύο άτομα.

3.4.3 Υποδείξεις αποθήκευσης

Οι συσκευές SICK καθώς και τα ανταλλακτικά πρέπει να αποθηκεύονται σε μέρος ξηρό με επαρκή αερισμό. Στο περιβάλλον αποθήκευσης πρέπει οπωδήποτε να αποφεύγονται οι αναθυμιάσεις χρωμάτων, τα σπρέι σιλικόνης κ.α.

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο αισθητήρα**
Κατά την χρησιμοποίηση στη διεργασία ο αισθητήρας μέτρησης μπορεί, ανάλογα με τη σύνθεση του αερίου στον ανωγό μέτρησης, να μολυνθεί με υλικά που μπορούν να προκαλέσουν βαριές βλάβες στην υγεία.
► Απολυμάνετε τον αισθητήρα μέτρησης πριν την αποθήκευση.
► Σε όλες τις εργασίες με μολυσμένο αισθητήρα μέτρησης, φοράτε την ενδεικυνόμενη προστατευτική ενδυμασία.
► Καθαρίζετε όλα τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης με ελαφρώς ωντά πανία καθαρισμού. Χρησιμοποιείτε για το σκοπό αυτό ένα ήπιο μέσο καθαρισμού.
► Συσκευάζετε όλα τα στοιχεία που προορίζονται για αποθήκευση ή μεταφορά. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε την αυθεντική συσκευασία.
► Αποθηκεύτε τα στοιχεία του συστήματος μέτρησης σε ένα ξηρό και καθαρό χώρο. Θερμοκρασία αποθήκευσης για όλα τα στοιχεία -40 °C έως +80 °C.

3.4.4 Συναρμολόγηση αντίθετης φλάντζας στον αγωγό

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καυτά, εκρηκτικά ή τοξικά καπναέρια

Κατά την εκτέλεση εργασιών συναρμολόγησης στον αγωγό αερίου μπορούν να διαφύγουν καυτά και/ή βλαβερά για την υγεία αερία.
► Οι εργασίες στον αγωγό αερίου επιτρέπεται να εκτελεστούν μόνο από ειδικευμένο προσωπικό, το οποίο με βάση τη ειδική εκπαίδευση και τις γνώσεις του, καθώς και με γνώση των σχετικών κανονισμών μπορεί να κρίνει τις εργασίες που του ανατίθενται και να διακρίνει κινδύνους.
► Η εγκατάσταση απενεργοποιείται σε περίπτωση εργασιών στον αγωγό αερίου
 ή
► Η διαχειρίστρια εταιρεία καθορίζει βάσει μιας εκτίμησης του κινδύνου τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις εργασίες με ενεργοποιημένη εγκατάσταση.

3.4.5 Τοποθέτηση του καλωδίου αισθητήρα και των σωλήνων

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης από ηλεκτροστατική φόρτιση**
Από στατική φόρτιση στους αγωγούς μπορεί να προκύψει έκρηξη.
► Προστατεύτε τους αγωγούς από ηλεκτροστατική φόρτιση.
► Σε έκρηξη απρόσφαιρα τοποθετήστε τους αγωγούς σταθερά, για παράδειγμα με σιδηροτροχιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης

- Πριν αφαιρέσετε το καπάκι των ακροδεκτών πρέπει να αποσυνδέσετε την τάση δικτύου. Συνέδετε το σύστημα στο ηλεκτρικό δίκτυο μόνο μετά την τοποθέτηση του περιβλήματος των ακροδεκτών.
- Μετά την εγκατάσταση, τα υπό τάση ευρισκόμενα τμήματα δεν επιτρέπεται να είναι πλέον προσβάσιμα.

3.5 Ηλεκτρική εγκατάσταση

3.5.1 Υποδείξεις για την ηλεκτρική εγκατάσταση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διακινδύνευση της ηλεκτρικής ασφάλειας λόγω μη απενεργοποίησης της τροφοδότησης τάσης κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης και συντήρησης

- Πριν την έναρξη της εργασίας στην συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τροφοδότηση τάσης μπορεί να απενεργοποιηθεί σύμφωνα με το ισχύοντα πρότυπα μέσω διακόπτη/αυτόματου διακόπτη κυκλώματος.
- Προσέξτε ώστε ο αυτόματος διακόπτης κυκλώματος να είναι εύκολα προσβάσιμος, να βρίσκεται κοντά στο σύστημα και να είναι ευκρινώς σε σημασμένος (διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης).
- Σε περίπτωση που μετά την εγκατάσταση ο διακόπτης κατά τη σύνδεση της συσκευής είναι δύσκολα ή καθόλου προσβάσιμος, απαιτείται οπωδήποτε μια πρόσθετη διάταξη αποσύνδεσης.
- Η τροφοδότηση τάσης επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ή προς έλεγχο, μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διακινδύνευση της ηλεκτρικής ασφάλειας από εσφαλμένο υπολογισμό του αγωγού δικτύου

Κατά την εγκατάσταση ενός αγωγού δικτύου μπορεί να προκύψουν ηλεκτρικά ατυχήματα, όταν οι δεν ληφθούν επαρκώς υπόψη οι προδιαγραφές.

- Κατά την αντικατάσταση ενός αγωγού δικτύου προσέχετε πάντα τις ακριβείς προδιαγραφές στις οδηγίες λειτουργίας (κεφάλαιο Τεχνικά δεδομένα).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από ηλεκτρικό ατύχημα

Η ακατάλληλη εκτέλεση των ηλεκτρικών εργασιών μπορεί να επιφέρει βαριά ηλεκτρικά ατυχήματα.

- Οι ηλεκτρικές εργασίες στη συσκευή επιπρέπεται να διεξάγονται αποκλειστικά από ηλεκτροτεχνίτες, που είναι εξοικειωμένοι με τους πιθανούς κινδύνους.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης και απώλεια της άδειας χρήσης σε εκρήξεις απρόσφαιρες για τη συσκευή, σε περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων για λειτουργία σε εκρηκτική απρόσφαιρα εισαγωγών καλωδίων και ταπών σφραγίσματος στο κουτί συνδέσεων του αισθητήρα.

Οι εισαγωγές καλωδίων και οι τάπες σφραγίσματος αποτελούν μέρος της προστασίας από έκρηξη και για αυτό χρειάζονται έγκριση.

- Οι εισαγωγές καλωδίων και οι τάπες σφραγίσματος δεν πρέπει να αντικαθίστανται από άλλους τύπους που δεν έχουν εγκριθεί για τη λειτουργία σε εκρήξημη απρόσφαιρα.
- Λάβετε υπόψη τη μεγέθη των εισαγωγών καλωδίων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από ακατάλληλους βιδωτούς συνδέσμους και αγωγούς στη μονάδα σύνδεσης του αισθητήρα.

- Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλους αγωγούς (σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο) με κατάλληλη εξωτερική διάμετρο.
- Προστατεύτε τους αγωγούς από ηλεκτροστατική φόρτιση.
- Σε εκρήξη απρόσφαιρα τοποθετήστε τους αγωγούς σταθερά, για παράδειγμα με σιδηροτροχιά.
- Ανοίγετε μόνο εισαγωγές καλωδίων που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση καλωδίων. Φυλάσσετε τις τάπες σφραγίσματος. Σε περίπτωση που μια εισαγωγή καλωδίων πρέπει εκ των υστέρων να σφραγίστε πάλι, τοποθετήστε την αρχική τάπα.

3.5.2 Πρόσβαση στους ακροδέκτες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Πριν αφαιρέσετε το καπάκι περιβλήματος, πρέπει να αποσυνδέσετε την τάση δικτύου.

Επανασυνδέστε με το δίκτυο τροφοδότησης μόνο αφού κλείσετε πρώτα όλα τα καπάκια.

Μετά την εγκατάσταση, τα υπό τάση ευρισκόμενα τμήματα δεν επιτρέπεται να είναι πλέον προσβάσιμα.

3.5.3 Ηλεκτρικές συνδέσεις στην μονάδα σύνδεσης αισθητήρα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από φθαρμένα παρεμβύσματα

Τα φθαρμένα παρεμβύσματα στο καπάκι του περιβλήματος μπορούν να επιτρέψουν την είσοδο εκρηκτικού αέρα στο περίβλημα και να προκληθεί έτσι έκρηξη.

- Ελέγχετε τα παρεμβύσματα από άποψη φθοράς και ενδεχ. αντικαταστήστε τα.

3.6 Θέση σε λειτουργία

- Κατά τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και τον έλεγχο λαμβάνετε υπόψη τις διατάξεις του προτύπου IEC/EN 60079-17.

- Κατά την εγκατάσταση και συντήρηση της συσκευής πρέπει να μην βρίσκεται εντελώς υπό τάση. Μόνο μετά την ολοκληρωμένη συναρμολόγηση και σύνδεση όλων των απαραίτητων ηλεκτρικών κυκλώματων επιτρέπεται η τροφοδότηση τάσης. Αυτό ισχύει και για όλες τις διεπαφές οπημάτων και ψηφιακές διεπαφές που οδηγούνται στην και από την συσκευή.

- Ο αριθμός σειράς του αισθητήρα είναι σύμφωνος με τον αριθμό σειράς της μονάδας ελέγχου; Σε περίπτωση που δεν εμπίπτουν σωστά, βλέπε «1-Ρύθμιση σημείου (χειρωνακτικά)» και «2-Ρύθμιση σημείου (χειρωνακτικά)» στις οδηγίες λειτουργίας.
- Η τάση δικτύου είναι σύμφωνη με τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου; Αν όχι, επικοινωνήστε με τη SICK.
- Έχουν εκτελεστεί σωστά οι ηλεκτρικές συνδέσεις;
- Είναι σωστή η κατάταξη των πινευματικών συνδέσεων και είναι οι συνδέσεις αεροστεγείς;
- Σιγουρεύετε ότι δεν προκύπτουν διαρροές στον αισθητήρα, αν η αντίθετη φλάντζα είναι αεροστεγών συγκολλημένη στον αγωγό καπναερίου, αν οι βίδες με σύζευξη έχουν σφίχτει καλά. Χρησιμοποιήθηκαν στεγανοποιητικές φλάντζες;
- Οι επιπόπεις συνθήκες είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές στα δελτία δεδομένων;

3.6.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τη θέση σε λειτουργία

- ⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος εγκαύματος και δηλητηρίασης από διαφεύγοντα καυτό και τοξικό αέριο σε εγκαταστάσεις με συνθήκες υπερπίεσης**
- Κατά τις εργασίες στον αγωγό αερίου μπορεί δια διαφύγει καυτό αέριο από τη σύνδεση διεργασίας. Αυτό μπορεί να επιφέρει εγκαύματα ή βλάβες στην υγεία.
- Κρατάστε πάντα ερμηνειά κλειστή την σύνδεση διεργασίας και διεξάγετε έλεγχο στεγανότητας.
 - Προσοχή στις καυτές επιφάνειες.
 - Φοράτε ανάλογο προστατευτικό εξοπλισμό.

- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς στη συσκευή λόγω ελαττωματικής ή μη υπάρχουσας γειώσης**

Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι κατά τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης έχει δημιουργηθεί η γείωση στη συσκευή ή και στους αγωγούς σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

3.7 Συντήρηση

3.7.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τις εργασίες συντήρησης

- ⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης λόγω φθαρμένου σωλήνα αισθητήρα**
- Ένας κρύος αισθητήρας μπορεί να υποστεί φθορά από το συμπυκνωμένο διαβρωμένο καπναέριο, με αποτέλεσμα ο αισθητήρας να μην είναι πλέον σε ανθεκτικό στη φλόγα περιβλήματα και να προκληθεί έκρηξη.
- Ο αισθητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία όσο βρίσκεται σε διεργασία.

- ⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από καυτή επιφάνεια**

Ο αισθητήρας μπορεί να θερμαθεί κατά τη διεργασία. Κατά την αφαίρεση από τη διεργασία η θερμοκρασία του αισθητήρα μπορεί να είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία επιφάνειας που έχει πιστοποιηθεί για το περιβάλλον (βλέπε σήμανση έκρηξης) και να επιφέρει έκρηξη.

- Αφαιρείτε τον καυτό αισθητήρα από τον αγωγό μόνο σε μη εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καυτή επιφάνεια**

Ο αισθητήρας θερμαίνεται κατά την διεργασία και μπορεί κατά την αφαίρεσή του και μετά την αφαίρεσή του από τον αγωγό να προκαλέσει εγκαύματα.

- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.
- Διεξάγετε εργασίες στον αισθητήρα μόνο αφού κρυώσει.

- ⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος από ηλεκτρική τάση**

Κατά τις εργασίες στη συσκευή με ενεργοποιημένη την τροφοδότηση τάσης, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Εκτελείτε εργασίες συντήρησης μόνο σε συσκευή χωρίς τάση.
- Η τροφοδότηση τάσης επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ή προς έλεγχο, μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, το οποίο πρέπει να λάβει υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαύματος/δηλητηρίασης από δια-βρωτικά/τοξικά υπολείμματα σε στοιχεία που έρχονται σε επαφή με το αέριο μέτρησης**

Μετά την θέση εκτός λειτουργίας ή την αποσυναρμολόγηση της συσκευής από τον αγωγό μέτρησης, μπορεί να έχουν κολλήσει υπόλοιπα του αερίου διεργασίας σε στοιχεία που έρχονται σε επαφή με το αέριο μέτρησης (π.χ. φίλτρο αερίου, αγωγοί διέλευσης αερίου κ.λπ.). Ανάλογα με το μείγμα αερίων στον αγωγό, αυτά τα υπόλοιπα μπορεί να είναι άσφαλτος ή αόρατα. Χωρίς προστατευτική ενδυμασία, η επαφή με αυτού του είδους ρυπασμένα στοιχεία μπορεί να προκαλέσει βαριά χημικά εγκαύματα ή δηλητηριάσεις.

- Κατά τις εργασίες λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα προστασίας (π.χ. φοράτε προσωπίδα, προστατευτικά γάντια ή ένδυμα ανθεκτικό σε οξεία).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
- Απολυμαίνετε μετά τη συναρμολόγηση όλα τα ρυπασμένα στοιχεία σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

3.7.2 Υποδείξεις για τη χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες

- ⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση χρησιμοποίησης ανταλλακτικών και αναλώσιμων που δεν είναι εγκεκριμένα για εκρήξιμη ατμόσφαιρα**

Όλα τα ανταλλακτικά και αναλώσιμα για τη συσκευή επί τόπου μέτρησης αερίου έχουν ελεγχθεί από την SICK για την χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Με τη χρήση άλλων ανταλλακτικών και αναλώσιμων χάνεται η οξύτητα απέναντι στην SICK, εφόσον δεν μπορεί πλέον να εξασφαλιστεί η προστασία ανάκλησης.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αυθεντικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα της SICK.

- ⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από υπολειπόμενες τάσεις και καυτές επιφάνειες στη συσκευή**

Σε περίπτωση εργασίας εγκατάστασης και συντήρησης στη συσκευή υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

- Βεβαιωθείτε ότι κατά τη εργασία στη συσκευή το περιβάλλον εργασίας δεν είναι εκρήξιμο.

3.7.3 Αντικατάσταση της κεφαλής φίλτρου, ενός αισθητήρα μέτρησης, της κυψελίδας μέτρησης Ο₂, του εσωτερικού του αισθητήρα μέτρησης

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης από κατάργηση του ανθεκτικού στην φλόγα περιβλήματος**

Μια φθαρμένη βίδα Allen, το μη ολοκληρωμένο λύσιμο κατά την αλλαγή του φίλτρου ή μια χαλαρή βίδα Allen μπορούν να προκαλέσουν φθορά στο ανθεκτικό στη φλόγα περιβλήματα λόγω φθοράς της πυριμαχής σχισμής και να επιφέρουν έτσι έκρηξη.

- Ξεβιδώνετε εντελώς τη βίδα Allen και σφίγγετε την πάλι εντελώς.
- Αντικαθιστάτε τη βίδα Allen όταν υποστεί φθορά.

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαύματος σε καυτά κατασκευαστικά στοιχεία, που βρίσκονται στο αέριο διεργασίας**

Η θερμοκρασία της κεφαλής του φίλτρου του αισθητήρα μέτρησης και όλων των τμημάτων που βρίσκονται στο αέριο διεργασίας ανέρχεται κατά τη λειτουργία στους 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Το άμεσο άγγιγμα των καυτών τμημάτων για την αποσυναρμολόγηση ή συντήρηση έχει ως συνέπεια βαριά εγκαύματα.

- Για την αποσυναρμολόγηση του αισθητήρα χρησιμοποιήστε γάντια θερμικής προστασίας.
- Πριν από την αποσυναρμολόγηση του αισθητήρα απενεργοποιείτε πάντα την τροφοδότηση τάσης του ηλεκτρονικού συστήματος.
- Τοποθετήστε τον αισθητήρα μετά την αποσυναρμολόγηση σε ασφαλές, προστατευμένο μέρος και περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του αισθητήρα και να εξομοιωθεί με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

3.8 Θέση εκτός λειτουργίας

- ⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος έκρηξης από υπολειπόμενες τάσεις και καυτές επιφάνειες στη συσκευή**

Μετά την απενεργοποίηση της συσκευής υπάρχει κίνδυνος έκρηξης από την υπολειπόμενη τάση και τις καυτές επιφάνειες.

- Μετά την απενεργοποίηση της τάσης ρεύματος περιμένετε τουλάχιστον 1 ώρα πριν ανοίξετε το περιβλήμα.

- ⚠ KΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο αισθητήρα μέτρησης**

Κατά την χρησιμοποίηση στη διεργασία ο αισθητήρας μέτρησης μπορεί, ανάλογα με τη σύνθεση του αερίου στον αγωγό μέτρησης, να μολυνθεί με υλικά που μπορούν να προκαλέσουν βαριές βλάβες στην υγεία.

- Σε όλες τις εργασίες με μολυσμένο αισθητήρα μέτρησης, φοράτε την ενδεικνυμένη προστατευτική ενδυμασία.
- Απολυμαίνετε τον αισθητήρα μέτρησης πριν την αποθήκευση.

- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος για την υγεία από επαφή με καυτά κα/ή επιθετικά αέρια μέτρησης**

Κατά τις εργασίες στον ανοιχτό αγωγό μέτρησης μπορεί να έρθετε σε επαφή με βλαβερά για την υγεία αέρια.

- Σε όλες τις εργασίες στη συσκευή λαμβάνετε υπόψη τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τον προστατευτικό εξοπλισμό.
- Σε περίπτωση υπερπίεσης στον αγωγό, μην αφαιρέσετε ποτέ τον αισθητήρα από τον αγωγό χωρίς τα ανάλογα μέτρα ασφαλείας.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS Ex

1 Acerca de este documento

- El presente documento se aplica a los dispositivos siguientes de la división de analizadores de SICK: ZIRKOR200 Ex-G y ZIRKOR200 Ex-D.
- Para la directiva ATEX aplicada, consulte la Declaración de conformidad del dispositivo en cuestión.
- El presente documento contiene un resumen de la información de seguridad y de las advertencias de cada uno de los dispositivos.
- En caso de que no entienda un aviso de seguridad: consulte el capítulo correspondiente en las instrucciones de servicio del dispositivo en cuestión.
- No ponga en marcha el dispositivo sin antes haber leído el presente documento.

! IMPORTANTE:

- El presente documento sólo es válido en combinación con las instrucciones de servicio del dispositivo correspondiente.
- Las instrucciones de servicio correspondientes se deben haber leído y comprendido.

- Tenga en cuenta todos los avisos de seguridad y la información adicional contenida en las instrucciones de servicio del dispositivo correspondiente.
- Si no entiende algo: no ponga en marcha el dispositivo y póngase en contacto con el Servicio al cliente de SICK.
- Tenga a mano el presente documento junto con las instrucciones de servicio para poder consultarlos y entréguelos al nuevo propietario.

2 Avisos de seguridad para el ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Avisos de seguridad fundamentales

2.1.1 Trabajos en el dispositivo

! PELIGRO: Peligro de explosión

- Hay peligro de explosión al realizar trabajos en el dispositivo.
- Asegurarse de que no haya una atmósfera explosiva al realizar los trabajos en el dispositivo.

! PELIGRO: Peligro de explosión

Si una vez realizados los trabajos en el dispositivo no se cierran completamente los filtros, la tapa de la unidad de control y la tapa de la unidad de conexión de la sonda, las chispas se pueden escapar al exterior y provocar una explosión.

- Una vez realizados los trabajos en el dispositivo se deben cerrar completamente los filtros, la tapa de la unidad de conexión de la sonda y la tapa de la unidad de control.

! PELIGRO: Peligro de explosión debido al chisporroto

- Las roscas dañadas, relevantes para la protección de ignición, pueden provocar una explosión debido al chisporroto.
- Las roscas dañadas, relevantes para la protección de ignición, deben ser sustituidas. No se permite la reparación.

! PELIGRO: Riesgo para la seguridad del sistema debido a los trabajos en el dispositivo que no están descritos en las presentes instrucciones de servicio

Si se realizan trabajos en el dispositivo que no están descritos en las presentes instrucciones de servicio ni en los documentos asociados, esto puede ser causa de un funcionamiento inseguro del sistema de medición y, por lo tanto, poner en peligro la seguridad de la planta.

- Realizar solamente aquellos trabajos en el dispositivo, que están descritos en las presentes instrucciones de servicio o en los documentos asociados.

! PELIGRO: Peligro de explosión debido a una ejecución incorrecta de los trabajos descritos en las presentes instrucciones de servicio

La ejecución incorrecta de los trabajos en atmósfera potencialmente explosiva puede causar graves daños a las personas y al funcionamiento. No inhalar el gas que se escapa al abrir la carcasa.

- Las actividades de mantenimiento y la puesta en marcha así como los ensayos puede realizar solamente un personal con experiencia y entrenado que tiene conocimiento de los reglamentos y de las normativas para atmósferas potencialmente explosivas, en particular:
 - tipos de protección de ignición
 - reglamentos de instalación
 - especificación de zonas

2.1.2 Gases que se escapan

! PELIGRO: Riesgo de quemaduras y peligro de intoxicación debido al gas caliente y tóxico que se escapa en plantas bajo condiciones de sobrepresión

En las plantas con sobrepresión se puede escapar gas caliente y tóxico de la conexión del proceso. Esto puede causar quemaduras o daños para la salud.

- Siempre mantenga herméticamente cerrada la conexión del proceso.
- Preste atención a superficies calientes.
- Use un equipo de protección apropiado.

2.1.3 Conexión equipotencial

! ATENCIÓN: Peligro de explosión debido a una puesta a tierra errónea o falta de la misma

Una conexión equipotencial conectada incorrectamente puede generar cargas que por su vez pueden causar explosiones en una atmósfera explosiva.

- Conectar la conexión equipotencial en todos los puntos previstos de los componentes del dispositivo.
- Al realizar cualquier trabajo en el dispositivo que está descrito en las presentes instrucciones de servicio prestar atención a que esté conectada la conexión equipotencial.
- Asegurarse de que hay una puesta a tierra a través de la alimentación de tensión.
- Realizar un control periódico de las conexiones de puesta a tierra si son correctas.

2.2 Uso previsto

2.2.1 Finalidad del dispositivo

El analizador es un dispositivo de medición de oxígeno estacionario que sirve para la medición continua de oxígeno como monitorización de emisiones o procesos en el sector industrial. El dispositivo mide de forma continuada directamente en el conducto de gas ("in situ").

2.2.2 Operación en atmósferas potencialmente explosivas

El ZIRKOR200 Ex-G es apto para su uso en atmósferas explosivas gaseosas de los grupos de gases IIA, IIB y IIC según ATEX (EN60079-10) y según IECEx (IEC60079-10) y equivale a la categoría 2G y EPL Gb para su uso en la zona 1.

La unidad de control está clasificada en la clase de temperatura T6, la sonda en la clase de temperatura T3.

Unidad de control Z200EXG-y1*** (y= 1, 2)**

Unidad de control como parte de un sistema completo

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX

II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

- Condiciones específicas de uso para la inclusión en el certificado de examen de tipo de la UE:

Los accesorios utilizados para las entradas de cables y líneas y los elementos de cierre para los taladros roscados no utilizados en las entradas de cables y líneas deben estar certificados según las normas IEC 60079-0 y IEC 60079-1.

No está permitida la reparación en los intersticios de junta antideflagrante de la carcasa.

Sonda Z200EXG-y2*** (y= 1, 2)**

Sonda como parte de un sistema completo

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX

II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

- Condiciones específicas para la aplicación segura:

- La especificación de la clase de temperatura T3 vale para un rango de temperatura ambiente de -20 °C a +55 °C.
- La tensión de calentamiento de las sondas debe ser desconectada por un dispositivo de monitorización independiente de la regulación y certificado para esta finalidad cuando se alcanza una temperatura límite de 890 °C a una temperatura ambiente de hasta 40 °C y al alcanzar una temperatura límite de 845 °C a una temperatura ambiente de hasta 55 °C.
- La advertencia para abrir la carcasa y las instrucciones del fabricante deben ser cumplidas estrictamente.
- La sonda de medición de oxígeno con el tubo protector perteneciente con los dispositivos de derivación de los gases de combustión sólo se puede utilizar en gases de combustión cuya composición no sea crítica en cuanto a su efecto corrosivo sobre los materiales utilizados. Si esto no se puede garantizar, se deben realizar unos controles periódicos a intervalos de tiempo suficientemente cortos.

- La temperatura de los gases de combustión no debe exceder los 500 °C en la sonda. Son posibles unas temperaturas de proceso más elevadas si está garantizado mediante un conducto adecuado de los gases de combustión con refrigeración de los mismos, que los gases de combustión, cuando lleguen a la sonda de medición no puedan exceder el valor límite de 500 °C bajo todas las condiciones del proceso.

Unidad neumática Z200EXG

- Condiciones específicas para la aplicación segura:

- En atmósfera potencialmente explosiva, la superficie sólo puede ser limpiada con un paño húmedo.

Válvula neumática eléctrica opcional Z200EXG

- ATEX

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

No retirar, agregar ni modificar ningún componente en el dispositivo si no está descrito ni especificado en la información oficial del fabricante. De lo contrario se anulará la aprobación del dispositivo para el uso en atmósferas potencialmente explosivas.

2.3 Restricciones de uso

- El ZIRKOR200 Ex-G está certificado para un rango de operación del proceso de 800 mbarabs. a 1100 mbarabs. El uso en presiones divergentes no se ajusta a la certificación Ex y por lo tanto no está permitido.
- El ZIRKOR200 Ex-G debe ser operado dentro de las especificaciones descritas. Si se opera el ZIRKOR200 Ex-G fuera de las especificaciones, esto no se ajusta a la certificación Ex y por lo tanto no está permitido.

2.4 Descripción del producto

2.4.1 Área de aplicación

El sistema de medición de oxígeno ZIRKOR200 Ex-G es apropiado para la medición de oxígeno (O_2) en gases de combustión y otros gases no combustibles.

2.4.2 Fuentes de peligro

ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras en los componentes calientes que se encuentran en el gas de proceso

La temperatura de la cabeza de filtro de la sonda y de todas las piezas que se encuentran en el gas de proceso es de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) durante el funcionamiento. El contacto directo con las piezas calientes durante el desmontaje o mantenimiento puede causar graves quemaduras.

- Para desmontar la sonda, utilizar guantes resistentes al calor.
- Antes de desmontar la sonda, desconectar siempre la tensión de alimentación de la electrónica.
- Una vez desmontada, guardar la sonda en un lugar seguro y protegido y esperar, hasta que la temperatura de la sonda haya bajado a la temperatura ambiente.

2.4.3 Descripción de la protección antideflagrante - tipos de protección de ignición utilizados

El sistema ZIRKOR200 Ex-G está certificado para el uso en atmósferas potencialmente explosivas de la zona 1, grupo de gases IIC. La unidad de control Z200EXG-y1 (unidad de control como parte de un sistema completo Z200EXG-y0) está clasificada en la clase de temperatura T6, la sonda Z200EXG-y2 (sonda como parte de un sistema completo Z200EXG-y0) en T3. La protección de ignición se realiza en combinación de tipo de protección de ignición envolvente antideflagrante Ex d para la sonda y la unidad de control y la monitorización de la fuente de ignición en la sonda.

PELIGRO: Peligro de explosión al abrir la tapa de la unidad de conexión de la sonda

Si se abre la tapa de la unidad de conexión de la sonda durante el funcionamiento, puede producirse una explosión.

- Abrir la tapa de la unidad de conexión de la sonda solamente en un entorno no explosivo.
- Una vez apagado el sistema, asegurarse de que todos los componentes de la sonda cumplan la condición de la clase de temperatura T3 y de que todos los componentes de la unidad de control cumplan la condición de la clase de temperatura T6.

2.4.4 Tipo de protección de ignición "envolvente antideflagrante" Ex "d"

En la sonda y en la unidad de control están instalados los bornes para la conexión de la tensión de servicio, los circuitos de alimentación para la calefacción y las electroválvulas, así como de todos los circuitos de señales en recintos en el tipo de protección de ignición "envolvente antideflagrante" Ex "d". El sensor que está estabilizado a una temperatura de 800 °C, también está situado dentro de la "envolvente antideflagrante" y por lo tanto no es una fuente de ignición para el entorno.

En el tipo de protección de ignición "envolvente antideflagrante" Ex "d", el modo de funcionamiento se basa en la inclusión de una posible explosión que se podría presentar en el interior de la envolvente. Esto se logra mediante un diseño resistente a la presión de explosión de la carcasa junto con los intersticios de junta antideflagrante en todas las aberturas de la carcasa, p. ej. tapa de la carcasa y entradas de cables. Además, la

temperatura en la superficie está limitada por debajo de la temperatura de ignición de la atmósfera explosiva circundante, incluso si se produce un fallo esperado.

Los intersticios roscados entre la carcasa y la tapa, así como en las conexiones roscadas son intersticios de junta antideflagrante.

No se permite la reparación de los intersticios de junta antideflagrante.

Las superficies de unión no deben ser pintadas ni recubiertas de polvo.

Hay que asegurarse de que no haya una atmósfera explosiva antes de abrir una cámara "Ex-d" y con tapa abierta (p. ej. al realizar trabajos de conexión y de servicio).

Deben sellarse todas las aberturas de la carcasa no utilizadas con los correspondientes tapones ciegos.

2.5 Instalación

2.5.1 Notas sobre la instalación en atmósferas potencialmente explosivas.

PELIGRO: Peligro de explosión durante trabajos de instalación

Hay peligro de explosión debido a la formación de chispas durante la instalación, por ejemplo cuando se conectan los cables o cuando se caen los componentes.

- Realizar los trabajos de instalación solamente en un entorno no explosivo.

PELIGRO: Peligro de explosión debido a trabajos de instalación incorrectos

La evaluación incorrecta del lugar de instalación así como todos los demás trabajos de instalación en una atmósfera potencialmente explosiva pueden ser causa de graves lesiones para personas y graves daños para la empresa.

- La instalación, puesta en marcha, el mantenimiento y ensayo solo pueden realizar un personal capacitado, que tiene conocimiento de los reglamentos y de las normativas para atmósferas potencialmente explosivas, en particular:
 - tipos de protección de ignición
 - reglamentos de instalación
 - especificación de zonas
- Normas que deberán ser aplicadas
- Reglamentos locales de seguridad laboral

PELIGRO: Peligro de explosión debido a un tubo de sonda dañado

Un gas de combustión condensado, corrosivo puede dañar una sonda fría, lo que significa, que la sonda ya no está encapsulada de modo antideflagrante y puede provocar explosiones.

- Mientras que la sonda se encuentre en el proceso, debe permanecer en funcionamiento.

ATENCIÓN: Riesgo de lesiones debido a la caída del dispositivo

El dispositivo pesa mucho y puede causar lesiones si se cae.

- Los trabajos de montaje en el dispositivo deben realizar dos personas a la vez.

ADVERTENCIA: Peligro de deteriorar los intersticios de junta antideflagrante

- Al abrir o cerrar los dispositivos, no dañe las superficies del intersticio de junta antideflagrante entre la carcasa y la tapa de carcasa de la unidad de control y sonda.
- Si una de las superficies del intersticio de transmisión de ignición está deteriorada, reemplace la carcasa y la tapa de la misma.
- Antes de montar la tapa en la carcasa, proteja las superficies del intersticio de transmisión de ignición con una capa fina de una grasa protectora adecuada.

PELIGRO: Peligro debido a entradas de cables inadmisibles

La protección antideflagrante está en peligro.

- Utilice solamente entradas de cables autorizadas para el tipo de protección de ignición requerido.
- Al seleccionar o sustituir las entradas de cables debe tenerse en cuenta el tipo y tamaño de las roscas.

PELIGRO: Peligro debido a agujeros abiertos o entradas de cables no utilizadas

La protección antideflagrante está en peligro.

- Las entradas de cables que no se utilizan deben taparse con los tapones de cierre autorizados.
- Al seleccionar o sustituir los tapones de cierre adecuados debe tenerse en cuenta el tipo y tamaño de las roscas.

ADVERTENCIA: Peligro debido al peso elevado

Riesgo de lesiones y daños materiales.

- Utilizar un equipo de elevación adecuado.
- Proteger contra el volcadío.

2.5.2 Transporte

PELIGRO: Peligro de explosión debido a la carga electrostática

- Hay peligro de explosión debido a la formación de chispas, que se produce a causa de la carga electrostática, por ejemplo durante el transporte o al desembalar la sonda y la electrónica.
- Realizar el transporte y el desembalaje solamente en un entorno no explosivo.

Al menos dos personas deben levantar y transportar el dispositivo.

2.5.3 Instrucciones de almacenamiento

Los dispositivos de SICK así como las piezas de recambio deben almacenarse en un lugar seco con suficiente ventilación. Evitar sin falta vapores de pintura, sprays de silicona etc. en el entorno de almacenamiento.

PELIGRO: Riesgo para la salud debido a una sonda contaminada

Después de su uso en el proceso y dependiendo de la composición del gas en el conducto de muestreo, la sonda de medición puede estar contaminada con sustancias que pueden causar graves daños a la salud.

- Antes del almacenamiento debe descontaminarse la sonda de medición.
- Al realizar cualquier trabajo con una sonda de medición contaminada debe utilizarse la ropa de protección adecuada.
- Limpiar todos los componentes del sistema de medición con paños de limpieza ligeramente humedecidos. Para este propósito, utilizar un detergente suave.
- Embalar todos los componentes para el almacenamiento o transporte. Utilizar de preferencia el embalaje original.
- Almacenar todos los componentes del sistema de medición en un recinto seco y limpio. Temperatura de almacenamiento para todos los componentes: -40 °C a +80 °C.

2.5.4 Montar la contrabrida en el conducto

PELIGRO: Gases de combustión calientes, explosivos o tóxicos

Al realizar los trabajos de montaje en el conducto de gas se pueden escapar gases calientes y/o nocivos para la salud, según las condiciones de la planta.

- Los trabajos en el conducto de gas solo deberán realizar expertos técnicos, que debido a su formación especializada y sus conocimientos de las disposiciones pertinentes puedan evaluar los trabajos encargados y reconocer los peligros.
- La planta se apaga al realizar los trabajos en el conducto de gas
- o
- el operador determina las medidas de seguridad necesarias sobre la base de una evaluación de riesgos que debe observarse cuando se trabaja con el sistema encendido.

2.5.5 Alinear la chapa metálica en forma de V

ADVERTENCIA: Peligro de explosión debido a la anulación de la envoltura antideflagrante

Un tornillo Allen dañado por no haberlo desenroscado totalmente durante el cambio del filtro, o un tornillo Allen suelto puede dañar la envoltura antideflagrante, dañando el intersticio de protección contra la ignición y, por lo tanto, provocar una explosión.

- Desenroscar del todo el tornillo Allen y seguidamente apretarlo por completo.
- Sustituir los tornillos Allen dañados.

ADVERTENCIA:

Prestar atención a que la cabeza del filtro esté enroscada del todo en la rosca (hasta el tope). A partir de esta posición final se puede retroceder una vez la cabeza del filtro por 360° como máximo para alinear la cabeza de filtro.

En caso de que se retroceda la cabeza del filtro más de 360° ya no está garantizada la protección antideflagrante.

2.5.6 Colocar el cable de la sonda

ADVERTENCIA: Peligro de explosión debido a la carga electrostática

La carga estática en los cables puede provocar una explosión.

- Proteger los cables contra una carga electrostática.
- Colocar los cables en la atmósfera explosiva (zona Ex) fijamente por ejemplo en un tramo de cables.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión

- Antes de abrir la caja electrónica o la unidad de control de la sonda, se debe desconectar el sistema de la fuente de alimentación y se debe disponer de un entorno no explosivo.
- Antes de abrir la caja electrónica o la unidad de control de la sonda, se debe desbloquear la tapa con el tornillo prisionero o, después de cerrarla, se debe volver a bloquearla.
- Una vez realizada la instalación ya no pueden estar accesibles las piezas bajo tensión. No conecte la fuente de alimentación hasta que todas las cajas estén bien cerradas, a menos que se garantice que el entorno no es explosivo.

2.6 Instalación eléctrica

2.6.1 Notas sobre la instalación eléctrica

ADVERTENCIA: Peligro de la seguridad eléctrica si no está desconectada la alimentación eléctrica al realizar los trabajos de instalación y mantenimiento

- Antes de empezar con la actividad en el dispositivo, asegúrese de que según las normas vigentes se podrá desconectar la alimentación eléctrica mediante un seccionador/disyuntor.
- Preste atención a que el seccionador sea fácilmente accesible, esté ubicado cerca del sistema y esté claramente marcado (interruptor de encendido/apagado).
- Si después de la instalación y durante la conexión del dispositivo, el seccionador es difícilmente accesible o no es accesible, es obligatoria la instalación de un dispositivo de desconexión adicional.
- Después de finalizar las actividades o para fines de comprobación, sólo un personal autorizado podrá activar nuevamente la alimentación eléctrica con arreglo a las disposiciones de seguridad vigentes.

ADVERTENCIA: Riesgo de la seguridad eléctrica si un cable de alimentación está dimensionado incorrectamente

Al instalar un cable de alimentación podrían ocurrir accidentes eléctricos si no se han tenido en cuenta las especificaciones.

- Al sustituir un cable de alimentación, siempre tenga en cuenta las especificaciones exactas que figuran en las instrucciones de servicio (capítulo Datos técnicos).

ADVERTENCIA: Peligro debido a un accidente eléctrico

La ejecución incorrecta de los trabajos eléctricos puede provocar graves accidentes eléctricos.

- Los trabajos eléctricos en el dispositivo sólo pueden ser realizados por electricistas que estén familiarizados con los posibles peligros.

PELIGRO: Peligro de explosión y caducidad de la aprobación Ex para el dispositivo, si se utilizan entradas de cables y tapones no autorizados para el funcionamiento en atmósferas explosivas

Las entradas de cables y los tapones son parte de la protección contra explosiones y por lo tanto requieren la aprobación.

- No sustituir las entradas de cables y los tapones por otros tipos no autorizados para el funcionamiento en atmósferas explosivas.
- Tener en cuenta las dimensiones de las entradas de cables.

PELIGRO: Peligro de explosión debido a conexiones roscadas y cables inadecuados

- Sólo utilizar cables adecuados (de acuerdo con la norma vigente) que tienen un diámetro exterior correspondiente.
- Proteger los cables contra una carga electrostática.
- Sólo abrir las entradas de cables que se utilizan para la instalación de los cables. Guardar los tapones. Si más tarde haga falta cerrar nuevamente una entrada de cable, volver a utilizar el tapón original.

2.6.2 Acceso a los bornes

ADVERTENCIA:

- Antes de retirar las tapas de la carcasa, desconecte la tensión de alimentación del sistema.
- No restablezca la alimentación de tensión al sistema hasta que estén cerradas todas las tapas de la carcasa.
- Una vez realizada la instalación ya no pueden estar accesibles las piezas bajo tensión.

2.6.3 Conectar el cable de señales

PELIGRO:

- Las descargas eléctricas pueden destruir los componentes electrónicos y existe el riesgo de incendio y explosión.
- Antes del contacto con las conexiones eléctricas y los componentes internos: ponga a tierra el cuerpo humano y la herramienta utilizada a fin de derivar las cargas electrostáticas.
- Método recomendado:
 - Si está conectado el conductor protector: toque una parte metálica desnuda de la carcasa.
 - De lo contrario: toque una otra superficie metálica desnuda que esté conectada al conductor protector o que tenga un contacto seguro con la tierra.
 - La información individual adjunta al suministro tiene preferencia.

2.6.4 Cerrar la carcasa

ADVERTENCIA: Peligro de explosión

- Se puede utilizar como máximo un adaptador roscado en cada entrada de cables.

2.7 Puesta en servicio

- Durante la puesta en servicio, el mantenimiento o la comprobación, observe las normas IEC/EN 60079-17.
- Durante la instalación y el mantenimiento, el dispositivo debe estar completamente libre de tensión. Sólo después de un montaje completo y la conexión de todos los circuitos necesarios para el funcionamiento puede aplicarse la tensión. Esto también se aplica a todas las interfaces de señal y digitales hacia/del dispositivo.

2.7.1 Avisos de seguridad para la puesta en servicio

PELIGRO: Riesgo de quemaduras y peligro de intoxicación debido al gas caliente y tóxico que se escapa en plantas bajo condiciones de sobrepresión

- Al realizar trabajos en el conducto de gas se puede escapar gas caliente de la conexión del proceso. Esto puede causar quemaduras o daños para la salud.
- Siempre mantenga herméticamente cerrada la conexión del proceso y realice una prueba de estanqueidad.
- Preste atención a superficies calientes.
- Use un equipo de protección apropiado.

ATENCIÓN: Lesiones y daño del dispositivo debido a una puesta a tierra errónea o falta de la misma

- Se debe garantizar, que durante los trabajos de instalación y mantenimiento esté establecida la puesta a tierra de protección al dispositivo o bien, a los cables de acuerdo con las normas vigentes.

2.8 Mantenimiento

2.8.1 Avisos de seguridad para los trabajos de mantenimiento

PELIGRO: Peligro de explosión debido a un tubo de sonda dañado

- Un gas de combustión condensado, corrosivo puede dañar una sonda fría, lo que significa, que la sonda ya no está encapsulada de modo antideflagrante y puede provocar explosiones.
- Mientras que la sonda se encuentre en el proceso, debe permanecer en funcionamiento

PELIGRO: Peligro de explosión debido a la superficie caliente

- La sonda puede calentarse en el proceso. Al retirarla del proceso, la temperatura de la sonda puede ser superior a la temperatura de la superficie certificada para el entorno (véase el símbolo "Ex") y puede provocar una explosión.
- Sólo retirar la sonda del conducto en un entorno no explosivo.

ADVERTENCIA: Superficie caliente

- El proceso calienta la sonda y al retirarla del conducto puede causar quemaduras.
- Utilizar una ropa de protección apropiada.
- Realizar los trabajos en la sonda después de que se haya enfriado.

PELIGRO: Riesgo de daños debido a la tensión eléctrica

- Al realizar los trabajos en el dispositivo con alimentación eléctrica conectada hay el riesgo de descarga eléctrica.
- Realizar los trabajos de mantenimiento solamente en un dispositivo desconectado de la red eléctrica.
- Despues de finalizar las actividades o para fines de comprobación, el personal que realiza los trabajos sólo podrá activar nuevamente la alimentación eléctrica con arreglo a las disposiciones de seguridad vigentes.

ADVERTENCIA: Peligro de quemadura química/intoxicación debido a residuos corrosivos/tóxicos en los componentes en contacto con el gas de muestra

- Despues de la puesta fuera de servicio o del desmontaje del dispositivo del conducto de muestreo pueden estar adheridos unos residuos del gas de proceso en los componentes en contacto con el gas de muestra (p. ej. filtro de gas, tubería de transporte de gas etc.). Dependiendo de la mezcla de gases en el conducto, estos residuos pueden ser inodoros o invisibles. Sin ropa de protección, el contacto con esos componentes contaminados puede provocar graves quemaduras químicas o intoxicaciones.

- Al realizar los trabajos, tomar las medidas de protección adecuadas (p. ej. usando protección facial, guantes protectores o ropa resistente a los ácidos).
- En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuagar inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consultar a un médico.
- Descontaminar todos los componentes contaminados despues de desmontarlos de acuerdo con las regulaciones.

2.8.2 Avisos para el uso en atmósferas potencialmente explosivas

PELIGRO: Peligro de explosión si se utilizan piezas de recambio y consumibles que no están aprobados para su uso en atmósfera explosiva

- Todas las piezas de recambio y consumibles del dispositivo de medición de gas in situ son probadas por SICK para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. El uso de otras piezas de recambio y otros consumibles invalidará la reclamación contra SICK, ya que no se puede garantizar la protección de la ignición.

- Utilizar únicamente piezas de recambio y consumibles originales de SICK.

PELIGRO: Peligro de explosión debido a la tensión residual y superficies calientes en el dispositivo

- Al realizar los trabajos de instalación y mantenimiento en el dispositivo hay peligro de explosión.

- Asegurarse de que en el entorno de trabajo del dispositivo la atmósfera no sea explosiva.
- Una vez desconectada la alimentación eléctrica, esperar 1 hora como mínimo antes de abrir la carcasa.

2.8.3 Cambiar la cabeza del filtro, una sonda de medición, la célula de medición de O₂

ADVERTENCIA: Peligro de explosión debido a la anulación de la envolvente antideflagrante

Un tornillo Allen dañado por no haberlo desenroscado totalmente durante el cambio del filtro, o un tornillo Allen suelto puede dañar la envolvente antideflagrante, dañando el intersticio de transmisión de ignición y, por lo tanto, provocar una explosión.

- ▶ Desenroscar del todo el tornillo Allen y seguidamente apretarlo por completo.
- ▶ Sustituir el tornillo Allen dañado.

ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras en los componentes calientes que se encuentran en el gas de proceso

La temperatura de la cabeza de filtro de la sonda y de todas las piezas que se encuentran en el gas de proceso es de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) durante el funcionamiento. El contacto directo con las piezas calientes durante el desmontaje o mantenimiento puede causar graves quemaduras.

- ▶ Para desmontar la sonda, utilizar guantes resistentes al calor.
- ▶ Antes de desmontar la sonda, desconectar siempre la tensión de alimentación de la electrónica.
- ▶ Una vez desmontada, guardar la sonda en un lugar seguro y protegido y esperar, hasta que la temperatura de la sonda haya bajado a la temperatura ambiente.

2.9 Puesta fuera de servicio

PELIGRO: Peligro de explosión debido a tensiones residuales y superficies calientes en el dispositivo

Una vez desconectado el dispositivo hay peligro de explosión debido a la tensión residual y a las superficies calientes.

- ▶ Una vez desconectada la alimentación eléctrica, esperar 1 hora como mínimo antes de abrir la carcasa.

PELIGRO: Riesgo para la salud debido a una sonda de medición contaminada

Dependiendo de la composición del gas en el conducto de muestreo, la sonda de medición puede estar contaminada con sustancias que pueden causar graves daños a la salud.

- ▶ Al realizar cualquier trabajo con una sonda de medición contaminada debe utilizarse la ropa de protección adecuada.
- ▶ Antes del almacenamiento debe descontaminarse la sonda de medición.

ADVERTENCIA: Peligro para la salud si hay contacto con gases de muestra calientes y/o corrosivos

Al realizar los trabajos en el conducto de muestreo abierto puede haber contacto con gases de muestra nocivos para la salud.

- ▶ Al realizar cualquier trabajo en el dispositivo tener en cuenta las normas aplicables al equipo de protección.
- ▶ Si hay sobrepresión en el conducto, no retirar nunca la sonda del conducto sin antes haber tomado las medidas de precaución correspondientes.

3 Avisos de seguridad para ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Avisos de seguridad fundamentales

3.1.1 Trabajos en el dispositivo

PELIGRO: Peligro de explosión

Hay peligro de explosión al realizar trabajos en el dispositivo.

- ▶ Asegurarse de que no haya una atmósfera explosiva al realizar los trabajos en el dispositivo.

PELIGRO: Peligro de explosión debido a una mezcla inflamable en los componentes

Si una vez realizados los trabajos en el dispositivo no se cierran completamente los filtros y la tapa de la unidad de conexión de la sonda, las chispas se pueden escapar al exterior y provocar una explosión.

- ▶ Una vez realizados los trabajos en el dispositivo se deben cerrar completamente los filtros y la tapa de la unidad de conexión de la sonda.

PELIGRO: Riesgo para la seguridad del sistema debido a los trabajos en el dispositivo que no están descritos en las presentes instrucciones de servicio

Si se realizan trabajos en el dispositivo que no están descritos en las presentes instrucciones de servicio ni en los documentos asociados, esto puede ser causa de un funcionamiento inseguro del sistema de medición y, por lo tanto, poner en peligro la seguridad de la planta.

- ▶ Realizar solamente aquellos trabajos en el dispositivo, que están descritos en las presentes instrucciones de servicio o en los documentos asociados.

PELIGRO: Peligro de explosión debido a una ejecución incorrecta de los trabajos descritos en las presentes instrucciones de servicio

La ejecución incorrecta de los trabajos en atmósfera potencialmente explosiva puede causar graves daños a las personas y al funcionamiento. No inhalar el gas que se escapa al abrir la carcasa.

- ▶ Las actividades de mantenimiento y la puesta en marcha así como los ensayos puede realizar solamente un personal con experiencia y entrenado que tiene conocimiento de los reglamentos y de las normativas para atmósferas potencialmente explosivas, en particular:
 - tipos de protección de ignición
 - reglamentos de instalación
 - especificación de zonas

3.1.2 Gases que se escapan

PELIGRO: Riesgo de quemaduras y peligro de intoxicación debido al gas caliente y tóxico que se escapa en plantas bajo condiciones de sobrepresión

En las plantas con sobrepresión se puede escapar gas caliente y tóxico de la conexión del proceso. Esto puede causar quemaduras o daños para la salud.

- ▶ Siempre mantenga herméticamente cerrada la conexión del proceso.
- ▶ Preste atención a superficies calientes.
- ▶ Use un equipo de protección apropiado.

3.1.3 Conexión equipotencial

ATENCIÓN: Peligro de explosión debido a una puesta a tierra errónea o falta de la misma

Una conexión equipotencial conectada incorrectamente puede generar cargas que por su vez pueden causar explosiones en una atmósfera explosiva.

- ▶ Conectar la conexión equipotencial en todos los puntos previstos de los componentes del dispositivo.
- ▶ Al realizar cualquier trabajo en el dispositivo que está descrito en las presentes instrucciones de servicio prestar atención a que esté conectada la conexión equipotencial.

3.2 Uso previsto

3.2.1 Finalidad del dispositivo

El analizador es un dispositivo de medición de oxígeno estacionario que sirve para la medición continua de oxígeno como monitorización de emisiones o procesos en el sector industrial. El dispositivo mide de forma continuada directamente en el conducto de gas ("in situ").

3.2.2 Operación en atmósferas potencialmente explosivas

- La sonda de medición ZIRKOR200 Ex-D corresponde a la categoría ATEX (según ATEX 2014/34/UE):
 II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- La sonda de medición ZIRKOR200 Ex-D cumple con la calificación IECEx siguiente:
Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Ubicación de los componentes relevantes para el uso en atmósferas potencialmente explosivas.
- No retire, agregue ni modifique ningún componente en el dispositivo si no está descrito ni especificado en la información oficial del fabricante. De lo contrario se anulará la aprobación del dispositivo para el uso en atmósferas potencialmente explosivas.
- Cumpla los intervalos de mantenimiento.

Condiciones específicas:

La especificación de la clase de temperatura T3 vale para un rango de temperatura ambiente de -20 °C a +55 °C.

- La tensión de calentamiento de la sonda debe ser desconectada por un dispositivo de monitorización independiente de la regulación y certificado para esta finalidad cuando se alcanza una temperatura límite de 810 °C. La unidad de calentamiento y enfriamiento se encarga de esta tarea.
- La sonda de medición con el tubo protector perteneciente sólo se puede utilizar en gases de combustión cuya composición no sea crítica en cuanto a su efecto corrosivo sobre los materiales utilizados.
Si esto no se puede garantizar, se deben realizar unos controles periódicos a intervalos de tiempo suficientemente cortos.
- La temperatura de los gases de combustión no debe exceder los 600 °C en la sonda.

3.3 Descripción del producto

3.3.1 Área de aplicación

El sistema de medición de oxígeno ZIRKOR200 Ex-G es apropiado para la medición de oxígeno (O_2) en gases de combustión.

3.3.2 Fuentes de peligro

ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras en los componentes calientes que se encuentran en el gas de proceso

La temperatura de la cabeza de filtro de la sonda y de todas las piezas que se encuentran en el gas de proceso es de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) durante el funcionamiento. El contacto directo con las piezas calientes durante el desmontaje o mantenimiento puede causar graves quemaduras.

- ▶ Para desmontar la sonda, utilizar guantes resistentes al calor.
- ▶ Antes de desmontar la sonda, desconectar siempre la tensión de alimentación de la electrónica.
- ▶ Una vez desmontada, guardar la sonda en un lugar seguro y protegido y esperar, hasta que la temperatura de la sonda haya bajado a la temperatura ambiente.

3.3.3 Certificación ATEX / IECEx

La unidad de control del sistema de medición de oxígeno ZIRKOR200 Ex-D no tiene certificación Ex y debe instalarse en una área segura. La sonda puede ser instalada en entornos de zona 21 (certificado II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

ADVERTENCIA:

Durante el funcionamiento no se pueden abrir las tapas de la unidad de conexión de la sonda, así como de la unidad de control. Antes de la apertura, asegurarse de que después de desconectar el sistema, todos los componentes de la sonda cumplan la condición de la temperatura de la superficie T133 °C/T141 °C. El tiempo mínimo de espera después de la desconexión es de 1 hora. Los trabajos en la sonda también pueden realizarse en estado de operación, si las condiciones ambientales pueden clasificarse como no explosivas.

3.4 Instalación

3.4.1 Avisos para la instalación en atmósferas potencialmente explosivas.

PELIGRO: Peligro de explosión durante trabajos de instalación

Hay peligro de explosión debido a la formación de chispas durante la instalación, por ejemplo cuando se conectan los cables o cuando se caen los componentes.

- ▶ Realizar los trabajos de instalación solamente en un entorno no explosivo.

PELIGRO: Peligro de explosión debido a trabajos de instalación incorrectos

La evaluación incorrecta del lugar de instalación así como todos los demás trabajos de instalación en una atmósfera potencialmente explosiva pueden ser causa de graves lesiones para personas y graves daños para la empresa.

- ▶ La instalación, puesta en marcha, el mantenimiento y ensayo solo pueden realizar un personal capacitado, que tiene conocimiento de los reglamentos y de las normativas para atmósferas potencialmente explosivas, en particular:
 - tipos de protección de ignición
 - reglamentos de instalación
 - especificación de zonas
- ▶ Normas que deberán ser aplicadas
- ▶ Reglamentos locales de seguridad laboral

PELIGRO: Peligro de explosión debido a un tubo de sonda dañado

Un gas de combustión condensado, corrosivo puede dañar una sonda fría, lo que significa, que la sonda ya no está encapsulada de modo antideflagrante y puede provocar explosiones.

- ▶ Mientras que la sonda se encuentre en el proceso, debe permanecer en funcionamiento.

ATENCIÓN: Riesgo de lesiones debido a la caída del dispositivo

El dispositivo pesa mucho y puede causar lesiones si se cae.

- ▶ Los trabajos de montaje en el dispositivo deben realizar dos personas a la vez.

3.4.2 Transporte

PELIGRO: Peligro de explosión debido a la carga electrostática

Hay peligro de explosión debido a la formación de chispas, que se produce a causa de la carga electrostática, por ejemplo durante el transporte o al desembalar la sonda y la electrónica.

- ▶ Realizar el transporte y el desembalaje solamente en un entorno no explosivo.

Al menos dos personas deben levantar y transportar el dispositivo.

3.4.3 Instrucciones de almacenamiento

Los dispositivos de SICK así como las piezas de recambio deben almacenarse en un lugar seco con suficiente ventilación. Evitar sin falta vapores de pintura, sprays de silicona etc. en el entorno de almacenamiento.

PELIGRO: Riesgo para la salud debido a una sonda contaminada

Después de su uso en el proceso y dependiendo de la composición del gas en el conducto de muestreo, la sonda de medición puede estar contaminada con sustancias que pueden causar graves daños a la salud.

- ▶ Antes del almacenamiento debe descontaminarse la sonda de medición.
- ▶ Al realizar cualquier trabajo con una sonda de medición contaminada debe utilizarse la ropa de protección adecuada.
- ▶ Limpiar todos los componentes del sistema de medición con paños de limpieza ligeramente humedecidos. Para este propósito, utilizar un detergente suave.
- ▶ Embalar todos los componentes para el almacenamiento o transporte. Utilizar de preferencia el embalaje original.
- ▶ Almacenar todos los componentes del sistema de medición en un recinto seco y limpio. Temperatura de almacenamiento para todos los componentes: -40 °C a +80 °C.

3.4.4 Montar la contrabrida en el conducto

PELIGRO: Gases de combustión calientes, explosivos o tóxicos

Al realizar los trabajos de montaje en el conducto de gas se pueden escapar gases calientes y/o nocivos para la salud, según las condiciones de la planta.

- ▶ Los trabajos en el conducto de gas solo deberán realizar expertos técnicos, que debido a su formación especializada y sus conocimientos de las disposiciones pertinentes puedan evaluar los trabajos encargados y reconocer los peligros.
- ▶ La planta se apaga al realizar los trabajos en el conducto de gas
-
- ▶ el operador determina las medidas de seguridad necesarias sobre la base de una evaluación de riesgos que debe observarse cuando se trabaja con el sistema encendido.

3.4.5 Colocar los cables de la sonda y los tubos flexibles

ADVERTENCIA: Peligro de explosión debido a la carga electrostática

La carga estática en los cables puede provocar una explosión.

- ▶ Proteger los cables contra una carga electrostática.
- ▶ Colocar los cables en la atmósfera explosiva (zona Ex) fijamente por ejemplo en un tramo de cables.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión

- Antes de retirar la cubierta de los bornes debe desconectarse la tensión de alimentación del sistema. Solo restablecer la alimentación de red al sistema después de colocar la cubierta de bornes.

- Una vez realizada la instalación ya no pueden estar accesibles las piezas bajo tensión.

3.5 Instalación eléctrica

3.5.1 Avisos para la instalación eléctrica

ADVERTENCIA: Peligro de la seguridad eléctrica si no está desconectada la alimentación eléctrica al realizar los trabajos de instalación y mantenimiento

- Antes de empezar con la actividad en el dispositivo, asegúrese de que según las normas vigentes se podrá desconectar la alimentación eléctrica mediante un seccionador/disyuntor.
- Preste atención a que el seccionador sea fácilmente accesible, esté ubicado cerca del sistema y esté claramente marcado (interruptor de encendido/apagado).
- Si después de la instalación y durante la conexión del dispositivo, el seccionador es difícilmente accesible o no es accesible, es obligatoria la instalación de un dispositivo de desconexión adicional.
- Después de finalizar las actividades o para fines de comprobación, sólo un personal autorizado podrá activar nuevamente la alimentación eléctrica con arreglo a las disposiciones de seguridad vigentes.

ADVERTENCIA: Riesgo de la seguridad eléctrica si un cable de alimentación está dimensionado incorrectamente

Al instalar un cable de alimentación podrían ocurrir accidentes eléctricos si no se han tenido en cuenta las especificaciones.

- Al sustituir un cable de alimentación, siempre tenga en cuenta las especificaciones exactas que figuran en las instrucciones de servicio (capítulo Datos técnicos).

ADVERTENCIA: Peligro debido a un accidente eléctrico

La ejecución incorrecta de los trabajos eléctricos puede provocar graves accidentes eléctricos.

- Los trabajos eléctricos en el dispositivo sólo pueden ser realizados por electricistas que estén familiarizados con los posibles peligros.

PELIGRO: Peligro de explosión y caducidad de la aprobación Ex para el dispositivo, si se utilizan en la unidad de conexión de la sonda unas entradas de cables y unos tapones no autorizados para el funcionamiento en atmósferas explosivas

Las entradas de cables y los tapones son parte de la protección contra explosiones y por lo tanto requieren la aprobación.

- No sustituir las entradas de cables y los tapones por otros tipos no autorizados para el funcionamiento en atmósferas explosivas.
- Tener en cuenta las dimensiones de las entradas de cables.

PELIGRO: Peligro de explosión por conexiones roscadas y cables inadecuados en la unidad de conexión de la sonda

- Sólo utilizar cables adecuados (de acuerdo con la norma vigente) que tienen un diámetro exterior correspondiente.
- Proteger los cables contra una carga electrostática.
- Colocar los cables en la atmósfera explosiva (zona Ex) fijamente por ejemplo en un tramo de cables.
- Sólo abrir las entradas de cables que se utilizan para la instalación de los cables. Guardar los tapones. Si más tarde hace falta cerrar nuevamente una entrada de cable, volver a utilizar el tapón original.

3.5.2 Acceso a los bornes

ADVERTENCIA:

Antes de retirar las tapas de la carcasa, desconecte la tensión de alimentación del sistema.

No restablezca la alimentación de tensión al sistema hasta que estén cerradas todas las tapas de la carcasa.

Una vez realizada la instalación ya no pueden estar accesibles las piezas bajo tensión.

3.5.3 Conexiones eléctricas en la unidad de conexión de la sonda

PELIGRO: Peligro de explosión debido a juntas dañadas

Las juntas dañadas en la tapa de la carcasa pueden hacer que entre aire con capacidad explosiva en la carcasa provocando así una explosión.

- Controlar las juntas si presentan daño y sustituirlas en caso necesario.

3.6 Puesta en servicio

- Durante la puesta en servicio, el mantenimiento o la comprobación, observe las normas IEC/EN 60079-17.
- Durante la instalación y el mantenimiento, el dispositivo debe estar completamente libre de tensión. Sólo después de un montaje completo y la conexión de todos los circuitos necesarios para el funcionamiento puede aplicarse la tensión. Esto también se aplica a todas las interfaces de señal y digitales hacia/del dispositivo.
- ¿Coinciden el número de serie de la sonda y el número de serie de la unidad de control? Si no están asignados correctamente, consulte "Calibración de 1 punto (manual)" y "Calibración de 2 puntos (manual)" en las instrucciones de servicio.
- ¿Coincide la tensión de alimentación con la indicada en la placa de características? Si no, póngase en contacto con SICK.
- ¿Son correctas las conexiones eléctricas?

- ¿Las conexiones neumáticas están correctamente asignadas y las conexiones son estanca al gas?
- Cercírese de que no se presenten fugas en la sonda. ¿La contrabrida está soldada estanca al gas en el conducto de gas?, ¿los pernos de la brida están bien apretados? ¿Se utilizaron juntas de bridales?
- ¿Las condiciones locales corresponden a las especificadas en las hojas de datos?

3.6.1 Avisos de seguridad para la puesta en servicio

PELIGRO: Riesgo de quemaduras y peligro de intoxicación debido al gas caliente y tóxico que se escapa en plantas bajo condiciones de sobrepresión

Al realizar trabajos en el conducto de gas se puede escapar gas caliente de la conexión del proceso. Esto puede causar quemaduras o daños para la salud.

- Siempre mantenga herméticamente cerrada la conexión del proceso y realice una prueba de estanqueidad.
- Preste atención a superficies calientes.
- Use un equipo de protección apropiado.

ATENCIÓN: Lesiones y daño del dispositivo debido a una puesta a tierra errónea o falta de la misma

Se debe garantizar, que durante los trabajos de instalación y mantenimiento esté establecida la puesta a tierra de protección al dispositivo o bien, a los cables de acuerdo con las normas vigentes.

3.7 Mantenimiento

3.7.1 Avisos de seguridad para los trabajos de mantenimiento

PELIGRO: Peligro de explosión debido a un tubo de sonda dañado

Un gas de combustión condensado, corrosivo puede dañar una sonda fría, lo que significa, que la sonda ya no está encapsulada de modo antideflagrante y puede provocar explosiones.

- Mientras que la sonda se encuentre en el proceso, debe permanecer en funcionamiento.

PELIGRO: Peligro de explosión debido a la superficie caliente

La sonda puede calentarse en el proceso. Al retirarla del proceso, la temperatura de la sonda puede ser superior a la temperatura de la superficie certificada para el entorno (véase el símbolo "Ex") y puede provocar una explosión.

- Sólo retirar la sonda del conducto en un entorno no explosivo.

ADVERTENCIA: Superficie caliente

El proceso calienta la sonda y al retirarla del conducto puede causar quemaduras.

- Utilizar una ropa de protección apropiada.
- Realizar los trabajos en la sonda después de que se haya enfriado.

PELIGRO: Riesgo de daños debido a la tensión eléctrica

Al realizar los trabajos en el dispositivo con alimentación eléctrica conectada hay el riesgo de descarga eléctrica.

- Realizar los trabajos de mantenimiento solamente en un dispositivo desconectado de la red eléctrica.
- Después de finalizar las actividades o para fines de comprobación, el personal que realiza los trabajos sólo podrá activar nuevamente la alimentación eléctrica con arreglo a las disposiciones de seguridad vigentes.

ADVERTENCIA: Peligro de quemadura química/intoxicación debido a residuos corrosivos/tóxicos en los componentes en contacto con el gas de muestra

Después de la puesta fuera de servicio o del desmontaje del dispositivo del conducto de muestreo pueden estar adheridos unos residuos del gas de proceso en los componentes en contacto con el gas de muestra (p. ej. filtro de gas, tubería de transporte de gas etc.). Dependiendo de la mezcla de gases en el conducto, estos residuos pueden ser inodoros o invisibles. Sin ropa de protección, el contacto con esos componentes contaminados puede provocar graves quemaduras químicas o intoxicaciones.

- Al realizar los trabajos, tomar las medidas de protección adecuadas (p. ej. usando protección facial, guantes protectores o ropa resistente a los ácidos).
- En caso de contacto con la piel o los ojos, enjuagar inmediatamente la zona afectada con agua limpia y consultar a un médico.
- Descontaminar todos los componentes contaminados después de desmontarlos de acuerdo con las regulaciones.

3.7.2 Avisos para el uso en atmósferas potencialmente explosivas

PELIGRO: Peligro de explosión si se utilizan piezas de recambio y consumibles que no están aprobados para su uso en atmósfera explosiva

Todas las piezas de recambio y consumibles del dispositivo de medición de gas in situ son probadas por SICK para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. El uso de otras piezas de recambio y otros consumibles invalidará la reclamación contra SICK, ya que no se puede garantizar la protección de la ignición.

- Utilizar únicamente piezas de recambio y consumibles originales de SICK.

PELIGRO: Peligro de explosión debido a la tensión residual y superficies calientes en el dispositivo

Al realizar los trabajos de instalación y mantenimiento en el dispositivo hay Peligro de explosión.

- Asegurarse de que en el entorno de trabajo del dispositivo la atmósfera no sea explosiva.

3.7.3 Cambiar la cabeza del filtro, una sonda de medición, la célula de medición de O₂, la parte interior de la sonda de medición

ADVERTENCIA: Peligro de explosión debido a la anulación de la envolvente antideflagrante

Un tornillo Allen dañado por no haberlo desenroscado totalmente durante el cambio del filtro, o un tornillo Allen suelto puede dañar la envolvente antideflagrante, dañando el intersticio de transmisión de ignición y, por lo tanto, provocar una explosión.

- Desenroscar del todo el tornillo Allen y seguidamente apretarlo por completo.
- Sustituir el tornillo Allen dañado.

ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras en los componentes calientes que se encuentran en el gas de proceso

La temperatura de la cabeza de filtro de la sonda y de todas las piezas que se encuentran en el gas de proceso es de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) durante el funcionamiento. El contacto directo con las piezas calientes durante el desmontaje o mantenimiento puede causar graves quemaduras.

- Para desmontar la sonda, utilizar guantes resistentes al calor.
- Antes de desmontar la sonda, desconectar siempre la tensión de alimentación de la electrónica.
- Una vez desmontada, guardar la sonda en un lugar seguro y protegido y esperar, hasta que la temperatura de la sonda haya bajado a la temperatura ambiente.

3.8 Puesta fuera de servicio

PELIGRO: Peligro de explosión debido a tensiones residuales y superficies calientes en el dispositivo

Una vez desconectado el dispositivo hay peligro de explosión debido a la tensión residual y a las superficies calientes.

- Una vez desconectada la alimentación eléctrica, esperar 1 hora como mínimo antes de abrir la carcasa.

PELIGRO: Riesgo para la salud debido a una sonda de medición contaminada

Dependiendo de la composición del gas en el conducto de muestreo, la sonda de medición puede estar contaminada con sustancias que pueden causar graves daños a la salud.

- Al realizar cualquier trabajo con una sonda de medición contaminada debe utilizarse la ropa de protección adecuada.
- Antes del almacenamiento debe descontaminarse la sonda de medición.

ADVERTENCIA: Peligro para la salud si hay contacto con gases de muestra calientes y/o corrosivos

Al realizar los trabajos en el conducto de muestreo abierto puede haber contacto con gases de muestra nocivos para la salud.

- Al realizar cualquier trabajo en el dispositivo tener en cuenta las normas aplicables al equipo de protección.
- Si hay sobrepresión en el conducto, no retirar nunca la sonda del conducto sin antes haber tomado las medidas de precaución correspondientes.

Ex-SEADMETE OHUTUSTEAVE

1 Sellest dokumendist

- See dokument kehtib SICKi alljärgnevate analüsaatorite kohta: ZIRKOR200 Ex-G ja ZIRKOR200 Ex-D.
- Kohaldatud ATEX-direktiivi leiate vastava seadme vastavusdeklaratsioonist.
- See dokument sisaldb kokkuvõtet vastava seadme ohutustest ja hoiatustest.
- Kui te ei saa mõnest ohutusalasest märkusest aru, järgige vastava seadme kasutusjuhendi vastavat peatükki.
- Seadet tohib kasutama hakata alles pärast selle dokumendi lugemist.

MÄRKUS.

- See dokument kehtib üksnes koos vastava seadme kasutusjuhendiga.
- Peate vastava kasutusjuhendi läbi lugema ja sellest aru saama.

► Järgige kõiki vastava seadme kasutusjuhendis olevald ohutusjuhiseid ja lisateavet.

- Kui te millestki aru ei saa, ärge kasutage seadet ning pöördude SICKi klienditeenindusse.
- See dokument peab olema koos kasutusjuhendiga kätesaadav ja tuleb anda järgmisele omanikule edasi.

2 Ohutusjuhised ZIRKOR200 Ex-G kohta

2.1 Olulised ohutusjuhised

2.1.1 Seadme kallal töötamine

OHT! Plahvatusoht

Seadme kallal töötamise ajal on plahvatusoht.

- Veenduge, et seadme kallal töötamise ajal ei esineks plahvatusohtlikku atmosfääri.

OHT! Plahvatusoht

Kui filtrit, juhtseadme kaant ja sondi ühenduskarbi kaant ei suleta pärast tööde lõppu täielikult, võivad sädemed väljapoole sattuda ning plahvatuse põhjustada.

- Filtrid, sondi ühenduskarbi kaas ja juhtseadme kaas tuleb pärast tööde lõpetamist seadmel täielikult sulgeda.

OHT! Plahvatusoht sädemeläbilöögi tõttu

Kahjustunud, süttimiskaitsmega keermed võivad sädemeläbilöögi korral plahvatuse põhjustada.

- Kahjustunud süttimiskaitsmega keermed tuleb välja vahetada. Parandamine pole lubatud.

OHT! Kui seadmel tehakse töid, mida selles kasutusjuhendis ei kirjeldata, väheneb süsteemi ohutus

Kui seadme kallal tehakse töid, mida selles kasutusjuhendis või selle juurde kuuluvates dokumentides pole kirjeldatud, võib see kaasa tuua möötesüsteemi ebakindluse ning seeläbi süsteemi ohutust vähendada.

- Seadmel tohib teha ainult töid, mida kirjeldatakse selles kasutusjuhendis või selle juurde kuuluvates dokumentides.

OHT! Selles kasutusjuhendis kirjeldatud tööde ebaõige tegemise korral tekib plahvatusoht

Tööde ebaõige läbiviimine plahvatusohtlikus piirkonnas võib põhjustada inimesele ja seadmele suurt kahju. Korpuse avamisel väljuvat gaasi ei tohi sisse hingata.

- Hooldus- ja kasutuselevõtötöid ning kontrollimisi tohivad teha ainult kogenud/väljaõppinud töötajad, kellel on teadmised plahvatusohtlike piirkondade kohta, eelkõige:
 - süttimiskaitseeliigid
 - paigaldusreeglid
 - piirkondade jaotus

2.1.2 Väljavoolavad gaasid

OHT! Põletus- ja mürgistusoht väljavoolavaa kuumaa ja mürgise gaasi tõttu ülerõhutingimustega seadmetes

Ülerõhuga seadmetes võib protsessiühendusest väljuda kuum ja mürgine gaas. See võib kaasa tuua põletusi või tervisekahjustusi.

- Hoidke protsessiühendust alati tihedalt suletuna.
- Jälgige kuumi pindu.
- Kasutage sobivat kaitsevarustust.

2.1.3 Potentsiaaliühtlustus

ETTEVAATUST! Plahvatusoht vigase või puuduva maanduse tõttu

Ebaõigesti ühendatud potentsiaaliühtlustus võib põhjustada laenguid, mis võivad Ex-atmosfääris põhjustada plahvatusi.

- Ühendage potentsiaaliühtlustus köigis seadmekomponentidel ette nähtud punktides.
- Jälgige köigi selles kasutusjuhendis kirjeldatud tööde tegemisel seadmel, et potentsiaaliühtlustus oleks ühendatud.
- Kontrollige, kas pingevärvustuse maandus on olemas.
- Kontrollige regulaarselt maandusühenduste õigsust.

2.2 Otstarbekohane kasutamine

2.2.1 Seadme otstarve

Analüsaator on statsionaarne hapnikumõõdik, mis on mõeldud hapniku pidevaks mõõtmiseks tööstusvaldkonna emissiooni- ja protsessijälgimises. Seade mõõtab pidevalt otse gaasikanalis (*in situ*).

2.2.2 Kasutamine plahvatusohtlikeks piirkondades

ZIRKOR200 Ex-G sobib kasutamiseks gaasiplahvatusohtlikeks piirkondades, kus kasutatakse gaasirühmi IIA, IIB ja IIC ATEX-i (EN60079-10) ja IECEx-i (IEC60079-10) järgi ning see vastab kategooriale 2G ja EPL Gb kasutamiseks tsooni 1.

Juhitseade on liigitatud temperatuuriklassi T6, sond temperatuuriklassi T3.

Juhitseade Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Juhitseade terviksüsteemi osana

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

- Eritingimused EL-i tüübihindamise sertifikaadi esitamiseks:

Kaabli- ja juhtmesisenditel kasutatavad tarvikud ning sulgurelementid kaabli- ja juhtesendite mittekasutatavatele keermesavadele peavad olema sertifitseeritud IEC 60079-0 ja IEC 60079-1 järgi.

Süttimisläbilöögikindlaid pilusid korpusel ei tohi parandada.

Sond Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Sond terviksüsteemi osana

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

- Ohutu kasutamise eritingimused:

- Temperatuuriklass T3 kehtib keskkonnatemperatuuri vahemikule -20 °C kuni +55 °C.
- Sondide küttepinge peab välja lülitama reguleerimisseadimest sõltumatu ja selleks otstarbeks sertifitseeritud jälgimisseadis 890 °C piirtemperatuuri saavutamisel, kui ümbritsev temperatuur on 40 °C, ning 845 °C piirtemperatuuri saavutamisel, kui ümbritsev temperatuur on 55 °C.
- Korpuse avamise hoiatust ning tootja juhiseid tuleb hoolikalt järgida.
- Hapnikumõõtesondi koos selle juurde kuuluva kaitsetoruga, millel on suitsugaasi juhtimise seadised, tohib kasutada ainult suitsugaasides, mille koostis ei põhjasta kasutatavatel materjalidel kritilist korrosioniohtu. Kui seda ei ole võimalik tagada, tuleb teha regulaarseid kontrollimisi, mille vahed peavad olema piisavalt väikesed.
- Suitsugaasi temperatuur ei tohi sondil ületada 500 °C. Kõrgemad protsessitemperatuurid on võimalikud, kui sobiva suitsugaasijuhtimise ja suitsugaasijahutusega on tagatud, et suitsugaas ei ületa mõõtesondini jõudmisel protsessitingimustes mitte kunagi 500 °C.

Pneumaatikaüksus Z200EXG

- Ohutu kasutamise eritingimused:

- Plahvatusohtlikus piirkonnas tohib pinda puastada ainult niiske lapiga.

Lisavarustusse kuuluv elektriline pneumoventiil Z200EXG

- ATEX

 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

Komponente ei tohi seadmelt eemaldada, lisada või modifitseerida, välja arvatud juhul, kui seda kirjeldatakse ja nähakse ette tootja ametlikus infos. Vastasel juhul kaotab seadme heaksikt plahvatusohtlikeks piirkondades kasutamise kohta kehtivuse.

2.3 Kasutuspiirangud

- ZIRKOR200 Ex-G on sertifitseeritud protsessipoolseks kasutusvahemikuks 800 mbar abs kuni 1100 mbar abs. Sellest erinevate rõhkudega kasutamine ei ole kooskõlas EX-sertifikaadiga ning pole seetõttu lubatud.
- Seadet ZIRKOR200 Ex-G tuleb kasutada kirjeldatud tehniliste andmete vahemikus. Kui seadet ZIRKOR200 Ex-G kasutatakse väljaspool tehniliste andmete vahemikke, ei ole see kooskõlas EX-sertifikaadiga ning pole seetõttu lubatud.

2.4 Toote kirjeldus

2.4.1 Kasutusvaldkond

Hapnikumõõtesüsteem ZIRKOR200 Ex-G sobib hapniku (O₂) mõõtmiseks suitsugaasides ja teistes mittesüttivates gaasides.

2.4.2 Ohuallikad

HOIATUS! Põletusoht kuumadel komponentidel, mis paiknevad protsessigaasis

Sondi filtri pea ja köigi protsessigaasis asuvate komponentide temperatuur on töö ajal 150 °C – 800 °C (302 °F – 1472 °F). Kuumade komponentide otsene puudutamine demonteerimiseks või hoolduseks toob kaasa rasked põletused.

- Kasutage sondi eemaldamiseks kuumakindlaid kaitsekindaid.
- Enne sondi eemaldamist tuleb alati välja lülitada elektroonika toitepinge.
- Sondi tuleb pärast eemaldamist hoida kindlas ja kaitstud kohas, kuni sondi temperatuur on jahtunud ümbrisse temperatuurini.

2.4.3 Plahvatuskaitse kirjeldus – kasutatavad süttimiskaitseastmed

Süsteem ZIRKOR200 Ex-G on mõeldud kasutamiseks 1. tsooni plahvatusohtlikeks piirkondades, gaasirühm IIC. Juhitseade Z200EXG-y1 (juhitseade terviksüsteemi Z200EXG-y0 osana) on liigitatud temperatuuriklassi T6, sond Z200EXG-y2 (sondi terviksüsteemi Z200EXG-y0 osana) temperatuuriklassi T3.

Süttimiskaitse realiseeritakse sondil ja juhtseadmel ning sondis asuval süttimiskaitsekontrollil kombinatsioonis survekindla ümbrisile süttimiskaitseastmega Ex d.

OHT! Plahvatusoht sondiühenduse kaane avamisel

Eriühenduse kaane avamisel töö ajal võib tekkida plahvatus.

- Avage eriühenduse kaant ainult plahvatusvabas keskkonnas.
- Veenduge, et pärast süsteemi väljalülitamist täidaksid kõik erikomponendid temperatuuriklassi T3 nõudeid ning kõik juhtseadme komponendid temperatuuriklassi T6 nõudeid.

2.4.4 Süttimiskaitseaste „Survekindel ümbris“ Ex „d“

Sondil ja juhtseadmel on tööpinge klemmid, kütte ja magnetventiilide varustusahelate klemmid ning kõik signaalivooluahelate klemmid paigaldatud ruumides süttimiskaitseastmega „survekindel ümbris“ Ex „d“. Ka temperatuurile 800 °C stabiliseeritud andur asub survekindla ümbrisile sees ning ei ole seega ümbruse jaoks süttimisallikas.

Süttimiskaitse astme „survekindel ümbris“ Ex „d“ puhul pöhineb talitusviis võimaliku plahvatuse hoidmisel seadme sisemuses. See saavutatakse korpuse plahvatussurvekindla projekteerimisega koos süttimisläbilöögikindlate piludega kõigil seadme avadel, nt seadme kaas ja torude sisseviigud. Lisaks piiratakse pinnatemperatuuri ka proguoositava vea tekkimisel ümbrisse plahvatusohtliku atmosfääri süttimistemperatuurist madalamale.

Korpuse ja kaane vaheline ning keermesühendustel olev keermespilu on süttimisläbilöögikindlat pilu ei tohi parandada.

Ühenduspindu ei tohi värvida ega pulberkattekihiga katta.

Jälgige, et enne „Ex-d“-ruumi avamist ja avatud ruumi korral (nt ühendus- või teenindustööde tegemise ajal) ei esineks plahvatusohtlikku atmosfääri.

Sulgege kõik mittekasutatavad korpuseavad vastavate kaitsekatetega.

2.5 Paigaldus

2.5.1 Märkused plahvatusohtlikesse piirkondadesse paigaldamise kohta.

OHT! Plahvatusoht paigaldustööde tegemisel

Sädemete teke paigaldamise ajal, nt kaablite ühendamisel või komponentede allakukkumisel tekitab plahvatusohtu.
► Paigaldustöid tohib teha ainult plahvatusohuvabas keskkonnas.

EX OHT! Plahvatusoht ebaõigete paigaldustööde töttu

Paigalduskoha ja järgnevate paigaldustööde ebaõige hindamine võib põhjustada inimesele ja funktsioonidele suurt kahju.
► Paigaldus-, kasutuselevõtu-, hooldus- ja kontrollimistöid tohivad teha üksnes asjatundlikud töötajad, kellel on teadmised plahvatusohtlike piirkonnas kehtivatest reeglitest ja eeskirjadest, eelkõige järgnevast:

- süttimiskaitseliigid
- paigaldusreeglid
- piirkondade jaotus

► Kohalduvad normid
► Kohalikud tööhõtusreeglid

OHT! Plahvatusoht kahjustunud sonditoru töttu

Külm sond võib kondenseeruva, korroosivse suitsugaasi töttu kahjustada saada, mistött ei ole sond enam survekindlas ümbrisest ja võib põhjustada plahvatusi.
► Sond peab töötama seni, kuni see on protsessis.

ETTEVAATUST! Vigastusoht seadme mahakukkumise töttu

Seade on raske ja võib allakukkumisel põhjustada vigastusi.
► Tehke seadmel paigaldustöid kahekesi.

HOIATUS! Süttimisläbilöögikindlate pilude kahjustamise oht

► Ärge kahjustage seadmete avamisel ja sulgemisel süttimisläbilöögikindla pilu pinda juhtseadme ja sondi korpu ja korpuskaane vahel.
► Juhul kui süttimisläbilöögipilu pind on kahjustunud, vahetage korpus ja korpuskaas välja.
► Enne korpuskaane monteerimist korpuusele kaitske süttimisläbilöögipilu pinnad sobiva kaitsemääarde öhukese kihiga.

EX OHT! Oht lubamatute kaablisisendite töttu

Plahvatuskaitse ohus.
► Kasutage üksnes kaablisisendeid, mis on nõutava süttimiskaitseastme jaoks heaks kiidetud.
► Valimisel ning asendus- ja juhtmesisendite juures tuleb arvestada keerme liigi ja suurusega.

OHT! Oht lahtiste puuravade või kasutamata kaablisisendite töttu

Plahvatuskaitse ohus.
► Sulgege kasutamata kaablisisendid alati selleks heaks kiidetud kaitsekatetega.
► Sobivate kaitsekate valimisel ja asendamisel tuleb arvestada keerme liigi ja suurusega.

HOIATUS! Oht suure kaalu töttu

Vigastuste ja materiaalse kahju oht.
► Kasutage sobivat töstevahendit.
► Kindlustage ümberkukkumise eest.

2.5.2 Transport

OHT! Plahvatusoht elektrostaatilise laengu töttu

Sädedmed, mis võivad tekida elektrostaatilise laengu töttu näiteks sondi ja elektroonika transportimisel või lahipakkimisel, tekitavad plahvatusohtu.

► Transport ja lahipakkimine võib toimuda ainult plahvatusvabas keskkonnas.

Seadet peavad tõstma ja transportima vähemalt kaks inimest.

2.5.3 Ladustamisjuhised

SICKi seadmeid ja varuosi tohib hoida kuivas, piisava õhutusega kohas. Värviaure, silikoonpihuseid jne tuleb hoiukeskkonnas tingimata vältilda.

OHT! Terviseoht saastunud sondi töttu

Mõõtesond võib pärast protsessi kasutamist sõltuvalt mõõtekanalis leiduvate gaaside koostisest olla saastunud aineteega, mis võivad põhjustada raskeid tervisekahjustusi.

► Dekontamineerige mõõtesond enne ladustamist.
► Saastunud mõõtesondi kallal töötamise ajal tuleb kanda nõuetekohast kaitseriietust.
► Puhastage kõiki mõõtesüsteemi osa kergelt niisutatud puhastuslappidega. Kasutage selleks õrna puhastusvahendit.
► Pakendage kõik komponendid hoiustamiseks või transpordiks. Selleks tuleks eelistatavalts kasutada originaalkantki.
► Hoidke kõiki mõõtesüsteemi osi kuivas, puhtas ruumis. Kõigi komponentide ladustamistemperatuur on -40 °C kuni +80 °C.

2.5.4 Paigaldage kanalile vastuäärik

OHT! Kuumad, plahvatusohtlikud või mürgised suitsugaasid

Gaasikanalis tehtavate paigaldustööde ajal võivad sõltuvalt süsteemi tingimustest erituda kuumad ja/või tervist kahjustavad gaasid.

► Gaasikanalis tohivad teha töid ainult spetsialistid, kes oma erialase väljapoole ja teadmiste poolest, samuti kohalduvad nõuetekohaselt suudavad hinnata neile antud töid ja tuvastada ohte.
► Süsteem lülitatakse gaasikanalis töötamise ajal välja välti
► Käitaja määrab ohuhinnangu alusel vajalikud ohutusmeetmed, mida tuleb sisselülitatud seadme kallal töötamise ajal järgida.

2.5.5 V-sildi joondamine

HOIATUS! Plahvatusoht survekindla ümbrise eemaldamisel

Filtril vahetamisel mittetäieliku vabastamise töttu kahjustunud sisekuuskantkruvi või lahtine sisekuuskantkruvi võivad survekindlat ümbrist süttimiskaitsepilu kahjustamise teel kahjustada ning sealabi plahvatuse põhjustada.

► Vabastage sisekuuskantkruvi täielikult ja keerake täielikult kinni.
► Vahetage kahjustunud sisekuuskantkruvi välja.

HOIATUS!

Jäligige, et filtri pea oleks täielikult keermele keeratud (kuni piirajani). Sellest läppasendist tohib filtri peak joondamiseks üks kord kuni 360 ° tagasi keerata.

Kui filtri peak on vaja lahti keerata rohkem kui 360°, ei ole plahvatuskaitse enam tagatud.

⚠ HOIATUS! Plahvatusoht elektrostaatilise laengu tõttu

- Juhtmete staatiline laeng võib põhjustada plahvatuse.
- Kaitske juhtmeid elektrostaatilise laengu eest.
- Paigaldage Ex-piirkonna juhtmed statsionaarselt näiteks kaablikarvikusse.

⚠ HOIATUS! Plahvatusoht

- Enne elektroonikakorpuse või sondi juhtseadme avamist tuleb süsteem pinge alt vabastada ja ümbrisse keskkond peab olema plahvatusohuvaba.
- Enne elektroonikakorpuse või juhtseadme avamist tuleb kaas keermestihvi abil vabastada või pärast sulgemist uesti kinnitada.
- Pärast paigaldamist ei tohi pinget juhtivad osad enam ligipääsetavad olla. Looge elektrivarustus alles siis, kui kõik korpused on turvaliselt suletud, välja arvatud juhul, kui on tagatud, et keskkonnas ei esine plahvatusohtu.

2.6 Elektripaigaldus

2.6.1 Märkused elektripaigalduse kohta

⚠ HOIATUS! Elektrohutuse vähenemise oht, kui pingeverustust ei lülitata paigaldus- ja hooldustööde ajaks välja

- Veenduge enne tööde alustamist seadmel, et pingeverustus oleks kooskõlas kehitvate normidega lahkluiliti/võimsuslüliti abil välja lülitatud.
- Jälgige, et lahkluiliti oleks hästi ligipääsetav, paikneks süsteemi läheduses ja oleks selgelt märgistatud (sisse/välja-lülit).
- Kui pärast paigaldamist on lahkluiliti seadmeühenduse juures raskesti või üldse mitte ligipääsetav, on kindlasti vajalik täiendav lahkluiliti.
- Pingeverustuse tohivad pärast toimingute lõppu või kontrolli eesmärgil uesti aktiveerida üksnes volitatud töötajad, kes peavad järgima kehtivaid ohutuseeskirju.

⚠ HOIATUS! Valede näitajatega toitejuhe vähindab elektriohutust

Toitejuhtme paigaldamisel võivad tehniliste andmete eiramise korral juhtuda elektriõnnnetused.

- Järgige toitejuhtme asendamisel alati kasutujuhendis olevaid täpsid spetsifikatsioone (ptk „Tehnilised andmed“).

⚠ HOIATUS! Oht elektriõnnnetuste tõttu

Elektritööde ebaõige tegemine võib põhjustada raskeid elektriõnnnetusi.

- Seadmel tohivad elektritöid teha üksnes elektrikud, kes on kursis võimalike ohtudega.

⚠ OHT! Plahvatusoht ja seadme Ex-heakskiidi kehtetuks muutumine, kui kasutatakse juhtmesisendeid ja sulgureid, mis ei ole heaks kiidetud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas

Juhtmesisendid ja sulgurid on plahvatuskaitse osa ning vajavad seetõttu heakskiitu.

- Juhtmesisendeid ja sulgureid ei tohi asendada teiste tüüpidega, mis ei ole heaks kiidetud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas.
- Järgige juhtmesisendite mõõte.

⚠ EX! OHT! Plahvatusoht sobimatute keermesühenduste ja juhtmete tõttu

- Kasutage üksnes sobivaid juhtmeid (normikohaseid), millel on sobiv välisläbimõõt.
- Kaitske juhtmeid elektrostaatilise laengu eest.
- Avage üksnes selliseid kaablisisendeid, mida kasutatakse kaablipaigalduseks. Hoidke sulgurid alles. Kui kaablisisend tuleb hiljem uesti sulgeda, tuleb algne sulgur tagasi paigaldada.

2.6.2 Ligipääs klemmidel**⚠ HOIATUS!**

Enne korpusekatete eemaldamist tuleb lahutada süsteemi toitepinge. Taastage süsteemi pingeverustus alles siis, kui kõik korpusekaaned on suletud. Pärast paigaldamist ei tohi pinget juhtivad osad enam ligipääsetavad olla.

2.6.3 Signaalkaabli ühendamine**⚠ OH!**

Elektrilahendus võib hävitada elektroonikakomponente ning tekib tulekahju ja plahvatuse oht.

- Enne kokkupuudet elektriühenduste ja sisemiste komponentidega: Elektrostaatilise laengu eemalejuhtimiseks maandage oma keha ja kasutatav tööriist.

Sooovituslik meetod:

- Kui ühendatud on kaitsejuht: Puudutage korpusel paljast metallosa.
- Muudel juhtudel: Puudutage muud paljast metallpinda, mis on ühendatud kaitsejuhiga või maapinnaga kindlalt kokkupuutes.
- Kaasasolev individuaalne teave on ülimuslik.

2.6.4 Korpusle sulgemine**⚠ HOIATUS! Plahvatusoht**

Kasutage ühe kaablisisendi kohta kuni üht keermesadapterit.

2.7 Kasutuselevõtt

- Järgige kasutuselevõtmisel, korras hoili ja kontrollimisel standardi IEC/EN 60079-17 nõudeid.
- Seade peab olema paigalduse ja korras hoili ajal täielikult pinge alt vabastatud. Pingi tohib luua alles pärast kõigi tööks vajalike vooluahelate täielikku paigaldamist ja ühendamist. See kehtib ka kõigi signaali- ja digiliidiste kohta, mis seadmesse sisenevad või seal valjuvad.

2.7.1 Ohutusjuhisid kasutuselevõtul**⚠ OHT! Põletus- ja mürgistusoht väljavoolava kuuma ja mürgise gaasi tõttu ülerõhutingimustega seadmetes**

Gaasikanalis töötamise ajal võib protsessiühendusest väljuda kuum gaas. See võib kaasa tuua põletusi või tervisekahjustusi.

- Hoidke protsessiühendust alati tihedalt suletuna ja viige läbi lekkekontroll.
- Jälgige kuumi pindu.
- Kasutage sobivat kaitsevarustust.

⚠ ETTEVAATUST! Vigastuste ja seadmekahjustuste oht vigase või puuduva maanduse tõttu

Paigaldus- ja hooldustööde ajal peab olema tagatud seadme kaitsemaandus või juhtmed tuleb paigaldada kooskõlas kehitvate normidega.

2.8 Korrasroid

2.8.1 Ohutusjuhised hooldustööde kohta

⚠ OHT! Plahvatusoht kahjustunud sonditoru töttu

Külm sond võib kondenseeruva, korrosiivse suitsugaasi töttu kahjustada saada, mistöttu ei ole sond enam survekindlas ümbrisest ja võib põhjustada plahvatusi.

- ▶ Sond peab töötama seni, kuni see on protsessi osa

⚠ OHT! Plahvatusoht kuumade pindade töttu

Sond võib protsessi ajal kuumeneda. Protsessist väljatõmbamise ajal võib sondi temperatuur olla kõrgem kui keskkonna jaoks sertifitseeritud pinnatemperatuur (vt Ex-märgistust) ja see võib kaasa tuua plahvatuse.

- ▶ Kuuma sondi tohib kanalist eemaldada üksnes plahvatusohuvabas keskkonnas.

⚠ HOIATUS! Kuum pind

Sond kuumeneb protsessi käigus ning võib pärast kanalist eemaldamist põhjustada põletusi.

- ▶ Kandke sobivat kaitseriietust.
- ▶ Sondi kallal tohib teha töid pärast sondi mahajahtumist.

⚠ OHT! Oht elektripinge töttu

Kui seadme kallal tehakse töid sisselülitatud pingeverustusega, tekib elektriilögi oht.

- ▶ Hooldustöid tohib teha ainult pingevabal seadmel.
- ▶ Pingeverustuse tohivad pärast toimingute lõppu või kontrolli eesmärgil uuesti aktiveerida üksnes töid teostav personal, kes peab järgima kehtivaid ohutuseeskirju.

⚠ HOIATUS! Söövituse/mürgistuse oht mõõtegaasi puudutavatel komponentidel olevate jäákainete töttu

Pärast seadme kasutuselt kõrvaldamist või mõõtekanalist demonteerimist võivad mõõtegaasi puudutavatel komponentidel (nt gaasifilter, gaasitorud jne) olla protsessigaasi jäädgid. Söltuvalt gaasisegust kanalis võivad need jäädgid olla lõhnatud või nähtamatud. Ilma kaitseriietuseta võib selliste saastunud komponentide puudutamine kaasa tuua raske söövituse või mürgistuse.

- ▶ Võtke tööde tegemise ajal sobivad kaitsemeetmed (nt kandke näokaitset, kaitsekindaid või happekindlat riietust).
- ▶ Kokkupuutel naha või silmadega loputage vastavat piirkonda kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.
- ▶ Dekontamineerige kõik saastunud osad pärast demonteerimist nõuetekohaselt.

2.8.2 Märkused plahvatusohtlikes piirkondades kasutamise kohta

⚠ OHT! Plahvatusoht varu- ja kuluvosade kasutamisel, mis ei ole Ex-piirkonna jaoks heaks kiidetud

Kõik *in situ* gaasimõõdiku varu- ja kuluvosad on SICKi poolt kasutamiseks plahvatusohtlikes piirkondades testitud. Muude varu- ja kuluvosade kasutamisel SICK ei vastuta, sest selliste osadega pole süttimiskaitse tagatud.

- ▶ Kasutage üksnes SICKi originaalvaruosi ja -kuluvosi.

⚠ OHT! Plahvatusoht jäákpinge ja seadme kuumade pindade töttu

Seadme kallal paigaldus- ja hooldustööde tegemise ajal on plahvatusoht.

- ▶ Veenduge, et seadme kallal tööde tegemiseks ei ole töökeskkonnas plahvatusohtu.
- ▶ Pärast toitepinge väljalülitamist oodake enne korpuse avamist vähemalt 1 tund.

2.8.3 Filtri, mõõtesondi, O₂-mõõteelemendi vahetamine

⚠ HOIATUS! Plahvatusoht survekindla ümbrise eemaldamisel

Filtre vahetamisel mittetäieliku vabastamise töttu kahjustunud sisekuuskantkrugi või lahtine sisekuuskantkrugi võivad survekindlat ümbrist süüteläbilöögipilu kahjustamise teel kahjustada ning sealabi plahvatuse põhjustada.

- ▶ Vabastage sisekuuskantkrugi täielikult ja keerake täielikult kinni.
- ▶ Asetage kahjustunud sisekuuskantkrugi sisse.

⚠ HOIATUS! Pöletusoht kuumadel komponentidel, mis paiknevad protsessigaasis

Sondi filtri ja köigi protsessigaasis asuvate komponentide temperatuur on töö ajal 150 °C – 800 °C (302 °F – 1472 °F). Kuumade komponentide otsene puudutamine demonteerimiseks või hoolduseks toob kaasa rasked põletused.

- ▶ Kasutage sondi eemaldamiseks kuumakindlaid kaitsekindaid.
- ▶ Enne sondi eemaldamist tuleb alati välja lülitada elektroonika toitepinge.
- ▶ Sondi tuleb pärast eemaldamist hoida kindlas ja kaitstud kohas, kuni sondi temperatuur on jahtunud ümbritseva temperatuurini.

2.9 Kasutuselt kõrvaldamine

⚠ OHT! Plahvatusoht jäákpinge ja seadme kuumade pindade töttu

Pärast seadme väljalülitamist on plahvatusoht jäákpinge ja kuumade pindade töttu.

- ▶ Pärast toitepinge väljalülitamist oodake enne korpuse avamist vähemalt 1 tund.

⚠ HOIATUS! Terviseoht saastunud mõõtesondi töttu

Mõõtesond söltuvalt mõõtekanalis leiduvate gaaside koostisest olla saastunud ainetega, mis võivad põhjustada raskeid tervisekahjustusi.

- ▶ Saastunud mõõtesondi kallal töötamise ajal tuleb kanda nõuetekohast kaitseriietust.
- ▶ Dekontamineerige mõõtesond enne ladustamist.

⚠ HOIATUS! Oht tervisele kokkupuutel kuumade ja/või agressiivsete mõõtegaasidega

Avatud mõõtekanalis tööde tegemise ajal võib tekkida kokkupuude tervist kahjustavate mõõtegaasidega.

- ▶ Kõigi seadme kallal tehtavate tööde ajal tuleb järgida kaitsevarustusele kehtivaid nõudeid.
- ▶ Kanalis tekkiva ülerõhu korral ei tohi sondi kanalist eemaldada, kui ei ole võetud asjakohased kaitsemeetmed.

3 Ohutusjuhised ZIRKOR200 Ex-D kohta

3.1 Olulised ohutusjuhised

3.1.1 Seadme kallal töötamine

OHT! Plahvatusoht

Seadme kallal töötamise ajal on plahvatusoht.

- Veenduge, et seadme kallal töötamise ajal ei esineks plahvatusohlikku atmosfääri.

OHT! Plahvatusoht komponentides leiduvate süttimisohtlike segude tõttu

Kui filtrit ja sondi ühenduskarbi kaant ei suleta pärast tööde lõppu seadmel täielikult, võivad sädemed väljapoole sattuda ning plahvatuse põhjustada.

- Filtrid ja sondi ühenduskarbi kaas tuleb pärast tööde lõpetamist seadmel täielikult sulgeda.

OHT! Kui seadmel tehakse töid, mida selles kasutusjuhendis ei kirjeldata, väheneb süsteemi ohutus

Kui seadme kallal tehakse töid, mida selles kasutusjuhendis või selle juurde kuuluvates dokumentides pole kirjeldatud, võib see kaasa tuua mõõtesüsteemi ebakindluse ning sealäbi süsteemi ohutust vähendada.

- Seadmel tohib teha ainult töid, mida kirjeldatakse selles kasutusjuhendis või selle juurde kuuluvates dokumentides.

OHT! Selles kasutusjuhendis kirjeldatud tööde ebaõige tegemise korral tekib plahvatusoht

Tööde ebaõige läbiviimine plahvatusohlikus piirkonnas võib põhjustada inimesele ja seadmele suurt kahju. Korpuse avamisel väljuvat gaasi ei tohi sisse hingata.

- Hooldus- ja kasutuselevõtutööd ning kontrollimisi tohivad teha ainult kogenud/väljaõppinud töötajad, kellel on teadmised plahvatusohlike piirkondade kohta, eelkõige:
 - süttimiskaitseiligid
 - paigaldusreeglid
 - piirkondade jaotus

3.1.2 Väljavoolavad gaasid

OHT! Põletus- ja mürgistusoht väljavoolavaa kuumaa ja mürgise gaasi tõttu ülerõhutingimustega seadmetes

Ülerõuga seadmetes võib protsessiühendusest väljuda kuum ja mürgine gaas. See võib kaasa tuua põletusi või tervisekahjustusi.

- Hoidke protsessiühendust alati tihedalt suletuna.
- Jälgige kuumi pindu.
- Kasutage sobivat kaitsevarustust.

3.1.3 Potentsiaaliühtlustus

ETTEVAATUST! Plahvatusoht vigase või puuduva maanduse tõttu

Ebaõigesti ühendatud potentsiaaliühtlustus võib põhjustada laenguid, mis võivad Ex-atmosfääris põhjustada plahvatusi.

- Ühendage potentsiaaliühtlustus kõigis seadmekomponentidel ette nähtud punktides.
- Jälgige kõigi selles kasutusjuhendis kirjeldatud tööde tegemisel seadmel, et potentsiaaliühtlustus oleks ühendatud.

3.2 Otstarbekohane kasutamine

3.2.1 Seadme otstarve

Analüsaator on statsionaarne hapnikumõõdik, mis on mõeldud hapniku pidevaks mõõtmiseks tööstusvaldkonna emissiooni- ja protsessijälgimises. Seade mõõtab pidevalt otse gaasikanalis (*in situ*).

3.2.2 Kasutamine plahvatusohlikeks piirkondades

- ZIRKOR200 Ex-D mõõtesond vastab ATEX-kategooriale (ATEX-direktiivi 2014/34/EL järgi):
 II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
- ZIRKOR200 Ex-D mõõtesond vastab järgmissele IECEx-kvalifikatsioonile: Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db

- Plahvatusohuga seotud sõlmede asukoht.
- Komponente ei tohi seadmel eemaldada, lisada või modifitserida, välja arvatud juhul, kui seda kirjeldatakse ja nähakse ette tootja ametlikus infos. Vastasel juhul kaatab seadme heaksiki plahvatusohlikeks piirkondades kasutamise kohta kehtivuse.
- Järgige hooldusintervalle.

Eritigimused:

Temperatuuriklass T3 kehtib keskkonnatemperatuuri vahemikule -20 °C kuni +55 °C.

- Sondide küttepinge peab välja lülitama reguleerimisseedmest sõltumatu ja selleks otstarbeks sertifitseeritud jälgimisseadis 890 °C piirtemperatuuri saavutamisel. Seda ülesannet täidab küttevalvur.

- Mõõtesondi koos selle juurde kuuluva kaitsetoruga tohib kasutada ainult suitsugaasides, mille koostis ei põhjusta kasutatavatel materjalidel kriitilist korrosiooniõhtu. Kui seda ei ole võimalik tagada, tuleb teha regulaarseid kontrollimisi, mille vahed peavad olema piisavalt väikesed.
- Suitsugaasi temperatuur ei tohi sondil ületada 600 °C.

3.3 Toote kirjeldus

3.3.1 Kasutusvaldkond

Hapnikumõõtesüsteem ZIRKOR200 Ex-D sobib hapniku (O₂) mõõtmiseks suitsugaasides.

3.3.2 Ohuallikad

HOIATUS! Põletusoht kuumadel komponentidel, mis paiknevad protsessigaasis

Sondi filtri pea ja kõigi protsessigaasis asuvate komponentide temperatuur on töö ajal 150 °C – 800 °C (302 °F – 1472 °F). Kuumade komponentide otsene puudutamine demonteerimiseks või hoolduseks toob kaasa rasked põletused.

- Kasutage sondi eemaldamiseks kuumakindlaid kaitsekindaid.
- Enne sondi eemaldamist tuleb alati välja lülitada elektroonika toitepinge.
- Sondi tuleb pärast eemaldamist hoida kindlas ja kaitstud kohas, kuni sondi temperatuur on jahtunud ümbritseva temperatuurini.

3.3.3 ATEX-/ IECEx-sertifikaat

ZIRKOR200 Ex-D hapnikumõõtesüsteemi juhtseade ei ole Ex-sertifikaadiga ning see tuleb paigaldada ohutusse piirkonda. Sondi ei tohi paigaldada Zne 21 keskkonda (sertifitseeritud II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db).

HOIATUS!

Tööolekus **ei tohi** sondiühenduse kaant ega juhtseadet avada. Enne avamist tuleb veenduda, et pärast süsteemi väljalülitamist vastaksid kõik erikomponendid pinnatemperatuuri T133 °C/T141 °C nõuetele. Minimaalne ooteaeg pärast väljalülitamist on 1 tund. Sondi kallal tohib ka kasutamise ajal töid teha, kui keskkonnatingimused ei ole liigitatavad plahvatusohlikeks.

3.4 Paigaldus

3.4.1 Märkused plahvatusohlikeks piirkondadesse paigaldamise kohta

OHT! Plahvatusoht paigaldustööde tegemisel

Sädemete teke paigaldamise ajal, nt kaablite ühendamisel või komponentede allakukkumisel tekitab plahvatusohtu.

- Paigaldustööd tohib teha ainult plahvatusohuvabas keskkonnas.

OHT! Plahvatusoht ebaõigete paigaldustööde tõttu

Paigalduskoha ja järgnevate paigaldustööde ebaõige hindamine võib põhjustada inimesele ja funktsioonidele suurt kahju.

- Paigaldus-, kasutuselevõtu-, hooldus- ja kontrollimistööd tohivad teha üksnes asjatundlikud töötajad, kellel on teadmised plahvatusohlikeks piirkonnas kehitavatest reeglitest ja eeskirjadest, eelkõige järgnevast:
 - süttimiskaitseiligid
 - paigaldusreeglid
 - piirkondade jaotus
- kohalduvad normid
- kohalikud tööohutusreeglid

OHT! Plahvatusoht kahjustunud sonditoru tõttu

Külm sond võib kondenseeruda, korrosiivse suitsugaasi tõttu kahjustada saada, mistõttu ei ole sond enam survekindlas ümbrisest ja võib põhjustada plahvatusi.

- Sond peab töötama seni, kuni see on protsessis.

ETTEVAATUST! Vigastusoht seadme mahakukkumise tõttu

Seade on raske ja võib allakukkumisel põhjustada vigastusi.

- Tehke seadmel paigaldustöid kahekesi.

3.4.2 Transport

OHT! Plahvatusoht elektrostaatilise laengu tõttu

Sädemed, mis võivad tekkida elektrostaatilise laengu tõttu nääteksond ja elektroonika transpordimisel või lahtipakkimisel, tekitavad plahvatusohtu.

- Transport ja lahtipakkimine võib toimuda ainult plahvatusvabas keskkonnas.

Seadet peavad tõstma ja transportima vähemalt kaks inimest.

3.4.3 Ladustamisjuhised

SICKi seadmeid ja varuosi tohib hoida kuivas, piisava õhutusega kohas. Värviaure, silikoонpihuseid jne tuleb hoiukeskkonas tingimata välida.

OHT! Terviseohut saastunud sondi töttu

Mõõtesond võib pärast protsessi kasutamist sõltuvalt mõõtekanalis leiduvate gaaside koostisest olla saastunud ainetega, mis võivad põhjustada raskeid tervisekahjustusi.

- ▶ Dekontamineerige mõõtesond enne ladustamist.
- ▶ Saastunud mõõtesondi kallal töötamise ajal tuleb kanda nõuetekohast kaitseriietust.
- ▶ Puhastage kõiki mõõtesüsteemi osa kergelt niisutatud puhastuslappidega. Kasutage selleks õrna puhastusvahendit.
- ▶ Pakendage kõik komponendid hoiustamiseks või transpordiks. Selleks tuleks eelistatavalts kasutada originaalkantid.
- ▶ Hoidke kõiki mõõtesüsteemi osi kuivas, puhtas ruumis. Kõigi komponentide ladustamistemperatuur on -40 °C kuni +80 °C.

3.4.4 Paigaldage kanalile vastuäärik

OHT! Kuumad, plahvatusohlikud või mürgised suitsugaasid

Gaasikanalis tehtavate paigaldustööde ajal võivad sõltuvalt süsteemi tingimustest erituda kuumad ja/või tervist kahjustavad gaasid.

- ▶ Gaasikanalis tohivad teha töid ainult spetsialistid, kes oma erialase väljaõppé ja teadmiste poolest, samuti kohalduvate nõuetega tundmisse töötu suudavad hinnata neile antud töid ja tuvastada ohte.
- ▶ Süsteem lülitatakse gaasikanalis töötamise ajal välja vői
- ▶ kätitaja määrab ohuhinnangu alusel vajalikud ohutusmeetmed, mida tuleb sisselülitatud seadme kallal töötamise ajal järgida.

3.4.5 Sondikaablite ja voolikute paigaldamine

HOIATUS! Plahvatusoht elektrostaatilise laengu töttu

Juhtmete staatliline laeng võib põhjustada plahvatuse.

- ▶ Kaitske juhtmeid elektrostaatilise laengu eest.
- ▶ Paigaldage Ex-piirkonna juhtmed statsionaarselt näiteks kaablikarvikusse.

HOIATUS! Plahvatusoht

- Enne klemmitatke eemaldamist tuleb lahutada süsteemi toitepinge. Taastage süsteemi pingeverustus alles pärast klemmitatke paigaldamist.
- Pärast paigaldamist ei tohi pinget juhtivad osad enam ligipääsetavad olla.

3.5 Elektripaigaldus

3.5.1 Märkused elektripaigalduse kohta

HOIATUS! Elektriohutuse vähenemise oht, kui pingeverustust ei lülitä paigaldus- ja hooldustööde ajaks välja

- ▶ Veenduge enne tööde alustamist seadmel, et pingeverustus oleks kooskõlas kehtivate normidega lahkluiliti/võimsuslüliti abil välja lülitatud.
- ▶ Jälgitge, et lahkluiliti oleks hästi ligipääsetav, paikneks süsteemi läheduses ja oleks selgelt märgistatud (sisse/välja-lüliti).
- ▶ Kui pärast paigaldamist on lahkluiliti seadmeühenduse juures raskesti või üldse mitte ligipääsetav, on kindlasti vajalik täiendav lahkluiliti.
- ▶ Pingeverustuse tohivad pärast toimingute lõppu või kontrolli eesmärgil uesti aktiveerida üksnes volitatud töötajad, kes peavad järgima kehtivaid ohutuseeskirju.

HOIATUS! Valede näitajatega toitejuhe vähendab elektriohutust

Toitejuhtme paigaldamisel võivad tehniliste andmete eiramise korral juhtuda elektriõnnnetused.

- ▶ Jälgitge toitejuhtme asendamisel alati kasutujuhendis olevaid täpsuid spetsifikatsioone (ptk „Tehnilised andmed“).

HOIATUS! Oht elektriõnnnetuste töttu

Elektritoöde ebaõige tegemine võib põhjustada raskeid elektriõnnnetusi.

- ▶ Seadmel tohivad elektritoöd teha üksnes elektrikud, kes on kursis võimalike ohtudega.

HOIATUS! Plahvatusoht ja seadme Ex-heakskiidi kehetetuks muutumine, kui sondiühenduskarbil kasutatakse juhtmesisendeid ja sulgureid, mis ei ole heaks kiidetud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas

Juhtmesisendid ja sulgurid on plahvatuskaitse osa ning vajavad seotutu heakskiitu.

- ▶ Juhtmesisendeid ja sulgureid ei tohi asendada teiste tüüpidega, mis ei ole heaks kiidetud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas.
- ▶ Jälgitge juhtmesisendite mõõte.

HOIATUS! Plahvatusoht sobimatute keermesühenduste ja juhtmete töttu sondiühenduskarbil

- ▶ Kasutage üksnes sobivaid juhtmeid (normikohased), millel on sobiv välisläbimõõt.
- ▶ Kaitske juhtmeid elektrostaatilise laengu eest.
- ▶ Paigaldage Ex-piirkonna juhtmed statsionaarselt näiteks kaablikarvikusse.
- ▶ Avage üksnes selliseid kaablisisendeid, mida kasutatakse kaablipaigalduseks. Hoidke sulgurid alles. Kui kaablisisend tuleb hiljem uesti sulgeda, tuleb algne sulgur tagasi paigaldada.

3.5.2 Ligipääs klemmidile

HOIATUS!

Enne korpusekatete eemaldamist tuleb lahutada süsteemi toitepinge. Taastage süsteemi pingeverustus alles siis, kui kõigi korpusekaaned on suletud.

Pärast paigaldamist ei tohi pinget juhtivad osad enam ligipääsetavad olla.

3.5.3 Elektriühendused sondiühendusel

HOIATUS! Plahvatusoht kahjustunud tihendite töttu

Kahjustunud tihendid korpuse kaanel võivad kaasa tuua selle, et korpusesse tungib plahvatusohtlik õhk ja põhjustab plahvatuse.

- ▶ Kontrollige tihenditel kahjustusi ja vajaduse korral vahetage välja.

3.6 Kasutuselevõtt

- ▶ Järgige kasutuselevõtmisel, korrashoiul ja kontrollimisel standardi IEC/EN 60079-17 nõudeid.
- ▶ Seade peab olema paigalduse ja korrashoiul ajal täielikult pingelt vabastatud. Pingel tohib luua alles pärast kõigi tööks vajalike vooluahelate täieliku paigaldamist ja ühendamist. See kehitab ka kõigi signaal- ja digiliidestike kohta, mis seadmesse sisenevad või sealult väljuvad.
- ▶ Kas sondi seerianumber langeb kokku juhtseadme seerianumbriga? Kui see pole õigesti määratud, vt kasutusjuhendis 1-punkti reguleerimist (käsitsei) ja 2-punkti reguleerimist (käsitsei).
- ▶ Kas toitepinge langeb kokku tüübisiseldi andmetega? Kui ei, pöörduge SICKi poole.
- ▶ Kas elektriühendused on õigesti loodud?
- ▶ Kas pneumaatikaühenduste paigutus on õige ja ühendused gaasilekkekindlad?
- ▶ Veenduge, et sondil ei esineks lekked. Kas vastasäärik on gaasilekkekindlast gaasikanalile keevitatud. Kas äärirkupolid on piisavalt tugevalt kinni keeratud? Kas kasutati äärikutihendeid?
- ▶ Kas kohapealsed tingimused vastavad andmekaartidel kirjeldatud tehnilistele andmetele?

3.6.1 Ohutusjuhised kasutuselevõtul

⚠️ OHT! Põletus- ja mürgistusoht väljavoolava kuumaa ja mürgise gaasi tõttu ülerõhutingimustega seadmetes

Gaasikanalis töötamise ajal võib protsessiühendusest väljuda kuum gaas. See võib kaasa tuua põletusi või tervisekahjustusi.

- ▶ Hoidke protsessiühendust alati tihedalt suletuna ja viige läbi lekkekontroll.
- ▶ Jälgige kuumi pindu.
- ▶ Kasutage sobivat kaitsevarustust.

⚠️ ETTEVAATUST! Vigastuste ja seadmekahjustuste oht vigase või puuduva maanduse tõttu

Paigaldus- ja hooldustööde ajal peab olema tagatud seadme kaitsemaandus või juhtmed tuleb paigaldada kooskõlas kehitvate normidega.

3.7 Korrasroid

3.7.1 Ohutusjuhised hooldustööde kohta

⚠️ OHT! Plahvatusoht kahjustunud sonditoru tõttu

Külm sond võib kondenseeruva, korroosiivse suitsugaasi tõttu kahjustada saada, mistõttu ei ole sond enam survekindlas ümbrites ja võib põhjustada plahvatusi.

- ▶ Sond peab töötama seni, kuni see on protsessis.

⚠️ OHT! Plahvatusoht kuumade pindade tõttu

Sond võib protsessi ajal kuumeneda. Protsessist väljatõmbamise ajal võib sondi temperatuur olla kõrgem kui keskkonna jaoks sertifitseeritud pinnatemperatuur (vt Ex-mürgistust) ja see võib kaasa tuua plahvatuse.

- ▶ Kuuma sondi tohib kanalist eemaldada üksnes plahvatusohuvabas keskkonnas.

⚠️ HOIATUS! Kuum pind

Sond kuumeneb protsessi käigus ning võib pärast kanalist eemaldamist põhjustada põletusi.

- ▶ Kandke sobivat kaitseriietust.
- ▶ Sondi kallal tohib teha töid pärast sondi mahajahtumist.

⚠️ OHT! Oht elektripinge tõttu

Kui seadme kallal tehakse töid sisselülitatud pingevarustusega, tekib elektrilõigi oht.

- ▶ Hooldustöid tohib teha ainult pingevabal seadmel.
- ▶ Pingevarustuse tohivad pärast toimingute lõppu või kontrolli eesmärgil uesti aktiveerida üksnes töid teostav personal, kes peab järgima kehtivaid ohutuseeskirju.

⚠️ HOIATUS! Söövituse/mürgistuse oht mõõtegaasi puudutavatel komponentidel olevate jääkainete tõttu

Pärast seadme kasutuselt kõrvaldamist või mõõtekanalist demonteerimist võivad mõõtegaasi puudutavatel komponentidel (nt gaasifilter, gaasitorud jne) olla protsessigaasi jäädgid. Sõltuvalt gaasisegust kanalis võivad need jäädgid olla lõhnatud või nähtamatud. Ilma kaitseriietuseteta võib selliste saastunud komponentide puudutamine kaasa tuua raske söövituse või mürgistuse.

- ▶ Võtke tööde tegemise ajal sobivad kaitsemeetmed (nt kandke näokaitset, kaitsekindaid või happekindlat riitetust).
- ▶ Kokkuputel nahal või silmadega loputage vastavat piirkonda kohe puhta veega ja pöörduge arsti poole.
- ▶ Dekontamineerige kõik saastunud osad pärast demonteerimist nõuetekohaselt.

3.7.2 Märkused plahvatusohtikes piirkondades kasutamise kohta

⚠️ EX OHT! Plahvatusoht varu- ja kuluvsade kasutamisel, mis ei ole Ex piirkonna jaoks heaks kiidetud

Kõik *in situ* gaasimõõdiku varu- ja kuluvsad on SICKi poolt kasutamiseks plahvatusohtikes piirkondades testitud. Muude varu- ja kuluvsade kasutamisel SICK ei vastuta, sest selliste osadega pole süttimiskaitse tagatud.

- ▶ Kasutage üksnes SICKi originaalvaruosi ja -kuluvosi.

⚠️ EX OHT! Plahvatusoht jääkpingle ja seadme kuumade pindade tõttu

Seadme kallal paigaldus- ja hooldustööde tegemise ajal on plahvatusoht.

- ▶ Veenduge, et seadme kallal tööde tegemiseks ei ole töökeskkonnas plahvatusohtu.

3.7.3 Filtri pea, mõõtesondi, O₂-mõõteelemendi, mõõtesondi siseosa vahetamine

⚠️ HOIATUS! Plahvatusoht survekindla ümbrise eemaldamisel

Filtri vahetamisel mittetäieliku vabastamise tõttu kahjustunud sisekuuskantkruvi või lahtine sisekuuskantkruvi võivad survekindlat ümbrist süttimispilu kahjustamise teel kahjustada ning sealabi plahvatuse põhjustada.

- ▶ Vabastage sisekuuskantkruvi täielikult ja keerake täielikult kinni.
- ▶ Vahetage kahjustunud sisekuuskantkruvi välja.

⚠️ HOIATUS! Põletusoht kuumadel komponentidel, mis paiknevad protsessigaasis

Sond filtri pea ja kõigi protsessigaasis asuvate komponentide temperatuur on töö ajal 150 °C – 800 °C (302 °F – 1472 °F). Kuumade komponentide otsene puudutamine demonteerimiseks või hoolduseks toob kaasa rasked põletused.

- ▶ Kasutage sondi eemaldamiseks kuumakindlaid kaitsekindaid.
- ▶ Enne sondi eemaldamist tuleb alati välja lülitada elektroonika toitepinge.
- ▶ Sondi tuleb pärast eemaldamist hoida kindlas ja kaitstud kohas, kuni sondi temperatuur on jahtunud ümbrisseva temperatuurini.

3.8 Kasutuselt kõrvaldamine

⚠️ EX OHT! Plahvatusoht jääkpingle ja seadme kuumade pindade tõttu

Pärast seadme väljalülitamist on plahvatusoht jääkpinge ja kuumade pindade tõttu.

- ▶ Pärast toitepinge väljalülitamist oodake enne korpusse avamist vähemalt 1 tund.

⚠️ OHT! Terviseoht saastunud mõõtesondi tõttu

Mõõtesond sõltuvalt mõõtekanalis leiduvate gaaside koostisest olla saastunud aineteega, mis võivad põhjustada raskeid tervisekahjustusi.

- ▶ Saastunud mõõtesondi kallal töötamise ajal tuleb kanda nõuetekohast kaitseriietust.
- ▶ Dekontamineerige mõõtesond enne ladustamist.

⚠️ HOIATUS! Oht tervisele kokkupuutel kuumade ja/või agressiivsete mõõtegaasidega

Avatud mõõtekanalis tööde tegemise ajal võib tekkida kokkupuude tervist kahjustavate mõõtegaasidega.

- ▶ Kõigi seadme kallal tehtavate tööde ajal tuleb järgida kaitsevarustusele kehtivaid nõudeid.
- ▶ Kanalis tekkiva ülerõhu korral ei tohi sondi kanalist eemaldada, kui ei ole võetud asjakohased kaitsemeetmed.

1 Tämä dokumentti

- Tämä dokumentti koskee seuraavia SICK Division Analyzers -laitteita: ZIRKOR200 Ex-G ja ZIRKOR200 Ex-D.
- Sovelletun ATEX-direktiivin näet kyseisen laitteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.
- Dokumentti sisältää yhteenvedon laitteen turvallisuutta koskevista tiedoista ja varoituksesta.
- Jos et ymmärrä jotain turvallisuusohjetta: Noudata laitteen käyttöohjeen vastaanotossa luvussa annettuja ohjeita.
- Ota laite käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän dokumentin.

! OHJE:

- Dokumentti on voimassa ainoastaan yhdessä laitteen varsinaisen käyttöohjeen kanssa.
- Sinun on luettava kyseinen käyttöohje ja ymmärrettää se.

- Noudata kaikkia laitteen käyttöohjeessa annettuja turvallisuusohjeita ja lisätietoja.
- Jos et ymmärrä jotain ohjetta: Älä käytä laitetta. Ota yhteys SICK-asiakaspalveluun.
- Säilytä tämä dokumentti yhdessä käyttöohjeen kanssa myöhempää tarvetta varten ja anna se myös laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

2 Turvallisuusohjeet ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Perusuoneiset turvallisuusohjeet

2.1.1 Työskentely laitteen parissa

VAARA: Räjähdyksvaara

Laitteen parissa työskenneltäässä on räjähdyksvaara.

- Varmista, että laitteen parissa työskenneltäässä ei esiinny räjähdykskelpoista ilmaseosta.

VAARA: Räjähdyksvaara

Jos suodattimia, ohjausyksikön kantta ja sondin liitäntäyksikön kantta ei suljeta kokonaan laitteen parissa suoritettavien töiden jälkeen, ulkopuolelle voi päästä kipinöitä, jotka aiheuttavat räjähdyksen.

- Suodatin, sondin liitäntäyksikön kanssi ja ohjausyksikön kanssi on suljettava kokonaan laitteen parissa suoritettavien töiden jälkeen.

VAARA: Kipinöiden läpilyönti aiheuttaa räjähdyksvaaran

Räjähdyssuojan kannalta tärkeät, vioittuneet kierteet voivat aiheuttaa räjähdyksen kipinöiden läpilyönnin vuoksi.

- Räjähdyssuojan kannalta tärkeät, vioittuneet kierteet on vaihdettava. Niiden korjaaminen ei ole sallittua.

VAARA: Järjestelmän turvallisuus vaarantuu, jos laitteelle tehdään toimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa

Jos laitteelle suoritetaan toimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa tai siihen kuuluvissa dokumenteissa, mittausjärjestelmän käyttötila ei mahdolisesti ole turvallinen. Tämä vaarantaa myös koko laitteiston turvallisuuden.

- Suorita laitteelle vain sellaisia toimenpiteitä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa tai siihen kuuluvissa dokumenteissa.

VAARA: Tässä käyttöohjeessa kuvattujen töiden epäasianmukainen suorittaminen aiheuttaa räjähdyksvaaran

Töiden epäasianmukainen suorittaminen räjähdyksvaarallisella alueella voi aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisiille ja yrityksen omaisuudelle. Kun avaat kotelon, älä hengitä ulostulevaa kaasua.

- Kunnossapito- ja käyttöönottotoimet ja tarkastukset saa suorittaa vain kokenut/koulutettu henkilöstö, joka tuntee räjähdyksvaarallisia tiloja koskevat säännöt ja määräykset, erityisesti:
 - Räjähdyssuojaustyyppit
 - Asennussäännöt
 - Aluejako

2.1.2 Vuotavat kaasut

VAARA: Vuotava kuumu ja myrkyllinen kaasu aiheuttaa palo- ja myrkytsvaaran ylipainetta käytävissä laitteistoissa

Prosessilaitteistossa voi vuota kuumaa ja myrkyllistä kaasua ylipainetta käytävissä laitteistoissa. Tästä voi olla seurauksena palovammoja tai terveyshaittoja.

- Pidä prosessilaitteistaa aina tiiviisti suljettuna.
- Varo kuumia pintoja.
- Käytä soveltuivia suojaravusteita.

2.1.3 Potentiaalintasaus

VARO: Puuttuva tai virheellinen maadoitus aiheuttaa räjähdyksvaaran

Jos potentiaalintasausta ei liitetä oikein, voi syntyä sähkövarauksia, jotka saattavat aiheuttaa räjähdyksen Ex-tilassa.

- Liitä potentiaalintasaus laitekomponenttiin kaikkiin suunniteltuihin kohtiin.
- Varmista kaikkien tässä käyttöohjeessa kuvattujen, laitteen parissa suoritettavien töiden yhteydessä, että potentiaalintasaus on liitetty.
- Varmista, että jännitteesyötössä on maadoitus.
- Tarkista säännöllisesti, että maadoitusliitännät ovat kunnossa.

2.2 Käyttötarkoitusta vastaava käyttö

2.2.1 Laitteen käyttötarkoitus

Analysaattori on kiinteästi asennettava happimittari, joka on tarkoitettu hapen jatkuvan mittaukseen teollisuusympäristön päästö- ja prosessivalvonnassa. Laite mittaa jatkuvasti suoraan kaasukanavassa (in situ).

2.2.2 Käyttö räjähdyksvaarallisissa tiloissa

ZIRKOR200 Ex-G soveltuu käytettäväksi tilaluokki IIA, IIB ja IIC kuuluvissa kaasuräjähdyksvaarallisissa tiloissa ATEX- (EN60079-10) ja IECEx-direktiivin (IEC60079-10) mukaan ja vastaa luokkaa 2G sekä EPL Gb tilaluokka 1. Ohjausyksikkö kuuluu lämpötilaluokkaan T6 ja sondi lämpötilaluokkaan T3. Ohjausyksikkö Z200EXG-y1***** (y = 1, 2)

Ohjausyksikkö osana koko järjestelmää

Z200EXG-y0***** (y = 1, 2)

- ATEX
 - Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
- IECEx
 - Ex db IIC T6 Gb
- Erityisedellytykset EU-typpipitarkastustodistuksen luetteloa varten:
 - Johtojen läpivienneissä käytettävien lisätarvikkeiden ja läpivientien käytämättömiin kierreaukkoihin liitoselementtien on oltava hyväksyttyjä standardin IEC 60079-0 ja IEC 60079-1 mukaan.
 - Kotelon läpilyöntiturvallisten rakojen korjaaminen ei ole sallittua.

Sondi Z200EXG-y2***** (y = 1, 2)

Sondi osana koko järjestelmää

Z200EXG-y0***** (y = 1, 2)

- ATEX
 - Ex II 2G Ex db IIC T3 Gb
- IECEx
 - Ex db IIC T3 Gb
- Erityisedellytykset turvallista käyttöä varten:
 - Lämpötilaluokka T3 on voimassa ympäristön lämpötila-alueella -20 °C ... +55 °C.
 - Sondien lämmitysjännite täytyy kytkeä pois toiminnasta valvontalaitteella, joka on riippumaton säätelystä ja hyväksytty tähän tarkoitukseen, kun saavutetaan rajalämpötila 890 °C enint. 40 °C:een ympäristölämpötilassa ja saavutetaan rajalämpötila 845 °C enint. 55 °C:een ympäristölämpötilassa.
 - Kotelon avamista koskevaa varoitusta ja valmistajan määräyksiä on noudatettava tarkasti.
 - Happisondia ja siihen kuuluvaa suojaupotkea ja savukaasun ohjauslaitteita saa käyttää vain sellaisille savukaasulle, joiden koostumus ja korroosiovaikutus käytettäville materiaaleille ei ole kriittinen. Jos tästä ei voida varmistaa, on suoritettava toistuvia kontrolloja säännöllisin ja riittävän lyhyin aikavällein.
 - Savukaasun lämpötila sondissa ei saa ylittää 500 °C. Suuremmat prosessilämpötilat ovat mahdollisia, jos varmistetaan savukaasun soveltuuva ohjauskuksella ja jäädytyksellä, että sondiin pääsevää savukaasua ei ylitä missään prosessiosoluhteissa raja-arvoa 500 °C.

Paineilmayksikkö Z200EXG

- Erityisedellytykset turvallista käyttöä varten:
 - Räjähdyksvaarallisella alueella pinnan saa puhdistaa vain kostealla liinalla.

- ATEX
 -  II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEx
 - Ex eb mb IIC T4 Gb

Laitteesta ei saa poistaa osia, siihen ei saa lisätä osia eikä sen osia saa muuttaa, mikäli näitä toimenpiteitä ei ole erikseen kuvattu ja selostettu valmistajan virallisissa ohjeissa. Muussa tapauksessa laitteen hyväksytä käyttöön räjähdysvaarallisissa tiloissa ei ole voimassa.

2.3 Käytön rajoitukset

- ZIRKOR200 Ex-G on sertifioitu prosesseille painealueella 800 mbar abs. ... 1100 mbar abs. Käyttö tästä poikkeavassa paineessa ei vastaa Ex-sertifointia eikä ole näin ollen sallittua.
- ZIRKOR200 Ex-G -laitetta on käytettävä kuvattujen spesifikaatioiden mukaisesti. Jos ZIRKOR200 Ex-G -laitetta käytetään spesifikaatioiden ulkopuolella, tämä ei vastaa Ex-sertifointia eikä ole sallittua.

2.4 Tuotteen kuvaus

2.4.1 Käyttöalue

Hapan mittausjärjestelmä ZIRKOR200 Ex-G soveltuu hapen (O_2) mittaukseen savukaasuissa ja muissa palamattomissa kaasuissa.

2.4.2 Vaaran aiheuttajat

VAROITUS: Prosessikaasussa sijaitsevien kuumien osien aiheuttama palovaara

Sondin suodatinpää ja kaikkien prosessikaasussa sijaitsevien osien lämpötila on käytön aikana 150°C ... 800°C (302°F ... 1472°F). Kuumiin osiin koskettaminen niiden irrottamista tai huoltoa varten aiheuttaa vakavia palovammoja.

- ▶ Käytä sondin irrottamiseen lämmöltä suojaavia käsineitä.
- ▶ Ennen kuin irrotat sondin, katkaise aina elektroniikan syöttöjännite.
- ▶ Säilytä irrotettua sondia turvalisessa, suojatussa paikassa ja odota, kunnes sondin lämpötila on laskenut ympäristön lämpötilaan.

2.4.3 Räjähdyssuojauskisen kuvaus - käytettävä räjähdyssuojaustyypit

ZIRKOR200 Ex-G -järjestelmä on hyväksytty käytöön tilaluokkaan 1, kaasuryhmään IIC kuuluvilla räjähdysvaarallisilla alueilla. Ohjausyksikkö Z200EXG-y1 (ohjausyksikkö osana koko järjestelmää Z200EXG-y0) kuuluu lämpötilaluokkaan T6 ja sondi Z200EXG-y2 (sondi osana koko järjestelmää Z200EXG-y0) luokkaan T3.

Räjähdyssuojaus toteutetaan sondin ja ohjausyksikön räjähdysspaineen kestävän rakenteen Ex d sekä sondin syttymislähteen valvonnan yhdistelmänä.

VAARA: Sondin liittäintäyksikön kannen avaaminen aiheuttaa räjähdyssvaaran

Jos sondin liittäintäyksikön kanssi avataan käytön aikana, voi aiheutua räjähdys.

- ▶ Sondin liittäintäyksikön kannen saa avata vain Ex-alueen ulkopuolella.
- ▶ Varmista, että sondin kaikki komponentit täytäväät lämpötilaluokan T3 edellytykset ja ohjausyksikön kaikki komponentit täytäväät lämpötilaluokan T6 edellytykset järjestelmän poiskytkemisen jälkeen.

2.4.4 Räjähdysspaineen kestävä rakenne Ex "d"

Sondin ja ohjausyksikön käyttöjännitteen, lämmityksen ja magneettiventtiilien käyttöjännitteiden sekä kaikkien signaalivirtapiirien liittimet on asennettu tiloihin, joilla on räjähdysspaineen kestävä rakenne Ex "d". Myös 800°C :een lämpötilaan stabiloitu anturi on räjähdysspaineen kestävän rakenteen sisällä, joten se ei toimi ympäristölle syttymislähteenä. Räjähdysspaineen kestävän rakenteen Ex "d" toimintatapa perustuu siihen, että koteloa pitää sen sisällä mahdollisesti tapahtuvan räjähdyksen paineen sisällään. Tämä saadaan aikaan suunnittelemalla räjähdysspaineen kestävän kotelon niin, että se sen kaikki aukot ja raut, esim. kotelon kanssi ja johtojen läpiväyli, ovat läpilyöntiturvallisia. Lisäksi pintalämpötila rajoitetaan myös odottavissa olevan virheen tapahtuessa niin, että se on alhaisempi kuin ympäriöivän räjähdykskelpoisen ilmaseoksen syttymislämpötila.

Kotelon ja kannen väliset ja kierreliittimien raut ovat läpilyöntiturvallisia.

Läpilyöntiturvallisia rakoja ei saa korjata.

Liitospintoja ei saa maalata tai jauhepinnoittaa.

On varmistettava, että ennen "Ex-d"-tilan kannen avaamista ja kannen ollessa auki (esim. liittämis- tai huoltotöiden yhteydessä) ei esiinny räjähdykskelpoista ilmaseosta.

Sulje kaikki kotelon käyttämättömät aukot sopivilla umpitulpilla.

2.5 Asennus

2.5.1 Ohjeita asennukseen räjähdysvaarallisissa tiloissa.

VAARA: Räjähdysvaara asennustöiden yhteydessä

Jos asennuksen aikana syntyy kipinöitiä esimerkiksi liitetäessä johtoja tai komponenttien pudotessa, on räjähdysvaara.

- ▶ Asennustöitä saa tehdä vain Ex-alueen ulkopuolella.

VAARA: Epäasianmukaisten asennustöiden aiheuttama räjähdysvaara

Asennuspaikan sekä kaikkien muiden asennustöiden epäasianmukainen arviointi räjähdysvaarallisella alueella voi aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisielle ja yrityksen omaisuudelle.

- ▶ Asennuksen, käyttöönoton, huollon ja tarkastukset saa suorittaa vain asiantuntema henkilöstö, joka tuntee räjähdysvaarallisia tiloja koskevat säännöt ja määäräykset, erityisesti:
 - Räjähdyssuojaustyypit
 - Asennussäännöt
 - Aluejako
- ▶ Sovellettavat standardit
- ▶ Paikalliset työturvallisuusmääräykset

VAARA: Viallinen sondiputki aiheuttaa räjähdysvaaran

Kondensoitunut, korroosiivinen savukaasu voi vahingoittaa kylmää sondia, minkä jälkeen sondi ei enää ole paineenkestävästi kotelointu ja voi aiheuttaa räjähdyksiä.

- ▶ Sondia on käytettävä niin kauan kuin se sijaitsee prosessissa.

VARO: Laitteen putoaminen aiheuttaa tapaturmavaaran

Laite on painava, ja sen putoaminen voi aiheuttaa tapaturmia.

- ▶ Suorita laitteen asennustyöt kahden hengen voimin.

VAROITUS: Läpilyöntiturvallisten rakojen vaurioitumisvaara

- ▶ Varo vahingoittamasta läpilyöntiturvallisen rason pintoja kotelon ja ohjausyksikön ja sondin kannen välissä, kun avaat tai suljet laitteita.
- ▶ Jos jokin läpilyöntiraon pinta on vaurioitunut, vaihda kotelointu ja sen kanssi.
- ▶ Ennen kuin asennat kotelon kannen koteloon, suojaa läpilyöntiraon pinnat ohuella kerroksella sopivaa suojarasvaa.

VAARA: Luvattomien johtoläpivientien aiheuttama vaara

Räjähdyssuoja vaarantunut.

- ▶ Käytä vain johtoläpivientejä, jotka on hyväksytty vaadittavalle räjähdyssuojaustyypille.
- ▶ Läpivientejä valittaessa ja vaihdettaessa on otettava huomioon kierretyyppi ja -koko.

VAARA: Avoimet aukot ja käyttämättömät johtoläpiviennit aiheuttavat vaaraa

Räjähdyssuoja vaarantunut.

- ▶ Sulje käyttämättömät johtoläpiviennit aina niille hyväksytillä sulkulupilla.
- ▶ Sopivia sulkuluppeja valittaessa ja vaihdettaessa on otettava huomioon kierretyyppi ja -koko.

VAROITUS: Korkean painon aiheuttama vaara

Tapaturmien ja aineellisten vaurioiden vaara.

- ▶ Käytä soveltuvaan nostolaitetta.
- ▶ Estä kaatuminen.

2.5.2 Kuljetus

VAARA: Staattinen sähkövaraus aiheuttaa räjähdysvaaran

Staattisen sähkövarauksen aiheuttama kipinöinti esimerkiksi sondin ja elektroniikan kuljetuksen tai pakkauksesta poistamisen yhteydessä aiheuttaa räjähdyssvaaran.

- ▶ Kuljeta ja avaa pakkauksia vain Ex-alueen ulkopuolella.

Laite on nostettava ja kuljetettava vähintään kahden hengen voimin.

2.5.3 Säilytysohjeita

SICK-laitteet ja varaosat on säilytettävä kuivassa ja riittävästi tuuletetussa paikassa. Säilytysympäristössä on ehdottomasti vältettävä maalihöyryjä, silikonisuihkeita jne.

VAARA: Saastunut sondi aiheuttaa vaaraa terveydelle

Sondi voi mittauskanavan sisältämien kaasujen koostumuksesta riippuen saastua prosessikäytön jälkeen aineista, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

- ▶ Puhdista sondi ennen sen viemistä säilytyspaikkaan.
- ▶ Kaikkien saastuneen sondin parissa tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä määräysten mukaisia suojavaatteita.
- ▶ Puhdista kaikki mittausjärjestelmän komponentit hieman kostutetuilla puhdistusliinoilla. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- ▶ Pakkaa kaikki komponentit säilytystähdeksi tai kuljetusta varten. Käytä mieluiten alkuperäistä pakkausta.
- ▶ Säilytä kaikki mittausjärjestelmän komponentit kuivassa, puhtaassa tilassa. Kaikkien komponenttien säilytyslämpötila: -40 °C ... +80 °C.

2.5.4 Vastalaipan asennus kanavaan

VAARA: Kuumat, räjähtävät tai myrkylliset savukaasut

Kaasukanavaan liittyvien asennustöiden yhteydessä voi laitteistosta riippuen päästää ulos kuumia ja/tai terveydelle vahingollisia kaasuja.

- ▶ Kaasukanavaan liittyviä töitä saavat suorittaa vain ammattilaiset, jotka alan koulutuksensa, kokemuksensa sekä työtä koskevien määräyskien tuntemuksensa ansiosta pystyvät arvioimaan työtä ja tunnistamaan siihen liittyvät vaarat.
- ▶ Laitteisto kytetään pois päältä kaasukanavaan liittyvien töiden ajaksi
- ▶ tai
- ▶ laitteen haltija määrittelee riskianalyysin perusteella vaadittavat turvalisuustoimet, joita on noudata tarkasti.

2.5.5 V-kilven kohdistus

VAROITUS: Räjähdyspaineen kestävän rakenteen lakkaaminen aiheuttaa räjähdysvaaran

Kuusiokoloruuvi, joka on vioittunut, koska sitä ei ole löysätty kokonaan suodatinesta vaihdettaessa, tai liian löysä kuusiokoloruuvi voi vahingoittaa räjähdyspaineen kestävää rakennetta vahingoittamalla raon räjähdyssojausta ja näin aiheuttaa räjähdysken.

- ▶ Löysää kuusiokoloruuvi kokonaan ja kiristä se kokonaan.
- ▶ Vaihda vialliset kuusiokoloruuvit.

VAROITUS:

Varmista, että suodatinpää on kiinnitetty kokonaan kierteeseen (perille asti). Tästä pääteasennosta suodatinpäästä saa kiertää kerran enint. 360° takaisin suodatinpään kohdistamista varten.

Jos suodatinpäästä kierretään auki enemmän kuin 360°, räjähdyssojausta ei enää voida taata.

2.5.6 Sondin johdon asennus

VAROITUS: Staattinen sähkövaraus aiheuttaa räjähdysvaaran

Johojen staattinen sähkövaraus voi aiheuttaa räjähdysken.

- ▶ Suojaa johdot staattiselta sähkövaraualta.
- ▶ Asenna Ex-alueen johdot kiinteästi esimerkiksi kaapelikanavaan.

VAROITUS: Räjähdysvaara

- Ennen elektroniikkakotelon tai sondin ohjausyksikön avaamista on järjestelmä kytettävä jännitteettömäksi ja varmistettava, että ympäristö ei ole räjähdysvaarallinen.
- Ennen elektroniikkakotelon tai sondin ohjausyksikön avaamista on poistettava kannen kierretappiavarmistus, ja suljemisen jälkeen se on jälleen varmistettava.
- Asennuksen jälkeen jännitteiset osat eivät saa enää olla ulottuvilla. Kytke verkkovirra pääalle vasta, kun kaikki kotelot on suljettu turvallisesti, paitsi jos voidaan taata, että ympäristössä ei ole räjähdysvaaraa.

2.6 Sähköasennus

2.6.1 Ohjeita sähköasennukseen

VAROITUS: Sähköturvallisuus vaarantuu, jos jännitteensyöttöä ei kytetä pois päältä asennus- ja huoltotöiden ajaksi

- ▶ Varmista ennen laiteelle suoritettavia töitä, että jännitteensyöttö voidaan katkaista voimassa olevien standardien mukaisesti katkaisimen/tehokatkaisimen avulla.
- ▶ Varmista, että katkaisin on hyvin ulottuvilla, siitäkäsi järjestelmän lähettilä ja on merkity selkeästi (virtakytkin).
- ▶ Jos katkaisin on laitteen asennuksen jälkeen huonosti ulottuvilla tai kokonaan ulottumattomissa, vaaditaan ehdottomasti ylimääräinen jännitteekatkaisin.
- ▶ Jännitteensyöttöön saa aktivoida vain valtuutettu henkilöstö voimassa olevia turvaliusmääryksiä noudataan töiden päätyttyä tai testitarkoitussa.

VAROITUS: Sähköturvallisuus vaarantuu, jos verkkokohto on mitoitettu väärin

Asennettaessa verkkokohtoa voi tapahtua sähköonnettomuuksia, jos spesifikaatioita ei ole noudatettu riittävän tarkasti.

- ▶ Jos vaihdat verkkokohton, noudata aina tarkasti käyttöohjeessa annettuja spesifikaatioita (luku Tekniset tiedot).

VAROITUS: Sähköonnettomuuden aiheuttama vaara

Sähkööiden epäasiainmukainen suorittaminen voi aiheuttaa vakavia sähköonnettomuuksia.

- ▶ Teetä laitteen sähkötyöt ainoastaan sähköalan ammattilaisilla, jotka tuntevat mahdolliset vaarat.

VAARA: Räjähdysvaara ja laitteen Ex-hyväksynnän raukeaminen, jos käytetään johtoläpivientie ja tulppia, joita ei ole hyväksytty käyttöön räjähdysvaarallisessa ympäristössä

Johojen läpiviennit ja tulpat ovat osa Ex-suojausjärjestelmää, joten niillä vaaditaan hyväksyntää.

- ▶ Älä vaihda johtoläpivientien ja tulppien tilalle toisentyyppisiä osia, joita ei ole hyväksytty käyttöön räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
- ▶ Ota huomioon läpivienit mitat.

VAARA: Räjähdysvaara, jos käytetään soveltumattomia kierrelittimiä ja johtoja

- ▶ Käytä vain soveltuvia johtoja (voimassa olevan standardin mukaan), joiden ulkohalkaisija on sopiva.
- ▶ Suojaa johdot staattiselta sähkövaraualta.
- ▶ Avaa vain ne läpivienit, joita käytetään johtojen asennukseen. Säilytä tulpat. Jos jokin läpivienti on myöhemmin suljettava, käytä tähän alkuperäistä tulppaa.

2.6.2 Pääsy liittimiin

VAROITUS:

- Ennen kotelon kannen poistamista on katkaistava järjestelmän verkkojännite.
- Kytke järjestelmän verkkojännite pääille vasta, kun kaikki kotelon kannet on suljettu.
- Asennuksen jälkeen jännitteiset osat eivät saa enää olla ulottuvilla.

2.6.3 Signaalijohdon liittäminen

VAARA:

- Sähköpurkaukset voivat rikkoa elektronisia osia ja aiheuttaa palo- ja räjähdyksvaaran.
- ▶ Ennen kuin kosket sähköliitintöihin ja sisäosiin: Maadoita itsesi ja käyttämäsi työkalut staattisen sähkövaraukseen poistamiseksi.
- Suosittelava menetelmä:
 - ▶ Jos suojaohdin on kytketty: Kosketa kotelon paljasta metalliosaa.
 - ▶ Muutoin: Koske muuhun paljaaseen metallipintaan, joka on liitetty suojaohtimeen tai jolla on turvallinen maakontakti.
 - ▶ Noudata ensisijaisesti toimitukseen sisältyviä yksilöllisiä tietoja.

2.6.4 Kotelon sulkeminen

VAROITUS: Räjähdyksvaara

- Yhtä johtoläpivientiä kohti saa käyttää korkeintaan yhden kierreadapterin.

2.7 Käyttöönotto

- ▶ Noudata käyttöönoton, kunnossapidon ja tarkastuksen yhteydessä standardin IEC/EN 60079-17 määräyksiä.
- ▶ Laitteen on oltava asennuksen ja kunnossapitojen yhteydessä täysin jännitteeton. Jännitteentakaan saa kytkeä vasta, kun kaikki käyttöön vaadittavat virtapiirit on asennettu ja liitetty kokonaan. Tämä koskee myös kaikkia laiteeseen viedisi ja siitä tulevia signaali- ja digitaaliliitintöitä.

2.7.1 Turvallisuusohjeita käyttöönottoa varten

VAARA: Vuotava kuuma ja myrkyllinen kaasu aiheuttaa palo- ja myrkytysvaaran ylipainetta käytävässä laitteistoissa

- Kaasukanavaan liittyvien töiden yhteydessä prosessiliitännästä voi vuota kuumaa kaasua. Se voi aiheuttaa palovammoja tai terveyshaittoja.
- ▶ Pidä prosessiliitintä aina tiiviisti suljettuna ja suorita tiivistystarkastus.
- ▶ Varo kuumia pintoja.
- ▶ Käytä soveltuivia suojarusteita.

VARO: Puuttuva tai virheellinen maadoitus aiheuttaa tapaturmia ja laitevaurioita

- Laitteiden ja johtojen suojamaadoitus on taattava voimassa olevien standardien mukaisesti asennuksen ja huoltotöiden aikana.

2.8 Kunnossapito

2.8.1 Turvallisuusohjeita huoltotöitä varten

VAARA: Viallinen sondiputki aiheuttaa räjähdyksvaaran

- Kondensoitunut, korroosiivinen savukaasu voi vahingoittaa kylmää sondia, minkä jälkeen sondi ei enää ole paineenkestävästi koteloitua ja voi aiheuttaa räjähdyksiä.

- ▶ Sondia on käytettävä niin kauan kuin se sijaitsee prosessissa

VAARA: Kuumien pintojen aiheuttama räjähdyksvaara

- Sondi voi kuumentua prosessin vuoksi. Kun sondi vedetään ulos prosessista, sen lämpötila voi olla korkeampi kuin ympäristöllä sertifioitu pintalämpötila (katso Ex-merkintä) ja aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Vedä kuuma sondi ulos kanavasta vain Ex-alueen ulkopuolella.

VAROITUS: Kuuma pinta

- Sondi kuumenee prosessissa ja voi aiheuttaa palovammoja kanavasta ulosvedettäessä tai sen jälkeen.

- ▶ Käytä soveltuivia suojavaatteita.
- ▶ Anna sondin jäähytä ennen siihen liittyvien töiden suorittamista.

VAARA: Sähköjännite aiheuttaa vaaraa

- Kun laitteen parissa työskennellään jännitteen ollessa päällä, on sähköiskun vaara.

- ▶ Suorita huoltotöitä vain, kun laitteessa ei ole jännitetty.
- ▶ Jännitteensyötön saa aktivoida vain työn suorittava henkilöstö voimassa olevia turvallisuusmääryksiä noudattaen töiden päätytyä tai testitarkoituksessa.

VAROITUS: Savukaasun kosketuksissa olevien komponenttien syövyttävät/myrkylliset ainejäämät aiheuttavat syöpymis-/myrkytysvaaran

- Kun laite on poistettu käytöstä tai irrotettu mittauskanavasta, savukaasun kosketuksissa olevissa komponenteissa (esim. kaasusuodattimissa, kaasukanavissa jne.) voi olla prosessiainejäämiä. Kanavan kaasuseoksesta riippuen jäämät voivat olla hajuttomia tai näkymättömiä. Jos tällaisiin saastuneisiin komponentteihin kosketaan ilman suojavaatteita, seurauksena voi olla vakavia syöpymisvammoja tai myrkytyksiä.

- ▶ Ryhdy töiden yhteydessä soveltuviin varotoimiin (esim. käytä kasvosuojusta, suojakäsineitä ja haponkestäviä vaatteita).
- ▶ Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtele kyseinen kohta heti puhtaalla vedellä ja käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Puhdista kaikki saastuneet komponentit määräysten mukaisesti heti, kun olet irrottanut ne.

2.8.2 Ohjeita käyttöön räjähdyssvaarallisissa tiloissa

VAARA: Räjähdyksvaara käytettäessä varaosia tai kuluvia osia, joita ei ole hyväksytty käytöön Ex-alueella

- SICK on tarkastanut kaikkien in situ -kaasumittauslaitteiden varaosien ja kuluvien osien kelpoisuuden käytettäväksi räjähdyssvaarallisilla alueilla. Jos käytetään muita varaosia tai kuluvia osia, räjähdyssuojausta ei enää voida taata ja SICK-yhtiön vastuu raukeaa.

- ▶ Käytä ainoastaan SICK-yhtiön alkuperäisiä varaosia ja kuluvia osia.

VAARA: Laitteessa jäljellä oleva jännite ja kuumat pinnat aiheuttavat räjähdyksvaaran

- Laitteeseen liittyvien asennus- ja huoltotöiden yhteydessä on räjähdyksvaara.

- ▶ Varmista, että työympäristö on Ex-tilaluokkien ulkopuolella, kun työskentelet laitteessa.
- ▶ Kun verkoviira on katkaistu, odota vähintään 1 tunti, ennen kuin avaat kotelon.

VAROITUS: Räjähdysspaineen kestävän rakenteen lakkaaminen aiheuttaa räjähdysvaaran

Kuusiokoloruubi, joka on vioittunut, koska sitä ei ole löysätty kokonaan suodatinpäästä, tai liian löysä kuusiokoloruubi voi vahingoittaa räjähdysspaineen kestävää rakennetta vahingoittamalla läpilyöntiraon räjähdyssuojausta ja näin aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Löysää kuusiokoloruubi kokonaan ja kiristä se kokonaan.
- ▶ Vaihda viallinen kuusiokoloruubi.

VAROITUS: Prosessikaasussa sijaitsevien kuumienviosten aiheuttama palovaara

Sondin suodatinpää ja kaikkien prosessikaasussa sijaitsevien osien lämpötila on käytön aikana 150 °C ... 800 °C (302 °F ... 1472 °F). Kuumiin osiin koskettaminen niiden irrottamista tai huoltoa varten aiheuttaa vakavia palovammoja.

- ▶ Käytä sondin irrottamiseen lämmöltä suojaavia käsineitä.
- ▶ Ennen kuin irrotat sondin, katkaise aina elektroniikan syöttöjännite.
- ▶ Säilytä irrotettua sondia turvalisessa, suojustussa paikassa ja odota, kunnes sondin lämpötila on laskenut ympäristön lämpötilaan.

2.9 Käytöstä poistaminen

VAARA: Laitteessa jäljellä oleva jännite ja sen kuumat pinnat aiheuttavat räjähdysvaaran

Kun laite on kytetty pois päältä, jäljellä oleva jännite ja kuumat pinnat aiheuttavat räjähdysvaaran.

- ▶ Kun verkkovirta on katkaistu, odota vähintään 1 tunti, ennen kuin avaat kotelon.

VAARA: Saastunut sondi aiheuttaa vaaraa terveydelle

Sondi voi mittauskanavan sisältämien kaasujen koostumuksesta riippuen saastaa aineista, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

- ▶ Kaikkien saastuneen sondin parissa tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä määräysten mukaisia suojavaatteita.
- ▶ Puhdistaa sondi ennen sen viemistä säilytyspaikkaan.

VAROITUS: Kuumiin ja/tai syövyttäviin savukaasuihin koskettaminen aiheuttaa vaaraa terveydelle

Avoimen mittauskanavan parissa suoritettavien töiden yhteydessä voidaan joutua kosketuksiin terveydelle vahingollisten savukaasujen kanssa.

- ▶ Kaikkien laitteen parissa suoritettavien töiden yhteydessä on noudattettava yrityksessä voimassa olevia määräyksiä suojarusteiden käytöstä.
- ▶ Jos kanavassa on ylipainetta, sondia ei saa koskaan poistaa kanavasta ilman riittäviä varotoimenpiteitä.

3 Turvallisuusohjeet ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Perusuonteiset turvallisuusohjeet

3.1.1 Työskentely laitteen parissa

VAARA: Räjähdysvaara

Laitteen parissa työskenneltäessä on räjähdysvaara.

- ▶ Varmista, että laitteen parissa työskenneltäessä ei esiinny räjähdyshelpoista ilmaseosta.

VAARA: Osien sisällä oleva räjähdykseloinen seos aiheuttaa räjähdysvaaran

Jos suodattimia ja sondin liitintäyksikön kantta ei suljeta kokonaan laitteessa parissa suoritettavien töiden jälkeen, ulkopuolelle voi päästää kipinöitä, jotka aiheuttavat räjähdyksen.

- ▶ Suodatin ja sondin liitintäyksikön kanssi on suljettava kokonaan laitteeseen parissa suoritettavien töiden jälkeen.

VAARA: Järjestelmän turvallisuus vaarantuu, jos laitteelle tehdään toimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa

Jos laitteelle suoritetaan toimenpiteitä, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa tai siihin kuuluvissa dokumenteissa, mittausjärjestelmän käyttötila ei mahdollisesti ole turvallinen. Tämä voi johtaa myös koko laitteiston turvallisuuden.

- ▶ Suorita laitteelle vain sellaisia toimenpiteitä, jotka on kuvattu tässä käyttöohjeessa tai siihin kuuluvissa dokumenteissa.

VAARA: Tässä käyttöohjeessa kuvattujen töiden epäasianmukainen suorittaminen aiheuttaa räjähdysvaaran

Töiden epäasianmukainen suorittaminen räjähdyssvaarallisella alueella voi aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisielle ja yrityksen omaisuudelle. Kun avaat kotelon, älä hengitä ulostulevaa kaasua.

- ▶ Kunnossapito- ja käytönvontotoimet ja tarkastukset saa suorittaa vain kokenut/koulutettu henkilöstö, joka tuntee räjähdyssvaarallisia tiloja koskevat säännöt ja määräykset, erityisesti:
 - Räjähdyssuojaustyyppit
 - Asennussäännöt
 - Aluejako

3.1.2 Vuotavat kaasut

VAARA: Vuotava kuuma ja myrkyllinen kaasu aiheuttaa palo- ja myrkytysvaaran ylipainetta käyttävissä laitteistoissa

Prosessiliitännästä voi vuotaa kuumaa ja myrkyllistä kaasua ylipainetta käyttävissä laitteistoissa. Tästä voi olla seurauksena palovammoja tai terveyshaitto.

- ▶Pidä prosessiliitännätä aina tiiviisti suljettuna.
- ▶Varo kuumia pintoja.
- ▶Käytä soveltuivia suojarusteita.

3.1.3 Potentiaalintasaus

VARO: Puuttuva tai virheellinen maadoitus aiheuttaa räjähdysvaaran

Jos potentiaalintasausta ei liitetä oikein, voi syntyä sähkövarauksia, jotka saattavat aiheuttaa räjähdyksen Ex-tilassa.

- ▶ Liitä potentiaalintasaus laitekomponenttiin kaikkiin suunniteltuihin kohtiin.
- ▶ Varmista kaikkien tässä käyttöohjeessa kuvattujen laitteen parissa suoritettavien töiden yhteydessä, että potentiaalintasaus on liitetty.

3.2 Käyttötarkoitusta vastaava käyttö

3.2.1 Laitteen käyttötarkoitus

Analysaattori on kiinteästi asennettava happimittari, joka on tarkoitettu hapen jatkuvan mittauksen teollisuusympäristön päästö- ja prosessivalvonnassa. Laite mittaa jatkuvasti suoran kaasukanavassa (in situ).

3.2.2 Käyttö räjähdyssvaarallisissa tiloissa

- ZIRKOR200 Ex-D -sondi vastaa seuraavaa ATEX-luokkaa (ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaan):

- ZIRKOR200 Ex-D -sondi täyttää seuraavan IECEEx-luokitukseen: Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db

- Ex-suojan kannalta merkittävien osakomponenttien sijainti.
- Laitteesta ei saa poistaa osia, siihen ei saa lisätä osia eikä sen osia saa muuttaa, mikäli näitä toimenpiteitä ei ole erikseen mainittu ja selostettu valmistajan virallisissa ohjeissa. Muussa tapauksessa laitteen hyväksytä käyttöön räjähdyssvaarallisissa tiloissa ei ole voimassa.
- Noudata huoltovälejä.

Erityisedellytykset:

Lämpötilaluokka T3 on voimassa ympäristön lämpötila-alueella -20 °C ... +55 °C.

- Sondin lämmitysjännite täytyy kytkeä pois toiminnasta valvontalaitteella, joka on riippumaton säätelystä ja hyväksytty tähän tarkoitukseen, kun saavutetaan rajalämpötila 810 °C. Lämmittyksen valvontalaitteet huolehtivat tästä tehtävästä.
- Sondia ja siihen kuuluva suojauskuvaus saa käyttää vain sellaisille savukaasulle, joiden koostumus ja korroosiovaikutus käytettävillä materiaaleille ei ole kriittinen.
Jos tästä ei voida varmistaa, on suoritettava toistuvia kontolleja säännöllisin ja riittävän lyhyin aikavällein.
- Savukaasun lämpötila sondissa ei saa ylittää 600 °C.

3.3 Tuotteen kuvaus

3.3.1 Käyttöalue

Hapen mittausjärjestelmä ZIRKOR200 Ex-D soveltuu hapen (O_2) mittaukseen savukaasuissa.

3.3.2 Vaaran aiheuttajat

VAROITUS: Prosessikaasussa sijaitsevien kuumien osien aiheuttama palovaara

Sondin suodatinpää ja kaikkien prosessikaasussa sijaitsevien osien lämpötila on käytön aikana 150 °C ... 800 °C (302 °F ... 1472 °F). Kuumiin osiin koskettaminen niiden irrottamista tai huoltoa varten aiheuttaa vakavia palovammoja.

- Käytä sondin irrottamiseen lämmöltä suojaavia käsineitä.
- Ennen kuin irrotat sondin, katkaise aina elektroniikan syöttöjännitte.
- Säilytä irrotettua sondia turvallisessa, suojaussa paikassa ja odota, kunnes sondin lämpötila on laskenut ympäristön lämpötilaan.

3.3.3 ATEX / IECEx-sertifointi

ZIRKOR200 Ex-D hapen mittausjärjestelmän ohjausyksiköllä ei ole Ex-sertifointia, joten se on asennettava turvalliselle alueelle. Sondin saa asentaa tilauksen 21 ympäristöön (sertifioitu II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

VAROITUS:

Sondin liitäntäyksikön ja ohjausyksikön kantta **ei** saa avata käyttötilassa. Ennen avaamista on varmistettava, että sondin kaikki komponentit täyttävät pintalämpötilan T133 °C/T141 °C edellytyksen järjestelmän poiskytkemisen jälkeen. Odotusaika poiskytkemisen jälkeen on vähintään 1 tunti. Sondiin liittyviä töitä voidaan tehdä myös käyttötilassa, jos ympäristöolosuhteet voidaan luokitella ei-räjähdyssarallisiaksi.

3.4 Asennus

3.4.1 Ohjeita asennukseen räjähdyssarallisia tiloissa.

VAARA: Räjähdyssyntöiden yhteydessä

Jos asennuksen aikana syntyy kipinöitä esimerkiksi liittääessä johtoja tai komponenttien pudotessa, on räjähdyssyntö.

- Asennustöitä saa tehdä vain Ex-alueen ulkopuolella.

VAARA: Epäasianmukaisten asennustöiden aiheuttama räjähdyssyntö

Asennuspaikan sekä kaikkien muiden asennustöiden epäasianmukainen arviointi räjähdyssyntöön alueella voi aiheuttaa vakavia vahinkoja ihmisiille ja yrityksen omaisuudelle.

- Asennuksen, käyttöönoton, huollon ja tarkastukset saa suorittaa vain asiantunteva henkilöstö, joka tuntee räjähdyssyntöön liittyvät vaarat.
- Räjähdyssuojaustyypit
- Asennussäännöt
- Aluejako
- Sovellettavat standardit
- Paikalliset työturvallisuusmääräykset

VAARA: Viallinen sondiputki aiheuttaa räjähdyssyntöä

Kondensoitunut, korroosiivinen savukaasu voi vahingoittaa kylmää sondia, minkä jälkeen sondi ei enää ole paineenkestävästi koteloiutu ja voi aiheuttaa räjähdyksia.

- Sondia on käytettävä niin kauan kuin se sijaitsee prosessissa.

VARO: Laitteen putoaminen aiheuttaa tapaturmavaaran

Laite on painava, ja sen putoaminen voi aiheuttaa tapaturmia.

- Suorita laitteen asennustyöt kahden hengen voimin.

3.4.2 Kuljetus

VAARA: Staattinen sähkövaraus aiheuttaa räjähdyssyntöä

Staattisen sähkövarauksen aiheuttama kipinöinti esimerkiksi sondin ja elektroniikan kuljetuksen tai pakkauksesta poistamisen yhteydessä aiheuttaa räjähdyssyntöä.

- Kuljeta ja avaa pakkauksia vain Ex-alueen ulkopuolella.

Laite on nostettava ja kuljetettava vähintään kahden hengen voimin.

3.4.3 Säilytysohjeita

SICK-laitteet ja varaosat on säilytettävä kuivassa ja riittävästi tuuletetussa paikassa. Säilytysympäristössä on ehdotomasti välittävä maalihöyryjä, silikonisuihkeita jne.

VAARA: Saastunut sondi aiheuttaa vaaraa terveydelle

Sondi voi mittauskanavan sisältämien kaasujen koostumuksesta riippuen saastua prosessikäytön jälkeen aineesta, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

- Puhdista sondi ennen sen viemistä säilytyspaikkaan.
- Kaikkien saatuneen sondin parissa tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä määräysten mukaisia suojavaatteita.
- Puhdista kaikki mittausjärjestelmän komponentit hieman kostutetuilla puhdistusliinoilla. Käytä mietoa puhdistusainetta.
- Pakkaa kaikki komponentit säilytystä tai kuljetusta varten. Käytä mieluiten alkuperäistä pakkausta.
- Säilytä kaikki mittausjärjestelmän komponentit kuivassa, puhtaassa tilassa. Kaikkien komponenttien säilytyslämpötila: -40 °C ... +80 °C.

3.4.4 Vastalaipan asennus kanavaan

VAARA: Kuumat, räjähtävät tai myrkylliset savukaasut

Kaasukanavaan liittyvien asennustöiden yhteydessä voi laitteistosta riippuen päästää ulos kuumia ja/tai terveydelle vahingollisia kaasuja.

- Kaasukanavaan liittyviä töitä saatavat suorittaa vain ammattilaiset, jotka alan koulutuksensa, kokemuksensa sekä työtä koskevien määräyskien tuntemuksensa ansiosta pystyvät arvioimaan työtä ja tunnistamaan siihen liittyvät vaarat.
- Laitteisto kytetään pois pääältä kaasukanavaan liittyvien töiden ajaksi
- tai
- laitteen haltija määräää riskianalyysin perusteella vaadittavat turvallisuustoimet, joita on noudatettava päälelykettynä olevan laitteiston parissa suoritettavien töiden aikana.

3.4.5 Sondin johtojen ja letkujen asennus

VAARITUS: Staattinen sähkövaraus aiheuttaa räjähdyssyntöä

Johtojen staattinen sähkövaraus voi aiheuttaa räjähdyksen.

- Suojaa johdot staattiselta sähkövaraukselta.
- Asenna Ex-alueen johdot kiinteästi esimerkiksi kaapelikanavaan.

VAROITUS: Räjähdyssyntö

- Ennen liitinsuojuksen poistamista on katkaistava järjestelmän verkkojännite. Kytketä järjestelmän verkkojännite uudelleen pääälle vasta, kun liitinsuojuksen on kiinnitetty paikoilleen.
- Asennuksen jälkeen jännitteiset osat eivät saa enää olla ulottuvilla.

3.5 Sähköasennus

3.5.1 Ohjeita sähköasennukseen

VAROITUS: Sähköturvallisuus vaarantuu, jos jännitteensyöttö ei kytketä pois päältä asennus- ja huoltotöiden ajaksi

- ▶ Varmista ennen laitteelle suoritettavia töitä, että jännitteensyöttö voidaan katkaista voimassa olevien standardien mukaisesti katkaisimen/tehokatkaisimen avulla.
- ▶ Varmista, että katkaisin on hyvin ulottuvilla, sijaitsee järjestelmän lähellä ja on merkity selkeästi (virtakytkin).
- ▶ Jos katkaisin on laitteen asennuksen jälkeen huonosti ulottuvilla tai kokonaan ulottumattomissa, vaaditaan ehdottomasti ylimääräinen jänniteenkatkaisin.
- ▶ Jänniteensyötön saa aktivoida vain valtuuttetu henkilöstö voimassa olevia turvallisuusmääryksiä noudattaen töiden päätyttyä tai testitarkoituksessa.

VAROITUS: Sähköturvallisuus vaarantuu, jos verkkokohto on mitoitettu väärin

Asennettaessa verkkokohtoa voi tapahtua sähköonnettomuksia, jos spesifikaatioita ei ole noudatettu riittävän tarkasti.

- ▶ Jos vaihdat verkkokohtoon, noudata aina tarkasti käytöohjeessa annettuja spesifikaatioita (luku Tekniset tiedot).

VAROITUS: Sähköonnettomuuden aiheuttama vaara

Sähkötöiden epäasiainmukainen suorittaminen voi aiheuttaa vakavia sähköonnettomuksia.

- ▶ Teetä laitteen sähköytö ainoastaan sähköalan ammattilaisilla, jotka tuntevat mahdolliset vaarat.

VAARA: Räjähdysvaara ja laitteen Ex-hyväksynnän raukeaminen, jos sondin liitintäyksikössä käytetään johtoläpivientejä ja tulppia, joita ei ole hyväksytty käyttöön räjähdysvaarallisessa ympäristössä

Johtojen läpiviennit ja tulpat ovat osa Ex-suojausjärjestelmää, joten niille vaaditaan hyväksyntä.

- ▶ Älä vaihda johtoläpivientien ja tulppien tilalle toisentyyppisiä osia, joita ei ole hyväksytty käyttöön räjähdysvaarallisessa ympäristössä.
- ▶ Ota huomioon läpivientien mitat.

VAARA: Räjähdysvaara, jos sondin liitintäyksikössä käytetään soveltuumattomia kierreliittimiä ja johtoja

- ▶ Käytä vain soveltuavia johtoja (voimassa olevan standardin mukaan), joiden ulkohalkaisija on sopiva.
- ▶ Suojaa johdot staattiselta sähkövaraukselta.
- ▶ Asenna Ex-alueen johdot kiinteästi esimerkiksi kaapelikanavaan.
- ▶ Avaa vain ne läpiviennit, joita käytetään johtojen asennukseen. Säilytä tulpat. Jos jokin läpivienti on myöhemmin suljettava, käytä tähän alkuperäistä tulppaa.

3.5.2 Pääsy liittimiin

VAROITUS:

Ennen kotelon kannen poistamista on katkaistava järjestelmän verkkojännite.

Kytke järjestelmän verkkojännite pääle vasta, kun kaikki kotelon kannet on suljettu.

Asennuksen jälkeen jännitteiset osat eivät saa enää olla ulottuvilla.

3.5.3 Sondin liitintäyksikön sähköliitännät

VAARA: Vialliset tiivisteet aiheuttavat räjähdysvaaran

Kotelon kannen vialliset tiivisteet voivat saada aikaan sen, että kotelon sisään pääsee räjähdykselkooista ilmaa, joka aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Tarkasta tiivisteiden vauriot ja vaihda ne tarvittaessa.

3.6 Käyttöönotto

- ▶ Noudata käytöönotton, kunnossapidon ja tarkastuksen yhteydessä standardin IEC/EN 60079-17 määryksiä.
- ▶ Laitteen on oltava asennuksen ja kunnossapiton töiden yhteydessä täysin jännitteeton. Jännitteeseen saa kytkeä vasta, kun kaikki käyttöön vaadittavat virtapiirit on asennettu ja liitetty kokonaan. Tämä koskee myös kaikkia laitteeseen vieviä ja siitä tulevia signaalii- ja digitaaliliitintöjä.
- ▶ Vastaako sondin sarjanumero ohjusyksikön sarjanumeroa? Jos niitä ei ole kohdennettua oikein, katso käyttöööhjeen kohta "1-pistekalibrointi (manuaalinen)" ja "2-pistekalibrointi (manuaalinen)".
- ▶ Vastaako verkkojännite typpikilven tietoja? Jos ei, ota yhteys SICK-yhtiöön.
- ▶ Onko sähköliitännät kytettyt oikein?
- ▶ Onko paineilmaliitännät tehty oikein ja ovatko liitännät ilmatiiviit?
- ▶ Varmista, ettei sondissa esiinny vuotoja - onko vastalaippa hitsattu ilmatiiviisti savukaasukanavaan, onko laipan pullit kiristetty riittävän tiukkaan? Onko laipassa käytetty tiivisteitä?
- ▶ Vastaavatko olosuhteet paikan päällä tietolehtien spesifikaatioita?

3.6.1 Turvallisuusohjeita käyttöönottoa varten

VAARA: Vuotava kuuma ja myrkkylinen kaasu aiheuttaa palo- ja myrkkytsvaaran ylipainetta käyttävissä laitteistoissa

Kaasukanavaan liittyvien töiden yhteydessä prosessiliitännästä voi vuotaan kuumaa kaasua. Se voi aiheuttaa palovammoja tai terveyshaittoja.

- ▶Pidä prosessiliitännästä aina tiiviisti suljettuna ja suorita tiivistäkastus.
- ▶ Varo kuumia pintoja.
- ▶ Käytä soveltuivia suojarusteita.

VARO: Puuttuva tai virheellinen maadoitus aiheuttaa tapaturmia ja laitevaurioita

Laitteiden ja johtojen suojaamaisotus on taattava voimassa olevien standardien mukaisesti asennuksen ja huoltotöiden aikana.

3.7 Kunnossapito

3.7.1 Turvallisuusohjeita huoltotöitä varten

VAARA: Viallinen sondiputki aiheuttaa räjähdysvaaran

Kondensoitunut, korroosiivinen savukaasa voi vahingoittaa kylmää sondia, minkä jälkeen sondi ei enää ole paineenkestävästi koteloitu ja voi aiheuttaa räjähdyksiä.

- ▶ Sondia on käytettävä niin kauan kuin se sijaitsee prosessissa.

VAARA: Kuumien pintojen aiheuttama räjähdysvaara

Sondi voi kuumentua prosessin vuoksi. Kun sondi vedetään ulos prosessista, sen lämpötila voi olla korkeampi kuin ympäristölle sertifiointi pintalämpötila (katso Ex-merkintä) ja aiheuttaa räjähdyksen.

- ▶ Vedä kuuma sondi ulos kanavasta vain Ex-alueen ulkopuolella.

VAROITUS: Kuuma pinta

Sondi kuumentee prosessissa ja voi aiheuttaa palovammoja kanavasta ulosvedettäessä tai sen jälkeen.

- ▶ Käytä soveltuivia suojavaatteita.
- ▶ Anna sondin jäähytä ennen siihen liittyvien töiden suorittamista.

VAARA: Sähköjännite aiheuttaa vaaraa

Kun laitteen parissa työskennellään jännitteiden ollessa päällä, on sähköiskun vaara.

- ▶ Suorita huoltotöitä vain, kun laitteessa ei ole jännitettä.
- ▶ Jännitteensyötön saa aktivoida vain työn suorittava henkilöstö voimassa olevia turvallisuusmääryksiä noudattaen töiden päätyttä tai testitarkoituksessa.

VAROITUS: Savukaasuun kosketuksissa olevien komponenttien syövyttävät/myrkkyiset ainejäämät aiheuttavat syöpymis-/myrkkytsvaaran

Kun laite on poistettu käytöstä tai irrotettu mittauskanavasta, savukaasuun kosketuksissa olevissa komponenteissa (esim. kaasusuodattimissa, kaasukanavissa jne.) voi olla prosessiainejäämiä. Kanavan kaasuseoksesta riippuen jäämät voivat olla hajuttimia tai näkymättömiä. Jos tällaisiin saatuneisiin komponentteihin kosketaan ilman suojavaatteita, seurauksena voi olla vakavia syöpymisammoja tai myrkkyksiä.

- ▶ Ryhdy töiden yhteydessä soveltuviin varotoimiin (esim. käytä kasvosuojusta, suojakäsineitä ja haponkestäviä vaatteita).
- ▶ Jos ainetta pääsee iholle tai silmiin, huuhtele kypseinen kohta heti puhtaalla vedellä ja käänny lääkärin puoleen.
- ▶ Puhdista kaikki saatuneet komponentit määryysten mukaisesti heti, kun olet irrottanut ne.

EX **VAARA: Räjähdyssvaara käytettäessä varaosia tai kuluvia osia, joita ei ole hyväksytty käyttöön Ex-alueilla**

SICK on tarkastanut kaikkien in situ -kaasumittaustulitten varaosien ja kuluvien osien kelpoisuuden käytettäväksi räjähdyssvaarallisilla alueilla. Jos käytetään muita varaosia tai kuluvia osia, räjähdyssuojausta ei enää voida taata ja SICK-yhtiön vastuu raukeaa.

- Käytä ainostaan SICK-yhtiön alkuperäisiä varaosia ja kuluvia osia.

EX **VAARA: Laitteessa jäljellä oleva jännite ja kuumat pinnat aiheuttavat räjähdyssvaaran**

Laitteeseen liittyvien asennus- ja huoltotöiden yhteydessä on räjähdyssvaara.

- Varmista, että työympäristö on Ex-tilaluokkien ulkopuolella, kun työskentelet laitteen parissa.

3.7.3 Suodatinpäään, sondin, O₂-mittakennon, mittakennon sisäosan vaihto

EX **VAROITUS: Räjähdyspaineen kestävän rakenteen lakkaaminen aiheuttaa räjähdyssvaaran**

Kuusiokoloruubi, joka on vioittunut, koska sitä ei ole löysätty kokonaan suodatinpäästä, tai liian löysä kuusiokoloruubi voi vahingoittaa räjähdyspaineen kestävää rakennetta vahingoittamalla läpilyöntiraon räjähdyssuojausta ja näin aiheuttaa räjähdyksen.

- Löysää kuusiokoloruubi kokonaan ja kiristä se kokonaan.
- Vaihda viallinen kuusiokoloruubi.

EX **VAROITUS: Prosessikaasussa sijaitsevien kuumien osien aiheuttama palovaara**

Sondin suodatinpää ja kaikkien prosessikaasussa sijaitsevien osien lämpötila on käytön aikana 150 °C ... 800 °C (302 °F ... 1472 °F). Kuumiin osiin koskettaminen niiden irrottamista tai huoltoa varten aiheuttaa vakavia palovammoja.

- Käytä sondin irrottamiseen lämmöltä suojaavia käsineitä.
- Ennen kuin irrotat sondin, katkaise aina elektroniikan syöttöjännite.
- Säilytä irrotettua sondia turvallisessa, suojatuissa paikassa ja odota, kunnes sondin lämpötila on laskenut ympäristön lämpötilaan.

3.8 Käytöstä poistaminen

EX **VAARA: Laitteessa jäljellä oleva jännite ja sen kuumat pinnat aiheuttavat räjähdyssvaaran**

Kun laite on kytketty pois päältä, jäljellä oleva jännite ja kuumat pinnat aiheuttavat räjähdyssvaaran.

- Kun verkovirta on katkaistu, odota vähintään 1 tunti, ennen kuin avaat kotelon.

EX **VAARA: Saastunut sondi aiheuttaa vaaraa terveydelle**

Sondi voi mittauskanavan sisältämien kaasujen koostumuksesta riippuen saastua aineista, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

- Kaikkien saastuneen sondin parissa tehtävien töiden yhteydessä on käytettävä määräysten mukaisia suojavaatteita.
- Puhdistaa sondi ennen sen viemistä säilytyspaikkaan.

EX **VAROITUS: Kuumiin ja/tai syövyttäviin savukaasuihin koskettaminen aiheuttaa vaaraa terveydelle**

Avoimen mittauskanavan parissa suoritettavien töiden yhteydessä voidaan joutua kosketuksiin terveydelle vahingollisten savukaasujen kanssa.

- Kaikkien laitteen parissa suoritettavien töiden yhteydessä on noudatettava yrityksessä voimassa olevia määräyksiä suojarusteiden käytöstä.
- Jos kanavassa on ylipainetta, sondia ei saa koskaan poistaa kanavasta ilman riittäviä varotoimenpiteitä.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ POUR APPAREILS EX

1 A propos de ce document

- Ce document concerne les appareils suivants de la division analyseurs de SICK : ZIRKOR200 Ex-G et ZIRKOR200 Ex-D.
- Retrouvez la directive ATEX utilisée dans la déclaration de conformité de l'appareil concerné.
- Ce document contient un récapitulatif des informations de sécurité et des avertissements pour chacun des appareils.
- Si vous ne comprenez pas une information de sécurité : reportez vous au chapitre correspondant du manuel d'utilisation de l'appareil concerné.
- Ne mettez en service votre appareil que lorsque vous avez lu ce document.

! **IMPORTANT:**

- Ce document n'est valable que dans le cadre du manuel d'utilisation de l'appareil concerné.
- Vous devez avoir lu et compris le manuel d'utilisation correspondant.

- Prenez en compte toutes les informations de sécurité et autres informations supplémentaires du manuel d'utilisation de chaque appareil.
- Si vous ne comprenez pas quelque chose : ne mettez pas l'appareil en service et contactez le SAV de SICK.
- Gardez ce document ainsi que la notice d'utilisation prêts à être consultés et transmettez-les aux nouveaux propriétaires.

2 Informations de sécurité pour le ZIRKOR200 Ex-G**2.1 Instructions de sécurité de base**

2.1.1 Interventions sur l'appareil

EX **DANGER : risque d'explosion**

Il existe un risque d'explosion en cas d'intervention sur l'appareil.

- Assurez-vous qu'aucune atmosphère explosive n'est présente lorsque vous travaillez sur l'appareil.

EX **DANGER : risque d'explosion**

Si le filtre, le couvercle de l'unité de commande et le couvercle du boîtier de raccordement de la sonde ne sont pas complètement fermés après les interventions sur l'appareil, des étincelles peuvent s'échapper vers l'extérieur et provoquer une explosion.

- Le filtre, le couvercle de l'unité de commande et le couvercle du boîtier de raccordement de la sonde doivent être complètement fermés après les interventions sur l'appareil.

EX **DANGER : risque d'explosion par étincelles**

Des filetages endommagés, concernant la protection antidéflagrante peuvent conduire à une explosion à cause d'étincelles.

- Les filetages endommagés, concernant la protection antidéflagrante doivent être remplacés. Leur réparation n'est pas permise.

EX **DANGER : risque pour la sécurité du système en cas de travaux sur l'appareil qui ne sont pas décrits dans la présente notice**

Si des travaux sont effectués sur l'appareil qui ne sont pas décrits dans cette notice ou dans des documents associés, cela peut conduire à un fonctionnement dangereux du système de mesure et mettre ainsi en danger la sécurité de l'installation.

- N'exécuter sur l'appareil que des opérations décrites dans ce manuel ou les documents connexes.

EX **DANGER : risque d'explosion dû à une mauvaise exécution des travaux décrits dans le présent manuel**

Une mauvaise exécution des travaux dans les zones explosives peut causer de graves dommages aux personnes et à l'exploitation. Ne pas inhalaer le gaz qui s'échappe lors de l'ouverture du boîtier.

- Les opérations de maintenance et de mise en service, ainsi que les tests ne doivent être exécutés que par un personnel expérimenté ayant connaissance des règlements et directives sur les zones déflagrantes, et en particulier sur :
 - Types de protection antidéflagrantes
 - Règles d'installation
 - Séparation des zones

2.1.2 Gaz d'échappement

DANGER : risque de brûlures et d'empoisonnement dû au gaz chaud et toxique qui s'échappe dans les installations en surpression

Dans les installations en surpression, du gaz brûlant et toxique peut sortir du raccordement au procédé. Ceci peut entraîner des brûlures ou des atteintes à la santé.

- Maintenir toujours l'accès au procédé hermétiquement fermé.
- Faire attention aux surfaces chaudes.
- Porter un équipement de protection approprié.

2.1.3 Liaisons equipotentielles

ATTENTION : risque d'explosion en cas de mise à la terre défectueuse ou absente

Une liaison equipotentielle mal connectée peut générer des charges électriques qui peuvent conduire à des explosions dans une atmosphère Ex.

- Raccorder la terre à tous les points prévus sur les composants de l'appareil.
- Lors de tous les travaux décrits dans ce manuel, faire attention à ce que la liaison de terre soit établie.
- S'assurer qu'il y a une liaison à la terre via l'alimentation électrique.
- Faire régulièrement des contrôles de la fonctionnalité des mises à la terre.

2.2 Utilisation conforme

2.2.1 But de l'appareil

L'analyseur est un instrument stationnaire de mesure de l'oxygène et est utilisé pour la mesure en continu de l'oxygène présent dans les émissions ou dans les procédés du secteur industriel. L'appareil mesure en continu directement dans le conduit de gaz (in-situ).

2.2.2 Fonctionnement dans les zones explosives

Le ZIRKOR200 Ex-G est conçu pour fonctionner dans les zones explosives contenant des gaz des groupes IIA, IIB et IIC selon ATEX (EN60079-10) et IECEx (IEC60079-10) et correspond à la catégorie 2G, et niveau de protection EPL Gb pour une utilisation dans la zone 1.

L'unité de commande est en classe de température T6, la sonde en classe de température T3.

Unité de commande Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Unité de commande comme élément d'un système complet

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX
-  II 2G Ex db IIC T6 Gb
- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

- Conditions spécifiques d'utilisation pour l'inscription dans la liste des attestations d'examen de type de l'UE :

Les accessoires utilisés pour les presse-étoupes de câbles et conduites et les éléments de fermeture des trous filetés non utilisés pour les presse-étoupes doivent être certifiés conformément aux normes IEC 60079-0 et IEC 60079-1.

La réparation des interstices antidéflagrants du boîtier n'est pas autorisée.

Sonde Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Sonde comme élément d'un système complet

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX
-  II 2G Ex db IIC T3 Gb
- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

- Conditions spécifiques pour une utilisation sécurisée :

- La spécification de la classe de température T3 s'applique à une plage de température ambiante comprise entre -20 °C et +55 °C.
- La tension de chauffage des sondes doit être coupée par un dispositif de contrôle indépendant du régulateur et certifié à cet effet lorsqu'une température limite de 890 °C est atteinte à une température ambiante allant jusqu'à 40 °C et lorsqu'une température limite de 845 °C est atteinte à une température ambiante allant jusqu'à 55 °C.
- L'avertissement sur l'ouverture du boîtier et les instructions du fabricant doivent être strictement respectés.
- La sonde de mesure de l'oxygène avec le tube de protection associé et les dispositifs de guidage des gaz de combustion ne peuvent être utilisés que dans des gaz de combustion dont la composition n'est pas critique en ce qui concerne leur effet corrosif sur les matériaux utilisés. Si cela ne peut être garanti, des contrôles réguliers et récurrents doivent être effectués à des intervalles suffisamment courts.
- La température des fumées ne doit pas dépasser 500 °C au niveau de la sonde. Des températures de procédé plus élevées sont possibles s'il est garanti, par un conduit de gaz de combustion approprié avec refroidissement des gaz de combustion, que les gaz de combustion, lorsqu'ils atteignent la sonde de mesure, ne peuvent pas dépasser la valeur limite de 500 °C dans toutes les conditions du procédé.

Unité pneumatique Z200EXG

- Conditions spécifiques pour une utilisation sécurisée :

- La surface ne peut être nettoyée qu'avec un chiffon humide dans les zones potentiellement explosives.

Vanne pneumatique électrique optionnelle Z200EXG

- ATEX

 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

Ne pas retirer, ajouter ou modifier des composants sur ou dans l'appareil, sauf si cela est décrit et spécifié dans les informations officielles fournies par le fabricant. Sinon, l'homologation pour une utilisation en zone déflagrante est annulée.

2.3 Restrictions d'utilisation

- Le ZIRKOR200 Ex-G est certifié pour un domaine d'application du côté procédé de 800 mbar abs. à 1100 mbar abs. L'utilisation à d'autres pressions n'est pas conforme à la certification EX et n'est donc pas autorisée.
- Le ZIRKOR200 Ex-G doit fonctionner à l'intérieur des spécifications décrites. Si le ZIRKOR200 Ex-G fonctionne en dehors de ses spécifications, cela n'est plus conforme à la certification EX, et donc non autorisé.

2.4 Description du produit

2.4.1 Domaine d'application

Le système de mesure ZIRKOR200 est conçu pour la mesure d'oxygène (O₂) dans des fumées et autres gaz non inflammables.

2.4.2 Sources de dangers

AVERTISSEMENT : risque de brûlure par des éléments chauds se trouvant sur le parcours du gaz du procédé

La température de la tête du filtre de sonde et de toutes les parties du capteur se trouvant dans les fumées atteint pendant le fonctionnement une valeur de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Un contact direct avec ces pièces chaudes lors du démontage ou de la maintenance peut entraîner de sévères brûlures !

- Utiliser des gants de protection thermique lors du démontage de la sonde.
- Avant de démonter la sonde, toujours couper la tension d'alimentation de l'électronique.
- Après démontage, remiser la sonde dans un endroit sûr et protégé et attendre que la température de la sonde soit revenue à la température ambiante.

2.4.3 Description protection antidéflagrante - types de protections utilisées

Le système ZIRKOR200 Ex-G est certifié pour être utilisé dans des zones explosives type zone 1, groupe de gaz IIC. L'unité de commande Z200EXG-y1 (unité de commande comme partie intégrante d'un système complet Z200EXG-y0) est classifiée en classe de température T6, la sonde Z200EXG-y2 (sonde comme partie intégrante d'un système complet Z200EXG-y0) en classe T3.

La protection antidéflagrante est réalisée par la combinaison d'une enveloppe antidéflagrante Ex d pour la sonde et l'unité de commande, et la surveillance d'une inflammation potentielle par des capteurs de température dans la sonde.

DANGER : risque d'explosion lors de l'ouverture du couvercle du compartiment de raccordement de la sonde

Si le couvercle du bornier de la sonde est ouvert pendant le fonctionnement, il peut se produire une explosion.

- N'ouvrir le couvercle du bornier que dans un environnement non explosif.
- S'assurer qu'après avoir éteint le système, tous les composants de la sonde remplissent la condition de la classe de température T3 et tous les composants de l'unité de contrôle remplissent la condition de la classe de température T6.

2.4.4 Protection antidéflagrante par «enveloppe antidéflagrante» Ex «d»

Sur la sonde et l'unité de commande, les bornes de raccordement de la tension, les circuits d'alimentation du chauffage et des électrovannes, ainsi que tous les circuits des signaux des salles de contrôle, sont conçus avec type de protection «enveloppe antidéflagrante» Ex «d». Le capteur, dont la température est réglée à 800 °C, est également situé à l'intérieur de l'«enceinte antidéflagrante» et ne représente donc pas une source d'inflammation pour l'environnement.

Avec le type de protection «Enceinte antidéflagrante» Ex «d», le mode de fonctionnement est basé sur le confinement d'une explosion éventuelle à l'intérieur de l'enceinte. Ceci est obtenu grâce à une conception du boîtier résistant à l'explosion ainsi qu'à des interstices antidéflagrants sur toutes les ouvertures du boîtier, par exemple le couvercle du boîtier et les entrées de câbles. En outre, même si un défaut attendu se produit, la température de surface est limitée en dessous de la température d'inflammation de l'atmosphère explosive environnante.

Les espaces filetés entre le boîtier et le couvercle, ainsi qu'au niveau des raccords filetés, sont des espaces antidéflagrants.

Toute réparation des espaces antidéflagrants est interdite.
Les surfaces de contact ne doivent être ni peintes ni laquées.
Il faut s'assurer qu'aucune atmosphère explosive n'est présente avant d'ouvrir le couvercle (ou lorsqu'il est ouvert) d'un compartiment «Ex-d» (par ex. lors d'opérations de raccordement ou de maintenance).
Fermer toutes les ouvertures non utilisées du boîtier avec des bouchons aveugles appropriés.

2.5 Installation

2.5.1 Informations sur les installations en zones explosives.

DANGER : risque d'explosion lors des travaux d'installation

Il existe un risque d'explosion dû à la formation d'étincelles lors de l'installation, par exemple lors de la connexion de câbles ou de la chute de composants.

- N'effectuez les travaux d'installation que dans un environnement non explosif.

DANGER : risque d'explosion dû à des travaux d'installation non conformes

Une mauvaise évaluation du site d'installation ainsi que de tous les autres travaux d'installation dans une zone explosive peuvent causer de graves dommages aux personnes et à l'installation.

- Les opérations d'installation, de mise en service, de maintenance et de test ne doivent être exécutés que par un personnel expérimenté ayant connaissance des règlements et directives sur les zones déflagrantes, et en particulier sur :
 - Types de protection antidéflagrantes
 - Règles d'installation
 - Séparation des zones
- Normes utilisées
- Consignes locales de sécurité au travail

DANGER : risque d'explosion en cas de tube de sonde endommagé

Une sonde froide peut être endommagée par des gaz de combustion condensés et corrosifs, ce qui fait que la sonde n'est plus encapsulée dans une enceinte antidéflagrante et peut entraîner des explosions.

- La sonde doit être en fonctionnement tant qu'elle se trouve dans le procédé.

ATTENTION : risque d'accident en cas de chute de l'appareil

L'appareil est lourd et peut causer des blessures en cas de chute.

- Être à deux pour effectuer les opérations de montage

AVERTISSEMENT : risque de dégradation des interstices antidéflagrants

- Ne pas endommager les surfaces de l'espace résistant à l'inflammation entre le boîtier et le couvercle du boîtier de l'unité de commande et de la sonde lors de l'ouverture ou de la fermeture des appareils.
- En cas de détérioration d'une des surfaces de l'interstice d'inflammation, il faut remplacer le boîtier ou le couvercle du boîtier.
- Avant de monter le couvercle sur le boîtier, protéger les surfaces de l'interstice d'inflammation avec une fine couche de graisse adaptée.

DANGER : danger dû à des presse-étoupes non conformes

La protection antidéflagrante est compromise.

- N'utiliser que des presse-étoupes homologués pour le type de protection requis.
- Lors du choix ou du remplacement des presse-étoupes, faire attention au type de filetage et à sa taille.

DANGER : danger en cas de perçages ouverts ou de presse-étoupes non utilisés

La protection antidéflagrante est compromise.

- Toujours fermer les presse-étoupes non utilisés avec des bouchons homologués.
- Lors du choix ou du remplacement des bouchons de fermeture adaptés, faire attention au type de filetage et à sa taille.

AVERTISSEMENT : danger dû au poids important

Risque de blessures ou et de dommage matériel.

- Utiliser un engin de levage adapté.
- Sécuriser contre le basculement.

2.5.2 Transport

DANGER : risque d'explosion en raison de charges électrostatiques

Il existe un risque d'explosion dû à des étincelles provoquées par une charge électrostatique, par exemple pendant le transport ou lors du déballage de la sonde et de l'électronique.

- Ne transporter et déballer que dans un environnement non explosif.

L'appareil doit être soulevé et transporté par au moins deux personnes.

2.5.3 Instructions de stockage

Les appareils SICK ainsi que les pièces de rechange doivent être stockés au sec dans un endroit suffisamment ventilé. Il faut absolument éviter les vapeurs de peinture, sprays de silicone etc. dans l'environnement du stockage.

DANGER : risque sanitaire dû à une sonde contaminée

En fonction de la composition du gaz dans le conduit de mesure, la sonde de mesure peut être contaminée par des substances après utilisation dans le procédé, ce qui peut causer de graves dommages à la santé.

- Décontaminer la sonde de mesure avant de la stocker.
- Portez des vêtements de protection conformes à la réglementation lorsque vous travaillez sur une sonde de mesure contaminée.
- Nettoyer tous les composants du système de mesure avec des chiffons légèrement humidifiés. Utiliser pour cela un détergent doux.
- Emballer tous les composants lors d'un transport ou d'un stockage. Pour cela utiliser de préférence les emballages d'origine.
- Stocker tous les composants du système de mesure dans une salle sèche et propre. Température de stockage pour tous les composants : -40 °C à +80 °C.

2.5.4 Montage de la contre-bride sur le conduit

DANGER : fumées brûlantes, explosives ou toxiques

Lors des travaux d'installation sur le conduit de gaz, des gaz chauds et/ou toxiques peuvent s'échapper, selon les conditions de l'installation.

- Les travaux sur le conduit de gaz doivent exclusivement être exécutés par un personnel compétent, qui grâce à sa formation et à ses connaissances des règlements afférents, peut entreprendre les travaux qui lui sont confiés et en estimer les dangers.
- L'installation est arrêtée lors de travaux sur la conduite de gaz ou
- L'exploitant détermine les mesures de sécurité requises sur la base d'une évaluation des risques, et qui doivent être respectées lors de travaux sur une installation en marche.

2.5.5 Alignement de la protection en V

AVERTISSEMENT : risque d'explosion dû à la suppression de l'enveloppe antidéflagrante

Une vis à six pans creux endommagée, en raison d'un desserrage incomplet lors du remplacement du filtre, ou une vis à six pans creux desserrée peut endommager l'enceinte antidéflagrante en détériorant la fente de protection contre l'inflammation et donc conduire à une explosion.

- Desserrer complètement la vis à six pans creux puis la serrer à fond.
- Remplacer les vis Allen défectueuses.

AVERTISSEMENT :

Assurez-vous que la tête du filtre est complètement vissée sur le filetage (jusqu'à la butée). A partir de cette position finale, la tête du filtre peut être retournée une fois de 360° maximum pour aligner la tête du filtre.

Si la tête du filtre est dévisée de plus de 360°, la protection contre les explosions ne peut plus être garantie.

2.5.6 Pose du câble de la sonde

AVERTISSEMENT : risque d'explosion en raison de charges électrostatiques

- Des charges électrostatiques sur les câbles peuvent provoquer une explosion.
- ▶ Protéger les câbles des charges électrostatiques.
 - ▶ Attacher les câbles dans la zone Ex, par exemple dans des goulottes ou chemins de câbles.

AVERTISSEMENT : risque d'explosion

- Avant d'ouvrir le boîtier électronique ou l'unité de commande de la sonde, le système doit être déconnecté de l'alimentation électrique et il faut vérifier que l'environnement est exempt de tout risque d'explosion.
- Avant d'ouvrir le boîtier électronique ou l'unité de commande de la sonde, le couvercle doit être déverrouillé par la tige filetée ou sécurisé à nouveau après la fermeture.
- Après l'installation, les pièces conductrices sous tension ne doivent plus être accessibles. Ne branchez pas l'alimentation électrique avant que tous les boîtiers soient fermés et sécurisés, sauf s'il est garanti que l'environnement n'est pas explosif.

2.6 Installation électrique

2.6.1 Remarques sur l'installation électrique

AVERTISSEMENT : danger pour la sécurité électrique si l'alimentation électrique n'est pas coupée pendant les travaux d'installation et de maintenance

- ▶ Avant de commencer à travailler sur l'appareil, assurez-vous que l'alimentation électrique peut être coupée par un sectionneur/disjoncteur conformément aux normes en vigueur.
- ▶ Assurez-vous que le sectionneur est facilement accessible, qu'il est situé à proximité du système et qu'il est clairement repéré (marche/arrêt interrupteur).
- ▶ Si, après l'installation, l'accès au sectionneur est difficile voire impossible, un dispositif de coupure supplémentaire est absolument nécessaire.
- ▶ La mise sous tension à la fin des opérations, ou pour tester l'appareil, ne doit être effectuée que par un personnel compétent et en respectant les règles de sécurité.

AVERTISSEMENT : danger pour la sécurité électrique dû à un câble secteur mal dimensionné

Des accidents électriques peuvent se produire si, lors de l'installation d'un câble d'alimentation, les spécifications n'ont pas été suffisamment respectées.

- ▶ Lors du remplacement d'un câble d'alimentation, prenez toujours en compte les spécifications exactes du manuel d'utilisation (chapitre caractéristiques techniques).

AVERTISSEMENT : risque d'accidents électriques

Des travaux électriques non conformes peuvent conduire à de graves accidents.

- ▶ Les travaux électriques sur l'appareil doivent être effectués exclusivement par des électriciens qui connaissent les dangers possibles.

DANGER : risque d'explosion et de suppression de l'homologation Ex du dispositif, en cas d'utilisation de presse-étoupes et de bouchons non homologués pour le fonctionnement dans des environnements explosifs

Les presse-étoupes et bouchons font partie de la protection antidiéflagrante et par suite soumis à homologation.

- ▶ Ne remplacez pas les presse-étoupes et les bouchons par d'autres types qui ne sont pas homologués pour une utilisation en atmosphère explosive.
- ▶ Respecter les dimensions des presse-étoupes.

DANGER : risque d'explosion dû à des presse-étoupes et des câbles inadaptés

- ▶ N'utiliser que des câbles appropriés (selon la norme en vigueur) ayant un diamètre extérieur adéquat.
- ▶ Protéger les câbles des charges électrostatiques.
- ▶ N'ouvrir que les passages de câbles qui seront nécessaires à l'installation des câbles. Conservez les bouchons. Si une entrée de câble doit être refermée par la suite, réinstaller le bouchon d'origine.

2.6.2 Accès aux bornes

AVERTISSEMENT :

Avant d'ôter le couvercle du boîtier, la tension d'alimentation doit être coupée.

Ne pas rétablir l'alimentation électrique du système tant que tous les couvercles de boîtier n'ont pas été fermés.

Après l'installation, les pièces conductrices sous tension ne doivent plus être accessibles.

2.6.3 Raccordement du câble signaux

DANGER :

Les décharges électriques peuvent détruire les composants électroniques et il y a un risque d'incendie et d'explosion.

- ▶ Avant tout contact avec les connexions électriques et les composants internes : mettre à la terre le corps humain et l'outil utilisé, afin d'évacuer les charges électrostatiques.

Méthode recommandée :

- ▶ Si le conducteur de terre est raccordé : toucher une partie métallique nue du boîtier.
- ▶ Sinon : toucher une partie métallique nue qui est reliée au conducteur de terre ou a un contact certain avec la terre.
- ▶ Respecter prioritairement les informations individuelles spécifiques fournies.

2.6.4 Fermeture du boîtier

AVERTISSEMENT : risque d'explosion

Un seul adaptateur de filetage au maximum peut être utilisé par entrée de câble.

2.7 Mise en service

- ▶ Lors de la mise en service, de la maintenance et des essais, respecter les réglementations selon la norme CEI/EN 60079-17.

- ▶ L'appareil doit être totalement hors tension lors de l'installation et de la maintenance. La tension ne doit être appliquée qu'après le montage et le raccordement complet de tous les circuits nécessaires au fonctionnement. Cela s'applique également à tous les signaux et interfaces numériques vers/depuis l'appareil.

2.7.1 Remarques sur la sécurité de la mise en service

DANGER : risque de brûlures et d'empoisonnement dû au gaz chaud et toxique qui s'échappe dans les installations en surpression

Lors de travaux sur la conduite de gaz, des gaz chauds peuvent s'échapper du raccord au procédé. Ceci peut entraîner des brûlures ou des atteintes à la santé.

- ▶ Veiller à ce que l'accès au procédé soit toujours hermétiquement fermé, et effectuer un test d'étanchéité.
- ▶ Faire attention aux surfaces chaudes.
- ▶ Porter un équipement de protection approprié.

ATTENTION : risque d'électrocution et de dommages matériels dus à une mise à la terre incorrecte ou inexiste

Il convient de veiller à ce que, lors des travaux d'installation et de maintenance, la protection par mise à la terre de l'appareil ou des câbles soit établie conformément aux normes en vigueur.

2.8 Maintenance

2.8.1 Instructions de sécurité pour les travaux de maintenance

DANGER : risque d'explosion en cas de tube de sonde endommagé

Une sonde froide peut être endommagée par des gaz de combustion condensés et corrosifs, ce qui fait que la sonde n'est plus encapsulée dans une enceinte antidiéflagrante et peut entraîner des explosions.

- La sonde doit être en fonctionnement tant qu'elle se trouve dans le procédé.

DANGER : risque d'explosion dû à des surfaces brûlantes

La sonde peut être chauffée par le procédé. Lorsque la sonde est retirée du procédé, la température de celle-ci peut être supérieure à la température de surface certifiée pour l'environnement (voir marquage Ex) et entraîner une explosion.

- Ne retirer une sonde chaude du conduit que dans un environnement non déflagrant.

AVERTISSEMENT : surface chaude

La sonde est chauffée par le procédé et peut causer des brûlures pendant et après son retrait du conduit.

- Porter des vêtements de protection adaptés.
- Travailler sur la sonde une fois qu'elle a refroidi.

DANGER : dangers dus aux courants électriques

Il y a un risque d'électrocution lorsque l'on travaille sur l'appareil avec l'alimentation électrique enclenchée.

- N'exécuter des opérations de maintenance que sur un appareil hors tension.
- La mise sous tension à la fin des opérations, ou pour tester l'appareil, ne doit être effectuée que par un personnel compétent et en respectant les règles de sécurité.

AVERTISSEMENT : risque de corrosion / d'empoisonnement par des résidus corrosifs / toxiques sur les composants en contact avec le gaz de mesure

Après la mise hors service ou le démontage de l'appareil du conduit de mesure, des résidus du gaz du procédé peuvent adhérer sur les composants en contact avec le gaz à mesurer (par ex. filtre à gaz, circuits de gaz etc.). Selon la composition des gaz, ces résidus peuvent être inodores ou invisibles. Sans vêtements de protection, un contact avec de tels composants contaminés peut entraîner de graves brûlures ou un empoisonnement.

- Lors des travaux, prendre des mesures de protection appropriées (par exemple, en portant une protection faciale, des gants de protection ou des vêtements résistants aux acides).
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement la zone affectée à l'eau claire et consultez un médecin.
- Après le démontage, décontaminer selon la réglementation tous les composants contaminés.

2.8.2 Informations en cas d'installation en zone explosive

DANGER : risque d'explosion en cas d'utilisation de pièces de recharge et d'usure qui ne sont pas autorisées à être utilisées dans les zones Ex

Toutes les pièces de recharge et d'usure de l'appareil de mesure de gaz in-situ sont testées par SICK pour une utilisation dans des zones explosives. L'utilisation d'autres pièces de recharge et d'usure invalidera toute réclamation contre SICK, car la protection contre l'explosion ne peut être garantie.

- Utiliser exclusivement des pièces de recharge et d'usure originales de SICK.

DANGER : risque d'explosion dû à la tension résiduelle et aux surfaces chaudes dans l'appareil

Il existe un risque d'explosion lors des opérations d'installation et de maintenance sur l'appareil.

- Assurez-vous que l'environnement est sûr (hors zone Ex) avant de faire des travaux sur l'appareil.
- Après avoir coupé l'alimentation électrique, attendez au moins 1 heure avant d'ouvrir le boîtier.

2.8.3 Remplacement de la tête de filtre, d'une sonde de mesure, de la cellule de mesure de O₂

AVERTISSEMENT : risque d'explosion dû à la suppression de l'enveloppe antidiéflagrante

Une vis à six pans creux (vis Allen) endommagée, en raison d'un desserrage incomplet lors du remplacement du filtre, ou une vis à six pans creux desserrée peut endommager l'enceinte antidiéflagrante en détériorant la fente de protection contre l'inflammation et donc conduire à une explosion.

- Desserrer complètement la vis à six pans creux puis la serrer à fond.
- Remplacer toute vis Allen défectueuse.

AVERTISSEMENT : risque de brûlure par des éléments chauds se trouvant sur le parcours du gaz du procédé

La température de la tête du filtre de sonde et de toutes les parties du capteur se trouvant dans les gaz du procédé, atteint pendant le fonctionnement une valeur de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Un contact direct avec ces pièces chaudes lors du démontage ou de la maintenance peut entraîner de sévères brûlures !

- Utiliser des gants de protection thermique lors du démontage de la sonde.
- Avant de démonter la sonde, toujours couper la tension d'alimentation de l'électronique.
- Après démontage, remiser la sonde dans un endroit sûr et protégé et attendre que la température de la sonde soit revenue à la température ambiante.

2.9 Mise hors service

DANGER : risque d'explosion dû aux tensions résiduelles et aux surfaces chaudes dans l'appareil

Après avoir débranché l'appareil, il y a un risque d'explosion en raison de la tension résiduelle et des surfaces chaudes.

- Après avoir coupé l'alimentation électrique, attendez au moins 1 heure avant d'ouvrir le boîtier.

DANGER : risque sanitaire dû à une sonde contaminée

En fonction de la composition du gaz dans le conduit de mesure, la sonde de mesure peut être contaminée par des substances qui peuvent causer de graves dommages à la santé.

- Portez des vêtements de protection conformes à la réglementation lorsque vous travaillez sur une sonde de mesure contaminée.
- Décontaminer la sonde de mesure avant de la stocker.

AVERTISSEMENT : danger pour la santé en cas de contact avec des gaz de mesure chauds et/ou agressifs

Lors de travaux sur un conduit de mesure ouvert, il peut y avoir contact avec des gaz dangereux pour la santé.

- Lors de tous les travaux sur l'appareil observer les consignes, à appliquer en fonctionnement, concernant les équipements de protection.
- Ne jamais retirer la sonde d'un conduit en surpression sans prendre des mesures de protection appropriées.

3 Informations de sécurité pour le ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Instructions de sécurité de base

3.1.1 Interventions sur l'appareil

DANGER : risque d'explosion

- Il existe un risque d'explosion en cas d'intervention sur l'appareil.
- Assurez-vous qu'aucune atmosphère explosive n'est présente lorsque vous travaillez sur l'appareil.

DANGER : risque d'explosion dû à un mélange inflammable dans les composants de l'appareil

Si le filtre et le couvercle du boîtier de raccordement de la sonde ne sont pas complètement fermés après les interventions sur l'appareil, des étincelles peuvent s'échapper vers l'extérieur et provoquer une explosion.

- Le filtre et le couvercle du boîtier de raccordement de la sonde doivent être complètement fermés après les interventions sur l'appareil.

DANGER : risque pour la sécurité du système en cas de travaux sur l'appareil qui ne sont pas décrits dans la présente notice

Si des travaux sont effectués sur l'appareil qui ne sont pas décrits dans cette notice ou dans des documents associés, cela peut conduire à un fonctionnement dangereux du système de mesure et mettre ainsi en danger la sécurité de l'installation.

- N'exécuter sur l'appareil que des opérations décrites dans ce manuel ou les documents connexes.

DANGER : risque d'explosion dû à une mauvaise exécution des travaux décrits dans le présent manuel

Une mauvaise exécution des travaux dans les zones explosives peut causer de graves dommages aux personnes et à l'exploitation. Ne pas inhale le gaz qui s'échappe lors de l'ouverture du boîtier.

- Les opérations de maintenance et de mise en service, ainsi que les tests ne doivent être exécutés que par un personnel expérimenté ayant connaissance des règlements et directives sur les zones déflagrantes, et en particulier sur :
 - Types de protection antidéflagrantes
 - Règles d'installation
 - Séparation des zones

3.1.2 Gaz d'échappement

DANGER : risque de brûlures et d'empoisonnement dû au gaz chaud et toxique qui s'échappe dans les installations en surpression

Dans les installations en surpression, du gaz brûlant et toxique peut sortir du raccordement au procédé. Ceci peut entraîner des brûlures ou des atteintes à la santé.

- Maintenir toujours l'accès au procédé hermétiquement fermé.
- Faire attention aux surfaces chaudes.
- Porter un équipement de protection approprié.

3.1.3 Liaisons équivalentes

ATTENTION : risque d'explosion en cas de mise à la terre défectueuse ou absente

Une liaison équivalente mal connectée peut générer des charges électriques qui peuvent conduire à des explosions dans une atmosphère Ex.

- Raccorder la terre à tous les points prévus sur les composants de l'appareil.
- Lors de tous les travaux décrits dans ce manuel, faire attention à ce que la liaison de terre soit établie.

3.2 Utilisation conforme

3.2.1 But de l'appareil

L'analyseur est un instrument stationnaire de mesure de l'oxygène et est utilisé pour la mesure en continu de l'oxygène dans le cadre de la surveillance des émissions ou des procédés dans le secteur industriel. L'appareil mesure en continu directement dans le conduit de gaz (in-situ).

3.2.2 Fonctionnement dans les zones explosives

- La sonde de mesure du ZIRKOR200 Ex-D correspond à la catégorie ATEX (selon ATEX 2014/34/EU) :
 II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- La sonde de mesure ZIRKOR200 Ex-D satisfait à la qualification IECEEx suivante :
Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Emplacement des sous-ensembles concernés Ex.
- Ne pas retirer, ajouter ou modifier des composants sur ou dans l'appareil, sauf si cela est décrit et spécifié dans les informations officielles fournies par le fabricant. Sinon, l'homologation pour une utilisation en zone déflagrante est annulée.
- Respecter les intervalles de maintenance.

Conditions particulières :

La spécification de la classe de température T3 s'applique à une plage de température ambiante comprise entre -20 °C et +55 °C.

- La tension de chauffage des sondes doit être coupée par un dispositif de contrôle indépendant du régulateur et certifié à cet effet lorsqu'une température limite de 810 °C est atteinte. Cette tâche est assurée par le dispositif de surveillance du chauffage.
- La sonde de mesure avec le tube de protection associé ne peut être utilisée que dans des gaz de combustion dont la composition n'est pas critique de par leur effet corrosif sur les matériaux utilisés. Si cela ne peut être garanti, des contrôles réguliers et récurrents doivent être effectués à des intervalles suffisamment courts.
- La température des fumées ne doit pas dépasser 600 °C au niveau de la sonde.

3.3 Description du produit

3.3.1 Domaine d'application

Le système de mesure ZIRKOR200 Ex-D est conçu pour la mesure d'oxygène (O₂) dans les fumées de combustion.

3.3.2 Sources de dangers

AVERTISSEMENT : risque de brûlure par des éléments chauds se trouvant sur le parcours du gaz du procédé

La température de la tête du filtre de sonde et de toutes les parties du capteur se trouvant dans les fumées atteint pendant le fonctionnement une valeur de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Un contact direct avec ces pièces chaudes lors du démontage ou de la maintenance peut entraîner de sévères brûlures !

- Utiliser des gants de protection thermique lors du démontage de la sonde.
- Avant de démonter la sonde, toujours couper la tension d'alimentation de l'électronique.
- Après démontage, remiser la sonde dans un endroit sûr et protégé et attendre que la température de la sonde soit revenue à la température ambiante.

3.3.3 Certification ATEX / IECEx

L'unité de commande du système de mesure d'oxygène ZIRKOR200 Ex-D n'est pas certifiée Ex et doit être installée dans une zone non explosive. La sonde peut être installée dans des zones 21 (certifiées II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

AVERTISSEMENT :

Pendant le fonctionnement, les couvercles de la boîte de connexion de la sonde et de l'unité de commande ne doivent **pas** être ouverts. Avant d'ouvrir, assurez-vous, après l'arrêt du système que tous les composants de la sonde répondent à la condition des températures de surface T133 °C/T141 °C. Le temps d'attente minimum après l'arrêt est de 1 heure. Les travaux sur la sonde peuvent également être effectués en fonctionnement si les conditions ambiantes peuvent être classées comme non explosives.

3.4 Installation

3.4.1 Informations sur les installations en zones explosives.

DANGER : risque d'explosion lors des travaux d'installation

Il existe un risque d'explosion dû à la formation d'étincelles lors de l'installation, par exemple lors de la connexion de câbles ou de la chute de composants.

- N'effectuez les travaux d'installation que dans un environnement non explosif.

DANGER : risque d'explosion dû à des travaux d'installation non conformes

Une mauvaise évaluation du site d'installation ainsi que tous les autres travaux d'installation dans une zone explosive peuvent causer de graves dommages aux personnes et à l'installation.

- Les opérations d'installation, de mise en service, de maintenance et de test ne doivent être exécutés que par un personnel expérimenté ayant connaissance des règlements et directives sur les zones déflagrantes, et en particulier sur :

- Types de protection antidéflagrantes
- Règles d'installation
- Séparation des zones
- Normes utilisées
- Consignes locales de sécurité au travail

DANGER : risque d'explosion en cas de tube de sonde endommagé

Une sonde froide peut être endommagée par des gaz de combustion condensés et corrosifs, ce qui fait que la sonde n'est plus encapsulée dans une enceinte antidéflagrante et peut entraîner des explosions.

- La sonde doit être en fonctionnement tant qu'elle se trouve dans le procédé.

- ATTENTION : risque d'accident en cas de chute de l'appareil**
L'appareil est lourd et peut causer des blessures en cas de chute.
► Être à deux pour effectuer les opérations de montage

3.4.2 Transport

- DANGER : risque d'explosion en raison de charges électrostatiques**
Il existe un risque d'explosion dû à des étincelles provoquées par une charge électrostatique, par exemple pendant le transport ou lors du déballage de la sonde et de l'électronique.
► Ne transporter et déballer que dans un environnement non explosif.

L'appareil doit être soulevé et transporté par au moins deux personnes.

3.4.3 Instructions de stockage

Les appareils SICK ainsi que les pièces de rechange doivent être stockés au sec dans un endroit suffisamment ventilé. Il faut absolument éviter les vapeurs de peinture, sprays de silicone etc. dans l'environnement du stockage.

DANGER : risque sanitaire dû à une sonde contaminée

- En fonction de la composition du gaz dans le conduit de mesure, la sonde de mesure peut être contaminée par des substances après utilisation dans le procédé, ce qui peut causer de graves dommages à la santé.
- Décontaminer la sonde de mesure avant de la stocker.
 - Portez des vêtements de protection conformes à la réglementation lorsque vous travaillez sur une sonde de mesure contaminée.
 - Nettoyer tous les composants du système de mesure avec des chiffons légèrement humidifiés. Utiliser pour cela un détergent doux.
 - Emballer tous les composants lors d'un transport ou d'un stockage. Pour cela utiliser de préférence les emballages d'origine.
 - Stocker tous les composants du système de mesure dans une salle sèche et propre. Température de stockage pour tous les composants : -40 °C à +80 °C.

3.4.4 Montage de la contre-bride sur le conduit

DANGER : fumées brûlantes, explosives ou toxiques

- Lors des travaux d'installation sur le conduit de gaz, des gaz chauds et/ou toxiques peuvent s'échapper, selon les conditions de l'installation.
- Les travaux sur le conduit de gaz doivent exclusivement être exécutés par un personnel compétent, qui grâce à sa formation et à ses connaissances des règlements afférents, peut entreprendre les travaux qui lui sont confiés et en estimer les dangers.
 - L'installation est arrêtée lors de travaux sur la conduite de gaz ou
 - l'exploitant détermine les mesures de sécurité requises sur la base d'une évaluation des risques, et qui doivent être respectées lors de travaux sur une installation en marche.

3.4.5 Pose du câble de la sonde et des tuyaux souples

AVERTISSEMENT : risque d'explosion en raison de charges électrostatiques

- Des charges statiques sur les câbles peuvent provoquer une explosion.
- Protéger les câbles des charges électrostatiques.
 - Attacher les câbles dans la zone Ex, par exemple dans des goulottes ou chemins de câbles.

AVERTISSEMENT : risque d'explosion

- Avant d'ôter le couvercle du bornier, la tension d'alimentation doit être coupée. Ne rétablir la tension d'alimentation sur le système qu'après la remise en place du couvercle du bornier.
- Après l'installation, les pièces conductrices sous tension ne doivent plus être accessibles.

3.5 Installation électrique

3.5.1 Remarques sur l'installation électrique

AVERTISSEMENT : danger pour la sécurité électrique si l'alimentation électrique n'est pas coupée pendant les travaux d'installation et de maintenance

- Avant de commencer à travailler sur l'appareil, assurez-vous que l'alimentation électrique peut être coupée par un sectionneur/déjoucteur conformément aux normes en vigueur.
- Assurez-vous que le sectionneur est facilement accessible, qu'il est situé à proximité du système et qu'il est clairement repéré (marche/arrêt interrupteur).
- Si, après l'installation, l'accès au sectionneur est difficile voire impossible, un dispositif de coupure supplémentaire est absolument nécessaire.
- La mise sous tension à la fin des opérations, ou pour tester l'appareil, ne doit être effectuée que par un personnel compétent et en respectant les règles de sécurité.

AVERTISSEMENT : danger pour la sécurité électrique dû à un câble secteur mal dimensionné

- Des accidents électriques peuvent se produire si, lors de l'installation d'un câble d'alimentation, les spécifications n'ont pas été suffisamment respectées.
- Lors du remplacement d'un câble d'alimentation, prenez toujours en compte les spécifications exactes du manuel d'utilisation (chapitre caractéristiques techniques).

AVERTISSEMENT : risque d'accidents électriques

- Des travaux électriques non conformes peuvent conduire à de graves accidents.
- Les travaux électriques sur l'appareil doivent être effectués exclusivement par des électriciens qui connaissent les dangers possibles.

DANGER : risque d'explosion et de suppression de l'homologation Ex de l'appareil, en cas d'utilisation de presse-étoupes et de bouchons non homologués pour le fonctionnement dans des environnements explosifs

- Les presse-étoupes et bouchons font partie de la protection antidiéflagrante et par suite soumis à homologation.
- Ne remplacez pas les presse-étoupes et les bouchons par d'autres types qui ne sont pas homologués pour une utilisation en atmosphère explosive.
 - Respecter les dimensions des presse-étoupes.

DANGER : risque d'explosion dû à des presse-étoupes et des câbles inadaptés sur le boîtier de raccordement de la sonde

- N'utiliser que des câbles appropriés (selon la norme en vigueur) ayant un diamètre extérieur adéquat.
- Protéger les câbles des charges électrostatiques.
- Attacher les câbles dans la zone Ex, par exemple dans des goulottes ou chemins de câbles.
- N'ouvrir que les passages de câbles qui seront nécessaires à l'installation des câbles. Conservez les bouchons. Si une entrée de câble doit être refermée par la suite, réinstaller le bouchon d'origine.

3.5.2 Accès aux bornes

AVERTISSEMENT :

- Avant d'ôter le couvercle du boîtier, la tension d'alimentation doit être coupée.

Ne pas rétablir l'alimentation électrique du système tant que tous les couvercles de boîtier n'ont pas été fermés.

Après l'installation, les pièces conductrices sous tension ne doivent plus être accessibles.

3.5.3 Raccordements électriques sur le boîtier de raccordement de la sonde

DANGER : risque d'explosion à cause de joints endommagés

Des joints endommagés sur le couvercle du boîtier peuvent faire entrer de l'air explosif dans l'enceinte et provoquer une explosion.

- Vérifier les joints et, si besoin, les remplacer.

3.6 Mise en service

- Lors de la mise en service, de la maintenance et des essais, respecter les réglementations selon la norme CEI/EN 60079-17.
- L'appareil doit être totalement hors tension lors de l'installation et de la maintenance. La tension ne doit être appliquée qu'après le montage et le raccordement complet de tous les circuits nécessaires au fonctionnement. Cela s'applique également à tous les signaux et interfaces numériques vers/depuis l'appareil.
- Est ce que les numéros de série de la sonde et de l'électronique de commande correspondent ? S'ils ne sont pas attribués correctement, voir «Réglage en 1 point (manuel)» et «Réglage en 2 points (manuel)» dans le manuel d'utilisation.
- Est ce que la tension d'alimentation correspond aux données de l'étiquette signalétique ? Si ce n'est pas le cas, contacter SICK .
- Les connexions électriques ont-elles été correctement faites ?

- L'affectation des raccords pneumatiques est il correct, et les raccords sont ils étanches ?
- Vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la sonde - la contre-bride est elle soudée de manière étanche sur la conduite de gaz, les boulons de la bride sont ils suffisamment serrés ? Les joints de bride sont-ils en place ?
- Les conditions locales correspondent elles aux spécifications des fiches techniques ?

3.6.1 Remarques sur la sécurité de la mise en service

DANGER : risque de brûlures et d'empoisonnement dû au gaz chaud et toxique qui s'échappe dans les installations en surpression

Lors de travaux sur la conduite de gaz, des gaz chauds peuvent s'échapper du raccord au procédé. Ceci peut entraîner des brûlures ou des atteintes à la santé.

- Veiller à ce que l'accès au procédé soit toujours hermétiquement fermé, et effectuer un test d'étanchéité.
- Faire attention aux surfaces chaudes.
- Porter un équipement de protection approprié.

ATTENTION : risque d'électrocution et de dommages matériels dus à une mise à la terre incorrecte ou inexistante

Il convient de veiller à ce que, lors des travaux d'installation et de maintenance, la protection par mise à la terre de l'appareil ou des câbles soit établie conformément aux normes en vigueur.

3.7 Maintenance

3.7.1 Instructions de sécurité pour les travaux de maintenance

DANGER : risque d'explosion en cas de tube de sonde endommagé

Une sonde froide peut être endommagée par des gaz de combustion condensés et corrosifs, ce qui fait que la sonde n'est plus encapsulée dans une enceinte antidéflagrante et peut entraîner des explosions.

- La sonde doit être en fonctionnement tant qu'elle se trouve dans le procédé.

DANGER : risque d'explosion dû à des surfaces brûlantes

La sonde peut être chauffée par le procédé. Lorsque la sonde est retirée du procédé, la température de celle-ci peut être supérieure à la température de surface certifiée pour l'environnement (voir marquage Ex) et entraîner une explosion.

- Ne retirer une sonde chaude du conduit que dans un environnement non déflagrant.

AVERTISSEMENT : surface chaude

La sonde est chauffée par le procédé et peut causer des brûlures pendant et après son retrait du conduit.

- porter des vêtements de protection adaptés.
- Travailler sur la sonde une fois qu'elle a refroidi.

DANGER : dangers dus aux courants électriques

Il y a un risque d'électrocution lorsque l'on travaille sur l'appareil avec l'alimentation électrique enclenchée.

- N'exécuter des opérations de maintenance que sur un appareil hors tension.
- La mise sous tension à la fin des opérations, ou pour tester l'appareil, ne doit être effectuée que par un personnel compétent et en respectant les règles de sécurité.

AVERTISSEMENT : risque de corrosion / d'empoisonnement par des résidus corrosifs / toxiques sur les composants en contact avec le gaz de mesure

Après la mise hors service ou le démontage de l'appareil du conduit de mesure, des résidus du gaz du procédé peuvent adhérer sur les composants en contact avec le gaz à mesurer (par ex. filtre à gaz, circuits de gaz etc.). Selon la composition des gaz, ces résidus peuvent être inodores ou invisibles. Sans vêtements de protection, un contact avec de tels composants contaminés peut entraîner de graves brûlures ou un empoisonnement.

- Lors des travaux, prendre des mesures de protection appropriées (par exemple, en portant une protection faciale, des gants de protection ou des vêtements résistants aux acides).
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement la zone affectée à l'eau claire et consultez un médecin.
- Après le démontage, décontaminer selon la réglementation tous les composants contaminés.

3.7.2 Informations en cas d'installation en zone explosive

DANGER : risque d'explosion en cas d'utilisation de pièces de rechange et d'usure qui ne sont pas autorisées à être utilisées dans les zones Ex

Toutes les pièces de rechange et d'usure de l'appareil de mesure de gaz in-situ sont testées par SICK pour une utilisation dans des zones explosives. L'utilisation d'autres pièces de rechange et d'usure invalidera toute réclamation contre SICK, car la protection contre l'explosion ne peut être garantie.

- Utiliser exclusivement des pièces de rechange et d'usure originales de SICK.

DANGER : risque d'explosion dû à la tension résiduelle et aux surfaces chaudes dans l'appareil

Il existe un risque d'explosion lors des opérations d'installation et de maintenance sur l'appareil.

- Assurez vous que l'environnement est sûr (hors zone Ex) avant de faire des travaux sur l'appareil.

3.7.3 Remplacement de la tête de filtre, d'une sonde de mesure, de la cellule de mesure de O₂, de la partie interne de la sonde de mesure

AVERTISSEMENT : risque d'explosion dû à la suppression de l'enveloppe antidéflagrante

Une vis à six pans creux (vis Allen) endommagée, en raison d'un desserrage incomplet lors du remplacement du filtre, ou une vis à six pans creux desserrée peut endommager l'enceinte antidéflagrante en détériorant la fente de protection contre l'inflammation et donc conduire à une explosion.

- Desserrer complètement la vis à six pans creux puis la serrer à fond.
- Remplacer toute vis Allen défectueuse.

AVERTISSEMENT : risque de brûlure par des éléments chauds se trouvant sur le parcours du gaz du procédé

La température de la tête du filtre de sonde et de toutes les parties du capteur se trouvant dans les gaz du procédé, atteint pendant le fonctionnement une valeur de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Un contact direct avec ces pièces chaudes lors du démontage ou de la maintenance peut entraîner de sévères brûlures !

- Utiliser des gants de protection thermique lors du démontage de la sonde.
- Avant de démonter la sonde, toujours couper la tension d'alimentation de l'électronique.
- Après démontage, remiser la sonde dans un endroit sûr et protégé et attendre que la température de la sonde soit revenue à la température ambiante.

3.8 Mise hors service

DANGER : risque d'explosion dû aux tensions résiduelles et aux surfaces chaudes dans l'appareil

Après avoir débranché l'appareil, il y a un risque d'explosion en raison de la tension résiduelle et des surfaces chaudes.

- Après avoir coupé l'alimentation électrique, attendez au moins 1 heure avant d'ouvrir le boîtier.

DANGER : risque sanitaire dû à une sonde contaminée

En fonction de la composition du gaz dans le conduit de mesure, la sonde de mesure peut être contaminée par des substances qui peuvent causer de graves dommages à la santé.

- Portez des vêtements de protection conformes à la réglementation lorsque vous travaillez sur une sonde de mesure contaminée.
- Décontaminer la sonde de mesure avant de la stocker.

AVERTISSEMENT : danger pour la santé en cas de contact avec des gaz de mesure chauds et/ou agressifs

Lors de travaux sur un conduit de mesure ouvert, il peut y avoir contact avec des gaz dangereux pour la santé.

- Lors de tous les travaux sur l'appareil observer les consignes, valables en marche, concernant les équipements de protection.
- Ne jamais retirer la sonde d'un conduit en surpression sans prendre des mesures de protection appropriées.

1 O ovom dokumentu

- Dokument vrijedi za sljedeće SICK uređaje iz sektora analizatora: ZIRKOR200 Ex-G i ZIRKOR200 Ex-D.
- Pogledajte primjenjenu ATEX direktivu u izjavi o sukladnosti odgovarajućeg uređaja.
- Dokument sadrži sažetak sigurnosnih informacija i upozoravajućih napomena za svaki uređaj.
- Ako ne razumijete neku sigurnosnu uputu: pogledajte odgovarajuće poglavje u uputama za rad tog uređaja.
- Stavite uređaj u pogon samo ako ste pročitali ovaj dokument.

! NAPOMENA:

- Dokument je valjan samo uz upute za rad pojedinog uređaja.
- Morate pročitati i razumjeti pojedinu uputu za rad.

- Poštujte sve sigurnosne upute i dodatne informacije u uputama za rad za pojedini uređaj.
- Ako nešto ne razumijete: ne stavlajte uređaj u pogon i kontaktirajte SICK službu za korisnike.
- Držite u pripravnosti ovaj dokument te upute za rad kako biste mogli pretraživati, te ih proslijedite novim vlasnicima.

2 Sigurnosne upute za ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Temeljne sigurnosne upute

2.1.1 Rad na uređaju

⚠ OPASNOST: Opasnost od eksplozije

Kod rada na uređaju postoji opasnost od eksplozije.

- Osigurajte da kod radova na uređaju nije prisutna eksplozivna atmosfera.

⚠ OPASNOST: Opasnost od eksplozije

Ako se filter, poklopac jedinice za upravljanje i poklopac priključne jedinice sonde ne zatvore potpuno nakon radova na uređaju, iskre mogu istupiti i uzrokovati eksploziju.

- Filtar, poklopac jedinice za upravljanje i poklopac priključne jedinice sonde moraju se potpuno zatvoriti nakon radova na uređaju.

⚠ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog probaja iskre

Oštećeni navoje relevantni pri zaštiti od iskrenja mogu uzrokovati eksploziju probojem iskrene.

- Morate zamjeniti oštećene navoje relevantne pri zaštiti od iskrenja. Popravak nije dozvoljen.

⚠ OPASNOST: Ugrožavanje sigurnosti sustava u slučaju radova na uređaju koji nisu opisani u ovim uputama za rad

U slučaju da se na uređaju vrše radovi koji nisu opisani u ovim uputama za rad ili u pripadajućim dokumentima, može doći do nesigurnog rada mjernog sustava te se time može ugroziti sigurnost postrojenja.

- Na uređaju treba vršiti samo radove koji su opisani u ovim uputama za rad ili u pripadajućim dokumentima.

⚠ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog nestručnog izvršenja radova opisanih u ovim uputama za rad

Nestručno vršenje radova na području na kojem postoji opasnost od eksplozije može prouzročiti teške štete za ljude i pogon. Kod otvaranja kućište ne udiate istupajući plin.

- Radove održavanja i stavljanja u pogon kao i provjere smiju provoditi samo iskusne/školovane osobe koje posjeduju znanja o pravilima i propisima za područja gdje postoji opasnost od eksplozije, osobito:
 - Vrste zaštite od paljenja
 - Pravila instalacije
 - Raspored područja

2.1.2 Plinovi koji istječu

⚠ OPASNOST: Opasnost od opeklina i trovanja zbog vrućeg i otrovnog plina koji istječe iz uređaja koji rade pod kompresijom

Kod uređaja s nadtlakom može istjeći vrući i otrovni plin iz procesnog priključka. Zbog toga može doći do opeklina i oštećenja zdravlja.

- Procesni priključak uvijek zatvorite tako da je nepropustan na plinove.
- Pripazite zbog vrućih površina.
- Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu.

2.1.3 Izjednačenje potencijala

⚠ OPREZ: Opasnost od eksplozije zbog neispravnog ili nepostojećeg uzemljenja

Kod neispravno priključenog spoja za izjednačenje potencijala može doći do naboja koji mogu uzrokovati eksplozije u eksplozivnoj atmosferi.

- Priključite spoj za izjednačenje potencijala na svim predviđenim točkama komponenata uređaja.
- Kod svih radova na uređaju opisanih u ovim uputama za rad pripazite da je priključen spoj za izjednačenje potencijala.
- Provjerite da postoji uzemljenje preko izvora za napajanje.
- Redovito kontrolirajte ispravnost priključaka za uzemljenje.

2.2 Uporaba u skladu s odredbama

2.2.1 Svrha uređaja

Analizator je stacionarni mjerni uređaj za kisik i služi kontinuiranom mjerenu kisika za nadzor emisija i procesa u industrijskom području. Uređaj kontinuirano mjeri izravno u plinskom kanalu (in-situ).

2.2.2 Rad na područjima na kojima postoji opasnost od eksplozije

ZIRKOR200 Ex-G prikladan je za primjenu na područjima u kojima postoji opasnost od eksplozije plinskih skupina IIA, IIB i IIC u skladu s ATEX (EN60079-10) i u skladu s IECEx (IEC60079-10) te odgovara kategoriji 2G i EPL Gb za primjenu u zoni 1.

Jedinica za upravljanje raspoređena je u temperaturnu klasu T6, a sonda u temperaturnu klasu T3.

Jedinica za upravljanje Z200EXG-y1*** (y= 1, 2)**

Jedinica za upravljanje kao dio kompletognog sustava

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX

II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

- Posebni uvjeti za korištenje za popis u EU potvrdi o ispitivanju prototipa: Korišteni pribor za uvođenje kabela i vodova kao i elementi za zatvaranje nekorištenih navojava prvrta za uvođenje kabela i vodova moraju posjedovati potvrdu u skladu s IEC 60079-0 i IEC 60079-1.

Nisu dopušteni popravci na procjepima kućišta koji su osigurani od probaja paljenja.

Sonda Z200EXG-y2*** (y= 1, 2)**

Sonda kao dio kompletognog sustava

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX

II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

- Posebni uvjeti za sigurnu primjenu:

- Navod temperaturne klase T3 vrijedi za područje okolišne temperature od -20 °C do +55 °C.

- Potrebno je da se napon za zagrijavanje sondi isključi pri postizanju granične temperature od 890 °C kod okolišne temperature do 40 °C i pri postizanju granične temperature od 845 °C kod okolišne temperature do 55 °C putem nadzornog uređaja koji je neovisan od regulatora i koji je u tu svrhu certificiran.

- Potrebno je najstrožije pridržavanje upozorenja koja se odnose na otvaranje kućišta kao i uputa proizvođača.

- Sonda za mjerjenje kisika s odgovarajućom zaštitnom cijevi s napravama za provod dimnih plinova smije se koristiti samo u dimnim plinovima čiji je sastav nekritičan u pogledu korozivnog djelovanja na korištene materijale. Ako se taj uvjet ne može osigurati, potrebno je provoditi redovite periodičke kontrole u dovoljno kratkim vremenskim razmacima.

- Temperatura dimnog plina na sondi ne smije prekoraci 500 °C.

Moguće su više procesne temperature, ako se prikladnim vodilicama s hlađenjem dimnog plina osigurava da temperatura dimnog plina pri dolasku na mjeru sondu ne može prekoraci graničnu vrijednost od 500 °C pod bilo kojim procesnim uvjetima.

Pneumatska jedinica Z200EXG

- Posebni uvjeti za sigurnu primjenu:

- U potencijalno eksplozivnom području površina se smije čistiti samo vlažnom krpom.

Opcionalni električni pneumatski ventil Z200EXG

- ATEX
 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEx
Ex eb mb IIC T4 Gb

Ne odstranjujte, ne dodavajte i ne mijenjajte sastavne dijelove na uređaju i u uređaju, osim ako to nije opisano i specificirano u službenim informacijama proizvođača. U suprotnom se ukida odobrenje za uporabu uređaja na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije.

2.3 Ograničenja u uporabi

- ZIRKOR200 Ex-G certificiran je za područje primjene u procesu od 800 mbar apsolutnog tlaka do 1100 mbar apsolutnog tlaka. Uporaba pod drugim tlakovima nije sukladna EX certifikaciji i zbog toga nije dopuštena.
- ZIRKOR200 Ex-G mora se upotrebljavati u skladu s opisanim specifikacijama. Ako se ZIRKOR200 Ex-G upotrebljava suprotno specifikacijama, to nije sukladno EX certifikaciji i zbog toga nije dopušteno.

2.4 Opis proizvoda

2.4.1 Područje primjene

Sustav za mjerjenje kisika ZIRKOR200 Ex-G prikladan je za mjerjenje kisika (O_2) u dimnim plinovima i drugim negorivim plinovima.

2.4.2 Izvori opasnosti

UPOZORENJE: Opasnost od opeklina na vrućim komponentama koje se nalaze u procesnom plinu

Temperatura filterske glave sonde i svih dijelova koji se nalaze u procesnom plinu iznosi 150°C - 800°C (302°F - 1472°F) za vrijeme rada uređaja. Izravan dodir vrućih dijelova prilikom rastavljanja ili održavanja može uzrokovati teške opekotine.

- Za izgradnju sonde koristite rukavice za zaštitu od topline.
- Prije izgradnje sonde uvijek isključite dovod struje elektronike.
- Poslije izgradnje čuvajte sondu na sigurnom, zaštićenom mjestu i počekajte da se temperatura sonde ohladi na okolišnu temperaturu.

2.4.3 Opis zaštite od eksplozije - primjenjene vrste zaštite od paljenja

Sustav ZIRKOR200 Ex-G certificiran je za uporabu na području na kojem postoji opasnost od eksplozije zone 1, skupine plinova IIC. Jedinica za upravljanje Z200EXG-y1 (jedinica za upravljanje kao dio kompletног sustava Z200EXG-y0) raspoređena je u temperaturnu klasu T6, a sonda Z200EXG-y2 (sonda kao dio kompletног sustava Z200EXG-y0) u temperaturnu klasu T3. Zaštita od paljenja ostvaruje se u kombinaciji vrste zaštite od paljenja neprodornim oklopom Ex d za sondu i jedinicu za upravljanje i nadzora izvora paljenja unutar sonde.

OPASNOST: Opasnost od eksplozije kod otvaranja poklopca priključne jedinice sonde

Ako se poklopac priključne jedinice sonde otvoriti tijekom rada, može nastati eksplozija.

- Otvarajte poklopac priključne jedinice sonde samo u neeksplozivnom okruženju.
- Osigurajte da po isključenju sustava sve komponente sonde ispunjavaju uvjet temperaturne klase T3 i da sve komponente jedinice za upravljanje ispunjavaju uvjete temperaturne klase T6.

2.4.4 Vrsta zaštite od paljenja „neprodornim oklopom“ Ex „d“

Kod sonde i kod jedinice za upravljanje ugrađeni su priključci za odvajanje radnog napona, opskrbni krugova za grjanje i magnetske ventile kao i krugova signalne struje u prostorijama u skladu s vrstom zaštite od paljenja „neprodorni oklop“ Ex „d“. Čak i senzor koji je stabiliziran na temperaturu od 800°C nalazi se unutar „neprodornog oklopa“ te ne predstavlja izvor paljenja za okolicu.

Kod vrste zaštite od paljenja „neprodorni oklop“ Ex „d“ funkcija se temelji na zadržavanju eventualne eksplozije u unutrašnjosti kućišta. To se postiže izvedbom kućišta neprodornog na tlak eksplozije u kombinaciji s procjeppima sigurnim protiv proboga paljenja na svim otvorima kućišta, npr. na poklopcu kućišta i uvodnicima vodova. Pored toga ograničuje se temperatura površine čak i kod nastupanja očekivane pogreske, tako da je ispod temperature paljenja okolišne eksplozivne atmosfere.

Procjepi navoja između kućišta i poklopca i na navojnim priključcima sigurni su od proboga paljenja.

Nisu dopušteni popravci na procjepu osiguranom od proboga paljenja.

Površine spojeva ne smiju se lakirati ili premazati praškom.

Mora se osigurati da prije otvaranja i kad je otvoren poklopac prostora „Ex-d“ (npr. kod radova priključivanja ili servisiranja) ne postoji eksplozivna atmosfera.

Zatvorite se nekorištene otvore kućišta odgovarajućim slijepim navojnim čepovima.

2.5 Instalacija

2.5.1 Upute za instalaciju u potencijalno eksplozivnim područjima.

 **OPASNOST: Opasnost od eksplozije kod instalacijskih radova**
Postoji opasnost od eksplozije zbog nastajanja iskri kod instalacije, primjerice kod priključivanja kabela ili ako komponente padnu na pod.

- Instalacijske radove provode samo u neeksplozivnom okruženju.

OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog neprikładnih instalacijskih radova

Neprikładna procjena mesta postavljanja kao i svih daljnjih instalacijskih radova na području na kojem postoji opasnost od eksplozije može prouzročiti teške štete za ljude i pogon.

- Instalaciju, stavljanje u pogon, održavanje i provjeru smiju provoditi samo stručne osobe koje posjeduju znanja o pravilima i propisima za područja gdje postoji opasnost od eksplozije, osobito:
 - Vrste zaštite od paljenja
 - Pravila instalacije
 - Raspored područja
 - Norme kojih se treba pridržavati
 - Lokalne odredbe o sigurnosti rada

OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog oštećene cijevi sonde

Hladna sonda može se oštetiti korozivnim dimnim plinom, uslijed čega sonda više nije neprobojno oklopljena, te može doći do eksplozije.

- Sonda mora raditi dok je u procesu.

OPREZ: Opasnost od ozljede zbog pada uređaja

Uređaj je težak i kod pada može uzrokovati ozljede.

- Montažne radove na uređaju izvodite u dvoje.

UPOZORENJE: Opasnost od oštećivanja procjepa osiguranih od proboga paljenja

- Nemojte oštetiti površine procjepa osiguranog od proboga paljenja koji se nalazi između kućišta i poklopca kućišta jedinice za upravljanje i sonde dok otvarate ili zatvarate uređaje.
- Ako je oštećena jedna od površina procjepa osiguranog od proboga paljenja, zamijenite kućište i poklopac kućišta.
- Prije nego što montirate poklopac kućišta na kućište, zaštite površine procjepa osiguranog od proboga paljenja tankim slojem prikladnog zaštitnog maziva.

OPASNOST: Opasnost zbog nedopuštenih uvodnika kabela

Ugrožena je zaštita od eksplozije.

- Koristite samo uvodnike kabela koji su odobreni za traženu vrstu zaštite od paljenja.
- Prilikom izbora ili zamjene uvodnika vodova poštujte vrstu i veličinu navoja.

OPASNOST: Opasnost zbog otvorenih prvrta ili nekorištenih uvodnika kabela

Ugrožena je zaštita od eksplozije.

- Nekorištene uvodnike kabela uvijek zatvorite prikladnim odobrenim zatvaračima.
- Prilikom izbora ili zamjene prikladnih zatvarača poštujte vrstu i veličinu navoja.

UPOZORENJE: Opasnost zbog velike težine

Opasnost od ozljeda i materijalnih šteta.

- Koristite prikladan alat za podizanje.
- Zaštitite od prevrtanja.

2.5.2 Transport

OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog elektrostatičkog naboja

Postoji opasnost od eksplozije zbog nastajanja iskri koje se stvaraju elektrostatičkim nabojem primjerice kod transporta ili raspakiranja sonde i elektronike.

- Transportirajte i raspakirajte samo u neeksplozivnom okruženju.

Uređaj moraju podizati i transportirati najmanje dvije osobe.

2.5.3 Upute za skladištenje

SICK-uređaji i rezervni dijelovi moraju se skladištiti na suhom uz dovoljno prozračivanje. Obvezatno treba izbjegavati pare boja, silikonske sprejeve itd. u okolišu skladištenja.

OPASNOST: Opasnost za zdravlje zbog kontaminirane sonde

Nakon njene primjene u procesu i ovisno o sastavu plinu u mjernom kanalu, mjerna sonda može biti kontaminirana tvarima koje mogu uzrokovati teška zdravstvena oštećenja.

- Dekontaminirajte mjernu sondu prije njenog skladištenja.
- Kod svih radova s kontaminiranim mjernom sondom nosite propisnu zaštitnu odjeću.
- Sve komponente mjernog sustava čistite lagano navlaženim krpama za čišćenje. Pri tome koristite blago sredstvo za čišćenje.
- Zapakirajte sve komponente za skladištenje ili za transport. Pri tome po mogućnosti koristite originalnu ambalažu.
- Sve komponente mjernog sustava skladištit ute suhoj, čistoj prostoriji. Temperatura skladištenja za sve komponente -40 °C do +80 °C.

2.5.4 Montirati prirubnicu na kanalu

OPASNOST: Vrući, eksplozivni ili otrovni dimni plinovi

Ovisno o uvjetima uređaja, kod radova montaže na plinskom kanalu mogu istupiti vrući plinovi i/ili plinovi koji ugrožavaju zdravstvo.

- Radove na plinskom kanalu smiju izvoditi samo stručne osobe koje su u stanju da procijene njima povjerenje radne zadatke i prepoznaju postojeće opasnosti, na osnovu njihove stručne kvalifikacije i iskustva te poznavanja odgovarajućih zakonskih odredbi.
- Kod radova na plinskom kanalu uređaj mora biti isključen ili
- korisnik uređaja na temelju procjene ugroze određuje sigurnosne mјere koje se moraju poštovati kod radova na uključenom uređaju.

2.5.5 Poravnati ploču u obliku slova V

UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije zbog uklanjanja neprodornog oklopa

Vijak sa šesterokutnim upustom koji je oštećen uslijed nepotpunog odvrtanja prilikom izmjene filtra ili vijak koji je labav može oštetiti neprodorni oklop oštećivanjem procjepa protiv proboga paljenja, te tako može uzrokovati eksploziju.

- Potpuno odvrtite i potpuno pritegnite vijak sa šesterokutnim upustom.
- Zamjenite oštećene vijke sa šesterokutnim upustom.

UPOZORENJE:

Treba osigurati da je glava filtra potpuno navrnuta na navoju (sve do graničnika). Od ove krajnje pozicije može se glavu filtra jednom odvrtjeti unatrag za najviše 360 ° da bi se poravnala glava filtra.

Ako se glava filtra odvrti više od 360 °, ne može se više osigurati zaštita od eksplozije.

2.5.6 Položiti kablele sonde

UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije zbog elektrostatičkog naboja

Uslijed statičkog naboja na vodovima može doći do eksplozije.

- Zaštitite vodove od elektrostatičkog naboja.
- Vodove u Ex području položite čvrsto primjerice korištenjem vodilica za kablele.

UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije

- Prije otvaranja kućišta elektronike ili jedinice za upravljanje sonde, sustav treba odvojiti od napona i mora postojati neeksplozivno okruženje.
- Prije otvaranja kućišta elektronike ili jedinice za upravljanje sonde, potrebno je oslobođiti poklopac navojnim zatikom, a prije zatvaranja treba ga ponovno osigurati navojnim zatikom.
- Poslije instalacije ne smije postojati mogućnost dostupa dijelovima pod naponom. Opskrbu strujom uspostavite tek kada su sva kućišta sigurno zatvorena, izuzev u slučaju da se osigurava da okruženje nije potencijalno eksplozivno.

2.6 Električna instalacija

2.6.1 Upute za električnu instalaciju

UPOZORENJE: Ugrožavanje električne sigurnosti zbog neisključene opskrbe naponom kod radova instalacije i održavanja

- Prije početka rada na uređaju uvjerite se da se opskrba naponom može isključiti u skladu s važećim normama pomoću rastavne sklopke / strujnog prekidača.
- Pripazite na to da je rastavna sklopka dobro dostupna, da se nalazi u blizini sustava i da je jasno označena (sklopka za uključivanje/ isključivanje).
- Ako nakon instalacije rastavna sklopka bude teško dostupna ili nedostupna, obvezno je potrebna dodatna rastavna naprava.
- Opskrbu napona smije aktivirati samo ovlašteno osoblje uz poštovanje važećih sigurnosnih odredbi nakon završetka radova ili u svrhu ispitivanja.

UPOZORENJE: Ugrožavanje električne sigurnosti zbog krivo dimenzioniranog strujnog voda

Kod instalacija strujnog voda mogu nastati električne nesreće ako specifikacije nisu u dovoljnoj mjeri ispoštovane.

- Prilikom zamjene strujnog voda uvijek poštujte točne specifikacije navedene u uputama za rad (poglavlje Tehnički podaci).

UPOZORENJE: Opasnost zbog električne nesreće

Nestručno izvođenje električnih radova može uzrokovati teške električne nesreće.

- Električne radove na uređaju smiju izvoditi isključivo električari koji su upoznati s mogućim opasnostima.

OPASNOST: Opasnost od eksplozije i ukidanje Ex odobrenja za uređaj zbog uporabe uvodnika vodova i zatvarača nedopuštenih za primjenu u eksplozivnom okruženju

Uvodnici vodova i zatvarači sastavni su dijelovi zaštite od eksplozije i time zahtijevaju odobrenje.

- Ne zamjenjujte uvodnike vodova i zatvarače drugim tipovima koji nisu dopušteni za primjenu u eksplozivnom okruženju.
- Poštujte dimenzije uvodnika vodova.

OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog neprikladnih vijčanih spojeva i vodova

- Upotrebljavajte samo prikladne vodove (prema važećoj normi) s odgovarajućim vanjskim promjerom.
- Zaštitite vodove od elektrostatičkog naboja.
- Otvaramte samo one kabelske uvode koji se upotrebljavaju za instalaciju kabela. Pohranite zatvarače. Ako se neki kabelski uvod naknadno treba zatvoriti, treba staviti izvorni zatvarač.

2.6.2 Pristup stezaljkama

⚠ UPOZORENJE:

Prije uklanjanja poklopaca kućišta sustav se mora odvojiti od struje. Opskrbu strujom iz strujne mreže uspostavite tek nakon što ste zatvorili sve poklopce kućišta. Poslije instalacije ne smije postojati mogućnost dostupa dijelovima pod naponom.

2.6.3 Priključak signalnog kabela

⚠ OPASNOST:

Električna pražnjenja mogu uništiti elektroničke komponente i postoji opasnost od požara i eksplozije.

- ▶ Prije kontakta s električnim priključcima i unutarnjim komponentama: Uzemljite ljudsko tijelo i korišteni alat tako da se odvode elektrostatički naboji.
- Preporučena metoda:
- ▶ Ako je priključen zaštitni vodič: Dodirnite neobloženi metalni dio kućišta.
- ▶ Ako to nije moguće: Dodirnite neku drugu neobloženu metalnu površinu koja je povezana zaštitnim vodičem ili ima siguran kontakt sa uzemljenjem.
- ▶ U prvom redu poštujte individualne informacije isporučene s uređajem.

2.6.4 Zatvaranje kućišta

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije

Smije se koristiti najviše jedan navojni adapter za svaki kabelski uvodnik.

2.7 Stavljanje u pogon

- ▶ Kod stavljanja u pogon, održavanja i ispitivanja poštujte odredbe u skladu s IEC/EN 60079-17.
- ▶ Prilikom instalacije i održavanja uređaj mora biti potpuno bez napona. Tek nakon kompletne montaže i priključka svih strujnih krugova potrebnih za rad uređaja, dozvoljeno je spojiti napon. Isto vrijedi i za signalna i digitalna sučelja koja se provode do ili iz uređaja.

2.7.1 Sigurnosne upute za stavljanje u pogon

⚠ OPASNOST: Opasnost od opeklina i trovanja zbog vrućeg i otrovnog plina koji istječe iz uređaja koji rade pod kompresijom

Kod radova na plinskom kanalu može istjeći vrući plin iz procesnog priključka. Zbog toga može doći do opeklina i oštećenja zdravlja.

- ▶ Procesni priključak uvijek zatvorite tako da je nepropustan na plinove i provedite provjeru nepropusnosti.
- ▶ Pripazite zbog vrućih površina.
- ▶ Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu.

⚠ OPREZ: Ozljeda i oštećenje uređaja zbog neispravnog ili nepostojecog uzemljenja

Potrebno je osigurati da je uspostavljeno zaštitno uzemljenje prema uređaju odnosno prema vodovima u skladu s važećim normama za vrijeme radova instalacije i održavanja.

2.8 Održavanje

2.8.1 Sigurnosne upute za radove održavanja

⚠ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog oštećene cijevi sonde

Hladna sonda može se oštetiti korozivnim dimnim plinom, uslijed čega sonda više nije neprobojno oklopljena, te može doći do eksplozije.

- ▶ Sonda mora raditi dok je u procesu

⚠ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog vruće površine

Sonda se može zagrijati procesom. Kod izvlačenja iz procesa temperatura sonde može biti veća od površinske temperature certificirane za okruženje (vidi Ex označku), te može doći do eksplozije.

- ▶ Izvlačite vruću sondu iz kanala samo kod neeksplozivnog okruženja.

⚠ UPOZORENJE: Vruća površina

Sonda se zagrijava procesom i može uzrokovati opekline kod izvlačenja i poslije izvlačenja iz kanala.

- ▶ Nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću.
- ▶ Izvodite radove na sondi nakon što se ohladila.

⚠ OPASNOST: Opasnost zbog električnog napona

Kod radova na uređaju s uključenom opskrbom naponom postoji opasnost od električnog udara.

- ▶ Radove održavanja izvodite samo na uređaju bez napona.
- ▶ Opskrbu napona smije aktivirati samo operativno osoblje uz poštovanje važećih sigurnosnih odredbi nakon završetka radova ili u svrhu ispitivanja.

⚠ UPOZORENJE: Opasnost od nagrizanja/otrovanja zbog nagrizajućih/otrovnih tvari preostalih na komponentama koje su bile u dodiru s mjernim plinom

Nakon stavljanja izvan pogona ili nakon razmontiranja uređaja od mjernog kanala moguće je da ostanu ostaci procesnog plina na komponentama koje su u dodiru s mjernim plinom (npr. filter za plin, vodovi koje provode plin itd.). Ovisno o mješavini plina u kanalu, navedeni ostaci mogu biti bez mirisa i nevidljivi. Bez zaštitne odjeće dodirivanje takvih kontaminiranih komponenta može dovesti do teških ozljeda nagrizanjem ili otrovanja.

- ▶ Kod radova odaberite prikladne mjere zaštite (npr. nošenjem štitnika za lice, zaštitnih rukavica ili odjeće koja je otporna na kiselinu).
- ▶ U slučaju dodira s kožom ili očima odmah operite taj dio tijela čistom vodom i obratite se liječniku.
- ▶ Nakon razmontiranja propisno dekontaminirajte se kontaminirane komponente.

2.8.2 Upute pri radu na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije

⚠ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog upotrebe zamjenskih i potrošnih dijelova koji nisu odobreni na Ex područjima

SICK je testirao prikladnost svih zamjenskih i potrošnih dijelova za in-situ uređaj za mjerjenje plina za primjenu u potencijalno eksplozivnim područjima Uporabom drugih zamjenskih i potrošnih dijelova poništava se pravo naprave poduzeću SICK, zato što se više ne može zajamčiti zaštita od paljenja.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo originalne SICK zamjenske i potrošne dijelove.

⚠ EX OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog preostalog napona i vrućih površina uređaju

Kod radova instalacije i održavanja na uređaju postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ Osigurajte da je radno okruženje kod radova na uređaju neeksplozivno.
- ▶ Nakon prekida opskrbe strujom pričekajte najmanje 1 sat prije nego što otvorite kućište.

2.8.3 Zamjena glave filtra, mjerne sonde, posudice za mjerjenje O₂

⚠️ UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije zbog uklanjanja neprodornog oklopa

Vijak sa šesterokutnim upustom koji je oštećen uslijed nepotpunog odvrtanja prilikom izmjene filtra ili vijak koji je labav može oštetići neprodorni oklop oštećivanjem procesa osiguranog od proboga paljenja, te tako može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Potpuno odvrtite i potpuno pritegnite vijak sa šesterokutnim upustom.
- ▶ Zamijenite oštećeni vijak sa šesterokutnim upustom.

⚠️ UPOZORENJE: Opasnost od opeklina na vrućim komponentama koje se nalaze u procesnom plinu

Temperatura filterske glave sonde i svih dijelova koji se nalaze u procesnom plinu iznosi 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) za vrijeme rada uređaja. Izravan dodir vrućih dijelova prilikom rastavljanja ili održavanja može uzrokovati teške opeketinje.

- ▶ Za izgradnju sonde koristite rukavice za zaštitu od topline.
- ▶ Prijе izgradnje sonde uvijek isključite dovod struje elektronike.
- ▶ Poslije izgradnje čuvajte sondu na sigurnom, zaštićenom mjestu i počekajte da se temperatura sonde ohladi na okolišnu temperaturu.

2.9 Stavljanje izvan pogona

⚠️ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog preostalog napona i vrućih površina u uređaju

Nakon isključivanja uređaja postoji opasnost od eksplozije zbog preostalog napona i vrućih površina.

- ▶ Nakon prekida opskrbe strujom pričekajte najmanje 1 sat prije nego što otvorite kućište.

⚠️ OPASNOST: Opasnost za zdravlje zbog kontaminirane mjerne sonde

Ovisno o sastavu plinu u mjernom kanalu, merna sonda može biti kontaminirana tvarima koje mogu uzrokovati teška zdravstvena oštećenja.

- ▶ Kod svih radova s kontaminiranom mjernom sondom nosite propisnu zaštitnu odjeću.
- ▶ Dekontaminirajte mjeru sondu prije njenog skladištenja.

⚠️ UPOZORENJE: Opasnost za zdravlje kod kontakta s vrućim i/ili agresivnim mjernim plinovima

Kod radova na otvorenom mjernom kanalu može doći do kontakta s mjernim plinovima štetnim po zdravlje.

- ▶ Kod svih radova na uređaju poštujte propise koji važe u poduzeću i koji se odnose na zaštitnu opremu.
- ▶ U slučaju nadtlaka u kanalu nikad nemojte odstraniti sondu iz kanala bez odgovarajućih zaštitnih mjera.

3 Sigurnosne upute za ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Temeljne sigurnosne upute

3.1.1 Rad na uređaju

⚠️ OPASNOST: Opasnost od eksplozije

Kod rada na uređaju postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ Osigurajte da kod radova na uređaju nije prisutna eksplozivna atmosfera.

⚠️ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog zapaljive mješavine u komponentama

Ako se filter i poklopac priključne jedinice sonde ne zatvore potpuno nakon radova na uređaju, iskre mogu istupiti i uzrokovati eksploziju.

- ▶ Filter i poklopac priključne jedinice sonde moraju se potpuno zatvoriti nakon radova na uređaju.

⚠️ OPASNOST: Ugrožavanje sigurnosti sustava u slučaju radova na uređaju koji nisu opisani u ovim uputama za rad

U slučaju da se na uređaju vrše radovi koji nisu opisani u ovim uputama za rad ili u pripadajućim dokumentima, može doći do nesigurnog rada mjernog sustava te se time može ugroziti sigurnost postrojenja.

- ▶ Na uređaju treba vršiti samo radove koji su opisani u ovim uputama za rad ili u pripadajućim dokumentima.

⚠️ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog nestručnog izvršenja radova opisanih u ovim uputama za rad

Nestručno vršenje radova na području na kojem postoji opasnost od eksplozije može prouzročiti teške štete za ljudi i pogon. Kod otvaranja kućište ne uđište istupajući plin.

- ▶ Radove održavanja i stavljanja u pogon kao i provjere smiju provoditi samo iskusne/školovane osobe koje posjeduju znanja o pravilima i propisima za područja gdje postoji opasnost od eksplozije, osobito:
 - Vrste zaštite od paljenja
 - Pravila instalacije
 - Rasporед područja

3.1.2 Plinovi koji istječu

⚠️ OPASNOST: Opasnost od opeklina i trovanja zbog vrućeg i otrovnog plina koji istječe iz uređaja koji rade pod kompresijom

Kod uređaja s nadtlakom može istjeći vrući i otrovni plin iz procesnog priključka. Zbog toga može doći do opeklina i oštećenja zdravlja.

- ▶ Procesni priključak uvijek zatvorite tako da je nepropustan na plinove.
- ▶ Pripazite zbog vrućih površina.
- ▶ Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu.

3.1.3 Izjednačenje potencijala

⚠️ OPREZ: Opasnost od eksplozije zbog neispravnog ili nepostojećeg uzemljenja

Kod neispravno priključenog spoja za izjednačenje potencijala može doći do naboja koji mogu uzrokovati eksploziju u eksplozivnoj atmosferi.

- ▶ Priključite spoj za izjednačenje potencijala na svim predviđenim točkama komponenata uređaja.
- ▶ Kod svih radova na uređaju opisanih u ovim uputama za rad pripazite da je priključen spoj za izjednačenje potencijala.

3.2 Uporaba u skladu s odredbama

3.2.1 Svrha uređaja

Analizator je stacionarni mjerni uređaj za kisik i služi kontinuiranom mjerjenju kisika za nadzor emisija i procesa u industrijskom području. Uredaj kontinuirano mjeri izravno u plinskom kanalu (in-situ).

3.2.2 Rad na područjima na kojima postoji opasnost od eksplozije

- ZIRKOR200 Ex-D mjerna sonda odgovara ATEX kategoriji (prema ATEX 2014/34/EU):
 Ex II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
- ZIRKOR200 Ex-D mjerna sonda ispunjava sljedeću IECEx kvalifikaciju: Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db

- Položaj ugradnih skupina relevantnih za Ex.
- Ne odstranjujte, ne dodavajte i ne mijenjajte sastavne dijelove na uređaju i u uređaju, osim ako to nije opisano i specificirano u službenim informacijama proizvođača. U suprotnom se ukida odobrenje za uporabu uređaja na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije.
- Pridržavajte se intervala za održavanje.

Posebni uvjeti:

Navod temperaturne klase T3 vrijedi za područje okolišne temperature od -20 °C do +55 °C.

- Potrebno je da se napon za zagrijavanje sonde isključi pri postizanju granične temperature od 810 °C putem nadzornog uređaja koji je neovisan od regulatora i koji je u tu svrhu certificiran. Taj zadatak preuzima sustav za nadzor grijanja.

- Mjerna sonda s odgovarajućom zaštitnom cijevi smije se koristiti samo u dimnim plinovima čiji je sastav nekritičan u pogledu korozivnog djelovanja na korištene materijale.
Ako se taj uvjet ne može osigurati, potrebno je provoditi redovite periodičke kontrole u dovoljno kratkim vremenskim razmacima.
- Temperatura dimnog plina na sondi ne smije prekoračiti 600 °C.

3.3 Opis proizvoda

3.3.1 Područje primjene

Sustav za mjerjenje kisika ZIRKOR200 Ex-D prikladan je za mjerjenje kisika (O_2) u dimnim plinovima i drugim negorivim plinovima.

3.3.2 Izvori opasnosti

UPOZORENJE: Opasnost od opeklin na vrućim komponentama koje se nalaze u procesnom plinu

Temperatura filterske glave sonde i svih dijelova koji se nalaze u procesnom plinu iznosi 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) za vrijeme rada uređaja. Izravan dodir vrućih dijelova prilikom rastavljanja ili održavanja može uzrokovati teške opekotine.

- Za izgradnju sonde koristite rukavice za zaštitu od topline.
- Prije izgradnje sonde uvijek isključite dovod struje elektronike.
- Poslije izgradnje čuvajte sondu na sigurnom, zaštićenom mjestu i počekajte da se temperatura sonde ohladi na okolišnu temperaturu.

3.3.3 ATEX / IECEx certifikacija

Jedinica za upravljanje sustava za mjerjenje kisika ZIRKOR200 Ex-D ne posjeduje Ex certifikaciju i mora se instalirati na sigurnom području. Sonda se smije instalirati u okruženjima Zone 21 (certificirano II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

UPOZORENJE:

Tijekom režima rada **ne smije** se otvoriti ni poklopac priključne jedinice sonde ni poklopac jedinice za upravljanje. Prije otvaranja treba osigurati da po isključenju sustava sve komponente sonde ispunjavaju uvjet površinske temperature T133 °C/T141 °C. Najmanje vrijeme čekanja nakon isključenja iznosi 1 sat. Radovi na sondi mogu se izvršiti i u režimu rada, ako se za uvjete okruženja može ocijeniti da nisu potencijalno eksplozivni.

3.4 Instalacija

3.4.1 Upute za instalaciju u potencijalno eksplozivnim područjima.

OPASNOST: Opasnost od eksplozije kod instalacijskih radova

Postoji opasnost od eksplozije zbog nastajanja iskri kod instalacije, primjerice kod priključivanja kabela ili ako komponente padnu na pod.

- Instalacijske radove provodite samo u neeksplozivnom okruženju.

OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog neprikladnih instalacijskih radova

Neprikladna procjena mesta postavljanja kao i svih dalnjih instalacijskih radova na području na kojem postoji opasnost od eksplozije može prouzročiti teške štete za ljude i pogon.

- Instalaciju, stavljanje u pogon, održavanje i provjeru smiju provoditi samo stručne osobe koje posjeduju znanja o pravilima i propisima za područja gdje postoji opasnost od eksplozije, osobito:
 - Vrste zaštite od paljenja
 - Pravila instalacije
 - Raspored područja
- Norme kojih se treba pridržavati
- Lokalne odredbe o sigurnosti rada

OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog oštećene cijevi sonde

Hladna sonda može se oštetiti korozivnim dimnim plinom, uslijed čega sonda više nije neprobojno oklopljena, te može doći do eksplozije.

- Sonda mora raditi dok je u procesu.

OPREZ: Opasnost od ozljede zbog pada uređaja

Uređaj je težak i kod pada može uzrokovati ozljede.

- Montažne radove na uređaju izvodite u dvoje.

3.4.2 Transport

OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog elektrostatičkog naboja

Postoji opasnost od eksplozije zbog nastajanja iskri koje se stvaraju elektrostatičkim nabojem primjerice kod transporta ili raspakiranja sonde i elektronike.

- Transportirajte i raspakirajte samo u neeksplozivnom okruženju.

Uređaj moraju podizati i transportirati najmanje dvije osobe.

3.4.3 Upute za skladištenje

SICK-uređaji i rezervni dijelovi moraju se skladištiti na suhom uz dovoljno prozračivanje. Obvezatno treba izbjegavati pare boja, silikonske sprejeve itd. u okolišu skladištenja.

OPASNOST: Opasnost za zdravlje zbog kontaminirane sonde

Nakon njene primjene u procesu i ovisno o sastavu plinu u mjernom kanalu, mjerna sonda može biti kontaminirana tvarima koje mogu uzrokovati teška zdravstvena oštećenja.

- Dekontaminirajte mjernu sondu prije njenog skladištenja.
- Kod svih radova s kontaminiranim mjernom sondom nosite propisnu zaštitnu odjeću.
- Sve komponente mjernog sustava čistite lagano navlaženim krpama za čišćenje. Pri tome koristite blago sredstvo za čišćenje.
- Zapakirajte sve komponente za skladištenje ili za transport. Pri tome po mogućnosti koristite originalnu ambalažu.
- Sve komponente mjernog sustava skladištitε u suhoj, čistoj prostoriji. Temperatura skladištenja za sve komponente -40 °C do +80 °C.

3.4.4 Montirati prirubnicu na kanalu

OPASNOST: Vrući, eksplozivni ili otrovni dimni plinovi

Ovisno o uvjetima uređaja, kod radova montaže na plinskom kanalu mogu istupiti vrući plinovi i/ili plinovi koji ugrožavaju zdravstvo.

- Radove na plinskom kanalu smiju izvoditi samo stručne osobe koje su u stanju da procijene njima povjerenje radne zadatke i prepoznaju postojeće opasnosti, na osnovu njihove stručne kvalifikacije i iskustva te poznavanja odgovarajućih zakonskih odredbi.
- Kod radova na plinskom kanalu uređaj mora biti isključen ili
- korisnik uređaja na temelju procjene ugroze određuje sigurnosne mjere koje se moraju poštovati kod radova na uključenom uređaju.

3.4.5 Položiti kabele sonde i crijeva

UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije zbog elektrostatičkog naboja

Uslijed statičkog naboja na vodovima može doći do eksplozije.

- Zaštitite vodove od elektrostatičkog naboja.
- Vodove u Ex području položite čvrsto primjerice korištenjem vodilica za kabele.

UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije

- Prije uklanjanja poklopaca spajalica sustav se mora odvojiti od struje. Opskrbu sustava strujom iz strujne mreže uspostavite tek nakon što ste vratili poklopce stezajki.

- Poslije instalacije ne smije postojati mogućnost dostupa dijelovima pod naponom.

3.5 Električna instalacija

3.5.1 Upute za električnu instalaciju

⚠️ UPOZORENJE: Ugrožavanje električne sigurnosti zbog neisključene opskrbe naponom kod radova instalacije i održavanja

- ▶ Prije početka rada na uređaju uvjerite se da se opskrba naponom može isključiti u skladu s važećim normama pomoći rastavne sklopke / strujnog prekidača.
- ▶ Pripazite na to da je rastavna sklopka dobro dostupna, da se nalazi u blizini sustava i da je jasno označena (sklopka za uključivanje/ isključivanje).
- ▶ Ako nakon instalacije rastavna sklopka bude teško dostupna ili nedostupna, obvezno je potrebna dodatna rastavna naprava.
- ▶ Opskrbu napona smije aktivirati samo ovlašteno osoblje uz poštovanje važećih sigurnosnih odredbi nakon završetka radova ili u svrhu ispitivanja.

⚠️ UPOZORENJE: Ugrožavanje električne sigurnosti zbog krivo dimenzioniranog strujnog voda

Kod instalacije strujnog voda mogu nastati električne nesreće ako specifikacije nisu u dovoljnoj mjeri ispoštovane.

- ▶ Prilikom zamjene strujnog voda uvijek poštuje točne specifikacije navedene u uputama za rad (poglavlje Tehnički podaci).

⚠️ UPOZORENJE: Opasnost zbog električne nesreće

Nestručno izvođenje električnih radova može uzrokovati teške električne nesreće.

- ▶ Električne radove na uređaju smiju izvoditi isključivo električari koji su upoznati s mogućim opasnostima.

⚠️ OPASNOST: Opasnost od eksplozije i ukidanje Ex odobrenja za uređaj zbog uporabe uvdonika vodova i zatvarača na priključnoj jedinici sonde nedopuštenih za primjenu u eksplozivnom okruženju

Uvdonici vodova i zatvarači sastavni su dijelovi zaštite od eksplozije i time zahtijevaju odobrenje.

- ▶ Ne zamjenjujte uvdonike vodova i zatvarače drugim tipovima koji nisu dopušteni za primjenu u eksplozivnom okruženju.
- ▶ Poštujte dimenzije uvdonika vodova.

⚠️ EX OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog neprikladnih vijčanih spojeva i vodova na priključnoj jedinici sonde

- ▶ Upotrebljavajte samo prikladne vodove (prema važećoj normi) s odgovarajućim vanjskim promjerom.
- ▶ Zaštitite vodove od elektrostatickog naboja.
- ▶ Vodove u Ex području položite čvrsto primjerice korištenjem vodilica za kabele.
- ▶ Otvarajte samo one kabelske uvode koji se upotrebljavaju za instalaciju kabela. Pohranite zatvarače. Ako se neki kabelski uvod naknadno treba zatvoriti, treba staviti izvorni zatvarač.

3.5.2 Pristup stezaljkama

⚠️ UPOZORENJE:

Prije uklanjanja poklopaca kućišta sustav se mora odvojiti od struje. Opskrbu strujom iz strujne mreže uspostavite tek nakon što ste zatvorili sve poklopce kućišta.

Poslije instalacije ne smije postojati mogućnost dosta dijelovima pod naponom.

3.5.3 Električni priključci na priključnoj jedinici sonde

⚠️ EX OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog oštećenih brtvi

Oštećene brtve na poklopцу kućišta mogu prouzrokovati da eksplozivan zrak prodre u kućište i da nastane eksplozija.

- ▶ Provjerite brtve na moguća oštećenja i zamijenite ih po potrebi.

3.6 Stavljanje u pogon

- ▶ Kod stavljanja u pogon, održavanja i ispitivanja poštujte odredbe u skladu s IEC/EN 60079-17.
- ▶ Prilikom instalacije i održavanja uređaj mora biti potpuno bez napona. Tek nakon kompletne montaže i priključka svih strujnih krugova potrebnih za rad uređaja, dozvoljeno je spojiti napon. Isto vrijedi i za signalna i digitalna sučelja koja se provode do ili iz uređaja.
- ▶ Podudara li se serijski broj sonde sa serijskim brojem jedinice za upravljanje? Ako nisu ispravno dodijeljeni, pročitajte „Namještanje 1 točka (ručno)“ i „Namještanje 2 točke (ručno)“ u uputama za rad.
- ▶ Podudara li napon strujne mreže s navodima na označenoj pločici uređaja? Ako se ne podudara, kontaktirajte SICK.
- ▶ Jesu li ispravno izvedeni električni priključci?
- ▶ Odgovara li raspored pneumatskih priključaka i jesu li priključci nepropusni na plin?
- ▶ Uverite se da ne može doći do propuštanja na sondi - je li prirubnica zavarena za plinski kanal tako da je nepropusna za plin, jesu li vijci prirubnice dovoljno pritegnuti? Jesu li korištene brtve prirubnice?
- ▶ Odgovaraju li uvjeti na mjestu instalacije specifikacijama u listu podataka?

3.6.1 Sigurnosne upute za stavljanje u pogon

⚠️ OPASNOST: Opasnost od opekleina i trovanja zbog vrućeg i otrovnog plina koji istječe iz uređaja koji rade pod kompresijom

Kod radova na plinskom kanalu može istjeći vrući plin iz procesnog priključka. Zbog toga može doći do opekleina i oštećenja zdravlja.

- ▶ Procesni priključak uvijek zatvorite tako da je nepropustan na plinove i provedite provjeru nepropusnosti.
- ▶ Pripazite zbog vrućih površina.
- ▶ Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu.

⚠️ OPREZ: Ozljeda i oštećenje uređaja zbog neispravnog ili nepostojećeg uzemljenja

Potrebno je osigurati da je uspostavljeno zaštitno uzemljenje prema uređaju odnosno prema vodovima u skladu s važećim normama za vrijeme radova instalacije i održavanja.

3.7 Održavanje

3.7.1 Sigurnosne upute za radove održavanja

⚠️ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog oštećene cijevi sonde

Hladna sonda može se oštetiti korozivnim dimnim plinom, uslijed čega sonda više nije neprobojno oklopljena, te može doći do eksplozije.

- ▶ Sonda mora raditi dok je u procesu.

⚠️ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog vruće površine

Sonda se može zagrijati procesom. Kod izvlačenja iz procesa temperatura sonde može biti veća od površinske temperature certificirane za okruženje (vidi Ex oznaku), te može doći do eksplozije.

- ▶ Izvlačite vruću sondu iz kanala samo kod neeksplozivnog okruženja.

⚠️ UPOZORENJE: Vruća površina

Sonda se zagrijava procesom i može uzrokovati opekleine kod izvlačenja i poslije izvlačenja iz kanala.

- ▶ Nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću.
- ▶ Izvodite radove na sondi nakon što se ohladila.

⚠️ OPASNOST: Opasnost zbog električnog napona

Kod radova na uređaju s uključenom opskrbom naponom postoji opasnost od električnog udara.

- ▶ Radove održavanja izvodite samo na uređaju bez napona.
- ▶ Opskrbu napona smije aktivirati samo operativno osoblje uz poštovanje važećih sigurnosnih odredbi nakon završetka radova ili u svrhu ispitivanja.

⚠️ UPOZORENJE: Opasnost od nagrizanja/otrovanja zbog nagrizajućih/ otrovnih tvari preostalih na komponentama koje su bile u dodiru s mjernim plinom

Nakon stavljanja izvan pogona ili nakon razmontiranja uređaja od mjernog kanala moguće je da ostanu ostaci procesnog plina na komponentama koje su u dodiru s mjernim plinom (npr. filter za plin, vodove koje provode plin itd.). Ovisno o mješavini plina u kanalu, navedeni ostaci mogu biti bez mirisa i nevidljivi. Bez zaštitne odjeće dodirivanje takvih kontaminiranih komponenta može dovesti do teških ozljeda nagrizanjem ili otrovanjem.

- ▶ Kod radova odaberite prikladne mjere zaštite (npr. nošenjem štitnika za lice, zaštitnih rukavica ili odjeće koja je otporna na kiselinu).
- ▶ U slučaju dodira s kožom ili očima odmah operite taj dio tijela čistom vodom i obratite se liječniku.
- ▶ Nakon razmontiranja propisno dekontaminirajte se kontaminirane komponente.

3.7.2 Upute pri radu na područjima gdje postoji opasnost od eksplozije

⚠️ EX OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog upotrebe zamjenskih i potrošnih dijelova koji nisu odobreni na Ex područjima

SICK je testirao prikladnost svih zamjenskih i potrošnih dijelova za in-situ uređaj za mjerjenje plina za primjenu u potencijalno eksplozivnim područjima Uporabom drugih zamjenskih i potrošnih dijelova poništava se pravo naprema poduzeću SICK, zato što se više ne može zajamčiti zaštita od paljenja.

- ▶ Upotrebljavajte isključivo originalne SICK zamjenske i potrošne dijelove.

⚠️ EX OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog preostalog napona i vrućih površina u uređaju

Kod radova instalacije i održavanja na uređaju postoji opasnost od eksplozije.

- ▶ Osigurajte da je radno okruženje kod radova na uređaju neeksplozivno.

3.7.3 Zamjena glave filtra, mjerne sonde, posudice za mjerjenje O₂, unutarnjeg dijela mjerne sonde

⚠️ UPOZORENJE: Opasnost od eksplozije zbog uklanjanja nepodornog oklopa

Vijak sa šesterokutnim upustom koji je oštećen uslijed nepotpunog odvrtanja prilikom izmjene filtra ili vijak koji je labav može oštetiti nepodorni oklop oštećivanjem procjepa osiguranog od probaja paljenja, te tako može uzrokovati eksploziju.

- ▶ Potpuno odvrtite i potpuno pritegnite vijak sa šesterokutnim upustom.
- ▶ Zamijenite oštećeni vijak sa šesterokutnim upustom.

⚠️ UPOZORENJE: Opasnost od opekline na vrućim komponentama koje se nalaze u procesnom plinu

Temperatura filterske glave sonde i svih dijelova koji se nalaze u procesnom plinu iznosi 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) za vrijeme rada uređaja. Izravan dodir vrućih dijelova prilikom rastavljanja ili održavanja može uzrokovati teške opekotine.

- ▶ Za izgradnju sonde koristite rukavice za zaštitu od topline.
- ▶ Prije izgradnje sonde uvijek isključite dovod struje elektronike.
- ▶ Poslije izgradnje čuvajte sondu na sigurnom, zaštićenom mjestu i počekajte da se temperatura sonde ohladi na okolišnu temperaturu.

3.8 Stavljanje izvan pogona

⚠️ OPASNOST: Opasnost od eksplozije zbog preostalog napona i vrućih površina u uređaju

Nakon isključivanja uređaja postoji opasnost od eksplozije zbog preostalog napona i vrućih površina.

- ▶ Nakon prekida opskrbe strujom pričekajte najmanje 1 sat prije nego što otvorite kućište.

⚠️ OPASNOST: Opasnost za zdravlje zbog kontaminirane mjerne sonde

Ovisno o sastavu plinu u mjernom kanalu, mjerna sonda može biti kontaminirana tvarima koje mogu uzrokovati teška zdravstvena oštećenja.

- ▶ Kod svih radova s kontaminiranim mjernom sondom nosite propisnu zaštitnu odjeću.
- ▶ Dekontaminirajte mjeru sondu prije njenog skladištenja.

⚠️ UPOZORENJE: Opasnost za zdravlje kod kontakta s vrućim i/ili agresivnim mjernim plinovima

Kod radova na otvorenom mjernom kanalu može doći do kontakta s mernim plinovima štetnim po zdravlje.

- ▶ Kod svih radova na uređaju poštujte propise koji važe u poduzeću i koji se odnose na zaštitnu opremu.
- ▶ U slučaju nadtlaka u kanalu nikad nemojte odstraniti sondu iz kanala bez odgovarajućih zaštitnih mjera.

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ EX JELZÉSELLELLÁTTOTT KÉSZÜLKÉKEKHEZ

1 Erről a dokumentumról

- Ez a dokumentum a SICK Division Analyzer következő készülékeire vonatkozik: ZIRKOR200 Ex-G és ZIRKOR200 Ex-D.
- Az alkalmazott ATEX irányelv az érintett készülék megfelelőségi nyilatkozatában található.
- Ezen dokumentum a mindenkorai készülékre vonatkozó biztonsági tájékoztatók és figyelmeztetések összefoglalását tartalmazza.
- Ha egy biztonsági előírást nem ért meg: Vegye figyelembe az érintett készülék használati utasításában a megfelelő fejezetet.
- ▶ Csak akkor helyezze üzembe ezt a készüléket, ha elolvasta ezt a dokumentumot.

! MEGJEGYZÉS:

- ▶ Ez a dokumentum csak a mindenkorai készülék használati utasításával összefüggésben érvényes.
- ▶ Önnek el kell olvasnia és meg kell értenie a mindenkorai használati utasítást.

- ▶ Tartsa be a biztonsági utasításokat, és vegye tekintetbe a kiegészítő információkat, amelyek a mindenkorai készülék használati utasításában találhatók.
- ▶ Ha valamit nem ért: Ne helyezze üzembe a készüléket, és lépjön kapcsolatba a SICK vevőszolgálatával.
- ▶ Tartsa kézénél a használati utasítást ezzel a dokumentummal együtt és adjá át az új tulajdonosnak.

2 Biztonsági utasítások a ZIRKOR200 Ex-G számára

2.1 Alapvető biztonsági utasítások

2.1.1 Munkavégzés a készüléken

⚠️ VESZÉLY: Robbanásveszély

Robbanásveszély áll fenn a munkavégzéskor a készüléken.

- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a készüléken végzett munkáknál robbanásveszélyes légkör ne legyen.

⚠️ VESZÉLY: Robbanásveszély

Ha a szűrő, a vezérlőegység fedele és a szonda csatlakozóegységének fedele nincs teljesen zárva, akkor szíkrák juthatnak ki és robbanást okozhatnak.

- ▶ A készüléken végzett munkák után a szűrőt, a szonda csatlakozóegységének fedelét és a vezérlőegység fedelét teljesen zárni kell.

⚠️ VESZÉLY: Robbanásveszély szikra átterjedése miatt

Sérült, gyújtásvédelmi szempontból releváns menetek a szikra átterjedésével robbanást okozhatnak.

- ▶ Sérült, gyújtásvédelmi szempontból releváns meneteket ki kell cserélni. A javítás nem megengedett.

⚠️ VESZÉLY: A rendszer biztonságának veszélyeztetése, ha a készüléken olyan munkákat hajtanak végre, amelyek ebben a használati utasításban nincsenek leírva

Ha a készüléken olyan munkákat hajtanak végre, amelyek leírását a jelen használati utasítás vagy a hozzá tartozó dokumentumok nem tartalmazza, a mérőrendszer nem biztonságos üzemelését okozhatja, ami veszélyeztetheti a rendszer biztonságát.

- ▶ A készüléken csak azokat a munkákat hajtsák végre, amelyek leírását a jelen használati utasítás vagy a hozzá tartozó dokumentumok tartalmazza.

⚠️ VESZÉLY: Robbanásveszély a jelen használati utasításban leírt munkák szakszerűtlen végrehajtása miatt

A potenciálisan robbanásveszélyes légkörben a munkák szakszerűtlen végrehajtása az üzem számára súlyos károkat, a személyeknél pedig súlyos sérüléseket okozhat. A ház felnyitásakor ne lélegezze be a kilépő gázt.

- ▶ A fenntartási és üzembehelyezési munkákat, valamint a készülék ellenőrzését olyan, tapasztalt szakembereknek kell végrehajtaniuk, akik a potenciálisan robbanásveszélyes légkörökkel kapcsolatos rendelkezésekről és előírásokról, mindenekelőtt a következő pontokról megfelelő ismeretekkel rendelkeznek:
 - Gyújtásvédelmi módok
 - Telepítési előírások
 - Térségbesorolás

2.1.2 Kiáramló gázok

VESZÉLY: Égés és mérgezés veszélye kiáramló forró és mérgező gáz miatt túlnyomásos rendszereknek!

Túlnyomásos rendszereknek forró és mérgező gáz léphet ki a folyamatcsatlakozóból. Ez égéseket vagy egészségi károkat okozhat.

- A folyamatcsatlakozót tartsa minden tömören zárva.
- Ügyeljen a forró felületekre.
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést.

2.1.3 Potenciálkiegyenlítő

VIGYÁZAT: Robbanásveszély hibás vagy nem létező földelés miatt

Nem megfelelően csatlakoztatott potenciálkiegyenlítőnél olyan töltődések keletkezhetnek, amelyek az Ex-légbőrben robbanást okozhatnak.

- Csatlakoztassa a potenciálkiegyenlítőt a készülék alkatrészeinek minden előirányzott pontjára.
- A jelen használati utasításban ismertetett készüléken végzendő munkánál ügyeljen arra, hogy a potenciálkiegyenlítő csatlakoztatva legyen.
- Gondoskodjon arról, hogy a földelés a feszültségellátáson keresztül rendelkezésre álljon.
- Rendszeresen ellenőrizze a földelési csatlakozók helyességét.

2.2 Rendeltetésszerű használat

2.2.1 A készülék rendeltetése

Az analizátor egy helyhez kötött oxigénmérő készülék, amely az ipar területén a károsanyag-kibocsátás vagy a folyamatfelügyelet oxigénjének folyamatos méréseire szolgál. A készülék a mérést a gázcatornában (in-situ) folyamatosan végezi.

2.2.2 Üzemeltetés potenciálisan robbanásveszélyes légbőrkben

A ZIRKOR200 Ex-G alkalmas az ATEX szerinti (EN 60079-10) és IEC Ex (IEC 60079-10) szerinti IIA, IIB és IIC gázcsoportok gáz robbanásveszélyes területeken való használatra, és megfelel a 2G kategóriának, az EPL Gb szintnek az 1-es zónába történő használatnak.

A vezérlőegység a T6 hőmérsékleti osztályba, a szonda a T3 hőmérsékleti osztályba van besorolva.

Vezérlőegység Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Vezérlőegység a teljes rendszer részeként

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

● ATEX

 II 2G Ex db IIC T6 Gb

● IECEx

Ex db IIC T6 Gb

● Különleges feltétel az EU-típusvizsgálati tanúsítványon való felsoroláshoz:

A kábel- és vezetékbevezetők használt tartozékai és a kábel- és vezetékbevezetők nem használt menetfuratainak záráelemeit az IEC 60079-0 és IEC 60079-1 szerint kell tanúsítani.

A ház gyújtásáterjedést gátló illeszkedéseinek javítása nem megengedett.

Szonda Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Szonda a teljes rendszer részeként

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

● ATEX

 II 2G Ex db IIC T3 Gb

● IECEx

Ex db IIC T3 Gb

● A biztonságos alkalmazás különleges feltételei:

- A megadott T3 hőmérsékleti osztály -20 °C és +55 °C közötti környezeti hőmérsékleti tartománynál érvényes.
- A szondák fűtőfeszültségét a szabályozástól független és erre a célla tanúsított felügyeleti berendezés kikapcsolja 890 °C határhőmérséklet elérésekor 40 °C környezeti hőmérsékletnél és 845 °C határhőmérséklet elérésekor 55 °C környezeti hőmérsékletnél.
- A ház felnyitására vonatkozó figyelmeztést és a gyártó utasításait szigorúan be kell tartani.
- Az oxigénmérő szondát a füstgázirányító berendezéssel ellátott, hozzá tartozó védőcsővel együtt csak olyan füstgázokban szabad használni, amelyek összetétele tekintettel a használt anyag korrozióhatására nem kritikus. Amennyiben ez nem biztosítható, akkor rendszeres, ismétlődő és megfelelő rövid időközökön belül ellenőrzéseket kell végezni.
- A füstgáz hőmérséklete a szondán nem lépheti túl az 500 °C-ot. Magasabb technológiai hőmérsékletek lehetségesek, amennyiben megfelelő, füstgáz-hűtéssel rendelkező füstgáz vezetésénél biztosítva van, hogy a füstgáz a mérőszondához jutásakor az 500 °C-ot haladja.

Hátrértekkel valamennyi folyamatfeltételnél nem lépi túl.

Pneumatikus egység Z200EXG

● A biztonságos alkalmazás különleges feltételei:

- A potenciálisan robbanásveszélyes légbőrben a felületet csak nedves ruhával szabad tisztítani.

Opcionális elektromos pneumatikaszíj Z200EXG

● ATEX

 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

● IECEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

A készülékről és a készülékből ne távolítsan el, a készülékhez ne fűzzön hozzá és ne változtasson meg semmiféle alkatrészt, amennyiben a gyártó által kibocsátott hivatalos információkban nincs leírva és pontosan meghatározva. Ellenkező esetben a potenciálisan robbanásveszélyes légbőrökben való alkalmazásra vonatkozó engedély érvényét veszti.

2.3 Alkalmasítási korlátozások

- A ZIRKOR200 Ex-G egy 800 mbar absz. és 1100 mbar absz. közötti folyamatidő alkalmazási területe van tanúsítva. Ettől eltérő nyomástartományban való alkalmazás esetén az EX tanúsítvány érvényét veszítheti.
- A ZIRKOR200 Ex-G a megadott specifikációkkal kell üzemeltetni. Ha a ZIRKOR200 Ex-G berendezést a specifikációkon kívüli tartományokban üzemeltetik, ez az EX tanúsítványnak nem felel meg és ezzel nem megengedett.

2.4 Termékleírás

2.4.1 Alkalmasítási terület

A ZIRKOR200 Ex-G oxigénmérő berendezés füstgázokban és más nem éghető gázokban lévő oxigén (O_2) mérésére alkalmas.

2.4.2 Veszélyforrások

FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély a folyamatgázban lévő forró alkatrészek miatt

A szondaszűrője és a folyamatgázban lévő összes alkatrész hőmérséklete üzem közben 150 °C és 800 °C (302 °F és 1472 °F) között van. A forró alkatrészek megérintése a leszereléshez vagy karbantartási munkák végzéséhez súlyos égési sérüléseket okoz.

- A szonda kiszereléséhez használjon hőszigetelő védőkesztyűt.
- A szonda kiszerelése előtt minden kapcsolja ki az elektronika tápfeszültségét.
- A szondát a kiszerelés után egy biztos, védett helyen tárolja, és várjon, amíg a szonda hőmérséklete a környezeti hőmérsékletre lehül.

2.4.3 A robbanásvédelem leírása - alkalmazott gyújtásvédelmi módok

A ZIRKOR200 Ex-G rendszer az 1-es zóna potenciálisan robbanásveszélyes légbőréhez, a IIC gázcsoporthoz van tanúsítva. A Z200EXG-y1 vezérlőegység (vezérlőegység a Z200EXG-y0 teljes rendszer részeként) a T6 hőmérsékleti osztályba, a Z200EXG-y2 szonda (szonda a Z200EXG-y0 teljes rendszer részeként) a T3 hőmérsékleti osztályba van besorolva.

A gyújtásvédelmi mód a szonda és a vezérlőegység Ex d nyomásálló tokozás gyújtásvédelmi módjának és a szonda gyújtóforrás felügyeletének kombinálásával valósítható meg.

VESZÉLY: Robbanásveszély a szonda csatlakozóegység fedelének felnyitásakor

Ha a szonda csatlakozóegység fedelét üzemelés közben felnyitják, robbanás történhet.

- A szonda csatlakozóegység fedelét csak ex-mentes környezetben szabad felnyitni.
- Gondoskodjon arról, hogy a rendszer kikapcsolása után a szonda minden alkatrészénél a T3 hőmérsékleti osztály feltétele és a vezérlőegység minden alkatrészénél a T6 hőmérsékleti osztály feltétele teljesül.

2.4.4 Ex „d” „nyomásálló tokozás” gyújtásvédelmi mód

A szondánál és a vezérlőegységnél az üzemi feszültség csatlakoztatására szolgáló kapcsok, a fűtés és a mágnesszeleppek tápellátó köréi, valamint valamennyi jeláramkör az Ex „d” „nyomásálló tokozás” gyújtásvédelmi módba vannak beszerelve. A 800 °C hőmérsékletre beállított érzékelő is a „nyomásálló tokozásban” van elhelyezve, és nem jelent gyújtóforrást a környezet számára.

Az Ex „d” „nyomásálló tokozás” gyújtásvédelmi módnál a működése azon alapul, hogy az esetleg fellépő robbanás a házon belül marad. Ez a ház robbanásra nyomásálló méretezésével és minden hányílás (pl. házfedél és vezetékbevezetők) gyújtásáterjedést gátló illeszkedéseivel érhető el. Ezért túlmenően a felületi hőmérséklet korlátozva van a várható hiba fellépésekor is a környező robbanóképes légbőr gyújtási hőmérséklete alatti értékre.

A ház és a fedél közötti, valamint a menetcsatlakozókon lévő menetes illeszkedések gyújtásáterjedést gátló illeszkedések.

A gyújtásáterjedést gátló illeszkedések javítása nem megengedett.

Az illeszkedő felületeknél festék- vagy porbevonat alkalmazása nem megengedett.

Bizonyosodjon meg arról, hogy az „Ex-d” térség fedelének felnyitása előtt vagy nyitott fedélénél (pl. csatlakozási vagy szervizmunkákban) ne legyen robbanásveszélyes légkör.

Az összes nem használt háznyílást zárja megfelelő vakcsavarzattal.

2.5 Telepítés

2.5.1 Tájékoztató a potenciálisan robbanásveszélyes légkörökben végzendő telepítéshez

VESZÉLY: Robbanásveszély telepítési munkáknál

Robbanásveszély áll fenn pl. szikraképződéskor a telepítés során, pl. kábelek csatlakoztatásakor vagy alkatrészek leesésekor.

- Telepítési munkákat csak ex-mentes környezetben végezzen.

VESZÉLY: Robbanásveszély szakszerűtlen szerelési munkák miatt

A felállítási hely szakszerűtlen megítélése, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes légkörben végzett összes további szerelési munka súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

- A telepítést, üzembe helyezést, karbantartást és ellenőrzést csak olyan szakképzett személyzetnek kell végezni, aki a potenciálisan robbanásveszélyes légkörrel kapcsolatos szabályokról és előírásokról, mindenekelőtt a következő pontokról megfelelő ismeretekkel rendelkeznek:
 - Gyűjtásvédelmi módok
 - Telepítési előírások
 - Térségbesorolás
- Alkalmazandó szabványok
- Helyi munkavédelmi előírások

VESZÉLY: Robbanásveszély sérült szondacsó miatt

A kondenzáló, korroziív füstgáz a hideg szonda sérülését okozhatja, aminek következtében a szonda tokozása már nem nyomásálló, és ezáltal robbanást okozhat.

- A szondának üzemelnie kell mindaddig, amíg folyamatban van.

VIGYÁZAT: Sérülésveszély a készülék leesése miatt

A készülék nehéz és leeséskor sérüléseket okozhat.

- A készüléken a szerelési munkákat két személy végezze.

FIGYELMEZTETÉS: Veszély a gyűjtásáttérjedést gátló illeszkedések sérülése miatt

- Ne sértse meg a vezérlőegység és a szonda ház és házfedél közötti gyűjtásáttérjedést gátló illeszkedés felületét a készülékek felnyitásakor vagy lezáráskor.
- Amennyiben a gyűjtásáttérjedést gátló illeszkedés felülete sérült, cserélje ki a házat és a házfedeleit.
- Mielőtt a házfedeleit a házra felszerelné, védje a gyűjtásáttérjedést gátló illeszkedés felületét vékony védőzsír réteggel.

VESZÉLY: Veszély nem megengedett kábelbevezetők miatt

A robbanásvédelem veszélyeztetve van.

- Csak olyan kábelbevezetőket használjon, amelyek a szükséges gyűjtásvédelmi módhoz megengedettek.
- A vezetékevezetők kiválasztásakor, ill. cseréjekor vegye figyelembe a menet típusát és méretét.

VESZÉLY: Veszély nyitott furatok vagy nem használt kábelbevezetők miatt

A robbanásvédelem veszélyeztetve van.

- A nem használt kábelbevezetőket zárja minden az engedélyezett zárdugókkal.
- A megfelelő zárdugók kiválasztásakor, ill. cseréjekor vegye figyelembe a menet típusát és méretét.

FIGYELMEZTETÉS: Veszély nagy súly miatt

Sérülések és anyagi károk veszélye

- Használjon megfelelő emelőszközt.
- Biztosítsa felborulás ellen.

2.5.2 Szállítás

VESZÉLY: Robbanásveszély elektrosztatikus feltöltődés miatt

Robbanásveszély áll fenn az elektrosztatikus feltöltődés által keletkező szikrák miatt, például a szonda és az elektronika szállítása vagy kicsomagolása során.

- Csak ex-mentes környezetben végezze a szállítást és a kicsomagolást.

A készüléket legalább két személynek kell megemelnie és szállítania.

2.5.3 Tárolási utasítások

A SICK készülékeket, valamint pótalkatrészeket száraz, megfelelően szellőztetett helyen kell tárolni. Feltétlenül kerülni kell festékgyözők, szilikonsprayek stb. tárolását.

VESZÉLY: Egészségi veszélyek szennyezett szonda miatt

A folyamaton való használat után a mérőszonda a mérőcsatornában lévő gáz összetételről függően olyan anyagokkal szennyeződhet, amelyek súlyos egészségi károkat okozhatnak.

- Távolítsa el a szennyeződést a mérőszondáról a tárolás előtt.
- A szennyezett mérőszondán végzendő összes munkánál viseljen előírásszerű védőruházatot.
- A mérőrendszer összes alkatrészét tisztítsa meg enyhén nedves tisztítókendővel. Ehhez használjon enyhe tisztítószert.
- Az összes alkatrészt csomagolja a tároláshoz, ill. a szállításhoz. Ehhez lehetőleg használja az eredeti csomagolást.
- A mérőrendszer összes alkatrészét tárolja száraz, tiszta helyiségen. Az összes alkatrész tárolási hőmérséklete -40 °C és +80 °C között van.

2.5.4 Az ellenkarima felszerelése a csatornára

VESZÉLY: Forró, robbanékony vagy mérgesző füstgázok

A gázcsatornán végzendő szerelési munkáknál - a berendezésen uralmodó körülmenyektől függően - forró és/vagy egészségre káros gázok léphetnek ki.

- A gázcsatornán munkákat csak olyan szakemberek végezhetnek, akik szakmai képzésük és ismereteik, valamint az idevágó rendelkezések ismerete alapján meg tudják ítélni és fel tudják ismerni a rájuk bízott munka veszélyeit.
- A berendezés a gázcsatornán végzendő munkáknál kikapcsolva lesz vagy
- Az üzemeltető a veszélyelemzés alapján meghatározza a szükséges biztonsági intézkedéseket, amelyeket a bekapcsolt berendezésen végzendő munkáknál figyelembe kell venni.

2.5.5 A V alakú lemez beszabályozása

FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély a nyomásálló tokozás megszűnése miatt

A szűrőcserekor a nem teljes lazítás miatt megsérült belső kulcsnyílású csavar vagy a meglazult belső kulcsnyílású csavar következtében a nyomásálló tokozás a gyűjtásáttérjedést gátló illeszkedés miatt megsérülhet, ami robbanást okozhat.

- A belső kulcsnyílású csavart teljesen lazítsa meg, majd teljesen húzza meg.
- A sérült belső kulcsnyílású csavart cserélje ki.

FIGYELMEZTETÉS:

Ügyeljen arra, hogy a szűrőfej legyen teljesen rácsavarva a menetre (ütközésig). Ebből a véghezézből a szűrőfejet max. 360 °-ba egyszer csavarja vissza a szűrőfej beszabályozásához.

Ha a szűrőfejet 360 °-nál tovább csavarják le, a robbanásvédelem már nem garantálható.

2.5.6 A szondakábel fektetése

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély elektrosztatikus feltöltődés miatt

- A vezetékeken a sztatikus feltöltődés miatt robbanás léphet fel.
- Védje a vezetékeket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.
- Az Ex-légiörben a vezetéket rögzítse például kábelcsornába.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély

- Az elektronikaház vagy a szonda vezérlőegységének felnyitása előtt a rendszer legyen feszültségmentes, és a környezet legyen ex-mentes.
- Az elektronikaház vagy a szonda vezérlőegységének felnyitása előtt legyen a fedél a menetes csappal kibiztosítva, vagy a zárás után ismét biztosítva.
- A telepítés után a feszültség alatt álló alkatrészeknek nem szabad hozzáérhetőknek lenniük. A hálózati ellátást csak akkor kapcsolja vissza, ha már minden ház biztonságosan zárva van, kivéve ha biztosítva van, hogy a környezet nem robbanásveszélyes.

2.6 Elektromos telepítés

2.6.1 Tájékoztató az elektromos telepítéshez

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos biztonság veszélyeztetése a telepítési és karbantartási munkák során nem kikapcsolt feszültségellátás miatt

- A készüléken végzendő munkák előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a feszültségellátás a hatállyos szabványok szerint a leválasztó kapcsolóval/kismegszakítóval kikapcsolható.
- Ügyeljen arra, hogy a leválasztó kapcsoló jól hozzáérhető legyen, a rendszer közelében legyen, és egyértelműen megjelölve legyen (be-/kikapcsoló).
- Ha a telepítés után a leválasztó kapcsolóhoz a készülék csatlakoztatásakor csak nehezen vagy nem fér hozzá, akkor feltétlenül külön leválasztó berendezésre van szükség.
- Csak a felhalmozott személyzetnek szabad visszakapcsolni a feszültségellátást a hatállyos biztonsági előírások figyelembevételével a munkák befejezése után, ill. ellenőrzési célokra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos biztonság veszélyeztetése a hibásan mért hálózati vezeték miatt

- A hálózati vezeték telepítésekor elektromossági balesetek léphetnek fel, ha a vezeték specifikációt nem veszik megfelelően figyelembe.
- Mindig vegye figyelembe a hálózati vezeték cseréjekor a pontos specifikációt a használati utasításban (Műszaki adatok c. fejezet).

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Veszély elektromossági baleset miatt

- Az elektromos munkák szakszerűtlen végrehajtása súlyos elektromossági baleseteket okozhat.
- A készüléken elektromos munkákat csak olyan villanszerelők végezhetnek, akik jól ismerik a lehetséges veszélyeket.

⚠ VESZÉLY: Robbanásveszély és az Ex-engedély megszűnése, ha a robbanékony környezethez nem engedélyezett vezetékbevezetőket és záróelemeket használnak

- A vezetékbevezetők és záróelemek a robbanásvédelem részei és így engedélykötelesek.
- A vezetékbevezetőket és záróelemeket ne cserélje ki olyan típusakra, amelyek a robbanékony környezethez nem engedélyezettek.
 - Vegye figyelembe a vezetékbevezetők méreteit.

⚠ VESZÉLY: Robbanásveszély alkalmatlan tömszelencék és vezetékek miatt

- Csak megfelelő külső átmérőjű, alkalmas vezetékeket (a hatállyos szabvány szerint) használjon.
- Védje a vezetékeket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.
- Csak azokat a kábelbevezetőket nyissa fel, amelyeket a kábelek felszerelésére fel fog használni. A záróelemetőtől órizze meg. Ha egy kábelbevezetőt utólag ismét le kell zárnai, akkor szerelje be az eredeti záróelemet.

2.6.2 Hozzáférés a kapcsokhoz

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A hálófedelek eltávolítása előtt válassza le a hálózati feszültséget a rendszerről.
- A hálózati feszültségellátást csak akkor kapcsolja vissza, ha az összes hálófedél zárva van.
- A telepítés után a feszültség alatt álló alkatrészeknek nem szabad hozzáérhetőknek lenniük.

2.6.3 A jelkábel csatlakoztatása

⚠ VESZÉLY:

- Elektromos kisülések az elektronikus alkatrészeket tönkretehetik, ami következetében tűz- és robbanásveszély áll fenn:
- Az elektromos csatlakozók és a belső alkatrészek megérintése előtt: Az elektrosztatikus feltöltődés levezetéséhez az emberi testet és a használt szerszámokat földelni kell.
 - Ajánlott módszer:
 - Ha a védővezeték csatlakoztatva van: Érintse meg a ház csupasz fémrészét.
 - Ellenkező esetben: Érintsen meg egy másik csupasz fémrész, amely a védővezetékkel össze van kötve vagy biztonságosan érintkezik a földdel.
 - A mellékelt egyedi információkat részesítse előnye.

2.6.4 A ház lezárása

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély

Kábelbevezetőnként max. egy menetes adapter használható.

2.7 Üzembe helyezés

- Az üzembe helyezéskor, a karbantartáskor és az ellenőrzéskor vegye figyelembe az IEC/EN 60079-17 rendelkezéseit.
- A készüléknak a telepítéskor és a karbantartáskor teljesen feszültségmentesnek kell lennie. Csak az üzemeltetéshez szükséges valamennyi áramkör teljes felszerelése és csatlakoztatása után szabad a feszültséget rákápcsolni. Ez érvényes valamennyi jel- és digitális interfészre, amely a készülékezhez/készülékből vezetődik.

2.7.1 Üzembe helyezési biztonsági utasítások

⚠ VESZÉLY: Égés és mérgezés veszélye kiáramló forró és mérgező gáz miatt túlnyomásos rendszerekkel

- A gázcsatornán végzendő munkák során forró gáz léphet ki a folyamatcsatlakozóból. Ez égéseket vagy egészségi károkat okozhat.
- A folyamatcsatlakozót tartsa minden tömören zárva, és végezzen tömörsgégi vizsgálatot.
 - Ügyeljen a forró felületekre.
 - Viseljen megfelelő védőfelszerelést.

⚠ VIGYÁZAT: Sérülés és készülék károsodása hibás vagy nem létező földelés miatt

A telepítés és a karbantartási munkák során biztosítani kell a védőföldelést az érintett készülékekhez, ill. vezetékekhez a hatállyos szabványok szerint.

HU

2.8 Felülvizsgálat

2.8.1 Karbantartási munkák biztonsági utasításai

VESZÉLY: Robbanásveszély sérült szondacső miatt

A kondenzáló, korroziív füstgáz a hideg szonda sérülését okozhatja, aminek következtében a szonda tokozása már nem nyomásálló, és ezáltal robbanást okozhat.

- A szondának üzemelnie kell mindenkor, amíg folyamatban van.

VESZÉLY: Robbanásveszély forró felület miatt

A szonda a folyamat következtében felmelegedhet. A folyamatból történő kihúzáskor a szonda hőmérséklete magasabb lehet, mint a környezethez tanúsított felületi hőmérséklet (lásd az Ex-jelölést), ami robbanást okozhat.

- A forró szondát csak ex-mentes környezetben húzza ki a csatornából.

FIGYELMEZTETÉS: Forró felület

A szonda a folyamat következtében felmelegedhet és a csatornából történő kihúzáskor égéseket okozhat.

- Viseljen megfelelő védőruházatot.
- A szondán a munkákat a lehűlés után végezze.

VESZÉLY: Az elektromos feszültség okozta veszély

Ha a készüléken munkákat bekapcsolt feszültségellátásnál végeznek, fennáll az áramütés veszélye.

- Karbantartási munkákat csak feszültségmentes készüléken végezzen.
- Csak a végrehajtó személyzetnek szabad visszakapcsolni a feszültségellátást a hatályos biztonsági előírások figyelembevételével a munkák befejezése után, ill. ellenőrzési célokra.

FIGYELMEZTETÉS: Marás/mérgezés veszélye a mérőgázzal érintkező alkatrészekre lévő maró/mérgező maradékanyagok miatt

A készülék üzemen kívül helyezése, ill. a mérőcsatornáról történő leszerelése után folyamatgáz maradékok rakódhatnak le a mérőgázzal érintkező alkatrészekre (pl. gázszűrő, gázvezető vezetékek stb.). A csatornában lévő gázkeveréktől függően ezek a maradékok szagtalanok vagy nem láthatók. Védőruháztól nélkül az ilyen szennyezett alkatrészek megérintése súlyos marásokat vagy mérgezéseket okozhat.

- Munkavégzéskor megfelelő védőintézkedéseket kell hozni (pl. arcvédő, védőkesztyű vagy saválló ruházat viselése).
- A bőrével vagy a szemével való érintkezés esetén azonnal öblítse le a vizzel az érintett részt, és keressen fel egy orvost.
- A leszerelés után minden szennyezett alkatrészről előírásszerűen távolítsa el a szennyeződést.

2.8.2 Tájékoztató a potenciálisan robbanásveszélyes légkörökben való használathoz

VESZÉLY: Robbanásveszély az Ex-légbőrben nem engedélyezett pót- és kopó alkatrészek használatakor

A SICK vállalatnál az in-situ gázmérő készülék összes pótalkatrészre és kopó alkatrészre a potenciálisan robbanásveszélyes légbőrben való használati vizsgálaton megj át. Más pótalkatrészek és kopó alkatrészek alkalmazása esetén megszűnik a SICK vállalat iránti igény, mivel a gyújtásvédelem már nem garantálható.

- Kizárálag eredeti, SICK gyártmányú pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.

VESZÉLY: Robbanásveszély a készülékben fennálló maradék feszültség és forró felületek miatt

Robbanásveszély áll fenn a telepítési és karbantartási munka közben a készüléken.

- Gondoskodjon arról, hogy a készüléken végzett munkák során a környezetben ne legyen robbanásveszély.
- A hálózati ellátás kikapcsolása után várjon legalább 1 órát a ház felnyitása előtt.

2.8.3 A szűrőfej, a mérőszonda, az O₂-mérőcella cseréje

FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély a nyomásálló tokozás megszűnése miatt

A szűrőcsererekor a nem teljes lazítás miatt megsérült belső kulcsnyílású csavar vagy a meglazult belső kulcsnyílású csavar következtében a nyomásálló tokozás a gyújtásáterjedést gátoló illeszkedés miatt megsérülhet, ami robbanást okozhat.

- A belső kulcsnyílású csavart teljesen lazítsa meg, majd teljesen húzza meg.
- A sérült belső kulcsnyílású csavart cserélje ki.

FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély a folyamatgázban lévő forró alkatrészek miatt

A szondaszűrőfej és a folyamatgázban lévő összes alkatrész hőmérséklete üzem közben 150 °C és 800 °C (302 °F és 1472 °F) között van. A forró alkatrészek megérintése a leszereléshez vagy karbantartási munkák végzéséhez súlyos égési sérüléseket okoz.

- A szonda kiszereléséhez használjon hőszigetelő védőkesztyűt.
- A szonda kiszerelése előtt minden kapcsolja ki az elektronika tápfeszültségét.
- A szondát a kiszerelés után egy biztos, védett helyen tárolja, és várjon, amíg a szonda hőmérséklete a környezeti hőmérsékletre lehűl.

2.9 Üzemben kívül helyezés

VESZÉLY: Robbanásveszély a készülékben fennálló maradék feszültség és forró felületek miatt

A készülék kikapcsolása után fennálló maradék feszültség és forró felületek miatt robbanásveszély áll fenn.

- A hálózati ellátás kikapcsolása után várjon legalább 1 órát a ház felnyitása előtt.

VESZÉLY: Egészségi veszély szennyezett szonda miatt

A mérőszonda a mérőcsatornában lévő gáz összetételétől függően olyan anyagokkal szennyeződhet, amelyek súlyos egészségi károkat okozhatnak.

- A szennyezett mérőszondán végzendő összes munkánál viseljen előírásszerű védőruházatot.
- Távolítsa el a szennyeződést a mérőszondáról a tárolás előtt.

FIGYELMEZTETÉS: Egészségi veszély a forró és/vagy agresszív mérőgázokkal való érintkezéskor

A nyitott mérőcsatornán végzett munkák során érintkezésbe kerülhet az egészségre káros mérőgázokkal.

- A készüléken végzendő munkáknál vegye figyelembe az üzemben a védőfelszerelésre vonatkozó hatályos előírásokat.
- A csatornában uralkodó túlnyomás esetén soha ne távolítsa el a szondát a csatornából megfelelő védőintézkedések nélkül.

HU

3 Biztonsági utasítások a ZIRKOR200 Ex-D számára

3.1 Alapvető biztonsági utasítások

3.1.1 Munkavégzés a készüléken

VESZÉLY: Robbanásveszély

- Robbanásveszély áll fenn a munkavégzéskor a készüléken.
- Gondoskodjon arról, hogy a készüléken végzett munkákban robbanásveszélyes légkör ne legyen.

VESZÉLY: Robbanásveszély az alkatrészekben lévő gyúlékony keverék miatt

Ha a szűrő, a vezérlőegység fedele és a szonda csatlakozóegységének fedele a munkák befejezése után nincs zárva teljesen, akkor szíkrák juthatnak ki és robbanást okozhatnak.

- A készüléken végzett munkák után a szűrőt, a szonda csatlakozóegységének fedelét teljesen zární kell.

VESZÉLY: A rendszer biztonságának veszélyeztetése, ha a készüléken olyan munkákat hajtanak végre, amelyek ebben a használati utasításban nincsenek leírva

Ha a készüléken olyan munkákat hajtanak végre, amelyek leírását a jelen használati utasítás vagy a hozzá tartozó dokumentumok nem tartalmazza, a mérőrendszer nem biztonságos üzemelését okozhatja, ami veszélyeztetheti a rendszer biztonságát.

- A készüléken csak azokat a munkákat hajtsák végre, amelyek leírását a jelen használati utasítás vagy a hozzá tartozó dokumentumok tartalmazza.

VESZÉLY: Robbanásveszély a jelen használati utasításban leírt munkák szakszerűtlen végrehajtása miatt

A potenciálisan robbanásveszélyes légkörben a munkák szakszerűtlen végrehajtása az üzem számára súlyos károkat, a személyeknél pedig súlyos sérüléseket okozhat. A ház felnyitásakor ne lélegezzé be a kiléző gázt.

- A fenntartási és üzembetűnési munkákat, valamint a készülék ellenőrzését olyan, tapasztalt szakembereknek kell végrehajtaniuk, akik a potenciálisan robbanásveszélyes légkörökkel kapcsolatos rendelkezésekrol és előírásokról, mindenekelőtt a következő pontokról megfelelő ismeretekkel rendelkeznek:
 - Gyűjtásvédelmi módok
 - Telepítési előírások
 - Térségbesorolás

3.1.2 Kiáramló gázok

VESZÉLY: Égés és mérgezés veszélye kiáramló forró és mérgező gáz miatt túlnyomásos rendszereknél

Túlnyomásos rendszereknél forró és mérgező gáz léphet ki a folyamatcsatlakozókból. Ez égéseket vagy egézségi károkat okozhat.

- A folyamatcsatlakozót tartsa minden tömören zárvá.
- Ügyeljen a forró felületekre.
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést.

3.1.3 Potenciálkiegyenlítő

VIGYÁZAT: Robbanásveszély hibás vagy nem létező földelés miatt

Nem megfelelően csatlakoztatott potenciálkiegyenlítőnél olyan töltődések keletkezhetnek, amelyek az Ex-léggörbön robbanást okozhatnak.

- Csatlakoztassa a potenciálkiegyenlítőt a készülék alkatrészeinek minden előirányzott pontjára.
- A jelen használati utasításban ismertetett készüléken végzendő munkánál ügyeljen arra, hogy a potenciálkiegyenlítő csatlakoztatva legyen.

3.2 Rendeltetésszerű használat

3.2.1 A készülék rendeltetése

Az analizátor egy helyhez kötött oxigénmérő készülék, amely az ipar területén a károsanyag-kibocsátás vagy a folyamatfelügyelet oxigénjének folyamatos méréseire szolgál. A készülék a mérést a gázcsoportban (in-situ) folyamatosan végezi.

3.2.2 Üzemeltetés potenciálisan robbanásveszélyes léggörökben

- A ZIRKOR200 Ex-D mérőszonda megfelel az ATEX kategóriának (az ATEX 2014/34/EU szerint):
 II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
- A ZIRKOR200 Ex-D mérőszonda teljesít a következő IECEx-minősítést: Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db

- Az ex-releváns részegységek helyzete.
- A készülékről és a készülékből ne távolítsa el, a készülékhöz ne fűzzön hozzá és ne változtasson meg semmiféle alkatrész, amennyiben a gyártó által kibocsátott hivatalos információkban nincs leírva és pontosan meghatározva. Ellenkező esetben a potenciálisan robbanásveszélyes léggörökben való alkalmazásra vonatkozó engedély érvényét veszti.
- Tartsa be a karbantartási időközöket.

Különleges feltételek:

A megadott T3 hőmérsékleti osztály -20 °C és +55 °C közötti környezeti hőmérsékleti tartománynál érvényes.

- A szondák fűtőfeszültségeit a szabályozástól független és erre a célra tanúsított felügyeleti berendezés kikapcsolja 810 °C határhőmérséklet elérésekor. Ezt a feladatot a fűtésfelügyelet végzi.
- A mérőszondát a hozzá tartozó védőcsővel együtt csak olyan füstgázokban szabad használni, amelyek összetétele tekintettel a használt anyag korrozióhatására nem kritikus.
- Amennyiben ez nem biztosítható, akkor rendszeres, ismétlődő és megfelelő rövid időközökön belül ellenőrzésekkel kell végezni.
- A füstgáz hőmérséklete a szondán nem lépheti túl a 600 °C-ot.

3.3 Termékleírás

3.3.1 Alkalmazási terület

A ZIRKOR200 Ex-D oxigénmérő rendszer az oxigén (O_2) füstgázokban való mérésére alkalmas.

3.3.2 Veszélyforrások

FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély a folyamatgázban lévő forró alkatrész miatt

A szondaszűrőfej és a folyamatgázban lévő összes alkatrész hőmérséklete üzem közben 150 °C és 800 °C (302 °F és 1472 °F) között van. A forró alkatrészek megérintése a leszereléshez vagy karbantartási munkák végzéséhez súlyos égési sérüléseket okoz.

- A szonda kiszereléséhez használjon hőszigetelő védőkesztyűt.
- A szonda kiszerelése előtt minden kapcsolja ki az elektronika tápfeszültségeit.
- A szondát a kiszerelés után egy biztos, védett helyen tárolja, és várjon, amíg a szonda hőmérséklete a környezeti hőmérsékletre lehűl.

3.3.3 ATEX / IECEx tanúsítvány

A ZIRKOR200 Ex-D oxigénmérő rendszer vezérlőegysége nem Ex-tanúsított, és ezért biztonságos léggörbe kell telepíteni. A szonda 21-es zónába (tanúsított II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db) telepíthető.

FIGYELMEZTETÉS:

Üzemállapotban a szonda csatlakozóegység, valamint a vezérlőegység fedelét nem szabad felnyitani. A felnyitás előtt gondoskodni kell arról, hogy a rendszer kikapcsolása után a szonda valamennyi alkatrészénél a T133 °C/T141 °C felületi hőmérséklet feltétele teljesüljön. A kikapcsolás utáni min. várakozási idő 1 óra. A szondán munka üzemelés közben is végezhető, amennyiben a környezeti feltételek nem robbanásveszélyesként sorolhatók be.

3.4 Telepítés

3.4.1 Tájékoztató a potenciálisan robbanásveszélyes léggörökben végzendő telepítéshez

VESZÉLY: Robbanásveszély telepítési munkák miatt

Robbanásveszély áll fenn pl. szikráképződéskor a telepítés során, pl. kábelek csatlakoztatásakor vagy alkatrészek leesésekor.

- Telepítési munkákat csak ex-mentes környezetben végezzen.

VESZÉLY: Robbanásveszély szakszerűtlen szerelési munkák miatt

A felállítási hely szakszerűtlen megítélése, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes léggörben végzett összes további szerelési munka súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

- A telepítést, üzembe helyezést, karbantartást és ellenőrzést csak olyan szakképzett személyzetnek kell végezni, aki a potenciálisan robbanásveszélyes léggörrel kapcsolatos szabályokról és előírásokról mindenekelőtt a következő pontokról megfelelő ismeretekkel rendelkeznek:
 - Gyűjtásvédelmi módok
 - Telepítési előírások
 - Térségbesorolás
 - Alkalmasító szabványok
 - Helyi munkavédelmi előírások

VESZÉLY: Robbanásveszély sérvolt szondacső miatt

A kondenzáló, korrozív füstgáz a hideg szonda sérülését okozhatja, aminek következtében a szonda tokozása már nem nyomásálló, és ezáltal robbanást okozhat.

- A szondának üzemelnie kell mindaddig, amíg folyamatban van.

3.5 Elektromos telepítés

3.5.1 Tájékoztató az elektromos telepítéshez

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos biztonság veszélyeztetése a telepítési és karbantartási munkák során nem kikapcsolt feszültségellátás miatt

- ▶ A készüléken végzendő munkák előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a feszültségellátás a hatállyós szabványok szerint a leválasztó kapcsolóval/kismegszakítóval kikapcsolható.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a leválasztó kapcsoló jól hozzáférhető legyen, a rendszer közében legyen, és egyértelműen megjelölve legyen (be-/kikapcsoló).
- ▶ Ha a telepítés után a leválasztó kapcsolóhoz a készülék csatlakoztatásakor csak nehezen vagy nem fér hozzá, akkor feltétlenül külön leválasztó berendezésre van szükség.
- ▶ Csak a felhalmozott személyzetnek szabad visszakapcsolni a feszültségellátást a hatállyós biztonsági előírások figyelembevételével a munkák befejezése után, ill. ellenőrzési célra.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos biztonság veszélyeztetése a hibásan mért hálózati vezeték miatt

- A hálózati vezeték telepítésekor elektromossági balesetek lephetnek fel, ha a vezeték specifikációt nem veszik megfelelően figyelembe.
- ▶ Mindig vegye figyelembe a hálózati vezeték cseréjekor a pontos specifikációt a használati utasításban (Műszaki adatok c. fejezet).

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Veszély elektromossági baleset miatt

- Az elektromos munkák szakszerűtlen végrehajtása súlyos elektromossági baleseteket okozhat.
- ▶ A készüléken elektromos munkákat csak olyan villanyszerelők végezhetnek, akik jól ismerik a lehetséges veszélyeket.

⚠ VESZÉLY: Robbanásveszély és az Ex-engedély megszűnése, ha a robbanékony környezethez nem engedélyezett vezetékbevezetőket és záróelemeket használnak a szonda csatlakozóegységen

- A vezetékbevezetők és záróelemek a robbanásvédelem részei és így engedélykötelesek.
- ▶ A vezetékbevezetőket és záróelemeket ne cserélje ki olyan típusokra, amelyek a robbanékony környezethez nem engedélyezettek.
 - ▶ Vegye figyelembe a vezetékbevezetők méreteit.

⚠ VESZÉLY: Robbanásveszély nem megfelelő tömszelencék és vezetékek használatakor a szonda csatlakozóegységen

- ▶ Csak megfelelő külső átmérőjű, alkalmas vezetékeket (a hatállyós szabvány szerint) használjon.
- ▶ Védje a vezetékeket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.
- ▶ Az Ex-léggörbén a vezetékeket rögzítse például kábelcsatornába.
- ▶ Csak azokat a kábelbevezetőket nyissa fel, amelyeket a kábelek felszerelésére fel fog használni. A záróelemeteket órizze meg. Ha egy kábelbevezetőt utolag ismét le kell zárnai, akkor szerelje be az eredeti záróelemet.

3.5.2 Hozzáférés a kapcsokhoz

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A házfedelek eltávolítása előtt válassza le a hálózati feszültséget a rendszerről.
A hálózati feszültségellátást csak akkor kapcsolja vissza, ha az összes házfedél zárva van.
A telepítés után a feszültség alatt álló alkatrészeknek nem szabad hozzáférhetőknek lenniük.

3.5.3 A szonda csatlakozóegység elektromos csatlakozói

⚠ VESZÉLY: Robbanásveszély sértült tömítések miatt

- A házfedél sértült tömítései ahhoz vezethetnek, hogy a robbanásveszélyes levegő behatol a házba és robbanást okoz.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a tömítések sérültek-e, szükség esetén cserélje ki.

3.6 Üzembe helyezés

- ▶ Az üzembe helyezéskor, a karbantartáskor és az ellenőrzéskor vegye figyelembe az IEC/EN 60079-17 rendelkezéseit.
- ▶ A készüléknak a telepítéskor és a karbantartáskor teljesen feszültségmentesnek kell lennie. Csak az üzemeltetéshez szükséges valamennyi áramkör teljes felszerelése és csatlakoztatása után szabad a feszültséget rákapcsolni. Ez érvényes valamennyi jel- és digitális interfészre, amely a készülékhöz/készülékből vezetődik.
- ▶ Megegyezik a szonda sorozatszáma a vezérlőegység sorozatszámaival? Ha nincs hozzárendelve, lásd „1 pontszabályozás (kézi)” és „2 pontszabályozás (kézi)” fejezeteket a használati utasításban.
- ▶ Megegyezik a hálózati feszültség a típustábla adatával? Ha nem, forduljon a SICK vállalathoz.
- ▶ Helyes az elektromos csatlakozások kivitelezése?
- ▶ Megfelel a pneumatikus csatlakozók hozzárendelése, és gáztömörök a csatlakozók?
- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a szondán szivárgások ne lépjenek fel - ha az ellenkarima gáztömören van hegesztve a füstgázsatornára,

⚠ VIGYÁZAT: Sérülésveszély a készülék leesése miatt

- ▶ A készülék nehéz és leeséskor sérüléseket okozhat.
- ▶ A készüléken a szerelési munkákat két személy végezze.

3.4.2 Szállítás

⚠ VESZÉLY: Robbanásveszély elektrosztatikus feltöltődés miatt

- Robbanásveszély áll fenn az elektrosztatikus feltöltődés által keletkező szikrák miatt, például a szonda és az elektronika szállítása vagy kicsomagolása során.
- ▶ Csak ex-mentes környezetben végezze a szállítást és a kicsomagolást.

A készüléket legalább két személynek kell megemelnie és szállítania.

3.4.3 Tárolási utasítások

A SICK készülékeket, valamint pótalkatrészeket száraz, megfelelően szellőztetett helyen kell tárolni. Feltétlenül kerülni kell festékgőzök, szilikonsprayek stb. tárolását.

⚠ VESZÉLY: Egészségi veszélyek szennyezett szonda miatt

- A folyamatban való használat után a mérőszonda a mérőcsatornában lévő gáz összetételétől függően olyan anyagokkal szennyeződhet, amelyek súlyos egészségi károkat okozhatnak.
- ▶ Távolítsa el a szennyeződést a mérőszondáról a tárolás előtt.
 - ▶ A szennyezett mérőszondán végzendő összes munkánál viseljen előírásszerű védőruházatot.
 - ▶ A mérőrendszer összes alkatrészt tisztítsa meg enyhén nedves tisztítókendővel. Ehhez használjon enyhe tisztítószert.
 - ▶ Az összes alkatrészt csomagolja a tároláshoz, ill. a szállításhoz. Ehhez lehetőleg használja az eredeti csomagolást.
 - ▶ A mérőrendszer összes alkatrészt tárolja száraz, tiszta helyiségben. Az összes alkatrész tárolási hőmérséklete -40 °C és +80 °C között van.

3.4.4 Az ellenkarima felszerelése a csatornára

⚠ VESZÉLY: Forró, robbanékony vagy mérgező füstgázok

- A gázsatornán végzendő szerelési munkáknál - a berendezésen uralkodó körülmenyektől függően - forró és/vagy egészségre káros gázok léphetnek ki.
- ▶ A gázsatornán munkákat csak olyan szakemberek végezhetnek, akik szakmai képzésük és ismereteik, valamint az idevágó rendelkezések ismerete alapján meg tudják ítélni és fel tudják ismerni a rájuk bízott munka veszélyeit.
 - ▶ A berendezés a gázsatornán végzendő munkáknál kikapcsolva lesz vagy
 - ▶ Az üzemeltető a veszélyelemzés alapján meghatározza a szükséges biztonsági intézkedéseket, amelyeket a bekapcsolt berendezésen végzendő munkáknál figyelembe kell venni.

3.4.5 A szondakábelek és tömlök fektetése

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély elektrosztatikus feltöltődés miatt

- A vezetékeken a sztatikus feltöltődés miatt robbanás léphet fel.
- ▶ Védje a vezetékeket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.
 - ▶ Az Ex-léggörbén a vezetékeket rögzítse például kábelcsatornába.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély

- A kapcsok fedelének eltávolítása előtt válassza le a hálózati feszültséget a rendszerről. A rendszer hálózati ellátását csak a kapcsok fedelének elhelyezése után kapcsolja vissza.
- A telepítés után a feszültség alatt álló alkatrészeknek nem szabad hozzáférhetőknek lenniük.

megfelelően meg vannak húzva a karima csapszegei? Karimatömítéseket használtak?

- Megfelelnek a helyi feltételek az adatlapokon lévő specifikációknak?

3.6.1 Üzembehelyezési biztonsági utasítások

VESZÉLY: Égés és mérgezés veszélye kiáramló forró és mérgező gáz miatt tűnyomásos rendszereknél

A gázcsatornán végzendő munkák során forró gáz léphet ki a folyamatcsatlakozóból. Ez égéseket vagy egészségi károkat okozhat.

- A folyamatcsatlakozót tartsa minden tömörén zárva, és végezzen tömöriségi vizsgálatot.
- Ügyeljen a forró felületekre.
- Viseljen megfelelő védőfelszerelést.

VIGYÁZAT: Sérülés és készülék károsodása hibás vagy nem létező földelés miatt

A telepítés és a karbantartási munkák során biztosítani kell a védőföldelést az érintett készülékekhez, ill. vezetékekhez a hatályos szabványok szerint.

3.7 Felülvizsgálat

3.7.1 Karbantartási munkák biztonsági utasításai

VESZÉLY: Robbanásveszély sérült szondacső miatt

A kondenzáló, korrozív füstgáz a hideg szonda sérülését okozhatja, aminek következtében a szonda tokozása már nem nyomásálló, és ezáltal robbanást okozhat.

- A szondának üzemelnie kell mindaddig, amíg folyamatban van.

VESZÉLY: Robbanásveszély forró felület miatt

A szonda a folyamat következtében felmelegedhet. A folyamatból történő kihúzáskor a szonda hőmérséklete magasabb lehet, mint a környezethez tanúsított felületi hőmérséklet (lásd az Ex-jelölést), ami robbanást okozhat.

- A forró szondát csak ex-mentes környezetben húzza ki a csatornából.

FIGYELMEZTETÉS: Forró felület

A szonda a folyamat következtében felmelegedhet és a csatornából történő kihúzáskor égéseket okozhat.

- Viseljen megfelelő védőruházatot.
- A szondán a munkákat a lehűlés után végezze.

VESZÉLY: Az elektromos feszültség okozta veszély

Ha a készüléken munkákat bekapcsolt feszültséggelátásnál végeznek, fennáll az áramütés veszélye.

- Karbantartási munkákat csak feszültségmentes készüléken végezzen.
- Csak a végrehajtó személyzetnek szabad visszakapcsolni a feszültségellátást a hatályos biztonsági előírások figyelembevételével a munkák befejezése után, ill. ellenőrzési célokra.

FIGYELMEZTETÉS: Marás/mérgezés veszélye a mérőgázzal érintkező alkatrészekkel lévő maró/mérgező maradékanyagok miatt

A készülék üzemen kívül helyezése, ill. a mérőcsatornáról történő leszerelése után folyamatgáz maradékok rakódhatnak le a mérőgázzal érintkező alkatrészekre (pl. gázszűrő, gázvezető vezetékek stb.). A csatornában lévő gázkeveréktől függően ezek a maradékok szagtalanok vagy nem láthatók. Védőruházat nélkül az ilyen szennyezett alkatrészek megérintése súlyos marásokat vagy mérgezéseket okozhat.

- Munkavégzéskor megfelelő védőintézkedéseket kell hozni (pl. arcvédő, védőkesztyű vagy saválló ruházat viselése).
- A bőrével vagy a szemével való érintkezés esetén azonnal öblítse le vízzel az érintett részt, és keressen fel egy orvost.
- A leszerekés után minden szennyezett alkatrészről előírásszerűen távolítsa el a szennyeződést.

3.7.2 Tájékoztató a potenciálisan robbanásveszélyes légkörökben való használathoz

EX VESZÉLY: Robbanásveszély az Ex-légkörben nem engedélyezett pót- és kopó alkatrészek használatakor

A SICK vállalatnál az in-situ gázmérő készülék összes pótalkatrésze és kopó alkatrész a potenciálisan robbanásveszélyes légkörben való használáti vizsgálaton meg van. Más pótalkatrészek és kopó alkatrészek alkalmazása esetén megszűnik a SICK vállalat iránti igény, mivel a gyűjtásvédelem már nem garantálható.

- Kizárolag eredeti, SICK gyártmányú pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.

EX VESZÉLY: Robbanásveszély a készülékben fennálló maradék feszültség és forró felületek miatt

Robbanásveszély áll fenn a telepítési és karbantartási munka közben a készüléken.

- Gondoskodjon arról, hogy a készüléken végzett munkák során a környezetben ne legyen robbanásveszély.

3.7.3 A szűrőfej, a mérőszonda, az O₂-mérőcella, a mérőszonda belső részének cseréje

EX FIGYELMEZTETÉS: Robbanásveszély a nyomásálló tokozás megszűnése miatt

A szűrőcsererek a nem teljes lazítás miatt megsérült belső kulcsnyílású csavar vagy a meglazult belső kulcsnyílású csavar következtében a nyomásálló tokozás a gyűjtásáterjedést gátoló illeszkedés miatt megsérülhet, ami robbanást okozhat.

- A belső kulcsnyílású csavart teljesen lazítsa meg, majd teljesen húzza meg.
- A sérült belső kulcsnyílású csavart cserélje ki.

EX FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély a folyamatgázban lévő forró alkatrészek miatt

A szondaszűrőfej és a folyamatgázban lévő összes alkatrész hőmérséklete üzem közben 150 °C és 800 °C (302 °F és 1472 °F) között van. A forró alkatrészek megérintése a leszereléshez vagy karbantartási munkák végzéséhez súlyos égési sérüléseket okoz.

- A szonda kiszerelezéséhez használjon hőszigetelő védőkesztyűt.
- A szonda kiszereleése előtt minden kapcsolja ki az elektronika tápfeszültségét.
- A szondát a kiszereles után egy biztos, védett helyen tárolja, és várjon, amíg a szonda hőmérséklete a környezeti hőmérsékletre lehűl.

3.8 Üzemben kívül helyezés

EX VESZÉLY: Robbanásveszély a készülékben fennálló maradék feszültség és forró felületek miatt

A készülék kikapcsolása után fennálló maradék feszültség és forró felületek miatt robbanásveszély áll fenn.

- A hálózati ellátás kikapcsolása után várjon legalább 1 órát a ház felnyitása előtt.

EX VESZÉLY: Egészségi veszély szennyezett szonda miatt

A mérőszonda a mérőcsatornában lévő gáz összetételről függően olyan anyagokkal szennyeződhet, amelyek súlyos egészségi károkat okozhatnak.

- A szennyezett mérőszondán végzendő összes munkánál viseljen előírásszerű védőruházatot.
- Távolítsa el a szennyeződést a mérőszondáról a tárolás előtt.

EX FIGYELMEZTETÉS: Egészségi veszély a forró és/vagy agresszív mérőgázokkal való érintkezéskor

A nyitott mérőcsatornán végzett munkák során érintkezésbe kerülhet az egészségre káros mérőgázokkal.

- A készüléken végzendő munkáknál vegye figyelembe az üzemen a védőfelszerelésre vonatkozó hatályos előírásokat.
- A csatornában uralckodó túlnyomás esetén soha ne távolítsa el a szondát a csatornából megfelelő védőintézkedések nélkül.

1 Informazioni sul documento

- Questo documento si applica ai dispositivi seguenti della divisione analizzatori di SICK: ZIRKOR200 Ex-G e ZIRKÖR200 Ex-D.
- Per informazioni sulla direttiva ATEX utilizzata, vedere la dichiarazione di conformità del dispositivo.
- Questo documento è una sintesi delle norme di sicurezza e delle avvertenze relative al dispositivo in oggetto.
- Nel caso in cui un avviso di sicurezza non risulti chiaro, fare riferimento alla sezione specifica del manuale d'uso del dispositivo.
- Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere il presente documento.

! IMPORTANTE

- Questo documento deve essere utilizzato esclusivamente con il manuale d'uso del dispositivo.
- Leggere il rispettivo manuale d'uso e assicurarsi di averne compreso le informazioni.
- Attenersi alle norme di sicurezza e alle informazioni aggiuntive del manuale d'uso del dispositivo.
- In caso di dubbi, non mettere in funzione il dispositivo e rivolgersi al servizio di assistenza SICK.
- Conservare il presente documento insieme al manuale d'uso per consultazioni future e consegnarlo a eventuali nuovi proprietari.

2 Norme di sicurezza per lo ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Informazioni di base sulla sicurezza

2.1.1 Interventi sul dispositivo

! PERICOLO - Pericolo di esplosione

- Pericolo di esplosione quando si lavora sul dispositivo.
- Quando si eseguono interventi sul dispositivo, verificare che non sia presente alcuna atmosfera esplosiva.

! PERICOLO - Pericolo di esplosione

- Se il filtro, il coperchio dell'unità di controllo e il coperchio dell'unità di collegamento della sonda non vengono perfettamente chiusi al termine degli interventi, possono fuoriuscire scintille che potrebbero causare un'esplosione.
- Al termine degli interventi sul dispositivo, chiudere sempre perfettamente il filtro, il coperchio dell'unità di collegamento della sonda e il coperchio dell'unità di controllo.

! PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da scintille

- Filetti danneggiati che fanno parte della protezione contro l'innesto possono provocare esplosioni causate da scintille.
- I filetti danneggiati che fanno parte della protezione contro l'innesto devono essere sostituiti. La riparazione non è consentita.

! PERICOLO - Rischio per la sicurezza del sistema in caso di interventi sul dispositivo non descritti in queste istruzioni

- Gli interventi non descritti in queste istruzioni o nei documenti collegati può compromettere la sicurezza operativa dell'analizzatore e pertanto la sicurezza dell'impianto.
- Eseguire soltanto gli interventi descritti in queste istruzioni e nei documenti collegati.

! PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da errata esecuzione degli interventi descritti in queste istruzioni

Un'errata esecuzione degli interventi nelle atmosfere potenzialmente esplosive può causare gravi lesioni alle persone e danni alle cose quando il dispositivo è in funzione. Quando si apre la custodia, non inalare il gas che fuoriesce.

- Le operazioni di manutenzione, messa in servizio e controllo devono essere eseguite da personale esperto o addestrato che sia a conoscenza delle regole e delle norme applicabili per le atmosfere potenzialmente esplosive, in particolare:
 - tipi di protezione da innesto
 - disposizioni per l'installazione
 - classificazione delle zone

2.1.2 Fuoriuscita di gas

! PERICOLO - Rischio di ustioni e avvelenamento causati da gas caldo e tossico presente negli impianti in condizioni di sovrapressione

- Negli impianti con sovrapressione, gas caldo e tossico può fuoriuscire dal raccordo di processo. Questa fuoriuscita può causare ustioni o danni alla salute.
- Mantenere il raccordo di processo sempre perfettamente serrato.
 - Prestare attenzione alle superfici calde.
 - Indossare dispositivi di protezione adeguati.

2.1.3 Equalizzazione del potenziale

! ATTENZIONE - Pericolo di esplosione derivante da collegamenti a terra errati o mancati

- Il collegamento errato dell'equalizzazione del potenziale può generare cariche che possono provocare esplosioni nelle atmosfere Ex.
- Collegare l'equalizzazione del potenziale a tutti i punti predisposti sui componenti del dispositivo.
 - Per tutti gli interventi sul dispositivo descritti nelle presenti istruzioni, verificare che l'equalizzazione del potenziale sia collegata.
 - Verificare che l'alimentazione elettrica includa un collegamento di messa a terra.
 - Controllare regolarmente che i collegamenti di messa a terra siano corretti.

2.2 Uso previsto

2.2.1 Campo di applicazione del dispositivo

Questo dispositivo è un analizzatore di ossigeno fisso che consente di effettuare misure dell'ossigeno in continuo negli impianti industriali per il controllo delle emissioni e del processo. Il dispositivo effettua le misure in continuo direttamente nel condotto del gas (in-situ).

2.2.2 Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive

Lo ZIRKOR200 Ex-G può essere utilizzato in atmosfere con gas esplosivi dei gruppi IIA, IIB e IIC secondo ATEX (EN 60079-10) e IECEx (IEC 60079-10) e rientra nella categoria 2G e nel livello EPL Gb per l'uso in zona 1.

L'unità di controllo è classificata all'interno della classe di temperatura T6, mentre la sonda nella classe di temperatura T3.

Unità di controllo Z200EXG-y1*** (y= 1, 2)**

Unità di controllo integrata in un sistema completo

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX
-
- IECEx
- Ex db IIC T6 Gb
- Condizioni specifiche di utilizzo per l'inserimento nel Certificato UE della prova di tipo:

Gli accessori usati per gli ingressi dei cavi e delle linee e i tappi per fori filettati non utilizzati per l'ingresso dei cavi e delle linee devono essere certificati conformemente a IEC 60079-0 e IEC 60079-1.

Non è consentito riparare le giunzioni ignifughe della custodia.

Sonda Z200EXG-y2*** (y= 1, 2)**

Sonda integrata in un sistema completo

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX
-
- IECEx
- Ex db IIC T3 Gb
- Condizioni speciali per l'uso sicuro:
 - La specifica relativa alla classe di temperatura T3 si applica a un intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a +55 °C.
 - La tensione per il riscaldamento delle sonde deve essere disattivata da un dispositivo di controllo indipendente dall'unità di controllo e certificato per questa funzione al raggiungimento di una temperatura di soglia di 890 °C a una temperatura ambiente fino a 40 °C e al raggiungimento di una temperatura di soglia di 845 °C a una temperatura ambiente fino a 55 °C.
 - Attenersi rigorosamente all'avvertenza per l'apertura della custodia e alle istruzioni del produttore.
 - La sonda di misura dell'ossigeno con il relativo tubo di protezione dotato di dispositivi di guida del gas di scarico possono essere utilizzati solo in gas di scarico la cui composizione non è critica per quanto riguarda il loro effetto corrosivo sui materiali usati. Se questa condizione non può essere garantita, si dovranno effettuare ripetuti controlli regolari a intervalli sufficientemente brevi.
 - La temperatura del gas di scarico sulla sonda non deve superare i 500 °C. Temperature di processo superiori sono possibili se viene predisposta una conduttura idonea per il raffreddamento del gas di scarico in modo che, quando raggiunge la sonda di misura, esso non superi il valore di soglia di 500 °C in tutte le condizioni di processo.

Unità pneumatica Z200EXG

- Condizioni speciali per l'uso sicuro:

- Nelle aree Ex, pulire la superficie solo con un panno umido.

Valvola elettropneumatica opzionale Z200EXG

- ATEX

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

Non rimuovere, aggiungere o modificare componenti all'interno o all'esterno del dispositivo, salvo quando specificato e descritto nelle informazioni fornite dal produttore. In caso di modifiche non autorizzate l'omologazione del dispositivo per l'impiego in atmosfera potenzialmente esplosiva viene invalidata.

2.3 Limitazioni d'uso

- Lo ZIRKOR200 Ex-G ha ottenuto la certificazione per una pressione d'esercizio compresa fra 800 e 1.100 mbar assoluti sul lato del processo. L'uso di pressioni diverse non è conforme alla certificazione Ex e, pertanto, non è consentito.
- Lo ZIRKOR200 Ex-G deve essere utilizzato conformemente alle specifiche indicate. L'uso dello ZIRKOR200 Ex-G non conforme alle specifiche implica la decaduta della certificazione Ex e, pertanto, non è consentito.

2.4 Descrizione del prodotto

2.4.1 Ambito d'applicazione

L'analizzatore di ossigeno ZIRKOR200 Ex-G è idoneo per effettuare misure dell'ossigeno (O_2) nei gas di scarico e altri gas non combustibili.

2.4.2 Pericoli potenziali

AVVERTENZA - Pericolo di ustioni causate da componenti caldi all'interno del gas di processo

Durante il funzionamento, la temperatura della testina filtrante della sonda e di tutte le parti nel gas di processo va da 150 °C a 800 °C (da 302 °F a 1472 °F). Il contatto diretto con le parti calde durante le operazioni di smontaggio e manutenzione causa gravi lesioni.

- Quando si rimuove la sonda, usare guanti di protezione termica.
- Prima di rimuovere la sonda, interrompere l'alimentazione elettrica ai componenti elettronici.
- Rimuovere la sonda e posizionarla in un luogo sicuro e protetto, attendendo che la temperatura scenda fino alla temperatura ambiente.

2.4.3 Descrizione della protezione contro le esplosioni - Tipi di protezione da innesco utilizzati

Il sistema ZIRKOR200 Ex-G ha ottenuto la certificazione per l'uso in zone Ex 1, gruppo gas IIC. L'unità di controllo Z200EXG-y1 (integrazione nel sistema Z200EXG-y0 completo) rientra nella classe di temperatura T6, la sonda Z200EXG-y2 (integrazione nel sistema Z200EXG-y0 completo) nella classe T3.

La protezione contro l'innesto è realizzata mediante una combinazione di custodia ignifuga con protezione contro l'innesto Ex-d per la sonda e l'unità di controllo e monitoraggio delle fonti di innesco nella sonda.

PERICOLO - Pericolo di esplosione in caso di apertura del coperchio dell'unità di collegamento della sonda

In caso di apertura del coperchio dell'unità di collegamento della sonda durante il funzionamento, può verificarsi un'esplosione.

- Aprire il coperchio dell'unità di collegamento della sonda solo in un ambiente non Ex.
- Dopo aver spento il sistema, verificare che tutti i componenti della sonda soddisfino la condizione prevista per la classe di temperatura T3 e tutti i componenti dell'unità di controllo soddisfino la condizione prevista per la classe di temperatura T6.

2.4.4 Tipo di protezione "custodia ignifuga" Ex "d"

La sonda e l'unità di controllo sono dotate di morsetti con protezione del tipo "custodia ignifuga" Ex "d" per collegare la tensione d'esercizio, i circuiti di alimentazione per il riscaldamento e le elettrovalvole, come anche tutti i circuiti di segnale dei locali. Il sensore è stabilizzato a 800 °C all'interno della "custodia ignifuga" e perciò non costituisce una fonte di innesco per l'ambiente.

Con la protezione di tipo "custodia ignifuga" Ex "d", si ha un contenimento delle possibili esplosioni all'interno della custodia. Questa condizione è possibile grazie a una struttura resistente alla pressione di esplosione della custodia unita a giunzioni ignifughe di tutte le relative aperture, ad es. i coperchi della custodia e gli ingressi delle linee. Inoltre, la temperatura superficiale è limitata al di sotto della temperatura di innesco dell'atmosfera esplosiva circostante, anche nel caso in cui si verifichi un guasto imprevisto.

Le giunzioni filettate tra la custodia e il coperchio come anche i raccordi filettati sono di tipo ignifugo.

Le giunzioni ignifughe non possono essere riparate.

Le superfici di collegamento non devono essere vernicate né rivestite con rivestimenti a polvere.

Prima di aprire il coperchio e quando il coperchio di un'area "Ex-d" viene aperto (ad es. durante il collegamento o interventi di assistenza) è necessario accertare che l'atmosfera non sia esplosiva.

Sigillare tutte le aperture non utilizzate della custodia con raccordi filettati ciechi appropriati.

2.5 Installazione

2.5.1 Informazioni per l'installazione in atmosfera potenzialmente esplosive

PERICOLO - Pericolo di esplosione durante l'installazione

Durante l'installazione, la formazione di scintille può creare pericoli di esplosione, per esempio quando si collegano i cavi o i componenti cadono.

- Eseguire gli interventi di installazione solo nell'area non Ex.

EX PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da interventi di installazione errati

Un'errata valutazione della posizione e di tutti i successivi lavori di installazione nelle atmosfere potenzialmente esplosive può causare gravi lesioni alle persone e danni alle cose quando il dispositivo è in funzione.

- Le operazioni di installazione, messa in esercizio, manutenzione e test devono essere eseguite solo da personale competente che sia a conoscenza delle regole e delle norme applicabili relative alle atmosfere potenzialmente esplosive, in particolare:
 - tipi di protezione da innesco
 - disposizioni per l'installazione
 - classificazione delle zone
- Normative applicabili
- Norme di sicurezza locali

PERICOLO - Pericolo di esplosione causato da danni al tubo della sonda

La sonda fredda può subire danni provocati da gas di scarico condensato corrosivo, compromettendo così l'incapsulamento della sonda in una custodia ignifuga con il conseguente pericolo di esplosioni.

- All'interno del processo la sonda deve essere funzionante.

ATTENZIONE - Rischio di lesioni in caso di caduta del dispositivo

Il dispositivo è pesante e può causare lesioni in caso di caduta.

- Eseguire i lavori di montaggio in coppia.

AVVERTENZA - Rischio di danni alle giunzioni ignifughe

- Non danneggiare le superfici della giunzione ignifuga tra la custodia e il relativo coperchio dell'unità di controllo e della sonda quando si apre e si chiude il dispositivo.
- In caso di danni a una delle superfici della giunzione ignifuga, sostituire la custodia e il relativo coperchio,
- Prima di installare la custodia e il relativo coperchio, proteggere le superfici della giunzione ignifuga applicando un velo di grasso protettivo idoneo.

EX PERICOLO - Pericolo derivante da ingressi dei cavi non consentiti

Protezione contro le esplosioni compromessa

- Utilizzare solo ingressi per cavi omologati per il tipo di protezione richiesto.
- Per la scelta e la sostituzione di ingressi delle linee, considerare il tipo e la dimensione della filettatura.

EX PERICOLO - Pericolo derivante da forature aperte o ingressi per cavi non utilizzati

Protezione contro le esplosioni compromessa

- Chiudere sempre gli ingressi dei cavi non utilizzati con tappi sigillanti omologati.
- Per la scelta e la sostituzione dei tappi sigillanti, considerare il tipo e la dimensione della filettatura.

AVVERTENZA - Pericolo derivante da carichi pesanti

Rischio di lesioni e danni materiali

- Utilizzare dispositivi di sollevamento adeguati.
- Mettere in sicurezza per evitare il ribaltamento.

2.5.2 Trasporto

PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da cariche elettrostatiche

Le scintille generate da cariche elettrostatiche costituiscono un pericolo di esplosione, per esempio durante il trasporto o il disimballo di sonda e componenti elettronici.

- Effettuare trasporto e disimballo solo in un'area non Ex.

Il dispositivo deve essere sollevato e trasportato almeno da due persone.

2.5.3 Informazioni per lo stoccaggio

I dispositivi e i ricambi di SICK devono essere immagazzinati in un luogo asciutto con sufficiente ventilazione. Nell'ambiente di stoccaggio vanno evitati fumi di vernici, spray al silicone, ecc.

PERICOLO - Pericolo per la salute derivante da contaminazione della sonda

A seconda della composizione del gas nel canale di misura, dopo l'uso nel processo la sonda di misura può risultare contaminata da sostanze che possono essere gravemente nocive per la salute.

- Prima dello stoccaggio, decontaminare la sonda di misura.
- Quando si lavora su una sonda contaminata, indossare indumenti protettivi come previsto dalle normative.
- Pulire tutti i componenti dell'analizzatore con panni per la pulizia leggermente umidi. In questo caso, usare un detergente delicato.
- Imballare tutti i componenti per lo stoccaggio o il trasporto. Utilizzare preferibilmente l'imballo originale.
- Immagazzinare tutti i componenti dell'analizzatore in una zona asciutta e pulita.

La temperatura di stoccaggio per tutti i componenti va da -40 °C a +80 °C.

2.5.4 Montaggio della controflangia sul condotto

PERICOLO - Gas di scarico caldi, esplosivi o tossici

A seconda delle condizioni dell'impianto, durante gli interventi di montaggio sul condotto del gas possono fuoriuscire gas caldi e/o nocivi.

- Gli interventi sul condotto del gas devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato che, grazie alla formazione e alle competenze tecniche acquisite e alla conoscenza delle norme in vigore, sia in grado di valutare le operazioni da effettuare e di riconoscerne i pericoli.
- Il sistema deve essere spento quando si interviene sul condotto del gas
- o
- L'operatore deve determinare, in base a una valutazione del rischio, quali misure di sicurezza devono essere rispettate se si interviene su un dispositivo acceso.

2.5.5 Allineamento dello schermo a V

AVVERTENZA - Pericolo di esplosione in caso di custodia ignifuga compromessa

Una vite a testa esagonale danneggiata a causa di un allentamento insufficiente durante la sostituzione del filtro oppure una vite a testa esagonale lenta possono danneggiare la custodia ignifuga compromettendo la giunzione di protezione contro l'innesto e provocando un'esplosione.

- Allentare e serrare completamente la vite a testa esagonale.
- Sostituire la vite a testa esagonale danneggiata.

AVVERTENZA

Verificare che la testina filtrante sia avvitata a fondo (fino a fine corsa). Da questa posizione di fine corsa, è possibile svitare la testina di un massimo di 360° per allinearla.

Se la testina filtrante viene svitata di più di 360°, la protezione contro le esplosioni non è più garantita.

2.5.6 Posa del cavo della sonda

AVVERTENZA - Pericolo di esplosione derivante da cariche elettrostatiche

Le cariche statiche dei cavi possono causare un'esplosione.

- Proteggere i cavi dalle scariche elettrostatiche.
- Posare saldamente i cavi nell'area Ex, utilizzando apposite canaline.

AVVERTENZA - Pericolo di esplosione

- Prima di aprire l'alloggiamento dei componenti elettronici o l'unità di controllo della sonda, scollegare il sistema dall'alimentazione elettrica e verificare che l'ambiente non sia esplosivo.
- Prima di aprire l'alloggiamento dei componenti elettronici o l'unità di controllo della sonda, sbloccare il coperchio usando il perno filettato e bloccarlo di nuovo dopo averlo chiuso.
- Dopo l'installazione i componenti sotto tensione non devono essere accessibili. Non collegare l'alimentazione elettrica, prima di aver chiuso perfettamente tutte le custodie, salvo che sia stato accertato che l'ambiente non è esplosivo.

2.6 Installazione elettrica

2.6.1 Informazioni sull'installazione elettrica

AVVERTENZA - Pericolo per la sicurezza elettrica durante gli interventi di installazione e manutenzione in cui la tensione di alimentazione rimane attiva

- Prima di intervenire sul dispositivo accertarsi che sia possibile interrompere l'alimentazione elettrica mediante un sezionatore o un interruttore automatico.
- Verificare che il sezionatore sia facilmente accessibile, collocato in prossimità del sistema e chiaramente contrassegnato (interruttore di accensione).
- Nel caso in cui al termine dell'installazione il sezionatore sia difficilmente o per nulla accessibile, è necessario installare un ulteriore sezionatore.
- Al termine degli interventi o in caso di test, l'alimentazione può essere riattivata solo da personale autorizzato nel rispetto delle norme di sicurezza.

AVVERTENZA - Sicurezza elettrica compromessa nel caso in cui si utilizzino cavi di alimentazione con valori di targa non adeguati

Possono verificarsi incidenti di natura elettrica nel caso in cui non vengano rispettate le specifiche dei cavi di alimentazione.

- Per la sostituzione dei cavi di alimentazione volanti, attenersi sempre alle specifiche riportate nel manuale d'uso (sezione "Dati tecnici").

AVVERTENZA - Pericolo di incidenti elettrici

L'errata esecuzione dei lavori elettrici può essere causa di gravi incidenti di natura elettrica.

- Gli interventi elettrici sul dispositivo possono essere effettuati solo da elettricisti consapevoli dei possibili pericoli.

PERICOLO - Pericolo di esplosione e decaduta dell'omologazione Ex del dispositivo se sulla scatola terminale della sonda si utilizzano ingressi dei cavi e tappi non omologati per il funzionamento in ambienti esplosivi

Gli ingressi dei cavi e i tappi sono parte integrante della protezione Ex e devono quindi essere omologati.

- Non sostituire gli ingressi dei cavi e i tappi con componenti analoghi di altro tipo non omologati per l'uso in atmosfere esplosive.
- Attenersi alle dimensioni degli ingressi dei cavi.

PERICOLO - Rischio di esplosione in caso di raccordi a vite e cavi non adeguati

- Utilizzare solo cavi con diametro esterno idoneo (conformemente alla normativa in vigore).

- Proteggere i cavi dalle scariche elettrostatiche.

- Aprire soltanto gli ingressi necessari per l'installazione dei cavi. Conservare i tappi. Quando è necessario richiudere l'ingresso di un cavo, utilizzare il tappo originale.

2.6.2 Accesso ai morsetti

AVVERTENZA

- Scollegare l'alimentazione elettrica dal sistema prima di rimuovere il coperchio della morsettiera.
- Non ripristinare l'alimentazione elettrica del sistema fino a quando tutti i coperchi della custodia non sono stati chiusi.
- Dopo l'installazione i componenti sotto tensione non devono essere accessibili.

2.6.3 Collegamenti dei cavi di segnale

PERICOLO

- Le scariche elettrostatiche possono distruggere i componenti elettronici e comportano rischi di incendio ed esplosione:
 - Prima di toccare collegamenti elettrici e componenti interni:
Collegare a terra il corpo e l'utensile utilizzato al fine di scaricare le cariche elettrostatiche.
- Metodo consigliato:
 - Se è presente un conduttore di protezione, toccare una parte di metallo nudo della custodia.
 - In alternativa, toccare una diversa superficie in metallo nudo che sia collegata a un conduttore di protezione o sia correttamente collegata a terra.
 - Prestare la massima attenzione a eventuali informazioni specifiche.

2.6.4 Chiusura della custodia

AVVERTENZA - Pericolo di esplosione

- Per ciascun ingresso dei cavi è possibile utilizzare un solo adattatore filettato.

2.7 Messa in esercizio

- Attenersi alle disposizioni della norma IEC/EN 60079-17 per gli interventi di messa in esercizio, manutenzione e test.
- Durante l'installazione e la manutenzione il dispositivo deve essere completamente isolato dall'alimentazione. L'alimentazione può essere riattivata solo al termine del montaggio e quando sono stati collegati tutti i circuiti necessari per il funzionamento. Questa disposizione vale anche per tutti i segnali e le interfacce digitali al e dal dispositivo.

2.7.1 Norme di sicurezza per la messa in esercizio

PERICOLO - Rischio di ustioni e avvelenamento causati da gas caldo e tossico presente negli impianti in condizioni di sovrapressione

Quando si lavora sul condotto del gas, dal raccordo di processo può fuoriuscire gas caldo. Questa fuoriuscita può causare ustioni o danni alla salute.

- Mantenere sempre perfettamente chiuso il raccordo di processo ed eseguire un controllo della tenuta.
- Prestare attenzione alle superfici calde.
- Indossare dispositivi di protezione adeguati.

ATTENZIONE - Danni al dispositivo causati da collegamenti a terra errati o mancati

Durante l'installazione e la manutenzione verificare che la messa a terra di protezione dei dispositivi e/o dei cavi interessati sia conforme alle norme applicabili.

2.8 Manutenzione

2.8.1 Norme di sicurezza per gli interventi di manutenzione

PERICOLO - Pericolo di esplosione causato da danni al tubo della sonda

La sonda fredda può subire danni provocati da gas di scarico condensato corrosivo, compromettendo così l'incapsulamento della sonda in una custodia ignifuga con il conseguente pericolo di esplosioni.

- All'interno del processo la sonda deve essere funzionante.

PERICOLO - Pericolo di esplosioni derivanti da superfici calde

La sonda può essere riscaldata dal processo. Quando viene estratta, la sua temperatura può essere superiore a quella superficiale certificata per l'ambiente (si veda la marcatura Ex) e, pertanto, possono verificarsi esplosioni.

- Rimuovere la sonda calda dal condotto solo in un ambiente non esplosivo.

AVVERTENZA - Superficie calde

La sonda viene riscaldata dal processo e può provocare ustioni durante e dopo la rimozione dal condotto.

- Indossare indumenti protettivi adeguati.
- Eseguire gli interventi sulla sonda solo dopo che si è raffreddata.

PERICOLO - Pericolo di scarica elettrica

Quando si eseguono interventi sul dispositivo con l'alimentazione elettrica attivata, vi è il rischio di elettrocuzione.

- Eseguire gli interventi di manutenzione solo quando il dispositivo è scollegato dall'alimentazione elettrica.
- L'alimentazione può essere riattivata soltanto al termine dell'intervento o per effettuare delle prove a opera del personale che esegue l'intervento stesso nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

AVVERTENZA - Rischio di ustioni chimiche/avvelenamento derivanti da residui caustici/tossici su componenti a contatto con il gas campionario

Una volta che il dispositivo viene messo fuori servizio o rimosso dal canale di misura, possono essere presenti residui di gas di processo sotto forma di depositi sui componenti a contatto con il gas campionato (ad es. filtro del gas, linee di trasporto del gas, ecc.). Questi residui possono essere inodore o invisibili a seconda della miscela di gas presente nel condotto. Il contatto con questi componenti contaminati in assenza di indumenti di protezione può provocare gravi ustioni o avvelenamento.

- Adottare misure di protezione appropriate, ad es. indossando una maschera, guanti di protezione o indumenti resistenti agli acidi.
- In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.
- Dopo lo smontaggio, decontaminare tutti i componenti contaminati come previsto dalle normative.

2.8.2 Informazioni sull'uso nelle aree Ex

PERICOLO - Pericolo di esplosione in caso di utilizzo di ricambi o materiali di consumo non omologati per la zona Ex

Tutti i ricambi e i materiali di consumo per l'analizzatore di gas in situ vengono testati da SICK per l'utilizzo in aree Ex. L'utilizzo di ricambi e materiali di consumo diversi invalida la garanzia fornita da SICK perché la protezione contro l'innesto non può essere garantita.

- Utilizzare soltanto ricambi e materiali di consumo SICK originali.

PERICOLO - Pericolo di esplosione a causa di tensioni residue e superfici calde del dispositivo

Pericolo di esplosione durante interventi d'installazione e manutenzione sul dispositivo.

- Quando si eseguono interventi sul dispositivo, verificare che tutta l'area di lavoro non sia una zona Ex.
- Dopo aver disattivato l'alimentazione elettrica, attendere almeno un'ora prima di aprire la custodia.

2.8.3 Sostituzione della testina filtrante, della sonda di misura e della cella di misura dell'O₂

AVVERTENZA - Pericolo di esplosione in caso di custodia ignifuga compromessa

Una vite a testa esagonale danneggiata a causa di un allentamento insufficiente durante la sostituzione del filtro oppure una vite a testa esagonale lenta possono danneggiare la custodia ignifuga compromettendo la giunzione di protezione contro l'innesto e provocando un'esplosione.

- Allentare e serrare completamente la vite a testa esagonale.
- Sostituire la vite a testa esagonale se risulta danneggiata.

AVVERTENZA - Pericolo di ustioni causate da componenti caldi all'interno del gas di processo

Durante il funzionamento, la temperatura della testina filtrante della sonda e di tutte le parti nel gas di processo va da 150 °C a 800 °C (da 302 °F a 1472 °F). Il contatto diretto con le parti calde durante le operazioni di smontaggio e manutenzione causa gravi lesioni.

- Quando si rimuove la sonda, usare guanti di protezione termica.
- Prima di rimuovere la sonda, interrompere l'alimentazione elettrica ai componenti elettronici.
- Rimuovere la sonda e posizionarla in un luogo sicuro e protetto, attendendo che la temperatura scenda fino alla temperatura ambiente.

2.9 Messa fuori esercizio

PERICOLO - Rischio di esplosione a causa di tensioni residue e superfici calde del dispositivo

Dopo aver spento il dispositivo, tensioni residue e superfici calde creano un pericolo di esplosione.

- Dopo aver disattivato l'alimentazione elettrica, attendere almeno un'ora prima di aprire la custodia.

PERICOLO - Pericolo per la salute derivante da contaminazione della sonda

A seconda della composizione del gas nel canale di misura, dopo l'uso nel processo la sonda di misura può risultare contaminata da sostanze che possono essere gravemente nocive per la salute.

- Quando si lavora su una sonda contaminata, indossare indumenti protettivi come previsto dalle normative.
- Prima dello stoccaggio, decontaminare la sonda di misura.

AVVERTENZA - Pericolo per la salute derivante dal contatto con gas di misura caldi e/o aggressivi

Quando si lavora su condotti di misura aperti vi è il rischio di contatto con gas campionati nocivi.

- Attenersi alle normative applicabili in materia di dispositivi di protezione per tutti gli interventi sul dispositivo.
- Non rimuovere la sonda dal condotto per nessuna ragione nel caso di sovrapressione senza aver adottato tutte le precauzioni di sicurezza.

3 Norme di sicurezza per lo ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Informazioni di base sulla sicurezza

3.1.1 Interventi sul dispositivo

PERICOLO - Pericolo di esplosione

Pericolo di esplosione quando si lavora sul dispositivo.

- Quando si eseguono interventi sul dispositivo, verificare che non sia presente alcuna atmosfera esplosiva.

PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da miscele innescabili nei componenti

Se il filtro e il coperchio dell'unità di collegamento della sonda non vengono perfettamente chiusi al termine degli interventi, possono fuoriuscire scintille che potrebbero causare un'esplosione.

- Dopo aver lavorato sul dispositivo, chiudere sempre perfettamente il filtro e il coperchio dell'unità di collegamento della sonda.

PERICOLO - Rischio per la sicurezza del sistema in caso di interventi sul dispositivo non descritti in queste istruzioni

Gli interventi non descritti in queste istruzioni o nei documenti collegati può compromettere la sicurezza operativa dell'analizzatore e pertanto la sicurezza dell'impianto.

- Eseguire soltanto gli interventi descritti in queste istruzioni e nei documenti collegati.

PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da errata esecuzione degli interventi descritti in queste istruzioni

Un'errata esecuzione degli interventi nelle atmosfere potenzialmente esplosive può causare gravi lesioni alle persone e danni alle cose quando il dispositivo è in funzione. Quando si apre la custodia, non inalare il gas che fuoriesce.

- Le operazioni di manutenzione, messa in servizio e controllo devono essere eseguite da personale esperto o addestrato che sia a conoscenza delle regole e delle norme applicabili per le atmosfere potenzialmente esplosive, in particolare:
 - tipi di protezione da innesto
 - disposizioni per l'installazione
 - classificazione delle zone

3.1.2 Fuoriuscita di gas

PERICOLO - Rischio di ustioni e avvelenamento causati da gas caldo e tossico presente negli impianti in condizioni di sovrapressione

Negli impianti con sovrapressione, gas caldo e tossico può fuoriuscire dal raccordo di processo. Questa fuoriuscita può causare ustioni o danni alla salute.

- Mantenere il raccordo di processo sempre perfettamente serrato.
- Prestare attenzione alle superfici calde.
- Indossare dispositivi di protezione adeguati.

3.1.3 Equalizzazione del potenziale

ATTENZIONE - Pericolo di esplosione derivante da collegamenti a terra errati o mancati

Il collegamento errato dell'equalizzazione del potenziale può generare cariche che possono provocare esplosioni nelle atmosfere Ex.

- Collegare l'equalizzazione del potenziale a tutti i punti predisposti sui componenti del dispositivo.
- Per tutti gli interventi sul dispositivo descritti nelle presenti istruzioni, verificare che l'equalizzazione del potenziale sia collegata.

3.2 Uso previsto

3.2.1 Campo di applicazione del dispositivo

Questo dispositivo è un analizzatore di ossigeno fisso che consente di effettuare misure dell'ossigeno in continuo negli impianti industriali per il controllo delle emissioni e del processo. Il dispositivo effettua le misure in continuo direttamente nel condotto del gas (in-situ).

3.2.2 Impiego in atmosfere potenzialmente esplosive

- La sonda di misura dello ZIRKOR200 Ex-D rientra nella categoria ATEX seguente (conformemente alla direttiva ATEX 2014/34/UE):
 II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
- La sonda di misura ZIRKOR200 Ex-D è conforme alla certificazione IECEx seguente:
Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Posizione dei sottogruppi interessati dalla certificazione Ex.
- Non rimuovere, aggiungere o modificare componenti all'interno o all'esterno del dispositivo, salvo quanto specificato e descritto nelle informazioni fornite dal produttore. In caso di modifiche non autorizzate l'omologazione del dispositivo per l'impiego in atmosfere potenzialmente esplosive viene invalidata.
- Eseguire gli interventi di manutenzione secondo gli intervalli specificati.

IT

Condizioni speciali:

La specifica relativa alla classe di temperatura T3 si applica a un intervallo di temperatura ambiente da -20 °C a +55 °C.

- La tensione per il riscaldamento delle sonde deve essere disattivata mediante un dispositivo di controllo indipendente dall'unità di controllo e certificato per questa funzione al raggiungimento di una temperatura di soglia di 810 °C. Questa funzione viene eseguita dall'unità di controllo del riscaldamento.
- La sonda di misura dell'ossigeno con il relativo tubo di protezione possono essere utilizzati solo in gas di scarico la cui composizione non è critica per quanto riguarda il loro effetto corrosivo sui materiali usati. Se questa condizione non può essere garantita, si dovranno effettuare ripetuti controlli regolari a intervalli sufficientemente brevi.
- La temperatura del gas di scarico sulla sonda non deve superare i 600 °C.

3.3 Descrizione del prodotto

3.3.1 Ambito d'applicazione

L'analizzatore di ossigeno ZIRKOR200 Ex-D è idoneo per effettuare misure dell'ossigeno (O_2) nei gas di scarico.

3.3.2 Pericoli potenziali

AVVERTENZA - Pericolo di ustioni causate da componenti caldi all'interno del gas di processo

Durante il funzionamento, la temperatura della testina filtrante della sonda e di tutte le parti nel gas di processo va da 150 °C a 800 °C (da 302 °F a 1472 °F). Il contatto diretto con le parti calde durante le operazioni di smontaggio e manutenzione causa gravi lesioni.

- Quando si rimuove la sonda, usare guanti di protezione termica.
- Prima di rimuovere la sonda, interrompere l'alimentazione elettrica ai componenti elettronici.
- Rimuovere la sonda e posizionarla in un luogo sicuro e protetto, attendendo che la temperatura scenda fino alla temperatura ambiente.

3.3.3 Certificazione ATEX/IECEx

L'unità di controllo dell'analizzatore di ossigeno ZIRKOR200 Ex-D non è certificata Ex e deve essere installata in un'area sicura. La sonda può essere installata in ambienti classificati come zona 21 (certificazione II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

AVVERTENZA

I coperchi dell'unità di collegamento della sonda come anche dell'unità di controllo non devono essere aperti durante il funzionamento. Prima di aprirli dopo aver spento il sistema, verificare che tutti i componenti della sonda soddisfino le condizioni di temperatura superficiale T133 °C/T141 °C. Il tempo di attesa minimo dopo lo spegnimento è di un'ora. Quando le condizioni ambientali possono essere classificate come non potenzialmente esplosive, gli interventi sulla sonda possono essere effettuati anche in condizioni di funzionamento.

3.4 Installazione

3.4.1 Informazioni per l'installazione in atmosfere potenzialmente esplosive

PERICOLO - Pericolo di esplosione durante l'installazione

Durante l'installazione, la formazione di scintille può creare pericoli di esplosione, per esempio quando si collegano i cavi o i componenti cadono.

- Eseguire gli interventi di installazione solo nell'area non Ex.

EX PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da interventi di installazione errati

Un'errata valutazione della posizione e di tutti i successivi lavori di installazione nelle atmosfere potenzialmente esplosive può causare gravi lesioni alle persone e danni alle cose quando il dispositivo è in funzione.

- Le operazioni di installazione, messa in esercizio, manutenzione e test devono essere eseguite solo da personale competente che sia a conoscenza delle regole e delle norme applicabili relative alle atmosfere potenzialmente esplosive, in particolare:
 - tipi di protezione da innesto
 - disposizioni per l'installazione
 - classificazione delle zone
- Normative applicabili
- Norme di sicurezza locali

PERICOLO - Pericolo di esplosione causato da danni al tubo della sonda

La sonda fredda può subire danni provocati da gas di scarico condensato corrosivo, compromettendo così l'incapsulamento della sonda in una custodia ignifuga con il conseguente pericolo di esplosioni.

- All'interno del processo la sonda deve essere funzionante.

ATTENZIONE - Rischio di lesioni in caso di caduta del dispositivo

Il dispositivo è pesante e può causare lesioni in caso di caduta.

- Eseguire i lavori di montaggio in coppia.

3.4.2 Trasporto

PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da cariche elettrostatiche

Le scintille generate da cariche elettrostatiche costituiscono un pericolo di esplosione, per esempio durante il trasporto o il disimballo di sonda e componenti elettronici.

- Effettuare trasporto e disimballo solo in un'area non Ex.

Il dispositivo deve essere sollevato e trasportato almeno da due persone.

3.4.3 Informazioni per lo stoccaggio

I dispositivi e i ricambi di SICK devono essere immagazzinati in un luogo asciutto con sufficiente ventilazione. Nell'ambiente di stoccaggio vanno evitati fumi di vernici, spray al silicone, ecc.

PERICOLO - Pericolo per la salute derivante da contaminazione della sonda

A seconda della composizione del gas nel canale di misura, dopo l'uso nel processo la sonda di misura può risultare contaminata da sostanze che possono essere gravemente nocive per la salute.

- Prima dello stoccaggio, decontaminare la sonda di misura.
- Quando si lavora su una sonda contaminata, indossare indumenti protettivi come previsto dalle normative.
- Pulire tutti i componenti dell'analizzatore con panni per la pulizia leggermente umidi. In questo caso, usare un detergente delicato.
- Imballare tutti i componenti per lo stoccaggio o il trasporto. Utilizzare preferibilmente l'imballo originale.
- Immagazzinare tutti i componenti dell'analizzatore in una zona asciutta e pulita.

La temperatura di stoccaggio per tutti i componenti va da -40 °C a +80 °C.

3.4.4 Montaggio della controflangia sul condotto

PERICOLO - Pericolo derivante da gas di scarico caldi, esplosivi o tossici

A seconda delle condizioni dell'impianto, durante gli interventi di montaggio sul condotto del gas possono fuoriuscire gas caldi e/o nocivi.

- Gli interventi sul condotto del gas devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato che, grazie alla formazione e alle competenze tecniche acquisite e alla conoscenza delle norme in vigore, sia in grado di valutare le operazioni da effettuare e di riconoscerne i pericoli.
- Il sistema deve essere spento quando si interviene sul condotto del gas
- o
- L'operatore deve determinare, in base a una valutazione del rischio, quali misure di sicurezza devono essere rispettate se si interviene su un dispositivo acceso.

3.4.5 Posa del cavo e dei tubi della sonda

AVVERTENZA - Pericolo di esplosione derivante da cariche elettrostatiche

Le cariche statiche dei cavi possono causare un'esplosione.

- Proteggere i cavi dalle scariche elettrostatiche.
- Posare saldamente i cavi nell'area Ex, utilizzando apposite canaline.

AVVERTENZA - Pericolo di esplosione

- Collegare la tensione di alimentazione del sistema prima di rimuovere il coperchio della morsettiera. Dopo aver rimontato il coperchio della morsettiera, ricollegare subito la tensione di alimentazione al sistema.
- Dopo l'installazione i componenti sotto tensione non devono essere accessibili.

3.5 Installazione elettrica

3.5.1 Informazioni sull'installazione elettrica

AVVERTENZA - Pericolo per la sicurezza elettrica durante gli interventi di installazione e manutenzione in cui la tensione di alimentazione rimane attivata

- ▶ Prima di intervenire sul dispositivo accertarsi che sia possibile interrompere l'alimentazione elettrica mediante un sezionatore o un interruttore automatico.
- ▶ Verificare che il sezionatore sia facilmente accessibile, collocato in prossimità del sistema e chiaramente contrassegnato (interruttore di accensione).
- ▶ Nel caso in cui al termine dell'installazione il sezionatore sia difficilmente o per nulla accessibile, è necessario installare un ulteriore sezionatore.
- ▶ Al termine degli interventi o in caso di test, l'alimentazione può essere riattivata solo da personale autorizzato nel rispetto delle norme di sicurezza.

AVVERTENZA - Sicurezza elettrica compromessa nel caso in cui si utilizzino cavi di alimentazione con valori di targa non adeguati

Possono verificarsi incidenti di natura elettrica nel caso in cui non vengano rispettate le specifiche dei cavi di alimentazione.

- ▶ Per la sostituzione dei cavi di alimentazione volanti, attenersi sempre alle specifiche riportate nel manuale d'uso (sezione "Dati tecnici").

AVVERTENZA - Pericolo di incidenti elettrici

L'errata esecuzione dei lavori elettrici può essere causa di gravi incidenti di natura elettrica.

- ▶ Gli interventi elettrici sul dispositivo possono essere effettuati solo da elettricisti consapevoli dei possibili pericoli.

PERICOLO - Pericolo di esplosione e decadenza dell'omologazione Ex del dispositivo se sulla scatola terminale della sonda si utilizzano ingressi dei cavi e tappi non omologati per il funzionamento in ambienti esplosivi

Gli ingressi dei cavi e i tappi sono parte integrante della protezione Ex e devono quindi essere omologati.

- ▶ Non sostituire gli ingressi dei cavi e i tappi con componenti analoghi di altro tipo non omologati per l'uso in atmosfere esplosive.
- ▶ Attenersi alle dimensioni degli ingressi dei cavi.

PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da raccordi a vite e linee non idonei sull'unità di collegamento della sonda

- ▶ Utilizzare solo cavi con diametro esterno idoneo (conformemente alla normativa in vigore).
- ▶ Proteggere i cavi dalle scariche elettrostatiche.
- ▶ Posare saldamente i cavi nell'area Ex, utilizzando apposite canaline.
- ▶ Aprire soltanto gli ingressi necessari per l'installazione dei cavi. Conservare i tappi. Quando è necessario richiedere l'ingresso di un cavo, utilizzare il tappo originale.

3.5.2 Accesso ai morsetti

AVVERTENZA

Scollegare l'alimentazione elettrica dal sistema prima di rimuovere il coperchio della morsettiera.

Non ripristinare l'alimentazione elettrica del sistema fino a quando tutti i coperchi della custodia non sono stati chiusi.

Dopo l'installazione i componenti sotto tensione non devono essere accessibili.

3.5.3 Collegamenti elettrici nell'unità di collegamento della sonda

PERICOLO - Pericolo di esplosione derivante da guarnizioni danneggiate

Le guarnizioni danneggiate del coperchio della custodia possono consentire l'infiltrazione di aria esplosiva nella custodia e causare un'esplosione.

- ▶ Controllare che le guarnizioni non siano danneggiate e, se necessario, sostituirle.

3.6 Messa in esercizio

- ▶ Attenersi alle disposizioni della norma IEC/EN 60079-17 per gli interventi di messa in esercizio, manutenzione e test.
- ▶ Durante l'installazione e la manutenzione il dispositivo deve essere completamente isolato dall'alimentazione. L'alimentazione può essere riattivata solo al termine del montaggio e quando sono stati collegati tutti i circuiti necessari per il funzionamento. Questa disposizione vale anche per tutti i segnali e le interfacce digitali al e dal dispositivo.
- ▶ Verificare che il numero di serie della sonda corrisponda al numero di serie dell'unità di controllo. Se non è stato assegnato correttamente, vedere "Regolazione a 1 punto (manuale)" e "Regolazione a 2 punti (manuale)" nel manuale d'uso.
- ▶ Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata nella targa identificativa. In caso contrario, rivolgersi a SICK.
- ▶ Verificare che i collegamenti elettrici siano stati eseguiti correttamente.

- ▶ Verificare che l'assegnazione dei collegamenti pneumatici sia corretta e che siano a tenuta di gas.
- ▶ Verificare che la sonda non presenti perdite controllando che la controflangia sia stata saldata sul condotto a tenuta di gas e che i bulloni della flangia siano sufficientemente serrati. Verificare se sono state usate guarnizioni per le flange.
- ▶ Controllare che le condizioni dell'impianto siano conformi alle specifiche riportate nelle schede tecniche.

3.6.1 Norme di sicurezza per la messa in esercizio

PERICOLO - Rischio di ustioni e avvelenamento causati da gas caldo e tossico presente negli impianti in condizioni di sovrapressione

Quando si lavora sul condotto del gas, dal raccordo di processo può fuoriuscire gas caldo. Questa fuoriuscita può causare ustioni o danni alla salute.

- ▶ Mantenere sempre perfettamente chiuso il raccordo di processo ed eseguire un controllo della tenuta.
- ▶ Prestare attenzione alle superfici calde.
- ▶ Indossare dispositivi di protezione adeguati.

ATTENZIONE - Danni al dispositivo causati da collegamenti a terra errati o mancati

Durante l'installazione e la manutenzione verificare che la messa a terra di protezione dei dispositivi e/o dei cavi interessati sia conforme alle norme applicabili.

3.7 Manutenzione

3.7.1 Norme di sicurezza per gli interventi di manutenzione

PERICOLO - Pericolo di esplosione causato da danni al tubo della sonda

La sonda fredda può subire danni provocati da gas di scarico condensato corrosivo, compromettendo così l'incapsulamento della sonda in una custodia ignifuga con il conseguente pericolo di esplosioni.

- ▶ All'interno del processo la sonda deve essere funzionante.

PERICOLO - Pericolo di esplosioni derivanti da superfici calde

La sonda può essere riscaldata dal processo. Quando viene estratta, la sua temperatura può essere superiore a quella superficiale certificata per l'ambiente (si veda la marcatura Ex) e, pertanto, possono verificarsi esplosioni.

- ▶ Rimuovere la sonda calda dal condotto solo in un ambiente non esplosivo.

AVVERTENZA - Superficie calde

La sonda viene riscaldata dal processo e può provocare ustioni durante e dopo la rimozione dal condotto.

- ▶ Indossare indumenti protettivi adeguati.
- ▶ Eseguire gli interventi sulla sonda solo dopo che si è raffreddata.

PERICOLO - Pericolo di scarica elettrica

Quando si eseguono interventi sul dispositivo con l'alimentazione elettrica attivata, vi è il rischio di elettrocuzione.

- ▶ Eseguire gli interventi di manutenzione solo quando il dispositivo è scollegato dall'alimentazione elettrica.
- ▶ L'alimentazione può essere riattivata soltanto al termine dell'intervento o per effettuare delle prove a opera del personale che esegue l'intervento stesso nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

AVVERTENZA - Rischio di ustioni chimiche/avvelenamento derivanti da residui caustici/tossici su componenti a contatto con il gas campionario

Una volta che il dispositivo viene messo fuori servizio o rimosso dal canale di misura, possono essere presenti residui di gas di processo sotto forma di depositi sui componenti a contatto con il gas campionario (ad es. filtro del gas, linee di trasporto del gas, ecc.). Questi residui possono essere inodore o invisibili a seconda della miscela di gas presente nel condotto. Il contatto con questi componenti contaminati in assenza di indumenti di protezione può provocare gravi ustioni o avvelenamento.

- ▶ Adottare misure di protezione appropriate, ad es. indossando una maschera, guanti di protezione o indumenti resistenti agli acidi.
- ▶ In caso di contatto con la pelle o gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.
- ▶ Dopo lo smontaggio, decontaminare tutti i componenti contaminati come previsto dalle normative.

EX PERICOLO - Pericolo di esplosione in caso di utilizzo di ricambi o materiali di consumo non omologati per la zona Ex

Tutti i ricambi e i materiali di consumo per l'analizzatore di gas in situ vengono testati da SICK per l'utilizzo in aree Ex. L'impiego di ricambi e materiali di consumo diversi invalida la garanzia fornita da SICK perché la protezione contro l'innesto non può essere garantita.

- Utilizzare soltanto ricambi e materiali di consumo SICK originali.

EX PERICOLO - Pericolo di esplosione a causa di tensioni residue e superfici calde del dispositivo

Pericolo di esplosione durante interventi d'installazione e manutenzione sul dispositivo.

- Quando si eseguono interventi sul dispositivo, verificare che tutta l'area di lavoro non sia una zona Ex.

3.7.3 Sostituzione della testina filtrante, della sonda di misura, della cella di misura dell' O_2 e della parte interna della sonda di misura

AVVERTENZA - Pericolo di esplosione in caso di custodia ignifuga compromessa

Una vite a testa esagonale danneggiata a causa di un allentamento insufficiente durante la sostituzione del filtro oppure una vite a testa esagonale lenta possono danneggiare la custodia ignifuga compromettendo la giunzione di protezione contro l'innesto e provocando un'esplosione.

- Allentare e serrare completamente la vite a testa esagonale.
- Sostituire la vite a testa esagonale se risulta danneggiata.

AVVERTENZA - Pericolo di ustioni causate da componenti caldi all'interno del gas di processo

Durante il funzionamento, la temperatura della testina filtrante della sonda e di tutte le parti nel gas di processo va da 150 °C a 800 °C (da 302 °F a 1472 °F). Il contatto diretto con le parti calde durante le operazioni di smontaggio e manutenzione causa gravi lesioni.

- Quando si rimuove la sonda, usare guanti di protezione termica.
- Prima di rimuovere la sonda, interrompere l'alimentazione elettrica ai componenti elettronici.
- Rimuovere la sonda e posizionarla in un luogo sicuro e protetto, attendendo che la temperatura scenda fino alla temperatura ambiente.

3.8 Messa fuori esercizio

EX PERICOLO - Rischio di esplosione a causa di tensioni residue e superfici calde del dispositivo

Dopo aver spento il dispositivo, tensioni residue e superfici calde creano un pericolo di esplosione.

- Dopo aver disattivato l'alimentazione elettrica, attendere almeno un'ora prima di aprire la custodia.

PERICOLO - Pericolo per la salute derivante da contaminazione della sonda

A seconda della composizione del gas nel canale di misura, dopo l'uso nel processo la sonda di misura può risultare contaminata da sostanze che possono essere gravemente nocive per la salute.

- Quando si lavora su una sonda contaminata, indossare indumenti protettivi come previsto dalle normative.
- Prima dello stoccaggio, decontaminare la sonda di misura.

AVVERTENZA - Pericolo per la salute derivante dal contatto con gas di misura caldi e/o aggressivi

Quando si lavora su condotti di misura aperti vi è il rischio di contatto con gas campionati nocivi.

- Attenersi alle normative applicabili in materia di dispositivi di protezione per tutti gli interventi sul dispositivo.
- Non rimuovere la sonda dal condotto per nessuna ragione nel caso di sovrappressione senza aver adottato tutte le precauzioni di sicurezza.

POTENCIALIAI SPROGIOSE ATMOSFEROSE NAUDOJAMU PRIETASU SAUGOS INFORMACIJA

1 Apie šį dokumentą

- Šis dokumentas galioja toliau nurodytiems SICK analizatorių srities prietaisams: „ZIRKOR200 Ex-G“ ir „ZIRKOR200 Ex-D“.
- Taikyta ATEX direktyva nurodymas susijusio prietaiso atitinkamies deklaracijoje.
- Šiame dokumente pateikta atitinkamam prietaisui skirta saugos informacijos ir įspėjamųjų nuorodų santrauka.
- Jei saugos nuorodos nesuprantate: atkreipkite dėmesį į susijusio prietaiso eksplotavimo instrukcijoje pateiktą atitinkamą skyrių.
- Savo prietaisą pradėkite eksplotuoti tik perskaityte šį dokumentą.

! NURODYMAS:

- Šis dokumentas galioja tik kartu su atitinkamo prietaiso eksplotavimo instrukcija.
- Jūs turite būti perskaityę ir supratę atitinkamą eksplotavimo instrukciją.
- Atkreipkite dėmesį į visas saugos nuorodas ir atitinkamo prietaiso eksplotavimo instrukcijoje pateikta papildomą informaciją.
- Jei ko nors nesuprantate: nepradėkite eksplotuoti prietaiso ir susisiekite su SICK klientų aptarnavimo tarnyba.
- Ši dokumentą laikykite kartu su eksplotavimo instrukcija ir perduokite kitam savininkui.

2 „ZIRKOR200 Ex-G“ saugos nuorodos

2.1 Pagrindinės saugos nuorodos

2.1.1 Darbas su prietaisu

EX PAVOJUS: sprogimo pavojus

Dirbant su prietaisu gali įvykti sprogimas.

- Išsitinkinkite, kad dirbant prie prietaiso nesusidaro sprogioji atmosfera.

AVERTENZA: sprogimo pavojus

Jei baigus dirbtį prie prietaiso neuždaromas filtras, valdymo bloko dangtis ir zondo prijungimo bloko dangtis, į išorę gali patekti kibirkščiu ir sukelti sprogimą.

- Baigus dirbtį prie prietaiso reikia visiškai uždaryti filtrą, zondo prijungimo bloko dangtį ir valdymo bloko dangtį.

AVERTENZA: sprogimo pavojus dėl kibirkščių pramušimo

Pažeisti, saugai nuo užsidegimo svarbūs sriegiai įvykus kibirkščių pramušimui gali sukelti sprogimą.

- Pažeistus, saugai nuo užsidegimo svarbius sriegius reikia pakeisti. Remontuoti negalima.

AVERTENZA: grėsmė sistemos saugumui dirbant su prietaisais, kurie neaprašyti šioje eksplotavimo instrukcijoje

Jei atliekami šioje eksplotavimo instrukcijoje ar susijusiuoje dokumentuose neaprašyti darbai prie prietaiso, matavimo sistema gali pradėti veikti netinkamai, todėl kils pavojus įrenginiui saugumui.

- Prie prietaiso atlikite tik šioje eksplotavimo instrukcijoje arba susijusiouose dokumentuose aprašytus darbus.

AVERTENZA: sprogimo pavojus netinkamai atliekant šioje eksplotavimo instrukcijoje aprašytus darbus

Potencialiai sprogioje atmosferoje dirbant netinkamai gali būti padaryta didelės žalos žmonėms ir sutrikti veikimas. Atidarydami korpusą neįkvėpkite prasiskverbiančių duju.

- Profilaktinės priežiūros, eksplotavimo pradžios ir patikros darbus gali atlikti tik patyrę ir išmokyti darbuotojai, žinantys potencialiai sprogioms atmosferoms taikomas taisykles ir potvarkius, ypač toliau nurodytuosis:
- Apsaugos tipai
- Įrengimo taisyklys
- Atmosferų paskirstymas

2.1.2 Prasiskverbiančios dujos

- PAVOJUS: naudojant įrenginius, kuriuose susidaro viršslėgis, kyla pavojus nusideginti ir apsinuoduti prasiskverbiančiomis karštomis ir nuodingomis dujomis**
Iš įrenginių, kuriuose susidaro viršslėgis, technologinių jungčių gali prasiskverbtai karštū ir nuodingū dujų. Jei taip nutiktū, galima nusideginti arba gali būti pakenkta sveikatai.
- ▶ Technologinio proceso jungtį visada sandariai uždarykite.
 - ▶ Atkreipkite dėmesį, kad paviršiai yra karšti.
 - ▶ Naudokite atitinkamas asmenines apsaugines priemones.

2.1.3 Potencialų vienodinimas

- ATSARGIAI: sprogimo pavojus netinkamai įžeminus arba neįžeminus**
Netinkamai prijungus potencialų vienodinimo įtaisą gali susidaryti krūviai, kurie potencialiai sprogioje atmosferoje gali sukelti sprogimus.
 - ▶ Potencialų vienodinimo įtaisą prijunkite prie visų numatytių prietaiso komponentų taškų.
 - ▶ Atliekami bet kokius šioje eksploatavimo instrukcijoje aprašytus darbus prie prietaiso atkreipkite dėmesį, kad būtų prijungtas potencialų vienodinimo įtaisas.
 - ▶ Išsitinkite, kad įžemintas įtampos tiekimas.
 - ▶ Reguliariai patirkinkite, ar tinkamai prijungtos įžeminimo jungtys.

2.2 Naudojimas pagal paskirtį

2.2.1 Prietaiso paskirtis

Analizatorius – tai stacionarusis deguonies matavimo prietaisas, naudojamas nuolat matuoti deguonies kiekį pramonės srityje. Matuojant deguonies kiekį kontroliuojami išmetalai arba procesas. Prietaisas nuolat matuoja tiesiogiai dujų kanale (in-situ) (vietoje).

2.2.2 Eksploatavimas potencialai sprogiose atmosferose

„ZIRKOR200 Ex-G“ yra pritaikytas naudoti potencialai sprogiai duju atmosferoje, kai dujos priskiriamos IIA, IIB IIC duju grupėms pagal ATEX (EN60079-10) ir pagal „IECEx“ (IEC60079-10) bei atitinka 2G kategoriją, EPL Gb (irangos apsaugos lygis) naudojant 1 zonoje.

Valdymo blokas priskirtas T6 temperatūrų klasei, o zondas – T3 temperatūrų klasei.

Valdymo blokas „Z200EXG-y1“*** (y = 1, 2)**

Valdymo blokas, kaip su komplektuotos sistemos dalis

„Z200EXG-y0“*** (y = 1, 2)**

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEEx

Ex db IIC T6 Gb

- Specialiosios naudojimo sąlygos, pateikiamos ES tipo tyrimo sertifikato sąraše:

Naudotas kabelių ir linijų įvadų bei nenaudojamų kabelių ir linijų įvadų srieginių angų uždaromujų elementų priedas privalo turėti leidimą pagal IEC 60079-0 ir IEC 60079-1.

Korpuso vidiniams sprogimui atsparios sandūros remontuoti negalima.

Zonas „Z200EXG-y2“*** (y = 1, 2)**

Zondas, kaip su komplektuotos sistemos dalis

„Z200EXG-y0“*** (y = 1, 2)**

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEEx

Ex db IIC T3 Gb

- Specialiosios sąlygos, siekiant naudoti saugiai:

- T3 temperatūrų klasės duomenys galioja aplinkos temperatūros diapazonui nuo -20 °C iki +55 °C.
- Atskirai nuo regulatoriaus veikiantis ir specialiai tam pritaikytas kontrolės įtaisas turi iš Jungti zondų kaitinimo įtampą pasiekus ribinę 890 °C temperatūrą, kai aplinkos temperatūra yra iki 40 °C, ir pasiekus ribinę 845 °C temperatūrą, kai aplinkos temperatūra yra iki 55 °C.
- Griežtai privaloma pačiui išpėjamosiems nuorodos dėl korpuso atidarymo iš gamintojo pateiktų instrukcijų.
- Deguonies matavimo zondą su jam skirtu apsauginiu vamzdeliu bei dūmu dujų nukreipimo įtaisais leidžiama naudoti tik dūmu dujoms, kuriu sudėtis negali sukelti naudojamų medžiagų korozijos. Jei to neįmanoma užtikrinti, būtina reguliariai ir pakankamai dažnai jas patikrinti.
- Dūmu dujų temperatūra ties zondu negali viršyti 500 °C. Aukštesnė technologinių procesų temperatūra galima tuomet, kai naudojant tinkamą dūmu dujų nukreipimo įtaisą su dūmu dujų aušintuvu užtikrinama, kad iki matavimo zondo patekusios dūmu dujos bet kokioms technologinio proceso sąlygomis negalės viršyti ribinės 500 °C temperatūros.

Pneumatinis blokas „Z200EXG“

- Specialiosios sąlygos, siekiant naudoti saugiai:
 - Potencialai sprogioje atmosferoje paviršius galima valyti tik drėgna servetėle.

Pasirinktinai naudojamas elektrinis pneumatinis vožtuvas „Z200EXG“

- ATEX
 -  II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEEx
 - Ex eb mb IIC T4 Gb

Nepašalinkite jokių prietaiso ir Jame esančių konstrukcinių dalių, jų nepridėkite ar nekeiskite, jei tai neaprašyta ir nenurodyta oficialioje gamintojo pateiktoje informacijoje. Kitaip leidimas naudoti prietaisą potencialai sprogiose atmosferose neteks galios.

2.3 Naudojimo aprabojimai

- „ZIRKOR200 Ex-G“ sertifikate nurodyta, kad jis yra skirtas naudoti procesuose nuo 800 mbar absol. iki 1100 mbar absol. Naudojant esant kitokiams slėgiams, nesilaikoma EX sertifikato reikalavimų, todėl tai yra baudžiamas.
- „ZIRKOR200 Ex-G“ turi būti eksploatuojamas laikantis nurodytu specifikacijų. Jei ZIRKOR200 Ex-G eksploatuojamas nesilaikant specifikacijų, tokis eksploatavimas neatitinka EX sertifikato reikalavimų, todėl yra baudžiamas.

2.4 Gaminio aprašymas

2.4.1 Naudojimo sritis

Deguonies matavimo sistema „ZIRKOR200 Ex-G“ yra pritaikyta matuoti deguoni (O₂) dūmų dujose ir kitose nedegiose dujose.

2.4.2 Pavojaus šaltiniai

ISPĖJIMAS: pavojus nusideginti palietus konstrukcines dalis, kurios yra technologinių duju srityje.

Eksploatuojant zondų filtru galvučių ir visų technologinių duju srityje esančių dalių temperatūra yra maždaug 150–800 °C (302–1472 °F). Tiesiogiai palietus karštas dalis išmontuojant ar atliekant techninę priežiūrą galima smarkiai nusideginti.

- ▶ Išmontuodami zondą mūvėkite nuo karščio apsaugančias pirštines.
- ▶ Prieš išmontuodami zondą, visada atjunkite įtampos tiekimą elektronikai.
- ▶ Išmontuota zondą laikykite saugioje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje ir palaukite, kol zondas atvés iki aplinkos temperatūros.

2.4.3 Apsaugos nuo sprogimo aprašymas – taikomi apsaugos tipai

Sertifikate nurodyta, kad sistemą „ZIRKOR200 Ex-G“ leidžiama naudoti 1 zonai priskiriame potencialai srogiose, IIC duju grupių atmosferose. Valdymo blokas „Z200EXG-y1“ (valdymo blokas, kaip su komplektuotos sistemos „Z200EXG-y0“ dalis) priskiriamas T6 temperatūrų klasei, o zondas „Z200EXG-y2“ (zondas, kaip su komplektuotos sistemos „Z200EXG-y0“ dalis) – T3 temperatūrų klasei.

Zondo ir valdymo bloko apsauga nuo srogimo užtikrinama kartu su apsaugos tipu „Apsauga „d“ vidiniams srogimui atspariu gaubtu“ ir zonde įrengtu užsidegimo šaltinių kontrolių įtaisus.

PAVOJUS: srogimo pavojus atidarant zondo prijungimo bloko dangtį

Jei zondo prijungimo bloko dangtis atidaromas eksploatuojant, gali įvykti srogimas.

- ▶ Zondo prijungimo bloko dangtį atidarykite tik nuo srogimo apsaugotoje atmosferoje.
- ▶ Išsitinkite, kad išjungus sistemą visi zondų komponentai atitinka T3 temperatūrų klasei keliamus reikalavimus, o visi valdymo bloku komponentai – T6 temperatūrų klasei keliamus reikalavimus.

2.4.4 Apsaugos tipas „Apsauga „d“ vidiniams srogimui atspariu gaubtu“

Zondo ir valdymo bloko gnybtai, skirti darbinei įtampai, šildymo ir magnetinių vožtuvų maitinimo grandinėms bei visoms signalų grandinėms, patalpose įmontuoti, atsižvelgiant į apsaugos tipą „Apsauga „d“ vidiniams srogimui atspariu gaubtu“. Stabilias 800 °C temperatūrai nustatytas jutiklis taip pat yra po „vidiniams srogimui atspariu gaubtu“, todėl naudojamoje aplinkoje jis nėra užsiliepsnojimo šaltinis.

Apsaugos tipas „Apsauga „d“ vidiniams srogimui atspariu gaubtu“ užtikrina, kad galimai įvykės srogimas bus izoliuotas korpus. Tai užtikrinama naudojant srogimo slėgiui atsparų korpusą su vidiniams srogimui atspariomis sandūromis ties visomis korpuso angomis, pvz., korpuso dangčio ir linijų įvadu. Be to, paviršiu temperatūra ribojama net įvykus tikėtinai klaidai, kai pasiekiamas srogiosios atmosferos užsidegimo temperatūra.

Sriegio tarpi tarp korpuso ir dangčio bei ties sriegiu jungtimis yra vidiniams srogimui atsparios sandūros.

Vidiniams srogimui atsparių sandūrų remontuoti negalima.

Jungiamiu paviršiu negalima lakuoti arba dengti miloteline danga.

Būtina užtikrinti, kad prieš atidarant dangtį ir esant atidarytam „Ex-d“ ertmės dangčiui (pvz., prijungiant ar atliekant priežiūros darbus), nebus potencialai srogios atmosferos.

Uždarykite visas nenaudojamas korpuso angas atitinkamomis aklinosiomis srieginėmis jungtimis.

2.5 Irengimas

2.5.1 Irengimo potencialiai sprogiose atmosferose nuorodos.

PAVOJUS: sprogimo pavojuj įrengiant

Kibirkščiamas įrengiant, pavyzdžiu, prijungiant kabelius ar nukritus komponentams, gali įvykti sprogimas.

- Irengimo darbus atlikite tik nuo sprogimo apsaugotoje atmosferoje.

EX PAVOJUS: sprogimo pavojuj netinkamai atlikus įrengimo darbus

Netinkamai įvertinus statymo vieta ir atlikus visus kitus įrengimo darbus potencialiai sprogioje atmosferoje, gali būti padaryta didelės žalos žmonėms ir pakenkta veikimui.

- Irengimo, eksploatavimo pradžios, techninės priežiūros ir patikros darbus gali atlikti tik kompetentingas personalas, žinantis potencialiai sprogios atmosferoms taikomas taisykles ir potvarkius, ypač toliau nurodytuosius:
 - Apsaugos tipai
 - Įrengimo taisyklės
 - Atmosferu paskirstymas
- Taikių standartai
- Vietoje galiojančios darbo saugos nuostatos

PAVOJUS: sprogimo pavojuj dėl pažeisto zondo vamzdžio

Susikondensavusios, koroziją sukeliančios dūmų dujos gali pažeisti šaltą zondą, todėl zondo korpusas taps neatsparus sprogimo slėgiui ir gali sukelti sprogima.

- Vykdant technologiniam procesui zondas turi būti eksploatuojamas.

EX ATSARGIAI: pavojuj susižaloti nukritus prietaisui

Prietaisais yra sunkus, todėl krisdamas gali sužaloti.

- Prietaiso montavimo darbus reikia atlikti dviese.

ISPĖJIMAS: pavojuj pažeisti vidiniams sprogimui atsparias sandūras

- Atidarydami arba uždarydami prietaisus, nepažeiskite vidiniams sprogimui atsparios sandūros paviršių tarp valdymo bloko ir zondo korpuso ir korpuso dangčio.
- Jei pažeistas bet kuris vidiniams sprogimui atsparios sandūros paviršius, pakeiskite korpusą ir korpuso dangtį.
- Prieš išmontuodami korpuso dangtį iš korpuso, apsaugokite vidiniams srogimui atsparios sandūros paviršius patepdami juos plonu tinkamo apsauginio tepalo sluoksniu.

EX PAVOJUS: pavojuj dėl neleistinų kabelių įvadų

Kyla grėsmė apsaugai nuo srogimo.

- Naudokite tik tokius kabelių įvadus, kurie yra pritaikyti būtinam naudoti apsaugos tipui.
- Renkantis, keičiant ir naudojant linijų įvadus reikia atkreipti dėmesį į sriegio tipą bei dydį.

EX PAVOJUS: pavojuj dėl atvirų angų arba nenaudojamų kabelių įvadų

Kyla grėsmė apsaugai nuo srogimo.

- Nenaudojamus kabelių įvadus visada uždarykite leistinais uždaromaisiais arba kitaikam kamščiais.
- Renkantis arba keičiant tinkamus uždaromuosius kamščius reikia atkreipti dėmesį į sriegio tipą bei dydį.

ISPĖJIMAS: pavojuj dėl didelio svorio

Pavojuj susižaloti ir padaryti materialinės žalos.

- Naudokite tinkamą kėlimo priemonę.
- Užfiksukite, kad nepakryptu.

2.5.2 Transportavimas

PAVOJUS: srogimuo pavojuj dėl elektrostatinio krūvio

Kibirkštys, susidarančios dėl elektrostatinio krūvio, pavyzdžiu, transportuojant ar išpakuojant zondą ar elektroniką, gali sukelti srogimą.

- Transportuokite ir išpakuokite tik nuo srogimo apsaugotoje atmosferoje.

Prietaisai turi kelti ir transportuoti bent du asmenys.

2.5.3 Laikymo nuorodos

SICK prietaisai ir atsarginės dalys turi būti laikomi sausoje, pakankamai védinamoje vietoje. Laikymo patalpose būtina vengti dažų garų, negalima naudoti silikoninių aerozolių ir pan.

EX PAVOJUS: užterštų zondų keliamas pavojuj sveikatai

Matavimo zonda naudojus technologiniame procese, atsižvelgiant į dujų, patekusiu į matavimo kanalą, sudėtį, zondas gali būti užterštas didelę žalą sveikatai keliančiomis medžiagomis.

- Nukensminkite matavimo zondą prieš padėdami įj sandėliuoti.
- Tvarkydami užterštą matavimo zondą vilkékite potvarkiuose nurodytus apsauginius drabužius.
- Visus matavimo sistemos komponentus nuvalykite šiek tiek sudrékiomis valymo servetėlėmis. Valykite švelnia valymo priemone.
- Visus komponentus supakuokite ir tik tuomet padékite sandėliuoti arba transportuokite. Naudokite originalią pakuotę.
- Visus matavimo sistemos komponentus laikykite sausoje, švarioje patalpoje. Visų komponentų laikymo temperatūra yra nuo -40 °C iki +80 °C.

2.5.4 Priešpriešinės jungės montavimas prie kanalo

PAVOJUS: karštos, srogios arba nuodingos dūmų dujos

Atsižvelgiant į įrenginio konstrukciją, montuojant prie duju kanalo gali prasisverbti karštą ir (arba) sveikatai kenksmingų dujų.

- Prie duju kanalo gali dirbti tik kvalifikuoti specialistai, kurie dėl įgyto profesinio išsilavinimo, žinių bei būdami susipažinę su galiojančiomis nuostatomis gali įvertinti jiems perduotus darbus ir atpažinti galimus pavojus.
- Dibant prie duju kanalo įrenginys išjungiamas arba
- eksploatuotojas, atlikęs pavojaus įvertinimą, parenka būtinas saugos priemones, kurių būtina imtis dirbant prie įjungto įrenginio.

2.5.5 V formos skydo išlygiavimas

ISPĖJIMAS: srogimuo pavojuj pašalinus vidiniams srogimui atsparą gaubtą

Pažeistas varžtas su vidiniu šešiabriauniu, ne iki galo atlaisvinus keičianfiltrą, arba atsilaisvinęs varžtas su vidiniu šešiabriauniu gali pažeisti vidiniams srogimui atsparą gaubtą, jei bus pažeistas apsaugos nuo srogimo tarpas, ir sukelti srogimą.

- Visiškai atsukite ir priveržkite varžtą su vidiniu šešiabriauniu.
- Pakeiskite pažeistus varžtus su vidiniu šešiabriauniu.

ISPĖJIMAS:

būtina atkreipti dėmesį, kad filtro galvutę būtų visiškai (iki galo) išsukta iš sriegio. Prieš šią galinę padėti filtro galvutę galite vieną kartą pasukti atgal maks. 360°, kad ją išlygiuotumėte.

Jei filtro galvutę pasuksite daugiau nei 360°, nebebus užtikrinta apsauga nuo srogimo.

ISPĖJIMAS: sprogimo pavojus dėl elektrostatinio krūvio

- Dėl linijų elektrostatinio krūvio gali įvykti sprogimas.
- Saugokite linijas nuo elektrostatinio krūvio.
- Potencialiai sprogioje srityje nutieskite linijas, pavyzdžiu, kabelių trasose.

ISPĖJIMAS: sprogimo pavojus

- Prieš atidarant elektronikos korpusą arba zondo valdymo bloką reikia nutraukti įtampos tiekimą sistemai ir užtikrinti nuo sprogimo apsaugotą atmosferą.
- Prieš atidarant elektronikos korpusą arba zondo valdymo bloką reikia atlaisvinti dangtį ištraukiant srieginį kaistį, o jį uždarius – vėl užfiksuo.
- Įrengus dalys su įtampa negali būti pasiekiamos. Maitinimą iš tinklo vėl įjunkite tik tuomet, kai visi korpusai yra saugiai uždaryti, nebent užtikrinama, kad aplinkos oras nėra sprogus.

2.6 Elektros instalacija

2.6.1 Svarbios nuorodos dėl elektros instalacijos

ISPĖJIMAS: grėsmės elektros saugai, jei atliekant įrengimo ir techninės priežiūros darbus neatjungiamas įtampos tiekimas

- Prieš pradēdami dirbtį prie prietaiso užtirkinkite, kad įtampos tiekimą pagal galiojančius standartus galima išjungti skyrikliai / galios jungikliai.
- Atkreipkite dėmesį, kad skyriklis turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje, netoli sistemos ir aiškiai pažymėtas (įjungimo / išjungimo jungiklis).
- Jei prijungus prietaisą įrengtas skyriklis pasiekiamas sunkiai arba visai nepasiekiamas, būtina naudoti papildomą atjungimo įtaisą.
- Įtampos tiekimą vėl gali aktyvinti tik įjigioti darbuotojai, atsižvelgdami į galiojančias saugos nuostatas, ir tik baigę darbus arba norėdami patikrinti.

ISPĖJIMAS: grėsmė elektros saugai naudojant netinkamų matmenų elektros tiekimo liniją

- Jei nebus atsižvelgta į specifikacijas, įrengiant prijungimo prie tinklo linija gali įvykti su elektros susijusia nelaimingu atsikrimu.
- Keisdami prijungimo prie tinklo liniją visada vadovaukitės tiksliomis, eksplotavimo instrukcijoje (skryrius „Techniniai duomenys“) pateiktomis specifikacijomis.

ISPĖJIMAS: mirties nuo elektros smūgio pavojus

- Netinkamai tvarkant elektros įrenginius gali įvykti sudėtingų nelaimingų atsikrimų dėl elektros smūgio.
- Prietaiso elektros įrangą leidžiama tvarkyti tik elektrikams, žinantiems apie galimus pavojus.

PAVOJUS: naudojant potencialiai sprogioje aplinkoje neleistinus naudoti linijų įvadus ir dangtelius gali įvykti sprogimas, o prietaisui išduotas apsaugos nuo sprogimo leidimas netenka galios

Linijų įvadai ir dangteliai yra apsaugos nuo potencialiai sprogios atmosferos dalis, todėl jiems reikia leidimo.

- Linijų įvadų ir dangteliai nekeiskite kito tipo dalimis, kurios neleidžiamos naudoti potencialiai sprogioje atmosferoje.
- Atkreipkite dėmesį į linijų įvadų matmenis.

PAVOJUS: sprogimo pavojus dėl netinkamų srieginių jungčių ir linijų

- Naudokite tik tinkamas, reikiama išorinio skersmens linijas (pagal galiojančią standartą).
- Saugokite linijas nuo elektrostatinio krūvio.
- Naudokite tik tokius kabelių įvadus, kurie tinka kabeliams įrengti. Išsaugokite dangtelius. Jei vėliau reikėtų vėl uždaryti kabelių įvadus, uždėkite anksčiau naudotus dangtelius.

2.6.2 Prieiga prie gnybtų

ISPĖJIMAS:

- prieš nuimant korpuso dangčius, reikia atjungti tinklo įtampos tiekimą sistemai.
- Tinklo įtampos tiekimą sistemai prijunkite tik tuomet, kai vėl uždarysite visus korpuso dangčius.
- Įrengus dalys su įtampa negali būti pasiekiamos.

2.6.3 Signalų kabelio prijungimas

PAVOJUS:

- elektros išlydžiai gali sugadinti konstrukcines dalis, sukelti gaisrą ir sprogimą.
 - Prieš galima įjungti su elektros jungtimis ir vidinėmis konstrukcinėmis dalimis: įžeminkite žmogaus kūną ir naudojamą įrankį, kad nutekėtų elektrostatinis išlydis.
- Rekomenduojamas metodas:
- Jei prijungtas apsauginis laidas: palieskite blizgią metalinę korpuso dalį.
 - Kitais atvejais: palieskite kitą blizgu metalinį paviršių, kuris yra sujungtas su apsauginiu laidu arba yra kitaip saugiai įžemintas.
 - Svariausia vadovautis pridėta atskira informacija.

2.6.4 Korpuso uždarymas

ISPĖJIMAS: sprogimo pavojus

Vienam kabelio įvadui galima naudoti daugiausia vieną sriegio adapterį.

2.7 Eksploatavimo pradžia

- Pradédami eksplotuoti, atlikdami profilaktinę priežiūrą ir patikrą vadovaukites IEC / EN 60079-17 pateiktomis nuostatomis.
- Įrengiant ir atliekant profilaktinę priežiūrą prietaisui turi būti visiškai nutrauktas įtampos tiekimas. Įtampos tiekimą galima įjungti tik baigus montuoti ir prijungus visas eksplotuojant būtinas grandines. Tai taikoma ir kalbant apie signalus bei skaitmenines sąsajas, nutiestas į prietaisą ar iš jo.

2.7.1 Eksploatavimo pradžios saugos nuorodos

PAVOJUS: naudojant įrenginius, kuriuose susidaro viršslėgis, kyla pavojus nusideginti ir apsinuodinti prasiskverbiančiomis karštomis ir nuodingomis dujomis

- Dibant prie duju kanalo, iš technologinės jungties gali prasiskverbtai karštū dujų. Jos gali nudeginti arba pakenkti sveikatai.
- Technologijos procesų jungtį visada laikykite uždarytą ir patikrinkite jos sandarumą.
 - Atkreipkite dėmesį, kad paviršiai yra karštū.
 - Naudokite atitinkamas asmenines apsaugines priemones.

ATSARGIAI: susižalojimas ir prietaiso pažeidimai netinkamai įžeminus arba neįžeminus

Privaloma užtirkinti, kad įrengiant ir atliekant techninės priežiūros darbus prie susijusių prietaisų ir linijų bus prijungtas apsauginis įžeminimas, atitinkantis galiojančius standartus.

2.8 Profilaktinė priežiūra

2.8.1 Techninės priežiūros darbų saugos nuorodos

PAVOJUS: sprogimo pavoju dėl pažeisto zondo vamzdžio

Susikondensavusios, koroziją sukeliančios dūmų dujos gali pažeisti šaltą zondą, todėl zondo korpusas taps neatsparus sprogiui slėgiui ir gali sukelti sprogimą.

- ▶ Vykdant technologiniams procesui zondas turi būti ekspluatuojamas.

PAVOJUS: sprogimo pavoju dėl karštų paviršių

Vykstant technologiniams procesui zondas gali įkaisti. Ištraukiant iš technologinio proceso srities zondo temperatūra gali būti aukštesnė nei sertifikate nurodyta paviršiaus temperatūra (žr. „Ex“ ženkla), todėl jis gali sukelti srogimą.

- ▶ Karštą zondą iš kanalo ištraukite tik nuo sprogiu apsaugotoje atmosferoje.

ISPĖJIMAS: karštų paviršių

Vykstant technologiniams procesui zondas įkaista ir ištraukiant iš kanalo gali nudeginti.

- ▶ Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius.
- ▶ Prie zondo dirbkite tik jam atvésus.

PAVOJUS: pavoju dėl elektros įtampos

Dirbdami prie prietaiso, kuriam tiekama maitinimo įtampa, gali ištikti elektros smūgis.

- ▶ Techninės priežiūros darbus atlikite tik tuomet, kai prietaise nelieka įtampos.
- ▶ Įtampos tiekimą vėl gali aktyvinti tik darbus atliekantys darbuotojai, atsižvelgdami į galiojančias saugos nuostatas, ir tik baigę dirbtį arba norėdami patikrinti.

ISPĖJIMAS: cheminio nusideginimo / apsinuodijimo įrenginių / nuodingomis medžiagomis, likusiomis ant patikros dujomis užterštų komponentų, pavoju

Baigus eksploatuoti arba numontavus prietaisą nuo matavimo kanalo, ant patikros dujas liečiančiu komponentu (pvz., duju filtru, dujas tiekiančiu liniju ir t. t.) gali likti technologinių duju likučių. Atsižvelgiant į kanalu tiekiamą duju mišinį, likučiai gali būti bekvapiniai ir nepastebimi. Jei taip užterštū komponentai paliečiami nedėvint apsauginiu drabužiu, galima smarkiai nusideginti cheminėmis medžiagomis arba apsinuodytis.

- ▶ Dirbdami imkitės tinkamų apsaugos priemonių (pvz., užsidėkite veido apsaugą, mūvėkite apsaugines pirštines arba vilkékite rūgštims atsparius drabužius).
- ▶ Palietė odą arba akis, šią vietą nedelsdamis nuplaukite švariu vandeniu ir pasikonsultuokite su gydytoju.
- ▶ Visus užterštus komponentus išmontavę tinkamai nukenksminkite.

2.8.2 Nuorodos naudojant potencialiai sprogiuoje atmosferoje

PAVOJUS: sprogiu pavoju potencialiai sprogiuoje atmosferoje naudojant neleistinas naudoti atsargines ir nusidėvinčiasias dalis

SICK patikrino visų vietoje (In-situ) naudojamo duju matavimo prietaiso atsarginių ir nusidėvinčiųjų dalų tinkamumą naudoti potencialiai sprogiuoje atmosferoje. Naudojant kitokias atsargines ir nusidėvinčiasias dalis netenkama teisės teikti pretenzijų SICK, nes negalima užtikrinti apsaugos nuo užsidegimo.

- ▶ Naudokite tik originalias SICK atsargines ir nusidėvinčiasias dalis.

PAVOJUS: sprogiu pavoju dėl liekamosios įtampos ir karštų prietaiso paviršių

Irengiant prietaisą ir atliekant techninę priežiūrą gali įvykti srogimas.

- ▶ Išsitinkite, kad dirbant su prietaisu darbo aplinka nebus potencialiai sprogi.
- ▶ Išjungę maitinimą iš tinklo palaukite bent 1 valandą ir tik paskui atidarykite korpusą.

2.8.3 Filto galvutės, matavimo zondo, O₂ matavimo kiuvetės keitimas

ISPĖJIMAS: sprogiu pavoju pašalinus vidiniams sprogiui atsparus gaubtā

Varžtas su vidiniu šešiabriauniu, pažeistas ne iki galo atlaisvinus keičiant filtru, arba atsilaisvinęs varžtas su vidiniu šešiabriauniu gali pažeisti vidiniams sprogiui atsparus gaubtā, jei bus pažeistas nuo sprogiu apsauganti tarpas, ir sukelti srogimą.

- ▶ Visiškai atsukite ir priveržkite varžtą su vidiniu šešiabriauniu.
- ▶ Pakeiskite pažeistą varžtą su vidiniu šešiabriauniu.

ISPĖJIMAS: pavoju nusideginti palietus konstrukcines dalis, kurios yra technologinių duju srityje.

Ekspluatuojant zondų filtru galvučių ir visų technologinių duju srityje esančių dalių temperatūra yra maždaug 150–800 °C (302–1472 °F). Tiesiogiai palietus karštąs dalis išmontuojant ar atliekant techninę priežiūrą galima smarkiai nusideginti.

- ▶ Išmontuodami zondą mūvėkite nuo karščio apsaugančias pirštines.
- ▶ Prieš išmontuodami zondą, visada atjunkite įtampos tiekimą elektronikai.
- ▶ Išmontuotą zondą laikykite saugioje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje ir palaukite, kol zondas atvés iki aplinkos temperatūros.

2.9 Eksploatavimo nutraukimas

PAVOJUS: sprogiu pavoju dėl liekamosios įtampos ir karštų prietaiso paviršių

Išjungus prietaisą dėl liekamosios įtampos ir karštų paviršių gali įvykti srogimas.

- ▶ Išjungę maitinimą iš tinklo palaukite bent 1 valandą ir tik paskui atidarykite korpusą.

PAVOJUS: užterštų matavimo zondų keliamas pavoju sveikatai

Atsižvelgiant į duju, patekusiu į matavimo kanalą, sudėtį, matavimo zondas gali būti užterštas didelę žalą sveikatai keliančiomis medžiagomis.

- ▶ Tvarkydami užterštą matavimo zondą vilkékite potvarkiuose nurodytus apsauginius drabužius.
- ▶ Nukanksminkite matavimo zondą prieš padėdami į sandėliuoti.

ISPĖJIMAS: pavoju sveikatai dėl sąlyčio su karštomis ir (arba) agresyviomis patikros dujomis

Dirbant prie atidaryto matavimo kanalo gali įvykti sąlytis su sveikatai kenksmingomis patikros dujomis.

- ▶ Atlikdami bet kokius darbus prie prietaiso, vadovaukitės ekspluatuojant galiojančiais potvarkiais dėl apsauginių priemonių.
- ▶ Kanale susidarius viršslėgiui niekada netraukite zondo iš kanalo prieš tai nesiémę atitinkamų apsaugos priemonių.

LT

2.10 Saugos nuorodos išmontuojant zondą

PAVOJUS: sprogiu pavoju potencialiai sprogiuoje atmosferoje naudojant neleistinas naudoti atsargines ir nusidėvinčiasias dalis

SICK patikrino visų vietoje (In-situ) naudojamo duju matavimo prietaiso atsarginių ir nusidėvinčiųjų dalų tinkamumą naudoti potencialiai sprogiuoje atmosferoje. Naudojant kitokias atsargines ir nusidėvinčiasias dalis netenkama teisės teikti pretenzijų SICK, nes negalima užtikrinti apsaugos nuo užsidegimo.

- ▶ Naudokite tik originalias SICK atsargines ir nusidėvinčiasias dalis.

PAVOJUS: sprogiu pavoju dėl liekamosios įtampos ir karštų prietaiso paviršių

Irengiant prietaisą ir atliekant techninę priežiūrą gali įvykti srogimas.

- ▶ Išsitinkite, kad dirbant su prietaisu darbo aplinka nebus potencialiai sprogi.
- ▶ Išjungę maitinimą iš tinklo palaukite bent 1 valandą ir tik paskui atidarykite korpusą.

3 „ZIRKOR200 Ex-D“ saugos nuorodos

3.1 Pagrindinės saugos nuorodos

3.1.1 Darbas su prietaisų

PAVOJUS: sprogimo pavojus

Dirbant su prietaisu gali įvykti sprogimas.

- Išsitinkite, kad dirbant prie prietaiso nesusidaro sprogioji atmosfera.

PAVOJUS: sprogimo pavojus dėl degaus mišinio konstrukcinié dalyse

Jei baigus dirbtį prie prietaiso neuždaromas filtras ir zondo prijungimo bloko dangtis, į išorę patekusios kibirkštys gali sukelti sprogimą.

- Baigus dirbtį prie prietaiso reikia visiškai uždaryti filtrą ir zondo prijungimo bloko dangtį.

PAVOJUS: grėsmė sistemos saugumui dirbant su prietaisais, kurie neaprašyti šioje eksplloatavimo instrukcijoje

Jei atliekami šioje eksplloatavimo instrukcijoje ar susijusiuse dokumentuose neaprašyti darbai prie prietaiso, matavimo sistema gali pradėti veikti netinkamai, todėl kils pavojus įrenginio saugumui.

- Prie prietaiso atlikite tik šioje eksplloatavimo instrukcijoje arba susijusiuse dokumentuose aprašytus darbus.

PAVOJUS: sprogimo pavojus netinkamai atliekant šioje eksplloatavimo instrukcijoje aprašytus darbus

Potencialiai sprogiuje atmosferoje dirbant netinkamai gali būti padaryta didelės žalos žmonėms ir sutrikti veikimas. Atidarydami korpusą neijkvėpkite prasiskverbiančių duju.

- Profilaktinės priežiūros, eksplloatavimo pradžios ir patikros darbus gali atlikti tik patyrę / išmokyti darbuotojai, žinantis potencialiai sprogioms atmosferoms taikomas taisykles ir potvarkius, ypač toliau nurodytuosius:
 - Apsaugos tipai
 - Įrengimo taisyklos
 - Atmosferų paskirstymas

3.1.2 Prasiskverbiančios dujos

PAVOJUS: naudojant įrenginius, kuriuose susidaro viršslėgis, kyla pavojus nusideginti ir apsinuodinti prasiskverbiančiomis karštomis ir nuodingomis dujomis

Iš įrenginių, kuriuose susidaro viršslėgis, technologiniu jungčiu gali prasiskverbti karštū ir nuodingū dujų. Jei taip nutiktų, galima nusideginti arba gali būti pakenkti sveikatai.

- Technologinio proceso jungtį visada sandariai uždarykite.
- Atkreipkite dėmesį, kad paviršiai yra karšti.
- Naudokite atitinkamas asmenines apsaugines priemones.

3.1.3 Potencialų vienodinimas

ATSARGIAI: sprogimo pavojus netinkamai įžeminus arba neįžeminus

Netinkamai prijungus potencialų vienodinimo įtaisą gali susidaryti krūviai, kurie potencialiai sprogiuje atmosferoje gali sukelti sprogimus.

- Potencialų vienodinimo įtaisą prijunkite prie visų numatytyų prietaiso komponentų taškų.
- Atlikdami bet kokius šioje eksplloatavimo instrukcijoje aprašytus darbus prie prietaiso atkreipkite dėmesį, kad būtų prijungtas potencialų vienodinimo įtaisas.

3.2 Naudojimas pagal paskirtį

3.2.1 Prietaiso paskirtis

Analizatorius – tai stacionarusis deguonies matavimo prietaisas, naudojamas nuolat matuoti deguonies kiekj pramonės srityje. Matuojant deguonies kiekj kontroliuojami išmetalai arba procesas. Prietaisas nuolat matuoja tiesiogiai duju kanale (in-situ) (vietoje).

3.2.2 Eksplloatavimas potencialiai sprogiose atmosferose

- „ZIRKOR200 Ex-D“ matavimo zondas atitinka ATEX kategoriją (pagal ATEX 2014/34/ES):
 - EX II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- „ZIRKOR200 Ex-D“ matavimo zondas atitinka „IECEx“ klasifikavimą: Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Konstrukcinių grupių, kurioms gali gali apsauga nuo sprogiimo, padėtis.
- Nepašalinkite jokių prie prietaiso ir tame esančių konstrukcinių dalių, ju nepridėkite ir nekeiskite, jei tai neaprašyta ir nenurodyta oficialioje gamintojo informacijoje. Kitaip leidimas naudoti prietaisą potencialiai sprogiose atmosferose netekis galios.
- Laikykites techninės priežiūros intervalu.

Ypatingos sąlygos:

T3 temperatūrų klasės duomenys galioja aplinkos temperatūros diapazonui nuo -20 °C iki +55 °C.

- Atskirai nuo regulatoriaus veikiantis ir specialiai tam pritaikytas kontrolės įtaisas turi išjungti zondo kaitinimo įtampą pasiekus ribinę 810 °C temperatūrą. Šią užduotį atlieka kaitinimo kontrolė.
- Matavimo zondą su jam skirtu apsauginiu vamzdeliu leidžiama naudoti tik dūmų dujoms, kurių sudėtis negali sukelti naudojamų medžiagų korozijos. Jei to neįmanoma užtikrinti, būtina reguliarai ir pakankamai dažnai jas patikrinti.
- Dūmų dujų temperatūra ties zondu negali viršyti 600 °C.

3.3 Gaminio aprašymas

3.3.1 Naudojimo sritis

Deguonies matavimo sistema „ZIRKOR200 Ex-D“ yra pritaikyta matuoti deguoni (O₂) dūmų dujose.

3.3.2 Pavojaus šaltiniai

ISPĖJIMAS: pavojus nusideginti palietus konstrukcines dalis, kurios yra technologiniu duju srityje.

Eksplloatuojant zondų filtru galvučiu ir visų technologinių duju srityje esančių dalių temperatūra yra maždaug 150–800 °C (302–1472 °F). Tiesiogiai palietus karštas dalis išmontuojant ar atliekant techninę priežiūrą galima smarkiai nusideginti.

- Išmontuodami zondą mūvėkite nuo karščio apsaugančias pirštines.
- Prieš išmontuodami zondą, visada atjunkite įtampos tiekima elektronikai.
- Išmontuotą zondą laikykite saugioje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje ir palaukite, kol zondas atvés iki aplinkos temperatūros.

3.3.3 ATEX / „IECEx“ sertifikatas

Deguonies matavimo sistemos „ZIRKOR200 Ex-D“ valdymo blokas neturi apsaugos nuo sprogiimo sertifikato, todėl jis reikia įrengti saugioje atmosferoje. Zondą leidžiama įrengti 21 zonai priskiriamoje aplinkoje (sertifikuota pagal II 2D Ex tb IIIC T133 °C / T141 °C Db).

ISPĖJIMAS:

Eksplloatuojant negalima atidaryti zondo prijungimo bloko dangčio ir valdymo bloko. Priės atidarant reikia išsitikinti, kad išjungus sistemą visi zondų komponentai atitinka paviršių temperatūros T133 °C / T141 °C salygą. Išjungus būtina palaukti ne trumpiau nei 1 valandą. Dirbti prie zondų galima ir eksplloatuojant, jei aplinkos salygos nepriskiriamos potencialiai sprogioms.

3.4 Įrengimas

3.4.1 Įrengimo potencialiai sprogiose atmosferose nuorodos

PAVOJUS: sprogimo pavojus įrengiant

Įrengiant, pavyzdžiu, prijungiant kabelius ar nukritus komponentams, susidariusios kibirkštys gali sukelti sprogią.

- Įrengimo darbus atlikite tik nuo sprogiimo apsaugotoje atmosferoje.

PAVOJUS: srogimo pavojus netinkamai atlikus įrengimo darbus

Netinkamai įvertinus statymo vietą ar atlikus visus kitus įrengimo darbus potencialiai sprogiuje atmosferoje, gali būti padaryta didelės žalos žmonėms ir pakenkti sveikatai.

- Įrengimo, eksplloatavimo pradžios, techninės priežiūros ir patikros darbus gali atlikti tik kompetentingas personalas, žinantis potencialiai sprogioms atmosferoms taikomas taisykles ir potvarkius, ypač toliau nurodytuosius:
 - Apsaugos tipai
 - Įrengimo taisyklos
 - Atmosferų paskirstymas

► Taikyti standartai

- Vietoje galiojančios darbo saugos nuostatos

PAVOJUS: srogimo pavojus dėl pažeisto zondo vamzdžio

Susikondensavusios, koroziją sukeliانčios dūmų dujos gali pažeisti šaltą zondą, todėl zondo korpusas taps neatsparus sprogiimo slėgiui ir gali sukelti sprogią.

- Vykdant technologiniam procesui zondas turi būti eksplloatuojamas.

ATSARGIAI: pavojus susižaloti nukritus prietaisui

Prietaisai yra sunkus, todėl krisdamas gali sužaloti.

- Prietaiso montavimo darbus reikia atlikti dviese.

3.4.2 Transportavimas

PAVOJUS: sprogimo pavojus dėl elektrostatinio krūvio

Kibirkštys, susidarančios dėl elektrostatinio krūvio, pavyzdžiu, transportuojant ar išpakuojant zondą ar elektroniką, gali sukelti sprogimą.

- Transportuokite ir išpakuokite tik nuo sprogimo apsaugotoje atmosferoje.

Prietaisą turi kelti ir transportuoti bent du asmenys.

3.4.3 Laikymo nuorodos

SICK prietaisai ir atsarginės dalys turi būti laikomi sausoje, pakankamai védinamoje vietoje. Laikymo patalpose būtina vengti dažų garų, negalima naudoti silikoninių aerozolių ir pan.

PAVOJUS: užterštų zondų keliamas pavojus sveikatai

Matavimo zonda naudojus technologiniame procese, atsižvelgiant į duju, patekusiu į matavimo kanalą, sudėti, zondas gali būti užterštas didelė žalą sveikatai keliančiomis medžiagomis.

- Nukenksminkite matavimo zondą prieš padėdami į sandėliuotį.
- Tvardydamai užterštą matavimo zondą vilkékite potvarkiuose nurodytus apsauginius drabužius.
- Visus matavimo sistemos komponentus nuvalykite šiek tiek sudrėkintomis valymo servetėlėmis. Valykite švelnia valymo priemė.
- Visus komponentus supakuokite ir tik tuomet padékite sandėliuotį arba transportuokite. Naudokite originalią pakuočę.
- Visus matavimo sistemos komponentus laikykite sausoje, švarioje patalpoje. Visų komponentų laikymo temperatūra yra nuo -40 °C iki +80 °C.

3.4.4 Priešpriešinės jungės montavimas prie kanalo

PAVOJUS: karštos, sprogios arba nuodingos dūmų dujos

Atsižvelgiant į irenginio konstrukciją, montuojant prie duju kanalo gali prasiskverbtai karštu ir (arba) sveikatai kenksmingu duju.

- Prie duju kanalo gali dirbtai tik kvalifikuoti specialistai, kurie dėl įgyto profesinio išsilavinimo, žinių bei būdami susipažinę su galiojančiomis nuostatomis gali ivertinti jiems perduotus darbus ir atpažinti galimus pavojus.
- Dirbant prie duju kanalo irenginys išjungiamas arba
- eksplotuotojas, atlikęs pavojaus ivertinimą, parenka būtinas saugos priemones, kurių būtina imtis dirbant prie įjungto irenginio.

3.4.5 Specialių kabelių ir žarnų tiesimas

ISPĖJIMAS: sprogimo pavojus dėl elektrostatinio krūvio

Dėl linijų elektrostatinio krūvio gali įvykti sprogimas.

- Saugokite linijas nuo elektrostatinio krūvio.
- Potencialai sprogiuje srityje nutieskite linijas, pavyzdžiui, kabelių trasose.

ISPĖJIMAS: srogimo pavojus

- Prieš nuimant gnybtų dangtelį reikia atjungti tinklo įtampos tiekimą sistemai. Tinklo įtampos tiekimą sistemai prijunkite tik vėl uždėjė gnybtų dangtelį.
- Irengus dalys su įtampa negali būti pasiekiamos.

3.5 Elektros instalacija

3.5.1 Svarbios nuorodos dėl elektros instalacijos

ISPĖJIMAS: grėsmės elektros saugai, jei atliekant įrengimo ir techninės priežiūros darbus neatjungiamas įtampos tiekimas

- Prieš pradėdami dirbtai prie prietaiso užtikrinkite, kad įtampos tiekimą pagal galiojančius standartus galima išjungti skyrikliai / galios jungikliai.
- Atkreipkite dėmesį, kad skyriklis turi būti lengvai pasiekiamoje vietoje, netoli sistemos ir aiškiai pažymėtas (i Jungimo / iš Jungimo jungiklis).
- Jei prijungus prietaisą įrengtas skyriklis pasiekiamas sunkiai arba visai nepasiekiamas, būtina naudoti papildomą atjungimo įtaisą.
- Įtampos tiekima vėl gali aktyvinti tik įgaliojti darbuotojai, atsižvelgdami į galiojančias saugos nuostatas, ir tik baigę darbus arba norėdami patikrinti.

ISPĖJIMAS: grėsmė elektros saugai naudojant netinkamų matmenų elektros tiekimo liniją

Jei nebus atsižvelgta į specifikacijas, įrengiant prijungimo prie tinklo liniją gali įvykti su elektros susisijų nelaimingų atsitikimų.

- Keisdami prijungimo prie tinklo liniją visada vadovaukitės tiksliomis, eksplotavimo instrukcijoje (skyrius „Techniniai duomenys“) pateiktomis specifikacijomis.

ISPĖJIMAS: mirties nuo elektros smūgio pavojus

Netinkamai tvarkant elektros įrenginius gali įvykti sudėtingų nelaimingų atsitikimų dėl elektros smūgio.

- Prietaiso elektros irangą leidžiama tvarkyti tik elektrikams, žinantiems apie galimus pavojus.

PAVOJUS: naudojant potencialiai sprogiuje aplinkoje neleistinus naudoti linijų įvadus ir zondų jungimo dėžutės dangtelius gali įvykti sprogiimas, o prietaisui išduotas apsaugos nuo srogimo leidimas netenėti galios

Linijų įvadai ir dangteliai yra apsaugos nuo potencialiai srogios atmosferos dalis, todėl jiems reikia leidimo.

- Linijų įvadų ir dangtelii nekeiskite kitos tipo dalimis, kurios neleidžiamos naudoti potencialiai sprogiuje atmosferoje.
- Atkreipkite dėmesį į linijų įvadų matmenis.

PAVOJUS: srogimo pavojus dėl netinkamų zondų jungimo dėžutės srieginių jungčių ir linijų

- Naudokite tik tinkamas, reikiama išorinio skersmens linijas (pagal galiojantį standarta).
- Saugokite linijas nuo elektrostatinio krūvio.
- Potencialai sprogiuje srityje nutieskite linijas, pavyzdžiui, kabelių trasose.
- Naudokite tik tokius kabelių įvadus, kurie tinkamai kabeliams įrengti. Išsaugokite dangtelius. Jei vėliau reikėtų vėl uždaryti kabelių įvadus, uždarysite visus korpuso dangčius.

3.5.2 Prieiga prie gnybtų

ISPĖJIMAS: priės nuimant korpuso dangčius, reikia atjungti tinklo įtampos tiekimą sistemai.

Tinklo įtampos tiekimą sistemai prijunkite tik tuomet, kai vėl uždarysite visus korpuso dangčius.

Irengus dalys su įtampa negali būti pasiekiamos.

3.5.3 Zondų prijungimo bloko elektros jungtys

PAVOJUS: srogimo pavojus dėl pažeistų sandariklių

Dėl pažeistų korpuso dangčio sandariklių į korpusą gali prasiskverbtai potencialiai srogus oro ir sukelti srogima.

- Patirkinkite, ar sandarikliai nepažeisti, ir prireikus juos pakeiskite.

3.6 Eksplotavimo pradžia

- Pradėdami eksplotuoti, atlikdami profilaktinę priežiūrą ir patikrą vadovaukitės IEC / EN 60079-17 pateiktomis nuostatomis.
- Įrengiant ir atliekant profilaktinę priežiūrą prietaisui turi būti visiškai nutrauktas įtampos tiekimas. Įtampos tiekimą galima išjungti tik baigus montuoti ir prijungus visas eksplotuojant būtinas grandines. Tai taikoma ir kalbant apie signalus bei skaitmenines sąsajas, nutiestas į prietaisą ar iš jo.
- Ar sutampa zondo ir valdymo bloko serijų numeriai? Jei priskirta netinkamai, žr. eksplotavimo instrukcijoje „1 taško derinimas (ranka)“ ir „2 taško derinimas (ranka)“.
- Ar tinklo įtampa atitinka specifikacijų lentelėje pateiktus duomenis? Jei ne, susisiekite su bendrove SICK.
- Ar tinkamai prijungtos elektros jungtys?
- Ar teisingai priskirtos pneumatinės jungtys, ar šios jungtys sandarios?
- Išsitinkite, ar zonde nėra nuotekio vietų, ar priešpriešinė jungė sandariai priveržti? Ar naudojami jungės sandarikliai priveržti?
- Ar naudojimo vietas sąlygos atitinka duomenų lapuose nurodytas specifikacijas?

3.6.1 Eksplotavimo pradžios saugos nuorodos

PAVOJUS: naudojant įrenginius, kuriuose susidaro viršlėgis, kyla pavojus nusideginti ir apsinuodinti prasiskverbiančiomis karštomis ir nuodingomis dujomis

- Dirbant prie duju kanalo, iš technologinės jungties gali prasiskverbtis karštūs dujų. Jos gali nudeginti arba pakenkti sveikatai.
- Technologijos procesų jungtį visada laikykite uždarytą ir patikrinkite jos sandarumą.
 - Atkreipkite dėmesį, kad paviršiai yra karšti.
 - Naudokite atitinkamas asmenines apsaugines priemones.

ATSARGAI: susižalojimas ir prietaiso pažeidimai netinkamai įžeminus arba neįžeminus

Privaloma užtikrinti, kad įrengiant ir atliekant techninės priežiūros darbus prie susijusių prietaisų ir linijų bus prijungtas apsauginis įžeminimas, atitinkantis galiojančius standartus.

3.7 Profilaktinė priežiūra

3.7.1 Techninės priežiūros darbų saugos nuorodos

PAVOJUS: sprogimo pavojus dėl pažeisto zondo vamzdžio

Susikondensavusios, koroziją sukeliančios dūmų dujos gali pažeisti šaltą zondą, todėl zondo korpusas taps neatsparus sprogimo slėgiui ir gali sukelti sprogimą.

- Vykdant technologiniams procesui zondas turi būti eksplotuojamas.

PAVOJUS: sprogimo pavojus dėl karštų paviršių

Vykstant technologiniams procesui zondas gali įkaistai. Ištraukiant iš technologinio proceso srities zondo temperatūra gali būti aukštesnė nei sertifikate nurodyta paviršiaus temperatūra (žr. „Ex“ ženkla), todėl jis gali sukelti srogimą.

- Karštą zondą iš kanalo ištraukite tik nuo sprogimo apsaugotoje atmosferoje.

ISPĖJIMAS: karštų paviršių

Vykstant technologiniams procesui zondas įkaista ir ištraukiant iš kanalo gali nudeginti.

- Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius.
- Prie zondo dirbkite tik jam atvésus.

PAVOJUS: pavojus dėl elektros įtampos

Dirbdami prie prietaiso, kuriam tiekama maitinimo įtampa, gali ištikti elektros smūgis.

- Techninės priežiūros darbus atlikite tik tuomet, kai prietaise nelieka įtampos.
- Įtampos tiekimą vėl gali aktyvinti tik darbus atliekantys darbuotojai, atsižvelgdami į galiojančias saugos nuostatas, ir tik baigę dirbti arba norėdami patikrinti.

ISPĖJIMAS: cheminio nusideginimo / apsinuodijimo įėdinančiomis / nuodingomis medžiagomis, likuviomis ant patikros dujomis užterštų komponentų, pavojus

Baigus eksplotuoti arba numontavus prietaisą nuo matavimo kanalo, ant patikros dujas liečiančiu komponentu (pvz., duju filtro, dujas tiekiančiu liniju ir t. t.) gali likti technologinių duju likučių. Atsižvelgiant į kanalu tiekiamą duju mišinį, likučiai gali būti bekvapiniai ir nepastebimi. Jei taip užterštai komponentai paliečiami nedėvinti apsauginių drabužių, galima smarkiai nusideginti cheminėmis medžiagomis arba apsinuodinti.

- Dirbdami imkitės tinkamų apsaugos priemonių (pvz., užsidėkite veido apsauga, mūvėkite apsaugines pirštines arba vilkėkite rūgštims atsparius drabužius).
- Palietę odą arba akis, šią vietą nedelsdamis nuplaukite švariu vandeniu ir pasikonsultuokite su gydytoju.
- Visus užterštus komponentus išmontavę tinkamai nukenksminkite.

3.7.2 Nuorodos naudojant potencialiai sprogiuoje atmosferoje

PAVOJUS: srogimo pavojus potencialiai sprogiuje atmosferoje naudojant neleistinas naudoti atsargines ir nusidévinčiasias dalis

SICK patikrino visų vietoje (In-situ) naudojamo duju matavimo prietaiso atsarginių ir nusidévinčiųjų dalų tinkamumą naudoti potencialiai sprogiuje atmosferoje. Naudojant kitokias atsargines ir nusidévinčiasias dalis netenkama teisės teikiti pretenzių SICK, nes negalima užtikrinti apsaugos nuo užsidegimo.

- Naudokite tik originalias SICK atsargines ir nusidévinčiasias dalis.

PAVOJUS: srogimo pavojus dėl liekamosios įtampos ir karštų prietaiso paviršių

Įrengiant prietaisą ir atliekant techninę priežiūrą gali įvykti srogimas.

- Išsitinkinkite, kad dirbant su prietaisu darbo aplinka nebus potencialiai sprogi.

3.7.3 Filto galvutės, matavimo zondo, O₂ matavimo kiuvetės, matavimo zondo vidinės dalies keitimasis

ISPĖJIMAS: srogimo pavojus pašalinus vidiniams srogimui atsparų gaubtą

Varžtas su vidiniu šešiabriauniu, pažeistas ne iki galo atlaisvinus keičiant filtrą, arba atsilaisvinęs varžtas su vidiniu šešiabriauniu gali pažeisti vidiniams srogimui atsparų gaubtą, jei bus pažeistas nuo srogimo apsaugantis tarpas, ir sukelti srogimą.

- Visiškai atsukite ir priveržkite varžtą su vidiniu šešiabriauniu.
- Pakeiskite pažeistą varžtą su vidiniu šešiabriauniu.

ISPĖJIMAS: pavojus nusideginti palietus konstrukcines dalis, kurios yra technologinių duju srityje.

Eksplotuojant zondų filtru galvučių ir visų technologinių duju srityje esančių dalių temperatūra yra maždaug 150–800 °C (302–1472 °F). Tiesiogiai palietus karštąs dalis išmontuojant ar atliekant techninę priežiūrą galima smarkiai nusideginti.

- Išmontuodami zondą mūvėkite nuo karščio apsaugančias pirštines.
- Prieš išmontuodami zondą, visada atjunkite įtampos tiekimą elektronikai.
- Išmontuotą zondą laikykite saugioje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje ir palaukite, kol zondas atvés iki aplinkos temperatūros.

3.8 Eksplotavimo nutraukimas

PAVOJUS: srogimo pavojus dėl liekamosios įtampos ir karštų prietaiso paviršių

Išjungus prietaisą dėl liekamosios įtampos ir karštų paviršių gali įvykti srogimas.

- Išjungę maitinimą iš tinklo palaukite bent 1 valandą ir tik paskui atidarykite korpusą.

PAVOJUS: užterštų matavimo zondų keliamas pavojus sveikatai

Atsižvelgiant į duju, patekusiu į matavimo kanalą, sudėti, matavimo zondas gali būti užterštas didelę žalą sveikatai keliančiomis medžiagomis.

- Tvarkydami užterštą matavimo zondą vilkėkite potvarkiuose nurodytus apsauginius drabužius.
- Nukenksminkite matavimo zondą prieš padėdami į sandeliuoti.

ISPĖJIMAS: pavojus sveikatai dėl sąlyčio su karštomis ir (arba) agresyviomis patikros dujomis

Dirbant prie atidaryto matavimo kanalo gali įvykti sąlytis su sveikatai kenksmingomis patikros dujomis.

- Atlikdami bet kokius darbus prie prietaiso, vadovaukitės eksplotuojant galiojančiais potvarkiais dėl apsauginių priemonių.
- Kanale susidarius viršlėgiui niekada netraukite zondo iš kanalo prieš tai nesiémę atitinkamų apsaugos priemonių.

LT

1 Par šo dokumentu

- Šis dokuments attiecas uz šādām SICK analizatoru struktūrvienības ierīcēm: ZIRKOR200 Ex-G un ZIRKOR200 Ex-D.
- Pielietotā ATEX direktīva ir norādīta attiecīgās ierīces atbilstības deklarācijā.
- Šajā dokumentā ir sniegs drošības informācijas un brīdinājumu norādījumu apkopojums attiecīgai ierīcei.
- Ja kāds no drošības norādījumiem nav saprotams, nemiet vērā atbilstošo nodauju attiecīgās ierīces lietošanas instrukciju.
- Ierīces ekspluatāciju sāciet tikai tad, kad šis dokuments ir izlasīts.

! IEVĒRĪBAI:

- Šis dokuments ir spēkā tikai kopā ar attiecīgās ierīces lietošanas instrukciju.
- Attiecīgā lietošanas instrukcija jāizlasa un jāizprot.

- Ievērojet visus drošības norādījumus un papildu informāciju attiecīgās ierīces lietošanas instrukcijā.
- Ja kaut kas nav saprotams, nesāciet ierīces ekspluatāciju un sazinieties ar SICK klientu apkalpošanas centru.
- Šo dokumentu uzglabāt kopā ar lietošanas instrukciju turpmākai lietošanai un nodot nākamajam ierīces īpašniekam.

2 Drošības norādījumi ierīcei ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Būtiski drošības norādījumi

2.1.1 Darbu izpilde pie ierīces

! BĒSTAMI: Sprādzienbistamība

Strādājot pie ierīces, pastāv sprādzienbistamība.

- Nodrošiniet, ka, strādājot pie ierīces, nav sprādzienbistamas atmosfēras.

! BĒSTAMI: Sprādzienbistamība

Ja pēc darbu pabeigšanas pie ierīces netiek pilnībā aizvērti filtri, vadības bloka vāks un zondes pieslēgumu kārbas vāks, ārpusē var izķīlūt dzirksteles, izraisot eksploziju.

- Filtri, zondes pieslēgumu kārbas vāks un vadības bloka vāks pēc darbu pabeigšanas pie ierīces ir pilnībā jāaizver.

! BĒSTAMI: Sprādzienbistamība, ko rada dzirksteļu caursite

Bojātas, sprādzienaizsardzībai būtiskas vītnes dzirksteļu caursites ietekmē var izraisīt eksploziju.

- Bojātas, sprādzienaizsardzībai būtiskas vītnes ir jānomaina. To remontēšana nav atļauta.

! BĒSTAMI: Draudi sistēmas drošībai, veicot pie ierīces darbus, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā

Ja pie ierīces tiek veikti darbi, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā vai atbilstīgās dokumentācijās, tas var izraisīt nedrošu mēriņšanas sistēmas darbibu, tādējādi radot draudus iekārtas drošībam.

- Veiciet pie ierīces tikai tādus darbus, kas ir aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā vai atbilstīgās dokumentācijās.

! BĒSTAMI: Sprādzienbistamība, ko rada nelietpratīga šajā lietošanas instrukcijā aprakstīto darbu izpilde

Nelietpratīga darbu izpilde sprādzienbistamā vidē var nodarīt smagus miesas bojājumus cilvēkiem un kaitējumu uzņēmumam. Atverot korpusu, neieelpojet izplūstošo gāzi.

- Apkopes un ekspluatācijas sākšanas darbus drīkst veikt tikai pieredzējis / apmācīts personāls, kuram ir zināšanas par likumdošanas normām un noteikumiem attiecībā uz ekspluatāciju sprādzienbistamā vidē, it īpaši par:
 - sprādzienaizsardzības veidiem;
 - uzstādišanas noteikumiem;
 - zonu iedalījumu.

2.1.2 Izplūstošas gāzes

! BĒSTAMI: Apdegumu gūšanas un saindēšanās risks, ko rada karsta un indīga gāze iekārtas, kurās ir izveidojies pārspiediens

Iekārtas ar pārspiedienu no tehnoloģiskās vielas pieslēgvietas var izplūst karsta un indīga gāze. Tas var izraisīt apdegumus vai nodarīt kaitējumu veselībai.

- Tehnoloģiskās vielas pieslēgumu pastāvīgi turiet noslēgtu.
- Pievērsiet uzmanību karstām virsmām.
- Lietojet atbilstīgus aizsardzības līdzekļus.

2.1.3 Potenciāla izlīdzinājums

! IEVĒROT PIESARDZĪBU: Sprādzienbistamība, ko rada bojāts vai neužstādīts zemējums

Nepareizi pievienotas potenciālu izlīdzināšanas ietaises dēļ var veidoties uzlādes, kas sprādzienbistamā atmosfērā var izraisīt eksplozijas.

- Pievienojet potenciālu izlīdzināšanas ietaises visās paredzētajās vietās ierīces komponentos.
- Veicot pie ierīces visus šajā lietošanas instrukcijā minētos darbus, pievērsiet uzmanību tam, lai būtu pievienota potenciālu izlīdzināšanas ietaise.
- Nodrošiniet, lai būtu uzstādīts zemējums, izmantojot sprieguma padevi.
- Regulāri pārbaudiet, vai zemējuma pieslēgumi ir izveidoti pareizi.

2.2 Noteikumiem atbilstoša lietošana

2.2.1 Ierīces pielietojuma mērķis

Analizators ir stacionāra skābekļa mērīerce, kas ir paredzēta nepārtrauktai skābekļa mēriņšanai, nodrošinot emisiju vai procesu uzraudzību rūpnieciskā vidē. Ierīce veic nepārtrauktus mēriņumus tieši gāzes kanālā (in-situ).

2.2.2 Darbība sprādzienbistamā vidē

ZIRKOR200 Ex-G ir piemērots izmantošanai gāzes eksploziju apdraudētās vidēs, kurās ir IIA, IIB un IIC grupas gāzes atbilstoši ATEX (EN60079-10) un IECEx (IEC60079-10), un tas atbilst 2G kategorijai un EPL Gb izmantošanai 1. zonā.

Vadības bloks ir klasificēts kā atbilstošs temperatūras klasei T6, bet zonde – temperatūras klasei T3.

Vadības bloks Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Vadības bloks kā vienas kompleksas sistēmas sastāvdaļa

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX

II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

• Īpaši lietošanas nosacījumi iekļaušanai ES tipa pārbaudes sertifikātā: Kabeļu un vadu ievadkanāliem un noslēdošajiem elementiem izmantotajiem piederumiem, kurus lieto neizmantotajām, kabeļu un vadu ievadkanāliem paredzētajām vītnotajām atverēm, jābūt sertificētiem atbilstoši standartiem IEC 60079-0 un IEC 60079-1.

Ugunsizturīgo korpusa savienojumu labošana ir aizliegta.

Zonde Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Zonde kā vienas kompleksas sistēmas sastāvdaļa

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX

II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

• Īpaši nosacījumi drošam lietojumam:

- Temperatūras klasses T3 norāde ir spēkā apkārtējās vides temperatūras diapazonam no -20 °C līdz +55 °C.

- No regulēšanas sistēmas neatkarīgai un šim mērķim sertificētai kontrollierīcei ir jāatlīdz zondu kvēlpriegums brīdi, kad tiek sasniegta robežtemperatūra 890 °C pie apkārtējās vides temperatūras 40 °C un robežtemperatūra 845 °C pie apkārtējās vides temperatūras 55 °C.

- Obligāti strikti jāievēro brīdinošās norādes par korpusa atvēšanu un ražotāja norādījumi.

- Skābekļa mērzonī ar atbilstīgo aizsargcaurulīti ar dūmgāzu novadišanas ietaisēm atlauts izmantot tikai dūmgāzēs, kuru sastāvs neizraisa korozīvu iedarbību uz izmantotajiem materiāliem. Ja to nav iespējams nodrošināt, regulāri, ievērojot pietiekami iusus starplaikus, jāveic periodiskas pārbaudes.

- Dūmgāzu temperatūra pie zondes nedrīkst pārsniegt 500 °C. Augstākā procesu temperatūra ir iespējama gadījumos, kad ar piemērota dūmgāzu kanāla izveides palīdzību tiek nodrošināts, ka dūmgāzes, nonākot līdz mērzonī, nevar pārsniegt robežvērtību 500 °C, nēmot vērā visus procesu apstākļus.

Pneimatiskais bloks Z200EXG

- Īpaši nosacījumi drošam lietojumam:

- Sprādzienbistamā vidē virsmu drīkst tirīt tikai ar mitru lupatiņu.

Pēc izvēles uzstādām elektrisks pneimatiskais vārsts Z200EXG

- ATEX
-  II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEx
- Ex eb mb IIC T4 Gb

No ierīces, kā arī tās iekšpusē nenozemt, nepievienot un nepārveidot nevienu komponentu, ja vien tas nav aprakstīts un noteikts ražotāja oficiālajā informācijā. Pretējā gadījumā atļauja lietošanai sprādzienbistamās vidēs tiek anulēta.

2.3 Lietošanas ierobežojumi

- ZIRKOR200 Ex-G ir sertificēts procesu mērišanai amplitūdā no 800 mbar abs. līdz 1100 mbar abs. ierīces lietošana atšķirīgos spiediena apstākļos neatbilst sprādzienainzsardzības sertifikātam un līdz ar to nav pieļaujama.
- ZIRKOR200 Ex-G ir jādarbina atbilstoši aprakstītajām specifikācijām. ZIRKOR200 Ex-G darbināšana neatbilstoši specifikācijām neatbilst sprādzienainzsardzības sertifikātam un līdz ar to nav pieļaujama.

2.4 Izstrādājuma apraksts

2.4.1 Pielietojuma sfēra

Skābekļa mērišanas sistēma ZIRKOR200 Ex-G ir piemērota skābekļa (O_2) mērišanai dūmgāzes un citās nedegōsās gāzēs.

2.4.2 Apdraudējuma avoti

BRĪDINĀJUMS: Apdegumu gūšanas risks pie karstiem komponentiem, kas atrodas procesa gāzē

Zondes filtra galvas un visu procesa gāzes iedarbībai paklauto detaļu temperatūra ierīces darbības laikā sasniedz 150°C – 800°C (302°F – 1472°F). Tiešas saskare ar karstajām detaļām to demontēšanas vai apkopes veikšanas nolūkā izraisa smagus apdegumus.

- ▶ Lai demontētu zondi, izmantojiet karstumizturīgus aizsargātās veidi.
- ▶ Pirms zondes demontēšanas vienmēr atslēgt sprieguma padevi elektroniskajai sistēmai.
- ▶ Pēc demontēšanas zondi novietot drošā, aizsargātā vietā un pagaidit, līdz tā ir atdzisusi līdz apkārtējās vides temperatūrai.

2.4.3 Sprādzienainzsardzības apraksts - izmantotie aizsardzības veidi

Sistēma ZIRKOR200 Ex-G ir sertificēta izmantošanai 1. zonas sprādzienbistamās vidēs IIC gāzes grupai. Vadības bloks Z200EXG-y1 (vadības bloks kā Z200EXG-y0 kompleksās sistēmas sastāvdala) ir klasificēts kā atbilstošs temperatūras klasei T6, bet zonde Z200EXG-y2 (zonde kā Z200EXG-y0 kompleksās sistēmas daļa) kā atbilstoša klasei T3.

Aizsardzība pret uzzīmošanu tiek nodrošināta, izmantojot gan aizsardzības veidu „Spiedienizturīgs apvalks Ex d” zondei un vadības blokam, gan uzzīmošanas avota kontrolieri zondei.

BĒSTAMI: Sprādzienbistamība, atverot zondes pieslēgumu bloka vāku

Darbības laikā atverot zondes pieslēgumu bloka vāku, var notikt eksplozija.

- ▶ Zondes pieslēgumu bloka vāku drīkst atvērt tikai sprādziendrošā vidē.
- ▶ Nodrošiniet, ka pēc sistēmas izslēgšanas visi zondes komponenti atbilst temperatūras klasses T3 kritērijam un visi vadības bloka komponenti atbilst temperatūras klasses T6 kritērijam,

2.4.4 Sprādzienainzsardzības veids „Spiedienizturīgs apvalks“ Ex „d“

Zondei un vadības blokam spailes, kas paredzētas darba sprieguma, kā arī apsildes un elektromagnētisko vārstu barošanas kēžu un visu signālu elektrisko kēžu pieslēgšanai telpas, iebūvetas aizsardzības veida „Spiedienizturīgs apvalks“ Ex „d“. Arī atbilstoši 800°C temperatūrai stabilizētais sensors atrodas spiedienizturīgā apvalka iekšpusē un tādējādi apkārtējai videi nekļūst par aizdegšanās avotu.

Aizsardzības veida „Spiedienizturīgs apvalks“ Ex „d“ darbības princips balstās uz iespējama, korpusa iekšpusē notiekošā sprādzienā izolesānu. Tas tiek panākts, izmantojot korpusu, kura konstrukcija ir izturīga pret eksplozijas radītu spiedieni, un ugunsizturīgus savienojumus pie visām korpusa atverēm, piemēram, pie korpusa vāka un vadu ievadkanāliem. Turklāt arī tad, ja notiek paredzama klūme, virsmas temperatūra tiek ierobežota, nesasniedzot apkārtējās sprādzienbistamās atmosfēras aizdegšanās temperatūru.

Vītnu savienojumi starp korpusu un vāku, kā arī pie vītnu pieslēgumiem ir ugunsizturīgi.

Ugunsizturīgo savienojumu labošana ir aizliegta.

Savienojumu virsmas nedrīkst pārkāpt ar krāsu vai pulverpārkājumu.

Jānodrošina, ka pirms „Ex-d“ nodalījuma atvēršanas un šāda nodalījuma vākam esot atvērtam (piemēram, veicot pievienošanas vai apkopes darbus), nav pieejama sprādzienbistama atmosfēra.

Noslēdziet visas neizmantotās korpusa atveres ar atbilstīgajiem noslēdošajiem skrūvsavienojumiem.

2.5 Instalēšana

2.5.1 Norādes par instalēšanu sprādzienbistamās vidēs.

 **BĒSTAMI: Sprādzienbistamība instalēšanas darbu izpildes laikā**
Instalēšanas laikā notiekot dzirksteļošanai, piemēram, veidojot kabelju pieslēgumus vai nokritot komponentiem, pastāv sprādzienbistamība.

- ▶ Instalācijas darbus veiciet tikai sprādziendrošā vidē.

BĒSTAMI: Sprādzienbistamība, nelietpratīgi veicot instalācijas darbus

Nelietpratīga uzstādīšanas vietas novērtēšana, kā arī nelietpratīga visu pārējo instalācijas darbu veikšana sprādzienbistamā zonā var izraisīt smagās traumas un materiālos zaudējumus.

- ▶ Instalēšanu, ekspluatācijas sākšanu, tehnisko apkopi un pārbaudi drīkst veikt tikai kompetents personāls, kuram ir zināšanas par likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz ekspluatāciju sprādzienbistamā vidē, it īpaši par:
 - sprādzienainzsardzības veidiem;
 - instalēšanas noteikumiem;
 - zonu iedalījumu.
- ▶ Pieļetojamie standarti
- ▶ Uz vietas spēkā esošie darba drošības noteikumi.

 **BĒSTAMI: Sprādzienbistamība, ko rada bojāta zondes caurulīte**
Aukstai zondei bojājumus var nodarīt kondensējušās, koroziivas dūmgāzes, kā rezultātā zondei vairs nebūs nodrošināts spiedienizturīgs apvalks, šādi izraisot sprādzienbistamību.

- ▶ Zondei jādarbojas tik ilgi, kamēr tā ir ievietota tehnoloģiskajā vielā.

IEVĒROT PIESARDZĪBU: Savainošanās risks, nokritot ierīcei

Ierīce ir smaga un nokritot var izraisīt savainošanos.

- ▶ Montāžas darbi pie ierīces ir jāveic pa diviem.

BRĪDINĀJUMS: Ugunsizturīgo savienojumu bojājumu risks

- ▶ Ierīci atvēršanas vai noslēgšanas laikā nenošariet bojājumus ugunsizturīgā savienojuma virsmām starp vadības bloka un zondes korpusu un korpusa vāku.
- ▶ Ja ir bojāta kāda no liesmu caursites savienojuma virsmām, nomainiet korpusu un korpusa vāku.
- ▶ Pirms montējat korpusa vāku uz korpusa, aizsargājiet liesmu caursites savienojuma virsmas ar plānu piemērotas aizsargziedes kārtīju.

BĒSTAMI: Bistamība, ko rada neatļauti kabeļievadi

Apdraudēta sprādzienainzsardzība.

- ▶ Izmantojiet tikai tādus kabeļievadus, kas ir sertificēti pieprasītajam sprādzienainzsardzības veidam.
- ▶ Izvēloties vadu ievadkanālus vai rezerves ievadkanālus, jāņem vērā vītnu veids un izmērs.

BĒSTAMI: Bistamība, ko rada atvērti caurumi vai neizmantoti kabeļievadi

Apdraudēta sprādzienainzsardzība.

- ▶ Neizmantotus kabeļievadus vienmēr noslēdziet ar šim mērķim apstiprinātiem aizbāžniem.
- ▶ Izvēloties vai nomainot piemērotus aizbāžņus, jāņem vērā vītnu veids un izmērs.

BRĪDINĀJUMS: Liela vvara izraisīta bistamība

Savainošanās un materiāla kaitējuma risks

- ▶ Izmantojiet piemērotus pacelšanas darbarīkus.
- ▶ Nodrošiniet ierīci pret apgāšanos.

2.5.2 Transportēšana

BĒSTAMI: Sprādzienbistamība, ko rada elektrostatiskā uzlāde

Elektrostatiskās uzlādes izraisītā dzirksteļošana (piemēram, zondes un elektronisko komponentu transportēšanas vai izsaiņošanas laikā) rada sprādzienbistamību.

- ▶ Transportējet un izsaiņojiet ierīci tikai sprādziendrošā vidē.

Ierīce jāceļ un jātransportē vismaz pa diviem.

2.5.3 Norādes par uzglabāšanu

SICK ierīces, kā arī rezerves dajas jāuzglabā sausā vietā ar pietiekamu ventilāciju. Uzglabāšanas vieta un tās apkārtne obligāti jāizvairās no krāsu radītiem tvaikiem, silikona pulverizatoriem u.c.

BĒSTAMI: Draudi veselībai, ko rada piesārņota zonde

Pēc izmantošanas procesā – atkarībā no gāzes sastāva mērišanas kanālā – mērzonde var būt piesārņota ar vielām, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai.

- ▶ Pirms novietošanas glabāšanā mērzonde ir jāattīra no piesārņojuma.
- ▶ Veicot jebkādus darbus ar piesārņotu mērzondi, valkājiet noteikumem atbilstošu aizsargapgārbu.
- ▶ Visus mērišanas sistēmas komponentus notīriet ar samitrinātām tiršanas salvetēm. Šim mērķim izmantojiet saudzīgas iedarbības tiršanas līdzekļi.
- ▶ Visus uzglabāšanai un transportēšanai paredzētos komponentus iepakojiet. Šim mērķim vislabāk izmantot oriģinālo iepakojumu.
- ▶ Visus mērišanas sistēmas komponentus uzglabājiet sausā, tirā telpā. Uzglabāšanas temperatūra amplitūda visiem komponentiem ir -40 °C līdz +80 °C.

2.5.4 Pretatloka uzmontēšana pie kanāla

BĒSTAMI: Karstas, eksplozivas vai indīgas dūmgāzes

Veicot montāžas darbus pie gāzes kanāla, atkarībā no iekārtas apstākļiem var notikt karstu un/vai veselībai kaitīgu gāzu izplūde.

- ▶ Darbus pie gāzes kanāla drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, kuri, balstoties uz savu profesionālo izglītību un zināšanām, kā arī zināšanām par attiecīnāmajiem noteikumiem, spēj izvērtēt viņiem uzticētos darbus un atpazīt riskus.
- ▶ Veicot darbus pie gāzes kanāla, iekārta tiek izslēgta vai
- ▶ ekspluatētājs, balstoties uz risku novērtējuma, nosaka nepieciešamos drošības pasākumus, kas ir jāievēro, iekārtai esot izslēgtai.

2.5.5 V-veida plāksnes noregulēšana

BRĪDINĀJUMS: Sprādzienbīstamība, padarot neefektīvu spiedienizturīgo apvalku

Bojāta sešstūrgalvas skrūve, to līdz galam neatskrūvējot filtra maiņas laikā, vai valīga sešstūrgalvas skrūve var nodarīt bojājumus spiedienizturīgajam apvalkam, sabojājot sprādzienaizsardzības savienojumu, un šādi izraisīt eksploziju.

- ▶ Sešstūrgalvas skrūvi atskrūvējiet līdz galam un līdz galam arī pievelciet.
- ▶ Bojātas sešstūrgalvas skrūves nomainiet.

BRĪDINĀJUMS:

Pievērsiet uzmanību tam, lai filtra galva pastāvīgi būtu uzskrūvēta uz vītnes (līdz galam). Šajā gala pozīcijā filtra galvu drīkst vienu reizi atskrūvēt atpakaļ par maks. 360 °, lai to noregulētu.

Ja filtra galvu noskrūvē vairāk kā par 360 °, vairs nevar tikt garantēta sprādzienaizsardzība.

2.5.6 Zondes kabeļa vilkšana

BRĪDINĀJUMS: Sprādzienbīstamība, ko rada elektrostatiskā uzlāde

Statiskā uzlāde pie vadiem var izraisīt eksploziju.

- ▶ Aizsargājiet vadus pret elektrostatisko uzlādi.
- ▶ Vadus sprādzienbīstamajā vidē izvietojiet fiksētā veidā, izmantojot, piemēram, kabeļu trasi.

BRĪDINĀJUMS: Sprādzienbīstamība

- Pirms zondes elektroniskās sistēmas korpusa vai vadības bloka atvēršanas sistēmai jāatlēdz sprieguma padeve un ir jābūt nodrošinātai sprādziendrošai atmosfērai.
- Pirms zondes elektroniskās sistēmas vai vadības bloka atvēršanas, izmantojot vītātu, jāatbloķē vāks vai pēc noslēgšanas tas ir atkal jānoblokē.
- Pēc instalācijas vairs nedrīkst būt iespējama piekluve spriegumu vadošām detalām. Elektroapgādi no tīkla izveidojiet tikai tad, kad visi korpuši ir drošā veidā noslēgti, izņemot, ja tiek nodrošināts, ka apkārtējā vidē nav sprādzienbīstamas atmosfēras.

2.6 Elektroinstalācija

2.6.1 Norādes par elektroinstalāciju izveidi

BRĪDINĀJUMS: Draudi elektrodrošībai, neatslēdzot sprieguma padevi instalāšanas un apkopes darbu laikā

- ▶ Pirms darbu sākšanas pie ierīces nodrošiniet, ka pastāv iespēja sprieguma padevi atslēgt atbilstoši spēkā esošajiem standartiem, izmantojot atdalītāju/jaudas sledzi.
- ▶ Raugieties, lai atdalītājam būtu iespējams netraucēti pieklūt, tas atrastos sistēmas tuvumā un būtu skaidri markēts (ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis).
- ▶ Ja pēc instalācijas darbu pabeigšanas atdalītājam ierices pieslēgšanas laikā ir apgrūtināta piekluve vai tam nav iespējams pieklūt nemaz, obligāti nepieciešams uzstādīt papildu atdalītājietaisi.
- ▶ Sprieguma padevi no jauna drīkst aktivizēt pilnvarots personāls pēc tam, kad ir pabeigtī darbi vai arī pārbaudes nolūkos, ievērojot spēkā esošos drošības noteikumus.

BRĪDINĀJUMS: Draudi elektrodrošībai, izvēloties nepareizas specifikācijas elektrotīkla vadu

Instalējot elektrotīkla vadu, var notikt ar elektrību saistīti nelaimes gadījumi, ja pietiekami netiek ievērotas dotās specifikācijas.

- ▶ Nomainot elektrotīkla vadu, vienmēr precīzi ievērojiet lietošanas instrukciju dotās specifikācijas (nodalā „Tehniskie dati“).

BRĪDINĀJUMS: Bīstamība, ko rada ar elektrību saistīts nelaimes gadījums

Nelietpratīgi veicot elektroinstalācijas darbus, var notikt nopietni, ar elektrību saistīti nelaimes gadījumi.

- ▶ Elektroinstalācijas darbu izpildī uzticet vienīgi kvalificētiem elektrikiem, kuri pārķina iespējamos riskus.

BĒSTAMI: Sprādzienbīstamība un sprādzienaizsardzības sertifikāta anulēšana ierīcei, izmantojot ekspluatācijai eksplozīvā vidē nesertificētu vadu ievadkanālus un aizbāžus

Vadu ievadkanāli un vāciņi ir sprādzienaizsardzības komponenti, tāpēc tiem ir nepieciešama izmantošanas atļauja.

- ▶ Neaizstājiet vadu ievadkanālus un vāciņus ar citiem modeļiem, kas nav sertificēti ekspluatācijai eksplozīvā vidē.
- ▶ Nēmet vērā vadu ievadkanālu izmērus.

BĒSTAMI: Sprādzienbīstamība, izmantojot nepiemērotus skrūsvienojumus un vadus

- ▶ Izmantojiet tikai piemērotus vadus (saskaņā ar spēkā esošo standartu) ar atbilstošu ārējo diametru.
- ▶ Aizsargājiet vadus pret elektrostatisko uzlādi.
- ▶ Atveriet tikai tos kabeļievadus, kas tiek izmantoti kabeļu instalācijai. Vāciņus uzglabājiet. Ja kādā no kabeļievadiem atkal nepieciešams noslēgt, uzmontējiet atpakaļ sākotnējo vāciņu.

2.6.2 Piekļuve spailēm

BRĪDINĀJUMS:

- Pirms korpusa vāku noņemšanas jābūt atvienotai tīkla sprieguma padevei uz sistēmu.
Atjaunojet sprieguma padevi sistēmai tikai pēc tam, kad visi korpusa vāciņi ir noslēgti.
Pēc instalācijas vairs nedrikst būt iespējama piekļuve spriegumu vadošām detaļām.

2.6.3 Signālkabeļu pievienošana

BĪSTAMI:

- Elektriskās izlādes var sabojāt elektroniskos komponentus un pastāv ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība.
- Pirms saskares ar elektriskiem pieslēgumiem un iekšējiem komponentiem: veiciet cilvēka ķermeņa un izmantotā instrumenta zemēšanu, lai novadītu elektrostatiskās izlādes.
 - Ieteiktā metode:
 - Ja ir pievienots aizsargvads: pieskarieties korpusa metāla daļai, kurai nav nekāda pārklājuma.
 - Ja tas nav iespējams: pieskarieties kādai citai metāla virsmai, kas ir bez pārklājuma un ir savienota ar aizsargvadu vai kurai ir drošs kontakts ar zemi.
 - Prioritāri jāņem vērā klāt pievienotā individuālā informācija.

2.6.4 Korpusa noslēgšana

BRĪDINĀJUMS: Sprādzienbīstamība

Vienam kabeļevadam drīkst izmantot ne vairāk kā vienu vītnes adapteri.

2.7 Ekspluatācijas sākšana

- Sākot ekspluatāciju, veicot apkopi vai pārbaudi, ievērojiet noteikumus saskaņā ar IEC/EN 60079-17.
- Instalēšanas un apkopes darbu laikā ierīcei jābūt pilnībā atvienotai no sprieguma padeves. Tikai pēc tam, kad pilnībā ir uzmontētas un pievienotas visas darbībai nepieciešamās elektriskās kēdes, ierīcei drīkst pievadīt spriegumu. Tas attiecas arī uz visām signālu un digitālajām saskarnēm, kas ved uz ierīci vai nāk no ierīces.

2.7.1 Drošības norādījumi ekspluatācijas sākšanai

BĪSTAMI: Apdegumu gūšanas un saindēšanās risks, ko rada karsta un indīga gāze iekārtās, kurās ir izveidojies pārspiediens

- Strādājot pie gāzes kanāla, no procesa pieslēguma var izplūst karsta gāze. Tas var izraisīt apdegumus vai nodarīt kaitejumu veselībai.
- Tehnoloģiskās vielas pieslēgumu pastāvīgi turiet cieši noslēgtu un veiciet hermētiskuma pārbaudi.
 - Pievērsiet uzmanību karstām virsmām.
 - Valkājet atbilstīgus aizsardzības līdzekļus.

IEVĒROT PIESARDZĪBU: Miesas bojājumi un bojājumi ierīcē, ko rada bojāts vai neuzstādīts zemējums

Jānodrošina, ka instalācijas un apkopes darbu laikā ierīcē un vados atbilstoši spēkā esošajiem standartiem ir izveidots aizsargzemējums.

2.8 Uzturēšana darba kārtībā

2.8.1 Drošības norādījumi apkopes darbu veikšanai

BĪSTAMI: Sprādzienbīstamība, ko rada bojāta zondes caurulīte

- Aukstai zondei bojājumus var nodarīt kondensējušās, koroziivas dūmgāzes, kā rezultātā zondei vairs nebūs nodrošināts spiedienzīrugs apvalks, radot sprādzienbīstamību.

- Zondei ir jādarbojas tik ilgi, kamēr tā ir ievietota tehnoloģiskajā vielā.

BĪSTAMI: Sprādzienbīstamība, ko rada karsta virsma

- Tehnoloģiskā viela zondi var uzkarēt. Izvelcot zondi no tehnoloģiskās vielas, tās temperatūra var būt augstāka par apkārtējai videi sertificēto virsmu temperatūru (sk. EX markējumu) un izraisīt eksploziju.

- Izvelciet karsto zondi no kanāla tikai sprādziendrošā vidē.

BRĪDINĀJUMS: Karsta virsma

- Tehnoloģiskā viela zondi uzkarēt, tāpēc tā izvilkšanas laikā no kanāla un pēc izvilkšanas var izraisīt apdegumus.

- Valkājet piemērotu aizsargapgārbu.
- Darbus pie zondes veiciet pēc tam, kad tā ir atdzisusi.

BĪSTAMI: Apdraudējums, ko rada elektriskais spriegums

- Veicot darbus pie ierīces ar ieslēgtu sprieguma padevi pastāv elektriskā trieciena gūšanas risks.

- Apkopes darbus iericē drīkst veikt tikai tad, kad tā atrodas bezsprieguma stāvoklī.
- Sprieguma padevi no jauna drīkst aktivizēt tikai izpildpersonāls pēc tam, kad ir pabeigti darbi vai arī pārbaudes nolūkos, ievērojot spēkā esošās drošības noteikumus.

BRĪDINĀJUMS: Kimisku apdegumu gūšanas/saindēšanās risks, ko rada kodigas/īndīgas atlikumvielas komponentos, kas atrodas saskarē ar analizējamo gāzi

- Pēc ierīces izņemšanas no ekspluatācijas vai ierīces demontēšanas no mērišanas kanāla pie komponentiem, kas atrodas saskarē ar analizējamo gāzi, var būt pieļipušas procesa gāzes paliekas. Atkarībā no gāzu maisijuma kanālā šīs paliekas var būt bez smaržas vai neredzamas. Pieskaršanās šādiem piesārņotiem komponentiem, nevalkājot aizsargapgārbu, var izraisīt smagus kimiskos apdegumus vai saindēšanos.

- Strādājot veiciet piemērotus aizsargpasākumus (piem., valkājot sejas aizsegu, aizsargiimdus vai pret skābju iedarbību ieturīgu apgārbu).
- Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, skartās vietas uzreiz noskalojiet ar tiru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.
- Visus piesārņotos komponentus pēc demontēšanas atbilstoši priekšrakstiem attiriķi no piesārņojuma.

2.8.2 Norādes par izmantošanu sprādzienbīstamās vidēs

BĪSTAMI: Sprādzienbīstamība, izmantojot rezerves un nodilumam pakļautas detaļas, kuras nav sertificētas izmantošanai sprādzienbīstamā vidē

- Visas rezerves un nodilumam pakļautās detaļas In-situ gāzes mēriķei ir SICK pārbaudītas attiecībā uz izmantošanu sprādzienbīstamās vidēs. Izmantojot citas rezerves un nodilumam pakļautās detaļas, vairs nevar tikt izvirzītas prasības pret SICK, jo nav iespējams nodrošināt aizsardzību pret uzliesmošanu.

- Izmantot vienīgi oriģinālās SICK rezerves un nodilumam pakļautās detaļas.

EX BĪSTAMI: Sprādzienbīstamība ierīces atlikušā sprieguma un karstu virsmu dēļ ierīcē

- Veicot instalēšanas un apkopes darbus pie ierīces, pastāv sprādzienbīstamība.

- Pārliecinieties, ka, veicot darbus pie ierīces, darba vide ir sprādziendroša.
- Pēc elektroapgādes izslēgšanas pagaidiet vismaz 1 stundu, pirms atverat korpusu.

BRĪDINĀJUMS: Sprādzenbistamība, padarot neefektīvu spiedienizturīgo apvalku

Bojāta sešstūgalvas skrūve, to līdz galam neatskrūvējot filtra maiņas laikā, vai valīga sešstūgalvas skrūve var nodarīt bojājumus spiedienizturīgajam apvalkam, sabojājot sprādzenaizaizsardzības savienojumu, šādi izraisot eksploziju.

- Sešstūgalvas skrūvi atskrūvējiet līdz galam un līdz galam arī pievelciet.
- Bojātu sešstūgalvas skrūvi nomainiet.

BRĪDINĀJUMS: Apdegumu gūšanas risks pie karstiem komponentiem, kas atrodas procesa gāzē

Zondes filtra galvas un visu procesa gāzes iedarbībā pakļauto detaļu temperatūra ierices darbības laikā sasniedz 150 °C–800 °C (302 °F–1472 °F). Tiešas saskare ar karstajām detaļām to demontēšanas vai apkopes veikšanas nolūkā izraisa smagus apdegumus.

- Lai demontētu zondi, izmantojiet karstumizturīgus aizsargcimdus.
- Pirms zondes demontēšanas vienmēr atslēdziet sprieguma padevi elektroniskajai sistēmai.
- Pēc demontēšanas zondi novietojiet drošā, aizsargātā vietā un pagaidiet, līdz tā ir atdzīsusī līdz apkārtējās vides temperatūrai.

2.9 Ekspluatācijas pārtraukšana

BĪSTAMI: Sprādzenbistamība ierices atlikušā sprieguma un karstu virsmu dēļ

Pēc ierices izslēgšanas pastāv sprādzenbistamība atlikušā sprieguma un karstu virsmu dēļ.

- Pēc elektroapgādes izslēgšanas pagaidiet vismaz 1 stundu, pirms atverat korpusu.

BĪSTAMI: Veselības apdraudējums, ko rada piesārņota mērzonde

Atkarībā no gāzes sastāva mērišanas kanālā mērzonde var būt piesārņota ar vielām, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai.

- Veicot jebkādus darbus ar piesārņotu mērzonzi, valkājet noteikumiem atbilstošu aizsargapgārbi.
- Pirms novietošanas glabāšanā mērzonde ir jāattīra no piesārņojuma.

BRĪDINĀJUMS: Veselības apdraudējums, saskaroties ar karstām un/vai agresīvām vielām

Strādājot pie atvērta mērišanas kanāla, var notikt saskare ar veselībai kaitīgām analizējamām gāzēm.

- Veicot jebkādus darbus pie ierices, ievērojiet uzņēmumā spēkā esošos noteikumus attiecībā uz aizsargaprikojumu.
- Ja kanālā ir izveidojies pārspiediens, nekad neņemiet zondi ārā no kanāla, ja nav veikti atbilstīgi aizsargpasākumi.

3 Drošības norādījumi iericei ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Būtiski drošības norādījumi

3.1.1 Darbu izpilde pie ierīces

BĪSTAMI: Sprādzenbistamība

Strādājot pie ierīces, pastāv sprādzenbistamība.

- Nodrošiniet, ka, strādājot pie ierīces, nav sprādzenbistamas atmosfēras.

BĪSTAMI: Sprādzenbistamība, ko rada uzliesmot spējīgs maisijums komponentos

Ja pēc darbu pabeigšanas pie ierīces netiek pilnībā aizvērti filtri un zondes pieslēgumu kārbas vāks, ārpusē var izkļūt dzirksteles, izraisot eksploziju.

- Filtri un zondes pieslēgumu kārbas vāks pēc darbu pabeigšanas pie ierīces ir pilnībā jāaizver.

BĪSTAMI: Draudi sistēmas drošībai, veicot pie ierīces darbus, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā

Ja pie ierīces tiek veikti darbi, kas nav aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā vai atbilstīgās dokumentācijās, var izraisīt nedrošu mērišanas sistēmas darbību, tādējādi radot draudus iekārtas drošumam.

- Veicot pie ierīces tikai tādus darbus, kas ir aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā vai atbilstīgās dokumentācijās.

BĪSTAMI: Sprādzenbistamība, ko rada nelietpratīga šajā lietošanas instrukcijā aprakstīto darbu izpilde

Nelietpratīga darbu izpilde sprādzenbistamā vidē var nodarīt smagus miesas bojājumus cilvēkiem un kaitējumu uzņēmumam. Atverot korpusu, neieelpojiet izplūstošo gāzi.

- Apkopes un ekspluatācijas sākšanas darbus drīkst veikt tikai pieredzējis / apmācīti personāls, kuram ir zināšanas par likumdošanas normām un noteikumiem attiecībā uz ekspluatāciju sprādzenbistamā vidē, it īpaši par:
 - sprādzenaizaizsardzības veidiem;
 - instalēšanas noteikumiem;
 - zonu iedalījumu.

3.1.2 Izplūstošas gāzes

BĪSTAMI: Apdegumu gūšanas un saindēšanās risks, ko rada karsta un indīga gāze iekārtās, kurās ir izveidojies pārspiediens

Iekārtās ar pārspiedienu no tehnoloģiskās vielas pieslēgvietas var izplūst karsta un indīga gāze. Tas var izraisīt apdegumus vai nodarīt kaitējumu veselībai.

- Tehnoloģiskās vielas pieslēgumu pastāvīgi turiet noslēgtu.
- Pievērsiet uzmanību karstām virsmām.
- Valkājet atbilstīgu aizsardzības līdzekļus.

3.1.3 Potenciāla izlīdzinājums

IEVĒROT PIESARDZĪBU: Sprādzenbistamība, ko rada bojāts vai neuzstādīts zemējums

Nepareizi pievienotas potenciālu izlīdzināšanas ietases dēļ var veidoties uzlādes, kas sprādzenbistamā atmosfērā var izraisīt eksplozijas.

- Pievienojet potenciālu izlīdzināšanas ietases visās paredzētajās vietās ierīces komponentos.
- Veicot pie ierīces visus šajā lietošanas instrukcijā minētos darbus, pievērsiet uzmanību tam, lai būtu pievienota potenciālu izlīdzināšanas ietasei.

3.2 Noteikumiem atbilstoša lietošana

3.2.1 Ierīces pielietojuma mērķis

Analizatoris ir stacionāra skābekļa mērīcerice, kas ir paredzēta nepārtrauktai skābekļa mērišanai, kas nodrošina emisiju vai procesu uzraudzību rūpnieciskā vidē. Ierīce veic nepārtrauktus mērījumus tieši gāzes kanālā (in-situ).

3.2.2 Darbība sprādzenbistamā vidē

- ZIRKOR200 Ex-D mērzonde atbilst ATEX kategorijai (saskaņā ar 2014/34/ES):

- ZIRKOR200 Ex-D mērzonde atbilst šādai IECEx kvalifikācijai: Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db

- Sprādzenaizaizsardzībai būtisko komponentu novietojums.

- No ierīces, kā arī tās iekšpusē nenonemiet, nepievienojet un nepārveidojiet nevienu komponentu, ja vien tas nav aprakstīts un noteikts ražotāja oficiālajā informācijā. Pretējā gadījumā atļauja lietošanai sprādzenbistamās vidē tiek anulēta.

- Ievērojiet tehniskās apkopes intervālus.

Īpaši nosacījumi:

Temperatūras klases T3 norāde ir spēkā apkārtējās vides temperatūras diapazonam no -20 °C līdz +55 °C.

- No regulēšanas sistēmas neatkarīgai un šim mērķim sertificētai kontrolierīcei ir jāatlēdz zondes kvēlspriegums brīdi, kad tiek sasniegta robežtemperatūra 890 °C. Šo uzdevumu pilda apsildes kontrolierīce.
- Mērzonī ar atbilstīgo aizsargcaurulīti atļauts izmantot tikai dūmgāzēs, kuru sastāvs neizraisa korozīvu iedarbību uz izmantotajiem materiāliem. Ja to nav iespējams nodrošināt, regulāri, ievērojot pietiekami ius starplaikus, jāveic periodiskas pārbaudes.
- Dūmgāzu temperatūra pie zondes nedrīkst pārsniegt 600 °C.

3.3 Izstrādājuma apraksts

3.3.1 Pielietojuma sfēra

Skābekla mērišanas sistēma ZIRKOR200 Ex-D ir piemēota skābekļa (O_2) mērišanai dūmgāzēs.

3.3.2 Apdraudējuma avoti

BRĪDINĀJUMS: Apdegumu gūšanas risks pie karstiem komponentiem, kas atrodas procesa gāzē

- Zondes filtra galvas un visu procesa gāzes iedarbībai pakļauto detaļu temperatūra ierices darbības laikā sasniedz 150 °C–800 °C (302 °F–1472 °F). Tiešas saskare ar karstajām detaļām to demontēšanas vai apkopes veikšanas nolūkā izraisa smagus apdegumus.
- Lai demontētu zondi, izmantojiet karstumizturīgus aizsargcimdus.
 - Pirms zondes demontēšanas vienmēr atslēdziet sprieguma padovi elektroniskajai sistēmai.
 - Pēc demontēšanas zondi novietojiet drošā, aizsargātā vietā un pagaidiet, līdz tā ir atdzisusi līdz apkārtējās vides temperatūrai.

3.3.3 ATEX / IECEx sertifikācija

ZIRKOR200 Ex-D skābekļa mērišanas sistēmas vadības bloks nav sertificēts izmantošanai sprādzenbistamās vides, tāpēc tas ir jāuzstāda drošā vidē. Zondi drīkst uzstādīt 21. zonas vidē (sertificēta II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

BRĪDINĀJUMS:

Darbības stāvoklī zondes pieslēgumu bloka, kā arī vadības bloka vāku, atvērt nedrīkst. Pirms atvēšanas jānodrošina, ka pēc sistēmas izslēgšanas visi zondes komponenti atbilst virsmas temperatūras T133 °C/T141 °C krītērijam. Minimālais gaidīšanas laiks pēc izslēgšanas ir 1 stunda. Darbus pie zondes drīkst veikt arī darbības stāvoklī, ja apkārtējie apstākļi nav klasificējami kā sprādzenbistami.

3.4 Instalēšana

3.4.1 Norādes par instalēšanu sprādzenbistamās vidēs.

BĒSTAMI: Sprādzenbistamība instalēšanas darbu izpildes laikā

Instalēšanas laikā notiekot dzirkstejošanai, piemēram, veidojot kabeļu pieslēgumus vai nokritot komponentiem, pastāv sprādzenbistamība.

- Instalācijas darbus veiciet tikai sprādziendrošā vidē.

BĒSTAMI: Sprādzenbistamība, nelietpratīgi veicot instalācijas darbus

Nelietpratīga uzstādīšanas vietas novērtēšana, kā arī nelietpratīga viņu pārējo instalācijas darbu veikšana sprādzenbistamā zonā var izraisīt smagus traumas un materiālos zaudējumus.

- Instalēšanu, ekspluatācijas sākšanu, tehnisko apkopi un pārbaudi drīkst veikt tikai kompetents personāls, kuram ir zināšanas par likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz ekspluatāciju sprādzenbistamā vidē, it īpaši par:
 - sprādzienaiszardzības veidiem;
 - instalēšanas noteikumiem;
 - zonu iedalījumu.
- Pielietojamie standarti
- Uz vietas spēkā esošie darba drošības noteikumi

BĒSTAMI: Sprādzenbistamība, ko rada bojāta zondes caurulīte

Aukstai zondei bojājumus var nodarīt kondensējušās, korozīvas dūmgāzes, kā rezultātā zondei vairs nebūs nodrošināts spiedieniņzīrīgs apvalks, radot sprādzenbistamību.

- Zondei ir jādarbojas tik ilgi, kamēr tā ir ievietota tehnoloģiskajā vielā.

IEVĒROT PIESARDZĪBU: Savainošanās risks, nokritot ierīcei

Ierīce ir smaga un nokritot var izraisīt savainošanos.

- Montāžas darbi pie ierīces ir jāveic pa diviem.

3.4.2 Transportēšana

BĒSTAMI: Sprādzenbistamība, ko rada elektrostatiskā uzlāde

Elektrostatiskās uzlādes izraisīt dzirkstejošana (piemēram, zondes un elektronisko komponentu transportēšanas vai izsaiņošanas laikā) rada sprādzenbistamību.

- Transportējet un izsaiņojet ierīci tikai sprādziendrošā vidē.

Ierīce jāceļ un jātransportē vismaz pa diviem.

3.4.3 Norādes par uzglabāšanu

SICK ierīces, kā arī rezerves daļas jāuzglabā sausā vietā ar pietiekamu ventilāciju. Uzglabāšanas vietā un tās apkārnē obligāti jāizvairās no krāsu radītām tvaikiem, silikona pulverizatoriem u.c.

BĒSTAMI: Draudi veselībai, ko rada piesārņota zonde

Pēc izmantošanas procesā — atkarībā no gāzes sastāva mērišanas kanālā — mērzonī var būt piesārņota ar vielām, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai.

- Pirms novietošanas glabāšanā mērzonī ir jāattīra no piesārnojuma.
- Veicot jebkādus darbus ar piesārnotu mērzonī, valkājiet noteikumiem atbilstošu aizsargapgārbi.
- Visus mērišanas sistēmas komponentus notīriet ar samitrinātām tiršanas salvetēm. Šim mērķim izmantojiet saudzīgas iedarbības tiršanas līdzekļi.
- Visus uzglabāšanai un transportēšanai paredzētos komponentus iepakojiet. Šim mērķim vislabāk izmantot oriģinālo iepakojumu.
- Visus mērišanas sistēmas komponentus uzglabājiet sausā, tīrā telpā. Uzglabāšanas temperatūra amplitūda visiem komponentiem ir -40 °C līdz +80 °C.

3.4.4 Pretatloka uzmontēšana pie kanāla

BĒSTAMI: Karstas, eksplozīvas vai iindīgas dūmgāzes

Veicot montāžas darbus pie gāzes kanāla, atkarībā no iekārtas apstākļiem var notikt karstu un/vai veselībai kaitīgu gāzu izplūde.

- Darbus pie gāzes kanāla drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti, kuri, balstoties uz savu profesionālo izglītību un zināšanām, kā arī zināšanām par attiecīnāmajiem noteikumiem, spēj izvērtēt viņiem uzticētos darbus un atpazīt riskus.
- Veicot darbus pie gāzes kanāla, iekārta tiek izslēgta vai
- ekspluatētājs, balstoties uz risku novērtējuma, nosaka nepieciešamos drošības pasākumus, kas ir jāievēro, iekārtai esot ieslēgtai.

3.4.5 Zondes kabeļu un šķūtēju izvietošana

BRĪDINĀJUMS: Sprādzenbistamība, ko rada elektrostatiskā uzlāde

Statiskā uzlāde pie vadiem var izraisīt eksploziju.

- Aizsargājiet vadus pret elektrostatisko uzlādi.
- Vadus sprādzenbistamajā vidē izvietojet fiksētā veidā, izmantojot, piemēram, kabeļu trasi.

BRĪDINĀJUMS: Sprādzenbistamība

- Pirms spaiļu pārsegā nonemšanas jābūt atvienotai tīkla sprieguma padevi uz sistēmu. Tīkla sprieguma padevi sistēmai atjaunojiet tikai pēc tam, kad ir uzstādīts spaiļu pārsegs.
- Pēc instalācijas vairs nedrīkst būt iespējama pieķuve spriegumu vadošām detaļām.

LV

3.5 Elektroinstalācija

3.5.1 Norādes par elektroinstalāciju izveidi

BRĪDINĀJUMS: Draudi elektrodrošbai, neatslēdzot sprieguma padevi instalāšanas un apkopes darbu laikā

- Pirms darbu sākšanas pie ierices nodrošiniet, ka pastāv iespēja sprieguma padevi atslēgt atbilstoši spēkā esošajiem standartiem, izmantojot atdalītāju/jaudas slēdzi.
- Raugieties, lai atdalītājam būtu iespējams netraucēti pieklūt, tas atrastos sistēmas tuvumā un būtu skaidri markēts (ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis).
- Ja pēc instalācijas darbu pabeigšanas atdalītājam ierices pieslēgšanas laikā ir apgrūtināta piekluve vai tam nav iespējams pieklūt nemaz, obligāti nepieciešams uzstādīt papildu atdalītājietaisi.
- Sprieguma padevi no jauna drīkst aktivizēt pilnvarots personāls pēc tam, kad ir pabeigli darbi vai arī pārbaudes nolūkos, ievērojot spēkā esošās drošības noteikumus.

BRĪDINĀJUMS: Draudi elektrodrošbai, izvēloties nepareizas specifikācijas elektrotīkla vadu

Instalējot elektrotīkla vadu, var notikt ar elektrību saistīti nelaimes gadījumi, ja pietiekami netiek ievērotas dotās specifikācijas.

- Nomainot elektrotīkla vadu, vienmēr precizi ievērojiet lietošanas instrukciju dotās specifikācijas (nodalā „Tehniskie dati“).

BRĪDINĀJUMS: Bīstamība, ko rada ar elektrību saistīti nelaimes gadījums

Nelietpratigi veicot elektroinstalācijas darbus, var notikt nopietni, ar elektrību saistīti nelaimes gadījumi.

- Elektroinstalācijas darbu izpildi uzticet vienīgi kvalificētiem elektrikiem, kuri pārzīna iespējamos riskus.

BĪSTAMI: Sprādzenbīstamība un sprādzienainzsardzības sertifikāta anulēšana ierīcei, to lietojot ekspluatācijai eksplozīvā vidē nesertificētos zondes pieslēgumu kārbas vadu ievadkanālos un vāciņos

Vadu ievadkanāli un vāciņi ir sprādzienainzsardzības komponenti, tāpēc tiem ir nepieciešama izmantošanas atļauja.

- Neaizstājet vadu ievadkanālus un vāciņus ar citiem modeļiem, kas nav sertificēti ekspluatācijai eksplozīvā vidē.
- Nemiet vērā vadu ievadkanālu izmērus.

BĪSTAMI: Sprādzenbīstamība, zondes pieslēgumu blokā izmantojot nepiemērotus skrūvsavienojumus un vadus

- Izmantojiet tikai piemērotus vadus (saskaņā ar spēkā esošo standartu) ar atbilstošu ārejo diametru.
- Aizsargājiet vadus pret elektrostatisko uzlādi.
- Vadus sprādzenbīstamajā vidē izvietojiet fiksētā veidā, izmantojot, piemēram, kabelju trasi.
- Atveriet tikai tos kabellievadus, kas tiek izmantoti kabelu instalācijai. Vāciņus uzglabājiet. Ja kādu no kabellievadiem atkal nepieciešams noslēgt, uzmontējiet atpakaļ sākotnējo vāciņu.

3.5.2 Piekļuve spailēm

BRĪDINĀJUMS:

Pirms korpusa vāku nonemšanas jābūt atvienotai tikla sprieguma padevi uz sistēmu.

Atjaunojiet sprieguma padevi sistēmai tikai pēc tam, kad visi korpusa vāciņi ir noslēgti.

Pēc instalācijas vairs nedrīkst būt iespējama piekļuve spriegumu vadošām detaļām.

3.5.3 Elektriskie pieslēgumi zondes pieslēgumu blokā

BĪSTAMI: Bojātu blīvējumu izraisīta sprādzenbīstamība

Bojāti blīvējumi korpusa vākā var izraisīt eksplozīva gaisa iekļuvi korpusā, izraisot eksploziju.

- Pārbaudiet un vajadzības gadījumā nomainiet blīvējumus.

3.6 Ekspluatācijas sākšana

- Sākot ekspluatāciju, veicot apkopi vai pārbaudi, ievērojiet noteikumus saskaņā ar IEC/EN 60079-17.
- Instalēšanas un apkopes darbu laikā ierīcei jābūt pilnībā atvienotai no sprieguma padeves. Tikai pēc tam, kad pilnībā ir uzmontētas un pievienotas visas darbibai nepieciešamās elektriskās ķedes, ierīcei drīkst pievadīt spriegumu. Tas attiecas arī uz visām signālu un digitālajām saskarnēm, kas ved uz ierīci vai nāk no ierīces.
- Vai zondes sērijas numurs sakrit ar vadības bloka sērijas numuru? Ja ir notikusi nepareiza sasaiste, tad skatiet „1 punkta regulēšana (manuāli)“ un „2 punktu regulēšana (manuāli)“ lietošanas instrukciju.
- Vai tikla spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītes datiem? Ja nē, sazinieties ar SICK.
- Vai elektriskie pieslēgumi ir izveidoti pareizi?
- Vai pneumatisko pieslēgumu sasaiste ir pareiza un vai pieslēgumi ir gāznecaurlaidīgi?

- Pārliecībās, ka zondē neveidojas sūces — vai pretatloks ir gāznecaurlaidīgi piemetināti pie gāzu kanāla, vai atloka tapas ir pietiekami stingri pievilktais? Vai ir izmantoti atloku blīvējumi?

- Vai apstākļi uz vietas atbilst datu lapas norādītajām specifikācijām?

3.6.1 Drošības norādījumi ekspluatācijas sākšanai

BĪSTAMI: Apdegumu gūšanas un saindēšanās risks, ko rada karsta un indīga gāze iekārtās, kurās ir izveidojies pārspiediens

Strādājot pie gāzes kanāla, no procesa pieslēguma var izplūst karsta gāze. Tas var izraisīt apdegumus vai nodarīt kaitējumu veselībai.

- Tehnoloģiskās vielas pieslēgumu pastāvīgi turiet cieši noslēgtu un veikt hermetiskuma parbaudi.
- Pievērsiet uzmanību karstām virsmām.
- Valkājet atbilstīgus aizsardzības līdzekļus.

IEVĒROT PIESARDZĪBU: Miesas bojājumi un bojājumi ierīcē, ko rada bojāts vai neuzstādīts zemējums

Jānodrošina, ka instalācijas un apkopes darbu laikā ierīcē un vados atbilstoši spēkā esošajiem standartiem ir izveidots aizsargzemējums.

3.7 Uzturēšana darba kārtībā

3.7.1 Drošības norādījumi apkopes darbu veikšanai

BĪSTAMI: Sprādzenbīstamība, ko rada bojāta zondes caurulīte

Aukstai zondei bojājumus var nodarīt kondensējušās, koroziivas dūmgāzes, kā rezultātā zondei vairs nebūs nodrošināts spiedienizturīgs apvalks, radot sprādzenbīstamību.

- Zondei ir jādarbojas tik ilgi, kamēr tā ir ievelota tehnoloģiskajā vielā.

BĪSTAMI: Sprādzenbīstamība, ko rada karsta virsma

Tehnoloģiskā viela zondi var uzkarēt. Izvelket zondi no tehnoloģiskās vielas, tās temperatūra var būt augstāka par apkārtējai videi sertificēto virsmu temperatūru (sk. EX markējumu) un izraisīt eksploziju.

- Izvelciet karsto zondi no kanāla tikai sprādziendrošā vidē.

BRĪDINĀJUMS: Karsta virsma

Tehnoloģiskā viela zondi var uzkarēt. Izvelket zondi no tehnoloģiskās vielas, tās temperatūra var būt augstāka par apkārtējai videi sertificēto virsmu temperatūru (sk. EX markējumu) un izraisīt eksploziju.

- Valkājet piemērotu aizsargapgārbi.
- Darbus pie zondes veiciet pēc tam, kad tā ir atdzisusi.

BĪSTAMI: Apdraudējums, ko rada elektriskais spriegums

Veicot darbus pie ierīces ar ieslēgtu sprieguma padevi pastāv elektriskā triecienu gūšanas risks.

- Apkopes darbus ierīcē drīkst veikt tikai tad, kad tā atrodas bezsprieguma stāvoklī.
- Sprieguma padevi no jauna drīkst aktivizēt tikai izpildpersonāls pēc tam, kad ir pabeigli darbi vai arī pārbaudes nolūkos, ievērojot spēkā esošās drošības noteikumus.

BRĪDINĀJUMS: Kīmisku apdegumu gūšanas/saindēšanās risks, ko rada kodīgas/indīgas atlikumvielas komponentos, kas atrodas saskarē ar analizējamo gāzi

Pēc ierīces izņemšanas no ekspluatācijas vai ierīces demontēšanas no mērīšanas kanāla pie komponentiem, kas atrodas saskarē ar analizējamo gāzi, var būt pielipušas procesa gāzes paliekas. Atkarībā no gāzi maišījuma kanālā šīs paliekas var būt bez smaržas vai neredzamas. Pieskaršanās šādiem piesārnotiem komponentiem, nevalkājot aizsargapgārbi, var izraisīt smagus kīmiskos apdegumus vai saindēšanos.

- Strādājot veiciet piemērotus aizsargpasākumus (piem., valkājot sejas aizsegu, aizsargcimdu vai pret skābju iedarbību izturīgu apgārbi).
- Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, skartās vietas uzreiz noskalojiet ar tiru ūdeni un konsultējieties ar ārstu.
- Visus piesārnotos komponentus pēc demontēšanas atbilstoši priekšrakstiem attiriķiet no piesārnojuma.

EX! BĪSTAMI: Sprādzienbīstamība, izmantojot rezerves un nodilumam pakļautas detaļas, kuras nav sertificētas izmantošanai sprādzienbīstamā vidē

Visas rezerves un nodilumam pakļautas detaļas In-situ gāzes mērīcēi ir SICK pārbaudītās attiecībā uz izmantošanu sprādzienbīstamās vidēs. Izmantojot citas rezerves un nodilumam pakļautas detaļas, vairs nevar tikt izvīzītas prasības pret SICK, jo nav iespējams nodrošināt aizsardzību pret uzliesmošanu.

- Izmantot vienīgi oriģinālās SICK rezerves un nodilumam pakļautas detaļas.

EX! BĪSTAMI: Sprādzienbīstamība ierīces atlikušā sprieguma un karstu virsmu dēļ ierīce

Veicot instalēšanas un apkopes darbus pie ierīces, pastāv sprādzienbīstamība.

- Pārliecīnieties, ka, veicot darbus pie ierīces, darba vide ir sprādziendroša.

3.7.3 Filtra galvas, mērzondes, O₂ mērišanas kameras, mērzondes iekšējās detaļas nomaiņa

EX! BRĪDINĀJUMS: Sprādzienbīstamība, padarot neefektīvu spiedieniņzīrīgo apvalku

Bojāta sešstūgalvas skrūve, to līdz galam neatskrūvējot filtra maiņas laikā, vai valīga sešstūgalvas skrūve var nodarīt bojājumus spiedieniņzīrīgajam apvalkam, sabojājot liesmu caursites savienojumu, šādi izraisot eksploziju.

- Sešstūgalvas skrūvi atskrūvējiet līdz galam un līdz galam arī pievelciet.
- Bojātu sešstūgalvas skrūvi nomainiet.

EX! BRĪDINĀJUMS: Apdegumu gūšanas risks pie karsti komponentiem, kas atrodas procesa gāzē.

Zondes filtra galvas un visu procesa gāzes iedarbībai pakļauto detaļu temperatūra ierīces darbības laikā sasniedz 150 °C–800 °C (302 °F–1472 °F). Tiešas saskare ar karstajām detaļām to demontēšanas vai apkopes veikšanas nolūkā izraisa smagus apdegumus.

- Lai demontētu zondi, izmantojiet karstumizturīgus aizsargcimdus.
- Pirms zondes demontēšanas vienmēr atslēdziet sprieguma padevi elektroniskajai sistēmai.
- Pēc demontēšanas zondi novietojet drošā, aizsargātā vietā un pagaidiet, līdz tā ir atdzisusi līdz apkārtējās vides temperatūrai.

3.8 Ekspluatācijas pārtrauksana

EX! BĪSTAMI: Sprādzienbīstamība ierīces atlikušā sprieguma un karstu virsmu dēļ

Pēc ierīces izslēgšanas pastāv sprādzienbīstamība atlikušā sprieguma un karstu virsmu dēļ.

- Pēc elektroapgādes izslēgšanas pagaidiet vismaz 1 stundu, pirms atvērt korpusu.

EX! BĪSTAMI: Veselības apdraudējums, ko rada piesārnota mērzonde

Atkarībā no gāzes sastāva mērišanas kanālā mērzonde var būt piesārnota ar vielām, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai.

- Veicot jebkādus darbus ar piesārnotu mērzonzi, valkājiet noteikumiem atbilstošu aizsargapgārbi.
- Pirms novietošanas glabāšanā mērzonde ir jāattira no piesārnojuma.

EX! BRĪDINĀJUMS: Veselības apdraudējums, saskaroties ar karstām un/vai agresīvām vielām

Strādājot pie atvērta mērišanas kanāla, var notikt saskare ar veselībai kaitīgām analizējamām gāzēm.

- Veicot jebkādus darbus pie ierīces, ievērojiet uzņēmumā spēkā esošos noteikumus attiecībā uz aizsargaprikojumu.
- Ja kanālā ir izvedojies pārspiediens, nekad nenemiet zondi ārā no kanāla, ja nav veikti atbilstīgi aizsargpasākumi.

VEILIGHEIDSINFORMATIE Ex-APPARATEN

1 Over dit document

- Dit document geldt voor de volgende apparaten van de divisie analyse-systemen van SICK: ZIRKOR200 Ex-G en ZIRKOR200 Ex-D.
- Raadpleeg voor de toegepaste ATEX-richtlijn de conformiteitsverklaring van het betreffende apparaat.
- Dit document bevat een samenvatting van veiligheidsinformatie en waarschuwingen over het betreffende apparaat.
- Als u een veiligheidsinstructie niet begrijpt: neem het overeenkomstige hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat in acht.
- Stel uw apparaat alleen in bedrijf als u dit document hebt gelezen.

! AANWIJZING:

- Dit document geldt alleen in samenhang met de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.
- U dient de desbetreffende gebruiksaanwijzing te hebben gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen.

- Neem alle veiligheidsinstructies en aanvullende informatie in de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat in acht.
- Als u iets niet begrijpt: neem het apparaat niet in gebruik en neem contact op met de SICK-serviceafdeling.
- Zorg ervoor dat dit document samen met de gebruiksaanwijzing binnen handbereik is, voor het geval er iets moet worden opgezocht en geef alles door aan de nieuwe eigenaar.

2 Veiligheidsinstructies voor ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Wezenlijke veiligheidsinstructies

2.1.1 Werkzaamheden aan het apparaat

EX! GEVAAR: explosiegevaar

Bij werkzaamheden aan het apparaat is er sprake van explosiegevaar.

- Zorg er bij werkzaamheden aan het apparaat voor dat er geen explosieve atmosfeer vorhanden is.

EX! GEVAAR: explosiegevaar

Als filters, het deksel van de besturingseenheid en het deksel van de sondeaansluutseenheid na werkzaamheden aan het apparaat niet helemaal gesloten worden, kunnen er vonken naar buiten komen en tot een explosie leiden.

- Filters, het deksel van de sondeaansluutseenheid en het deksel van de besturingseenheid moeten na werkzaamheden aan het apparaat volledig worden gesloten.

EX! GEVAAR: explosiegevaar door vonkovoverslag

Beschadigde, voor de ontstekingsbescherming relevante Schroefdraden kunnen door vonkovoverslag tot een explosie leiden.

- Beschadigde, voor de ontstekingsbescherming relevante Schroefdraden moeten worden vervangen. Een reparatie is niet toegestaan.

EX! GEVAAR: gevaar voor de veiligheid van het systeem door werkzaamheden aan het apparaat die niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven staan

Als er werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd die niet in deze gebruiksaanwijzing of de bijbehorende documenten beschreven staan, kan dit tot een onveilig bedrijf van het meetstelsel leiden die de veiligheid van de installatie in gevaar brengt.

- Voer aan het apparaat alleen de werkzaamheden uit die in deze gebruiksaanwijzing, resp. de bijbehorende documenten beschreven staan.

EX! GEVAAR: explosiegevaar door verkeerde uitvoering van de in deze gebruiksaanwijzing beschreven werkzaamheden

Het verkeerde uitvoeren van werkzaamheden in een explosiegevaarlijke omgeving kan tot zware schade voor mens en bedrijf leiden. Adem bij het openen van de behuizing het vrijkomende gas niet in.

- Onderhouds- en inbedrijfstellingswerkzaamheden evenals controles mogen alleen worden uitgevoerd door ervaren/geschoold personeel dat de regels en voorschriften ten aanzien van explosiegevaarlijke omgevingen kent, in het bijzonder:

- Ontstekingsbeschermingsklassen
- Installatieregels
- Zone-indeling

2.1.2 Vrijkomende gassen

GEVAAR: risico op brandwonden en vergiftiging door vrijkomend heet en giftig gas in installaties met overdruk

Bij installaties met overdruk kan er heet en giftig gas uit de procesaansluiting stromen. Dit kan tot brandwonden of gezondheidsschade leiden.

- Houd de procesaansluiting altijd goed gesloten.
- Let op hete oppervlakken.
- Draag adequate beschermingsmiddelen.

2.1.3 Potentiaalvereffening

VOORZICHTIG: explosiegevaar door verkeerde of ontbrekende aarding

Door een niet correct aangesloten potentiaalvereffening kunnen er ladingen ontstaan die in een Ex-atmosfeer tot explosies kunnen leiden.

- Sluit de potentiaalvereffening aan op alle hiervoor bestemde punten van de componenten van het apparaat.
- Let er bij alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven werkzaamheden aan het apparaat op dat de potentiaalvereffening aangesloten is.
- Zorg ervoor dat er via de spanningsvoorziening een aarding voorhanden is.
- Controleer regelmatig of de aardklemmen correct zijn aangebracht.

2.2 Beoogd gebruik

2.2.1 Doel van het apparaat

De analysator is een stationair zuurstof-meetapparaat en is bedoeld voor de continue meting van zuurstof als emissie- en procesbewaking binnen het industriële bereik. Het apparaat meet continu direct in het gaskanaal (in-situ).

2.2.2 Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

De ZIRKOR200 Ex-G is geschikt voor gebruik in gasexplosiegevaarlijke omgevingen van de gasgroepen IIA, IIB en IIC conform ATEX (EN60079-10) en conform IECEx (IEC60079-10) en voldoet aan de categorie 2G, de EPL Gb voor gebruik in zone 1.

De besturingseenheid is ingedeeld in de temperatuurklasse T6, de sonde in de temperatuurklasse T3.

Besturingseenheid Z200EXG-y1*** (y= 1, 2)**

Besturingseenheid als onderdeel van een compleet systeem

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX
-  II 2G Ex db IIC T6 Gb
- IECEX
- Ex db IIC T6 Gb

- Bijzondere voorwaarden voor het gebruik voor vermelding in de EU-typeverklaring:

Gebruikt toebehoren bij de kabel- en leidinginvoeren en sluitelementen voor ongebruikte tapgaten voor kabel- en leidinginvoeren moeten conform IEC 60079-0 en IEC 60079-1 worden gecertificeerd.

Een reparatie aan ontstekingsdoorslagveilige spleten van de behuizing is niet toegestaan.

Sonde Z200EXG-y2*** (y= 1, 2)**

Sonde als onderdeel van een compleet systeem

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX
-  II 2G Ex db IIC T3 Gb
- IECEX
- Ex db IIC T3 Gb

- Bijzondere voorwaarden voor een veilig gebruik:

- De vermelding van de temperatuurklasse T3 geldt voor een omgevingstemperatuurbereik van -20°C tot +55°C.
- De gloeispanning van de sondes moet door een van de regeling onafhankelijke en voor dit doeleinde gecertificeerde controle-unit bij het bereiken van een grenstemperatuur van 890°C bij een omgevingstemperatuur tot 40°C en bij het bereiken van een grenstemperatuur van 845°C bij een omgevingstemperatuur tot 55°C worden uitgeschakeld.
- De waarschuwing ten aanzien van het openen van de behuizing en de aanwijzingen van de fabrikant dienen ten strengste te worden opgevolgd.
- De zuurstofmeetsonde met de bijbehorende beschermhuis met rookgasleidingen, om de rook in zeker opzicht langs het filter te leiden, mag alleen in rookgassen worden gebruikt, waarvan de samenstelling ten aanzien van hun corrosie-effect op de gebruikte materialen onkritisch is. Als dit niet kan worden gewaarborgd, moeten regelmatig terugkerende controles in voldoende korte tussenpozen worden uitgevoerd.

- De rookgastemperatuur mag aan de sonde niet hoger worden dan 500°C. Hogere procestemperaturen zijn mogelijk als door een geschikte rookgasleiding met rookgasafkoeling gewaarborgd wordt dat het rookgas, als het bij de meetsonde terechtkomt, de grenswaarde van 500°C onder alle procesomstandigheden niet kan overschrijden.

Pneumatische eenheid Z200EXG

- Bijzondere voorwaarden voor een veilig gebruik:

- In de explosiegevaarlijke omgeving mag het oppervlak alleen met een vochtige doek worden schoongemaakt.

Optionele elektrische pneumatische klep Z200EXG

- ATEX

-  II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEX

- Ex eb mb IIC T4 Gb

Op en in het apparaat mogen geen onderdelen worden verwijderd, toegevoegd of veranderd, indien dit niet in officiële informatie van de fabrikant beschreven en gespecificeerd is. Anders vervalt de goedkeuring van het apparaat voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

2.3 Restricties ten aanzien van het gebruik

- De ZIRKOR200 Ex-G is gecertificeerd voor een procesmatig operationeel bereik van 800 mbar abs. tot 1100 mbar abs. Het gebruik in een afwijkende druk is niet conform de Ex-certificering en dus niet geoorloofd.
- De ZIRKOR200 Ex-G moet binnen de beschreven specificaties worden gebruikt. Wordt de ZIRKOR200 Ex-G buiten de specificaties gebruikt, dan is dit niet conform de Ex-certificering en dus niet geoorloofd.

2.4 Productbeschrijving

2.4.1 Toepassingsbereik

Het zuurstofmeetsysteem ZIRKOR200 Ex-G is geschikt voor de meting van zuurstof (O₂) in rookgassen en andere niet-brandbare gassen.

2.4.2 Bron van gevaren

WAARSCHUWING: risico op brandwonden aan hete onderdelen die zich in het procesgas bevinden

De temperatuur van de sondefilterkop en alle in het procesgas aanwezige onderdelen bedraagt tijdens het bedrijf 150°C - 800°C (302°F - 1472°F). Directe aanraking van de hete onderdelen voor demontage of onderhoud leidt tot zware brandwonden.

- Draag bij het uitbouwen van de sonde hittebeschermende veiligheidshandschoenen.
- Schakel voor het uitbouwen van de sonde altijd eerst de voedingsspanning van de elektrische installatie uit.
- Bewaar de sonde na het uitbouwen op een veilige, beschermde plek en wacht tot de temperatuur van de sonde is gedaald naar omgevingstemperatuur.

2.4.3 Beschrijving explosiebeveiliging - gebruikte ontstekingsbeschermingsklassen

Het systeem ZIRKOR200 Ex-G is gecertificeerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen van zone 1, gasgroep IIC. De besturingseenheid Z200EXG-y1 (besturingseenheid als deel van een compleet systeem Z200EXG-y0) is ingedeeld in de temperatuurklasse T6, de sonde Z200EXG-y2 (sonde als deel van een compleet systeem Z200EXG-y0) in T3.

Ontstekingsbescherming wordt in combinatie met ontstekingsbeschermingsklasse van drukvaste inkapseling Ex d voor sonde en besturingseenheid en ontstekingsbronbewaking in de sonde gerealiseerd.

GEVAAR: explosiegevaar bij het openen van het deksel van de sonde aansluiteenheid

Wordt het deksel van de sondeaansluiteenheid tijdens het bedrijf geopend, dan kan dit tot een explosie leiden.

- Open het deksel van de sondeaansluiteenheid alleen in een Ex-vrije omgeving.
- Vergewis u ervan dat na het uitschakelen van het systeem alle componenten van de sonde aan de voorwaarde van temperatuurklasse T3 voldoen en alle componenten van de besturingseenheid aan de voorwaarde van temperatuurklasse T6.

2.4.4 Ontstekingsbeschermingsklasse "drukvaste inkapseling" Ex "d"

Bij de sonde en de besturingseenheid zijn de klemmen voor het aansluiten van de bedrijfsspanning, de voedingscircuits voor verwarming en magneetkleppen, evenals van alle signaalstroombewerkingen in ruimtes in de ontstekingsbeschermingsklasse "drukvaste inkapseling" Ex "d" ingebouwd. Ook de op 800°C temperatuurgestabiliseerde sensor zit binnen de "drukvaste inkapseling" en vormt zo voor de omgeving geen ontstekingsbron. Bij de ontstekingsbeschermingsklasse "drukvaste inkapseling" Ex "d", berust de werkwijze op het insluiten van een in het binnenvan de behuizing eventueel optredende explosie. Dit wordt bereikt door een explosiedrukvast ontwerp van de behuizing in combinatie met ontstekingsdoorslagveilige spleten aan alle openingen van de behuizing, bijv. aan het deksel van de behuizing en de leidinginvoeren. Bovendien wordt de oppervlakte temperatuur ook bij het optreden van een te verwachten storing beperkt tot onder de ontstekingstemperatuur van de omringende explosieve atmosfeer.

De Schroefdraadspleet tussen behuizing en deksel, evenals bij de schroefdraadaansluitingen zijn ontstekingsdoorslagveilige spleten. Een reparatie van de ontstekingsdoorslagveilige spleet is niet toegestaan. De verbindingsvlakken mogen niet worden gespoten of van poedercoating worden voorzien. Er moet voor worden gezorgd dat vóór het openen en bij een geopend deksel van een "Ex-d"-ruimte (bijv. bij aansluit- of servicewerkzaamheden) er geen explosieve atmosfeer vorhanden is. Sluit alle ongebruikte openingen in de behuizing door middel van de passende blindkoppelingen met schroefdraad.

2.5 Installatie

2.5.1 Informatie over de installatie in explosiegevaarlijke omgevingen.

GEVAAR: explosiegevaar bij installatiewerkzaamheden

Door vonkvorming tijdens de installatie, bijv. bij het aansluiten van kabels of het naar beneden vallen van componenten, is er sprake van explosiegevaar.

- Voer installatiewerkzaamheden alleen in een Ex-vrije omgeving uit.

EX GEVAAR: explosiegevaar door verkeerde installatiewerkzaamheden

Verkeerde beoordeling van de plaats van opstelling evenals van alle verdere installatiewerkzaamheden in de explosiegevaarlijke omgeving kan tot zware schade voor mens en bedrijf leiden.

- Installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en controle mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel dat de regels en voorschriften ten aanzien van explosiegevaarlijke omgevingen kent, in het bijzonder:
 - Ontstekingsbeschermingsklassen
 - Installatieregels
 - Zone-indeling
- Toe te passen normen
- Lokale bepalingen inzake de arbeidsveiligheid

GEVAAR: explosiegevaar door beschadigde sondebuis

Een koude sonde kan door gecondenseerd, corrosief rookgas worden beschadigd, waardoor de sonde niet meer drukvast ingekapseld is en tot explosies leiden kan.

- De sonde moet in bedrijf zijn zo lang deze zich in het proces bevindt.

VOORZICHTIG: letselrisico door naar beneden vallen van het apparaat

Het apparaat is zwaar en kan bij het naar beneden vallen letsels veroorzaken.

- Voer montagewerkzaamheden aan het apparaat met z'n tweeën uit.

WAARSCHUWING: risico op beschadiging van ontstekingsdoorslagveilige spleten

- Zorg ervoor dat u het oppervlak van de ontstekingsdoorslagveilige spleet tussen de behuizing en het deksel van de behuizing van de besturingseenheid en sonde niet beschadigt wanneer u de apparaten opent of dichtmaakt.
- Indien een van de oppervlakken van de ontstekingsdoorslagspleet beschadigd is, dient de behuizing en het deksel van de behuizing te worden vervangen.
- Voordat u het deksel van de behuizing op de behuizing monteert, dient u de oppervlakken van de ontstekingsdoorslagspleet te beschermen met een dunne laag van een geschikt beschermvet.

EX GEVAAR: gevaar door ongeoorloofde kabelinvoeren

Explosiebeveiliging in gevaar gebracht.

- Gebruik uitsluitend kabelinvoeren die goedgekeurd zijn voor de vereiste ontstekingsbeschermingsklasse.
- Bij de selectie resp. bij vervangende en leidinginvoeren dient het type schroefdraad en de grootte van de schroefdraad in acht te worden genomen.

GEVAAR: gevaar door open boringen of ongebruikte kabelinvoeren

Explosiebeveiliging in gevaar gebracht.

- Sluit ongebruikte kabelinvoeren altijd met hiervoor goedgekeurde pluggen.
- Bij de selectie resp. bij het vervangen van geschikte pluggen dient het type schroefdraad en de grootte van de schroefdraad in acht te worden genomen.

WAARSCHUWING: gevaar door hoog gewicht

Risico op letsels en materiële schade.

- Gebruik geschikt hijsmateriaal.
- Beveilig tegen kantelen.

2.5.2 Transport

GEVAAR: explosiegevaar door elektrostatische oplading

Door vonkvorming die door elektrostatische oplading, bijv. tijdens het transport of bij het uitpakken van de sonde en elektronica ontstaat, is er sprake van explosiegevaar.

- Zorg ervoor dat het geheel alleen in een Ex-vrije omgeving wordt getransporteerd en uitgepakt.

Het apparaat dient door minimaal twee personen te worden opgetild en getransporteerd.

2.5.3 Aanwijzingen ten aanzien van de opslag

SICK-apparaten evenals reserveonderdelen moeten droog worden opgeslagen en er dient voldoende ventilatie aanwezig te zijn. Verfdamp, siliconenspray enz. dienen binnen de opslagomgeving absolut te worden vermeden.

GEVAAR: gevaar voor de gezondheid door besmette sonde

De meetsonde kan na gebruik binnen het proces, afhankelijk van de samenstelling van het gas in het meetkanaal, met stoffen besmet zijn die tot zware letsels voor de gezondheid kunnen leiden.

- Vóór de opslag moet de meetsonde worden ontsmet.
- Draag bij alle werkzaamheden met een besmette meetsonde de reglementaire beschermende kleding.
- Reinig alle componenten van het meetsysteem met licht vochtige doeken. Gebruik hiervoor een mild schoonmaakmiddel.
- Verpak alle componenten voor opslag resp. transport. Gebruik bij voorkeur hiervoor de originele verpakking.
- Sla alle componenten van het meetsysteem op in een droge, schone ruimte. Oplagtemperatuur voor alle componenten -40 °C tot +80 °C.

2.5.4 Contraflens aan het kanaal monteren

GEVAAR: hete, explosieve of giftige rookgassen

Bij montagewerkzaamheden aan het gaskanaal kunnen afhankelijk van de installatie hete en/of gezondheidsschadelijke gassen ontsnappen.

- Werkzaamheden aan het gaskanaal mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakmensen die op grond van hun vakopleiding, vakkenner en kennis van de geldende voorschriften de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen beoordelen en gevaren kunnen herkennen.
- De installatie wordt bij werkzaamheden aan het gaskanaal uitgeschakeld
- of
- de exploitant legt aan de hand van een risicoanalyse de benodigde veiligheidsmaatregelen vast die bij werkzaamheden met een ingeschakelde installatie in acht moeten worden genomen.

2.5.5 V-plaat in de juiste stand zetten

WAARSCHUWING: explosiegevaar door het opheffen van de drukvaste inkapseling

Een inbusbout die beschadigd is omdat deze bij het vervangen van het filter niet helemaal is losgedraaid, of een losse inbusbout kan de drukvaste inkapseling, door beschadiging van de ontstekingsbeschermingsspleet, beschadigen en zo tot een explosie leiden.

- Zorg ervoor dat de inbusbout te allen tijd helemaal wordt losgemaakt en weer helemaal wordt vastgedraaid.
- Beschadigde inbusbouts dienen te worden vervangen.

WAARSCHUWING:

Let erop dat de filterkop volledig op de schroefdraad gedraaid is (tot aan de aanslag). Vanaf deze eindstand mag de filterkop eenmalig max. 360° worden teruggedraaid om de filterkop in de juiste stand te brengen.

Wordt de filterkop er verder dan 360° afgeschroefd, dan kan de explosiebeveiliging niet meer worden gewaarborgd.

2.5.6 Sondekabel aanbrengen

WAARSCHUWING: explosiegevaar door elektrostatische oplading

Door statische oplading aan de leidingen kan er een explosie ontstaan.

- ▶ Beschermt de leidingen tegen elektrostatische oplading.
- ▶ Breng leidingen in de Ex-zone vast aan, bijv. in een kabelgoot.

WAARSCHUWING: explosiegevaar

- Alvorens de elektronica-behuizing of de besturingseenheid van de sonde wordt geopend, moet het systeem spanningsvrij worden geschakeld en dient er een Ex-vrije omgeving voorhanden te zijn.
- Alvorens de elektronica-behuizing of de besturingseenheid van de sonde wordt geopend, moet de borging van het deksel d.m.v. de stifttap worden verwijderd en dient deze na het sluiten weer te worden aangebracht.
- Na de installatie mogen onder spanning staande delen niet meer toegankelijk zijn. Breng de netvoeding pas tot stand als alle behuizingen veilig gesloten zijn, behalve als er gewaarborgd is dat de omgeving niet explosiegevaarlijk is.

2.6 Elektrische installatie

2.6.1 Aanwijzingen betreffende de elektrische installatie

WAARSCHUWING: gevaar voor de elektrische veiligheid door niet uitgeschakelde voeding tijdens installatie- en onderhoudswerkzaamheden

- ▶ Controleer voór het begin van de werkzaamheden aan het apparaat of de voeding conform de geldige normen via een scheidingsschakelaar/vermogensschakelaar kan worden uitgeschakeld.
- ▶ Let erop dat de scheidingsschakelaar goed toegankelijk is, zich in de buurt van het systeem bevindt en duidelijk gemarkerd is (Aan-/Uitschakelaar).
- ▶ Als na de installatie de scheidingsschakelaar bij de aansluiting van het apparaat slechts moeilijk of niet bereikbaar is, is een extra scheidingsvoorziening absoluut vereist.
- ▶ De voeding mag alleen door geautoriseerd personeel met inachtneming van de geldige veiligheidsbepalingen na afloop van de werkzaamheden resp. voor testdoelstellingen, weer worden geactiveerd.

WAARSCHUWING: gevaar voor de elektrische veiligheid door verkeerd gedimensioneerde voedingskabel

Bij het installeren van een voedingskabel kunnen er ongevallen ontstaan als de specificaties niet voldoende in acht zijn genomen.

- ▶ Neem bij het vervangen van een voedingskabel altijd de exacte specificaties in de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk Technische gegevens) in acht.

WAARSCHUWING: gevaar door elektrisch ongeval

Verkeerde uitvoering van de elektrische werkzaamheden kan tot zware elektrische ongevallen leiden.

- ▶ Elektrische werkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend door elektriciens worden uitgevoerd die met de mogelijke risico's bekend zijn.

GEVAAR: explosiegevaar en vervallen van de Ex-goedkeuring voor het apparaat, bij gebruik van niet voor de toepassing in explosieve omgevingen toegestane leidinginvoeren en pluggen

De leidinginvoeren en sluitingen maken deel uit van de Ex-bescherming en behoeven dus een goedkeuring.

- ▶ Vervang leidinginvoeren en sluitingen niet door andere typen die niet zijn goedgekeurd voor gebruik in explosieve omgevingen.
- ▶ Neem de maten van de leidinginvoeren in acht.

GEVAAR: explosiegevaar door ongeschikte schroefverbindingen en leidingen

- ▶ Gebruik alleen geschikte leidingen (volgens geldige norm) met de juiste uitwendige diameter.
- ▶ Beschermt de leidingen tegen elektrostatische oplading.
- ▶ Open alleen kabelinvoeren die voor de kabelinstallatie worden gebruikt. Bewaar de sluitingen. Moet een kabelinvoer later weer worden afgesloten, bouw dan de oorspronkelijke sluiting weer in.

2.6.2 Toegang tot de klemmen

WAARSCHUWING:

Vóór het verwijderen van de deksels van de behuizingen moet de netspanning van het systeem worden gescheiden.

Breng de netspanningsvoorziening met het systeem pas weer tot stand nadat alle deksels van de behuizingen zijn dichtgemaakt. Na de installatie mogen onder spanning staande delen niet meer toegankelijk zijn.

2.6.3 Signaalkabel aansluiten

GEVAAR:

Elektrische ontladingen kunnen elektronische componenten vernietigen en er is sprake van brand- en explosiegevaar.

- ▶ Vóór het contact met elektrische aansluitingen en interne componenten: aard uw lichaam en het gebruikte gereedschap om elektrostatische ladingen af te leiden.

Geadviseerde methode:

- ▶ Indien de aardleiding aangesloten is: raak een blank stuk metaal van de behuizing aan.
- ▶ Anders: raak een ander blank metalen vlak aan dat met de aardleiding verbonden is of in veilig contact staat met de aarde.
- ▶ Neem meegeleverde individuele informatie met prioriteit in acht.

2.6.4 Behuizing sluiten

WAARSCHUWING: explosiegevaar

Er mag maximaal één schroefdraadadapter per kabelinvoer worden gebruikt.

2.7 Inbedrijfstelling

- ▶ Neem bij inbedrijfstelling, onderhoud en controle de bepalingen conform IEC/EN 60079-17 in acht.
- ▶ Het apparaat moet bij installatie en onderhoud compleet spanningsvrij zijn. Pas na de complete montage en aansluiting van alle voor het bedrijf vereiste stroomkringen mag de spanning worden aangebracht. Dit geldt ook voor alle signalen en digitale interfaces die naar/uit het apparaat worden geleid.

2.7.1 Veiligheidsinstructies bij de inbedrijfstelling

GEVAAR: risico op brandwonden en vergiftiging door vrijkomend heet en giftig gas in installaties met overdruk

Bij werkzaamheden aan het gaskanaal kan er heet gas uit de procesaansluiting naar buiten stromen. Dit kan tot verbrandingen of gezondheidsschade leiden.

- ▶ Houd de procesaansluiting altijd goed gesloten en voer een controle ten aanzien van de dichtheid uit.
- ▶ Let op hete oppervlakken.
- ▶ Draag adequate beschermingsmiddelen.

VOORZICHTIG: letsel en schade aan het apparaat door verkeerde of ontbrekende aarding

Er moet voor worden gezorgd dat tijdens de installatie- en onderhoudswerkzaamheden de aarding naar het apparaat resp. de leidingen conform de geldende normen tot stand wordt gebracht.

2.8 Onderhoud

2.8.1 Veiligheidsinstructies voor onderhoudswerkzaamheden

GEVAAR: explosiegevaar door beschadigde sondebuis

Een koude sonde kan door gecondenseerd, corrosief rookgas worden beschadigd, waardoor de sonde niet meer drukvast ingekapseld is en tot explosies leiden kan.

- De sonde moet in bedrijf zijn zo lang deze zich in het proces bevindt

GEVAAR: explosiegevaar door hete oppervlakken

De sonde kan door het proces worden opgewarmd. Bij het eruit trekken uit het proces kan de temperatuur van de sonde hoger zijn dan de voor de omgeving gecertificeerde oppervlaktetemperatuur (zie Ex-markering) en tot een explosie leiden.

- Trek de hete sonde alleen bij een Ex-vrije omgeving uit het kanaal.

WAARSCHUWING: heet oppervlak

De sonde wordt door het proces opgewarmd en kan tijdens en na het eruit trekken uit het kanaal brandwonden veroorzaken.

- Draag geschikte beschermende kleding.
- Voer werkzaamheden aan de sonde uit nadat deze is afgekoeld.

GEVAAR: gevaar door elektrische spanning

Bij werkzaamheden aan het apparaat met ingeschakelde spanningsvoorziening is er sprake van gevaar voor een elektrische schok.

- Voer onderhoudswerkzaamheden alleen aan een spanningsvrij apparaat uit.
- De voeding mag alleen door het uitvoerende personeel met inachtneming van de geldige veiligheidsbepalingen na afloop van de werkzaamheden resp. voor testdoelstellingen, weer worden geactiveerd.

WAARSCHUWING: risico op corrosie/vergiftiging door bittende/giftige resten aan componenten die met meetgas in aanraking komen

Na de buitenwerkinstelling resp. demontage van het apparaat van het meetkanaal kunnen resten van het procesgas aan componenten die in aanraking komen met het meetgas (bijv. gasfilter, gasvoerende leidingen enz.) hechten. Al naargelang het gasmengsel in het kanaal kunnen deze resten geurloos of onzichtbaar zijn. Zonder beschermende kleding kan contact met dergelijke besmette componenten tot ernstige brandwonden of vergiftigingen leiden.

- Neem bij werkzaamheden geschikte veiligheidsmaatregelen (bijv. door het dragen van gelaatsbescherming, veiligheidshandschoenen of zuurvaste kleding).
- Bij contact met de huid of ogen moet de betreffende plek onmiddellijk met schoon water worden afgespoeld en moet er een arts worden geraadpleegd.
- Alle besmette componenten moeten na de demontage reglementair worden ontsmet.

2.8.2 Informatie bij toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen

GEVAAR: explosiegevaar bij gebruik van onderdelen en slijtstukken die niet in Ex-omgevingen zijn toegestaan

Alle (reserve)onderdelen en slijtstukken voor het in-situ-gasmeetapparaat zijn door SICK gecontroleerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Door het gebruik van andere (reserve)onderdelen en slijtstukken komt het recht op vorderingen jegens SICK te vervallen, omdat de ontstekingsbescherming niet kan worden gewaarborgd.

- Gebruik uitsluitend originele onderdelen en slijtstukken van SICK.

GEVAAR: explosiegevaar door restspanning en hete oppervlakken in het apparaat

Bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat is er sprake van explosiegevaar.

- Zorg ervoor dat de werkomgeving bij werkzaamheden aan het apparaat Ex-vrij is.
- Wacht na het uitschakelen van de netvoeding minimaal 1 uur voordat de behuizing wordt geopend.

2.8.3 Vervangen van de filterkop, een meetsonde, de O₂-meetcel

WAARSCHUWING: explosiegevaar door het opheffen van de drukvaste inkapseling

Een inbusbout die beschadigd is omdat deze bij het vervangen van het filter niet helemaal is losgedraaid, of een losse inbusbout kan de drukvaste inkapseling, door beschadiging van de ontstekingsdoorslagsspleet, beschadigen en zo tot een explosie leiden.

- Zorg ervoor dat de inbusbout te allen tijd helemaal wordt losgemaakt en weer helemaal wordt vastgedraaid.
- Een beschadigde inbusbout dient te worden vervangen.

WAARSCHUWING: risico op brandwonden aan hete onderdelen die zich in het procesgas bevinden

De temperatuur van de sondefilterkop en alle in het procesgas aanwezige onderdelen bedraagt tijdens het bedrijf 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Directe aanraking van de hete onderdelen voor demontage of onderhoud leidt tot zware brandwonden.

- Draag bij het uitbouwen van de sonde hittebeschermende veiligheidshandschoenen.
- Schakel vóór het uitbouwen van de sonde altijd eerst de voedingsspanning van de elektrische installatie uit.
- Bewaar de sonde na het uitbouwen op een veilige, beschermde plek en wacht tot de temperatuur van de sonde is gedaald naar omgevingstemperatuur.

2.9 Buitenwerkinstelling

GEVAAR: explosiegevaar door restspanningen en hete oppervlakken in het apparaat

Na het uitschakelen van het apparaat is er sprake van explosiegevaar door de restspanning en hete oppervlakken.

- Wacht na het uitschakelen van de netvoeding minimaal 1 uur voordat de behuizing wordt geopend.

GEVAAR: gevaar voor de gezondheid door besmette meetsonde

De meetsonde kan, afhankelijk van de samenstelling van het gas in het meetkanaal, met stoffen besmet zijn die tot zware letsels voor de gezondheid kunnen leiden.

- Draag bij alle werkzaamheden met een besmette meetsonde de reglementaire beschermende kleding.
- Vóór de opslag moet de meetsonde worden ontsmet.

WAARSCHUWING: gevaar voor de gezondheid door contact met hete en/of agressieve meetgassen

Bij werkzaamheden aan het open meetkanaal kan er sprake zijn van contact met voor de gezondheid schadelijke meetgassen.

- Neem bij alle werkzaamheden aan het apparaat de tijdens het bedrijf geldende voorschriften betreffende de veiligheidsuitrusting in acht.
- Verwijder bij overdruk in het kanaal nooit zonder adequate veiligheidsmaatregelen de sonde uit het kanaal.

NL

3 Veiligheidsinstructies voor ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Wezenlijke veiligheidsinstructies

3.1.1 Werkzaamheden aan het apparaat

GEVAAR: explosiegevaar

Bij werkzaamheden aan het apparaat is er sprake van explosiegevaar.

- Zorg er bij werkzaamheden aan het apparaat voor dat er geen explosieve atmosfeer vorhanden is.

GEVAAR: explosiegevaar door ontvlambaar mengsel in de componenten

Als filters en het deksel van de sondeaansluiteenheid na werkzaamheden aan het apparaat niet helemaal gesloten worden, kunnen er vonken naar buiten komen en tot een explosie leiden.

- Filters, het deksel van de sondeaansluiteenheid moeten na werkzaamheden aan het apparaat volledig worden gesloten.

GEVAAR: gevaar voor de veiligheid van het systeem door werkzaamheden aan het apparaat die niet in deze gebruiksaanwijzing beschreven staan

Als er werkzaamheden aan het apparaat worden uitgevoerd die niet in deze gebruiksaanwijzing of de bijbehorende documenten beschreven staan, kan dit tot een onveilig bedrijf of het meetapparaat leiden die de veiligheid van de installatie in gevaar brengt.

- Voer aan het apparaat alleen de werkzaamheden uit die in deze gebruiksaanwijzing, resp. de bijbehorende documenten beschreven staan.

GEVAAR: explosiegevaar door verkeerde uitvoering van de in deze gebruiksaanwijzing beschreven werkzaamheden

Het verkeerd uitvoeren van werkzaamheden in een explosiegevaarlijke omgeving kan tot zware schade voor mens en bedrijf leiden. Adem bij het openen van de behuizing het vrijkomende gas niet in.

- Onderhouds- en inbedrijfstellingswerkzaamheden evenals controles mogen alleen worden uitgevoerd door ervaren/geschoold personeel dat de regels en voorschriften ten aanzien van explosiegevaarlijke omgevingen kent, in het bijzonder:
 - Ontstekingsbeschermingsklassen
 - Installatieregels
 - Zone-indeling

3.1.2 Vrijkomende gassen

GEVAAR: risico op brandwonden en vergiftiging door vrijkomend heet en giftig gas in installaties met overdruk

Bij installaties met overdruk kan er heet en giftig gas uit de procesaansluiting stromen. Dit kan tot brandwonden of gezondheidsschade leiden.

- Houd de procesaansluiting altijd goed gesloten.
- Let op hete oppervlakken.
- Draag adequate beschermingsmiddelen.

3.1.3 Potentiaalvereffening

VOORZICHTIG: explosiegevaar door verkeerde of ontbrekende aarding

Door een niet correct aangesloten potentiaalvereffening kunnen er ladingen ontstaan die in een Ex-atmosfeer tot explosies kunnen leiden.

- Sluit de potentiaalvereffening aan op alle hiervoor bestemde punten van de componenten van het apparaat.
- Let er bij alle in deze gebruiksaanwijzing beschreven werkzaamheden aan het apparaat op dat de potentiaalvereffening aangesloten is.

3.2 Beoogd gebruik

3.2.1 Doel van het apparaat

De analysator is een stationair zuurstof-meetapparaat en is bedoeld voor de continue meting van zuurstof als emissie- en procesbewaking binnen het industriële bereik. Het apparaat meet continu direct in het gaskanaal (in-situ).

3.2.2 Gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen

- De ZIRKOR200 Ex-D meetsonde voldoet aan de ATEX-categorie (conform ATEX 2014/34/EU):
EX II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
- De ZIRKOR200 Ex-D meetsonde voldoet aan de volgende IECEx-kwalificatie:
Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
- Positie van Ex-relevante modules.
- Op en in het apparaat mogen geen onderdelen worden verwijderd, toegevoegd of veranderd, tenzij dit in officiële informatie van de fabrikant staat beschreven en gespecificeerd. Anders vervalt de goedkeuring van het apparaat voor het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.

- Neem de onderhoudsintervallen in acht.

Bijzondere voorwaarden:

De vermelding van de temperatuurklasse T3 geldt voor een omgevingstemperatuurbereik van -20 °C tot +55 °C.

- De gloeispanning van de sonde moet door een van de regeling onafhankelijk en voor dit doeleinde gecertificeerde controle-unit bij het bereiken van een grenstemperatuur van 810 °C worden uitgeschakeld. Deze taak wordt vervuld door de verwarmingsbewaking.
- De meetsonde met de bijbehorende beschermhuis mag alleen in rookgassen worden gebruikt, waarvan de samenstelling ten aanzien van hun corrosie-effect op de gebruikte materialen onkritisch is. Als dit niet kan worden gewaarborgd, moeten regelmatig terugkerende controles in voldoende korte tussenpozen worden uitgevoerd.
- De rookgastemperatuur mag aan de sonde niet hoger worden dan 600 °C.

3.3 Productbeschrijving

3.3.1 Toepassingsbereik

Het zuurstofmeetapparaat ZIRKOR200 Ex-D is geschikt voor de meting van zuurstof (O₂) in rookgassen.

3.3.2 Bron van gevaren

WAARSCHUWING: risico op brandwonden aan hete onderdelen die zich in het procesgas bevinden

De temperatuur van de sondefilterkop en alle in het procesgas aanwezige onderdelen bedraagt tijdens het bedrijf 150 °C-800 °C (302 °F-1472 °F). Directe aanraking van de hete onderdelen voor demontage of onderhoud leidt tot zware brandwonden.

- Draag bij het uitbouwen van de sonde hittebeschermende veiligheidshandschoenen.
- Schakel vóór het uitbouwen van de sonde altijd eerst de voedingsspanning van de elektrische installatie uit.
- Bewaar de sonde na het uitbouwen op een veilige, beschermde plek en wacht tot de temperatuur van de sonde is gedaald naar omgevingstemperatuur.

3.3.3 ATEX / IECEx certificering

De besturingseenheid van het ZIRKOR200 Ex-D zuurstofmeetapparaat is niet Ex-gecertificeerd en moet in de veilige zone worden geïnstalleerd. De sonde mag in zone 21-omgevingen (gecertificeerd II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db) worden geïnstalleerd.

WAARSCHUWING:

In de bedrijfstoestand mogen de deksels van de sondeaansluiteenheid, evenals van de besturingseenheid niet worden geopend. Vóór het openen moet er worden gecontroleerd of na het uitschakelen van het systeem alle sondecomponenten aan de voorwaarde van de oppervlaktemaxtemperatuur T133 °C/T141 °C voldoen. De minimale wachttijd na het uitschakelen bedraagt 1 uur. Werkzaamheden aan de sonde kunnen ook tijdens de bedrijfstoestand plaatsvinden als de omgevingsvooraanstaande als niet-explosiegevaarlijk kunnen worden geclassificeerd.

3.4 Installatie

3.4.1 Informatie over de installatie in explosiegevaarlijke omgevingen.

GEVAAR: explosiegevaar bij installatiwerkzaamheden

Door vonkvorming tijdens de installatie, bijv. bij het aansluiten van kabels of het naar beneden vallen van componenten, is er sprake van explosiegevaar.

- Voer installatiwerkzaamheden alleen in een Ex-vrije omgeving uit.

GEVAAR: explosiegevaar door verkeerde installatiwerkzaamheden

Verkeerde beoordeling van de plaats van opstelling evenals van alle verdere installatiwerkzaamheden in de explosiegevaarlijke omgeving kan tot zware schade voor mens en bedrijf leiden.

- Installatie, inbedrijfstelling, onderhoud en controle mogen alleen worden uitgevoerd door deskundig personeel dat de regels en voorschriften ten aanzien van explosiegevaarlijke omgevingen kent, in het bijzonder:
 - Ontstekingsbeschermingsklassen
 - Installatieregels
 - Zone-indeling
- Toe te passen normen
- Lokale bepalingen inzake de arbeidsveiligheid

GEVAAR: explosiegevaar door beschadigde sondebuis

Een koude sonde kan door gecondenseerd, corrosief rookgas worden beschadigd, waardoor de sonde niet meer drukvast ingekapseld is en tot explosies leiden kan.

- De sonde moet in bedrijf zijn zo lang deze zich in het proces bevindt.

VOORZICHTIG: letselrisico door naar beneden vallen van het apparaat

Het apparaat is zwaar en kan bij het naar beneden vallen letsen veroorzaken.

- Voer montagewerkzaamheden aan het apparaat met z'n tweeën uit.

3.4.2 Transport

GEVAAR: explosiegevaar door elektrostatische oplading

Door vonkforming die door elektrostatische oplading, bijv. tijdens het transport of bij het uitpakken van de sonde en elektronica ontstaat, is er sprake van explosiegevaar.

- Zorg ervoor dat het geheel alleen in een Ex-vrije omgeving wordt getransporteerd en uitgepakt.

Het apparaat dient door minimaal twee personen te worden opgetild en getransporteerd.

3.4.3 Aanwijzingen ten aanzien van de opslag

SICK-apparaten evenals reserveonderdelen moeten droog worden opgeslagen en er dient voldoende ventilatie aanwezig te zijn. Verfdamp, siliconespray enz. dienen binnen de opslagomgeving absoluut te worden vermeden.

GEVAAR: gevaar voor de gezondheid door besmette sonde

De meetsonde kan na gebruik binnen het proces, afhankelijk van de samenstelling van het gas in het meetkanaal, met stoffen besmet zijn die tot zware letsen voor de gezondheid kunnen leiden.

- Vóór de opslag moet de meetsonde worden ontsmet.
- Draag bij alle werkzaamheden met een besmette meetsonde de reglementaire beschermende kleding.
- Reinig alle componenten van het meetsysteem met licht vochtige doeken. Gebruik hiervoor een mild schoonmaakmiddel.
- Verpak alle componenten voor opslag resp. transport. Gebruik bij voorkeur hiervoor de originele verpakking.
- Sla alle componenten van het meetsysteem op in een droge, schone ruimte. Opslagtemperatuur voor alle componenten -40°C tot +80°C.

3.4.4 Contraflens aan het kanaal monteren

GEVAAR: hete, explosieve of giftige rookgassen

Bij montagewerkzaamheden aan het gaskanaal kunnen afhankelijk van de installatie hete en/of gezondheidsschadelijke gassen ontsnappen.

- Werkzaamheden aan het gaskanaal mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakmensen die op grond van hun vakopleiding, vakkennis en kennis van de geldende voorschriften de aan hen opgedragen werkzaamheden kunnen beoordelen en gevaren kunnen herkennen.
- De installatie wordt bij werkzaamheden aan het gaskanaal uitgeschakeld
- of
- de exploitant legt aan de hand van een risicoanalyse de benodigde veiligheidsmaatregelen vast die bij werkzaamheden met een ingeschakelde installatie in acht moeten worden genomen.

3.4.5 Sondekabel en slangen aanbrengen

WAARSCHUWING: explosiegevaar door elektrostatische oplading

Door statische oplading aan de leidingen kan er een explosie ontstaan.

- Bescherm de leidingen tegen elektrostatische oplading.
- Breng leidingen in de Ex-zone vast aan, bijv. in een kabelgoot.

WAARSCHUWING: explosiegevaar

- Vóór het verwijderen van de klembescherming moet de netspanning van het systeem worden gescheiden. Breng de netvoeding naar het systeem pas weer tot stand nadat de klembescherming is aangebracht.
- Na de installatie mogen onder spanning staande delen niet meer toegankelijk zijn.

3.5 Elektrische installatie

3.5.1 Aanwijzingen betreffende de elektrische installatie

WAARSCHUWING: gevaar voor de elektrische veiligheid door niet uitgeschakelde voeding tijdens installatie- en onderhoudswerkzaamheden

- Controleer vóór het begin van de werkzaamheden aan het apparaat of de voeding conform de geldige normen via een scheidingschakelaar/vermogensschakelaar kan worden uitgeschakeld.
- Let erop dat de scheidingschakelaar goed toegankelijk is, zich in de buurt van het systeem bevindt en duidelijk gemarkerd is (Aan-/Uit-schakelaar).
- Als na de installatie de scheidingschakelaar bij de aansluiting van het apparaat slechts moeilijk of niet bereikbaar is, is een extra scheidingsvoorziening absoluut vereist.
- De voeding mag alleen door geautoriseerd personeel met inachtneming van de geldige veiligheidsbepalingen na afloop van de werkzaamheden resp. voor testdoelstellingen, weer worden geactiveerd.

WAARSCHUWING: gevaar voor de elektrische veiligheid door verkeerd gedimensioneerde voedingskabel

Bij het installeren van een voedingskabel kunnen er ongevallen ontstaan als de specificaties niet voldoende in acht zijn genomen.

- Neem bij het vervangen van een voedingskabel altijd de exacte specificaties in de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk Technische gegevens) in acht.

WAARSCHUWING: gevaar door elektrisch ongeval

Verkeerde uitvoering van de elektrische werkzaamheden kan tot zware elektrische ongevallen leiden.

- Elektrische werkzaamheden aan het apparaat mogen uitsluitend door elektriciens worden uitgevoerd die met de mogelijke risico's bekend zijn.

GEVAAR: explosiegevaar en vervallen van de Ex-goedkeuring voor het apparaat, bij gebruik van niet voor de toepassing in explosieve omgevingen toegestane leidinginvoeren en sluitingen aan de sondeaansluitkast

De leidinginvoeren en sluitingen maken deel uit van de Ex-bescherming en behoeven dus een goedkeuring.

- Vervang leidinginvoeren en sluitingen niet door andere typen die niet zijn goedgekeurd voor gebruik in explosieve omgevingen.
- Neem de maten van de leidinginvoeren in acht.

GEVAAR: explosiegevaar door ongeschikte Schroefverbindingen en leidingen aan de sondeaansluiteenheid

- Gebruik alleen geschikte leidingen (volgens geldige norm) met de juiste uitwendige diameter.
- Bescherm de leidingen tegen elektrostatische oplading.
- Breng leidingen in de Ex-zone vast aan, bijv. in een kabelgoot.
- Open alleen kabelinvoeren die voor de kabelinstallatie worden gebruikt. Bewaar de sluitingen. Moet een kabelinvoer later weer worden afgesloten, bouw dan de oorspronkelijke sluiting weer in.

3.5.2 Toegang tot de klemmen

WAARSCHUWING:

Vóór het verwijderen van de deksels van de behuizingen moet de netspanning van het systeem worden gescheiden.

Breng de netspanningsvoorziening met het systeem pas weer tot stand nadat alle deksels van de behuizingen zijn dichtgemaakt.

Na de installatie mogen onder spanning staande delen niet meer toegankelijk zijn.

3.5.3 Elektrische aansluitingen aan de sondeaansluiteenheid

GEVAAR: explosiegevaar door beschadigde pakkingen

Beschadigde pakkingen aan het deksel van de behuizing kunnen ertoe leiden dat explosiegevaarlijke lucht de behuizing binnendringt en tot een explosie leidt.

- Controleer de pakkingen op beschadigingen en vervang deze evt.

3.6 Inbedrijfstelling

- Neem bij inbedrijfstelling, onderhoud en controle de bepalingen conform IEC/EN 60079-17 in acht.
- Het apparaat moet bij installatie en onderhoud compleet spanningsvrij zijn. Pas na de complete montage en aansluiting van alle voor het bedrijf vereiste stroomkringen mag de spanning worden aangebracht. Dit geldt ook voor alle signalen en digitale interfaces die naar/uit het apparaat worden geleid.
- Stemt het serienummer van de sonde overeen met het serienummer van de besturingseenheid? Indien niet correct toegekend, zie "1-puntafstelling (handmatig)" en "2-puntafstelling (handmatig)" in de gebruiksaanwijzing.
- Komt de voedingsspanning overeen met de gegevens op het typeplaatje? Indien niet, neem contact op met SICK.
- Zijn de elektrische aansluitingen correct gerealiseerd?
- Klopt de toekennung van de pneumatische aansluitingen en zijn de aansluitingen gasdicht?

- ▶ Vergewis u ervan dat er aan de sonde geen lekkages voorkomen - is de contraflens gasdicht aan het gaskanaal gelast, zijn de flens-bouten voldoende vastgedraaid? Zijn er flenspakkingen gebruikt?
- ▶ Voldoen de voorwaarden op de plaats van opstelling aan de specificaties in de gegevensbladen?

3.6.1 Veiligheidsinstructies bij de inbedrijfstelling

GEVAAR: risico op brandwonden en vergiftiging door vrijkomend heet en giftig gas in installaties met overdruk

Bij werkzaamheden aan het gaskanaal kan er heet gas uit de procesaansluiting naar buiten stromen. Dit kan tot verbrandingen of gezondheidsschade leiden.

- ▶ Houd de procesaansluiting altijd goed gesloten en voer een controle ten aanzien van de dichtheid uit.
- ▶ Let op hete oppervlakken.
- ▶ Draag adequate beschermingsmiddelen.

VOORZICHTIG: letsets en schade aan het apparaat door verkeerde of ontbrekende aarding

Er moet voor worden gezorgd dat tijdens de installatie- en onderhoudswerkzaamheden de aarding naar het apparaat resp. de leidingen conform de geldende normen tot stand wordt gebracht.

3.7 Onderhoud

3.7.1 Veiligheidsinstructies voor onderhoudswerkzaamheden

GEVAAR: explosiegevaar door beschadigde sondebuis

Een koude sonde kan door gecondenseerd, corrosief rookgas worden beschadigd, waardoor de sonde niet meer drukvast ingekapseld is en tot explosies leiden kan.

- ▶ De sonde moet in bedrijf zijn zo lang deze zich in het proces bevindt.

GEVAAR: explosiegevaar door hete oppervlakken

De sonde kan door het proces worden opgewarmd. Bij het eruit trekken uit het proces kan de temperatuur van de sonde hoger zijn dan de voor de omgeving gecertificeerde oppervlaktetemperatuur (zie Ex-markering) en tot een explosie leiden.

- ▶ Trek de hete sonde alleen bij een Ex-vrije omgeving uit het kanaal.

WAARSCHUWING: heet oppervlak

De sonde wordt door het proces opgewarmd en kan tijdens en na het eruit trekken uit het kanaal brandwonden veroorzaken.

- ▶ Draag geschikte beschermende kleding.
- ▶ Voer werkzaamheden aan de sonde uit nadat deze is afgekoeld.

GEVAAR: gevaar door elektrische spanning

Bij werkzaamheden aan het apparaat met ingeschakelde spanningsvoorziening is er sprake van gevaar voor een elektrische schok.

- ▶ Voer onderhoudswerkzaamheden alleen aan een spanningsvrij apparaat uit.
- ▶ De voeding mag alleen door het uitvoerende personeel met inachtneming van de geldige veiligheidsbepalingen na afloop van de werkzaamheden resp. voor testdoelstellingen, weer worden geactiveerd.

WAARSCHUWING: risico op corrosie/vergiftiging door bijtende/giftige resten aan componenten die met meetgas in aanraking komen

Na de buitenwerkinstelling resp. demontage van het apparaat van het meetkanaal kunnen resten van het procesgas aan componenten die in aanraking komen met het meetgas (bijv. gasfilter, gasvoerende leidingen enz.) hechten. Al naargelang het gasmengsel in het kanaal kunnen deze resten geurloos of onzichtbaar zijn. Zonder beschermende kleding kan contact met dergelijke besmette componenten tot ernstige brandwonden of vergiftigingen leiden.

- ▶ Neem bij werkzaamheden geschikte veiligheidsmaatregelen (bijv. door het dragen van gelaatsbescherming, veiligheidshandschoenen of zuurvaste kleding).
- ▶ Bij contact met de huid of ogen moet de betreffende plek onmiddellijk met schoon water worden afgespoeld en moet er een arts worden geraadpleegd.
- ▶ Alle besmette componenten moeten na de demontage reglementair worden ontsmet.

3.7.2 Informatie bij toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen

EX GEVAAR: explosiegevaar bij gebruik van onderdelen en slijtstukken die niet in Ex-omgevingen zijn toegestaan

Alle (reserve)onderdelen en slijtstukken voor het in-situ-gasmeeatapparaat zijn door SICK gecontroleerd voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Door het gebruik van andere (reserve)onderdelen en slijtstukken komt het recht op vorderingen jegens SICK te vervallen, omdat de ontstekingsbescherming niet kan worden gewaarborgd.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderdelen en slijtstukken van SICK.

GEVAAR: explosiegevaar door restspanning en hete oppervlakken in het apparaat

Bij installatie- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat is er sprake van explosiegevaar.

- ▶ Zorg ervoor dat de werkomgeving bij werkzaamheden aan het apparaat Ex-vrij is.

3.7.3 Vervangen van de filterkop, een meetsonde, de O₂-meetcel, het meetsonde-binnendeel

WAARSCHUWING: explosiegevaar door het opheffen van de drukvaste inkapseling

Een inbusbout die beschadigd is omdat deze bij het vervangen van het filter niet helemaal is losgedraaid, of een losse inbusbout kan de drukvaste inkapseling, door beschadiging van de ontstekingsdoorslagspleet, beschadigen en zo tot een explosie leiden.

- ▶ Zorg ervoor dat de inbusbout te allen tijd helemaal wordt losgemaakt en weer helemaal wordt vastgedraaid.
- ▶ Een beschadigde inbusbout dient te worden vervangen.

WAARSCHUWING: risico op brandwonden aan hete onderdelen die zich in het procesgas bevinden

De temperatuur van de sondefilterkop en alle in het procesgas aanwezige onderdelen bedraagt tijdens het bedrijf 150°C-800°C (302 °F-1472 °F). Directe aanraking van de hete onderdelen voor demontage of onderhoud leidt tot zware brandwonden.

- ▶ Draag bij het uitbouwen van de sonde hittebeschermende veiligheidshandschoenen.
- ▶ Schakel vóór het uitbouwen van de sonde altijd eerst de voedingsspanning van de elektrische installatie uit.
- ▶ Bewaar de sonde na het uitbouwen op een veilige, beschermde plek en wacht tot de temperatuur van de sonde is gedaald naar omgevingstemperatuur.

3.8 Buitenwerkinstelling

EX GEVAAR: explosiegevaar door restspanningen en hete oppervlakken in het apparaat

Na het uitschakelen van het apparaat is er sprake van explosiegevaar door de restspanning en hete oppervlakken.

- ▶ Wacht na het uitschakelen van de netvoeding minimaal 1 uur voordat de behuizing wordt geopend.

GEVAAR: gevaar voor de gezondheid door besmette meetsonde

De meetsonde kan, afhankelijk van de samenstelling van het gas in het meetkanaal, met stoffen besmet zijn die tot zware letsets voor de gezondheid kunnen leiden.

- ▶ Draag bij alle werkzaamheden met een besmette meetsonde de reglementaire beschermende kleding.
- ▶ Vóór de opslag moet de meetsonde worden ontsmet.

WAARSCHUWING: gevaar voor de gezondheid door contact met hete en/of agressieve meetgassen

Bij werkzaamheden aan het open meetkanaal kan er sprake zijn van contact met voor de gezondheid schadelijke meetgassen.

- ▶ Neem bij alle werkzaamheden aan het apparaat de tijdens het bedrijf geldende voorschriften betreffende de veiligheidsuitrusting in acht.
- ▶ Verwijder bij overdruk in het kanaal nooit zonder adequate veiligheidsmaatregelen de sonde uit het kanaal.

SIKKERHETSINFORMASJON Ex-APPARATER

1 Om dette dokumentet

- Dette dokumentet gjelder for følgende apparater fra Division Analyzers fra SICK: ZIRKOR200 Ex-G og ZIRKOR200 Ex-D.
- Det anvendte ATEX-direktivet er oppført i samsvarserklæringen for det respektive apparatet.
- Dette dokumentet inneholder et sammendrag av sikkerhetsinformasjon og advarsler for det respektive apparatet.
- Hvis du ikke forstår en sikkerhetsanvisning: Se det tilsvarende kapitlet i bruksanvisningen for det respektive apparatet.
- Ikke sett apparatet i drift før du har lest dette dokumentet.

HENVISNING:

- Dette dokumentet gjelder kun sammen med bruksanvisningen til det respektive apparatet.
 - Du må ha lest og forstått den respektive bruksanvisningen.
- Følg alle sikkerhetshenvisninger og tilleggsopplysninger i bruksanvisningen for det respektive apparatet.
- Hvis det er noe du ikke forstår: Ikke sett apparatet i drift, og ta kontakt med SICK-kundeservice.
- Oppbevar dette dokumentet sammen med bruksanvisningen tilgjengelig for å slå opp i, og lever dem til nye eiere.

2 Sikkerhetshenvisninger for ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

2.1.1 Arbeider på apparatet

FARE: Risiko for eksplosjon

- Under arbeider på apparatet er det risiko for eksplosjon.
- Sørg for at det ikke er noen eksplosiv atmosfære under arbeider på apparatet.

FARE: Risiko for eksplosjon

- Hvis filter, deksel til styreenheten og deksel til sondens tilkoblingsboks ikke lukkes fullstendig etter arbeider på apparatet, kan gnister komme ut og føre til eksplosjon.
- Filter, deksel til sondens tilkoblingsboks og deksel til styreenheten må være fullstendig lukket etter arbeider på apparatet.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av gnistoverslag

- Skadede gjenger som er relevante for tennbeskyttelsen, kan føre til eksplosjon på grunn av gnistoverslag.
- Skadete gjenger som er relevante for tennbeskyttelsen, må skiftes. En reparasjon er ikke tillatt.

FARE: Fare for systemsikkerheten på grunn av arbeider på apparatet som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen

- Hvis det gjennomføres arbeider på apparatet som ikke er beskrevet i verken denne bruksanvisningen eller de tilhørende dokumentene, kan dette føre til en usikker drift av målesystemet, og dermed sette anleggets sikkerhet i fare.

- Gjennomfør kun arbeider på apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen eller de tilhørende dokumentene.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av ikke forskriftsmessig gjennomføring av arbeidene beskrevet i denne bruksanvisningen

- Ikke forskriftsmessig utførelse av arbeider i eksplasive områder kan forårsake alvorlige personskader og driftskader. Ikke pust inn gassen som kommer ut når huset åpnes.

- Vedlikehold, igangsettingsaktiviteter og kontroller skal bare utføres av utdannet personale med erfaring, som har kjennskap til regler og forskrifter om eksplasive områder, særlig:
 - Ex-beskyttelsesmetoder
 - Installasjonsregler
 - Områdeinndeling

2.1.2 Gasser som strømmer ut

FARE: Risiko for forbrenning og forgiftning på grunn av varme og giftige gasser som kommer ut i anlegg med overtrykksbetingelser

- Ved anlegg med overtrykk kan varme og giftige gasser komme ut fra prosesstilkoblingen. Dette kan føre til forbrenninger eller helseskader.
- Hold prosesstilkoblingen alltid godt lukket.
 - Vær oppmerksom på varme overflater.
 - Bruk tilsvarende verneutstyr.

2.1.3 Potensialutjevning

FORSIKTIG: Risiko for eksplosjon på grunn av feil eller manglende jording

- Feil tilkoblet potensialutjevning kan føre til ladninger som kan medføre eksplosjoner i en Ex-atmosfære.
- Koble til potensialutjevningen på alle punktene som er beregnet for det.
 - Under alle arbeider på apparater som er beskrevet i denne bruksanvisningen, må du forsikre deg om at potensialutjevning er koblet til.
 - Kontroller at det finnes en jording via spenningsforsyningen.
 - Gjennomfør regelmessige kontroller for riktig jordtilkobling.

2.2 Tiltenkt bruk

2.2.1 Apparatets formål

Analysatoren er et stasjonært måleapparat for oksygen og tjener til kontinuerlig måling av oksygen som emisjons- og prosessovervåking i industrielle områder. Apparatet mäter kontinuerlig direkte i gasskanalen (in-situ).

2.2.2 Drift i ekspljosjonsutsatte områder

ZIRKOR200 Ex-G er egnet for bruk i gasseksplasive atmosfærer i gassgruppene IIA, IIB og IIC iht. ATEX (EN60079-10) og iht. IECEx (IEC60079-10) og tilsvarer kategori 2G, EPL Gb for bruk i sone 1. Styreenheten er klassifisert i temperaturklasse T6, sonnen i temperaturklasse T3.

Styreenhet Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Styreenhet som del av et komplett system

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX
- IECEx
- Spesielle betingelser for bruk for opplisten i EU-typeprøvingssertifikat: Tilbehør som brukes til kabel- og kabelgjennomføringer og låseelementer for ubrukde gjengede hull for kabel- og kabelgjennomføringer må være sertifisert i samsvar med IEC 60079-0 og IEC 60079-1.
- En reparasjon av spalter i huset som er sikret mot gnistoverslag, er ikke tillatt.

Sonde Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Sonde som del av et komplett system

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX
- IECEx
- Spesielle betingelser for sikker bruk:
 - Opplysningsene om temperaturklasse T3 gjelder for en omgivelsestemperatur fra -20 °C til +55 °C.
 - Probens varmespenning må kobles ut av en overvåkningsanordning som er uavhengig av reguleringen og sertifisert for dette formålet når en grensetemperatur på 890 °C er oppnådd ved en omgivelsestemperatur på opptil 40 °C og når en grensetemperatur på 845 °C er oppnådd ved en omgivelsestemperatur på opptil 55 °C.
 - Advarselshenvisningen for å åpne huset og henvisningene fra produsenten må absolutt følges.
 - Oksygenmålesonden med det tilhørende beskyttelsesrøret med innretningen for å lede røykgassen må kun brukes i røykgasser med en sammensetning som ikke er kritisk med hensyn til korrosjonseffekten på materialene som brukes. Hvis dette ikke kan garanteres, må regelmessige kontroller gjennomføres med tilstrekkelig korte tidsintervaller.
 - Røykgassstemperaturen må ikke overstige 500 °C på sonden. Høyere prosesstemperaturer er mulig hvis en egnet røykgassføring med røykgassavkjøling kan garanteres, slik at røykgassen, når den når målesonden, ikke kan overskride grensen på 500 °C under alle prosessbetingelser.

Pneumatikkheden Z200EXG

- Spesielle betingelser for sikker bruk:
 - I det eksplasive området må overflaten kun rengjøres med en fuktig klut.

- ATEX
 -
- IECEx
 - Ex eb mb IIC T4 Gb

Ikke fjern, føy til eller endre komponenter på og i apparatet hvis ikke dette er beskrevet og spesifisert i produsentens offisielle opplysninger. Ellers opphører apparatets godkjenning for bruk i eksplorative områder.

2.3 Bruksinnskrenkninger

- ZIRKOR200 Ex-G er sertifisert for et bruksområde på 800 mbar abs. til 1100 mbar abs. på prosessiden. Bruk ved forskjellige trykk er ikke i samsvar med EX-sertifiseringen og er derfor ikke tillatt.
- ZIRKOR200 Ex-G må drives innenfor de beskrevne spesifikasjonene. Hvis ZIRKOR200 Ex-G drives utenfor spesifikasjonene, er dette ikke i samsvar med EX-sertifiseringen og er derfor ikke tillatt.

2.4 Produktbeskrivelse

2.4.1 Bruksområde

Oksygenmålesystemet ZIRKOR200 Ex-G er egnet for måling av oksygen (O_2) i røykgasser og andre ikke brennbare gasser.

2.4.2 Farekilder

ADVARSEL: Risiko for forbrenning på varme komponenter som befinner seg i prosessen

Temperaturen på sondefilterhodet og alle deler som befinner seg i prosessgassen, er under drift 150°C til 800°C (302°F til 1472°F). Direkte berøring av de varme delene for demontering eller service forårsaker alvorlige forbrenninger.

- For demontering av sonden må vernehansker mot varme benyttes.
- Forsyningskretsen til elektronikken må alltid slås av før sonden demonteres.
- Etter demonteringen skal sonden oppbevares på et sikkert, beskyttet sted, og det må ventes til sondens temperatur har kjølt seg ned til omgivelsestemperatur.

2.4.3 Beskrivelse eksplosjonsvern – benyttede Ex-beskyttelsesmetoder

Systemet ZIRKOR200 Ex-G er sertifisert for bruk i eksplorative atmosfærer i sone 1, gassgruppe IIC. Styreenheten Z200EXG-y1 (styreenhet som del av et komplett system Z200EXG-y0) er klassifisert i temperaturklasse T6, sonden Z200EXG-y2 (sonde som del av et komplett system Z200EXG-y0) i T3.

Tennbeskyttelse blir realisert i kombinasjon av Ex-beskyttelsesmetoden trykkresistens kapsling Ex d for sonde og styreenhet og overvåkning av tennkilden i sonden.

FARE: Risiko for eksplasjon ved åpning av dekselet til sondens tilkoblingsenhett

Hvis dekselet til sondens tilkoblingsenhett åpnes under drift, kan det oppstå en eksplasjon.

- Dekselet til sondens tilkoblingsenhett må kun åpnes i Ex-fri atmosfære.
- Kontroller at alle sondekomponentene oppfyller betingelsen til temperaturklasse T3 og at alle komponentene på styreenheten oppfyller betingelsene i temperaturklasse T6 etter at systemet er slått av.

2.4.4 Ex-beskyttelsesmetoden "Trykkresistent kapsling Ex" "d"

Ved sonden og styreenheten er klemmene for tilkoblingen av driftsspenningen, forsyningssystemene for oppvarming og magnetventilene samt alle signalstrømkretsene i rom montert iht. Ex-beskyttelsesmetoden "Trykkresistent kapsling" Ex "d". Også sonden som er temperaturstabilisert på 800°C , sitter inne i den "Trykkresistente kapslingen" og er derfor ikke en tennkilde for omgivelsene.

Ved Ex-beskyttelsesmetoden "Trykkresistent kapsling Ex" "d" er funksjonsmåten basert på inkludering av en eksplasjon som eventuelt kan opptre inne i huset. Dette oppnås ved en eksplosjonsresistent utforming av huset sammen med spalter ved alle husåpnninger som er sikre mot gnistoverslag, f.eks. husdekselet og kabelgjennomføringer. I tillegg blir overflatetemperaturen begrenset selv om en forventet feil oppstår under tenntemperaturen til den omgivende eksplorative atmosfæren.

Gjengespalten mellom huset og dekselet samt på gjengetilkoblingen er spalter som er sikre mot gnistoverslag.

En reparasjon av spalter som er sikre mot gnistoverslag, er ikke tillatt.

Forbindelsesflater kan ikke males eller pulverlakkes.

Før dekselet åpnes og mens dekselet er åpnet, må det garanteres at det ikke er noen eksplosiv atmosfære i et "Ex-d"-rom (f.eks. ved tilkoblings- eller servicearbeider).

Lukk alle ubrukte husåpnninger med tilsvarende blindskruer.

2.5 Installasjon

2.5.1 Henvisning for installasjon i eksplorative atmosfærer.

FARE: Risiko for eksplasjon under installasjonsarbeider

På grunn av gnistdannelse under installasjonen, for eksempel ved tilkobling av kabler eller komponenter som faller ned, er det risiko for eksplasjon.

- Gjennomfør installasjonsarbeider kun i en Ex-fri atmosfære.

FARE: Eksplosjonsfare på grunn av ikke forskriftsmessig utført installasjonsarbeid

Ikke forskriftsmessig vurdering av oppstilingsstedet og alt annet installasjonsarbeid i den eksplorative atmosfæren, kan forårsake alvorlige personskader og materielle skader.

- Installasjon, oppstart, vedlikehold og kontroll må kun utføres av erfarte fagfolk som har kjennskap til regler og forskrifter om eksplosjonsfarlige områder, særlig:
 - Ex-beskyttelsesmetoder
 - Installasjonsregler
 - Områdedeling
- Standarder som skal anvendes:
- Lokale bestemmelser om arbeidssikkerhet

FARE: Risiko for personskader på grunn av skadet sonden

En kald sonden kan skades på grunn av kondensert, etsende røykgass, som betyr at sonden ikke er innkapslet på en trykkfast måte og som kan føre til eksplasjoner.

- Sonden må være i drift så lenge den er i prosessen.

FORSIKTIG: Risiko for personskader på grunn av at apparatet faller ned

Apparatet er tungt og kan forårsake personskader hvis det faller ned.

- Monteringsarbeider på apparatet må gjennomføres med to personer.

ADVARSEL: Risiko for skader på spalter som er sikre mot gnistoverslag

- Ikke skad overflaten til spaltene som er sikre mot gnistoverslag mellom huset og husdekselet på styreenhet og sonden mens du åpner eller lukker apparatet.
- Hvis overflaten til gnistoverslags-spalten er skadet, må huset og husdekselet skiftes.
- Før du monterer dekselet på huset, må overflaten til gnistoverslags-spalten beskyttes med et tynt lag med et egnet beskyttelsesfett.

FARE: Risiko på grunn av ikke tillatte kabelgjennomføringer

Eksplosjonsbeskyttelsen er truet.

- Bruk kun kabelgjennomføringer som er tillatt for den nødvendige Ex-beskyttelsesmetoden.
- Ved valg hhv. utskifting av kabelgjennomføringer må du ta hensyn til gjengetype og -størrelse.

FARE: Risiko ved åpne hull og ikke benyttede kabelgjennomføringer

Eksplosjonsbeskyttelsen er truet.

- Lukk alltid ubenyttede kabelgjennomføringer med godkjente låsepluggere.
- Ved valg av hhv. utskifting av egnede låsepluggere må du ta hensyn til gjengetype og -størrelse.

ADVARSEL: Risiko på grunn av høy vekt

Risiko for personskader og materielle skader.

- Bruk egnet løfteverktøy.
- Sikre mot velting.

2.5.2 Transport

FARE: Risiko for eksplasjon på grunn av elektrostatisk oppladning

På grunn av gnistdannelse på grunn av elektrostatisk oppladning, f.eks. under transport eller utpakking av sonden og elektronikken, er det risiko for eksplasjon.

- Må kun transporteres og pakkes ut i Ex-frie omgivelser.

Apparatet må kun løftes og transporteres av minst to personer.

2.5.3 Henvisning om lagring

SICK-apparater samt reservedeler må lagres tørt med tilstrekkelig lufting. Avgassing fra maling, silikonsprayer o.l. må absolutt unngås i lagringsomgivelsene.

FARE: Risiko for helsekade på grunn av kontaminert sonde

- Målesonden kan etter bruk i prosessen være kontaminert med stoffer, avhengig av gassens sammensetning i målekanalen, som kan føre til alvorlige personskader.
- Målesonden må dekontamineres før lagring.
 - Bruk alltid forskriftmessige vernekjær ved alle arbeider med en kontaminert sonde.
 - Rengjør alle komponentene i målesystemet med en lett fuktet klut. Det må brukes et mildt rengjøringsmiddel.
 - Alle komponenter for lagring og transport må pakkes inn. Om mulig brukes originalemballasjen.
 - Lagre alle komponentene i målesystemet i et tørt, rent rom. Oppbevaringstemperaturen for alle komponentene er -40 °C til +80 °C.

2.5.4 Monter motflensen på kanalen

FARE: Varme, eksplasive eller giftige røykgasser

- Under monteringsarbeider i gasskanalen kan varme og/eller helsekadelige gasser komme ut, avhengig av anleggsbetingelsene.
- Arbeider på gasskanalen må utelettes utføres av fagfolk, som på grunnlag av fagopplæring og kunnskaper samt kunnskaper om de relevante bestemmelserne, kan vurdere de arbeidene som de har fått i oppdrag, og kan oppdage farer.
 - Anlegget slås av under arbeider i gasskanalen eller
 - operatøren bestemmer ved hjelp av en risikovurdering de nødvendige sikkerhetstiltakene som må overholdes under arbeider med et system som er slått på.

2.5.5 Justere V-skiltet

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon på grunn av løfting av den trykkresistente kapslingen

- En unbrakoskrue som er skadet fordi den ikke er blitt fullstendig løsnet ved utskifting av filteret, eller en løs unbrakoskrue kan skade den trykkresistente kapslingen på grunn av skade på tennbeskyttelsen og dermed føre til en eksplosjon.
- Løsne unbrakoskruen fullstendig og skru den fullstendig fast igjen etterpå.
 - Skift skadede unbrakoskruer.

ADVARSEL:

- Man må passe på at filterhodet skrus fullstendig fast av gjengene (til anslaget). I denne posisjonen kan filterhodet dreies én gang maks. 360 ° tilbake for å justere filterhodet.

Hvis filterhodet skrus ut mer enn 360 ° kan eksplosjonsbeskyttelsen ikke lenger garanteres.

2.5.6 Legge sondekablene

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon på grunn av elektrostatisk oppladning

- Risiko for eksplosjon på grunn av statisk oppladning av ledningene.
- Beskytt ledningene mot elektrostatisk oppladning.
 - Legg ledninger i Ex-området ordentlig via for eksempel kabelrutene.

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon

- Før elektronikkhuset eller sondens styreenhet åpnes, må systemet kobles spenningsfritt og en Ex-fri omgivelse må være tilgjengelig.
- Før elektronikkhuset eller sondens styreenhet åpnes, må dekslets sikring låses opp med gjengetappen eller etter låsing sikres igjen.
- Etter installasjonen må spenningsførende deler ikke lenger være tilgjengelige. Opprett nettforrsyningen først når alle husene er lukket forsvarlig, med mindre det er garantert at det ikke er risiko for eksplosjon i omgivelsen.

2.6 Elektrisk installasjon

2.6.1 Henvisning om elektrisk installasjon

ADVARSEL: Risiko for den elektriske sikkerheten på grunn av at strømforsyningen ikke er slått av under installasjons- og vedlikeholdsarbeider

- Før du starter arbeidet på apparatet, må du sørge for at strømforsyningen kan slås av med en skillebryter/effektbryter i samsvar med gjeldende standarder.
- Sørg for at skillebryteren er lett tilgjengelig, er i nærheten av systemet og tydelig merket (På/Av-bryter).
- Hvis skillebryteren etter installasjonen er vanskelig eller ikke tilgjengelig når du kobler til enheten, er en ekstra skillebryter absolutt nødvendig.
- Spenningsforsyningen kan bare aktiveres på nytt av autorisert personale etter at arbeidene er avsluttet, eller for testformål i samsvar med de gjeldende sikkerhetsforskriftene.

ADVARSEL: Risiko for den elektriske sikkerheten på grunn av feil dimensjonert nettkabel

- Ved installasjon av en nettkledning kan det oppstå ulykker pga. elektrisk strøm hvis spesifikasjonene ikke overholdes tilstrekkelig.
- Ved bruk av en nettkledning må spesifikasjonene i bruksanvisningen (kapittel Tekniske data) følges nøyaktig.

ADVARSEL: Risiko på grunn av elektriske ulykker

- Ikke forskriftsmessig utførelse av de elektriske arbeidene kan føre til alvorlige elektriske ulykker.
- Elektriske arbeider på apparatet må utelettes utført av elektrikere som er fortrolig med mulige farer.

FARE: Bruk av kabelgjennomføringer og plugger som ikke er tillatt for drift i eksplasive omgivelser, medfører risiko for eksplosjon og oppår av apparatets Ex-godkjenning

Kabelgjennomføringerne og plugger er del av Ex-beskyttelsen, og krever dermed godkjenning.

- Ikke bytt ut kabelgjennomføringer og plugger med andre typer som ikke er godkjent for bruk i en eksplativ omgivelse.
- Ta hensyn til kabelgjennomføringens dimensjoner.

FARE: Risiko på grunn av uegnede skrueforbindelser og ledninger

- Bruk kun egnede ledninger (i henhold til gyldig norm) med passende ytre diameter.
- Beskytt ledningene mot elektrostatisk oppladning.
- Kun kabelgjennomføringer som brukes til kabelinstallasjonen, skal åpnes. Oppbevar pluggene. Hvis en kabelgjennomføring må lukkes senere, monteres den opprinnelige pluggen igjen.

2.6.2 Tilgang til klemmene

ADVARSEL:

- Før klemmedekselet fjernes, må nettspenningen skilles fra systemet. Forsyning av nettspenning til systemet skal ikke gjenopprettes igjen før klemmedekslene er lukket. Etter installasjonen må spenningsførende deler ikke lenger være tilgjengelige.

2.6.3 Koble til signalkabelen

FARE:

- Elektrisk utlading kan ødelegge elektroniske komponenter og det er risiko for brann og eksplosjon.
- Før du er i kontakt med elektriske tilkoblinger og interne komponenter: Jord kroppen og verktøyet som skal benyttes, for å avlede elektrostatisk oppladning.
 - Anbefalt metode:
 - Hvis jordledningen er tilkoblet: Berør en blank metalldel på huset.
 - Ellers: Berør en annen blank metallflate som er tilkoblet jordledningen eller har en garantert kontakt med jord.
 - Vær spesielt oppmerksom på den individuelle informasjonen som følger med.

2.6.4 Lukke huset

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon

Det kan maksimalt benyttes én gjengeadapter per kabelgjennomføring.

2.7 Oppstart

- Under oppstart må du ta hensyn til bestemmelsene for vedlikehold og kontroll iht. NEK IEC 60079-17.
- Apparatet må være fullstendig spenningsfritt under installasjon og vedlikehold. Spenningen kan kun tilkobles etter at monteringen er fullstendig utført og alle nødvendige strømkretser til driften er tilkoblet. Dette gjelder også for alle signaler og digitale grensesnitt som går til/fra apparatet.

2.7.1 Sikkerhetshenvisninger for oppstart

FARE: Risiko for forbrenning og forgiftning på grunn av varme og giftige gasser som kommer ut i anlegg med overtrykksbetingelser

- Under arbeider på gasskanalen kan varm gass komme ut fra prosesstilkobblingen. Dette kan føre til forbrenninger eller helsekader.
- Hold prosesstilkoblingen alltid godt lukket og gjennomfør tetthetskontroller.
 - Vær oppmerksom på varme overflater.
 - Bruk tilsvarende verneutstyr.

FORSIKTIG: Alvorlige personskader og skader på apparatet på grunn av feil eller manglende jording

Det må sikres at den beskyttende jordingen til apparatet eller kablene under installasjons- og vedlikeholdsarbeider er etablert i samsvar med gjeldende standarder.

2.8 Vedlikehold

2.8.1 Sikkerhetshenvisninger om vedlikeholdsarbeider

FARE: Risiko for personskader på grunn av skadet sonderør

En kald sonde kan skades på grunn av kondensert, etsende røykgass, som betyr at sonden ikke lenger er innkapslet på en trykkfast måte, noe som kan føre til eksplosjoner.

- Sonden må være i drift så lenge den er i prosessen

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av varme overflater

Sonden varmes opp på grunn av prosessen. Når den trekkes ut fra prosessen, kan temperaturen på sonden være høyere enn overflatetemperaturen som er sertifisert for omgivelsene (se Exmerking) og føre til en eksplosjon.

- Trekk den varme sonden kun i Ex-frie omgivelser ut av kanalen.

ADVARSEL: Varme overflater

Sonden varmes opp på grunn av prosessen og kan forårsake forbrenninger når den trekkes ut av kanalen og etterpå.

- Bruk egnet verneutstyr.
- Gjennomfør arbeider på sonden etter at den er avkjølt.

FARE: Risiko på grunn av elektrisk spenning

Under arbeider på apparatet med innkoblet spenningsforsyning er det risiko for elektrisk støt.

- Gjennomfør vedlikeholdsarbeider kun på et apparat som er spenningsfritt.
- Spenningsforsyningen kan bare aktiveres på nytt av autorisert personale i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter etter fullført aktivitet eller for testformål.

ADVARSEL: Risiko for etseskade/forgiftning på grunn av etsende/giftige reststoffer på komponenter som har vært i berøring med målegassen

Etter at apparatet er satt ut av drift eller demontert fra målekanalen, kan rester av prosessgassen feste seg til komponenter som er i kontakt med målegassen (for eksempel gassfilter, gassførende ledninger, etc.). Avhengig av gassblandingene i kanalen kan restene være uten lukt eller usynlige. Uten verneklær kan berøring av slike kontaminerte komponenter føre til alvorlige forbrenninger eller forgiftninger.

- Sørg for egnede beskyttelsestiltak når du arbeider (f.eks. ved å bruke ansiktsbeskyttelse, vernehansker eller syrefaste klær).
- Ved berøring med hud eller øynene må de respektive partiene skylles med rent vann. Ta kontakt med lege.
- Alle kontaminerte komponenter må etter demonteringen dekontamineres på en forskriftsmessig måte.

2.8.2 Henvisninger for bruk i eksplosjonsfarlige områder

FARE: Risiko for eksplosjon ved bruk av reserve- og slitedeler som ikke er godkjent i Ex-området

Alle reserve- og slitedeler for in situ-gassmåleren er kontrollert av SICK for bruk i eksplosjonsutsatte områder. Ved bruk av andre reserve- og slitedeler oppholderer erstatningskravet mot SICK fordi tennbeskyttelsen ikke kan garanteres lenger.

- Bruk utelukkende originale reserve- og slitedeler fra SICK.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av restspenning og varme overflater i apparatet

Under installasjons- og servicearbeider på apparatet er det risiko for eksplosjon.

- Påse at arbeidsmiljøet er Ex-fritt mens arbeid pågår.
- Vent i minst 1 time etter at strømforsyningen er koblet ut før huset åpnes.

2.8.3 Skifte av filterhodet, en målesonde, O₂-målecellen

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon på grunn av løfting av den trykkresistente kapslingen

En unbrakoskrue som er skadet fordi den ikke er blitt fullstendig løsnet ved utskifting av filteret, eller en løs unbrakoskrue kan skade den trykkresistente kapslingen på grunn av skade på tennbeskyttelsen og dermed føre til en eksplosjon.

- ▶ Løsne unbrakoskruen fullstendig og skru den fullstendig fast igjen etterpå.
- ▶ Skift ut den skadete unbrakoskruen.

ADVARSEL: Risiko for forbrenning på varme komponenter som befinner seg i prosessen

Temperaturer på sondefilterhodet og alle deler som befinner seg i prosessgassen har under drift en temperatur på 150 °C til 800 °C (302 °F til 1472 °F). Direkte berøring av de varme delene før demontering eller service forårsaker alvorlige forbrenninger.

- ▶ For demontering av sonden må vernehansker mot varme benyttes.
- ▶ Forsyningsspenningen til elektronikken må alltid slås av før sonden demonteres.
- ▶ Etter demonteringen skal sonden oppbevares på et sikkert, beskyttet sted, og det må ventes til sondens temperatur har kjølt seg ned til omgivelsestemperatur.

2.9 Sette ut av drift

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av restspenning og varme overflater i apparatet

Etter at apparatet er slått av, er det fortsatt eksplosjonsfare på grunn av restspenning og varme overflater.

- ▶ Vent i minst 1 time etter at strømforsyningen er koblet ut før huset åpnes.

FARE: Risiko for helseskade på grunn av kontaminert sonde

Avhengig av gassens sammensetning i målekanalen kan målesonden etter bruk i prosessen være kontaminert med stoffer som kan føre til alvorlige helseskader.

- ▶ Bruk alltid forskriftmessige vernekjær ved alle arbeider med en kontaminert sonde.
- ▶ Målesonden må dekontamineres før lagring.

ADVARSEL: Risiko for helseskade på grunn av kontakt med varme og/eller aggressive målegasser.

Det er mulig å komme i kontakt med helseskadelige målegasser under arbeider med åpne målekanaler.

- ▶ Under alle arbeider på apparatet må det tas hensyn til forskriftene angående verneutstyret som gjelder for drift.
- ▶ Ved overtrykk i kanalen må sonden aldri fjernes fra kanalen uten tilsvarende verneinnretninger.

3 Sikkerhetshenvisninger for ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

3.1.1 Arbeider på apparatet

FARE: Risiko for eksplosjon

Under arbeider på apparatet er det risiko for eksplosjon.

- ▶ Sørg for at det ikke er noen eksplosiv atmosfære under arbeider på apparatet.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av antennelig blanding i komponentene

Hvis filter og deksel til sondens tilkoblingsboks ikke lukkes fullstendig etter arbeider på apparatet, kan gnister komme ut og føre til eksplosjon.

- ▶ Filter, deksel til sondens tilkoblingsboks må være fullstendig lukket etter arbeider på apparatet.

FARE: Risiko for systemsikkerheten på grunn av arbeider på apparatet som ikke er beskrevet i denne bruksanvisningen

Hvis det gjennomføres arbeider på apparatet som ikke er beskrevet i verken denne bruksanvisningen eller de tilhørende dokumentene, kan dette føre til en usikker drift av målesystemet, og dermed sette anleggets sikkerhet i fare.

- ▶ Gjennomfør kun arbeider på apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen eller de tilhørende dokumentene.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av ikke forskriftsmessig gjennomføring av arbeidene beskrevet i denne bruksanvisningen

Ikke forskriftsmessig utførelse av arbeider i eksplosive områder kan forårsake alvorlige personskader og driftskader. Ikke pust inn gassen som kommer ut når huset åpnes.

- ▶ Vedlikehold, igangsettingsaktiviteter og kontroller skal bare utføres av utdannet personale med erfaring, som har kjennskap til regler og forskrifter om eksplosive områder, særlig:

- Ex-beskyttelsesmetoder
- Installasjonsregler
- Områdeinndeling

3.1.2 Gasser som strømmer ut

FARE: Risiko for forbrenning og forgiftning på grunn av varme og giftige gasser som kommer ut i anlegg med overtrykksbetingelser

Ved anlegg med overtrykk kan varme og giftige gasser komme ut fra prosesstilkoblingen. Dette kan føre til forbrenninger eller helseskader.

- ▶ Hold prosesstilkoblingen alltid godt lukket.
- ▶ Vær oppmerksom på varme overflater.
- ▶ Bruk tilsvarende verneutstyr.

3.1.3 Potensialutjevning

FORSIKTIG: Risiko for eksplosjon på grunn av feil eller manglende jording

Feil tilkoblet potensialutjevning kan føre til ladninger som kan medføre eksplosjoner i en Ex-atmosfære.

- ▶ Koble til potensialutjevningen på alle punktene som er beregnet for det.
- ▶ Under alle arbeider på apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen, må du forsikre deg om at potensialutjevninger er koblet til.

3.2 Tiltenkt bruk

3.2.1 Apparatets formål

Analysatoren er et stasjonært måleapparat for oksygen og tjener til kontinuerlig måling av oksygen som emisjons- og prosessovervåking i industrielle områder. Apparatet måler kontinuerlig direkte i gasskanalen (in-situ).

3.2.2 Drift i ekspljosjonsutsatte områder

- ZIRKOR200 Ex-D målesonde tilsvarer ATEX-kategorien (iht. ATEX 2014/34/EU):
 II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db
 - ZIRKOR200 Ex-D målesonde oppfyller følgende IECEx-kvalifisering:
Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
 - Lage Ex-relevante komponentgrupper.
 - Ikke fjern, føy til eller endre komponenter på og i apparatet hvis dette ikke er beskrevet og spesifisert i produsentens offisielle opplysninger. Ellers oppholder apparates godkjenning for bruk i eksplosive områder.
 - Overhold vedlikeholdsintervallene.
- Spesielle betingelser:**
- Opplysingene om temperaturklasser T3 gjelder for en omgivelsestemperatur fra -20 °C til +55 °C.
- Sondens varmespenning må slås av av en overvåkningsanordning som er uavhengig av reduleringen og sertifisert for dette formålet når en grensetemperatur på 810 °C er nådd. Denne oppgaven overtas av oppvarmings-overvåkingen.

NO

- Målesonden med det tilhørende beskyttelsesrøret kan bare brukes i røykgasser med en sammensetning som ikke er kritisk med hensyn til korrosjonseffekten på materialene som brukes.
Hvis dette ikke kan garanteres, må regelmessige kontroller gjennomføres med tilstrekkelig korte tidsintervaller.
- Røykgasstemperaturen må ikke overstige 600 °C på sonden.

3.3 Produktbeskrivelse

3.3.1 Bruksområde

Oksygenmålesystemet ZIRKOR200 Ex-D er egnet for måling av oksygen (O₂) i røygasser.

3.3.2 Farekilder

ADVARSEL: Risiko for forbrenning på varme komponenter som befinner seg i prosessen

Temperaturen på sondefilterhodet og alle deler som befinner seg i prosessgassen, er under drift 150 °C til 800 °C (302 °F til 1472 °F). Direkte berøring av de varme delene før demontering eller service forårsaker alvorlige forbrenninger.

- For demontering av sonden må vernehansker mot varme benyttes.
- Forsyningsspenningen til elektronikken må alltid slås av før sonden demonteres.
- Etter demonteringen skal sonden oppbevares på et sikkert, beskyttet sted, og det må ventes til sondens temperatur har kjølt seg ned til omgivelsetemperatur.

3.3.3 ATEX / IECEx sertifisering

Styreenheten til ZIRKOR200 Ex-D oksygenmålesystemet er ikke Ex-sertifisert og må installeres i et sikkert område. Sonden kan installeres i Zne 21-omgivelser (sertifisert II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db).

ADVARSEL:

Under drift må dekslene til sondens tilkoblingsenhet og styrenhet ikke åpnes. Før disse dekslene åpnes må det sikres at alle systemkomponentene oppfyller betingelsen til overflatetemperatur T133 °C/T141 °C etter at systemet er slått av. Korteste ventetid etter at systemet er slått av er 1 time. Arbeider på sonden kan også utføres under drift når omgivelsesbetingelsene ikke er vurdert som eksplosjonsfarlige.

3.4 Installasjon

3.4.1 Henvisning for installasjon i ekspljosjonsfarlige områder.

FARE: Risiko for eksplosjon under installasjonsarbeider

På grunn av gnistdannelse under installasjonen, for eksempel ved tilkobling av kabler eller komponenter som faller ned, er det risiko for eksplosjon.

- Gjennomfør installasjonsarbeider kun i en Ex-fri atmosfære.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av ikke forskriftsmessig utført installasjonsarbeid

Ikke forskriftsmessig vurdering av oppstillingsstedet og alt annet installasjonsarbeid i den eksplasive atmosfæren, kan forårsake alvorlige personskader og materielle skader.

- Installasjon, oppstart, vedlikehold og kontroll må kun utføres av erfarte fagfolk som har kjennskap til regler og forskrifter om eksplosjonsfarlige områder, særlig:
 - Ex-beskyttelsesmetoder
 - Installasjonsregler
 - Områdeinndeling
- Standarder som skal anvendes
- Lokale bestemmelser om arbeidssikkerhet

FARE: Risiko for personskader på grunn av skadet sonderør

En kald sonde kan skades på grunn av kondensert, etsende røykgass, som betyr at sonden ikke lenger er innkapslet på en trykkfast måte, noe som kan føre til eksplosjoner.

- Sonden må være i drift så lenge den er i prosessen.

FORSIKTIG: Risiko for personskader på grunn av at apparatet faller ned

Apparatet er tungt og kan forårsake personskader hvis det faller ned.

- Monteringsarbeider på apparatet må gjennomføres med to personer.

3.4.2 Transport

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av elektrostatisk oppladning

På grunn av gnistdannelse på grunn av elektrostatisk oppladning, f.eks. under transport eller utpakking av sonden og elektronikken, er det risiko for eksplosjon.

- Må kun transporteres og pakkes ut i Ex-frie omgivelser.

Apparatet må kun løftes og transporteres av minst to personer.

3.4.3 Henvisning om lagring

SICK-apparater samt reservedeler må lagres tørt med tilstrekkelig lufting. Avgassing fra maling, silikonsprayer o.l. må absolutt unngås i lagringsomgivelsene.

FARE: Risiko for helsekade på grunn av kontaminert sonde

Målesonden kan etter bruk i prosessen være kontaminert med stoffer, avhengig av gassens sammensetning i målekanalen, som kan føre til alvorlige helsekader.

- Målesonden må dekontamineres før lagring.
- Bruk alltid forskriftsmessige vernekjær ved alle arbeider med en kontaminert sonde.
- Rengjør alle komponentene i målesystemet med en lett fuktet klut. Det må brukes et mildt rengjøringsmiddel.
- Alle komponenter må pakkes inn for lagring og transport. Om mulig brukes originalemballasjen.
- Lagre alle komponentene i målesystemet i et tørt, rent rom. Oppbevaringstemperaturen for alle komponentene er -40 °C til +80 °C.

3.4.4 Montere motflensen på kanalen

FARE: Varme, eksplasive eller giftige røykgasser

Under monteringsarbeider i gasskanalen kan varme og/eller helsekadelige gasser komme ut, avhengig av anleggsbetingelsene.

- Arbeider på gasskanalen må utelukkende utføres av fagfolk, som på grunnlag av fagopplæring og kunnskaper samt kunnskaper om de relevante bestemmelserne, kan vurdere de arbeidene som de har fått i oppdrag, og kan oppdage farer.
- Anlegget slås av under arbeider i gasskanalen eller
- operatøren bestemmer ved hjelp av en risikovurdering de nødvendige sikkerhetstiltakene som må overholdes under arbeider med et system som er slått på.

3.4.5 Legge sondekabel og slanger

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon på grunn av elektrostatisk oppladning

Risiko for eksplosjon på grunn av statisk oppladning av ledningene.

- Beskytt ledningene mot elektrostatisk oppladning.
- Legg ledninger i Ex-området ordentlig via for eksempel kabelruten.

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon

- Før klemmedekselet fjernes, må nettspenningen skilles fra systemet. Forsyning av nettspenning til systemet skal ikke gjenopprettes igjen før klemmedekselet er satt på.
- Etter installasjonen må spenningsførende deler ikke lenger være tilgjengelige.

3.5 Elektrisk installasjon

3.5.1 Henvisninger om elektrisk installasjon

ADVARSEL: Risiko for den elektriske sikkerheten på grunn av at strømforsyningen ikke er slått av under installasjons- og vedlikeholdsarbeider

- Før du starter arbeidet på apparatet, må du sørge for at strømforsyningen kan slås av med en skillebryter/effektbryter i samsvar med gjeldende standarder.
- Sørg for at skillebryteren er lett tilgjengelig, er i nærheten av systemet og tydelig merket (På/Av-bryter).
- Hvis skillebryteren etter installasjonen er vanskelig eller ikke tilgjengelig når du kobler til enheten, er en ekstra skillebryter absolutt nødvendig.
- Spenningsforsyningen kan bare aktiveres på nytt av autorisert personale etter at arbeidene er avsluttet, eller for testformål i samsvar med de gjeldende sikkerhetsforskriftene.

ADVARSEL: Risiko for den elektriske sikkerheten på grunn av feil dimensjonert nettkabel

Ved installasjon av en nettledning kan det oppstå ulykker pga, elektrisk strøm hvis spesifikasjonene ikke overholdes tilstrekkelig.

- Ved bruk av en nettledning må spesifikasjonene i bruksanvisningen (kapittel Tekniske data) følges nøyaktig.

ADVARSEL: Risiko på grunn av elektrisk ulykke

Ikke forskriftsmessig utførelse av de elektriske arbeidene kan føre til alvorlige elektriske ulykker.

- Elektriske arbeider på apparatet må utelukkende foretas av elektrikere som er fortrolig med mulige farer.

FARE: Bruk av kabelgjennomføringer og pluggere på sondens tilkoblingsboks som ikke er tillatt for drift i eksplasive omgivelser, medfører risiko for eksplosjon og opphør av apparatets Ex-tillatelse

Kabelgjennomføringsene og pluggene er del av Ex-beskyttelsen, og krever dermed godkjennung.

- Ikke bytt ut kabelgjennomføringer og pluggere med andre typer som ikke er godkjent for bruk i en eksplativ omgivelse.
- Ta hensyn til kabelgjennomføringens dimensjoner.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av uegnede skrueforbindelser og kabler på sondens tilkoblingsenhet

- Bruk kun egnede ledninger (i henhold til gyldig norm) med passende tyre diameter.
- Beskytt ledningene mot elektrostatisk oppladning.
- Legg ledninger i Ex-området ordentlig via for eksempel kabelrutene.
- Kun kabelgjennomføringer som brukes til kabelinstallasjonen, skal åpnes. Oppbevar pluggene. Hvis en kabelgjennomføring må lukkes senere, monteres den opprinnelige pluggen igjen.

3.5.2 Tilgang til klemmene

ADVARSEL:

Før klemmedekselet fjernes, må nettspenningen skilles fra systemet. Forsyning av systemet med nettspenning skal ikke gjenopprettes igjen før klemmedekslene er lukket.

Etter installasjonen må spenningsførende deler ikke lenger være tilgjengelige.

3.5.3 Elektriske tilkoblinger til sondens tilkoblingsenhet.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av skadede tetninger

Skadede tetninger på husdekselen kan føre til at eksplosjonsfarlig luft trenger inn i huset som fører til eksplosjon.

- Tetninger må kontrolleres for skader og ev. skiftes ut.

3.6 Oppstart

- Under oppstart må du ta hensyn til bestemmelsene for vedlikehold og kontroll iht. NEK IEC 60079-17.
- Apparatet må være fullstendig spenningsfritt under installasjon og vedlikehold. Spenningen kan kun tilkobles etter at monteringen er fullstendig utført og alle nødvendige strømkretser til driften er tilkoblet. Dette gjelder også for alle signaler og digitale grensesnitt som går til/fra apparatet.
- Stemmer sondens serienummer overens med serienummeret på styreenheten? Hvis dette ikke er tilordnet korrekt, se "1-punktjustering (manuell)" og "2-punktjustering (manuell)" i bruksanvisningen.
- Stemmer nettspenningen overens med opplysningene på typeskiltet? Hvis ikke, ta kontakt med SICK.
- Er de elektriske tilkoblingene utført korrekt?
- Stemmer tilordningen av de pneumatisk tilkoblingene og er tilkoblingene gasstett?
- Vær sikker på at det ikke er noen lekkasjer på sonden – er motflensen gasstett sveiset til gasskanalen, er flensboltene skrudd tilstrekkelig fast? Ble det benyttet flenstetninger?
- Tilsvarer betingelsene på stedet spesifikasjonene i databladene?

3.6.1 Sikkerhetshenvisninger for oppstart

FARE: Risiko for forbrenning og forgiftning på grunn av varme og giftige gasser som kommer ut i anlegg med overtrykksbetegnelser

Under arbeider på gasskanalen kan varm gass komme ut fra prosesstilkobblingen. Dette kan føre til forbrenninger eller helseskader.

- Hold prosesstilkobblingen alltid godt lukket og gjennomfør tettethetskontroller.
- Vær oppmerksom på varme overflater.
- Bruk tilsvarende verneutstyr.

FORSIKTIG: Alvorlige personsarker og skader på apparatet på grunn av feil eller manglende jording

Det må sikres at den beskyttende jordingen til apparatet eller kablene under installasjons- og vedlikeholdsarbeider er etablert i samsvar med gjeldende standarder.

3.7 Vedlikehold

3.7.1 Sikkerhetshenvisninger om vedlikeholdsarbeider

FARE: Risiko for personsarker på grunn av skadet sonderør

En kald sonde kan skades på grunn av kondensert, etsende røykgass, som betyr at sonden ikke lenger er innkapslet på en trykkfast måte, noe som kan føre til eksplosjoner.

- Sonden må være i drift så lenge den er i prosessen.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av varme overflater

Sonden kan varmes opp på grunn av prosessen. Når den trekkes ut fra prosessen, kan temperaturen på sonden være høyere enn overflatetemperaturen som er sertifisert for omgivelsene (se Exmerking) og føre til en eksplosjon.

- Trekk ut den varme sonden kun i Ex-frie omgivelser.

ADVARSEL: Varme overflater

Sonden varmes opp på grunn av prosessen og kan forårsake forbrenninger når den trekkes ut av kanalen og etterpå.

- Bruk egnet verneutstyr.
- Gjennomfør arbeider på sonden etter at den er avkjølt.

FARE: Risiko på grunn av elektrisk spenning

Under arbeider på apparatet med innkoblet spenningsforsyning er det risiko for elektrisk støt.

- Gjennomfør vedlikeholdsarbeider kun på et apparat som er spenningsfritt.
- Spenningsforsyningen kan bare aktiveres på nytt av autorisert personale i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter etter fullført aktivitet eller for testformål.

ADVARSEL: Risiko for etseskade/forgiftning på grunn av etsende/giftige reststoffer på komponenter som har vært i berøring med målegassen

Etter at apparatet er satt ut av drift eller demontert fra målekanalen, kan rester av prosessgassen feste seg til komponenter som er i kontakt med målegassen (for eksempel gassfilter, gassførende ledninger, etc.). Avhengig av gassblandingene i kanalen kan restene være uten lukt eller usynlige. Uten vernehansk er berøring av slike kontaminerte komponenter føre til alvorlige forbrenninger eller forgiftninger.

- Sørg for egnede beskyttelsestiltak når du arbeider (f.eks. ved å bruke ansiktsbeskyttelse, vernehansker eller syrefaste klær).
- Ved berøring med hud eller øynene må det respektive partiet skylles med rent vann. Ta kontakt med lege.
- Alle kontaminerte komponenter må etter demonteringen dekontamineres på en forskriftsmessig måte.

3.7.2 Henvisninger for bruk i eksplosjonsfarlige områder

FARE: Risiko for eksplosjon ved bruk av reserve- og slitedeler som ikke er godkjent i Ex-området

Alle reserve- og slitedeler for in situ-gassmåleren er kontrollert av SICK for bruk i eksplosjonsutsatte områder. Ved bruk av andre reserve- og slitedeler oppholderer erstatningskravet mot SICK fordi tennbeskyttelsen ikke kan garanteres lenger.

- Bruk utelukkende originale reserve- og slitedeler fra SICK.

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av restspenning og varme overflater i apparatet

Under installasjons- og servicearbeider på apparatet er det risiko for eksplosjon.

- Påse at arbeidsmiljøet er Ex-fritt mens arbeid på apparatet pågår.

ADVARSEL: Risiko for eksplosjon på grunn av løfting av den trykkresistente kapslingen

En unbrakoskrue som er skadet fordi den ikke er blitt fullstendig løsnet ved utskifting av filteret, eller en løs unbrakoskrue kan skade den trykkresistente kapslingen på grunn av skade på tennbeskyttelsen og dermed føre til en eksplosjon.

- Løsne unbrakoskruen fullstendig og skru den fullstendig fast igjen etterpå.
- Skift skadede unbrakoskruer.

ADVARSEL: Risiko for forbrenning på varme komponenter som befinner seg i prosessen

Temperaturen på sondefilterhodet og alle deler som befinner seg i prosessgassen har under drift en temperatur på 150 °C til 800 °C (302 °F til 1472 °F). Direkte berøring av de varme delene før demontering eller service forårsaker alvorlige forbrenninger.

- For demontering av sonden må vernehansker mot varme benyttes.
- Forsyningsspenningen til elektronikken må alltid slås av før sonden demonteres.
- Etter demonteringen skal sonden oppbevares på et sikkert, beskyttet sted, og det må ventes til sondens temperatur har kjølt seg ned til omgivelsestemperatur.

3.8 Sette ut av drift

FARE: Risiko for eksplosjon på grunn av restspenning og varme overflater i apparatet

Etter at apparatet er slått av, er det fortsatt eksplosjonsfare på grunn av restspenning og varme overflater.

- Vent i minst 1 time etter at strømforsyningen er koblet fra før huset åpnes.

FARE: Risiko for helseskade på grunn av kontaminert sonde

Avhengig av gassens sammensetning i målekanalen kan målesonden etter bruk i prosessen være kontaminert med stoffer som kan føre til alvorlige helseskader.

- Bruk alltid forskriftmessige verneklær ved alle arbeider med en kontaminert sonde.
- Målesonden må dekontamineres før lagring.

ADVARSEL: Risiko for helseskade på grunn av kontakt med varme og/eller aggressive målegasser

Det er mulig å komme i kontakt med helseskadelige målegasser under arbeider med åpne målekanaler.

- Under alle arbeider på apparatet må det tas hensyn til forskriftene angående verneutstyr som gjelder for drift.
- Ved overtrykk i kanalen må sonden aldri fjernes fra kanalen uten tilsvarende verneinnretninger.

INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA DLA URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH (EX)

1 Informacje dot. niniejszego dokumentu

- Niniejszy dokument obowiązuje dla następujących urządzeń działu analizatorów firmy SICK: ZIRKOR200 Ex-G i ZIRKOR200 Ex-D.
- Zastosowana dyrektywa ATEX została podana w deklaracji zgodności danego urządzenia.
- Niniejszy dokument zawiera streszczenie informacji dot. bezpieczeństwa i wskazówek ostrzegawczych odnośnie do danego urządzenia.
- Jeżeli jakąś wskazówkę bezpieczeństwa jest niezrozumiałą: Należy przeczytać odpowiedni rozdział w instrukcji eksploatacji danego urządzenia.
- Urządzenie uruchamiać wyłącznie po przeczytaniu niniejszego dokumentu.

! WSKAŻÓWKA:

- Niniejszy dokument jest ważny tylko wraz z Instrukcją eksploatacji danego urządzenia.
- Instrukcję eksploatacji należy przeczytać ze zrozumieniem.

► Należy stosować się do wszystkich wskazówek bezpieczeństwa i dodatkowych informacji zawartych w Instrukcji eksploatacji danego urządzenia.

- Jeżeli coś jest niezrozumiałe, to: Nie uruchamiać urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy SICK.
- Niniejszy dokument należy zachować wraz z Instrukcją eksploatacji do wglądu i przekazać go nowym właścicielowi.

2 Wskazówki bezpieczeństwa dla ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

2.1.1 Prace przy urządzeniu

EX ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem

W czasie pracy przy urządzeniu istnieje niebezpieczeństwo wybuchu:
► Zapewnić, aby w czasie pracy przy urządzeniu nie występowała atmosfera wybuchowa.

EX ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem

Jeżeli po pracy przy urządzeniu filtr, pokrywa jednostki sterującej i pokrywa zespołu przyłączony sondy nie zostaną całkowicie zamknięte, może dojść do przedostania się iskier na zewnątrz i do spowodowania wybuchu.

- Po wykonaniu prac przy urządzeniu, filtr, pokrywę zespołu przyłączony sondy i pokrywę jednostki sterującej należy całkowicie zamknąć

EX ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek przeskoku iskrowego

Jeżeli uszkodzeniu uległy gwinty zapewniające ochronę przed zaplonem, to w wyniku przeskoku iskrowego może dojść do wybuchu.
► Należy wymienić uszkodzone gwinty zapewniające ochronę przed zaplonem. Ich naprawa jest niedopuszczalna.

EX ZAGROŻENIE: Zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu wskutek wykonywania prac przy urządzeniu, których nie opisano w niniejszej Instrukcji eksploatacji

Jeżeli przy urządzeniu wykonywane są prace nie opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji i w dokumentach związanych z urządzeniem, to może do prowadzić do nieprawidłowego działania układu pomiarowego i ograniczenia bezpieczeństwa instalacji.

- Przy urządzeniu wykonywać tylko takie prace, które zostały opisane w niniejszej Instrukcji eksploatacji lub w dokumentach związanych z urządzeniem.

EX ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek nieprawidłowego wykonania prac opisanych w niniejszej Instrukcji eksploatacji

Nieprawidłowe wykonanie prac w przestrzeni zagrożonej wybuchem może spowodować poważne szkody na osobach i w działaniu urządzenia. W czasie otwierania obudowy nie wdychać ulatniającego się gazu.

- Prace konserwacyjne i uruchomieniowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany/przeszkolony personel, który posiada wiedzę na temat przepisów dot. przestrzeni zagrożonych wybuchem, w szczególności informacje dot. następ. tematów:

- Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
- Przepisy dotyczące instalacji
- Podział na strefy

2.1.2 Ulatniające się gazy

ZAGROŻENIE: Zagrożenie oparzeniem i zatruciem wskutek ulatniającego się gorącego i trującego gazu w instalacjach działających w warunkach nadciśnienia

W instalacjach z nadciśnieniem gorący i trujący gaz może ulatniać się ze złącza procesowego. To może spowodować poparzenia lub szkody dla zdrowia.

- ▶ Złącze procesowe powinno być zawsze szczelnie zamknięte.
- ▶ Zachować ostrożność w wypadku gorących powierzchni.
- ▶ Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.

2.1.3 Wyrównanie potencjałów

OSTROŻNIE: Zagrożenie wybuchem w wyniku wadliwego uziemienia lub jego braku

W wyniku nieprawidłowo podłączonego wyrównania potencjałów może dojść do powstania ładunków, które w atmosferze wybuchowej mogą spowodować wybuch.

- ▶ Komponenty urządzenia podłączyć we wszystkich przewidzianych punktach do wyrównania potencjałów.
- ▶ Podczas wszystkich prac przy urządzeniu opisanych w niniejszej Instrukcji eksploatacji pamiętać o podłączeniu do wyrównania potencjałów.
- ▶ Zapewnić uziemienie poprzez zasilanie elektryczne.
- ▶ Przeprowadzać regularną kontrolę prawidłowego działania przyłączy uziemienia.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

2.2.1 Przeznaczenie urządzenia

Analizator jest stacjonarnym urządzeniem pomiarowym tlenu i przeznaczony jest do ciągłych pomiarów tlenu w przestrzeniach przemysłowych. Urządzenie służy do stałych pomiarów bezpośrednio w kanale gazu (in-situ).

2.2.2 Eksplatacja w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

ZIRKOR200 Ex-G nadaje się do zastosowania w w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazu następujących grup IIA, IIB i IIC wg ATEX (EN60079-10) i wg IECEx (IEC60079-10) i odpowiada kategorii 2G, poziomowi zabezpieczenia urządzenia (EPL) Gb do zastosowania w strefie 1.

Jednostka sterująca podporządkowana jest klasie temperatury T6, sonda klasie temperatury T3.

Jednostka sterująca Z200EXG-y1*** (y= 1, 2)**

Jednostka sterująca jako część kompletnego systemu

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEEx

Ex db IIC T6 Gb

- Szczególne warunki zastosowania do wpisania na listę Certyfikatu badania typu UE:

Zastosowany osprzęt do przepustów kabli i przewodów, zaślepki do niewykorzystanych gwintów przepustów kabli i przewodów muszą posiadać certyfikat zgodnie z IEC 60079-0 i IEC 60079-1.

Naprawa uszkodzonych szczelin chroniących przed przeskokiem płomienia jest zabroniona.

Sonda Z200EXG-y2*** (y= 1, 2)**

Sonda jako część kompletnego systemu

Z200EXG-y0*** (y= 1, 2)**

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEEx

Ex db IIC T3 Gb

- Szczególne warunki bezpiecznego zastosowania:

- Klasa temperatury T3 obowiązuje dla zakresu temperatury otoczenia od -20 °C do +55 °C.

- Po osiągnięciu temperatury granicznej 890 °C w temperaturze otoczenia do 40 °C i po osiągnięciu temperatury granicznej 845 °C w temperaturze otoczenia do 55 °C napięcie żarzeniowe sond musi być wyłączane przez urządzenie nadzorujące niezależne od układu regulującego i posiadające certyfikację do zastosowania w tym celu.

- Należy bezwzględnie stosować się do wskazówek ostrzegawczych dotyczących otwierania obudowy i do wytycznych producenta.

- Sondę do pomiaru tlenu z przeznątą rurą zabezpieczającą z elementami prowadzącymi gaz spalinowy wolno stosować wyłącznie w gazach spalinowych, których skład nie powoduje korozji stosowanych materiałów. Jeżeli nie można tego zapewnić, to konieczne jest przeprowadzanie częstych kontroli.

- Temperatura gazu spalinowego na sondzie nie może przekroczyć 500 °C. Wyższa temperatura procesowa jest możliwa, jeżeli przy pomocy odpowiednich elementów prowadzenia gazu spalinowego z chłodzeniem gazu spalinowego zapewniono, że gaz spalinowy w momencie dotarcia do sondy pomiarowej nie przekroczy wartości granicznej 500 °C we wszystkich warunkach procesowych.

Jednostka pneumatyczna Z200EXG

● Szczególne warunki bezpiecznego zastosowania:

- W przestrzeni zagrożonej wybuchem powierzchnię wolno czyścić wyłącznie wilgotną szmatką.

Opcjonalny elektryczny zawór pneumatyczny Z200EXG

- ATEX

 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

W urządzeniu nie usuwać, nie dodawać i nie zmieniać żadnych części konstrukcyjnych, chyba że takie czynności zostały opisane i wymienione w oficjalnych informacjach podanych przez producenta. W przeciwnym razie wygasza aprobatą dot. zastosowania urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

2.3 Ograniczenia zastosowania

● ZIRKOR200 Ex-G posiada certyfikację na zakres zastosowania dla wartości ciśnienia bezwzględnego od 800 mbarów do 1100 mbarów po stronie procesów. Zastosowanie z innymi wartościami ciśnienia nie jest zgodne z certyfikatem ex i w związku z tym niedopuszczalne.

● ZIRKOR200 Ex-G musi być stosowany w ramach opisanych specyfikacji. Jeżeli ZIRKOR200 Ex-G nie jest stosowany w ramach specyfikacji, to nie jest to zgodne z certyfikatem ex i w związku z tym niedozwolone.

2.4 Opis produktu

2.4.1 Zakres zastosowania

System pomiarowy tlenu ZIRKOR200 Ex-G nadaje się do pomiaru tlenu (O₂) w gazach spalinowych i innych gazach palnych.

2.4.2 Źródła zagrożenia

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie poparzeniem gorącymi komponentami znajdującymi się w gazie procesowym.

Temperatura głowicy filtra sondy i wszystkich części znajdujących się w gazie procesowym wynosi w czasie eksplatacji 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Wskutek bezpośredniego kontaktu z gorącymi komponentami w celu demontażu lub konserwacji może dojść do poważnych poparzeń.

- ▶ Do demontażu sondy nakładać rękawice chroniące przed wysoką temperaturą.
- ▶ Przed demontażem sondy zawsze odłączać układy elektroniczne od zasilania.
- ▶ Sondę po demontażu pozostawić do ostygnięcia w bezpiecznym i osłoniętym miejscu, aż jej temperatura spadnie do temperatury otoczenia.

2.4.3 Opis ochrony przed wybuchem - zastosowane rodzaje ochrony przeciwwybuchowej

System ZIRKOR200 Ex-G posiada certyfikację do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem strefy 1, grupa gazu IIC. Jednostka sterownicza Z200EXG-y1 (jednostka sterownicza jako część kompletnego systemu Z200EXG-y0) zaszerowana jest do klasy temperatury T6, sonda Z200EXG-y2 (sonda jako część kompletnego systemu Z200EXG-y0) do T3.

Ochrona przed zaplonem realizowana jest poprzez połączenie rodzaju ochrony przeciwwybuchowej ognioszczelnej obudowy Ex d dla sondy i jednostki sterującej i jednostkę nadzoru źródła zapłonu w sondzie.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem w czasie otwierania pokrywy zespołu przyłączycy sondy

Otwarcie pokrywy zespołu przyłączycy sondy w czasie eksplatacji może spowodować wybuch.

- ▶ Pokrywę zespołu przyłączycy sondy otwierać wyłącznie w strefie wolnej od zagrożenia wybuchem.
- ▶ Zapewnić, aby po wyłączeniu systemu wszystkie komponenty sondy spełniały warunki klasy temperatury T3 , a wszystkie komponenty jednostki sterującej warunki klasy temperatury T6.

2.4.4 Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej „Ognioszczelna obudowa“ Ex „d“

W sondzie i jednostce sterującej zaciski do podłączenia napięcia roboczego, obwodów zasilania ogrzewania i zaworów elektromagnetycznych, jak również wszystkich obwodów sygnałowych w pomieszczeniach wbudowane są w rodzaj ochrony przeciwwybuchowej „Ognioszczelna obudowa“ Ex „d“. Również czujnik ze stabilizacją temperatury do 800 °C znajduje się wewnątrz „ognioszczelnej obudowy“ i nie stanowi dla otoczenia źródła zapłonu.

Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej „Ognioszczelna obudowa“ Ex „d“ polega na zamknięciu we wnętrzu obudowy ewentualnie powstałego wybuchu. Takie działanie zapewnia wykonanie obudowy wytrzymałe na ciśnienie powstałe w czasie wybuchu razem ze szczelinami chroniącymi przed przeskokiem płomienia przy wszystkich otworach urządzenia, np. pokrywa obudowy i przepusty kablowe. Poza tym ograniczana jest temperatura powierzchniowa także w przypadku wystąpienia oczekiwanej błędu poniżej temperatury zapłonu otaczającej atmosfery wybuchowej.

Szczeliny między gwintami pomiędzy obudową i pokrywą, jak również przy złączach gwintowanych są szczelinami chroniącymi przed przeskokiem płomienia.

Naprawa uszkodzonych szczelin chroniących przed przeskokiem ciśnienia jest niedozwolona.

Powierzchnie łączące nie mogą być ani polakierowane ani powlekane proszkowo.
Należy zapewnić, aby w czasie otwierania lub po otwarciu pokrywy przestrzeni „Ex-d” (np. w czasie prac podłączeniowych lub serwisowych) nie istniała atmosfera wybuchowa.
Wszystkie nieużywane otwory obudowy zamknąć odpowiednimi zaślepками gwintowanymi.

2.5 Instalacja

2.5.1 Wskazówki dot. instalacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem w czasie prac instalacyjnych

W wyniku iskrzenia w czasie instalowania, na przykład w czasie podłączania kabli albo upadku komponentów, istnieje zagrożenie wybuchem.

- ▶ Prace instalacyjne wykonywać wyłącznie w niewybuchowym otoczeniu.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych prac instalacyjnych

Nieprawidłowa ocena miejsca umieszczenia, jak również wszystkie dalsze prace instalacyjne w przestrzeni zagrożonej wybuchem mogą spowodować poważne szkody na osobach i w pracy urządzenia.

- ▶ Prace instalacyjne, uruchomienie, prace konserwacyjne i kontrolne wolno przeprowadzać wyłącznie doświadczonemu personelowi, posiadającemu wiedzę na temat wytycznych i przepisów dotyczących przestrzeni zagrożonych wybuchem, w szczególności wiedzę na następujące tematy:
 - Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
 - Przepisy dotyczące instalacji
 - Podział na strefy
 - ▶ Stosowane normy
 - ▶ Lokalne przepisy BHP

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek uszkodzonej rury sondy

Skondensowany korozjony gaz spalinowy może uszkodzić zimną sondę, w wyniku tego sonda nie będzie ognioszczelnie zamknięta, co może spowodować wybuch.

- ▶ Sonda musi pracować tak długo, jak długo działa w procesie.

OSTROŻNIE: Niebezpieczeństwo zranienia wskutek upadku urządzenia

Urządzenie jest ciężkie i wskutek jego upadku może dojść do urazów.
▶ Prace montażowe przy urządzeniu powinny wykonywać dwie osoby.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wynikające z uszkodzenia szczelin chroniących przed przeskokiem płomienia

- ▶ Nie uszkadzać powierzchni szczelin chroniących przed przeskokiem płomienia pomiędzy obudową i pokrywą obudowy jednostki sterującej i sondy w czasie otwierania i zamykania urządzenia.
- ▶ Jeżeli jakąś powierzchnię szczelinę chroniącą przed przeskokiem ognia jest uszkodzona, należy wymienić obudowę i pokrywę obudowy.
- ▶ Przed montażem pokrywy na obudowie należy zabezpieczyć powierzchnie szczelin chroniących przed przeskokiem ognia cienką warstwą odpowiedniego smaru.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wskutek niedopuszczonych przepustów kablowych

Zagrożenie ochrony przed wybuchem.

- ▶ Stosować wyłącznie przepusty kablowe, które posiadają dopuszczenie do wymaganego rodzaju ochrony przeciwwybuchowej.
- ▶ Wybierając wzgl. wymieniając przepusty kablowe zwracać uwagę na rodzaj i wielkość gwintów.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wskutek niezamkniętych otworów i niewykorzystanych przepustów kablowych

Zagrożenie ochrony przed wybuchem.

- ▶ Niewykorzystane przepusty kablowe zamykać zawsze przy pomocy dopuszczonych do tego celu zaślepek.
- ▶ Wybierając wzgl. wymieniając dopuszczone zaślepki zwracać uwagę na rodzaj i wielkość gwintów.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wskutek za dużego ścięzaru

Zagrożenie urazami i szkodami rzecznymi.

- ▶ Stosować odpowiednie narzędzia podnoszące.
- ▶ Zabezpieczyć przed przechyleniem.

2.5.2 Transport

ZAGROŻENIE: Zagrożenie zapłonem wskutek naładowania elektrostatycznego

W wyniku iskrzenia, które powstaje w wyniku naładowania elektrostatycznego na przykład w czasie transportu albo rozpakowywania sondy i komponentów elektronicznych, powstaje zagrożenie wybuchem.

- ▶ Sondę transportować i rozpakowywać w otoczeniu znajdującym się w strefie wolnej od zagrożenia wybuchem.

Do transportu i podnoszenia urządzenia konieczne są co najmniej dwie osoby.

2.5.3 Wskazówka dot. składowania

Urządzenia i części zapasowe firmy SICK należy składować w otoczeniu suchym i posiadającym dobrą klimatyzację. Oparów farb, aerosoli silikonowych itd. należy koniecznie unikać w przestrzeniach składowania.

ZAGROŻENIE: Zagrożenia dla zdrowia wskutek kontaminacji sondy

W zależności od składu gazu w kanale pomiarowym może dojść do kontaminacji sondy pomiarowej stosowanej w procesie substancjami, które mogą powodować ciężkie szkody na zdrowiu.

- ▶ Przed składowaniem przeprowadzić dekontaminację sondy pomiarowej.
- ▶ W czasie wszystkich prac przy skażonej sondzie pomiarowej nosić przepisową odzież ochronną.
- ▶ Wszystkie komponenty systemu pomiarowego czyścić wilgotną szmatką. Stosować w tym celu delikatny środek czyszczący.
- ▶ Wszystkie komponenty zapakować przed składowaniem i transportem. Najlepiej stosować oryginalne opakowanie.
- ▶ Wszystkie komponenty systemu pomiarowego składować w suchym i czystym pomieszczeniu. Temperatura składowania dla wszystkim komponentów od -40 °C do +80 °C.

2.5.4 Montaż kołnierza współpracującego na kanale

ZAGROŻENIE: Gorące, wybuchowe lub trujące gazy spalinowe

W czasie prac montażowych przy kanale gazu w zależności od warunków instalacji może dojść do ulatniania się gorących i/lub szkodliwych dla zdrowia gazów.

- ▶ Prace przy kanale gazu powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, którzy na podstawie swojego fachowego wykształcenia, wiedzy, jak również znajomości odpowiednich wytycznych potrafią ocenić zlecone im prace i rozpoznać zagrożenia.
- ▶ W czasie prac przy kanale gazu należy wyłączyć instalację lub
 - ▶ użytkownik ustala na podstawie oceny ryzyka zawodowego konieczne środki bezpieczeństwa, które należy stosować w czasie prac przy wyłączonej instalacji.

2.5.5 Ustawianie tarczy osłaniającej filtr

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wybuchem w wyniku zniesienia ognioszczelnej obudowy

Śruba imbusowa uszkodzona w wyniku niepełnego wykręcenia w czasie wymiany filtra lub poluzowana śruba imbusowa może doprowadzić do uszkodzenia ognioszczelnej obudowy wskutek uszkodzenia szczelin zabezpieczających przed zapłonem i w ten sposób doprowadzić do wybuchu.

- ▶ Całkowicie poluzować i następnie całkowicie dociągnąć śrubę imbusową.
- ▶ Wymienić uszkodzone śruby imbusowe.

OSTRZEŻENIE:

Należy zwrócić uwagę na to, aby głowica filtra była całkowicie wkręcona w gwint (do oporu). Z tego położenia końcowego głowica filtra w celu jej wypożyczonowania może być tylko jednorazowo wykręcona o maks. 360 °.

Jeżeli głowica filtra zostanie wykręcona dalej niż 360 ° nie istnieje już gwarancja ochrony przed wybuchem.

2.5.6 Układanie kabli sondy

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie zapłonem wskutek naładowania elektrostatycznego

- Naładowanie elektrostatyczne na przewodach może doprowadzić do wybuchu.
- ▶ Chrońić przewody przed naładowaniem elektrostatycznym.
 - ▶ Przewody w przestrzeni zagrożonej wybuchem prowadzić na przykład w trasach kablowych.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wybuchem

- Przed otwarciem obudowy elektroniki i jednostki sterującej sondy należy odłączyć system od zasilania elektrycznego i zapewnić otoczenie wolne od zagrożenia wybuchem.
- Przed otwarciem obudowy elektroniki lub jednostki sterowniczej sondy pokrywa musi być odbezpiewczona za pomocą kołka gwintowanego, a po zamknięciu z powrotem zabezpieczona.
- Po instalacji części będące pod napięciem nie mogą być już dostępne. Zasilanie sieciowe należy włączyć dopiero wtedy, kiedy wszystkie obudowy są bezpiecznie zamknięte, chyba że zapewni się otoczenie wolne od zagrożenia wybuchem.

2.6 Instalacja elektryczna

2.6.1 Wskazówki dot. instalacji elektrycznej

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie dla bezpieczeństwa elektrycznego w wyniku nieodłączonego zasilania elektrycznego na czas prac instalacyjnych i konserwacyjnych.

- ▶ Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu zapewnić, aby zasilanie elektryczne zostało wyłączone odłącznik/wyłącznik mocy zgodnie z obowiązującymi normami.
- ▶ Należy zapewnić dobry dostęp do odłączników, które powinny znajdować się w pobliżu systemu i być wyraźnie oznaczone (włączniki / wyłączniki).
- ▶ Jeśli po zamontowaniu odłączniki na przyłączu urządzenia są trudno dostępne lub w ogóle niedostępne, to konieczne jest dodatkowe urządzenie rozłączające.
- ▶ Zasilanie może ponownie załączyć po zakończeniu czynności lub kontroli jedynie autoryzowany personel zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie elektrycznego bezpieczeństwa w wyniku nieprawidłowo dobranego przewodu

- Jeśli nie przestrzega się dostatecznie specyfikacji, w czasie instalacji przewodu sieciowego może dojść do wypadków spowodowanych prądem elektrycznym.
- ▶ Wymieniając przewód sieciowy, zawsze dokładnie przestrzegać specyfikacji zawartych w Instrukcji eksploatacji (rozdział Dane techniczne).

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie prądem elektrycznym

- Nieprawidłowe wykonanie prac elektrycznych może spowodować ciężkie obrazy spowodowane działaniem prądu elektrycznego.
- ▶ Prace elektryczne przy urządzeniu mogą wykonywać wyłącznie elektrycy, którym znane są możliwe zagrożenia.

ZAGROŻENIE: Jeżeli zastosowano przepusty kablowe i zaślepki niedopuszczone do stosowania w otoczeniu wybuchowym, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu i wygasza aprobatą ex dla urządzenia.

- Przepusty kablowe i zaślepki są częścią ochrony przeciwwybuchowej w związku z tym muszą posiadać dopuszczenia.
- ▶ Przepustów kablowych i zaślepek nie wymieniać na inne typy, które nie posiadają dopuszczenia w otoczeniu wybuchowym.
 - ▶ Stosować odpowiednie rozmiary przepustów kablowych.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek stosowania nieodpowiednich złącz śrubowych i przewodów

- ▶ Stosować wyłącznie odpowiednie przewody (zgodnie z obowiązującą normą) z wymaganą średnicą zewnętrzną.
- ▶ Chrońić przewody przed naładowaniem elektrostatycznym.
- ▶ Otwierać tylko te przepusty kablowe, które są stosowane do instalacji kabli. Zachować zaślepki. Jeżeli przepust kablowy powinien być później zamknięty, należy zastosować oryginalne zamknięcie.

2.6.2 Dostęp do zacisków

OSTRZEŻENIE:

- Przed usunięciem pokryw obudowy należy odłączyć system od napięcia sieciowego.
System podłączyć z powrotem do napięcia sieciowego dopiero po zamknięciu wszystkich pokryw obudowy.
Po instalacji części będące pod napięciem nie mogą być już dostępne.

2.6.3 Podłączanie kabli sygnalowych

ZAGROŻENIE:

- Wyładowania elektryczne mogą zniszczyć komponenty elektroniczne i istnieje zagrożenie pożarem i wybuchem.
- ▶ Przed kontaktem z elektrycznymi przyłączami i wewnętrznymi częściami konstrukcyjnymi: Uziemić osoby i stosowane narzędzie w celu odprowadzania ładunków elektrostatycznych.
- Zalecana metoda:
- ▶ Jeżeli podłączono przewód ochronny: Dotknąć nieizolowaną część metalową obudowy.
 - ▶ Jeżeli nie zastosowano: Dotknąć innej nieizolowanej powierzchni metalowej, która jest połączona z przewodem ochronnym lub ma bezpieczny kontakt z ziemią.
 - ▶ Dostarczone indywidualne informacje należy traktować priorytetowo.

2.6.4 Zamknięcie obudowy

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wybuchem

- Do jednego przepustu kablowego można stosować wyłącznie jeden adapter gwintu.

2.7 Uruchomienie

- ▶ W czasie uruchomienia, konserwacji i kontroli stosować się do wytycznych zgodnych z IEC/EN 60079-17.
- ▶ W czasie instalacji i konserwacji urządzenie musi być całkowicie odłączone od zasilania sieciowego. Dopiero po zakończonym montażu i podłączeniu wszystkich obwodów elektrycznych koniecznych do rozpoczęcia eksploatacji, wolno podłączyć napięcie sieciowe. Dotyczy to również wszystkich interfejsów sygnałowych i cyfrowych, prowadzących do/z urządzenia.

2.7.1 Wskazówki bezpieczeństwa dot. uruchomienia

ZAGROŻENIE: Zagrożenie oparzeniem i zatruciem wskutek ulatniającego się gorącego i trującego gazu w instalacjach działających w warunkach nadciśnienia

W czasie prac w kanale gazu ze złącza procesowego może ulatniać się gorący gaz. To może spowodować poparzenia lub szkody dla zdrowia.

- ▶ Złącze procesowe powinno być zawsze szczelnie zamknięte i sprawdzone na szczelność.
- ▶ Zachować ostrożność w wypadku gorących powierzchni.
- ▶ Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.

OSTROŻNIE: Urazy i uszkodzenie urządzenia w wyniku wadliwego uziemienia lub jego braku

- Należy zapewnić, aby w czasie prac instalacyjnych i konserwacyjnych do urządzenia lub przewodów doprowadzonych było uziemienie ochronne zgodnie z obowiązującymi normami.

2.8 Konserwacja

2.8.1 Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek uszkodzonej rury sondy

Skondensowany, korozyjny gaz spalinowy może uszkodzić zimną sondę, w wyniku tego sonda nie będzie ognioszczelnie zamknięta, co może spowodować wybuch.

- ▶ Sonda musi pracować tak długo, jak długo działa w procesie

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek gorących powierzchni

W czasie przebiegu procesu może dojść do rozgrzania sondy. W czasie wyjmowania z procesu temperatura sondy może być wyższa niż temperatura powierzchni posiadającej dopuszczenie dla otoczenia (patrz oznaczenie ex), co może spowodować wybuch.

- ▶ Gorącą sondę wyjmować z kanału wyłącznie w otoczeniu wolnym od zagrożenia wybuchem.

OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia

Sonda nagrzewa się w procesie i po wyjęciu z kanału może spowodować oparzenia.

- ▶ Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- ▶ Prace przy sondzie wykonywać po jej ostygnięciu.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie napięciem elektrycznym

W czasie prac przy urządzeniu podłączonym do zasilania energia elektryczna istnieje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

- ▶ Prace konserwacyjne przeprowadzać wyłącznie na urządzeniu niepodłączonym do zasilania elektrycznego.
- ▶ Po zakończeniu czynności lub kontroli zasilanie elektryczne może załączyć jedynie wykonujący dane czynności personel, stosujący się do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie sparzeniem środkiem żącym/zatruciem żącymi/truącymi pozostałościami znajdującymi się na komponentach systemu pomiarowego mających kontakt z gazem.

Po zakończeniu prac lub demontażu urządzenia z kanału pomiarowego pozostałości gazu procesowego mogą przywierać do komponentów systemu pomiarowego mających kontakt z gazem (np. filtr gazu, przewody prowadzące gaz itd.). W zależności od rodzaju mieszanek gazu pozostałości mogą być bezwonne i niewidoczne. Bez odzieży ochronnej dotknięcie takich skażonych elementów może spowodować ciężkie sparzenia środkiem żącym lub zatrucia.

- ▶ W czasie prac podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa (np. nosić ochronę twarzy, rękawice ochronne lub odzież odporną na działanie kwasu).
- ▶ Jeżeli dojdzie do dotknięcia skóry i oczu, dotknięte miejsca natychmiast spłukać czystą wodą i udać się do lekarza.
- ▶ Wszystkie skażone komponenty po demontażu poddać dekontaminacji.

2.8.2 Wskazówki dot. zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek stosowania części zamiennych i podlegających szybkiemu zużyciu niedopuszczonych do stosowania w przestrzeni zagrożonej wybuchem

Wszystkie części zapasowe i części zużywalne urządzenia stosowanego in situ zostały sprawdzone przez SICK odnośnie do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Stosowanie innych części zapasowych i zużywalnych powoduje wygaśnięcie roszczeń w stosunku do firmy SICK, ponieważ wygasza również gwarancja ochrony przed zaplonem.

- ▶ Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i szybko zużywające się firmy SICK.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek napięcia resztkowego i gorących powierzchni w urządzeniu

W czasie instalacji i prac konserwacyjnych przy urządzeniu istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

- ▶ Zapewnić, aby otoczenie miejsca pracy urządzenia znajdowało się w strefie wolnej od zagrożenia wybuchem.
- ▶ Po wyłączeniu od zasilania i przed otwarciem obudowy odczekać co najmniej 1 godzinę.

2.8.3 Wymiana głowicy filtra, sondy pomiarowej, komórki pomiarowej O₂

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wybuchem w wyniku zniesienia ognioszczelnej obudowy

Śruba imbusowa uszkodzona w wyniku niepełnego wykręcenia w czasie wymiany filtra lub poluzowana śruba imbusowa może doprowadzić do uszkodzenia ognioszczelnej obudowy wskutek szczelin zabezpieczających przed zapłonem i w ten sposób doprowadzić do wybuchu.

- ▶ Całkowicie poluzować i całkowicie dociągnąć śrubę imbusową.
- ▶ Wymienić uszkodzoną śrubę imbusową.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie poparzeniem gorącymi komponentami znajdującymi się w gazie procesowym.

Temperatura głowicy filtra sondy i wszystkich części znajdujących się w gazie procesowym wynosi w czasie eksploatacji 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Wskutek bezpośredniego kontaktu z gorącymi komponentami w celu demontażu lub konserwacji może dojść do poważnych poparzeń.

- ▶ Do demontażu sondy nakładać rękawice chroniące przed wysoką temperaturą.
- ▶ Przed demontażem sondy zawsze odłączać układy elektroniczne od zasilania.
- ▶ Sondę po demontażu pozostawić do ostygnięcia w bezpiecznym i osłoniętym miejscu, aż jej temperatura spadnie do temperatury otoczenia.

2.9 Zakończenie prac

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek napięcia resztkowego i gorących powierzchni w urządzeniu

Po wyłączeniu urządzenia istnieje zagrożenie wybuchem w wyniku napięcia resztkowego i gorących powierzchni.

- ▶ Po wyłączeniu od zasilania i przed otwarciem obudowy odczekać co najmniej 1 godzinę.

ZAGROŻENIE: Zagrożenia dla zdrowia wskutek kontaminacji sondy pomiarowej

W zależności od składu gazu w kanale pomiarowym może dojść do kontaminacji sondy pomiarowej stosowanej w procesie substancjami, które mogą powodować ciezarne szkody na zdrowiu.

- ▶ W czasie wszystkich prac przy skażonej sondzie pomiarowej nosić przepisową odzież ochronną.
- ▶ Przed składowaniem przeprowadzić dekontaminację sondy pomiarowej.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie dla zdrowia wskutek kontaktu z gorącymi i / lub agresywnymi gazami pomiarowymi

W czasie prac przy otwartym kanale pomiarowym może dojść do kontaktu z gazami pomiarowymi szkodliwymi dla zdrowia.

- ▶ W czasie wszystkich prac przy urządzeniu stosować się do zakładowych przepisów dotyczących obowiązku noszenia odzieży ochronnej.
- ▶ W przypadku nadciśnienia w kanale nigdy nie usuwać sondy z kanału bez wprowadzenia odpowiednich środków zapobiegawczych.

3 Wskazówki bezpieczeństwa dla ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa

3.1.1 Prace przy urządzeniu

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem

W czasie pracy przy urządzeniu istnieje niebezpieczeństwo wybuchu:

- Zapewnić, aby w czasie pracy przy urządzeniu nie występowała atmosfera wybuchowa.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek zapalnej mieszanki na elementach konstrukcyjnych

Jeżeli po pracy przy urządzeniu filtr, pokrywa zespołu przyłączonych sondy nie zostaną całkowicie zamknięte, może dojść do przedostania się iskier na zewnątrz i do spowodowania wybuchu.

- Po wykonaniu prac przy urządzeniu, filtr, pokrywę zespołu przyłączonych sondy należy całkowicie zamknąć

ZAGROŻENIE: Zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu wskutek wykonywania prac, których nie opisano w niniejszej Instrukcji eksploatacji

Jeżeli przy urządzeniu wykonywane są prace nie opisane w niniejszej instrukcji eksploatacji i w dokumentach związanych z urządzeniem, to może to doprowadzić do nieprawidłowego działania układu pomiarowego i ograniczenia bezpieczeństwa instalacji.

- Przy urządzeniu wykonywać tylko takie prace, które zostały opisane w niniejszej Instrukcji eksploatacji lub w dokumentach związanych z urządzeniem.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek nieprawidłowego wykonania prac opisanych w niniejszej Instrukcji eksploatacji

Nieprawidłowe wykonanie prac w przestrzeni zagrożonej wybuchem może spowodować poważne szkody na osobach i w działaniu urządzenia. W czasie otwierania obudowy nie wdychać ulatniającego się gazu.

- Prace konserwacyjne i uruchomieniowe może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany/przeszkolony personel, który posiada wiedzę na temat przepisów dot. przestrzeni zagrożonych wybuchem, w szczególności informacje dot. następ. tematów:
 - Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
 - Przepisy dotyczące instalacji
 - Podział na strefy

3.1.2 Ulatniające się gazy

ZAGROŻENIE: Zagrożenie oparzeniem i zatruciem wskutek ulatniającego się gorącego i trującego gazu w instalacjach działających w warunkach nadciśnienia

W instalacjach z nadciśnieniem gorący i trujący gaz może ulatniać się ze złącza procesowego. To może spowodować poparzenia lub szkody dla zdrowia.

- Złącze procesowe powinno być zawsze szczelecznie zamknięte.
- Zachować ostrożność w wypadku gorących powierzchni.
- Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.

3.1.3 Wyrównanie potencjałów

OSTROŻNIE: Zagrożenie wybuchem w wyniku wadliwego uziemienia lub jego braku

W wyniku nieprawidłowo podłączonego wyrównania potencjałów może dojść do powstania ładunków, które w atmosferze wybuchowej mogą spowodować wybuch.

- Komponenty urządzenia podłączyć we wszystkich przewidzianych punktach do wyrównania potencjałów.
- Podczas wszystkich prac przy urządzeniu opisanych w niniejszej Instrukcji eksploatacji pamiętać o podłączeniu do wyrównania potencjałów.

3.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

3.2.1 Przeznaczenie urządzenia

Analizator jest stacjonarnym urządzeniem pomiarowym tlenu i przeznaczony jest do ciągłych pomiarów tlenu w przestrzeniach przemysłowych. Urządzenie służy do stałych pomiarów bezpośrednio w kanale gazu (in-situ).

3.2.2 Eksplatacja w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

- Sonda pomiarowa ZIRKOR200 Ex-D odpowiada kategorii ATEX (zgodnie z ATEX 2014/34/UE):
 II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Sonda pomiarowa ZIRKOR200 Ex-D spełnia następujące wymagania IECEx: Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Położenie podzespołów do stref zagrożonych wybuchem.
- W urządzeniu nie usuwać, nie dodawać i nie zmieniać żadnych części konstrukcyjnych, chyba że takie czynności zostały opisane i wymienione w oficjalnych informacjach podanych przez producenta. W przeciwnym razie wygasła aprobatą dot. zastosowania urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
- Stosować się do podanej częstości przeprowadzania prac konserwacyjnych.

Szczególne warunki:

Klasa temperatury T3 obowiązuje dla zakresu temperatury otoczenia od -20 °C do +55 °C.

- Po osiągnięciu temperatury granicznej 810 °C napięcie żarzeniowe sondy musi być wyłączone przez urządzenie nadzorujące niezależne od układu regulującego i posiadające certyfikację do zastosowania w tym celu. To zadanie przejmuje zespół kontroli temperatury.
- Sondę pomiarową z przynależną rurą zabezpieczającą wolno stosować wyłącznie w gazach spalinowych, których skład nie powoduje korozji stosowanych materiałów.
Jeżeli nie można tego zapewnić, to konieczne jest przeprowadzanie częstych kontroli.
- Temperatura gazu spalinowego na sondzie nie może przekroczyć 600 °C.

3.3 Opis produktu

3.3.1 Zakres zastosowania

System pomiarowy tlenu ZIRKOR200 Ex-D przeznaczony jest do pomiaru tlenu (O₂) w gazach spalinowych.

3.3.2 Źródła zagrożenia

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie poparzeniem gorącymi komponentami znajdującymi się w gazie procesowym.

Temperatura głowicy filtra sondy i wszystkich części znajdujących się w gazie procesowym wynosi w czasie eksploatacji 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Wskutek bezpośredniego kontaktu z gorącymi komponentami w celu demontażu lub konserwacji może dojść do poważnych poparzeń.

- Do demontażu sondy nakładać rękawice chroniące przed wysoką temperaturą.
- Przed demontażem sondy zawsze odłączać układy elektroniczne od zasilania.
- Sondę po demontażu pozostawić do ostygnięcia w bezpiecznym i osłoniętym miejscu, aż jej temperatura spadnie do temperatury otoczenia.

3.3.3 Certyfikacja ATEX / IECEx

Jednostka sterująca systemu pomiarowego tlenu ZIRKOR200 Ex-D nie posiada certyfikacji Ex i należy ją instalować w bezpiecznych przestrzeniach. Sonda można instalować w strefie 21 (certyfikat II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

OSTRZEŻENIE:

W stanie roboczym nie wolno otwierać pokrywy zespołu przyłączonych sondy, jak również jednostki sterującej. Przed otwarciem należy zapewnić, aby po wyłączeniu systemu wszystkie części sondy spełniały warunki temperatury powierzchni T133 °C/T141 °C. Minimalny czas oczekiwania po wyłączeniu wynosi 1 godzinę. Prace przy sondzie można wykonywać również w stanie roboczym sondy, jeżeli warunki otoczenia nie zostały zakwalifikowane jako zagrażające wybuchem.

3.4 Instalacja

3.4.1 Wskazówki dot. instalacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem w czasie prac instalacyjnych

W wyniku iskrzenia w czasie instalowania, na przykład w czasie podłączania kabli albo upadku komponentów, istnieje zagrożenie wybuchem.

- Prace instalacyjne wykonywać wyłącznie w niewybuchowym otoczeniu.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonych prac instalacyjnych

Nieprawidłowa ocena miejsca umiejscowienia, jak również wszystkie dalsze prace instalacyjne w przestrzeni zagrożonej wybuchem mogą spowodować poważne szkody na osobach i w pracy urządzenia.

- Prace instalacyjne, uruchomienie, prace konserwacyjne i kontrolne wolno przeprowadzać wyłącznie doświadczonemu personelowi, posiadającemu wiedzę na temat wytycznych i przepisów dotyczących przestrzeni zagrożonych wybuchem, w szczególności wiedzę na następujące tematy:

- Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
- Przepisy dotyczące instalacji
- Podział na strefy
- Stosowane normy
- Lokalne przepisy BHP

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek uszkodzonej rury sondy

Skondensowany korozjony gaz spalinowy może uszkodzić zimną sondę, w wyniku tego sonda nie będzie ognioszczelnie zamknięta, co może spowodować wybuch.

- Sonda musi pracować tak długo, jak długo działa w procesie.

⚠ OSTROŻNIE: Niebezpieczeństwo zranienia wskutek upadku urządzenia

Urządzenie jest ciężkie i wskutek jego upadku może dojść do urazów.
► Prace montażowe na urządzeniu powinny wykonywać dwie osoby.

3.4.2 Transport

⚠ ZAGROŻENIE: Zagrożenie zapłonem wskutek naładowania elektrostatycznego

W wyniku iskrzenia, które powstaje w wyniku naładowania elektrostatycznego na przykład w czasie transportu albo rozpakowywania sondy i komponentów elektronicznych, powstaje zagrożenie wybuchem.

► Sonde transportować i rozpakowywać w otoczeniu znajdującym się w strefie wolnej od zagrożenia wybuchem.

Do transportu i podnoszenia urządzenia konieczne są co najmniej dwie osoby.

3.4.3 Wskazówka dot. składowania

Urządzenia i części zapasowe firmy SICK należy składować w otoczeniu suchym i posiadającym dobrą klimatyzację. Oparów farb, aerosoli silikonowych itd. należy koniecznie unikać w przestrzeniach składowania.

⚠ ZAGROŻENIE: Zagrożenia dla zdrowia wskutek kontaminacji sondy

W zależności od składu gazu w kanale pomiarowym może dojść do kontaminacji sondy pomiarowej stosowanej w procesie substancjami, które mogą powodować ciężkie szkody na zdrowiu.

- Przed składowaniem przeprowadzić dekontaminację sondy pomiarowej.
- W czasie wszystkich prac przy skażonej sondzie pomiarowej nosić przepisową odzież ochronną.
- Wszystkie komponenty systemu pomiarowego czyścić wilgotną szmatką. Stosować w tym celu delikatny środek czyszczący.
- Wszystkie komponenty zapakować przed składowaniem i transportem. Najlepiej stosować oryginalne opakowanie.
- Wszystkie komponenty systemu pomiarowego składować w suchym i czystym pomieszczeniu. Temperatura składowania dla wszystkich komponentów od -40 °C do +80 °C.

3.4.4 Montaż kołnierza współpracującego na kanale

⚠ ZAGROŻENIE: Gorące, wybuchowe lub trujące gazy spalinowe

W czasie prac montażowych na kanale gazu w zależności od warunków instalacji może dojść do ulatniania się gorących i/lub szkodliwych dla zdrowia gazów.

- Prace przy kanale gazu powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników, którzy na podstawie swojego fachowego wykształcenia, wiedzy, jak również znajomości odpowiednich wytycznych potrafią ocenić zlecone im prace i rozpoznać zagrożenia.
- W czasie prac przy kanale gazu należy wyłączyć instalację lub
- użytkownik ustala na podstawie oceny ryzyka zawodowego konieczne środki bezpieczeństwa, które należy stosować w czasie prac przy wyłączonej instalacji.

3.4.5 Układanie kabla sondy i przewodów giętkich

⚠ OSTRZEŻENIE: Zagrożenie zapłonem wskutek naładowania elektrostatycznego

Naładowanie elektrostatyczne na przewodach może doprowadzić do wybuchu.

- Chrońić przewody przed naładowaniem elektrostatycznym.
- Przewody w przestrzeni zagrożonej wybuchem prowadzić na przykład w trasach kablowych.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wybuchem

- Przed usunięciem osłony zacisków należy odłączyć system od napięcia sieciowego. System podłączyć do zasilania sieciowego dopiero po nałożeniu osłony zacisków.
- Po instalacji części będącej pod napięciem nie mogą być już dostępne.

3.5 Instalacja elektryczna

3.5.1 Wskazówki dot. instalacji elektrycznej

⚠ OSTRZEŻENIE: Zagrożenie dla bezpieczeństwa elektrycznego w wyniku nieodłączonego zasilania elektrycznego na czas prac instalacyjnych i konserwacyjnych.

- Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu zapewnić, aby zasilanie elektryczne zostało wyłączone odłącznik/wyłącznik mocy zgodnie z obowiązującymi normami.
- Należy zapewnić dobry dostęp do odłączników, które powinny znajdować się w pobliżu systemu i być wyraźnie oznaczone (wyłączniki / wyłączniki).
- Jeśli po zamontowaniu odłącznik na przyłączu urządzenia jest trudno dostępny lub w ogóle niedostępny, to konieczne jest dodatkowe urządzenie rozłączające.
- Zasilanie może ponownie załączyć po zakończeniu czynności lub kontroli jedynie autoryzowany personel zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

⚠ OSTRZEŻENIE: Zagrożenie elektrycznego bezpieczeństwa w wyniku nieprawidłowo dobranego przewodu

Jeśli nie przestrzega się dostatecznie specyfikacji, w czasie instalacji przewodu sieciowego może dojść do wypadków spowodowanych prądem elektrycznym,

- Wymieniąc przewód sieciowy, zawsze dokładnie przestrzegać specyfikacji zawartych w Instrukcji eksploatacji (rozdział Dane techniczne).

⚠ OSTRZEŻENIE: Zagrożenie prądem elektrycznym

Nieprawidłowe wykonanie prac elektrycznych może spowodować ciężkie obrazy spowodowane działaniem prądu elektrycznego.

- Prace elektryczne przy urządzeniu mogą wykonywać wyłącznie elektrycy, którym znane są możliwe zagrożenia.

⚠ ZAGROŻENIE: Jeżeli zastosowano przepusty kablowe i zaślepki zespołu przyłączu sondy niedopuszczone do stosowania w otoczeniu wybuchowym, istnieje niebezpieczeństwo wybuchu i wygasza aprobata ex dla urządzenia.

Przepusty kablowe i zaślepki są częścią ochrony przeciwwybuchowej i w związku z tym muszą posiadać dopuszczenie.

- Przepustów kablowych i zaślepek nie wymieniać na inne typy, które nie posiadają dopuszczenia w otoczeniu wybuchowym.
- Stosować odpowiednie rozmiary przepustów kablowych.

⚠ EX ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem w wyniku nieodpowiednich złącz śrubowych i przewodów w zespole przyłączu sondy

- Stosować wyłącznie odpowiednie przewody (zgodnie z obowiązującą normą) z wymaganą średnicą zewnętrzną.
- Chronić przewody przed naładowaniem elektrostatycznym.
- Przewody w przestrzeni zagrożonej wybuchem prowadzić na przykład w trasach kablowych.
- Otwierać tylko te przepusty kablowe, które są stosowane do instalacji kabli. Zachować zaślepki. Jeżeli przepust kablowy powinien być później zamknięty, należy zastosować oryginalne zamknięcie.

3.5.2 Dostęp do zacisków

⚠ OSTRZEŻENIE:

Przed usunięciem pokryw obudowy należy odłączyć system od napięcia sieciowego.

System podłączyć z powrotem do napięcia sieciowego dopiero po zamknięciu wszystkich pokryw obudowy.

Po instalacji części będącej pod napięciem nie mogą być już dostępne.

3.5.3 Przyłącza elektryczne zespołu przyłączu sondy

⚠ ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek uszkodzonych uszczelek

Uszkodzone uszczelki pokrywy obudowy mogą doprowadzić do wybuchu wskutek wnikania wybuchowego powietrza do obudowy.

- Sprawdzić uszczelki na szczelność i jeżeli to konieczne wymienić.

3.6 Uruchomienie

- W czasie uruchomienia, konserwacji i kontroli stosować się do wytycznych zgodnych z IEC/EN 60079-17.
- W czasie instalacji i konserwacji urządzenie musi być całkowicie odłączone od zasilania sieciowego. Dopiero po zakończonym montażu i podłączeniu wszystkich obwodów elektrycznych koniecznych do rozpoczęcia eksploatacji, wolno podłączyć napięcie sieciowe. Dotyczy to również wszystkich interfejsów sygnałowych i cyfrowych, prowadzących do/z urządzeniem.
- Czy numer seryjny sondy zgadza się z numerem seryjnym jednostki sterującej? Jeżeli nie zgadzają się patrz „Regulacja jednopunktowa (ręczna)” i „Regulacja dwupunktowa (ręczna)” w Instrukcji eksploatacji.
- Czy napięcie sieciowe zgadza się z danymi na tabliczce znamionowej? Jeżeli nie, skontaktować się z firmą SICK.
- Czy prawidłowo wykonano wszystkie przyłącza elektryczne?
- Czy przyporządkowanie przyłączu pneumatycznych zgadza się i czy te przyłącza są gazoszczelne.

- Upewnić się, że na sondzie nie ma przecieków i czy kołnierz współpracujący jest gazoszczelnie przyspawany do kanału gazu spalinowego, czy sworznie kołnierza są dostatecznie mocno dociągnięte? Czy zastosowano uszczelki kołnierza?
- Czy warunki na miejscu odpowiadają specyfikacjom w arkuszach danych technicznych?

3.6.1 Wskazówki bezpieczeństwa dot. uruchomienia

ZAGROŻENIE: Zagrożenie oparzeniem i zatruciem wskutek ułatwiającego się gorącego i trującego gazu w instalacjach działających w warunkach nadciśnienia

W czasie prac w kanale gazowym ze złącza procesowego może ułatwiać się gorący gaz. To może spowodować poparzenia lub szkody dla zdrowia.

- Złącze procesowe powinno być zawsze szczele zamknięte i sprawdzone na szczelność.
- Zachować ostrożność w wypadku gorących powierzchni.
- Nosić odpowiednie wyposażenie ochronne.

OSTROŻNIE: Urazy i uszkodzenie urządzenia w wyniku wadliwego uziemienia lub jego braku

Należy zapewnić, aby w czasie prac instalacyjnych i konserwacyjnych do urządzenia lub przewodów doprowadzonych było uziemienie ochronne zgodnie z obowiązującymi normami.

3.7 Konserwacja

3.7.1 Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek uszkodzonej rury sondy

Skondensowany korozjony gaz spalinowy może uszkodzić zimną sondę, w wyniku tego sonda nie będzie ognioszczelnie zamknięta, co może spowodować wybuch.

- Sonda musi pracować tak długo, jak długo działa w procesie.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek gorących powierzchni

W czasie przebiegu procesu może dojść do rozgrzania sondy. W czasie wyjmowania z procesu temperatura sondy może być wyższa niż temperatura powierzchni posiadającej dopuszczenie dla otoczenia (patrz oznaczenie ex), co może spowodować wybuch.

- Gorącą sondę wyjmować z kanału wyłącznie w otoczeniu wolnym od zagrożenia wybuchem.

OSTRZEŻENIE: Gorąca powierzchnia

Sonda nagrzewa się w procesie i po wyjęciu z kanału może spowodować oparzenia.

- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- Prace przy sondzie wykonywać po jej ostygnięciu.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie napięciem elektrycznym

W czasie prac przy urządzeniu podłączonym do zasilania energią elektryczną istnieje zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym.

- Prace konserwacyjne przeprowadzać wyłącznie na urządzeniu niepodłączonym do zasilania elektrycznego.
- Po zakończeniu czynności lub kontroli zasilanie elektryczne może ponownie załączyć jedynie wykonujący te czynności personel, przestrzegający obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie sparzeniem środkiem żräcy/m/zatruciem żräcy/m/trującymi pozostałościami znajdującymi się na komponentach systemu pomiarowego mającymi kontakt z gazem.

Po zakończeniu prac lub demontażu urządzenia z kanału pomiarowego pozostałości gazu procesowego mogą przywierać do komponentów systemu pomiarowego mających kontakt z gazem (np. filtr gazu, przewody prowadzące gaz itd.). W zależności od rodzaju mieszanek gazu pozostałości mogą być bezwonne i niewidoczne. Bez odzieży ochronnej dotknięcie takich skażonych elementów może spowodować ciężkie sparzenia środkiem żräcy lub zatrucia.

- W czasie prac podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa (np. nosić ochronę twarzy, rękawice ochronne lub odzież odporną na działanie kwasu).
- Jeżeli dojdzie do dotknięcia skóry i oczu, dotkniete miejsca natychmiast splukać czystą wodą i udać się do lekarza.
- Wszystkie skażone komponenty po demontażu poddać dekontaminacji.

3.7.2 Wskazówki dot. zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek stosowania części zamiennych i podlegających szybkiemu zużyciu niedopuszczonych do stosowania w przestrzeni zagrożonej wybuchem

Wszystkie części zapasowe i części zużywalne urządzenia stosowanego in situ zostały sprawdzone przez SICK odnośnie do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Stosowanie innych części zapasowych i zużywalnych powoduje wygaśnięcie roszczeń w stosunku do firmy SICK, ponieważ wygasza również gwarancja ochrony przed zaplonem.

- Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i szybko zużywające się firmy SICK.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek napięcia resztkowego i gorących powierzchni w urządzeniu

W czasie instalacji i prac konserwacyjnych przy urządzeniu istnieje niebezpieczeństwo wybuchu.

- Zapewnić, aby otoczenie miejsca pracy urządzenia znajdowało się w strefie wolnej od zagrożenia wybuchem.

3.7.3 Wymiana głowicy filtra, sondy pomiarowej, komórki pomiarowej O₂, części wewnętrznej sondy pomiarowej

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie wybuchem w wyniku zniesienia ognioszczelnej obudowy

Śruba imbusowa uszkodzona w wyniku niepełnego wykręcenia w czasie wymiany filtra lub poluzowana śruba imbusowa może doprowadzić do uszkodzenia ognioszczelnej obudowy wskutek uszkodzenia szczeleń zabezpieczających przed zaplonem i w ten sposób doprowadzić do wybuchu.

- Całkowicie poluzować i całkowicie dociągnąć śrubę imbusową.
- Wymienić uszkodzoną śrubę imbusową.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie poparzeniem gorącymi komponentami znajdującymi się w gazie procesowym.

Temperatura głowicy filtra sondy i wszystkich części znajdujących się w gazie procesowym wynosi w czasie eksploatacji 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Wskutek bezpośredniego kontaktu z gorącymi komponentami w celu demontażu lub konserwacji może dojść do poważnych poparzeń.

- Do demontażu sondy nakładać rękawice chroniące przed wysoką temperaturą.
- Przed demontażem sondy zawsze odłączać układy elektroniczne od zasilania.
- Sondę po demontażu pozostawić do ostygnięcia w bezpiecznym i osłoniętym miejscu, aż jej temperatura spadnie do temperatury otoczenia.

3.8 Zakończenie prac

ZAGROŻENIE: Zagrożenie wybuchem wskutek napięcia resztkowego i gorących powierzchni w urządzeniu

Po wyłączeniu urządzenia istnieje zagrożenie wybuchem w wyniku napięcia resztkowego i gorących powierzchni.

- Po wyłączeniu od zasilania i przed otwarciem obudowy odczekać co najmniej 1 godzinę.

ZAGROŻENIE: Zagrożenie dla zdrowia wskutek kontaminacji sondy pomiarowej

W zależności od składu gazu w kanale pomiarowym może dojść do kontaminacji sondy pomiarowej stosowanej w procesie substancjami, które mogą powodować ciężkie szkody na zdrowiu.

- W czasie wszystkich prac przy skażonej sondzie pomiarowej nosić przepisową odzież ochronną.
- Przed składowaniem przeprowadzić dekontaminację sondy pomiarowej.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie dla zdrowia wskutek kontaktu z gorącymi i/lub agresywnymi gazami pomiarowymi

W czasie prac przy otwartym kanale pomiarowym może dojść do kontaktu z gazami pomiarowymi szkodliwymi dla zdrowia.

- W czasie wszystkich prac przy urządzeniu stosować się do zakładowych przepisów dotyczących obowiązku noszenia odzieży ochronnej.
- W przypadku nadciśnienia w kanale nigdy nie usuwać sondy z kanału bez wprowadzenia odpowiednich środków zapobiegawczych.

INFORMAÇÕES SOBRE A SEGURANÇA PARA DISPOSITIVOS Ex

1 Sobre este documento

- Este documento vale para os seguintes dispositivos da Divisão Analisados da SICK: ZIRKOR200 Ex-G e ZIRKOR200 Ex-D.
- Consultar a declaração de conformidade do dispositivo em questão sobre a diretiva ATEX aplicável.
- O presente documento contém uma síntese das informações de segurança, avisos e alertas relativos ao respectivo dispositivo.
- Caso não entenda alguma instrução ou informação de segurança: Consultar e observar o capítulo correspondente no manual de operação do respectivo dispositivo.
- O dispositivo só deve ser colocado em operação após a leitura deste documento.

! IMPORTANTE:

- Este documento vale apenas em combinação com o manual de operação do dispositivo correspondente.
 - O respectivo manual de operação deve ter sido lido e entendido.
- Observar todas as informações de segurança e informações adicionais detalhadas no manual de operação do respectivo dispositivo.
- Caso não entenda alguma instrução ou informação: Não coloque o dispositivo em operação e entre em contato com a assistência técnica da SICK.
- Manter este documento e o manual de operação sempre à mão, de modo que esteja disponível para consulta. A documentação deve ser entregue a novos proprietários.

2 Informações de segurança para o ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Principais informações de segurança

2.1.1 Trabalhos no dispositivo

EX PERIGO: Risco de explosão

Existe risco de explosão durante os trabalhos no dispositivo.

- Certifique-se de que não haja uma atmosfera explosiva durante os trabalhos no dispositivo.

EX PERIGO: Risco de explosão

Faíscas podem escapar e provocar uma explosão, se filtros, tampa da unidade de controle e tampa da unidade de conexão da sonda não forem fechados completamente após trabalhos no dispositivo.

- Sempre fechar completamente filtros, tampa da unidade de conexão da sonda e tampa da unidade de controle após a conclusão dos trabalhos no dispositivo.

EX PERIGO: Risco de explosão por arcos elétricos

Roscas danificadas, relevantes para a proteção contra a ignição, podem causar uma explosão devido à formação de arcos elétricos.

- Roscas danificadas, relevantes para a proteção contra a ignição, precisam ser trocadas. Reparos não são permitidos.

EX PERIGO: Risco para a segurança do sistema por causa de trabalhos no dispositivo não descritos no presente manual de operação

A operação do sistema de medição pode ficar instável e insegura, o que coloca em risco a segurança do sistema, se forem realizados trabalhos no dispositivo que não foram descritos neste manual de operação ou na documentação correspondente.

- Executar apenas os trabalhos no dispositivo que foram descritos no presente manual de operação e/nos documentos adicionais correspondentes.

EX PERIGO: Risco de explosão por causa de execução incorreta de trabalhos descritos neste manual de operação

A execução incorreta de trabalhos em atmosferas potencialmente explosivas pode causar acidentes e danos graves para pessoas e a operação. Não respirar o gás que sai do dispositivo ao abrir a caixa.

- Trabalhos de manutenção e comissionamento ou inspeções só devem ser realizados por pessoal experiente e treinado que conheça as regras e normas relativas a atmosferas potencialmente explosivas, em especial:
 - Tipos de proteção de ignição
 - Regras de instalação
 - Classificação de zonas

2.1.2 Vazamento de gases

⚠ PERIGO: Risco de queimadura e intoxicação por vazamento de gás tóxico e quente em sistemas com condições de pressão positiva

Em sistemas pressurizados pode ocorrer uma fuga de gás tóxico e quente na conexão do processo, o que pode gerar queimaduras ou danos à saúde.

- Mantenha a conexão do processo sempre bem fechada.
- Cuidado com superfícies quentes.
- Use equipamento de proteção adequado.

2.1.3 Equalização de potencial

⚠ ATENÇÃO: Risco de explosão devido à aterramento incorreto ou inexistente

Se a equalização de potencial não estiver conectada corretamente, poderá ocorrer a formação de cargas as quais podem causar explosões em atmosferas Ex.

- Conectar a equalização de potencial em todos os pontos previstos nos componentes do dispositivo.
- Ao realizar os trabalhos descritos neste manual de operação, prestar atenção que a equalização de potencial esteja conectada.
- Assegurar que haja uma conexão de aterramento via alimentação de tensão.
- Controlar regularmente se as conexões de aterramento estão corretas.

2.2 Uso pretendido

2.2.1 Finalidade do dispositivo

O analisador é um sistema de medição de oxigênio estacionário e serve para fazer uma medição contínua do oxigênio para fins de monitoramento de emissões e controle de processo na indústria. O dispositivo mede de forma contínua diretamente na tubulação de gás (in-situ).

2.2.2 Operação em atmosferas potencialmente explosivas

O analisador ZIRKOR200 Ex-G é indicado para uso em atmosferas com risco de explosão dos grupos de gás IIA, IIB e IIC segundo ATEX (EN60079-10) e conforme IECEx (IEC60079-10) e corresponde à categoria 2G e EPL Gb para uso na zona 1.

A unidade de controle possui classe de temperatura T6 e a sonda classe de temperatura T3.

Unidade de controle Z200EXG-y1***** (y = 1, 2)

Unidade de controle como parte de um sistema completo

Z200EXG-y0***** (y = 1, 2)

- ATEX

II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

- Condições especiais para inclusão na listagem no certificado de aprovação de tipo da UE:

Os acessórios usados em entradas de cabos e elementos de fechamento para furos roscados não utilizados em entradas de cabos devem possuir certificação IEC 60079-0 e IEC 60079-1.

Não são permitidos reparos em juntas à prova de chamas da caixa.

Sonda Z200EXG-y2***** (y = 1, 2)

Sonda como parte de um sistema completo

Z200EXG-y0***** (y = 1, 2)

- ATEX

II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

- Condições especiais para o uso seguro:

- A especificação da classe de temperatura T3 vale para a faixa de temperatura ambiente de -20 °C a +55 °C.

- A tensão de aquecimento das sondas deve ser desligada por um mecanismo de monitoramento certificado para este fim e independente do controle ao atingir a temperatura limite de 890 °C com temperatura ambiente de até 40 °C e ao atingir a temperatura limite de 845 °C com temperatura ambiente de até 55 °C.

- Seguir rigorosamente todos os avisos relativos à abertura da caixa e as instruções do fabricante.

- A sonda de medição de oxigênio com o respectivo tubo de proteção e dispositivo de guia do gás de combustão (placa em V) só deve ser utilizada com gases de combustão cuja composição não seja crítica para os materiais usados considerando seu efeito de corrosão. Se isto não puder ser assegurado, é necessário realizar controles periódicos recorrentes em intervalos suficientemente curtos.

- A temperatura do gás de combustão não deve exceder 500 °C na sonda. Temperaturas de processo mais altas são possíveis se estiver assegurada uma condução adequada dos gases de combustão e se houver refrigeração dos gases de combustão, de modo que o gás de combustão não possa exceder o valor-limite de 500 °C, em todas as condições de processo, ao alcançar a sonda de medição.

Unidade pneumática Z200EXG

- Condições especiais para o uso seguro:

- Em atmosferas potencialmente explosivas, a superfície somente deve ser limpa com pano úmido.

Válvula pneumática elétrica opcional Z200EXG

- ATEX

II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

Não se deve retirar, adicionar ou modificar qualquer componente dentro e fora do dispositivo, a não ser que este procedimento tenha sido descrito e especificado em informações oficiais do fabricante. Caso contrário, perde-se a certificação do dispositivo para uso em atmosferas potencialmente explosivas.

2.3 Restrições de uso

- O ZIRKOR200 Ex-G foi certificado para a faixa de operação de 800 mbar abs. a 1100 mbar abs. no lado do processo. O uso com pressões diferentes não está em conformidade com a certificação Ex, não sendo, portanto, permitido.
- O ZIRKOR200 Ex-G deve ser operado dentro das especificações descritas. Qualquer operação do ZIRKOR200 Ex-G fora das especificações não está em conformidade com a certificação Ex, não sendo, portanto, permitida.

2.4 Descrição do produto

2.4.1 Área de aplicação

O sistema de medição de oxigênio ZIRKOR200 Ex-G é indicado para a medição de oxigênio (O_2) em gases de combustão e outros gases não combustíveis.

2.4.2 Fontes de perigo

ATENÇÃO: Risco de queimadura em componentes quentes que se encontram no gás de processo

A temperatura do cabeçote do filtro da sonda e de todas as peças que se encontram no gás de processo fica entre 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) durante a operação. Tocar diretamente em peças quentes para fins de desmontagem ou manutenção, causa queimaduras graves.

- Usar luvas de proteção contra calor para desmontar a sonda.
- Sempre desligar a tensão de alimentação da eletrônica antes da desmontagem da sonda.
- Guardar a sonda em local seguro e protegido após a desmontagem e esperar até sua temperatura baixar para temperatura ambiente.

2.4.3 Descrição da proteção contra explosão - tipos de proteção de ignição usados

O sistema ZIRKOR200 Ex-G foi certificado para uso em atmosferas potencialmente explosivas da zona 1, grupo de gás IIC. A unidade de controle Z200EXG-y1 (unidade de controle como parte de um sistema completo Z200EXG-y0) foi classificada na classe de temperatura T6, a sonda Z200EXG-y2 (sonda como parte de um sistema completo Z200EXG-y0) na classe T3.

A proteção contra ignição é realizada através da combinação do tipo de proteção de ignição "encapsulamento (invólucro) pressurizado Ex d" para a sonda e a unidade de controle com o monitoramento de fontes de ignição na sonda.

PERIGO: Risco de explosão ao abrir a tampa da unidade de conexão da sonda

Se a tampa da unidade de conexão da sonda for aberta durante a operação, poderá ocorrer uma explosão.

- Abrir a tampa da unidade de conexão da sonda apenas em ambiente não Ex.
- Certifique-se de que todos os componentes da sonda satisfaçam a condição da classe de temperatura T3 e todos os componentes da unidade de controle a condição da classe de temperatura T6 depois de desligar o sistema.

2.4.4 Tipos de proteção de ignição "encapsulamento" Ex "d" resistente à pressão"

Na sonda e na unidade de controle, os bornes de conexão da tensão operacional, dos circuitos de consumidores para aquecedor e válvulas magnéticas, bem como de todos os circuitos de sinais estão montados em ambientes fechados com tipo de proteção de ignição "encapsulamento" (invólucro) Ex "d" resistentes à pressão". O sensor de temperatura ajustado e estabilizado em 800 °C igualmente se encontra dentro do "encapsulamento (invólucro) resistente à pressão", de modo que não representa uma fonte de ignição para o ambiente.

No tipo de proteção de ignição "encapsulamento" Ex "d" resistente à pressão", o modo de funcionamento está baseado no confinamento de uma eventual explosão no interior da caixa. Esta proteção é conseguida com uma concepção da caixa que seja resistente à pressão de explosão em combinação com juntas à prova de chamas em todas as aberturas da caixa, p. ex., tampas da caixa e entradas de cabos. Além disso, a temperatura superficial é limitada para ficar abaixo da temperatura de ignição da atmosfera explosiva existente mesmo na ocorrência de erros previsíveis.

A fenda rosqueada entre a caixa e a tampa bem como nas conexões roscaadas são juntas à prova de chamas.

Não são permitidos reparos na junta à prova de chamas.

As superfícies de conexão não devem ser pintadas ou receber revestimento em pó.

Ao abrir e quando a tampa de um ambiente "Ex-d" (encapsulamento Ex-d) estiver aberta (p. ex. durante trabalhos de conexão ou manutenção), é indispensável assegurar que não exista uma atmosfera explosiva.

Fechar todas as aberturas da caixa não utilizadas com as conexões cegas correspondentes.

2.5 Instalação

2.5.1 Informações de instalação em atmosferas potencialmente explosivas.

PERIGO: Risco de explosão durante trabalhos de instalação

Existe risco de explosão por formação de faiscas durante trabalhos de instalação, por exemplo, na conexão de cabos ou em caso de queda de componentes.

- Realizar todos os trabalhos de instalação apenas em ambiente não Ex.

PERIGO: Risco de explosão por trabalhos de instalação incorretos

Uma avaliação incorreta do local de instalação ou de todos os trabalhos de instalação a serem realizados em atmosferas potencialmente explosivas podem resultar em danos graves para pessoas e a operação.

- Instalação, comissionamento, manutenção e inspeção só devem ser realizados por pessoas com o devido conhecimento das normas e regras aplicáveis a atmosferas potencialmente explosivas, em especial:
 - Tipos de proteção de ignição
 - Regras de instalação
 - Classificação de zonas
- Normas aplicáveis
- Normas locais de segurança do trabalho

PERIGO: Risco de explosão por tubo da sonda danificado

Sondas frias podem ser danificadas por gás de combustão condensado corrosivo, de modo que perdem seu encapsulamento (invólucro) resistente à pressão e podem ocorrer explosões.

- A sonda deve permanecer em operação enquanto estiver no processo.

ATENÇÃO: Risco de lesão por queda do dispositivo

O dispositivo é pesado e pode causar lesões se cair.

- Os trabalhos de montagem no dispositivo devem ser realizados por duas pessoas.

ATENÇÃO: Risco de danificação de juntas à prova de chamas

- Não danifique as superfícies da junta à prova de chamas entre a caixa e a tampa da caixa da unidade de controle e da sonda ao abrir ou fechar os dispositivos.
- Troque a caixa e a tampa da caixa, se uma das superfícies da junta à prova de chamas estiver danificada.
- Antes de instalar a tampa da caixa na caixa, proteger as superfícies da junta à prova de chamas, aplicando uma fina camada de graxa protetora apropriada.

PERIGO: Risco por entradas de cabos não permitidas

Compromete a proteção contra explosão.

- Utilizar apenas entradas de cabos aprovadas para o tipo de proteção de ignição exigido.
- Na seleção ou substituição de entradas de cabos, observar tipo e tamanho de rosca.

PERIGO: Risco por furos abertos ou entradas de cabos não utilizadas

Compromete a proteção contra explosão.

- As entradas de cabos não utilizadas devem sempre ser fechadas com tampões roscados aprovados para esta finalidade.
- Na seleção ou substituição de tampões roscados apropriados, observar tipo e tamanho de rosca.

ATENÇÃO: Risco por grande peso

Risco de lesões e danos materiais.

- Usar dispositivos de elevação adequados.
- Fixar para evitar que o dispositivo possa virar ou tombar.

2.5.2 Transporte

PERIGO: Risco de explosão por eletricidade eletrostática

Existe risco de explosão em caso de formação de faíscas devido à eletricidade eletrostática, o que pode ocorrer, por exemplo, durante o transporte ou a desembalagem da sonda e da eletrônica.

- Realizar o transporte e a desembalagem apenas em ambiente não Ex.

O dispositivo deve ser erguido e transportado por, no mínimo, duas pessoas.

2.5.3 Informações de armazenamento

Os dispositivos SICK e as peças de reposição devem ser armazenados em local seco com ventilação suficiente. É essencial evitar vapores de tintas, sprays de silicone, etc. no local de armazenamento e no entorno.

PERIGO: Riscos para a saúde por sonda contaminada

Após o uso no processo e dependendo da composição do gás na tubulação de medição, a sonda de medição pode estar contaminada com substâncias que podem provocar graves problemas de saúde.

- Descontaminar a sonda de medição antes do armazenamento.
- Vestir a roupa de proteção de acordo com as instruções em todos os trabalhos em sondas de medição contaminadas.
- Limpar todos os componentes do sistema de medição com panos de limpeza levemente umedecidos e um produto de limpeza suave.
- Empacotar todos os componentes para o armazenamento e/ou transporte, preferencialmente usando a embalagem original.
- Armazenar todos os componentes do sistema de medição em local seco e limpo. Temperatura de armazenamento para todos os componentes: -40 °C a +80 °C.

2.5.4 Montar o contra-flange na tubulação

PERIGO: Gases de combustão quentes, explosivos ou tóxicos

Dependendo das condições do sistema, poderá ocorrer a liberação de gases quentes e/ou nocivos à saúde durante os trabalhos de montagem na tubulação de gás.

- Trabalhos na tubulação de gás só devem ser executados por mão de obra especializada capaz de avaliar as tarefas que lhe foram passadas e identificar possíveis riscos com base na sua formação profissional e experiência bem como seu conhecimento das normas e especificações relevantes.
- O sistema deve ser desligado para trabalhos na tubulação de gás ou
- a empresa operadora deve determinar, com base em uma avaliação de risco, as medidas de proteção necessárias a serem respeitadas nos trabalhos com o sistema ligado.

2.5.5 Alinhar a placa em V

ATENÇÃO: Risco de explosão por eliminação / perda do encapsulamento resistente à pressão

Parafusos sextavados internos danificados na troca do filtro, pois não foram soltos completamente, ou parafusos sextavados internos soltos podem danifar o encapsulamento (invólucro) resistente à pressão, devido à danificação da junta à prova de chamas, e provocar uma explosão.

- Sempre soltar e apertar completamente os parafusos sextavados internos.
- Substituir parafusos sextavados internos danificados.

ATENÇÃO:

Prestar atenção que o cabeçote do filtro esteja totalmente apafusado na rosca (até o limite). A partir desta posição final, o cabeçote do filtro deve ser girado no máximo 360 ° para trás uma única vez para fazer o seu alinhamento.

A proteção contra explosão não poderá mais ser assegurada, se o cabeçote do filtro for desrosequeado mais de 360 °.

2.5.6 Colocar o cabo da sonda

ATENÇÃO: Risco de explosão por eletricidade eletrostática

A carga eletrostática em cabos e linhas poderá gerar uma explosão.

- Proteger os cabos de eletricidade eletrostática.
- Instalar os cabos na zona Ex, por exemplo, em bandeja de cabo.

ATENÇÃO: Risco de explosão

- Antes de abrir a caixa eletrônica ou a unidade de controle da sonda é necessário desligar a tensão do sistema e existir um ambiente não Ex.

- Antes de abrir a caixa eletrônica ou a unidade de controle da sonda, destravar a tampa com o pino rosado e travar novamente depois de fechar.

- Após a instalação não deve haver acesso a peças sob tensão. A alimentação de rede apenas deve ser restabelecida, quando todas as caixas estiverem fechadas, salvo se houver certeza que não há uma atmosfera potencialmente explosiva.

2.6 Instalação elétrica

2.6.1 Informações de instalação elétrica

ATENÇÃO: Risco para a segurança elétrica se a alimentação de tensão não for desligada durante os trabalhos de instalação e manutenção.

- Certifique-se antes de iniciar o trabalho no dispositivo que a alimentação de tensão pode ser desligada por meio de chave seccionadora/interruptor de potência de acordo com as normas válidas.
- Assegurar que o acesso à chave seccionadora seja fácil e a chave esteja perto do sistema e identificada de forma inequívoca (botão liga / desliga).
- É obrigatório colocar um dispositivo de separação adicional, se o acesso à chave seccionadora na conexão do dispositivo for ruim ou impossível após a instalação.
- A alimentação de tensão apenas deve ser restabelecida após a finalização dos trabalhos ou para fins de teste por pessoal autorizado observando as instruções de segurança aplicáveis.

ATENÇÃO: Risco para a segurança elétrica em caso de dimensionamento errado da linha de rede

Na instalação da linha de rede podem ocorrer acidentes elétricos, se as especificações não forem observadas corretamente.

- Sempre observar exatamente as especificações detalhadas no manual de operação em caso de substituição de uma linha de rede (capítulo "Dados técnicos").

ATENÇÃO: Risco por acidente elétrico

A execução incorreta de trabalhos elétricos pode resultar em acidentes elétricos graves.

- Quaisquer trabalhos elétricos no dispositivo só devem ser executados por eletricistas familiarizados com os possíveis riscos.

PERIGO: Risco de explosão e perda da certificação Ex do dispositivo ao utilizar entradas de cabos e elementos de fechamento não aprovados para operar em atmosferas explosivas

Entradas de cabos e elementos de fechamento (tampões rosados) fazem parte da proteção Ex, por isso precisam de aprovação.

- Não troque entradas de cabos e elementos de fechamento por modelos e tipos não aprovados para operar em atmosferas explosivas.
- Respeitar as dimensões das entradas de cabos.

PERIGO: Risco de explosão por uniões aparafusadas e cabos inadequados

- Usar apenas cabos apropriados (segundo norma vigente) com diâmetro externo adequado.
- Proteger os cabos de eletricidade eletrostática.
- Abrir apenas as entradas de cabos que serão usadas na instalação de cabos. Guardar os elementos de fechamento. Caso seja necessário fechar uma entrada de cabos posteriormente, instalar o elemento de fechamento original.

2.6.2 Acesso a terminais

ATENÇÃO:

Desconectar a tensão de rede do sistema, antes de retirar tampas da caixa.

A alimentação de tensão de rede só deve ser restabelecida para o sistema, quando todas as tampas da caixa estiverem fechadas.

Após a instalação não deve haver acesso a peças sob tensão.

2.6.3 Conectar os cabos de sinais

PERIGO:

Descargas elétricas podem destruir componentes eletrônicos, além disso há risco de incêndio e explosão.

- Antes de entrar em contato com conexões elétricas e componentes internos: aterrimento do corpo humano e das ferramentas a serem usadas, a fim de descarregar a eletricidade eletrostática.

Método recomendado:

- Se o condutor de proteção estiver conectado, tocar em uma peça metálica não revestida da caixa,
- ou tocar em outra superfície metálica não revestida que esteja conectada ao condutor de proteção ou tenha uma ligação à terra segura.
- Sobretudo, observar as informações individuais disponibilizadas.

2.6.4 Vedação da caixa

ATENÇÃO: Risco de explosão

Usar no máximo um adaptador de rosca por entrada de cabos.

2.7 Comissionamento

- Observar as disposições da norma IEC/EN 60079-17 no início da operação, na manutenção e inspeção.
- O dispositivo deve estar completamente sem tensão durante a instalação e manutenção. A tensão só deve ser ligada depois de completar a montagem e conexão de todos circuitos elétricos necessários para a operação. Isto também vale para todas as interfaces de sinal e digitais que entram e saem do dispositivo.

2.7.1 Informações de segurança para o comissionamento

PERIGO: Risco de queimadura e intoxicação por vazamento de gás quente e tóxico em sistemas com pressão positiva

Durante trabalhos na tubulação de gás pode haver fuga de gás quente da conexão do processo, o que pode causar queimaduras ou problemas de saúde.

- Sempre manter a conexão do processo bem fechada e realizar teste de estanqueidade.
- Cuidar com superfícies quentes.
- Usar equipamento de proteção adequado.

ATENÇÃO: Lesões e danos no dispositivo por aterrramento errado ou inexiste

Durante os trabalhos de instalação e manutenção é necessário assegurar que o aterramento de proteção para o dispositivo e os cabos tenha sido estabelecido de acordo com as normas vigentes.

2.8 Manutenção

2.8.1 Informações de segurança nos trabalhos de manutenção

PERIGO: Risco de explosão por tubo da sonda danificado

Sondas frias podem ser danificadas por gás de combustão condensado corrosivo, de modo que perdem seu encapsulamento (invólucro) resistente à pressão e podem ocorrer explosões.

- A sonda deve permanecer em operação enquanto estiver no processo.

PERIGO: Risco de explosão por superfície quente

A sonda pode sofrer aquecimento durante o processo. Ao retirar a sonda do processo, a temperatura da sonda pode exceder a temperatura superficial certificada para o ambiente (ver "marcação Ex") e gerar uma explosão.

- A sonda quente apenas deve ser extraída da tubulação em ambiente não Ex.

ATENÇÃO: Superfície quente

A sonda é aquecida durante o processo, podendo causar queimaduras durante e após a retirada da tubulação.

- Usar roupa de proteção adequada.
- Realizar os trabalhos na sonda somente após o resfriamento da sonda.

PERIGO: Risco por tensão elétrica

Existe risco de choque elétrico durante trabalhos no dispositivo com a alimentação de tensão ligada.

- Executar trabalhos de manutenção apenas quando não houver tensão no dispositivo.
- A alimentação de tensão apenas deve ser restabelecida após a finalização dos trabalhos ou para fins de teste por pessoal autorizado observando as instruções de segurança aplicáveis.

ATENÇÃO: Risco de queimaduras químicas e intoxicação por resíduos corrosivos/tóxicos em componentes em contato com gás de medição

Após o descomissionamento ou desmontagem do dispositivo da tubulação de medição é possível que resíduos do gás de processo estejam aderidos a componentes em contato com gás de medição (p. ex., filtro de gás, tubulações em contato com gás, etc.).

Dependendo da mistura gásosa na tubulação, os resíduos podem ser inodoros ou invisíveis. Sem roupa de proteção, o contato com estes componentes contaminados poderá causar queimaduras químicas graves ou intoxicações.

- Tomar as medidas de proteção pertinentes (p. ex., usar máscara de proteção, luvas de proteção ou roupas à prova de ácido).
- Em caso de contato com a pele ou os olhos, enxaguar imediatamente as partes afetadas com água limpa e consultar um médico.
- Descontaminar todos os componentes contaminados após a desmontagem conforme especificado.

2.8.2 Informações para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas

PERIGO: Risco de explosão em caso de uso de peças de reposição e desgaste não aprovadas para a zona Ex

Todas as peças de reposição e desgaste do dispositivo de medição de gás in-situ foram testadas pela SICK para o uso em atmosferas potencialmente explosivas. Se forem utilizadas outras peças de reposição ou desgaste, perde-se qualquer direito à reclamação junto à SICK, pois não é possível assegurar a proteção contra ignição.

- Usar única e exclusivamente peças de reposição e desgaste originais da SICK.

PERIGO: Risco de explosão por tensão residual e superfícies quentes no dispositivo

Existe risco de explosão durante trabalhos de instalação e manutenção no dispositivo.

- Certifique-se de que o ambiente de trabalho não seja uma zona Ex.
- Depois de desligar a alimentação de rede, espere no mínimo 1 hora antes de abrir a caixa.

2.8.3 Trocr: cabeçote do filtro, sonda de medição, sonda de medição O₂

ATENÇÃO: Risco de explosão por eliminação / perda do encapsulamento resistente à pressão

Parafusos sextavados internos danificados na troca do filtro, pois não foram soltos completamente, ou parafusos sextavados internos soltos podem danificar o encapsulamento (invólucro) resistente à pressão, devido à danificação da junta à prova de chamas, e provocar uma explosão.

- ▶ Soltar e apertar completamente os parafusos sextavados internos.
- ▶ Substituir parafusos sextavados internos danificados.

ATENÇÃO: Risco de queimadura em componentes quentes que se encontram no gás de processo

A temperatura do cabeçote do filtro da sonda e de todas as peças que se encontram no gás de processo fica entre 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) durante a operação. Tocar diretamente em peças quentes para fins de desmontagem ou manutenção causa queimaduras graves.

- ▶ Usar luvas de proteção contra calor para desmontar a sonda.
- ▶ Sempre desligar a tensão de alimentação da eletrônica antes da desmontagem da sonda.
- ▶ Guardar a sonda em local seguro e protegido após a desmontagem e esperar até sua temperatura baixar para temperatura ambiente.

2.9 Descomissionamento

PERIGO: Risco de explosão por causa de tensões residuais e superfícies quentes no dispositivo

Depois de desligar o dispositivo existe risco de explosão devido a tensões residuais e superfícies quentes.

- ▶ Depois de desligar a alimentação de rede, espere no mínimo 1 hora antes de abrir a caixa.

PERIGO: Riscos para a saúde por sonda de medição contaminada

Dependendo da composição do gás na tubulação de medição, a sonda de medição pode estar contaminada por substâncias que podem provocar problemas de saúde graves.

- ▶ Vestir a roupa de proteção de acordo com as instruções em todos os trabalhos em sondas de medição contaminadas.
- ▶ Descontaminar a sonda de medição antes do armazenamento.

ATENÇÃO: Risco para a saúde em caso de contato com gases de medição quentes e/ou agressivos

Durante os trabalhos na tubulação de medição aberta pode haver contato com gases de medição nocivos à saúde.

- ▶ Observar todas as normas e regras vigentes na empresa relativas a equipamento de proteção em todos os trabalhos no dispositivo.
- ▶ Em caso de pressão positiva na tubulação, nunca tirar a sonda da tubulação sem tomar as medidas de precaução necessárias.

3 Informações de segurança para o ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Principais informações de segurança

3.1.1 Trabalhos no dispositivo

PERIGO: Risco de explosão

Existe risco de explosão durante os trabalhos no dispositivo.

- ▶ Certifique-se de que não haja uma atmosfera explosiva durante os trabalhos no dispositivo.

PERIGO: Risco de explosão por mistura inflamável nos componentes

Faíscas podem escapar e provocar uma explosão, se filtros e tampas da unidade de conexão da sonda não forem fechados completamente após trabalhos no dispositivo.

- ▶ Sempre fechar completamente filtros, tampas na unidade de conexão da sonda após a conclusão dos trabalhos no dispositivo.

PERIGO: Risco para a segurança do sistema por causa de trabalhos no dispositivo não descritos no presente manual de operação

A operação do sistema de medição pode ficar instável e insegura, o que coloca em risco a segurança do sistema, se forem realizados trabalhos no dispositivo que não foram descritos neste manual de operação ou na documentação correspondente.

- ▶ Executar apenas os trabalhos no dispositivo que foram descritos no presente manual de operação e/nos documentos adicionais correspondentes.

PERIGO: Risco de explosão por causa de execução incorreta de trabalhos descritos neste manual de operação

A execução incorreta de trabalhos em atmosferas potencialmente explosivas pode causar acidentes e danos graves para pessoas e a operação. Não respirar o gás que sai do dispositivo ao abrir a caixa.

- ▶ Trabalhos de manutenção e comissionamento ou inspeções só devem ser realizados por pessoal experiente e treinado que conheça as regras e normas relativas a atmosferas potencialmente explosivas, em especial:

- Tipos de proteção de ignição
- Regras de instalação
- Classificação de zonas

3.1.2 Vazamento de gases

PERIGO: Risco de queimadura e intoxicação por vazamento de gás quente e tóxico em sistemas com pressão positiva

Em sistemas pressurizados pode ocorrer uma fuga de gás tóxico e quente na conexão do processo, o que pode gerar queimaduras ou outros problemas de saúde.

- ▶ Mantenha a conexão do processo sempre bem fechada.
- ▶ Cuidar com superfícies quentes.
- ▶ Usar equipamento de proteção adequado.

3.1.3 Equalização de potencial

ATENÇÃO: Risco de explosão devido à aterramento errado ou inexistente

Se a equalização de potencial não estiver conectada corretamente, poderá ocorrer a formação de cargas, as quais podem causar explosões em atmosferas Ex.

- ▶ Conectar a equalização de potencial em todos os pontos previstos nos componentes do dispositivo.
- ▶ Ao realizar os trabalhos descritos neste manual de operação, prestar atenção que a equalização de potencial esteja conectada.

3.2 Uso pretendido

3.2.1 Finalidade do dispositivo

O analisador é um sistema de medição de oxigênio estacionário e serve para medição contínua de oxigênio para fins de monitoramento de emissões e controle de processo na indústria. O dispositivo mede de forma contínua diretamente na tubulação de gás (in-situ).

3.2.2 Operação em atmosferas potencialmente explosivas

- A sonda de medição ZIRKOR200 Ex-D corresponde à categoria ATEX (segundo ATEX 2014/34/UE):
 II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- A sonda de medição ZIRKOR200 Ex-D cumpre as seguintes qualificações IECEx:
Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Posição de sub-conjuntos relevantes para considerações Ex.
- Não se deve retirar, adicionar ou modificar qualquer componente dentro e fora do dispositivo, a não ser que este procedimento tenha sido descrito e especificado em informações oficiais do fabricante. Caso contrário, perde-se a certificação do dispositivo para uso em atmosferas potencialmente explosivas.
- Respeitar os intervalos de manutenção.

Condições especiais:

A especificação da classe de temperatura T3 vale para a faixa temperatura ambiente de -20 °C a +55 °C.

- A tensão de aquecimento da sonda deve ser desligada por um mecanismo de monitoramento certificado para este fim e independente do controle ao atingir a temperatura limite de 810 °C. Esta função é exercida pelo monitoramento do aquecedor.
- A sonda de medição e o tubo de proteção correspondente apenas devem ser utilizados em gases de combustão com composição não crítica considerando seu efeito de corrosão nos materiais usados. Se isto não puder ser assegurado, é necessário realizar controles periódicos recorrentes em intervalos suficientemente curtos.
- A temperatura do gás de combustão não deve exceder 600 °C na sonda.

3.3 Descrição do produto

3.3.1 Área de aplicação

O sistema de medição de oxigênio ZIRKOR200 Ex-D é indicado para a medição de oxigênio (O_2) em gases de combustão.

3.3.2 Fontes de perigo

ATENÇÃO: Risco de queimadura em componentes quentes que se encontram no gás de processo

A temperatura do cabeçote do filtro da sonda e de todas as peças que se encontram no gás de processo fica entre 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) durante a operação. Tocar diretamente em peças quentes para fins de desmontagem ou manutenção causa queimaduras graves.

- ▶ Usar luvas de proteção contra calor para desmontar a sonda.
- ▶ Sempre desligar a tensão de alimentação da eletrônica antes da desmontagem da sonda.
- ▶ Guardar a sonda em local seguro e protegido após a desmontagem e esperar até sua temperatura baixar para temperatura ambiente.

3.3.3 Certificação ATEX / IECEx

A unidade de controle do sistema de medição de oxigênio ZIRKOR200 Ex-D não foi certificada para Ex e deve ser instalada em uma zona segura. A sonda pode ser instalada em ambientes Zne 21 (certificadas segundo II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

ATENÇÃO:

As tampas da unidade de conexão da sonda e da unidade de controle não devem ser abertas no modo de operação. Certifique-se antes de abrir que todos os componentes da sonda satisfazam a condição de temperatura superficial T133 °C/T141 °C depois de desligar o sistema. O tempo de espera mínimo após o desligamento é de uma hora. É possível realizar trabalhos na sonda durante o modo de operação, se todas as condições ambiente puderem ser classificadas como não potencialmente explosivas.

3.4 Instalação

3.4.1 Informações de instalação em atmosferas potencialmente explosivas

PERIGO: Risco de explosão durante trabalhos de instalação

Existe risco de explosão por formação de faíscas durante trabalhos de instalação, por exemplo, na conexão de cabos ou em caso de queda de componentes.

- ▶ Realizar todos os trabalhos de instalação apenas em ambiente não Ex.

PERIGO: Risco de explosão por trabalhos de instalação incorretos

Uma avaliação incorreta do local de instalação ou de todos os trabalhos de instalação a serem realizados em atmosferas potencialmente explosivas podem resultar em danos graves para pessoas e a operação.

- ▶ Instalação, comissionamento, manutenção e inspeção só devem ser realizados por pessoas com o devido conhecimento das normas e regras aplicáveis a atmosferas potencialmente explosivas, em especial:
 - Tipos de proteção de ignição
 - Regras de instalação
 - Classificação de zonas
- ▶ Normas aplicáveis
- ▶ Normas locais de segurança do trabalho

PERIGO: Risco de explosão por tubo da sonda danificado

Sondas frias podem ser danificadas por gás de combustão condensado corrosivo, de modo que perdem seu encapsulamento (invólucro) resistente à pressão e podem ocorrer explosões.

- ▶ A sonda deve permanecer em operação enquanto estiver no processo.



ATENÇÃO: Risco de lesão por queda do dispositivo

O dispositivo é pesado e pode causar lesões se cair.

- ▶ Os trabalhos de montagem no dispositivo devem ser realizados por duas pessoas.

3.4.2 Transporte



PERIGO: Risco de explosão por eletricidade eletrostática

Existe risco de explosão em caso de formação de faíscas devido à eletricidade eletrostática, o que pode ocorrer, por exemplo, durante o transporte ou a desembalagem da sonda e da eletrônica.

- ▶ Realizar o transporte e a desembalagem apenas em ambiente não Ex.

O dispositivo deve ser erguido e transportado por, no mínimo, duas pessoas.

3.4.3 Informações de armazenamento

Os dispositivos SICK e as peças de reposição devem ser armazenadas em local seco com ventilação suficiente. É essencial evitar vapores de tintas, sprays de silicone, etc. no local de armazenamento e no entorno.



PERIGO: Riscos para a saúde por sonda contaminada

Após o uso no processo e dependendo da composição do gás na tubulação de medição, a sonda de medição pode estar contaminada com substâncias que podem provocar graves problemas de saúde.

- ▶ Descontaminar a sonda de medição antes do armazenamento.
- ▶ Vestir a roupa de proteção de acordo com as instruções em todos os trabalhos em sondas de medição contaminadas.
- ▶ Limpar todos os componentes do sistema de medição com panos de limpeza levemente umedecidos e um produto de limpeza suave.
- ▶ Empacotar todos os componentes para o armazenamento e/ou transporte, preferencialmente usando a embalagem original.
- ▶ Armazenar todos os componentes do sistema de medição em local seco e limpo. Temperatura de armazenamento para todos os componentes: -40 °C a +80 °C.

3.4.4 Montar o contra-flange na tubulação



PERIGO: Gases de combustão quentes, explosivos ou tóxicos

Dependendo das condições do sistema, poderá ocorrer a liberação de gases quentes e/ou nocivos à saúde durante os trabalhos de montagem na tubulação de gás.

- ▶ Trabalhos na tubulação de gás só devem ser executados por mão de obra especializada capaz de avaliar as tarefas que lhe foram passadas e identificar possíveis riscos com base na sua formação profissional e experiência bem como seu conhecimento das normas e especificações relevantes.
- ▶ O sistema deve ser desligado para trabalhos na tubulação de gás ou
- ▶ a empresa operadora deve determinar, com base em uma avaliação de risco, as medidas de proteção necessárias a serem respeitadas nos trabalhos quando o sistema estiver ligado.

3.4.5 Instalar cabos da sonda e mangueiras



ATENÇÃO: Risco de explosão por eletricidade eletrostática

A carga eletrostática em cabos poderá gerar uma explosão.

- ▶ Proteger os cabos de eletricidade eletrostática.
- ▶ Instalar os cabos na zona Ex, por exemplo, em bandeja de cabo.



ATENÇÃO: Risco de explosão

- Desconectar a tensão de rede do sistema, antes de retirar a cobertura dos terminais. Restabelecer a alimentação de rede para o sistema somente após a instalação da cobertura dos terminais.
- Após a instalação não deve haver acesso a peças sob tensão.

PT

3.5 Instalação elétrica

3.5.1 Informações de instalação elétrica

ATENÇÃO: Risco para a segurança elétrica se a alimentação de tensão não for desligada durante trabalhos de instalação e manutenção.

- Certifique-se antes de iniciar o trabalho no dispositivo que a alimentação de tensão pode ser desligada por meio de chave seccionadora/interruptor de potência de acordo com as normas válidas.
- Assegurar que o acesso à chave seccionadora seja fácil e a chave esteja perto do sistema e identificada de forma inequívoca (botão liga / desliga).
- É obrigatório colocar um dispositivo de separação adicional, se o acesso à chave seccionadora na conexão do dispositivo for ruim ou impossível após a instalação.
- A alimentação de tensão apenas deve ser restabelecida após a finalização dos trabalhos ou para fins de teste por pessoal autorizado observando as instruções de segurança aplicáveis.

ATENÇÃO: Risco para a segurança elétrica em caso de dimensionamento errado da linha de rede

Na instalação da linha de rede podem ocorrer acidentes elétricos, se as especificações não forem observadas corretamente.

- Sempre observar exatamente as especificações detalhadas no manual de operação em caso de substituição de uma linha de rede (capítulo "Dados técnicos").

ATENÇÃO: Risco por acidente elétrico

A execução incorreta de trabalhos elétricos pode resultar em acidentes elétricos graves.

- Quaisquer trabalhos elétricos no dispositivo só devem ser executados por eletricistas familiarizados com os possíveis riscos.

PERIGO: Risco de explosão e perda da certificação Ex do dispositivo ao utilizar entradas de cabos e elementos de fechamento na unidade de conexão da sonda não aprovados para operar em atmosferas explosivas

Entradas de cabos e elementos de fechamento (tampões rosados) fazem parte da proteção Ex, por isso precisam de aprovação.

- Não troque entradas de cabos e elementos de fechamento por modelos e tipos não aprovados para operar em atmosferas explosivas.
- Respeitar as dimensões das entradas de cabos.

EX PERIGO: Risco de explosão por uniões apafusadas e cabos inadequados na unidade de conexão da sonda

- Usar apenas cabos apropriados (segundo norma vigente) com diâmetro externo adequado.
- Proteger os cabos de eletricidade eletrostática.
- Instalar os cabos na zona Ex, por exemplo, em bandeja de cabo.
- Abrir apenas as entradas de cabos que serão usadas na instalação de cabos. Guardar os elementos de fechamento. Caso seja necessário fechar uma entrada de cabos posteriormente, instalar o elemento de fechamento original.

3.5.2 Acesso a terminais

ATENÇÃO:

Desconectar a tensão de rede do sistema, antes de retirar tampas da caixa.

A alimentação de tensão de rede só deve ser restabelecida para o sistema, quando todas as tampas da caixa estiverem fechadas.

Após a instalação não deve haver acesso a peças sob tensão.

3.5.3 Conexões elétrica na unidade de conexão da sonda

PERIGO: Risco de explosão por vedações danificadas

Juntas danificadas na tampa da caixa podem promover a entrada da atmosfera explosiva na caixa e provocar uma explosão.

- Controlar se vedações estão danificadas e, sendo necessário, trocá-las.

3.6 Comissionamento

- Observar as disposições da norma IEC/EN 60079-17 no início da operação, na manutenção e inspeção.
- O dispositivo deve estar completamente sem tensão durante a instalação e manutenção. A tensão só deve ser ligada depois de completar a montagem e conexão de todos circuitos elétricos necessários para a operação. Isto também vale para todas as interfaces de sinais e digitais que entram e saem do dispositivo.
- O número de série da sonda e o número de série da unidade de controle correspondem? Se a atribuição não estiver certa, ver "Ajuste de 1 ponto (manual)" e "Ajuste 2 pontos (manual)" no manual de operação.
- A tensão de rede corresponde às especificações na placa de identificação? Se não for o caso, contatar a SICK.
- As conexões elétricas foram executadas corretamente?
- A atribuição das conexões pneumáticas está certa e as conexões são impermeáveis a gás?

- Verifique que não há vazamentos na sonda - será que a solda do contra-flange na tubulação de gás é impermeável a gás, será que os pinos de flange foram apertados suficientemente? Foram usadas juntas de flange?

- As condições no local correspondem às especificações das fichas de dados?

3.6.1 Informações de segurança no comissionamento

PERIGO: Risco de queimadura e intoxicação por vazamento de gás quente e tóxico em sistemas com pressão positiva

Durante trabalhos na tubulação de gás pode haver fuga de gás quente da conexão de processo, o que pode causar queimaduras ou problemas de saúde.

- Sempre manter a conexão do processo bem fechada e realizar teste de estanqueidade.
- Cuidar com superfícies quentes.
- Usar equipamento de proteção adequado.

ATENÇÃO: Lesões e danos no dispositivo por aterrramento errado ou inexiste

Durante os trabalhos de instalação e manutenção é necessário assegurar que o aterramento de proteção para o dispositivo e os cabos esteja estabelecido de acordo com as normas vigentes.

3.7 Manutenção

3.7.1 Informações de segurança nos trabalhos de manutenção

PERIGO: Risco de explosão por tubo da sonda danificado

Sondas frias podem ser danificadas por gás de combustão condensado corrosivo, de modo que perdem seu encapsulamento (invólucro) resistente à pressão e podem ocorrer explosões.

- A sonda deve permanecer em operação enquanto estiver no processo.

PERIGO: Risco de explosão por superfície quente

A sonda pode sofrer aquecimento durante o processo. Ao retirar a sonda do processo, a temperatura da sonda pode exceder a temperatura superficial certificada para o ambiente (ver "marcação Ex") e gerar uma explosão.

- A sonda quente apenas deve ser extraída da tubulação em ambiente não Ex.

ATENÇÃO: Superfície quente

A sonda é aquecida durante o processo, podendo causar queimaduras durante e após a retirada da tubulação.

- Usar roupa de proteção adequada.
- Realizar os trabalhos na sonda somente após o resfriamento da sonda.

PERIGO: Risco por tensão elétrica

Durante trabalhos no dispositivo com a alimentação de tensão ligada existe risco de choque elétrico.

- Executar trabalhos de manutenção apenas quando não houver tensão no dispositivo.
- A alimentação de tensão apenas deve ser restabelecida após a finalização dos trabalhos ou para fins de teste por pessoal autorizado observando as instruções de segurança aplicáveis.

ATENÇÃO: Risco de queimaduras químicas e intoxicação por resíduos corrosivos/tóxicos em componentes em contato com gás de medição

Após o descomissionamento ou desmontagem do dispositivo da tubulação de medição é possível que resíduos do gás de processo estejam aderidos a componentes em contato com gás de medição (p. ex., filtro de gás, tubulações em contato com gás, etc.).

Dependendo da mistura gasosa na tubulação, os resíduos podem ser inodoros ou invisíveis. Sem roupa de proteção, o contato com estes componentes contaminados poderá causar queimaduras químicas graves ou intoxicações.

- Tomar as medidas de proteção pertinentes (p. ex., usar máscara de proteção, luvas de proteção ou roupas à prova de ácido).
- Em caso de contato com a pele ou os olhos, enxaguar imediatamente as partes afetadas com água limpa e consultar um médico.
- Descontaminar todos os componentes contaminados após a desmontagem conforme especificado.

3.7.2 Informações para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas

PERIGO: Risco de explosão em caso de uso de peças de reposição e desgaste não aprovadas para a zona Ex

Todas as peças de reposição e desgaste do dispositivo de medição de gás in-situ foram testadas pela SICK para o uso em atmosferas potencialmente explosivas. Se forem utilizadas outras peças de reposição ou desgaste, perde-se qualquer direito à reclamação junto à SICK, pois não é possível assegurar a proteção contra ignição.

- Usar única e exclusivamente peças de reposição e desgaste originais da SICK.

PERIGO: Risco de explosão por tensão residual e superfícies quentes no dispositivo

Durante trabalhos de instalação e manutenção no dispositivo existe risco de explosão.

- Certifique-se de que o ambiente de trabalho não seja uma zona Ex.

3.7.3 Trocar: cabeçote do filtro, sonda de medição, sonda de medição O₂

ATENÇÃO: Risco de explosão por eliminação / perda do encapsulamento resistente à pressão

Parafusos sextavados internos danificados na troca do filtro, pois não foram soltos completamente, ou parafusos sextavados internos soltos podem danificar o encapsulamento (invólucro) resistente à pressão, devido à danificação da junta à prova de chamas, e provocar uma explosão.

- Soltar e apertar os parafusos sextavados internos completamente.
- Substituir parafusos sextavados internos danificados.

ATENÇÃO: Risco de queimadura em componentes quentes que se encontram no gás de processo

A temperatura do cabeçote do filtro da sonda e de todas as peças que se encontram no gás de processo fica entre 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) durante a operação. Tocar diretamente em peças quentes para fins de desmontagem ou manutenção causa queimaduras graves.

- Usar luvas de proteção contra calor para desmontar a sonda.
- Sempre desligar a tensão de alimentação da eletrônica antes da desmontagem da sonda.
- Guardar a sonda em local seguro e protegido após a desmontagem e esperar até sua temperatura baixar para temperatura ambiente.

3.8 Descomissionamento

PERIGO: Risco de explosão por causa de tensões residuais e superfícies quentes no dispositivo

Depois de desligar o dispositivo existe risco de explosão devido a tensões residuais e superfícies quentes.

- Espere no mínimo 1 hora antes de abrir a caixa depois de desligar a alimentação de rede.

PERIGO: Riscos para a saúde por sonda de medição contaminada

Dependendo da composição do gás na tubulação de medição, a sonda de medição pode estar contaminada por substâncias que podem provocar problemas de saúde graves.

- Vestir a roupa de proteção de acordo com as instruções em todos os trabalhos em sondas de medição contaminadas.
- Descontaminar a sonda de medição antes do armazenamento.

ATENÇÃO: Risco para a saúde em caso de contato com gases de medição quentes e/ou agressivos

Durante os trabalhos na tubulação de medição aberta pode haver contato com gases de medição nocivos à saúde.

- Observar todas as normas e regras vigentes na empresa relativas a equipamento de proteção em todos os trabalhos no dispositivo.
- Em caso de pressão positiva na tubulação, nunca tirar a sonda da tubulação sem tomar as medidas de precaução necessárias.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ PENTRU APARATE Ex

1 Despre acest document

- Acest document este valabil pentru următoarele aparate ale diviziei Division Analyzers ale firmei SICK: ZIRKOR200 Ex-G și ZIRKOR200 Ex-D.
- Consultați directiva ATEX din declarația de conformitate a aparatului respectiv.
- Acest document conține un rezumat cu informațiile de siguranță și indicațiile de avertizare ale fiecărui aparat.
- Când una dintre indicațiile de siguranță nu este înțeleasă: Consultați capitolul respectiv din manualul de exploatare al aparatului respectiv.
- Puneiți aparatul în funcțiune numai după ce ați citit acest document.

INDICAȚIE:

- Acest document este valabil numai împreună cu manualul de exploatare al fiecărui aparat.
- Manualul de exploatare al fiecărui aparat trebuie să fie deja citit și înțeles.

- Respectați toate indicațiile de siguranță și informațiile suplimentare din manualul de exploatare al fiecărui aparat.
- Când una dintre indicații sau informații nu este înțeleasă: Nu puneti aparatul în funcțiune și contactați serviciul de asistență SICK.
- Păstrați acest document împreună cu manualul de exploatare pentru referințe ulterioare și pentru a putea fi date în continuare următorului proprietar.

2 Indicații de siguranță pentru ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Indicații esențiale de siguranță

2.1.1 Munca la aparat

PERICOL: Pericol de explozie

Pericol de explozie la lucrările la aparat.

- Asigurați-vă că nu există o atmosferă potențial explozivă în timpul muncilor la aparat.

PERICOL: Pericol de explozie

Dacă filtrul, capacul unității de comandă și capacul unității de racordare sondă nu sunt etanș închise după lucrări, pot apărea scânteie care pot duce la explozii.

- Filtrul, capacul unității de comandă și capacul unității de recordare sondă trebuie închise etanș după lucrările la aparat.

PERICOL: Pericol de explozie prin creare de scânteie prin arc electric

Filetele deteriorate la protecția de aprindere pot provoca explozie prin creare de scânteie prin arc electric.

- Filetele deteriorate la protecția de aprindere trebuie înlocuite. O reparare a mașinii nu este posibilă.

PERICOL: Pericol al siguranței sistemului prin munci la aparat care nu au fost descrise în acest manual de instrucțiuni

Când se efectuează munci la aparat care nu au fost descrise în acest manual de instrucțiuni sau în documentele relevante, se poate provoca o efectuare nesigură a aparatului de măsurare și prin aceasta se pune în pericol siguranța instalației.

- Efectuați numai munci la aparat care au fost descrise în acest manual de instrucțiuni sau în documentele relevante.

PERICOL: Pericol de explozie prin efectuarea de munci necorespunzătoare manualului de instrucțiuni

Efectuarea de munci necorespunzătoare în zone cu pericol de explozie poate provoca daune grave persoanelor și la operarea aparatului. La deschiderea carcsei nu inhalati gazul evacuat.

- Operațiile de întreținere și punere în funcțiune precum și controalele trebuie efectuate doar de un personal corespunzător calificat / expert cu cunoștințe asupra reglementărilor și prescripțiilor referitoare la atmosferele potențial explosive:

- Tipuri de protecție aprindere
- Regulile de instalare
- Clasificarea zonelor

2.1.2 Gaze degajate

PERICOL: Pericol de ardere și otrăvire prin gaz fierbinți și otrăvitor degajat la aparate cu condiții de suprapresiune

La instalații cu suprapresiune se pot elibera gaze fierbinți și otrăvitoare de la conectarea proceselor. Aceasta poate duce la arsuri sau râni grave.

- Mențineți întotdeauna etanșe și închise racordurile proceselor.
- Aveți grijă la suprafețe fierbinți.
- Purtăți haine de protecție corespunzătoare.

2.1.3 Continuitate electrică

PRECAUȚIE: Pericol de explozie din împământare greșită sau neprezentă

Dacă nu s-a conectat corect continuitatea electrică, pot apărea sarcini care pot conduce la explozii într-o atmosferă Ex (explozivă).

- Asigurați-vă de legătura continuității electrice la toate punctele prevăzute de la componentele aparatului.
- Asigurați-vă de legătura continuității electrice la toate muncile la aparat descrise în acest manual de instrucțiuni.
- Asigurați-vă că există împământare la alimentarea cu tensiune.
- Efectuați regulat controale de corectitudine la legăturile de împământare.

2.2 Utilizare conform destinației

2.2.1 Scopul aparatului

Analizatorul este un măsurător de oxigen staționar care se folosește la măsurarea continuă a oxigenului pentru monitorizarea emisiilor și proceselor de gaze în zone industriale. Aparatul măsoară în continuu direct în canalul de gaz (In-situ).

2.2.2 Folosirea în atmosfere potențial explosive

Aparatul ZIRKOR200 Ex-G este adecvat folosirii în atmosferă potențial explosive cu gaz, pentru grupele de gaz IIA, IIB și IIC conform ATEX (EN60079-10) și conform IECEx (IEC60079-10) și corespunde categoriei 2G și EPL Gb la folosirea în zona 1.

Unitatea de comandă aparține clasei de temperatură T6, iar sonda aparține clasei de temperatură T3.

Unitate de comandă Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Unitatea de comandă ca component al unui sistem complet

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

● ATEX

 II 2G Ex db IIC T6 Gb

● IECEx

Ex db IIC T6 Gb

● Condiții speciale de folosire pentru clasificarea în Certificatul EU de examinare de tip:

Accesoriile folosite pentru inserțiile cabluri și conducte, precum și elementele de etansare pentru găurile filetate nefolosite pentru inserțiile cabluri și conducte trebuie să fie certificate conform IEC 60079-0 și IEC 60079-1.

O reparație la racordurile cu protecție antideflagrantă nu este permisă.

Sondă Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Sondă ca component al unui sistem complet

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

● ATEX

 II 2G Ex db IIC T3 Gb

● IECEx

Ex db IIC T3 Gb

● Condiții speciale pentru o folosire sigură:

- Indicația clasei de temperatură T3 este valabilă pentru o temperatură ambientă de -20 °C până la +55 °C.
- Tensiunea de încălzire a sondelor trebuie deconectată printr-un dispozitiv de supraveghere, independent de reglaj și certificat corespunzător acestui scop, la atingerea unei temperaturi limită de 890 °C la o temperatură ambientă de până la 40 °C și la atingerea unei temperaturi limită de 845 °C la o temperatură ambientă de până la 55 °C.
- Indicațiile de avertizare pentru deschiderea carcasei și indicațiile producătorului trebuie respectate cu strictețe.
- Sonda de măsurare de oxigen cu conductă de protecție cu sisteme de ghidare a gazului de ardere aparținătoare acestuia poate fi folosită numai la gazele de ardere a căror compoziție referitoare la efectele de corozione pe materialele folosite nu este critică. Când acesta nu se poate stabili cu siguranță, trebuie efectuate controale periodice regulate la intervale scurte de timp.
- Temperatura gazului de ardere nu poate să depășească la sondă 500 °C. Temperaturi de proces ridicate sunt posibile, când se asigură că, printr-un ghidaj corespunzător de gaz de aprindere cu răcirea gazului de aprindere, gazul de aprindere nu depășește valoarea limită de 500 °C când ajunge la sonda de măsurare, la toate condițiile proceselor.

Unitate pneumatică Z200EXG

● Condiții speciale pentru o folosire sigură:

- în zone cu pericol de explozie suprafața poate fi curățată doar cu o lavetă umidă.

Ventil pneumatic electric Z200EXG optional

● ATEX

 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

● IECEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

Nu înălărați, introduceți sau schimbați nicio piesă de la și din aparat dacă acest lucru nu este descris și specificat de producător în informațiile oficiale. Astfel se pierde certificarea aparatului pentru folosirea în atmosferă potențial explozive.

2.3 Limite de folosire

- ZIRKOR200 Ex-G este certificat pentru o zonă de folosire latură proces de la 800 mbar abs. (absolut) până la 1100 mbar abs. Utilizarea în presiuni diferite nu este conform certificării Ex și duce la anularea acesteia.
- ZIRKOR200 Ex-G trebuie pus în funcțiune conform specificațiilor descrise. Dacă ZIRKOR200 Ex-G este pus în funcțiune în afara specificațiilor, aceasta nu este conform certificării Ex și duce la anularea acesteia.

2.4 Descrierea produsului

2.4.1 Zona de folosire

Sistemul de măsurare de oxigen ZIRKOR200 Ex-G se folosește la măsurarea oxigenului (O_2) la gazele de ardere și la alte gaze nedeflagrante.

2.4.2 Surse de pericol

PERICOL: Pericol de ardere la piese componente fierbinți care se află la gazul de proces

În timpul funcționării, temperatura la capul filtrului sondei și la toate piesele care se află la procesul de gaz este de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Atingerea directă a pieselor fierbinți în scopul demontării sau întreținerii duce la arsuri foarte grave.

- Pentru demontarea sondei folosiți mânuși de protecție a căldurii.
- Înainte de demontarea sondei, deconectați tensiunea de alimentare a echipamentului electronic.
- După demontare, depozitați sonda într-un loc sigur și protejat și așteptați până când temperatura sondei este răcitată la temperatură ambientă.

2.4.3 Descrierea tipurilor de protecție a aprinderii folosite în scopul prevenirii exploziilor

Sistemul ZIRKOR200 Ex-G este adecvat folosirii în atmosferă potențial explosive în zona 1 și este certificat pentru grupa de gaze IIC. Unitatea de comandă Z200EXG-y1 (unitatea de comandă ca parte al sistemului complet Z200EXG-y0) este clasificată la clasa de temperatură T6, iar sonda Z200EXG-y2 (sondă ca parte al sistemului complet Z200EXG-y0) la clasa de temperatură T3.

Protecția împotriva aprinderii se efectuează combinând tipul de protecție a aprinderii cu încapsulare rezistentă la presiune Ex d pentru sondă și unitate de comandă și monitorizare a surselor de aprindere în sondă.

PERICOL: Pericol de explozie la deschiderea capacului unității de racordare sonde

Deschiderea capacului unității de racordare sonde în timpul funcționării duce la explozie.

- Deschideți capacul unității de racordare sonde doar în atmosferă non-ex (fără pericol de explozie).
- La oprirea sistemului asigurați-vă că toate componentele sondei îndeplinește condițiile clasei de temperatură T3 și toate componentele unității de comandă condițiile clasei de temperatură T6.

2.4.4 Tip de protecție a aprinderii „încapsulare rezistentă la presiune” Ex „d”

La sondă și la unitatea de măsură se montează cleme pentru racordarea tensiunii de funcționare, circuite de alimentare pentru încălzire și vентile magnetice, precum și toate circuitele de curent cu semnal în cadrul tipului de protecție a aprinderii „încapsulare rezistentă la presiune” Ex „d”. Si senzorul setat la temperatură de 800 °C se află în interiorul „încapsulării rezistente la presiune” și astfel nu prezintă o sursă de aprindere pentru atmosferă.

La tipul de protecție a aprinderii „încapsulare rezistentă la presiune” Ex „d”, modul de funcționare este făcut pe baza blocării unei eventuale explozii în interiorul carcasei. Acest lucru se efectuează printr-o așezare rezistentă la presiune și explozie a carcasei împreună cu racordurile cu protecție antideflagrantă la toate orificiile carcasei, ca de ex. capac carcăsa și inserții conducte. În plus se limitează temperatura de suprafață și la apariția unei erori posibile sub temperatura de ardere a atmosferei potențial explosive.

Filetaturile dintre capac și carcăsa, precum și la, conectările filetate sunt racorduri cu protecție antideflagrantă.

O reparare a racordurilor cu protecție antideflagrantă nu este permisă.

Suprafețele de legătură nu pot fi lăcuite sau pulverizate.

Trebuie să se asigure că, înainte de deschidere și cu capacul deschis al unei zone „Ex-d” (ca de ex. lucrări de racordare sau întreținere), să nu existe nicio atmosferă potențial explozivă.

Obțurați toate deschiderile carcsei nefolosite cu însurubări corespunzătoare.

2.5 Instalare

2.5.1 Indicații de instalare în atmosferă potențial explozive.

PERICOL: Pericol de explozie la muncile de instalare

- Apare pericol de explozie prin formarea de scânteie în timpul instalării ca de ex. la racordarea cablurilor sau căderea componentelor.
- Efectuați munci de instalare doar în atmosferă non-ex (fără pericol de explozie).

PERICOL: Pericol de explozie prin munci de instalare necorespunzătoare

Evaluarea incorectă a locului de amplasare precum și toate celelalte munci de instalare în atmosferă potențial explozive pot crea daune grave persoanelor și la operarea aparatului.

- Instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și controalele trebuie efectuate doar de un personal expert autorizat cu cunoștințe asupra reglementărilor și prescripțiilor referitoare la atmosferele potențial explozive:
 - Tipuri de protecție aprindere
 - Regulile de instalare
 - Clasificarea zonelor
 - Normele de aplicat
 - Prevederi locale de siguranță în muncă

PERICOL: Pericol de explozie prin conducte sonde defecte

O sondă rece poate fi deteriorată prin gaz de eliberare condensat, coroziv, deoarece sonda nu mai este încapsulată cu protecție la presiune și acest lucru duce la explozie.

- Sonda trebuie să funcționeze atâtă timp cât se află în proces.

PRECAUȚIE: Pericol de vătămare datorită căderii aparatului

Aparatul este greu și poate provoca răniri prin cădere.

- Pentru muncile de montare la aparat sunt necesare cel puțin două persoane.

PERICOL: Pericol de deteriorare a racordurilor cu protecție antideflagrantă

- Nu deteriorați suprafețele racordurilor cu protecție antideflagrantă dintr-o carcăsă și capacul carcsei a sondei și a unității de comandă, în timp de deschidere sau închidere aparatelor.
- Dacă suprafețele căilor cu protecție antideflagrantă sunt deteriorate, schimbați carcasa și capacul carcsei.
- Înainte de a monta capacul pe carcăsă, protejați suprafețele căilor cu protecție antideflagrantă cu un strat subțire de unsuare de protecție corespunzătoare.

PERICOL: Pericol prin intrările de cablu neautorizate

Se pune în pericol protecția împotriva exploziei.

- Folosiți doar intrări cablu care sunt adecvate pentru tipurile de protecție aprindere.
- La selectare, respectiv la inserții sau schimbare conducte, trebuie considerate tipul și mărimea filetelor.

PERICOL: Pericol prin orificii deschise sau inserții cabluri nefolosite

Se pune în pericol protecția împotriva exploziei.

- Închideți întotdeauna inserțiile de cabluri nefolosite cu bușoane de protecție autorizate.
- La selectare, respectiv la înlocuirea bușoanelor de protecție corespunzătoare trebuie considerate tipul și mărimea filetelor.

PERICOL: Pericol de greutate considerabilă

Pericol de răniri și deteriorări obiecte

- Folosiți utilaje de ridicare corespunzătoare.
- Asigurați contra răsturnării.

2.5.2 Transport

PERICOL: Pericol de explozie prin încărcare electrostatică

Apare pericol de explozie prin formarea de scânteie, provenită prin încărcare electrostatică ca de ex. prin transportarea sau despachetarea sondei și dispozitivelor electronice.

- Transportați și despachetați doar în atmosferă non-ex (fără pericol de explozie).

Aparatul poate fi ridicat și transportat doar de cel puțin două persoane.

2.5.3 Indicații de păstrare

Aparatele SICK precum și piesele de schimb trebuie să fie păstrate în locuri uscate cu aerisire corespunzătoare. Vaporii de vopsea, spray cu silicon, etc. trebuie să fie neapărat evitate în atmosferă de conservare.

PERICOL: Pericol de sănătate prin sonde contaminate

După instalarea în proces, sonda de măsurare poate fi contaminată cu materiale, în funcție de compoziția gazelor din canalul de măsurare, ceea ce poate dăuna grav sănătății.

- Decontaminați sonda de măsurare înainte de conservare.
- La toate lucrările cu o sondă de măsurare contaminată, purtați haine de protecție corespunzătoare.
- Curățați toate componentele sistemului de măsurare cu lavete de curățare ușor umede. Folosiți în acest scop un agent de curățare neagresiv.
- Împachetați toate componentele pentru conservare, respectiv transportare. Folosiți în acest scop împachetările originale.
- Păstrați toate componentele sistemului de măsurare într-o încăpere curată și uscată. Temperatura de păstrare pentru toate componente este de -40 °C până la +80 °C.

2.5.4 Montați o contraflanșă la canal

PERICOL: Gaze de eliberare fierbinți, explozive sau otrăuitoare

La muncile de montare la canalul de gaz se pot elibera, în funcție de condițiile instalației, gaze fierbinți și/sau periculoase sănătății.

- Muncile de montare la canalul de gaz se pot efectua doar de personal calificat, care, prin instruirea calificată și cunoștințele directivelor în vigoare referitoare la muncile de efectuat, pot evalua și recunoaște pericole.
- Instalația trebuie oprită la muncile la canalul de gaz sau
- utilizatorul stabilește evaluarea pericolului și măsurile de siguranță necesare care trebuie respectate la muncile cu aparatul în funcțiune.

2.5.5 Alinierea plăcii în formă de V

PERICOL: Pericol de explozie prin înlăturarea încapsulării rezistente la presiune

Un șurub cu hexagon interior deteriorat prin slăbirea incompletă la schimbarea filtrului, sau un șurub cu hexagon slăbit pot deteriora încapsularea rezistentă la presiune, prin deteriorarea racordurilor cu protecție antideflagrantă și astfel pot conduce la explozie.

- Slăbiți complet șurubul cu hexagon interior și apoi strângeți-l din nou.
- Înlăcuți șurubul cu hexagon interior.

PERICOL:

Asigurați-vă că capul filtrului este însurubat complet pe filet (până la opriitor). Înainte de poziția finală, capul filtrului poate fi rotit înapoi cu max. 360 ° pentru a-l putea fixa.

Dacă capul filtrului este deșurubat cu mai mult de 360 ° nu se mai poate asigura protecția împotriva exploziei.

RO

2.5.6 Pozați cablul sondelor

PERICOL: Pericol de explozie prin încărcare electrostatică

- Încărcare electrostatică la cabluri poate provoca explozie.
- ▶ Protejați cablurile de încărcarea electrostatică.
- ▶ Fixați bine cablurile din zona Ex ca de ex. prin trasee de cabluri.

PERICOL: Pericol de explozie

- Înainte de deschiderea carcaselor electronice sau a unității de comandă a sondei, sistemul trebuie oprit și lipsit de tensiune și într-o atmosferă non-ex (fără pericol de explozie).
- Înainte de deschiderea carcaselor electronice sau a unității de comandă a sondei, capacul trebuie deblocat prin șiftul filetat sau reblocat după închidere.
- După instalare piesele sub tensiune nu mai pot fi accesibile. Stabilii alimentarea la rețea doar când toate carcasele sunt închise sigur, cu excepția dacă se asigură că atmosfera nu este potențial explozivă.

2.6 Instalații electrice

2.6.1 Indicații instalații electrice

PERICOL: Pericol al siguranței electrice prin alimentare rețea nedeconectată în timpul operațiilor de instalare și întreținere

- ▶ Înainte de munca la aparat asigurați-vă că alimentarea rețea este deconectată conform normelor în vigoare printr-un întrerupător de deconectare/de circuit.
- ▶ Asigurați-vă că întrerupătorul de deconectare este bine accesibil, se află în apropierea sistemului și este marcat foarte clar (întrerupător pornit/oprit).
- ▶ Dacă după instalare întrerupătorul de deconectare nu este bine accesibil sau este greu accesibil la conectarea aparatelor, este necesară prezența suplimentară a unui dispozitiv de deconectare.
- ▶ Alimentarea la rețea poate fi reactivată doar de personal autorizat cu respectarea normelor în vigoare, la terminarea operațiilor, respectiv operațiile cu scop de verificare.

PERICOL: Pericol al siguranței electrice prin calcularea incorrectă a liniei de alimentare

La instalarea liniei de alimentare se pot provoca accidente electrice, dacă specificațiile nu sunt respectate cu strictețe.

- ▶ La înlocuirea unei linii de alimentare respectați întotdeauna specificațiile exacte din Indicațiile de folosire (capitolul date tehnice).

PERICOL: Pericol de accident prin electrocutare

Efectuarea de munci electrice necorespunzătoare poate duce la răniri foarte grave.

- ▶ Efectuarea de munci electrice la aparat poate fi efectuată doar de electricieni care sunt familiarizați cu posibilele pericole.

PERICOL: Pericol de explozie și anularea certificării Ex a aparatului în cazul folosirii neadecvate de inserțiile conducte și sigiliilor neautorizate în atmosfere explosive

Insetările conducte și bușoanele de protecție sunt parte integrantă a certificării Ex și altfel sunt necesare autorizării.

- ▶ Nu înlocuiți inserțiile conducte și sigiliile prin alte tipuri care nu sunt autorizate spre folosirea în atmosfere explosive.
- ▶ Țineți cont de dimensiunile inserțiilor conducte.

EX PERICOL: Pericol de explozie prin cabluri și îmbinări necorespunzătoare

- ▶ Folosiți doar cabluri corespunzătoare (conform normelor în vigoare) cu diametru exterior corespunzător.
- ▶ Protejați cablurile de încărcarea electrostatică.
- ▶ Deschideți doar intrările de cablu folosite la instalarea cablurilor. Păstrați sigiliile. Dacă una dintre intrările de cablu trebuie ulterior din nou sigilată, folosiți sigiliile originale în acest scop.

2.6.2 Accesul la cleme

PERICOL:

- Înainte de înlăturarea capacului carcusei, trebuie deconectată tensiunea de rețea de la sistem.
- ▶ Restabiliti alimentarea cu energie electrică la sistem doar după ce toate capacele carcusei sunt închise.
- ▶ După instalare piesele sub tensiune nu mai pot fi accesibile.

2.6.3 Conectare cablul de semnalizare

PERICOL:

Încărcările electrice pot distrage componentele electronice și apare pericolul de ardere și explozie.

- ▶ Înainte de contactul cu legăturile electrice și componente interne: Împământați corpul uman și instrumentele folosite pentru a devia încărcări electrostatice.

Metodă sugerată:

- ▶ Dacă este conectat conductorul de protecție: Atingeți un component gol din metal al carcusei.
- ▶ Altfel: Atingeți o altă suprafață de metal goală, care este conectată cu conductorul de protecție sau are un contact sigur cu pământul.
- ▶ Respectați toate informațiile individuale furnizate.

2.6.4 Închiderea carcusei

PERICOL: Pericol de explozie

Poate fi folosit maximal un adaptor filetar pe inserție cablu.

2.7 Punerea în funcțiu

- ▶ La punerea în funcțiu respectați întreținerea și controalele conform indicațiilor directivei IEC/EN 60079-17.
- ▶ Aparatul trebuie scos complet de sub tensiune la muncile de instalare și întreținere. Doar după montarea corectă și conectarea tuturor circuitelor necesare funcționării, se poate pune sub tensiune. Aceasta este valabil și pentru toate interfețele digitale și de semnal care sunt conduse din/in aparat.

2.7.1 Indicații de siguranță pentru punerea în funcțiu

PERICOL: Pericol de ardere și otrăvire prin gaz fierbinți și otrăvitor degajat la aparat cu condiții de suprapresiune

La lucrările la canulul de gaz, se pot elibera gaze fierbinți de la conectarea la proces. Aceasta poate duce la arsuri grave sau la deteriorarea sănătății.

- ▶ Conectarea la proces trebuie să fie întotdeauna sigilată etanș și trebuie efectuate controale de etanșeitate.
- ▶ Aveți grijă la suprafețe fierbinți.
- ▶ Purtați haine de protecție corespunzătoare.

PRECAUȚIE: Răniri sau daune la aparat prin împământare greșită sau lipsă

Trebuie asigurat că în timpul operațiilor de întreținere și instalare se stabilește împământarea de siguranță la aparat, respectiv cablajul conform normelor în vigoare.

2.8 Întreținere

2.8.1 Indicații de siguranță pentru muncile de întreținere

PERICOL: Pericol de explozie prin conducte sonde defecte

O sondă rece poate fi deteriorată prin gaz de eliberare condensat, coroziv, deoarece sonda nu mai este încapsulată cu protecție la presiune și acest lucru duce la explozie.

- Sonda trebuie să funcționeze atâtă timp cât se află în proces.

PERICOL: Pericol de explozie prin suprafețe fierbinți

Sonda poate fi încălzită prin proces. La scoaterea din proces, temperatura sondei poate fi mai ridicată față de temperatura de suprafață certificată a atmosferei (vezi indicație Ex) și aceasta poate duce la explozie.

- Scoateți sonda fierbinți din canal doar într-o atmosferă non-ex (fără pericol de explozie).

PERICOL: Suprafețe fierbinți

Sonda se poate încălzi prin proces și poate provoca arsuri la scoaterea și după scoaterea acesteia din canal.

- Purtăți îmbrăcăminte de protecție adecvată
- Efectuați lucrări la sondă după răcire.

PERICOL: Pericol de electrocutare prin tensiune electrică

La muncile la aparat cu tensiunea electrică conectată apare pericolul de electrocutare.

- Efectuați munci de întreținere doar cu aparatul scos de sub tensiune.
- Alimentarea la rețea poate fi reactivată doar de personal autorizat cu respectarea normelor în vigoare, la terminarea operațiilor, respectiv operațiile cu scop de verificare.

PERICOL: Pericol de rănire/otrăvire prin resturi de materiale corozive/otrăvitoare la componente în contact cu gazul de măsurare

La scoaterea din funcție, respectiv demontarea aparatului de la canalul de măsurare pot apărea reziduuri ale gazelor de proces la componente în contact cu gazul de măsurare (de ex., filtru de gaz, conducte cu gaz, etc.). În funcție de amestecul de gaze în canal, aceste resturi pot fi invizibile sau nemirosoare. Fără îmbrăcăminte de protecție, atingere acestor componente contaminate poate duce la răniri grave sau otrăvire.

- Respectați toate măsurile de siguranță la munci (de ex. purtarea de măști de protecție, mănuși de protecție sau îmbrăcăminte de protecție).
- La atingerea cu pielea sau cu ochii a componentelor afectate, clătiți bine cu apă curată și consultați un medic.
- Decontaminați cu grijă și corespunzător toate componentele contaminate.

2.8.2 Indicații la folosirea în atmosferă potențial explozive

PERICOL: Pericol de explozie prin folosirea de piese de uzură și de schimb neautorizate într-o atmosferă potențial explozivă Ex

Toate piesele de uzură și de schimb pentru aparatul de măsurare a gazului Insitu sunt sunt aprobate de firma SICK pentru conformitate și folosire în zone potențial explozive. Dacă se folosesc alte piese de uzură și de schimb se pierde certificarea SICK pentru aparat, deoarece protecția împotriva exploziei nu mai poate fi asigurată.

- Folosiți doar piese de uzură și de schimb SICK originale.

PERICOL: Pericol de explozie prin tensiune reziduală și suprafețe fierbinți în aparat

Pericol de explozie la lucrările de instalare și întreținere la aparat.

- Asigurați-vă că atmosfera de lucru la aparat este non-ex (fără pericol de explozie).
- După oprirea alimentării de la rețea așteptați cel puțin 1 oră înainte de deschiderea carcasei.

2.8.3 Înlăturarea capului filtru, unei sonde de măsurare, a celulei de măsurare O₂

PERICOL: Pericol de explozie prin înlăturarea încapsulării rezistente la presiune

Un șurub cu hexagon interior deteriorat prin slăbirea incompletă la schimbarea filtrului, sau un șurub cu hexagon slăbit pot deteriora încapsularea rezistentă la presiune, prin deteriorarea răcorurilor cu protecție antideflagrantă și astfel pot conduce la explozie.

- Slăbiți complet șurubul cu hexagon interior și apoi strângeți-l din nou.
- Înlătuiți șurubul cu hexagon interior deteriorat.

PERICOL: Pericol de ardere la piese componente fierbinți care se află la gazul de proces

În timpul funcționării, temperatura la capul filtrului sondei și la toate piesele care se află la procesul de gaz este de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Atingerea directă a pieselor fierbinți în scopul demontării sau întreținerii duce la arsuri foarte grave.

- Pentru demontarea sondei folosiți mănuși de protecție a căldurii.
- Înainte de demontarea sondei, deconectați tensiunea de alimentare a echipamentului electronic.
- După demontare, depozitați sonda într-un loc sigur și protejat și așteptați până când temperatura sondei este răcitată la temperatură ambientă.

2.9 Scoaterea din funcție

PERICOL: Pericol de explozie prin tensiuni reziduale și suprafețe fierbinți în aparat

Există pericol de explozie prin tensiuni reziduale și suprafețe fierbinți după deconectarea aparatului.

- După oprirea alimentării de la rețea așteptați cel puțin 1 oră înainte de deschiderea carcasei.

PERICOL: Pericol de sănătate prin sonde de măsurare contaminate

Sonda de măsurare poate fi contaminată cu materiale, în funcție de compozitia gazelor din canalul de măsurare, ceea ce poate dăuna grav sănătății.

- La toate lucrările cu o sondă de măsurare contaminată, purtați haine de protecție corespunzătoare.
- Decontaminați sonda de măsurare înainte de conservare.

PERICOL: Pericol de sănătate prin contactul cu gaze de măsurare fierbinți și/sau agresive

La lucrările la canalul de gaz de măsurare deschis, se poate avea contact cu gaze de măsurare periculoase sănătății.

- Respectați la toate muncile la aparat prescripțiile în vigoare referitor la protecția corespunzătoare în timpul funcționării.
- La suprapresiune în canal, nu înălăturați niciodată sonda din canal fără măsuri de protecție.

3 Indicații de siguranță pentru ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Indicații esențiale de siguranță

3.1.1 Munca la aparat

PERICOL: Pericol de explozie

Pericol de explozie la lucrările la aparat.

- Asigurați-vă că nu există o atmosferă potențial explozivă în timpul muncilor la aparat.

PERICOL: Pericol de explozie prin amestecuri explozive în componente

Dacă filtrul și capacul unității de racordare sondă nu sunt etanș închise după lucrări, pot apărea scânteie care pot duce la explozii.

- Filtrul și capacul unității de racordare sondă trebuie închise etanș după lucrările la aparat.

PERICOL: Pericol al sigurantei sistemului prin munci la aparat care nu au fost descrise în acest manual de instrucții

Când se efectuează munci la aparat care nu au fost descrise în acest manual de instrucții sau în documentele relevante, se poate provoca o efectuare nesigură a aparatului de măsurare și prin aceasta se pune în pericol siguranța instalației.

- Efectuați numai munci la aparat care au fost descrise în acest manual de instrucții sau în documentele relevante.

PERICOL: Pericol de explozie prin efectuarea de munci necorespunzătoare manualului de instrucții

Efectuarea de munci necorespunzătoare în zone cu pericol de explozie poate provoca daune grave persoanelor și la operarea aparatului. La deschiderea carcasei nu inhalati gazul evacuat.

- Operațiile de întreținere și punere în funcțiune precum și controalele trebuie efectuate doar de un personal corespunzător calificat / expert cu cunoștințe asupra reglementărilor și prescripțiilor referitoare la atmosferele potențial explozive:

- Tipuri de protecție aprindere
- Regulile de instalare
- Clasificarea zonelor

3.1.2 Gaze degajate

PERICOL: Pericol de ardere și otrăvire prin gaz fierbinți și otrăvitor degajat la aparete cu condiții de suprapresiune

La instalații cu suprapresiune se pot elibera gaze fierbinți și otrăvitoare de la conectarea proceselor. Aceasta poate duce la arsuri sau răniri grave.

- Mențineți întotdeauna etanșe și închise racordurile proceselor.
- Aveți grijă la suprafețe fierbinți.
- Purtați haine de protecție corespunzătoare.

3.1.3 Continuitate electrică

PRECAUȚIE: Pericol de explozie din împământare greșită sau neprezentă

Dacă nu s-a conectat corect continuitatea electrică, pot apărea sarcini care pot conduce la explozii într-o atmosferă Ex.

- Asigurați-vă de legătura continuității electrice la toate punctele prevăzute de la componentele aparatului.
- Asigurați-vă de legătura continuității electrice la toate muncile la aparat descrise în acest manual de instrucții.

3.2 Utilizare conform destinației

3.2.1 Scopul aparatului

Analizatorul este un măsurător de oxigen staționar care se folosește la măsurarea continuă a oxigenului pentru monitorizarea emisiilor și proceselor de gaze în zone industriale. Aparatul măsoară în continuu direct în canalul de gaz (In-situ).

3.2.2 Folosirea în atmosferă potențial explozive

- Sonda de măsurare ZIRKOR200 Ex-D corespunde categoriei ATEX (conform ATEX 2014/34/UE):
 II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Sonda de măsurare ZIRKOR200 Ex-D corespunde următoarei calificări IECEx:
Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db

- Poziție componente relevante Ex (potențial explozive).
- Nu înălăturăți, introduceți sau schimbați nicio piesă de la și din aparat dacă acest lucru nu este descris și specificat de producător în informațiile oficiale. Astfel se pierde certificarea aparatului pentru folosirea în atmosferă potențial explozive.
- Respectați perioadele de întreținere.

Condiții speciale:

Indicația clasei de temperatură T3 este valabilă pentru o temperatură ambientă de -20 °C până la +55 °C.

- Tensiunea de încălzire a sondei trebuie deconectată printr-un dispozitiv de supraveghere, independent de reglaj și certificat corespunzător acestui scop, la atingerea unei temperaturi limită de 810 °C. Această sarcină este preluată de către supraveghetorul de încălzire.
- Sonda de măsurare cu conductă de protecție poate fi folosită numai la gazele de ardere a căror compoziție referitoare la efectele de corozie pe materialele folosite nu este critică.
Când acesta nu se poate stabili cu siguranță, trebuie efectuate controale periodice regulate la intervale scurte de timp.
- Temperatura gazului de ardere nu poate să depășească la sondă 600 °C.

3.3 Descrierea produsului

3.3.1 Zona de folosire

Sistemul de măsurare de oxigen ZIRKOR200 Ex-D se folosește la măsurarea oxigenului (O_2) la gazele de ardere.

3.3.2 Surse de pericol

PERICOL: Pericol de ardere la piese componente fierbinți care se află la gazul de proces

În timpul funcționării, temperatura la capul filtrului sondei și la toate piesele care se află la procesul de gaz este de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Atingerea directă a pieselor fierbinți în scopul demontării sau întreținerii duce la arsuri foarte grave.

- Pentru demontarea sondei folosiți mănuși de protecție a căldurii.
- Înainte de demontarea sondei, deconectați tensiunea de alimentare a echipamentului electronic.
- După demontare, depozitați sonda într-un loc sigur și protejat și așteptați până când temperatura sondei este răcitată la temperatură ambientă.

3.3.3 Certificare ATEX / IECEx

Unitatea de ghidare a sistemului de măsurare de oxigen ZIRKOR200 Ex-D nu este certificată Ex și trebuie instalată în zone sigure. Sonda poate fi instalată în zonele 21 (certificare II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

PERICOL:

În starea de funcționare capacul unității de racordare sonde precum și unitatea de racordare nu poate fi deschis. Înainte de deschidere asigurați-vă că după deconectarea sistemului toate componentele sondei îndeplinește condițiile clasei de temperatură T133 °C/T141 °C. Intervalul de așteptare minim după oprire este de 1 oră. Muncile la sondă se pot efectua și în stare de funcționare, dacă condițiile atmosferei nu sunt clasificate ca potențial explozive.

3.4 Instalare

3.4.1 Indicații de instalare în atmosferă potențial explozive

PERICOL: Pericol de explozie la muncile de instalare

Apare pericol de explozie prin formarea de scânteie în timpul instalării ca de ex. la racordarea cablurilor sau căderii componentelor.

- Efectuați munci de instalare doar în atmosferă non-ex (fără pericol de explozie).

PERICOL: Pericol de explozie prin muncile de instalare necorespunzătoare

Evaluarea incorrectă a locului de amplasare precum și toate celelalte munci de instalare în atmosferă potențial explozive pot crea daune grave persoanelor și la operarea aparatului.

- Instalarea, punerea în funcțiune, întreținerea și controalele trebuie efectuate doar de un personal expert autorizat cu cunoștințe asupra reglementărilor și prescripțiilor referitoare la atmosferele potențial explozive:

- Tipuri de protecție aprindere
 - Regulile de instalare
 - Clasificarea zonelor
- Normele de aplicat
 - Prevederi locale de siguranță în muncă

PERICOL: Pericol de explozie prin conducte senzori defecte

O sondă rece poate fi deteriorată prin gaz de eliberare condensat, coroziv, deoarece sonda nu mai este încapsulată cu protecție la presiune și acest lucru duce la explozie.

- Sonda trebuie să funcționeze atâtă timp cât se află în proces.

PRECAUȚIE: Pericol de vătămare datorită căderii aparatului

Aparatul este greu și poate provoca răniri prin cădere.

- Pentru muncile de montare la aparat sunt necesare cel puțin două persoane.

3.4.2 Transport

PERICOL: Pericol de explozie prin încărcare electrostatică

- Apare pericol de explozie prin formarea de scântei, provenită prin încărcare electrostatică ca de ex. prin transportarea sau despachetarea sondelor și dispozitivelor electronice.
- Transportați și despachetați doar în atmosferă non-ex (fără pericol de explozie).

Aparatul poate fi ridicat și transportat doar de cel puțin două persoane.

3.4.3 Indicații de păstrare

Aparatele SICK precum și piesele de schimb trebuie să fie păstrate în locuri uscate cu aerisire corespunzătoare. Vapori de vopsea, spray cu silicon, etc. trebuie să fie neapărat evitate în atmosferă de conservare.

PERICOL: Pericol de sănătate prin sonde contaminate

După instalarea în proces, sonda de măsurare poate fi contaminată cu materiale, în funcție de compoziția gazelor din canalul de măsurare, ceea ce poate dăuna grav sănătății.

- Decontaminați sonda de măsurare înainte de conservare.
- La toate lucrările cu o sondă de măsurare contaminată, purtați haine de protecție corespunzătoare.
- Curățați toate componentele sistemului de măsurare cu lavete de curățare ușor umedizite. Folosiți în acest scop un agent de curățare neagresiv.
- Împachetați toate componente pentru conservare, respectiv transportare. Folosiți în acest scop împachetările originale.
- Păstrați toate componentele sistemului de măsurare într-o încăpere curată și uscată. Temperatura de păstrare pentru toate componente este de -40 °C până la +80 °C.

3.4.4 Montați o contraflanșă la canal

PERICOL: Gaze de eliberare fierbinți, explozive sau otrăvitoare

La muncile de montare la canalul de gaz se pot elibera, în funcție de condițiile instalației, gaze fierbinți și/sau periculoase sănătății.

- Muncile de montare la canalul de gaz se pot efectua doar de personal calificat, care, prin instruirea calificată și cunoștințele directivelor în vigoare referitoare la muncile de efectuat, pot evalua și recunoaște pericole.
- Instalația trebuie opriță la muncile la canalul de gaz sau
- utilizatorul stabilește evaluarea pericolului și măsurile de siguranță necesare care trebuie respectate la muncile cu aparatul în funcțune.

3.4.5 Poziționare cabluri sonde și furtunuri

PERICOL: Pericol de explozie prin încărcare electrostatică

- O încărcare electrostatică la cabluri poate provoca explozie.
- Protejați cablurile de încărcarea electrostatică.
 - Fixați bine cablurile din zona Ex ca de ex. prin trasee de cabluri.

PERICOL: Pericol de explozie

- Înainte de înlăturarea acoperirii cu cleme, trebuie deconectată tensiunea de rețea de la sistem. Restabilită alimentarea cu energie electrică la sistem doar după ce acoperirea cu clemă a fost montată.
- După instalare piesele sub tensiune nu mai pot fi accesibile.

3.5 Instalații electrice

3.5.1 Indicații instalații electrice

PERICOL: Pericol al siguranței electrice prin alimentare rețea nedecompată în timpul operațiilor de instalare și întreținere

- Înainte de munca la aparat asigurați-vă că alimentarea rețea este deconectată conform normelor în vigoare printr-un intrerupător de deconectare/de circuit.
- Asigurați-vă că intrerupătorul de deconectare este bine accesibil, se afișă în apropierea sistemului și este marcat foarte clar (întrerupător pornit/oprit).
- Dacă după instalare intrerupătorul de deconectare nu este bine accesibil sau este greu accesibil la conectarea aparatelor, este necesară prezența suplimentară a unui dispozitiv de deconectare.
- Alimentarea la rețea poate fi reactivată doar de personal autorizat cu respectarea normelor în vigoare, la terminarea operațiilor, respectiv operațiile cu scop de verificare.

PERICOL: Pericol al siguranței electrice prin calcularea incorectă a liniei de alimentare

La instalarea liniei de alimentare se pot provoca accidente electrice, dacă specificațiile nu sunt respectate cu strictețe.

- La înlocuirea unei linii de alimentare respectați întotdeauna specificațiile exacte din Indicațiile de folosire (capitolul date tehnice).

PERICOL: Pericol de accident prin electrocutare

Efectuarea de munci electrice necorespunzătoare poate duce la răniri foarte grave.

- Efectuarea de munci electrice la aparat poate fi efectuată doar de electricieni care sunt familiarizați cu posibilele pericole.

PERICOL: Pericol de explozie și anularea certificării Ex a aparatului în cazul folosirii neadecvate de inserțiile conducte și sigiliu neautorizate la unitatea de recordare sonde

Inserțiile conducte și bușoanele de protecție sunt parte integrantă a certificării Ex și altfel sunt necesare autorizații.

- Nu înlocuiți inserțiile conducte și sigiliile prin alte tipuri care nu sunt autorizate spre folosirea în atmosferă explozive.
- Țineți cont de dimensiunile inserțiilor conducte.

EX PERICOL: Pericol de explozie prin cabluri și îmbinări necorespunzătoare la unitatea de recordare sonde

- Folosiți doar cabluri corespunzătoare (conform normelor în vigoare) cu diametru exterior corespunzător.
- Protejați cablurile de încărcarea electrostatică.
- Fixați bine cablurile din zona Ex ca de ex. prin trasee de cabluri.
- Deschideți doar intrările de cablu folosite la instalarea cablurilor. Păstrați sigiliile. Dacă una dintre intrările de cablu trebuie ulterior din nou sigilată, folosiți sigiliile originale în acest scop.

3.5.2 Accesul la cleme

PERICOL:

Înainte de înlăturarea capacului carcasei, trebuie deconectată tensiunea de rețea de la sistem.

Restabilită alimentarea cu energie electrică la sistem doar după ce toate capacele carcasei sunt închise.

După instalare piesele sub tensiune nu mai pot fi accesibile.

3.5.3 Tensiuni electrice la unitatea de recordare sonde

PERICOL: Pericol de explozie prin garnitură defectă

Garniturile defecte la capacul carcasei pot cauza intrarea aerului potențial exploziv în carcasă și conduce astfel la explozie.

- Controlați și eventual înlocuiți garniturile deteriorate.

3.6 Punerea în funcțiune

- La punerea în funcțiune respectați întreținerea și controalele conform indicațiilor directivei IEC/EN 60079-17.
- Aparatul trebuie scos complet de sub tensiune la muncile de instalare și întreținere. Doar după montarea corectă și conectarea tuturor circuitelor necesare funcționării, se poate pune sub tensiune. Aceasta este valabil și pentru toate interfețele digitale și de semnal care sunt conduse din/in aparat.
- Corespunde numărul de serie a sodei cu cel al unității de ghidaj? Dacă nu este alocat corect, vezi „1-Ajustare punct (manual)” și „2-Ajustare punct (manual)” în indicațiile de folosire.
- Corespunde tensiunea rețelei cu indicațiile plăcuței de tip? În caz contrar, contactați SICK.
- Conectările electrice sunt corect efectuate?
- Dispunerea conectărilor pneumatică este corectă iar conectările sunt etanșe la gaz?
- Asigurați-vă să nu fie nicio scurgere la sondă - este contraflansă sudată etanș la canalul de gaz, bolturile flanșei sunt suficient de strânsă? S-au folosit garnuri flanșă?
- Condițiile de la locul de muncă corespund cu specificațiile fișelor date?

3.6.1 Indicații de siguranță pentru punerea în funcțiune

PERICOL: Pericol de ardere și otrăvire prin gaz fierbinte și otrăvitor degajat la aparat cu condiții de suprapresiune

La lucrările la canalul de gaz, se pot elibera gaze fierbinți de la conectarea la proces. Aceasta poate duce la arsuri grave sau la deteriorarea sănătății.

- Conectarea la proces trebuie să fie întotdeauna sigilată etanș și trebuie efectuate controale de etanșeitate.
- Aveți grijă la suprafețe fierbinți.
- Purtăți haine de protecție corespunzătoare.

PRECAUȚIE: Răniri sau daune la aparat prin împământare greșită sau lipsă

Trebuie asigurat că în timpul operațiilor de întreținere și instalare se stabilește împământarea de siguranță la aparat, respectiv cablajul conform normelor în vigoare.

3.7 Întreținere

3.7.1 Indicații de siguranță pentru muncile de întreținere

PERICOL: Pericol de explozie prin conducte senzori defecte

O sondă rece poate fi deteriorată prin gaz de eliberare condensat, coroziv, deoarece sonda nu mai este încapsulată cu protecție la presiune și acest lucru duce la explozie.

- Sonda trebuie să funcționeze atâtă timp cât se află în proces.

PERICOL: Pericol de explozie prin suprafețe fierbinți

Sonda poate fi încălzită prin proces. La scoaterea din proces, temperatura sondei poate fi mai ridicată față de temperatura de suprafață certificată a atmosferei (vezi indicație Ex) și aceasta poate duce la explozie.

- Scoateți sonda fierbinți din canal doar într-o atmosferă non-ex (fără pericol de explozie).

PERICOL: Suprafețe fierbinți

Sonda se poate încălzi prin proces și poate provoca arsuri la scoaterea și după scoaterea acesteia din canal.

- Purtăți imbrăcămintea de protecție adecvată
- Efectuați lucrări la sondă după răcire.

PERICOL: Pericol de electrocutare prin tensiune electrică

La muncile la aparat cu tensiunea electrică conectată apare pericolul de electrocutare.

- Efectuați munci de întreținere doar cu aparatul scos de sub tensiune.
- Alimentarea la rețea poate fi reactivată doar de personal autorizat cu respectarea normelor în vigoare, la terminarea operațiilor, respectiv operațiile cu scop de verificare.

PERICOL: Pericol de rănire/otrăvire prin resturi de materiale corozive/otrăvitoare la componentele atinse de gazul de măsurare

La scoaterea din funcțiune, respectiv demontarea aparatului de la canalul de măsurare pot apărea resturi ale gazelor de proces la componentele atinse de gazul de măsurare (de ex, filtru de gaz, conducte cu gaz, etc.). În funcție de amestecul de gaze în canal, aceste resturi pot fi invizibile sau nemiroitoare. Fără imbrăcăminte de protecție, atingere acestor componente contaminate poate duce la răniri grave sau otrăvire.

- Respectați toate măsurile de siguranță la munci (de ex. purtarea de măști de protecție, mănuși de protecție sau imbrăcăminte de protecție).
- La atingerea cu pielea sau cu ochii a componentelor afectate, clătiți bine cu apă curată și consultați un medic.
- Decontaminați cu grijă și corespunzător toate componentele contaminate.

3.7.2 Indicații la folosirea în atmosferă potențial explozive

PERICOL: Pericol de explozie prin folosirea de piese de uzură și de schimb neautorizate într-o atmosferă potențial explozivă Ex

Toate piesele de uzură și de schimb pentru aparatul de măsurare a gazului în suflare sunt aprobată de firma SICK pentru conformitate și folosire în zone potențial explozive. Dacă se folosesc alte piese de uzură și de schimb se pierde certificarea SICK pentru aparat, deoarece protecția împotriva exploziei nu mai poate fi asigurată.

- Folosiți doar piese de uzură și de schimb SICK originale.

PERICOL: Pericol de explozie prin tensiune reziduală și suprafețe fierbinți în aparat

Pericol de explozie la lucrările de instalare și întreținere la aparat.

- Asigurați-vă că atmosfera de lucru la aparat este non-ex (fără pericol de explozie).

3.7.3 Înlăturarea capului filtru, a unei sonde de măsurare, a celulei de măsurare O₂, a părților interne ale sondelor de măsurare

PERICOL: Pericol de explozie prin înălăturarea încapsulării rezistente la presiune

Un șurub cu hexagon interior deteriorat prin slăbirea incompletă la schimbarea filtrului, sau un șurub cu hexagon slăbit pot deteriora încapsularea rezistentă la presiune, prin deteriorarea recordurilor cu protecție antideflagrantă și astfel pot conduce la explozie.

- Slăbiți complet șurubul cu hexagon interior și apoi strângeți-l din nou.
- Înlăturați șurubul cu hexagon interior.

PERICOL: Pericol de ardere la piese componente fierbinți care se află la gazul de proces

În timpul funcționării, temperatura la capul filtrului sondelor și la toate piesele care se află la procesul de gaz este de 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Atingerea directă a pieselor fierbinți în scopul demontării sau întreținerii duce la arsuri foarte grave.

- Pentru demontarea sondelor folosiți mănuși de protecție a căldurii.
- Înainte de demontarea sondelor, deconectați tensiunea de alimentare a echipamentului electronic.
- După demontare, depozitați sonda într-un loc sigur și protejează săptămâna până când temperatura sondelor este răcitată la temperatură ambientă.

3.8 Scoaterea din funcțiune

PERICOL: Pericol de explozie prin tensiuni reziduale și suprafețe fierbinți în aparat

Există pericol de explozie prin tensiuni reziduale și suprafețe fierbinți după deconectarea aparatului.

- După oprirea alimentării de la rețea așteptați cel puțin 1 oră înainte de deschiderea carcsei.

PERICOL: Pericol de sănătate prin sonde de măsurare contaminate

Sonda de măsurare poate fi contaminată cu materiale, în funcție de compozitia gazelor din canalul de măsurare, ceea ce poate dăuna grav sănătății.

- La toate lucrările cu o sondă de măsurare contaminată, purtați haine de protecție corespunzătoare.
- Decontaminați sonda de măsurare înainte de conservare.

PERICOL: Pericol de sănătate prin contactul cu gaze de măsurare fierbinți și/sau agresive

La lucrările la canalul de gaz de măsurare deschis, se poate avea contact cu gaze de măsurare periculoase sănătății.

- Respectați la toate muncile la aparat prescripțiile în vigoare referitor la protecția corespunzătoare în timpul funcționării.
- La suprapresiune în canal, nu înălăturați niciodată sonda din canal fără măsuri de protecție.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ Ex-ПРИБОРОВ

1 Об этом документе

- Данный документ предназначен для следующих приборов группы анализаторов фирмы SICK: ZIRKOR200 Ex-G и ZIRKOR200 Ex-D.
- Применяемая директива ATEX указана в свидетельстве соответствия соответствующего прибора.
- Данный документ содержит обзор указаний по технике безопасности и предупредительных указаний для соответствующего прибора.
- В случае, если вы не понимаете указание по технике безопасности: Учитывайте соответствующую главу в руководстве по эксплуатации соответствующего прибора.
- Ввод в эксплуатацию прибора разрешается производить только, прочитав предварительно данный документ.

! ВАЖНО:

- Данный документ действителен только совместно с руководством по эксплуатации соответствующего прибора.
- Вы должны прочитать и понять соответствующее руководство по эксплуатации.
- Соблюдайте указания по технике безопасности и дополнительную информацию в руководстве по эксплуатации соответствующего прибора.
- В случае сомнений: Не вводите прибор в эксплуатацию и обратитесь в сервисную службу фирмы SICK.
- Сохраняйте данный документ вместе с руководством по эксплуатации в доступном месте для пользования и передавайте его новому собственнику.

2 Указания по технике безопасности для ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Основные указания по технике безопасности

2.1.1 Работы над прибором

EX ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва

При работах над прибором угрожает опасность взрыва.

- При работах над прибором необходимо исключить наличие взрывоопасной атмосферы.

EX ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва

Если после завершения работ над прибором фильтр, крышка блока управления и крышка блока подключения зонда не закрыты полностью, то искры могут проникнуть наружу и вызвать взрыв.

- После завершения работ над прибором фильтр, крышки блока подключения зонда и крышку блока управления необходимо полностью закрыть.

EX ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная пробоем искр

Поврежденные резьбы, которые важны для обеспечения взрывозащиты, могут, вследствие пробоя искр, привести к взрыву.

- Поврежденные резьбы, которые важны для обеспечения взрывозащиты, необходимо заменять. Производить ремонт недопустимо.

EX ОПАСНОСТЬ: Нарушение безопасности системы, вызванное работами над прибором, которые не описаны в данном руководстве по эксплуатации

Если выполняются работы над прибором, которые не описаны в данном руководстве по эксплуатации или в соответствующих документах, то это может привести к ненадежной работе измерительной системы и, таким образом, нарушить безопасность установки.

- Над прибором разрешается выполнять только работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации и в соответствующих документах.

EX ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная ненадлежащим выполнением работ, описанных в данном руководстве по эксплуатации

Ненадлежащими образом выполненные работы по содержанию в исправности во взрывоопасных зонах могут нанести людям тяжелые травмы и привести к повреждениям. Не вдыхать при открывании корпуса проникающий газ.

- Работы по содержанию в исправности и по вводу в эксплуатацию, а также контроль, разрешается производить только опытному/ обученному персоналу, которому известны правила и предписания для взрывоопасных зон, в частности:
 - Виды взрывозащиты
 - Правила электромонтажа
 - Подразделение на зоны

2.1.2 Проникающие газы

EX ОПАСНОСТЬ: Опасность ожогов и отравления, вызванная проникающим горячим и ядовитым газом в установках с избыточным давлением

В установках с избыточным давлением в точке технологического соединения может проникнуть горячий и ядовитый газ. Это может привести к ожогам и травмам.

- Герметичность технологического соединения должна быть всегда обеспечена.
- Следите за горячими поверхностями.
- Одевайте соответствующую защитную одежду.

2.1.3 Выравнивание потенциалов

EX ОСТОРОЖНО: Опасность взрыва, вызванная ненадлежащим или отсутствующим заземлением

Вследствие ненадлежащим образом подключенного выравнивания потенциалов могут возникнуть заряды, которые во взрывоопасной атмосфере могут вызвать взрывы.

- Подключайте выравнивание потенциалов ко всем предусмотренным для этого точкам компонентов прибора.
- При всех работах над прибором, описанных в данном руководстве по эксплуатации, необходимо обеспечить, чтобы выравнивание потенциалов было подключено.
- Необходимо обеспечить наличие заземления через электропитание.
- Необходимо регулярно проверять подключения заземления на надлежащее подключение.

2.2 Применение по назначению

2.2.1 Назначение прибора

Анализатор, это стационарный измерительный прибор кислорода, он предусмотрен для непрерывного измерения кислорода с целью контроля выбросов или измерения состава технологических газов в промышленных условиях. Прибор предназначен для непрерывных измерений непосредственно в газоходе (In-situ).

2.2.2 Применение во взрывоопасных зонах

ZIRKOR200 Ex-G пригоден для применения в газовзрывоопасных зонах групп газов IIA, IIB и IIC по ATEX (EN60079-10) и по IECEx (IEC60079-10) и соответствует категории 2G, EPL Gb для применения в зоне 1.

Блок управления присвоен к температурному классу T6, зонд к температурному классу T3.

Блок управления Z200EXG-y1*** (y = 1, 2)**

Блок управления как часть системы в комплекте

Z200EXG-y0*** (y = 1, 2)**

- ATEX

II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

- Особые условия для применения в перечне в сертификате проверки типа EU:

Применимый принадлежности для кабельных вводов и для вводов линий, и для запорных элементов для неиспользуемых резьбовых отверстий для кабельных вводов и для вводов линий, должны иметь допуск в соответствии с IEC 60079-0 и IEC 60079-1.

Запрещено производить ремонт взрывонепроницаемых щелей корпуса.

Зонд Z200EXG-y2*** (y = 1, 2)**

Зонд как часть системы в комплекте

Z200EXG-y0*** (y = 1, 2)**

- ATEX

II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

- Особые условия для безопасного применения:

- Указание температурного класса T3 действительно для диапазона температуры окружающей среды от -20 °C до +55 °C.

- Напряжение накала зонда должно отключаться независимым от регулирования, имеющим для этого допуск, контролльным устройством, при достижении предельной температуры 890 °C при температуре окружающей среды до 40 °C, и при достижении предельной температуры 845 °C при температуре окружающей среды до 55 °C.

- Необходимо строго соблюдать предупредительные указания для открывания корпуса и указания изготовителя.

- Зонд для измерения кислорода, и соответствующую защитную трубу с устройствами для направления дымовых газов, разрешается применять только в таких дымовых газах, состав которых относительно своих коррозионных воздействий является некритическим к применяемым материалам. Если это невозможно обеспечить, то необходимо производить регулярно контроли через достаточно короткие промежутки времени.

- Температура дымового газа у зонда не должна превышать 500 °C. Более высокие температуры процесса возможны, если посредством надлежащего направления дымового газа с охлаждением дымового газа, обеспечено, что поступающий к зонду дымовой газ, при всех условиях процесса, не может превысить предельное значение 500 °C.

Пневматическое устройство Z200EXG

- Особые условия для безопасного применения:

- Во взрывоопасной зоне поверхность разрешается очищать только влажной салфеткой для очистки.

Опциональный электрический пневматический клапан Z200EXG

- ATEX
 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEx
Ex eb mb IIC T4 Gb

Запрещено удалять, добавлять в прибор или модифицировать любые компоненты прибора, если это не описано и не указано в официальных документах изготовителя. В противном случае допуск для применения прибора во взрывоопасных зонах теряет свою силу.

2.3 Ограничения применения

- ZIRKOR200 Ex-G сертифицирован для технологических процессов в диапазоне применения от 800 мбар абс. до 1100 мбар абс. Применение при других давлениях не соответствует EX-сертификации и поэтому недопустимо.
- ZIRKOR200 Ex-G необходимо эксплуатировать в соответствии с описанными спецификациями. Если при эксплуатации ZIRKOR200 Ex-G соблюдение этих спецификаций не обеспечено, то это не соответствует EX-сертификации и поэтому недопустимо.

2.4 Описание изделия

2.4.1 Область применения

Система измерения кислорода ZIRKOR200 Ex-G пригодна для измерения кислорода (O_2) в дымовых газах и прочих негорючих газах.

2.4.2 Источники опасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожогов, вызванная горячими конструктивными узлами, которые находятся в технологическом газе

Температура головки фильтра зонда и всех деталей, находящихся в технологическом газе, составляет во время эксплуатации 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Прямое прикосновение к горячим деталям, с целью демонтажа или техобслуживания, приводит к тяжелым ожогам.

- Для демонтажа зонда необходимо пользоваться теплозащитными перчатками.
- Перед демонтажом зонда необходимо всегда отключать напряжение питания электроники.
- После демонтажа зонд необходимо хранить в надежном, защищенном месте и ждать, пока температура зонда не достигнет температуры окружающей среды.

2.4.3 Описание взрывозащиты - применяемых видов взрывозащиты

Система ZIRKOR200 Ex-G сертифицирована для применения во взрывоопасной зоне 1, группа газов IIc. Блоку управления Z200EXG-y1 (блок управления как часть системы Z200EXG-y0 в комплекте) присвоен температурный класс T6, зонду Z200EXG-y2 (зонд как часть системы Z200EXG-y0 в комплекте) T3.

Взрывозащита выполнена в виде комбинации вида взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка Ex d для зонда и блока управления, и контроля источника зажигания в зонде.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва при открывании крышки блока подключения зонда

Открывание крышки блока подключения зонда во время эксплуатации может привести к взрыву.

- Крышку блока подключения зонда разрешается открывать только в невзрывоопасной окружающей среде.
- Необходимо обеспечить, чтобы после отключения системы все компоненты зонда выполняли требования температурного класса T3, и все компоненты блока управления выполняли требования температурного класса T6.

2.4.4 Вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» Ex «d»

У зонда и блока управления зажимы для подключения рабочего напряжения, для контуров снабжения для нагрева и магнитных клапанов, а также всех цепей тока сигналов в помещениях выполнены в виде взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» Ex «d». Термостабилизирующий датчик 800 °C находится также внутри «взрывонепроницаемой оболочки» и, таким образом, не является источником зажигания для окружающей среды.

Принцип действия вида взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» Ex «d» заключается в ограничении возможного взрыва внутри корпуса. Это достигается взрывонепроницаемой оболочкой корпуса и взрывонепроницаемыми щелями всех отверстий корпуса, как, например, крышка корпуса и вводы проводов. Кроме того, температура поверхности

ограничивается, также и в случае возможной неисправности, таким образом, что она ниже температуры воспламенения окружающей взрывоопасной атмосферы.

Резьбовые щели между корпусом и крышкой, а также у резьбовых подключений выполнены в виде взрывонепроницаемых щелей.

Запрещено производить ремонт взрывонепроницаемых щелей.

Соединительные поверхности запрещено покрывать лаком или наносить на них порошковое покрытие.

Необходимо обеспечить, чтобы перед открыванием крышки и при открытой крышке «Ex-d»-полости (например, при работах по подключению или при сервисных работах) было исключено наличие взрывоопасной атмосферы.

Закрывайте все неиспользуемые отверстия корпуса соответствующими резьбовыми заглушками.

2.5 Электромонтаж

2.5.1 Указания по электромонтажу во взрывоопасных зонах.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва при электромонтаже

Опасность взрыва, вызванная искрообразованием во время электромонтажа, например, при подключении кабелей или падающими компонентами.

- Производите электромонтаж только в невзрывоопасной окружающей среде.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная ненадлежащими монтажными работами

Ненадлежащая оценка при выборе места установки, а также все дальнейшие монтажные работы во взрывоопасной зоне, могут привести к тяжелым травмам и серьезно нарушить работу.

- Электромонтаж, ввод в эксплуатацию, техобслуживание и контроль разрешается производить только специалистам, которым известны действующие правила и предписания для взрывоопасных зон, в частности:
 - Виды взрывозащиты
 - Правила электромонтажа
 - Подразделение на зоны
- Применимые нормы
- Местные правила техники безопасности

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная поврежденным пробоотборным зондом

Холодный зонд может быть поврежден сконденсированным, коррозийным дымовым газом, таким образом взрывонепроницаемость больше не обеспечена и угрожает опасность взрыва.

- Зонд должен эксплуатироваться пока он находится в процессе.

ОСТОРОЖНО: Опасность травм, вызванная падающим прибором

Прибор тяжелый и может нанести при падении травмы.

- Производите монтажные работы над прибором вдвоем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность повреждении взрывонепроницаемых щелей

- Следите при открывании и закрывании прибора, чтобы не повредить поверхности взрывонепроницаемых щелей между корпусом и крышкой корпуса блока управления и зонда.
- В случае наличия повреждений поверхностей взрывонепроницаемых щелей корпус и крышка корпуса необходимо заменить.
- Перед тем как монтировать крышку корпуса на корпусе, поверхности взрывонепроницаемых щелей необходимо защитить тонким слоем соответствующей защитной смазкой.

ОПАСНОСТЬ: Опасность, вызванная ненадлежащими кабельными вводами

Опасность нарушения взрывозащиты.

- Применяйте только кабельные вводы с допуском для требуемого вида взрывозащиты.
- При выборе или замене кабельных вводов необходимо учитывать вид и размер резьбы.

ОПАСНОСТЬ: Опасность, вызванная открытыми отверстиями или неиспользованными кабельными вводами

Опасность нарушения взрывозащиты.

- Неиспользованные кабельные вводы необходимо всегда закрывать заглушками, у которых для этого имеется допуск.
- При выборе или замене подходящих заглушек необходимо учитывать вид и размер резьбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность, вызванная большим весом

Опасность травм и материального ущерба.

- Пользуйтесь подходящим подъемным устройством.
- Защитить против опрокидывания

2.5.2 Транспортировка

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная электростатическим зарядом

- Опасность взрыва, вызванная искрообразованием, которое образуется вследствие электростатического заряда, например, во время транспортировки или при распаковке зонда и электроники.
- Производите транспортировку и распаковку только в невзрывоопасной окружающей среде.

Подымать и транспортировать прибор должны, как минимум, два человека.

2.5.3 Указания по хранению на складе

Приборы фирмы SICK, а также запасные части, должны храниться в сухом месте с хорошей вентиляцией. Складское помещение должно быть свободно от красочных туманов, силиконового аэрозоля и т. д.

ОПАСНОСТЬ: Опасность для здоровья, вызванная загрязненным зондом

В зависимости от состава газа в измерительном канале, после применения в процессе, измерительный зонд может быть загрязнен веществами, которые могут вызвать тяжелые повреждения здоровья.

- Перед хранением на складе измерительный зонд необходимо очистить.
- Все работы с загрязненным измерительным зондом необходимо производить в предписанной защитной одежде.
- Очистить все компоненты измерительной системы слегка влажными салфетками для очистки. Применяйте для этого щадящее чистящее средство.
- Упаковать все компоненты для хранения на складе или для транспортировки, по возможности в фирменную упаковку.
- Хранить все компоненты измерительной системы в сухом, чистом помещении. Температура хранения для всех компонентов -40 °C до +80 °C.

2.5.4 Монтаж ответного фланца на газоходе

ОПАСНОСТЬ: Горячие, взрывоопасные или ядовитые дымовые газы

При монтажных работах на газоходе, в зависимости от эксплуатационных условий, могут проникать горячие и/или вредные газы.

- Работы на газоходе разрешается производить только специалистам, которые прошли обучение по пользованию прибором и владеют навыками его обслуживания, а также знают соответствующие правила и в состоянии оценить порученную им работу и возможные опасности.
- При работах над газовым каналом установка выключается или
- пользователь определяет, в зависимости от оценки риска, необходимые меры безопасности, которые необходимо соблюдать при включенной установке.

2.5.5 Выверка V-щита

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва, вызванная нарушением взрывонепроницаемой оболочки

Винт с внутренним шестигранником не вывинченный полностью и поврежденный при замене фильтра или не плотно ввинченный винт с внутренним шестигранником могут нарушить взрывонепроницаемую оболочку, нарушив взрывонепроницаемую щель, что может привести к взрыву.

- Вывинчивать и затягивать винт с внутренним шестигранником полностью.
- Заменять поврежденные винты с внутренним шестигранником.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Необходимо следить, чтобы головка фильтра было полностью навинчена на резьбу (до упора). Из этой конечной позиции головку фильтра разрешается однократно повернуть обратно, на макс. 360 °, чтобы произвести выверку головки фильтра.

Если головка фильтра вывинчивается на более, чем 360 ° то взрывозащита больше не обеспечена.

2.5.6 Прокладка кабеля зонда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва, вызванная электростатическим зарядом

Вследствие статического заряда проводов может произойти взрыв.

- Защищите провода против статического заряда.
- Производить прокладку проводов во взрывобезопасной зоне стационарно, например, в кабельном канале.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва

- Перед тем как открывать корпус электроники или блока управления зонда, с системы должно быть снято напряжение и окружающая среда должна быть взрывобезопасной.
- Перед открыванием корпуса электроники или блока управления зонда крышку необходимо разблокировать установочным винтом или, после закрытия, блокировать опять стопорным винтом.
- После электромонтажа находящиеся под напряжением детали не должны быть доступны. Подключайте электропитание только, если все корпуса надежно закрыты, или если обеспечено наличие взрывобезопасной окружающей среды.

2.6 Электромонтаж

2.6.1 Указания к электромонтажу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение электрической безопасности, вызванное не выключенным электропитанием во время работ по электромонтажу и по техобслуживанию

- Перед работами над прибором необходимо обеспечить, чтобы электропитание можно было выключить разъединителем/ силовым выключателем в соответствии с действующими нормами.
- Необходимо обеспечить хороший доступ к разъединителю, чтобы он находился вблизи системы и, чтобы была произведена его хорошо видимая маркировка (включатель/выключатель).
- Если после электромонтажа доступ к разъединителю после подключения прибора сложный или не обеспечен, то необходимо установить дополнительный сепаратор.
- Электропитание разрешается опять включать только персоналу, который выполняет работы, при соблюдении действующих правил техники безопасности, после окончания работ или для контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение электрической безопасности, вызванное недостаточной спецификацией сетевого провода

При монтаже сетевого провода возможны поражения электрическим током, если не соблюдались соответствующие спецификации.

- При замене сетевого провода необходимо соблюдать соответствующие спецификации в руководстве по эксплуатации (глава «Технические данные»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность, вызванная поражением электрическим током

Ненадлежащее выполнение электрических работ может привести к тяжелым поражениям электрическим током.

- Электрические работы над прибором разрешается выполнять только специалистам-электрикам, которым известны возможные опасности.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва и потеря Ex-допуска для прибора в случае применения не допущенных для эксплуатации во взрывобезопасной окружающей среде кабельных вводов и затворов

Кабельные вводы и затворы являются составной частью взрывозащиты, поэтому для них требуется допуск.

- Не заменять кабельные вводы и затворы другими типами, у которых нет допуска для эксплуатации во взрывобезопасных зонах.
- Учитывать размеры кабельных вводов.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная неподходящими резьбовыми соединениями и кабелями

- Применяйте только подходящие провода (соответствующие действующим нормам) с подходящим наружным диаметром.
- Защищите провода против статического заряда.
- Открывайте только те кабельные вводы, которые используются для прокладки кабелей. Сохранить заглушки. Если кабельный ввод необходимо опять закрыть, то установите опять оригинальную заглушку.

2.6.2 Доступ к клеммам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед удалением крышек корпуса от системы необходимо отсоединить напряжение сети.
- Подключайте электрическую сеть для снабжения системы только если все крышки корпусов закрыты.
- После электромонтажа находящиеся под напряжением детали не должны быть доступны.

2.6.3 Подключение сигнального кабеля

ОПАСНОСТЬ:

Электрические разряды могут разрушить электронные конструктивные узлы, угрожает опасность пожара и взрыва.

- Перед контактом с электрическими подключениями и внутренними узлами: заземлите человеческие тела и инструменты, чтобы снять электростатические заряды.

Рекомендуемый метод:

- Если подключен защитный провод: Прикоснуться к неизолированной металлической детали корпуса.
- В противном случае: Прикоснуться к другой неизолированной металлической поверхности, которая подключена к защитному проводу или у которой надежный контакт с землей.
- Приоритетной является индивидуальная информация, входящая в комплект поставки.

2.6.4 Закрытие корпуса

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва

Для каждого кабельного ввода разрешается использовать максимально один резьбовой адаптер.

2.7 Ввод в эксплуатацию

- Соблюдайте при вводе в эксплуатацию, содержании в исправности и контроле требования в соответствии с IEC/EN 60079-17.
- При электромонтаже и содержании в исправности с прибора должно быть полностью снято напряжение. Напряжение разрешается подключать только после полного завершения монтажа и после подключения всех необходимых для эксплуатации электрических цепей. Это действительно также для всех сигнальных и цифровых интерфейсов в прибор/из прибора.

2.7.1 Указания по технике безопасности для ввода в эксплуатацию

ОПАСНОСТЬ: Опасность ожогов и отравления, вызванная проникающим горячим и ядовитым газом в установках с избыточным давлением

При работах над газоходом в точке технологического соединения может проникать горячий и ядовитый газ. Это может привести к ожогам и травмам.

- Герметичность технологического соединения должна быть всегда обеспечена, необходимо произвести испытание на герметичность.
- Следите за горячими поверхностями.
- Одевайте соответствующую защитную одежду.

ОСТОРОЖНО: Травмы и повреждение прибора, вызванные недолжащим или отсутствующим заземлением

Необходимо обеспечить, чтобы во время электромонтажа и во время работ по техобслуживанию было установлено защитное заземление к прибору и линиям в соответствии с действующими нормами.

2.8 Содержание в исправности

2.8.1 Указания по технике безопасности для работ по техобслуживанию

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная поврежденным пробоотборным зондом

Холодный зонд может быть поврежден сконденсированным, коррозийным дымовым газом, таким образом взрывонепроницаемость больше не обеспечена и угрожает опасность взрыва.

- Зонд должен эксплуатироваться пока он находится в процессе.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная горячей поверхностью

Зонд может вследствие технологического процесса нагреваться. При вытягивании зонда из процесса температура зонда может быть выше чем температура поверхности, сертифицированная для окружающей среды (см. Ex-маркировку), это может привести к взрыву.

- Вытягивайте горячий зонд из газохода только в невзрывоопасной окружающей среде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность

Зонд нагревается вследствие процесса и может вызвать ожоги при вытягивании и после вытягивания.

- Одевать подходящую защитную одежду.
- Производите работы над зондом после его охлаждения.

ОПАСНОСТЬ: Опасность, вызванная электрическим напряжением

При работах над прибором, при включенном электропитании угрожает опасность электрического удара.

- Производите работы по техобслуживанию только над прибором, который не находится под напряжением.
- Электропитание разрешается опять включать только персоналу, который выполняет работы, при соблюдении действующих правил техники безопасности, после окончания работ или для контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность химических ожогов/отравления, вызванная едкими/ядовитыми остаточными веществами на компонентах, входящих в контакт с измеряемым газом

После вывода из эксплуатации или демонтажа прибора на измерительном канале остатки технологического газа могут оставаться на компонентах, входящих в контакт с измеряемым газом (например, газовый фильтр, газоподводящие линии и т. д.). В зависимости от газовой смеси в газоходе эти остатки могут быть непахнущие или невидимые. Без защитной одежды прикосновение к таким загрязненным компонентам может привести к тяжелым химическим ожогам или отравлениям.

- При работах необходимо принимать соответствующие защитные меры (например, одевать защитную маску, защитные перчатки или кислотостойкую защитную одежду).
- В случае контакта с кожей или глазами немедленно промыть соответствующее место чистой водой и обратиться к врачу за советом.
- После демонтажа все загрязненные компоненты необходимо надлежащим образом очистить.

2.8.2 Указания для применения во взрывоопасных зонах

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва в случае применения запасных частей и быстроизнашивающихся деталей, которые не допущены для применения во взрывоопасной зоне

Все запасные части и быстроизнашивающиеся детали для беспробоотборного измерительного прибора фирмы SICK проверены для применения во взрывоопасных зонах. В случае применения других запасных частей и быстроизнашивающихся деталей какие-либо требования к SICK отпадают, так как взрывозащита больше не обеспечена.

- Применяйте только оригинальные запасные части и быстроизнашивающиеся детали фирмы SICK.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная остаточным напряжением в приборе и горячими поверхностями

При электромонтаже и работах по техобслуживанию над прибором угрожает опасность взрыва.

- Необходимо обеспечить, чтобы при работах над прибором окружающая среда была взрывобезопасная.
- После отключения электропитания подождать, как минимум, 1 час перед тем, как открывать корпус.

2.8.3 Замена головки фильтра, измерительного зонда, измерительной ячейки O₂

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва, вызванная нарушением взрывонепроницаемой оболочки

Винт с внутренним шестигранником не вывинченный полностью и поврежденный при замене фильтра или не плотно ввинченный винт с внутренним шестигранником могут нарушить взрывонепроницаемую оболочку, нарушив взрывонепроницаемую щель, что может привести к взрыву.

- ▶ Вывинчивать и затягивать винт с внутренним шестигранником полностью.
- ▶ Заменить поврежденный винт с внутренним шестигранником.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожогов, вызванная горячими конструктивными узлами, которые находятся в технологическом газе

Температура головки фильтра зонда и всех деталей, находящихся в технологическом газе, составляет во время эксплуатации 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Прямое прикосновение к горячим деталям, с целью демонтажа или техобслуживания, приводит к тяжелым ожогам.

- ▶ Для демонтажа зонда необходимо пользоваться теплозащитными перчатками.
- ▶ Перед демонтажом зонда необходимо всегда отключать напряжение питания электроники.
- ▶ После демонтажа зонд необходимо хранить в надежном, защищенном месте и ждать, пока температура зонда не достигнет температуры окружающей среды.

2.9 Вывод из эксплуатации

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная остаточным напряжением в приборе и горячими поверхностями

Опасность взрыва, вызванная остаточным напряжением в приборе и горячими поверхностями, после отключения прибора.

- ▶ После отключения электропитания подождать как минимум 1 час перед тем, как открывать корпус.

ОПАСНОСТЬ: Опасность для здоровья, вызванная загрязненным измерительным зондом

В зависимости от состава газа в измерительном канале, измерительный зонд может быть загрязнен веществами, которые могут вызвать тяжелые повреждения здоровья.

- ▶ Все работы с загрязненным измерительным зондом необходимо производить в предписанной защитной одежде.
- ▶ Перед хранением на складе измерительный зонд необходимо очистить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность для здоровья, вызванная контактом с горячими и/или агрессивными измеряемыми газами

При работах над открытым измерительным каналом возможен контакт с вредными для здоровья измеряемыми газами.

- ▶ При всех работах над прибором необходимо соблюдать действующие во время эксплуатации предписания относительно защитной одежды.
- ▶ При наличие избыточного давления в газоходе ни в коем случае не удалять зонд из газохода без соответствующих защитных мер.

3 Указания по технике безопасности для ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Основные указания по технике безопасности

3.1.1 Работы над прибором

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва

При работах над прибором угрожает опасность взрыва.

- ▶ При работах над прибором необходимо исключить наличие взрывоопасной атмосферы.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная взрывоопасными смесями в конструктивных узлах

Если после завершения работ над прибором фильтр и крышка блока подключения зонда не закрыты полностью, то искры могут проникнуть наружу и вызвать взрыв.

- ▶ После завершения работ над прибором фильтр, крышку блока подключения зонда необходимо полностью закрыть.

ОПАСНОСТЬ: Нарушение безопасности системы, вызванное работами над прибором, которые не описаны в данном руководстве по эксплуатации

Если выполняются работы над прибором, которые не описаны в данном руководстве по эксплуатации или в соответствующих документах, то это может привести к ненадежной работе измерительной системы и, таким образом, нарушить безопасность установки.

- ▶ Над прибором разрешается выполнять только работы, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации и в соответствующих документах.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная ненадлежащим выполнением работ, описанных в данном руководстве по эксплуатации

Ненадлежащими образом выполненные работы по содержанию в исправности во взрывоопасных зонах могут нанести людям тяжелые травмы и привести к повреждениям. Не вдыхать при открывании корпуса проникающий газ.

- ▶ Работы по содержанию в исправности и по вводу в эксплуатацию, а также контроль, разрешается производить только опытному/ обученному персоналу, которому известны правила и предписания для взрывоопасных зон, в частности:

- Виды взрывозащиты
- Правила электромонтажа
- Подразделение на зоны

3.1.2 Проникающие газы

ОПАСНОСТЬ: Опасность ожогов и отравления, вызванная проникающим горячим и ядовитым газом в установках с избыточным давлением

В установках с избыточным давлением в точке технологического соединения может проникать горячий и ядовитый газ. Это может привести к ожогам и травмам.

- ▶ Герметичность технологического соединения должна быть всегда обеспечена.
- ▶ Следите за горячими поверхностями.
- ▶ Одевайте соответствующую защитную одежду.

3.1.3 Выравнивание потенциалов

ОСТОРОЖНО: Опасность взрыва, вызванная ненадлежащим или отсутствующим заземлением

Вследствие ненадлежащим образом подключенного выравнивания потенциалов могут возникнуть заряды, которые во взрывоопасной атмосфере могут вызвать взрывы.

- ▶ Подключайте выравнивание потенциалов ко всем предусмотренным для этого точкам компонентов прибора.
- ▶ При всех работах над прибором, описанных в данном руководстве по эксплуатации, необходимо обеспечить, чтобы выравнивание потенциалов было подключено.

3.2 Применение по назначению

3.2.1 Назначение прибора

Анализатор, это стационарный измерительный прибор кислорода, он предусмотрен для непрерывного измерения кислорода с целью контроля выбросов или измерения состава технологических газов в промышленных условиях. Прибор предназначен для непрерывных измерений непосредственно в газоходе (In-situ).

3.2.2 Применение во взрывоопасных зонах

- ZIRKOR200 Ex-D измерительный зонд соответствует ATEX-категории (по ATEX 2014/34/EU):
 Ex II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- ZIRKOR200 Ex-D измерительный зонд выполняет следующие требования IECEx:
Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- Расположение конструктивных узлов, влияющих на взрывозащиту.
- Запрещено удалять, добавлять в прибор или модифицировать любые компоненты прибора, если это не описано и не указано в официальных документах изготовителя. В противном случае допуск для применения прибора во взрывоопасных зонах теряет свою силу.

- Соблюдайте интервалы по техническому обслуживанию.

Особые условия:

- Указание температурного класса Т3 действительно для диапазона температуры окружающей среды от -20 °C до +55 °C.
- Напряжение накала зонда должно отключаться независимым от регулирования, имеющим для этого допуск, контрольным устройством, при достижении предельной температуры 810 °C. Эту задачу перенимает контроль нагрева.
 - Измерительный зонд с соответствующей защитной трубой, разрешается применять только в таких дымовых газах, состав которых относительно своих коррозионных воздействий является некритическим к применяемым материалам. Если это невозможно обеспечить, то необходимо производить регулярно контроли через достаточно короткие промежутки времени.
 - Температура дымового газа у зонда не должна превышать 600 °C.

3.3 Описание изделия

3.3.1 Область применения

Система измерения кислорода ZIRKOR200 Ex-D пригодна для измерения кислорода (O₂) в дымовых газах.

3.3.2 Источники опасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожогов, вызванная горячими конструктивными узлами, которые находятся в технологическом газе

Температура головки фильтра зонда и всех деталей, находящихся в технологическом газе, составляет во время эксплуатации 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Прямое прикосновение к горячим деталям, с целью демонтажа или техобслуживания, приводит к тяжелым ожогам.

- ▶ Для демонтажа зонда необходимо пользоваться теплозащитными перчатками.
- ▶ Перед демонтажом зонда необходимо всегда отключать напряжение питания электроники.
- ▶ После демонтажа зонда необходимо хранить в надежном, защищенном месте и ждать, пока температура зонда не достигнет температуры окружающей среды.

3.3.3 ATEX / IECEx сертификация

Блок управления системы измерения кислорода ZIRKOR200 Ex-D не сертифицирован для Ex-зон и должен быть установлен в безопасной зоне. Зонд разрешается устанавливать в Zne 21-зонах (сертифицировано II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В рабочем состоянии крышки блока подключения зонда, а также блок управления, запрещено открывать. Перед открыванием необходимо обеспечить, чтобы после отключения системы все компоненты зонда выполняли условие температуры поверхности T133 °C/T141 °C. Минимальное время ожидания после отключения 1 час. Работы над зондом можно производить также в рабочем состоянии, если условия окружающей среды являются взрывобезопасными.

3.4 Электромонтаж

3.4.1 Указания по электромонтажу во взрывобезопасных зонах

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва при электромонтаже

Опасность взрыва, вызванная искрообразованием во время электромонтажа, например, при подключении кабелей или падающими компонентами.

- ▶ Производите электромонтаж только в невзрывобезопасной окружающей среде.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная ненадежающими монтажными работами

Ненадлежащая оценка при выборе места установки, а также все дальнейшие монтажные работы во взрывобезопасной зоне, могут привести к тяжелым травмам и серьезно нарушить работу.

- ▶ Электромонтаж, ввод в эксплуатацию, техобслуживание и контроль разрешается производить только специалистам, которым известны действующие правила и предписания для взрывобезопасных зон, в частности:
 - Виды взрывозащиты
 - Правила электромонтажа
 - Подразделение на зоны
- ▶ Применимые нормы
- ▶ Местные правила техники безопасности

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная поврежденным пробоотборным зондом

Холодный зонд может быть поврежден сконденсированным, коррозийным дымовым газом, таким образом взрывонепроницаемость больше не обеспечена и угрожает опасность взрыва.

- ▶ Зонд должен эксплуатироваться пока он находится в процессе.

ОСТОРОЖНО: Опасность травм, вызванная падающим прибором

- ▶ Прибор тяжелый и может нанести при падении травмы.
- ▶ Производите монтажные работы над прибором вдвоем.

3.4.2 Транспортировка

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная электростатическим зарядом

Опасность взрыва, вызванная искрообразованием, которое образуется вследствие электростатического заряда, например, во время транспортировки или при распаковке зонда и электроники.

- ▶ Производите транспортировку и распаковку только в невзрывобезопасной окружающей среде.

Подымать и транспортировать прибор должны, как минимум, два человека.

3.4.3 Указания по хранению на складе

Приборы фирмы SICK, а также запасные части, должны храниться в сухом месте с хорошей вентиляцией. Складское помещение должно быть свободно от красочных туманов, силиконового аэрозоля и т. д.

ОПАСНОСТЬ: Опасность для здоровья, вызванная загрязненным зондом

В зависимости от состава газа в измерительном канале, после применения в процессе, измерительный зонд может быть загрязнен веществами, которые могут вызвать тяжелые повреждения здоровья.

- ▶ Перед хранением на складе измерительный зонд необходимо очистить.
- ▶ Все работы с загрязненным измерительным зондом необходимо производить в предписанной защитной одежде.
- ▶ Очистить все компоненты измерительной системы слегка влажными салфетками для очистки. Применяйте для этого щадящее чистящее средство.
- ▶ Упаковать все компоненты для хранения на складе или для транспортировки, по возможности в фирменную упаковку.
- ▶ Хранить все компоненты измерительной системы в сухом, чистом помещении. Температура хранения для всех компонентов -40 °C до +80 °C.

3.4.4 Монтаж ответного фланца на газоходе

ОПАСНОСТЬ: Горячие, взрывобезопасные или ядовитые дымовые газы

При монтажных работах на газоходе, в зависимости от эксплуатационных условий, могут проникать горячие и/или вредные газы.

- ▶ Работы на газоходе разрешается производить только специалистам, которые прошли обучение по пользованию прибором и владеют навыками его обслуживания, а также знают соответствующие правила и в состоянии оценить порученную им работу и возможные опасности.
- ▶ При работах над газовым каналом установка выключается или
- ▶ пользователь определяет, в зависимости от оценки риска, необходимые меры безопасности, которые необходимо соблюдать при включенной установке.

3.4.5 Прокладка кабеля зонда и шлангов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва, вызванная электростатическим зарядом

Вследствие статического заряда проводов может произойти взрыв.

- ▶ Защищать провода против статического заряда.
- ▶ Производить прокладку проводов во взрывобезопасной зоне стационарно, например, в кабельном канале.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва

- Перед удалением крышки клемм от системы необходимо отсоединить напряжение сети. Подключайте электропитание к системе только после установки крышки клемм.
- После электромонтажа находящиеся под напряжением детали не должны быть доступны.

3.5 Электромонтаж

3.5.1 Указания к электромонтажу

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение электрической безопасности, вызванное не выключенным электропитанием во время работ по электромонтажу и по техобслуживанию

- ▶ Перед работами над прибором необходимо обеспечить, чтобы электропитание можно было выключить разъединителем/силовым выключателем в соответствии с действующими нормами.
- ▶ Необходимо обеспечить хороший доступ к разъединителю, чтобы он находился вблизи системы и, чтобы была произведена его хорошо видимая маркировка (включатель/выключатель).
- ▶ Если после электромонтажа доступ к разъединителю после подключения прибора сложный или не обеспечен, то необходимо установить дополнительный сепаратор.
- ▶ Электропитание разрешается опять включать только персоналу, который выполняет работы, при соблюдении действующих правил техники безопасности, после окончания работ или для контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нарушение электрической безопасности, вызванное ненадлежащей спецификацией сетевого провода

При монтаже сетевого провода возможны поражения электрическим током, если не соблюдались соответствующие спецификации.

- ▶ При замене сетевого провода необходимо соблюдать соответствующие спецификации в руководстве по эксплуатации (глава «Технические данные»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность, вызванная поражением электрическим током

Ненадлежащее выполнение электрических работ может привести к тяжелым поражениям электрическим током.

- ▶ Электрические работы над прибором разрешается выполнять только специалистам-электрикам, которым известны возможные опасности.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва и потеря Ex-допуска для прибора в случае применения не допущенных для эксплуатации во взрывоопасной окружающей среде кабельных вводов и затворов у блока подключения зонда

Кабельные вводы и затворы являются составной частью взрывозащиты, поэтому для них требуется допуск.

- ▶ Не заменять кабельные вводы и затворы другими типами, у которых нет допуска для эксплуатации во взрывоопасных зонах.
- ▶ Учитывать размеры кабельных вводов.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная неподходящими резьбовыми соединениями и кабелями у блока подключения зонда

- ▶ Применяйте только подходящие провода (соответствующие действующим нормам) с подходящим наружным диаметром.
- ▶ Защищите провода против статического заряда.
- ▶ Производить прокладку проводов во взрывоопасной зоне стационарно, например, в кабельном канале.
- ▶ Открывайте только те кабельные вводы, которые используются для прокладки кабелей. Сохранить заглушки. Если кабельный ввод необходимо опять закрыть, то установите опять оригинальную заглушку.

3.5.2 Доступ к клеммам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Перед удалением крышек корпуса от системы необходимо отсоединить напряжение сети.

Подключайте электрическую сеть для снабжения системы только если все крышки корпусов закрыты.

После электромонтажа находящиеся под напряжением детали не должны быть доступны.

3.5.3 Электрические подключения у блока подключения зонда

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная поврежденными уплотнениями

Поврежденные уплотнения на крышке корпуса могут допустить проникновение взрывоопасного воздуха в корпус, что может привести к взрыву.

- ▶ Проверять уплотнения на повреждения, в случае необходимости заменить.

3.6 Ввод в эксплуатацию

- ▶ Соблюдайте при вводе в эксплуатацию, содержании в исправности и контроле требования в соответствии с IEC/EN 60079-17.
- ▶ При электромонтаже и содержании в исправности с прибора должно быть полностью снято напряжение. Напряжение разрешается подключать только после полного завершения монтажа и после подключения всех необходимых для эксплуатации электрических цепей. Это действительно также для всех сигнальных и цифровых интерфейсов в прибор/из прибора.
- ▶ Соответствует ли серийный номер зонда серийному номеру блока управления? Если нет, см. «1-точечная настройка (ручная)» и «2-точечная настройка (ручная)» в руководстве по эксплуатации.

▶ Соответствует ли напряжение сети данным на фирменном шильдике? Если нет, обратитесь к фирме SICK.

▶ Правильно ли выполнены электрические подключения?

▶ Правильно ли присвоены пневматические подключения и обеспечена ли газонепроницаемость подключений?

▶ Проверьте зонд на утечки - приварен ли ответный фланец газонепроницаемо к газоходу, затянуты ли болты фланца достаточно плотно? Установлены ли фланцевые уплотнения?

▶ Соответствуют ли условия на месте спецификациям в паспортах?

3.6.1 Указания по технике безопасности для ввода в эксплуатацию

ОПАСНОСТЬ: Опасность ожогов и отравления, вызванная проникающим горячим и ядовитым газом в установках с избыточным давлением

При работах над газоходом в точке технологического соединения может проникать горячий и ядовитый газ. Это может привести к ожогам и травмам.

- ▶ Герметичность технологического соединения должна быть всегда обеспечена, необходимо произвести испытание на герметичность.
- ▶ Следите за горячими поверхностями.

▶ Одевайте соответствующую защитную одежду.

ОСТОРОЖНО: Травмы и повреждение прибора, вызванные ненадлежащим или отсутствующим заземлением

Необходимо обеспечить, чтобы во время электромонтажа и во время работ по техобслуживанию было установлено защитное заземление к прибору и линиям в соответствии с действующими нормами.

3.7 Содержание в исправности

3.7.1 Указания по технике безопасности для работ по техобслуживанию

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная поврежденным пробоотборным зондом

Холодный зонд может быть поврежден сконденсированным, коррозийным дымовым газом, таким образом взрывонепроницаемость больше не обеспечена и угрожает опасность взрыва.

- ▶ Зонд должен эксплуатироваться пока он находится в процессе.

ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная горячей поверхностью

Зонд может вследствие технологического процесса нагреваться. При вытягивании зонда из процесса температура зонда может быть выше чем температура поверхности, сертифицированная для окружающей среды (см. Ex-маркировку), это может привести к взрыву.

- ▶ Вытягивайте горячий зонд из газохода только в невзрывоопасной окружающей среде.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Горячая поверхность

Зонд нагревается вследствие процесса и может вызвать ожоги при вытягивании и после вытягивания.

- ▶ Одевать подходящую защитную одежду.
- ▶ Производите работы над зондом после его охлаждения.

ОПАСНОСТЬ: Опасность, вызванная электрическим напряжением

При работах над прибором, при включенном электропитании угрожает опасность электрического удара.

- ▶ Производите работы по техобслуживанию только над прибором, который не находится под напряжением.
- ▶ Электропитание разрешается опять включать только персоналу, который выполняет работы, при соблюдении действующих правил техники безопасности, после окончания работ или для контроля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность химических ожогов/отравления, вызванная едкими/ядовитыми остаточными веществами на компонентах, входящих в контакт с измеряемым газом

После вывода из эксплуатации или демонтажа прибора на измерительный канал остатки технологического газа могут оставаться на компонентах, входящих в контакт с измеряемым газом (например, газовый фильтр, газоподводящие линии и т. д.). В зависимости от газовой смеси в газоходе эти остатки могут быть непахнущие или невидимые. Без защитной одежды прикосновение к таким загрязненным компонентам может привести к тяжелым химическим ожогам или отравлениям.

- ▶ При работах необходимо принимать соответствующие защитные меры (например, одевать защитную маску, защитные перчатки или кислотостойкую защитную одежду).
- ▶ В случае контакта с кожей или глазами немедленно промыть соответствующую зону чистой водой и обратиться к врачу за советом.
- ▶ После демонтажа все загрязненные компоненты необходимо надлежащим образом очистить.

EX ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва в случае применения запасных частей и быстроизнашивающихся деталей, которые не допущены для применения во взрывоопасной зоне

Все запасные части и быстроизнашивающиеся детали для беспробоотборного измерительного прибора фирмы SICK проверены для применения во взрывоопасных зонах. В случае применения других запасных частей и быстроизнашивающихся деталей какие-либо требования к SICK отпадают, так как взрывозащита больше не обеспечена.

- Применяйте только оригинальные запасные части и быстроизнашивающиеся детали фирмы SICK.

EX ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная остаточным напряжением в приборе и горячими поверхностями

При электромонтаже и работах по техобслуживанию над прибором угрожает опасность взрыва.

- Необходимо обеспечить, чтобы при работах над прибором окружающая среда была взрывобезопасная.

3.7.3 Замена головки фильтра, измерительного зонда, измерительной ячейки O₂, внутренней части измерительного зонда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва, вызванная нарушением взрывонепроницаемой оболочки

Винт с внутренним шестигранником не вывинченный полностью и поврежденный при замене фильтра или не плотно ввинченный винт с внутренним шестигранником могут нарушить взрывонепроницаемую оболочку, нарушив взрывонепроницаемую щель, что может привести к взрыву.

- Вывинчивать и затягивать винт с внутренним шестигранником полностью.
- Заменить поврежденный винт с внутренним шестигранником.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожогов, вызванная горячими конструктивными узлами, которые находятся в технологическом газе

Температура головки фильтра зонда и всех деталей, находящихся в технологическом газе, составляет во время эксплуатации 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Прямое прикосновение к горячим деталям, с целью демонтажа или техобслуживания, приводит к тяжелым ожогам.

- Для демонтажа зонда необходимо пользоваться теплозащитными перчатками.
- Перед демонтажом зонда необходимо всегда отключать напряжение питания электроники.
- После демонтажа зонд необходимо хранить в надежном, защищенном месте и ждать, пока температура зонда не достигнет температуры окружающей среды.

3.8 Вывод из эксплуатации

EX ОПАСНОСТЬ: Опасность взрыва, вызванная остаточным напряжением в приборе и горячими поверхностями

Опасность взрыва, вызванная остаточным напряжением в приборе и горячими поверхностями, после отключения прибора.

- После отключения электропитания подождать, как минимум, 1 час перед тем, как открывать корпус.

EX ОПАСНОСТЬ: Опасность для здоровья, вызванная загрязненным измерительным зондом

В зависимости от состава газа в измерительном канале, измерительный зонд может быть загрязнен веществами, которые могут вызвать тяжелые повреждения здоровья.

- Все работы с загрязненным измерительным зондом необходимо производить в предписанной защитной одежде.
- Перед хранением на складе измерительный зонд необходимо очистить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность для здоровья, вызванная контактом с горячими и/или агрессивными измеряемыми газами

При работах над открытым измерительным каналом возможен контакт с вредными для здоровья измеряемыми газами.

- При всех работах над прибором необходимо соблюдать действующие во время эксплуатации предписания относительно защитной одежды.
- При наличие избыточного давления в газоходе ни в коем случае не удалять зонд из газохода без соответствующих защитных мер.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE EX ZARIADENIA

1 O tomto dokumente

- Tento dokument platí pre nasledujúce zariadenia Divízie Analyzátorov SICK: ZIRKOR200 Ex-G a ZIRKOR200 Ex-D.
- Aplikovanú smernicu ATEX nájdete v prehlásení o zhode príslušného prístroja.
- Tento dokument obsahuje súhrn bezpečnostných informácií a výstražných pokynov pre toto zariadenie.
- Ak niektorému bezpečnostnému pokynu nerozumiete: Zohľadnite príslušnú kapitolu v návode na obsluhu daného zariadenia.
- Zariadenie uvádzajte do prevádzky iba po prečítaní tohto dokumentu.

! UPOZORNENIE:

- Tento dokument je platný iba v spojení s návodom na obsluhu daného zariadenia.
- Musíte si prečítať a pochopiť príslušný návod na obsluhu.

- Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a doplňujúce informácie v návode na obsluhu pre dané zariadenie.
- Ak niečomu nerozumiete: Neuvádzajte zariadenie do prevádzky a kontaktujte zákaznícky servis SICK.
- Tento dokument spolu s návodom na obsluhu majte pripravený na nahliadnutie a odovzdajte ho novému majiteľovi.

2 Bezpečnostné pokyny pre ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Základné bezpečnostné pokyny

2.1.1 Práce na zariadení

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie

- Pri vykonávaní prác na prístroji existuje nebezpečenstvo výbuchu.
- Zabezpečte, aby sa pri vykonávaní prác na prístroji nevyskytovala výbušná atmosféra.

! NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie

- Ak po ukončení práce s prístrojom nedôjde k úplnému uzavretiu filtra, veka riadiacej jednotky a veka prípojnej skrinky sondy, môžu sa iškry dostať von a spôsobiť výbuch.
- Filtre, veko prípojnej skrinky sondy a veko riadiacej jednotky sa musia po vykonaní prác na prístroji úplne uzavrieť.

! NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku īskrového prierazu

- Poškodené závity, ktoré sú dôležité na zabezpečenie ochrany proti vznieteniu, môžu viesť k výbuchu v dôsledku īskrového prierazu.
- Poškodené závity, ktoré sú dôležité na zabezpečenie ochrany proti vznieteniu, sa musia vymeniť. Oprava nie je prípustná.

! NEBEZPEČENSTVO: Ohrozenie bezpečnosti systému pri prách na zariadení, ktoré nie sú opísané v tomto návode na obsluhu

- Ak sa na prístroji vykonávajú práce, ktorých popis nie je uvedený v tomto návode na obsluhu alebo v príslušných dokumentoch, môže to viesť k prevádzke meracieho systému, ktoré nie je bezpečné a ohrozí tým bezpečnosť zariadenia.

- Na prístroji vykonávajte len práce, ktorých popis je uvedený v tomto návode na obsluhu, resp. v príslušných dokumentoch.

! NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie z dôvodu neoborného vykonania prác opísaných v tomto návode na obsluhu

Neoborne realizované vyhotovenie prác v oblasti ohrozenej výbuchom môže spôsobiť veľké škody pre ľudí a podnik. Nevdychujte plyn, ktorý vychádza z prístroja pri otvorení krytu.

- Údržbu, uvádzanie do prevádzky a kontroly smie vykonávať iba skúsený/školený personál, ktorý pozná pravidlá a predpisy pre oblasti s nebezpečenstvom explózie, predovšetkým:
- typy ochrany proti vznieteniu
- inštalačné pravidlá
- rozdelenie oblastí

2.1.2 Unikajúce plyny

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo popálenia a otravy v dôsledku vystupujúceho horúceho a jedovatého plynu v zariadeniach, ktoré majú podmienky realizácie pretlaku

V prípade zariadení s pretlakom môže z procesnej prípojky vystupovať horúci a jedovatý plyn. To môže viesť k popáleninám alebo k poškodeniu zdravia.

- ▶ Procesnú prípojku majte vždy tesne uzavretú.
- ▶ Dbajte na výskyt horúcich povrchov.
- ▶ Noste zodpovedajúce ochranné vybavenie.

2.1.3 Vyrovnanie potenciálov

POZOR: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku chybného alebo nevyškújúceho sa uzemnenia

V dôsledku nesprávne pripojeného vyrovnania potenciálov môžu vznikať náboje, ktoré môžu viesť vo výbušnej atmosfére k výbuchom.

- ▶ Vyrovnanie potenciálov pripojte na všetkých stanovených bodoch komponentov prístroja.
- ▶ Pri vykonávaní akýchkoľvek prác na prístroji, ktorých popis je uvedený v tomto návode na obsluhu dbajte na to, aby bolo pripojené vyrovnanie potenciálov.
- ▶ Zabezpečte, aby bolo k dispozícii uzemnenie pomocou napájania napätiom.
- ▶ Vykonajte pravidelnú kontrolu správneho pripojenia uzemňovacích prípojok.

2.2 Použitie v súlade s určením

2.2.1 Účel zariadenia

Analyzátor je stacionárny prístroj na meranie kyslíka a slúži na kontinuálne meranie kyslíka ako kontrola emisií alebo procesov v priemyslovej oblasti. Prístroj meria kontinuálne priamo v plynovom kanáliku (in situ).

2.2.2 Prevádzka v oblastiach s rizikom explózie

Prístroj ZIRKOR200 Ex-G je vhodný na použitie v oblastiach ohrozených výbuchom plynu skupín plynov IIA, IIB a IIC podľa ATEX (EN60079-10) a podľa IECEx (IEC60079-10) a zodpovedá kategórii 2G a EPL Gb na použitie v zóne 1.

Riadiaca jednotka je zaradená do teplotnej triedy T6, sonda do teplotnej triedy T3.

Riadiaca jednotka Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Riadiaca jednotka ako časť kompletného systému

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEx

Ex db IIC T6 Gb

- Osobitné podmienky pre použitie na súpis v certifikáte preskúšania EU typu:

Použité príslušenstvo pre kálové prívody a prívody vedení a uzaváracie prvky pre nepoužité otvory so závitom pre kálové prívody a prívody vedení musia mať osvedčenie podľa IEC 60079-0 a IEC 60079-1.

Vykonávať opravy štrbín krytu odolných proti prierazu nie je dovolené.

Sonda Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Sonda ako časť kompletného systému

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEx

Ex db IIC T3 Gb

- Osobitné podmienky pre bezpečné použitie:

- Údaj triedy teploty T3 platí pre rozsah teploty okolia od -20 °C do +55 °C.
- Pri dosiahnutí medznej teploty 890 °C pri teplote okolia do 40 °C a pri dosiahnutí medznej teploty 845 °C pri teplote okolia do 55 °C sa napätie ohrevu sondy musí vypnúť prostredníctvom zariadenia na kontrolu teploty, ktoré nie je závislé od regulácie a má na to príslušné osvedčenie.
- Bezpodmienične nutné je dodržiavať výstražné upozornenie ohľadne otvorenia krytu a pokyn výrobca.
- Sonda na meranie kyslíka s príslušnou ochrannou rúrkou s dymovodmi sa smie použiť len v spalinách, ktorých zloženie ohľadne ich korózneho účinku na použitie materiály nie je kritické. Ak túto podmienku nie je možné zabezpečiť, musia sa v dostatočne krátkych časových intervaloch vykonať pravidelne sa opakujúce kontroly.
- Teplota spalín na sonda nesmie prekročiť hodnotu 500 °C. Výskyt vyšších procesných teplôt je prípravný, ak je prostredníctvom vhodného vedenia spalín s použitím chladenia spalín, aby spaliny v okamžiku, keď sa dostanú k meracej sonda, nemohli za akýchkoľvek prevádzkových podmienok prekročiť medznú hodnotu 500 °C.

Pneumatická jednotka Z200EXG

- Osobitné podmienky pre bezpečné použitie:

- V oblasti ohrozenej výbuchom sa povrch smie čistiť len vlhkou handičkou.

Alternatívny elektrický pneumatický ventil Z200EXG

- ATEX

 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

Na prístroji a v prístroji neodstraňujte, nepridávajte ani nemeňte žiadne súčiastky, pokiaľ takýto postup nie je popísaný a špecifikovaný v oficiálnych informáciách výrobcu. Schválenie prístroja pre použitie v oblastiach ohrozených výbuchom v opačnom prípade zanikne.

2.3 Obmedzenia použitia

- Prístroj ZIRKOR200 Ex-G je certifikovaný pre oblasť použitia na strane procesu od 800 mbarov abs. do 1100 mbarov abs. Použitie v odlišných tlakoch nie je v súlade s certifikáciou EX a teda nie je povolené.
- Prístroj ZIRKOR200 Ex-G sa musí prevádzkovať v rámci uvedených špecifikácií. Ak sa prístroj ZIRKOR200 Ex-G prevádzkuje mimo danych špecifikácií, nie je to v súlade s certifikáciou EX a teda to nie je povolené.

2.4 Popis produktu

2.4.1 Oblast použitia

Systém na meranie kyslíka ZIRKOR200 Ex-G je vhodný na meranie kyslíka (O_2) v spalinách a iných nehorľavých plynoch.

2.4.2 Zdroje nebezpečenstva

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo popálenia sa na horúcich súčiastkach, ktoré sa nachádzajú v procesnom pylne

Teplota hlavy filtra sondy a všetkých častí nachádzajúcich sa v procesnom pylne má počas prevádzky hodnotu 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Priamy dotyk horúcich dielov vedie k vzniku ťažkých popálení.

- ▶ Na vykonanie demontáže sondy použite rukavice na ochranu proti teplu.
- ▶ Pred vymontovaním sondy vždy odpojte napájacie napätie elektroniky.
- ▶ Sondu po vymontovaní skladujte a vykonávajte jej údržbu na bezpečnom a chránenom mieste, až kým sa teplota sondy neochladí na teplotu okolia.

2.4.3 Popis ochrany proti výbuchu – použité druhy ochrany proti vznieteniu

Systém ZIRKOR200 Ex-G je certifikovaný na použitie v oblastiach ohrozených výbuchom zóny 1, skupina plynov IIC. Riadiaca jednotka Z200EXG-y1 (riadiaca jednotka ako časť kompletného systému Z200EXG-y0) je zaradená do teplotnej triedy T6, sonda Z200EXG-y2 (sonda ako časť kompletného systému Z200EXG-y0) do teplotnej triedy T3.

Ochrana proti vznieteniu sa realizuje v kombinácii nevýbušného vyhotovenia tlakotesného zapuzdrenia Ex d pre sondu a riadiacu jednotku a kontrolu zdrojov vznietenia v sonda.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu pri otvorení veka prípojnej jednotky sondy

Ak sa veko prípojnej jednotky sondy počas prevádzky otvorí, môže vzniknúť výbuch.

- ▶ Veko prípojnej jednotky sondy sa smie otvoriť len v nevýbušnom prostredí.
- ▶ Zabezpečte, aby po vypnutí systému spĺňali všetky komponenty sondy podmienku triedy teploty T3 a všetky komponenty riadiacej jednotky obsluhy podmienku teploty T6.

2.4.4 Nevýbušné vyhotovenie „Tlakotesné zapuzdrenie Ex“ „d“

Na sonda a riadiacej jednotke sú svorky na pripojenie prevádzkového napäcia, svorky napájajúc obvodov pre ohrev a magnetické ventily, ako aj všetkých signálnych prúdových obvodov v priestoroch zabudované v nevýbušnom vyhotovení „Tlakuvzdorné zapuzdrenie“ Ex „d“. Aj na teplotu 800 °C teplotne stabilizujúci senzor sa nachádza vo vnútri „Tlakuvzdorného zapuzdrenia“ a nepredstavuje teda pre okolie zápalný zdroj.

Pri nevýbušnom vyhotovení „Tlakuvzdorné zapuzdrenie“ Ex „d“, spočíva funkčná charakteristika v uzavretí výbuchu, ku ktorému by eventuálne mohlo dojsť vo vnútri krytu. Dosiahne sa to pomocou proti výbuchu odolným dimenzovaním krytu spolu so štrbinami odolnými proti prierazu vo všetkých otvoroch krytu, napr. prostredníctvom viek krytu a prívodov vedení. Ďalej sa povrchová teplota obmedzi aj pri výskete očakávanej chyby pod zápalnú teplotu okolitej atmosféry, v ktorej môže dojsť k výbuchu.

Závitové medzery medzi krytom a vekom, ako aj na závitových prípojkách sú medzery odolné proti prierazu.

Oprava štrbin odolnej proti prierazu nie je dovolená.

Spájacie plochy sa nesmú lakováť ani ošetrovať práškovým lakováním.

Je nutné zabezpečiť, aby sa pred otvorením a pri otvorenom veku priestoru „Ex-d“ (napríklad pri vykonávaní prác na pripojení alebo servisných prác) nevyštvávala výbušná atmosféra.

Všetky nepoužívané otvory krytu uzavrite prostredníctvom zodpovedajúcich zaslepovacích skrutiek.

2.5 Inštalácia

2.5.1 Pokyny pre vykonávanie inštalácie v oblastiach ohrozených výbuchom.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu pri inšalačných prácach

V dôsledku tvorby iskier vznikajúcich počas inštalácie, napríklad pri pripojení káblov alebo pri spadnutí komponentov, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Vykonávanie inšalačných prác len v nevýbušnom prostredí.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie pri neoborných inšalačných prácach

Neoborne vykonané posúdenie miesta postavenia, ako aj všetkých ďalších inšalačných prác v oblasti ohrozenej výbuchom môže spôsobiť veľké škody pre ľudí a podnik.

► Inštaláciu, uvedenie do prevádzky, údržbu a preskúšanie smie vykonať len odborný personál, ktorý ovláda pravidlá a predpisy platné pre výbuchom ohrozené oblasti, predovšetkým:

- typy ochrany proti vznieteniu

- inšalačné pravidlá

- rozdelenie oblastí

- Použiteľné normy

- Miestne predpisy o bezpečnosti práce

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku poškodenej rúrky sondy

Studená sonda sa môže poškodiť vplyvom kondenzovaných, korozívnych spalín, v dôsledku čoho už sonda nie je tlakuvzdorne zapuzdená a môže viesť k vzniku výbuchov.

- Sonda musí byť v prevádzke tak dlho, kým je v procese.

POZOR: Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku spadnutia prístroja

Prístroj je ľahký a pri spadnutí môže spôsobiť zranenia.

- Montážne práce na prístroji vykonávajte vo dvojici.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo poškodenia štrbín odolných proti prierazu

► Pri otváraní alebo zatváraní prístrojov nepoškodte povrchy štrbin odolnej proti prierazu, nachádzajúcej sa medzi krytom a vekom krytu riadiacej jednotky a sondy.

► Ak je poškodený niektorý z povrchov štrbin odolnej proti prierazu, vymenite kryt a veko krytu.

► Skôr ako namontujete veko krytu na kryt, povrchy dráhy iškového prierazu namažte tenkou vrstvou vhodného ochranného tuku.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo v dôsledku neprípustných káblowych prívodov

Ohrozenie ochrany proti výbuchu.

- Používajte len kálové prívody, ktoré sú schválené pre požadované nevýbušné vyhotovenie.
- Pri volbe náhradných prívodov vedenia, resp. pri výmene prívodov vedenia dbajte na druh a veľkosť závitu.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo v dôsledku otvorených otvorov alebo nepoužitých kálových prívodov

Ohrozenie ochrany proti výbuchu.

- Nepoužíte kálové prívody vždy uzavrite prostredníctvom pre tento účel schválených uzatváracích zátok.
- Pri výbere, resp. pri výmene vhodných uzatváracích zátok dbajte na druh a veľkosť závitu.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo v dôsledku vysokej hmotnosti

Nebezpečenstvo poranení a vecných škôd.

- Používajte vhodné zdviháky.

- Zabezpečte proti prevráteniu.

2.5.2 Transport

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku elektrostatického náboja

V dôsledku tvorby iskier, ktoré vznikajú pôsobením elektrostatického náboja napríklad pri preprave alebo pri vybalení sondy a elektroniky, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Prepravu a vybalenie vykonajte len v nevýbušnom prostredí.

Prístroj musia zdvihnuť a prepravovať najmenej dve osoby.

2.5.3 Pokyny pre skladovanie

Prístroje SICK, ako aj náhradné diely sa musia skladovať so zabezpečením zdrojatočného vetrania. V okolí miesta uskladnenia sa musí bezpodmienečne zabrániť výskytu pár farieb, silikónových sprejov atď.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia v dôsledku kontaminovanej sondy

Meracia sonda môže byť po použití v procese, v závislosti od zloženia plynu nachádzajúceho sa v meracom kanáliku, kontaminovaná látkami, ktoré môžu viesť k ľahkým poškodeniam zdravia.

- Meraciu sondu pred uskladnením dekontaminujte.

- Pri vykonávaní akýchkoľvek prác s kontaminovanou meracou sondou neste ochranný odev, ktorý je v súlade s príslušnými predpismi.

- Všetky komponenty meracieho systému čistite trochu navlhčenou čistiacou handričkou. Použite na to jemný čistiaci prostriedok.

- Všetky komponenty pri skladovaní, resp. preprave zabalte. Prednoste na to použite originálny obal.

- Všetky komponenty meracieho systému skladujte v suchej a čistej miestnosti. Teplota skladovania pre všetky komponenty je -40 °C až +80 °C.

2.5.4 Na kanáliku namontujte protiľahlú prírubu

NEBEZPEČENSTVO: Horúce, výbušné alebo jedované spaliny

Pri vykonávaní montážnych prác na plynovom kanáliku môže dojst' k úniku horúcich a/alebo zdraviu škodlivých plynov.

- Práce na plynovom kanáliku smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci, ktorí môžu na základe ich odborného vzdelania a znalostí, ako aj znalostí príslušných ustanovení posúdiť im zverené práce a zistíť nebezpečenstvá, ktoré sú s týmito prácam spojené.

- Pri vykonávaní prác na plynovom kanáliku sa zariadenie vypne alebo

- prevádzkovateľ stanoví na základe posúdenia ohrozenia potrebné bezpečnostné opatrenia, na ktoré sa musí dbať pri vykonávaní prác so zapnutým zariadením.

2.5.5 Vyrovnanie ochranným plechom tvaru V

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku zrušenia tlakuvzdorného zapuzdrenia

Skrutka s vnútorným šesťhranom, ktorá bola poškodená neuplným uvoľnením pri výmene filtra, alebo uvoľnená skrutka s vnútorným šesťhranom môže v dôsledku poškodenia štrbin na ochranu proti vznieteniu poškodiť tlakuvzdorné zapuzdrenie a spôsobiť tým výbuch.

- Skrutku s vnútorným šesťhranom celkom povölte a úplne pritiahnite.

- Poškodené skrutky s vnútorným šesťhranom vymeňte.

VÝSTRAHA:

Je nutné dbať na to, aby hlava filtra bola úplne naskrutkovaná na závitie (až na doraz). Na vyrovnanie hlavy filtra sa hlava filtra smie z tejto koncovéj polohy jednorázovo otočiť späť o max. 360 °.

Ak sa hlava filtra odskrutkuje ďalej ako o 360 °, ochranu proti výbuchu už nie je možné zabezpečiť.

2.5.6 Káble sondy uložte

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku elektrostatického náboja

- V dôsledku statického náboja na vedeniach môže dôjsť k výbuchu.
- Vedenia chráňte pred elektrostatickým nábojom.
 - Pevné položenie vedení vo výbušnej oblasti prostredníctvom napríklad kábovej trasy.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo explózie

- Pred otvorením krytu elektroniky alebo riadiacej jednotky sondy sa systém musí zapojiť do stavu bez napäťia a musí byť v nevybušnom prostredí.
- Pred otvorením krytu elektroniky alebo riadiacej jednotky sondy sa veko prostredníctvom kolíka so závitom musí odísť alebo sa musí po uzavretí opäť zaistiť.
- Po inštalačii už nesmú byť časti pod napäťom prístupné. Napájanie sieťovým napäťom obnovte až vtedy, keď sú všetky kryty bezpečne uzavreté, s výnimkou prípadu, keď sa zabezpečilo, že prostredie nie je ohrozené výbuchom.

2.6 Elektrická inštalačia

2.6.1 Pokyny ohľadne elektroinštalačie

VÝSTRAHA: Ohrozenie bezpečnosti elektrického zariadenia v dôsledku nevypnutého napájacieho napäťia počas vykonávania inštalačných a údržbárskej práce

- Pred začiatkom činnosti na prístroji zabezpečte, aby napájanie napäťom bolo možné podľa platných noriem vypnúť prostredníctvom odpojovača/výkonového vypínača.
- Dbajte na to, aby bol odpojovač dobre prístupný, aby sa nachádzal v blízkosti systému a aby bol zreteľne označený (zapínač/vypínač).
- Ak je odpojovač po inštalačii pri pripojení prístroja len ľahko prístupný alebo nie je prístupný vôbec, je naliehavo potrebné zabezpečiť dodatočné rozpojovacie zariadenie.
- Po ukončení činností, resp. na skúšobné účely smie napájacie napätie opäť aktivovať len autorizovaný personál pri dodržaní platných bezpečnostných ustanovení.

VÝSTRAHA: Ohrozenie bezpečnosti elektrického zariadenia v dôsledku nesprávne dimenzovaného sieťového vedenia

Ak sa pri inštalačii sieťového vedenia dostatočne nedbalo na špecifikácie, môže dôjsť k úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.

- Pri výmene sieťového vedenia dbajte vždy na presné špecifikácie, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu (kapitola Technické údaje).

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo úrazu spôsobeného elektrickým prúdom

Neodborne realizované vyhotovenie prác na elektrickom zariadení môže viesť k závažným úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.

- Vykonávať práce na elektrickom zariadení prístroja smú výlučne len elektrikári, ktorí sú oboznámení s výskytom možných nebezpečenstiev.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu a zánik schválenia pre výbušné (Ex) prostredie pre prístroj, pri použíti prívodov vedenia a uzáverov na prípojkovej jednotke sondy, ktoré nie sú schválené pre prevádzku vo výbušnom prostredí

Prívodné vedenia a uzávery sú súčasťou ochrany proti explózii a preto si vyžadujú schválenie.

- Nenahradzovanie prívodov vedení a uzáverov inými typmi, ktoré nie sú schválené pre prevádzku vo výbušnom prostredí.
- Dbajte na rozmery prívodov vedení.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie pri nevhodných skrutkových spojoch a vedeniach

- Používajte len vhodné vedenia (podľa platnej normy) s primeraným vonkajším priemerom.
- Vedenia chráňte pred elektrostatickým nábojom.
- Otvárajte iba kábove prívody, ktoré sa používajú na inštalačiu kábov. Uzávery uschovajte. Ak by bolo potrebné kábový prívod znova uzavrieť opäť namontujte pôvodný uzáver.

2.6.2 Prístup k svorkám

VÝSTRAHA:

- Pred odstránením krytu viek krytu sa musí od systému odpojiť sieťové napätie.
- Napájanie systému sieťovým napäťom obnovte až vtedy, keď sú všetky veká prístroja uzavreté.
- Po inštalačii už nesmú byť časti pod napäťom prístupné.

2.6.3 Pripojte signálny kábel

NEBEZPEČENSTVO:

Elektrické výboje môžu zničiť elektronické súčiastky a existuje nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

- Pred realizovaním kontaktu s elektrickými prípojkami a internými súčiastkami: Ľudské telo a použité náradie uzemnite, aby sa zabezpečil odvod elektrostatických nábojov.

Odporučaná metóda:

- Ak je pripojený ochranný vodič: Dotyk holej kovovej časti krytu.
- Inak: Dotyk inej holej kovovej plochy, ktorá je spojená s ochranným vodičom alebo má bezpečný kontakt so zemou.
- Prednostne dbajte na poskytnuté individuálne informácie.

2.6.4 Uzavretie krytu

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo explózie

Na káblový prívod sa smie použiť maximálne jeden závitový adaptér.

2.7 Uvedenie do prevádzky

- Pri uvedení do prevádzky, opravách a skúške dbajte na ustanovenia podľa IEC/EN 60079-17.
- Prístroj musí byť pri vykonávaní inštalačie a údržby kompletné v stave bez napäťia. Napätie sa smie zapojiť až po kompletnej vykonanej montáži a pripojení všetkých prúdových obvodov, ktoré sú potrebné pre prevádzku. To platí aj pre všetky signálne a digitálne rozhrania, ktoré vedú k prístroju/z prístroja.

2.7.1 Bezpečnostné pokyny na uvedenie do prevádzky

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo popálenia a otravy v dôsledku vystupujúceho horúceho a jedovatého plynu v zariadeniach, ktoré majú podmienky realizácie pretlaku

Pri vykonávaní prác na plynovom kanáliku môže z procesnej prípojky vystúpať horúci plyn. To môže viesť k popáleninám alebo k poškodeniu zdravia.

- Procesnú prípojku majte vždy tesne uzavretú a vykonajte skúšku tesnosti.
- Dbajte na výskyt horúcich povrchov.
- Noste zodpovedajúce ochranné vybavenie.

POZOR: Poranenie a poškodenie prístroja v dôsledku chybného a nevyskytujúceho sa uzemnenia

Musí byť zabezpečené, aby bolo počas inštalačných a údržbárskych prác podľa platných noriem zhotovené ochranné uzemnenie vedúce k prístroju, resp. vedeniam.

2.8 Údržba

2.8.1 Bezpečnostné pokyny na vykonávanie údržbárskych prác

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku poškodenej rúrky sondy

Studená sonda sa môže poškodiť vplyvom kondenzovaných, korozívnych spalín, v dôsledku čoho už sonda nie je tlakuvzdorne zapuzdrená a môže viesť k vzniku výbuchov.

- ▶ Sonda musí byť v prevádzke tak dlho, kým je v procese

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku horúceho povrchu

Sonda sa smie ohriat pôsobením procesu. Pri vytiahnutí z procesu môže byť teplota sondy vyššia ako povrchová teplota, ktorá je pre okolie certifikovaná (pozri označenie Ex) a môže viesť k výbuchu.

- ▶ Horúcu sondu vytiahnite z kanálika len v nevybušnom prostredí.

⚠ VÝSTRAHA: Horúci povrch

Sonda sa vplyvom procesu ohreje a môže pri a po vytiahnutí z kanálika spôsobiť popáleniny.

- ▶ Noste vhodný ochranný odev.
- ▶ Práce na sonda je nutné vykonať až po vychladnutí.

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Ohrozenie v dôsledku elektrického napäťia

Pri vykonávaní prác na prístroji so zapnutým napájacím napäťom existuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- ▶ Údržbárske práce vykonávajte len ak je prístroj v stave bez napäťia.
- ▶ Po ukončení činností, resp. na skúšobné účely smie napájacie napätie opäť aktivovať len práce vykonávajúci personál pri dodržaní platných bezpečnostných ustanovení.

⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo poleptania/otravy v dôsledku leptavých/jedovatých zvyšných látok na komponentoch, ktoré sú v styku s meraným plynom

Po odstavení z prevádzky, resp. po demontáži prístroja z meracieho kanálika môžu na komponentoch prichádzajúcich do styku s meraným plynom (napr. plynové filtre, vedenia, ktoré vedú plyn atď.) zostať zvyšky procesného plynu. Tieto zvyšky môžu byť v závislosti od zmesi plynov v kanáliku bez západu alebo neviditeľné. Bez ochranného odevu môže dotyk takýchto kontaminovaných komponentov viesť k ľahkým poleptaniám alebo otravám.

- ▶ Pri vykonávaní prác zabezpečte realizovanie vhodných ochranných opatrení (napríklad používaním ochrany tváre, ochranných rukavíc alebo kyselinovzdorného odevu).
- ▶ Ak dojde ku kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnutú časť ihneď opláchnite čistou vodou a postup konzultujte s lekárom.
- ▶ Všetky kontaminované komponenty po demontáži dekontaminujte predpísaným spôsobom.

2.8.2 Upozornenia pre prípad použitia v oblastiach ohrozených výbuchom

⚠ EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu pri použití náhradných dielov a dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu, ktoré nie sú schválené pre použitie vo výbušnej oblasti

Všetky náhradné diely a rýchlo opotrebitelné súčiastky pre plynový analyzátor v súťu firmou SICK odskúšané pre použitie v oblastiach ohrozených výbuchom. Použitím iných náhradných dielov a dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu zaniká nárok voči SICK, pretože nie je možné zaručiť ochranu proti vznieteniu.

- ▶ Používajte výlučne originálne náhradné a spotrebné diely SICK.

⚠ EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku zvyškového napäťia a horúcich povrchov v prístroji

Pri vykonávaní inštalačných a údržbárskych prác na prístroji existuje nebezpečenstvo výbuchu.

- ▶ Zabezpečte, aby pracovné prostredie pri prácach na zariadení bolo bez rizika explózie.
- ▶ Po vypnutí sieťového napäťia je nutné pred otvorením krytu vyčkať najmenej 1 hodinu.

2.8.3 Výmena hlavy filtra, meracej sondy, meracieho článku O₂

⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku zrušenia tlakuvzdorného zapuzdrenia

Skrutka s vnútorným šesťhranom, ktorá bola poškodená neuplným uvoľnením pri výmene filtra, alebo uvoľnená skrutka s vnútorným šesťhranom môže v dôsledku poškodenia štrbinu odolnej proti príazne poškodiť tlakuvzdorné zapuzdrenie a spôsobiť tým výbuch.

- ▶ Skrutku s vnútorným šesťhranom celkom povölte a úplne pritiahnite.
- ▶ Poškodenú skrutku s vnútorným šesťhranom vložte.

⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo popálenia sa na horúcich súčiastkach, ktoré sa nachádzajú v procesnom plyne

Teplota hlavy filtra sondy a všetkých častí nachádzajúcich sa v procesnom plyne má počas prevádzky hodnotu 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Priamy dotyk horúcich dielov viedie k vzniku ľahkých popálení.

- ▶ Na vykonanie demontáže sondy použite rukavice na ochranu proti teplu.
- ▶ Pred vymontovaním sondy vždy odpojte napájacie napätie elektroniky.
- ▶ Sondu po vymontovaní skladujte a vykonávajte jej údržbu na bezpečnom a chránenom mieste, až kým sa teplota sondy neochladí na teplotu okolia.

2.9 Vyradenie z prevádzky

⚠ EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie pri zvyškovom napäti a horúcich povrchoch v zariadení

Po vypnutí prístroja existuje nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku zvyškového napäťia a horúcich povrchov.

- ▶ Po vypnutí sieťového napäťia je nutné pred otvorením krytu vyčkať najmenej 1 hodinu.

⚠ EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia v dôsledku kontaminovanej meracej sondy

Meracia sonda môže byť v závislosti od zloženia plynu nachádzajúceho sa s meracom kanáliku kontaminovaná látkami, ktoré môžu viesť k ľahkým poškodeniam zdravia.

- ▶ Pri vykonávaní akýchkoľvek prác s kontaminovanou meracou sondou neste ochranný odev, ktorý je v súlade s príslušnými predpismi.
- ▶ Meraciu sondu pred uskladnením dekontaminujte.

⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo pre zdravie v dôsledku kontaktu s horúcimi a/alebo agresívnymi meranými plynnimi

Pri práciach vykonávaných na otvorenom meracom kanáliku môže dôjsť ku kontaktu so zdraviu škodlivými meranými plynnimi.

- ▶ Pri vykonávaní akýchkoľvek prác na prístroji dodržujte platné predpisy ohľadne ochranného vybavenia.
- ▶ Pri výskytu pretlaku v kanáliku sondu z kanálika nikdy neodstraňujte bez vykonania zodpovedajúcich ochranných opatrení.

3 Bezpečnostné pokyny pre ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Základné bezpečnostné pokyny

3.1.1 Práce na zariadení

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie

Pri vykonávaní prác na prístroji existuje nebezpečenstvo výbuchu.

- Zabezpečte, aby sa pri vykonávaní prác na prístroji nevyskytovala výbušná atmosféra.

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku výskytu zápalnej zmesi v súčiastkach

Ak po ukončení práce s prístrojom nedojde k úplnému uzavretiu filtra a jednotky prípojnej skrinky sondy, môžu sa iskry dostať von a spôsobiť výbuch.

- Filter a veko prípojnej jednotky sondy sa musia po vykonaní prác na prístroji úplne uzavrieť.

EX NEBEZPEČENSTVO: Ohrozenie bezpečnosti systému pri práciach na zariadení, ktoré nie sú opísané v tomto návode na obsluhu

Ak sa na prístroji vykonávajú práce, ktorých popis nie je uvedený v tomto návode na obsluhu alebo v príslušných dokumentoch, môže to viesť k prevádzke meracieho systému, ktoré nie je bezpečná a ohrozí tým bezpečnosť zariadenia.

- Na prístroji vykonávajte len práce, ktorých popis je uvedený v tomto návode na obsluhu, resp. v príslušných dokumentoch.

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie z dôvodu neodborného vykonania prác opísaných v tomto návode na obsluhu

Neodborne realizované vyhotovenie prác v oblasti ohrozenej výbuchom môže spôsobiť veľké škody pre ľudí a podnik. Nevdychujte plyn, ktorý vychádza z prístroja pri otvorení krytu.

- Údržbu, uvádzanie do prevádzky a kontroly smie vykonávať iba skúsený/školený personál, ktorý pozná pravidlá a predpisy pre oblasti s nebezpečenstvom explózie, predovšetkým:
 - typy ochrany proti vznieteniu
 - inštalačné pravidlá
 - rozdelenie oblastí

3.1.2 Unikajúce plyny

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo popálenia a otravy v dôsledku vystupujúceho horúceho a jedovatého plynu v zariadeniach, ktoré majú podmienky realizácie pretlaku

V prípade zariadení s pretlakom môže z procesnej prípojky vystupovať horúci a jedovatý plyn. To môže viesť k popáleninám alebo k poškodeniu zdravia.

- Procesnú prípojku majte vždy tesne uzavretú.
- Dbajte na výskyt horúcich povrchov.
- Noste zodpovedajúce ochranné vybavenie.

3.1.3 Vyrovnanie potenciálov

EX POZOR: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku chybného alebo nevyskytujúceho sa uzemnenia

V dôsledku nesprávne pripojeného vyrovnania potenciálov môžu vznikať náboje, ktoré môžu viesť vo výbušnej atmosfére k výbuchom.

- Vyrovnanie potenciálov pripojte na všetkých stanovených bodoch komponentov prístroja.
- Pri vykonávaní akýchkoľvek prác na prístroji, ktorých popis je uvedený v tomto návode na obsluhu dbajte na to, aby bolo pripojené vyrovnanie potenciálov.

3.2 Použitie v súlade s určením

3.2.1 Účel zariadenia

Analyzátor je stacionárny prístroj na meranie kyslíka a slúži na kontinuálne meranie kyslíka ako kontrola emisií alebo procesov v priemyslovej oblasti. Prístroj meria kontinuálne priamo v plynovom kanáliku (in situ).

3.2.2 Prevádzka v oblastiach s rizikom explózie

- Meracia sonda ZIRKOR200 Ex-D zodpovedá kategórii ATEX (podľa ATEX 2014/34/EU):

EX II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db

- Meracia sonda ZIRKOR200 Ex-D splňa nasledovnú kvalifikáciu IECEx: Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db

- Poloha konštrukčných skupín dôležitých z hľadiska možnosti výbuchu.
- Na zariadení a v zariadení neodstraňujte, nepridávajte ani neupravujte žiadne súčiastky, pokiaľ to nie je opísané a špecifikované v oficiálnej dokumentácii výrobcu. Schválenie prístroja pre použitie v oblastiach ohrozených výbuchom v opačnom prípade zanikne.
- Dodržiavajte údržbové intervale.

Zvláštne podmienky:

Údaj triedy teploty T3 platí pre rozsah teploty okolia od -20 °C do +55 °C.

- Pri dosiahnutí medznej teploty 810 °C sa napätie ohrevu sondy musí vypnúť prostredníctvom kontrolného zariadenia, ktoré nie je závislé od regulácie a má na to príslušné osvedčenie. Túto úlohu preberá kontrola ohrevu.

- Meracia sonda s príslušnou ochrannou rúrkou sa smie použiť len v spalinách, ktorých zloženie ohľadne ich korózneho účinku na použité materiály nie je kritické.
Ak túto podmienku nie je možné zabezpečiť, musia sa v dostatočne krátkych časových intervaloch vykonať pravidelne sa opakujúce kontroly.
- Teplota spalin na sonda nesmie prekročiť hodnotu 600 °C.

3.3 Popis produktu

3.3.1 Oblast použitia

Systém na meranie kyslíka ZIRKOR200 Ex-F je vhodný na meranie kyslíka (O_2) v spalinách a iných nehorľavých plynach.

3.3.2 Zdroje nebezpečenstva

EX VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo popálenia sa na horúcich súčiastkach, ktoré sa nachádzajú v procesnom plyne

Teplota hlavy filtra sondy a všetkých častí nachádzajúcich sa v procesnom plyne má počas prevádzky hodnotu 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Priamy dotyk horúcich dielov viedie k vzniku ťažkých popálenín.

- Na vykonanie demontáže sondy použite rukavice na ochranu proti teplu.
- Pred vymontovaním sondy vždy odpojte napájacie napätie elektroniky.
- Sondu po vymontovaní skladujte a vykonávajte jej údržbu na bezpečnom a chránenom mieste, až kým sa teplota sondy neochladí na teplotu okolia.

3.3.3 Certifikácia ATEX / IECEx

Riadiaca jednotka systému na meranie kyslíka ZIRKOR200 Ex-D nie je Ex certifikovaná a musí sa inštalovať v bezpečnej oblasti. Sonda sa smie inštalovať v prostrediah Zne 21- (certifikované II 2D Ex tb IIIC T133 °C / T141 °C Db).

EX VÝSTRAHA:

V prevádzkovom stave sa **nesmú** otvoriť veká prípojnej jednotky sondy a riadiacej jednotky. Pred otvorením je nutné zabezpečiť, aby po vypnutí systému splňali všetky komponenty sondy podmienku teploty povrchu T133 °C/T141 °C. Minimálna čakacia doba po vypnutí je 1 hodina. Práce na sonda je možné realizovať aj v prevádzkovom stave, keď existuje možnosť zaradenia podmienok okolia do stupňa bez ohrozenia výbuchom.

3.4 Inštalácia

3.4.1 Pokyny pre vykonávanie inštalácie v oblastiach ohrozených výbuchom.

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu pri inštalačných prácach

V dôsledku tvorby iskier vznikajúcich počas inštalácie, napríklad pri pripojení káblu alebo pri spadnutí komponentov, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Vykonávanie inštalačných prác len v nevýbušnom prostredí.

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie pri neodborných inštalačných prácach

Neodborne vykonané posúdenie miesta postavenia, ako aj všetkých ďalších inštalačných prác v oblasti ohrozenej výbuchom môže spôsobiť veľké škody pre ľudí a podnik.

- Inštalačiu, uvedenie do prevádzky, údržbu a preskúšanie smie vykonať len odborný personál, ktorý ovláda pravidlá a predpisy platné pre výbuchom ohrozené oblasti, predovšetkým:

- typy ochrany proti vznieteniu
- inštalačné pravidlá
- rozdelenie oblastí

- Použiteľné normy
- Miestne predpisy o bezpečnosti práce

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku poškodenej rúrky sondy

Studená sonda sa môže poškodiť vplyvom kondenzovaných, korozívnych spalin, v dôsledku čoho už sonda nie je tlakuvzdorne zapuzdrená a môže viesť k vzniku výbuchov.

- Sonda musí byť v prevádzke tak dlho, kým je v procese.

⚠ POZOR: Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku spadnutia prístroja

Pri stroj je ľahký a pri spadnutí môže spôsobiť zranenia.
► Montážne práce na prístroji vykonávajte vo dvojici.

3.4.2 Transport

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku elektrostatického náboja

V dôsledku tvorby iskier, ktoré vznikajú pôsobením elektrostatického náboja napríklad pri preprave alebo pri vybalení sondy a elektroniky, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

- Prepravu a vybalenie vykonajte len v nevýbušnom prostredí.

Pri stroj musia zdvihnuť a prepravovať najmenej dve osoby.

3.4.3 Pokyny pre skladovanie

Pri stroje SICK, ako aj náhradné diely sa musia skladovať so zabezpečením dosťatočného vetrania. V okolí miesta uskladnenia sa musí bezpodmienečne zabrániť výskytu pár farieb, silíkónových sprejov atď.

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia v dôsledku kontaminovanej sondy

Meracia sonda môže byť po použití v procese, v závislosti od zloženia plynu nachádzajúceho sa v meracom kanáliku, kontaminovaná látkami, ktoré môžu viesť k ľahkým poškodeniam zdravia.

- Meraciu sondu pred uskladnením dekontaminujte.
- Pri vykonávaní akýchkoľvek prác s kontaminovanou meracou sondou noste ochranný odev, ktorý je v súlade s príslušnými predpismi.
- Všetky komponenty meracieho systému čistite trochu navlhčenou čistiacou handričkou. Použite na to jemný čistiaci prostriedok.
- Všetky komponenty pri skladovaní, resp. preprave zabalte. Prednostne na to použite originálny obal.
- Všetky komponenty meracieho systému skladujte v suchej a čistej miestnosti. Teplota skladovania pre všetky komponenty je -40 °C až +80 °C.

3.4.4 Na kanáliku namontujte protiľahlú prírubu

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Horúce, výbušné alebo jedovane spaliny

Pri vykonávaní montážnych prác na plynovom kanáliku môže dôjsť k úniku horúcich a/alebo zdraviu škodlivých plynov.

- Práce na plynovom kanáliku smú vykonávať len kvalifikovaní pracovníci, ktorí môžu na základe ich odborného vzdelenia a znalostí, ako aj znalostí príslušných ustanovení posúdiť im zverené práce a zistíť nebezpečenstvá, ktoré sú s týmito prácam spojené.
- Pri vykonávaní prác na plynovom kanáliku sa zariadenie vypne alebo
- prevádzkovateľ stanoví na základe posúdenia ohrozenia potrebné bezpečnostné opatrenia, na ktoré sa musí dbať pri vykonávaní prácu so zapnutým zariadením.

3.4.5 Uloženie káblu sondy a hadic

⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku elektrostatického náboja

V dôsledku statického náboja na vedeniach môže dôjsť k výbuchu.

- Vedenia chráňte pred elektrostatickým nábojom.
- Pevné položenie vedení vo výbušnej oblasti prostredníctvom napríklad káblejnej trasy.

⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo explózie

- Pred odstránením krytu svoriek sa musí od systému odpojiť sieťové napätie. Napájanie systému sieťovým napäťom obnovte až po umiestnení zakrycia svoriek.
- Po inštalácii už nesmú byť časti pod napäťom prístupné.

3.5 Elektrická inštalácia

3.5.1 Pokyny ohľadne elektroinštalácie

⚠ VÝSTRAHA: Ohrozenie bezpečnosti elektrického zariadenia v dôsledku nevyplňutého napájacieho napäťa počas vykonávania inštačačných a údržbárskych prác

- Pred začiatkom činnosti na prístroji zabezpečte, aby napájanie napätiu bolo možné podľa platných noriem vypnúť prostredníctvom odpojovača/výkonového vypínača.
- Dabajte na to, aby bol odpojovač dobre prístupný, aby sa nachádzal v blízkosti systému a aby bol zreteľne označený (zapínač/vypínač).
- Ak je odpojovač po inštalácii pri pripojení prístroja len ľahko prístupný alebo nie je prístupný vôbec, je naliehavo potrebné zabezpečiť dodatočne rozpojovacie zariadenie.
- Po ukončení činností, resp. na skúšobné účely smie napájacie napätie opäť aktivovali len autorizovaný personál pri dodržaní platných bezpečnostných ustanovení.

⚠ VÝSTRAHA: Ohrozenie bezpečnosti elektrického zariadenia v dôsledku nesprávne dimenzovaného sieťového vedenia

Ak sa pri inštalácii sieťového vedenia dosťatočne nedbalo na špecifikácie, môže dôjsť k úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.

- Pri výmene sieťového vedenia dbajte vždy na presné špecifikácie, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu (kapitola Technické údaje).

⚠ VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo úrazu spôsobeného elektrickým prúdom

Neodborne realizované vyhotovenie prác na elektrickom zariadení môže viesť k závažným úrazom spôsobeným elektrickým prúdom.

- Vykonávanie práce na elektrickom zariadení prístroja smú výlučne len elektrikári, ktorí sú oboznámení s výskytom možných nebezpečenstiev.

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu a zánik schválenia pre výbušné (Ex) prostredie pre prístroj, pri použití prívodov vedenia a uzaváracích zátok na prípojkovej skrinke sondy, ktoré nie sú schválené pre prevádzku vo výbušnom prostredí

Prívodné vedenia a uzávery sú súčasťou ochrany proti explózii a preto si vyžadujú schválenie.

- Nenahradzovanie prívodov vedenia a uzáverov inými typmi, ktoré nie sú schválené pre prevádzku vo výbušnom prostredí.
- Dabajte na rozmerov prívodov vedení.

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku nevhodných skrutkových spojení a vedení na prípojkovej skrinke sondy

- Používajte len vhodné vedenia (podľa platnej normy) s primeraným vonkajším priemerom.
- Vedenia chráňte pred elektrostatickým nábojom.
- Pevné položenie vedení vo výbušnej oblasti prostredníctvom napríklad káblejnej trasy.

- Otvárajte iba káblové prívody, ktoré sa používajú na inštaláciu káblu. Uzávery uschovajte. Ak by bolo potrebné káblový prívod znova uzavrieť opäť namontujte pôvodný uzáver.

3.5.2 Prístup k svorkám

⚠ VÝSTRAHA:

Pred odstránením krytu viek krytu sa musí od systému odpojiť sieťové napätie.

Napájanie systému sieťovým napäťom obnovte až vtedy, keď sú všetky veká prístroja uzavreté.

Po inštalácii už nesmú byť časti pod napäťom prístupné.

3.5.3 Elektrické prípojky na príponnej jednotke sondy

⚠ NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku poškodených tesnení

Poškodené tesnenia na veku krytu môžu viesť k vniknutiu výbušného vzduchu do krytu a spôsobeniu výbuchu.

- Tesnenia skontrolujte z hľadiska poškodenia a v prípade potreby ich vymenite.

3.6 Uvedenie do prevádzky

- Pri uvedení do prevádzky, oprávach a skúške dbajte na ustanovenia podľa IEC/EN 60079-17.

► Prístroj musí byť pri vykonávaní inštalácie a údržby kompletnie v stave bez napäťa. Napätie sa smie zapojiť až po kompletné vykonané montáži a pripojení všetkých prívodových obvodov, ktoré sú potrebné pre prevádzku. To platí aj pre všetky signálne a digitálne rozhrania, ktoré vedú k prístroju/ z prístroja.

► Zhoduje sa sériové číslo sondy so sériovým číslom riadiacej jednotky? Ak nie je zabezpečené správne priradenie, pozri „1-bodové nastavenie (manuálne)“ a „2-bodové nastavenie (manuálne)“ v návode na obsluhu.

► Zhoduje sa údaj o sieťovom napätí s údajmi uvedenými na typovom štítku? V opačnom pripade sa spojte s firmou SICK.

► Sú elektrické prípojky vyhotovené správne?

► Súhlásí priradenie pneumatických prípojok a sú prípojky plynostené?

► Ubezpečte sa o tom, že sa na sonde nevyskytujú netesnosti – je príručka

plynootvorená na plynovom kanáliku, sú prírubové čapy utiahnuté dostatočne pevne? Boli použité prírubové tesnenia?

- Zodpovedajú podmienky na danom mieste špecifikáciám, ktoré sú uvedené v dátových listoch?

3.6.1 Bezpečnostné pokyny na uvedenie do prevádzky

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo popálenia a otravy v dôsledku vystupujúceho horúceho a jedovatého plynu v zariadeniach, ktoré majú podmienky realizácie pretlaku

Pri vykonávaní prác na plynovom kanáliku môže z procesnej prípojky vystupovať horúci plyn. To môže viest k popáleninám alebo k poškodeniu zdravia.

- Procesnú prípojku majte vždy tesne uzavretú a vykonajte skúšku tesnosti.
- Dbajte na výskyt horúcich povrchov.
- Noste zodpovedajúce ochranné vybavenie.

POZOR: Poranenie a poškodenie prístroja v dôsledku chybného a nevyskytujúceho sa uzemnenia

Musí byť zabezpečené, aby bolo počas inštalačných a údržbárskych prác podľa platných norem zhotovené ochranné uzemnenie vedúce k prístroju, resp. vedeniam.

3.7 Údržba

3.7.1 Bezpečnostné pokyny na vykonávanie údržbárskych prác

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku poškodenej rúrky sondy

Studená sonda sa môže poškodiť vplyvom kondenzovaných, korozívnych spalín, v dôsledku čoho už sonda nie je tlakovzdorné zapuzdená a môže viest k vzniku výbuchov.

- Sonda musí byť v prevádzke tak dlho, kým je v procese.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku horúceho povrchu

Sonda sa smie ohriť pôsobením procesu. Pri vytiahnutí z procesu môže byť teplota sondy vyššia ako povrchová teplota, ktorá je pre okolie certifikovaná (pozri označenie Ex) a môže viest k výbuchu.

- Horúcu sondu vytiahnite z kanálika len v nevýbušnom prostredí.

VÝSTRAHA: Horúci povrch

Sonda sa vplyvom procesu ohreje a môže pri a po vytiahnutí z kanálika spôsobiť popáleniny.

- Noste vhodný ochranný odev.
- Práce na sonda je nutné vykonať až po vychladnutí.

NEBEZPEČENSTVO: Ohrozenie v dôsledku elektrického napäťia

Pri vykonávaní prác na prístroji so zapnutým napájacím napätiom existuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Údržbárske práce vykonávajte len ak je prístroj v stave bez napäťia.
- Po ukončení činností, resp. na skúšobné účely smie napájacie napätie opäť aktivovať len práce vykonávajúci personál pri dodržaní platných bezpečnostných ustanovení.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo poleptania/otravy v dôsledku leptavých/jedovatých zvyšných látok na komponentoch, ktoré sú v styku s meraným plynom

Po odstavení z prevádzky, resp. po demontáži prístroja z meracieho kanálika môžu na komponentoch prichádzajúcich do styku s meraným plynom (napr. plynové filtre, vedenia, ktoré vedú plyn atď.) zostať zvyšky procesného plynu. Tieto zvyšky môžu byť v závislosti od zmesi plynov v kanáliku bez zápacu alebo neviditeľné. Bez ochranného odevu môže dotyk takýchto kontaminovaných komponentov viest k ľahkým poleptaniám alebo otravám.

- Pri vykonávaní prác zabezpečte realizovanie vhodných ochranných opatrení (napríklad používaním ochrany tváre, ochranných rukavíc alebo kyselinovzdorného odevu).
- Ak dojde ku kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnutú časť ihned opláchnite čistou vodou a postup konzultujte s lekárom.
- Všetky kontaminované komponenty po demontáži dekontaminujte predpísaným spôsobom.

3.7.2 Upozornenia pre prípad použitia v oblastiach ohrozených výbuchom

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu pri použití náhradných dielov a dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu, ktoré nie sú schválené pre použitie vo výbušnej oblasti

Všetky náhradné diely a rýchlo opotrebitelné súčiastky pre plynový analýzator in situ sú firmou SICK odskúšané pre použitie v oblastiach ohrozených výbuchom. Použitím iných náhradných dielov a dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu zaniká nárok voči SICK, pretože nie je možné zaručiť ochranu proti vznieteniu.

- Používajte výlučne originálne náhradné a spotrebne diely SICK.

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku zvyškového napäťia a horúcich povrchov v prístroji

Pri vykonávaní inštalačných a údržbárskych prác na prístroji existuje nebezpečenstvo výbuchu.

- Zabezpečte, aby pracovné prostredie pri práciach na zariadení bolo bez rizika explózie.

3.7.3 Výmena hlavy filtra, meracej sondy, meracieho článku O₂, vnútorného priestoru riadiacej jednotky alebo sondy

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku zrušenia tlakovzdorného zapuzdrenia

Skrutka s vnútorným šesťhranom, ktorá bola poškodená neuplným uvoľnením pri výmene filtra, alebo uvoľnená skrutka s vnútorným šesťhranom môže v dôsledku poškodenia štrbiny odolnej proti príerazu poškodiť tlakovzdorné zapuzdrenie a spôsobiť tým výbuch.

- Skrutku s vnútorným šesťhranom celkom povoľte a úplne pritiahnite.
- Po poškodení skrutku s vnútorným šesťhranom vymeňte.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo popálenia sa na horúcich súčiastkach, ktoré sa nachádzajú v procesnom plyne

Teplota hlavy filtra sondy a všetkých častí nachádzajúcich sa v procesnom plyne má počas prevádzky hodnotu 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Priamy dotyk horúcich dielov viedie k vzniku ľahkých popálenín.

- Na vykonanie demontáže sondy použite rukavice na ochranu proti teplu.
- Pred vymontovaním sondy vždy odpojte napájacie napätie elektroniky.
- Sondu po vymontovaní skladujte a vykonávajte jej údržbu na bezpečnom a chránenom mieste, až kým sa teplota sondy neochladí na teplotu okolia.

3.8 Vyradenie z prevádzky

EX NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo explózie pri zvyškovom napäti a horúcich povrchoch v zariadení

Po vypnutí prístroja existuje nebezpečenstvo výbuchu v dôsledku zvyškového napäťia a horúcich povrchov.

- Po vypnutí sieťového napäťia je nutné pred otvorením krytu vyčkať najmenej 1 hodinu.

NEBEZPEČENSTVO: Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia v dôsledku kontaminovanej meracej sondy

Meracia sonda môže byť v závislosti od zloženia plynu nachádzajúce sa v meracom kanáliku kontaminovaná látkami, ktoré môžu viest k ľahkým poškodeniam zdravia.

- Pri vykonávaní akýchkoľvek prác s kontaminovanou meracou sondou neste ochranný odev, ktorý je v súlade s príslušnými predpismi.
- Meraciu sondu pred uskladnením dekontaminujte.

VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo pre zdravie v dôsledku kontaktu s horúcimi a/alebo agresívnymi meranými plynnimi

Pri práciach vykonávaných na otvorenom meracom kanáliku môže dojst' ku kontaktu so zdraviu škodlivými meranými plynnimi.

- Pri vykonávaní akýchkoľvek prác na prístroji dodržujte platné predpisy ohľadne ochranného vybavenia.
- Pri výskete pretlaku v kanáliku sondu z kanálika nikdy neodstraňujte bez vykonania zodpovedajúcich ochranných opatrení.

1 O tem dokumentu

- Ta dokument velja za naslednji napravi iz skupine analizatorjev podjetja SICK: ZIRKOR200 Ex-G in ZIRKOR200 Ex-D.
- Uporabljene direktive ATEX so navedene v izjavi o skladnosti zadevne naprave.
- Ta dokument vsebuje povzetek varnostnih informacij in opozorilnih napotkov k zadevni napravi.
- Če katerega od varnostnih navodil ne razumete: Upoštevajte ustrezno poglavje v navodilih za uporabo zadevne naprave.
- Svojo napravo začnite uporabljati šele potem, ko ste ta dokument prebrali.

! NAPOTEK:

- Ta dokument je veljen sam skupaj z navodili za uporabo zadevne naprave.
- Zadevna navodila za uporabo je treba prebrati in jih razumeti.
- Upoštevajte vsa varnostna navodila in dodatne informacije v navodilih za uporabo k zadevni napravi.
- Če česar ne razumete: Naprave ne poganjajte, temveč obvestite servisno službo podjetja SICK.
- Ta dokument imuje skupaj z navodili za uporabo vedno v bližini - morda boste potrebovali dodatne informacije - in ga posredujte naprej novemu lastniku.

2 Varnostna navodila za ZIRKOR200 Ex-G

2.1 Temeljna varnostna navodila

2.1.1 Delo na napravi

! NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije

Pri delu na napravi obstaja nevarnost eksplozije.

- Zagotovite, da se pri delu na napravi ne bo tvorila potencialno eksplozivna atmosfera.

! NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije

Če filtr, pokrova krmilne enote in pokrova priključne enote sonde po delu na napravi ne boste docela zaprli, lahko iskre padajo ven in povzročijo eksplozijo.

- Filtri, pokrov krmilne enote in pokrov priključne enote sonde je treba po delu na napravi docela zapreti.

! NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije zaradi preboja iskrenja

Okvarjeni, za vžig pomembni navoji lahko zaradi preboja iskrenja povzročijo eksplozijo.

- Okvarjene, za vžig pomembne navoje je treba zamenjati. Ni jih dovoljeno popravljati.

! NEVARNOŠT: Ogrožanje varnosti sistema zaradi del na napravi, ki niso opisana v teh navodilih za uporabo

Če boste na napravi opravljali dela, ki niso opisana v teh navodilih za uporabo ali dodatni zadevni pripadajoči dokumentaciji, lahko ima to za posledico, da merilni sistem ne bo deloval točno in varno, kar bo ogrožalo varnost naprave.

- Na napravi izvajajte samo dela, ki so opisana v teh navodilih za uporabo oz. dodatni zadevni pripadajoči dokumentaciji.

! NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije zaradi nepravilnega opravljanja del, opisanih v teh navodilih za uporabo

Nepravilno izvajana dela v potencialno eksplozivnih atmosferah lahko povzročijo težke telesne poškodbe in gmotno škodo obrata. Pri odpiranju okrova izstopajo plini, ki jih ne vdihavajte.

- Vzdrževanje in dela v zvezi z zagonom stroja smejo opravljati samo izkušene in usposobljene osebe, ki poznavajo pravila in predpise, veljavne za potencialno eksplozivne atmosfere, še posebej:
 - vrste zaščite pri vžigu
 - inštalacijska pravila
 - porazdelitev atmosfer

2.1.2 Izhajajoč tok plinov

! NEVARNOŠT: Nevarnost opeke in zastrupitve zaradi izhajajočega toka vročih in strupenih plinov v napravah pri pogojih z nadtlakom

Pri napravah z nadtlakom lahko iz procesnega priključka izstopajo vroči in strupeni plini. To lahko ima za posledico opeklino ali lahko drugače ogroža zdravje.

- Prikluček procesa mora biti vedno tesno zaprt.
- Pazite na vroče površine.
- Nosite ustrezno zaščitno opremo.

2.1.3 Izenačitev potencialov

! PREVIDNO: Nevarnost eksplozije zaradi napačne ali manjkajoče ozemljitve

Če izenačitev potencialov ni pravilno priključena, lahko pride do nastajanja naboja, ki ima za posledico tvorjenje potencialno eksplozivne atmosfer.

- Priklučite izenačitev potencialov na vseh predvidenih točkah komponent naprave.
- Pri vseh delih, opisanih v teh navodilih za uporabo, poskrbite da bo izenačitev potencialov priključena.
- Zagotovite, da bo ozemljitev izvedena prek oskrbe z napetostjo.
- Redno preverjajte priključke ozemljitve, ali so pravilno izvedeni.

2.2 Namenska uporaba

2.2.1 Namen naprave

Analizator je stacionarni merilnik kisika in se uporablja za nepreklenjeno merjenje kisika v smislu nadziranja emisij in procesov v industrijskem področju. Naprava meri nepreklenjeno in neposredno v plinskem kanalu (in-situ).

2.2.2 Delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah

Naprava ZIRKOR200 Ex-G je primerna za uporabo v plinskih potencialno eksplozivnih atmosferah plinskih skupin IIA, IIB in IIC po ATEX (EN60079-10) ter po IECEx (IEC60079-10) in ustreza kategoriji 2G, EPL Gb za uporabo v coni 1.

Krmilna enota je uvrščena v temperaturni razred T6, sonda pa v temperaturni razred T3.

Krmilna enota Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Krmilna enota je del kompletnega sistema

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX
 - Ex II 2G Ex db IIC T6 Gb
- IECEx
 - Ex db IIC T6 Gb
- Posebni pogoji za uporabo za uvrstitev v ES-potrdilu o pregledu tipa:

Uporabljena oprema za kabelske uvodnice in uvodnice za vode in zapirke za neuporabljene navojne izvrtine za kabelske uvodnice in uvodnice za vode mora biti potrjena v skladu z IEC 60079-0 in IEC 60079-1.

Rež okrova, ki so zavarovane proti preboju iskrenja, ni dovoljeno popravljati.

Sonda Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Sonda kot del kompletnega sistema

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX
 - Ex II 2G Ex db IIC T3 Gb
- IECEx
 - Ex db IIC T3 Gb
- Posebni pogoji za varno uporabo:
 - Navedba temperaturnega razreda T3 velja za dopustno temperaturo okolice -20 °C do +55 °C.
 - Ko se doseže mejna temperatura 890 °C pri okoljski temperaturi do 40 °C in ko se doseže mejna temperatura 845 °C pri okoljski temperaturi do 55 °C, mora neodvisna in v ta namen potrjena nadzorna enota izklopiti grelno napetost sond.
 - Opozorila za odpiranje okrova in navodila proizvajalca je treba obvezno točno upoštevati.
 - Sonda za merjenje kisika s spremno zaščitno cevjo z napravo za vodenje dimnega plina je dopustno uporabljati samo v dimnih plinih, katerih sestava zaradi korozjske lastnosti za uporabljene materiale ni nevarna. Če tega ni mogoče zagotoviti, je treba opravljati redne ponavljajoče kontrole v dovolj kratkih časovnih razmikih.
 - Temperatura dimnega plina na sondi ne sme biti višja od 500 °C. Mogoče so tudi višje temperature procesov, če je s primernim vodenjem in hlajenjem dimnih plinov zagotovljeno, da dimni plini, ko dospejo do merilne sonde, v nobenem primeru procesa ne morejo prekoračiti mejne vrednosti 500 °C.

Pnevmatička enota Z200EXG

- Posebni pogoji za varno uporabo:

- V potencialno eksplozivnih atmosferah je površino dopustno brisati samo z vlažno kropo.

Opcijski električni pnevmatički ventil Z200EXG

- ATEX
- EX II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb
- IECEx
- Ex eb mb IIC T4 Gb

Z naprave in iz nje ne odstranjujte nobenih delov in ničesar ne dodajajte ali spreminjaite, če to ni zahtevano ali določeno v uradni dokumentaciji proizvajalca. Sicer bo dovoljenje za uporabo naprave v potencialno eksplozivnih atmosferah izgubilo veljavnost.

2.3 Omejena uporaba

- Naprava ZIRKOR200 Ex-G je certificirana za uporabo v procesih pri 800 mbar abs. do 1100 mbar abs. Uporaba pri drugih tlakih ni skladna z EX-certifikatom in zato ni odobrena.
- Napravo ZIRKOR200 Ex-G je zato treba uporabljati samo pri pogojih, skladnih z opisano specifikacijo. Če boste napravo ZIRKOR200 Ex-G uporabljali zunaj specifikacije, potem naprava ni več skladna z EX-certifikatom in zato ni odobrena.

2.4 Opis izdelka

2.4.1 Področja uporabe

Sistem za merjenje kisika ZIRKOR200 Ex-G je primeren za merjenje kisika (O_2) v dimnih plinih in drugih negorljivih plinih.

2.4.2 Viri nevarnosti

OPOZORILO: Nevarnost opeklina na vročih sestavnih delih naprave, ki so v procesnem plinu

Temperatura filrske glave sonde in vseh delov, ki so v procesnem plinu, znaša med delovanjem 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Neposredno dotikanje vročih delov pri demontaži ali vzdrževanju lahko ima za posledico težke opekline kože!

- Pri demontaži sonde uporabljajte rokavice za zaščito pred vročino.
- Pred izgradnjijo sonde vedno izklonite napajalno napetost elektronike.
- Sondo po izgradnji skladiščite na varnem, zaščitenem kraju in počakajte, da se bo ohladila na okoljsko temperaturo.

2.4.3 Opis vrste zaščite pri vžigu za zaščito pred eksplozijami

Sistem ZIRKOR200 Ex-G je certificiran za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah cone 1, plinska skupina IIC. Krmilna enota Z200EXG-y1 (krmilna enota kot del kompletnega sistema Z200EXG-y0) je uvrščena v temperaturni razred T6, sonda Z200EXG-y2 (sonda kot del kompletnega sistema Z200EXG-y0) pa v razred T3.

Zaščita pred vžigom je izvedena v kombinaciji kot zaščita pred vžigom s tlačno trdnim ovojem Ex d za sondu in krmilno enoto ter nadziranjem vira vžiga v sondi.

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije pri odpiranju pokrova priključne enote sonde

Če pokrov priključne enote sonde med delovanjem odprete, lahko povzročite eksplozijo.

- Pokrov priključne enote sonde je dopustno odpreti samo v okolju z atmosfero, ki ni potencialno eksplozivna.
- Zagotovite, da po izklonu sistema vse komponente sonde izpolnjujejo pogoje temperaturnega razreda T3, vse komponente krmilne enote pa pogoje temperaturnega razreda T6.

2.4.4 Zaščita pred vžigom kot „zaščita pred vžigom s tlačno trdnim ovojem“ Ex „d“

Pri sondi in krmilni enoti so sponke za priključitev delovne napetosti, napajalnih krogov za gretje in magnetnih ventilov, ter vseh signalnih tokovnih krogov v prostorih vgrajene kot zaščita pred vžigom „s tlačno trdnim ovojem“ Ex „d“. Tudi na 800 °C temperaturno stabiliziran senzor je nameščen znotraj „tlačno trdnega ovoja“ in zato za okolico ne predstavlja vira vžiga.

Pri vrsti zaščite pred vžigom „s tlačno trdnim ovojem“ Ex „d“ temelji način delovanja na tem, da ostane morebitna eksplozija, ki se pojavi, v notranjosti okrova. To se doseže z ohišjem, ki je izdelano tlačno trdno v primeru eksplozije, skupaj z rezami pri vseh odprtih okrova, ki so zavarovane proti preboju iskrenja, kot npr. na pokrovih okrova in vodilih za vode. Dodatno se omeji površinska temperatura tudi pri nastopu pričakovane napake pod temperaturo vžiga okoljske potencialno eksplozivne atmosfere.

Navojne reže med ohišjem in pokrovom ter na priključkih navoja so izvedene kot reže, zavarovane proti preboju iskrenja.

Reže, zavarovani proti preboju iskrenja, ni dovoljeno popravljati.

Spojnih površin se ne sme lakirati ali praškasto površinsko obdelovati.

Zagotoviti je treba, da pred odpiranjem in pri odprtjem pokrova „Ex-d“-prostora (npr. pri priključnih in servisnih delih) ni potencialno eksplozivne atmosfere.

Zaprite vse nerabljene odprtine okrova z ustreznimi slepimi vijačnimi zvezami.

2.5 Inštalacija

2.5.1 Navodila za instalacijo v potencialno eksplozivnih ogroženih atmosferah.

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije pri instalacijskih delih

Z iskrenjem med instalacijo, pri npr. priključevanju kablov ali če padajo predmeti navzdol, obstaja nevarnost eksplozije.

- Instalacijska dela izvajajte samo v okolju z atmosfero, ki ni potencialno eksplozivna.

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi nepravilne inštalacije

Nepravilna ocenitev mesta postavitve ter nepravilno izvedena druga inštalacijska dela v potencialno eksplozivnih atmosferah lahko povzročijo nesrečo s težkimi telesnimi poškodbami ali materialno škodo.

- Inštalacijo, zagon, vzdrževanje in preizkuse smejo opraviti samo strokovno usposobljene osebe, ki poznajo pravila in predpise, veljavne za potencialno eksplozivne atmosfere, še posebej:
 - vrste zaščite pri vžigu
 - inštalacijska pravila
 - porazdelitev atmosfer
- standarde, ki jih je treba upoštevati
- lokalne določbe za varnost pri delu.

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi poškodovane cevi sonde

Hladno sondu lahko kondenziran, korozivni dimni plin poškoduje, zaradi česar ovoj sonde ni več tlačno trden, kar lahko ima za posledico eksplozijo.

- Sonda je treba uporabljati oz. mora biti v delovanju, dokler je vključena v proces.

PREDVIDNO: Nevarnost poškodbe zaradi padca naprave na tla

Naprava je težka in lahko pri padcu navzdol povzroči poškodbe.

- Montažna dela na napravi izvajajte v dvoje.

OPOZORILO: Nevarnost poškodovanja rež, ki so zavarovane proti preboju iskrenja

- Med odpiranjem ali zapiranjem naprave ne poškodujte površin rež, ki so zavarovane proti preboju iskrenja, in ki so med ohišjem in pokrovom okrova krmilne enote in sonde.
- Če je ena od površin poti preboja iskrenja poškodovana, okrov in pokrov okrova zamenjajte.
- Preden boste pokrov okrova montirali na okrov, zaščitite površine poti preboja iskrenja s tanko plastjo primerne zaščitne masti.

NEVARNOST: Nevarnost zaradi nedopustnih kabelskih uvodnic

Zaščita pred eksplozijami je ogrožena.

- Uporabite samo kabelske uvodnice, ki so odobrene za zahtevano vrsto zaščite.
- Pri izbiri oz. nadomestnih uvodnicah in uvodnicah za vode je treba upoštevati vrsto in velikost navoja.

NEVARNOST: Nevarnost zaradi odprtih izvrtin ali neuporabljenih kabelskih uvodnic

Zaščita pred eksplozijami je ogrožena.

- Neuporabljene kabelske uvodnice vedno zaprite z ustreznimi odobrenimi zapiralnimi zamaški oz. zatiči.
- Pri izbiri oz. zamenjavi primernih zapiralnih zamaškov oz. zatičev je treba upoštevati vrsto in velikost navoja.

OPOZORILO: Nevarnost zaradi velike teže

Nevarnost zaradi poškodb in materialne škode.

- Uporabite primerno dvižno orodje.
- Zavarujte proti prevrnitvi.

2.5.2 Transport

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi elektrostatskega naelektrnja

Z iskrenjem, ki nastane zaradi elektrostatskega naelektrnja npr. pri transportu ali razpakiraju sonde in elektronike, obstaja nevarnost eksplozije.

- Transportirajte in razpakirajte samo v atmosferi, ki ni potencialno eksplozivna.

Aparat smeta dvigniti in transportirati najmanj dve osebi.

2.5.3 Navodila za skladiščenje

SICK-naprave ter nadomestne dele je treba skladiščiti na suhem in pri zadostnem prezačevanju. V okolju skladiščenja je treba preprečiti prisotnost hlapov barv, silikonskih sprejev itd.

NEVARNOST: Nevarnost poškodb zaradi kontaminirane sonda

Merilna sonda je lahko po uporabi v procesu, odvisno od sestave plina v merilnem kanalu, kontaminirana s snovmi, ki lahko povzročijo težke zdravstvene težave.

- Merilno sondo je treba pred skladiščenjem dekontaminirati.
- Pri vseh delih s kontaminirano merilno sondou preventivno nosite zaščitno obleko.
- Očistite vse komponente merilnega sistema z rahlo navlaženimi čistilnimi krpami. V ta namen uporabite blago čistilno sredstvo.
- Zapakirajte vse komponente za skladiščenje oz. transport. Pri tem uporabite po možnosti originalno embalažo.
- Vse komponente merilnega sistema skladiščite v suhem, čistem prostoru. Temperatura skladiščenja za vse komponente je -40 °C do +80 °C.

2.5.4 Montaža protiprirobnice na kanal

NEVARNOST: Vroči, eksplozivni ali strupeni plini

Pri montažnih delih na plinskem kanalu lahko uhajajo v odvisnosti od naprave vroči in/ali zdravju nevarni plini.

- Na plinskem kanalu smejo opravljati dela samo usposobljeni strokovnjaki, ki lahko na podlagi svoje strokovne kvalifikacije in izkušenja poznavanja zadevnih določb dela, za katera so pooblaščeni, ocenijo ter ocenijo, prepoznačijo in preprečijo nevarnosti.
- Napravo je treba pri delu na plinskem kanalu izklopiti ali
- lastnik oz. uporabnik naprave mora na podlagi ocenitve nevarnosti uvesti potrebne varnostne ukrepe, ki jih je treba pri delu pri vklopljeni napravi upoštevati.

2.5.5 Namestitev V-tablice

OPOZORILO: Nevarnost eksplozije zaradi prepustnosti tlačno trdnega ovoja

Vijak z znotraj šestimi robovi, ki se je poškodoval pri menjavi filtra zaradi nepopolnega odvijanja ali netrden vijak z znotraj šestimi robovi lahko tlačno trdni ovoj zaradi poškodbe reže zaščite pred vžigom poškoduje, kar lahko ima za posledico eksplozijo.

- Vijak z znotraj šestimi robovi v celoti odvijte in ga docela trdno pritegnite.
- Nadomestite poškodovane vijke z znotraj šestimi robovi z novimi vijke.

OPOZORILO:

Pazite, da bo filtrska glava v celoti privijačena na navoj (do naslona). Od tega končnega položaja je dovoljeno filtrsko glavo enkrat zaviti nazaj do največ 360 °, da se filtrska glava poravnava.

Če boste filtrsko glavo odvijačili za več kot 360 °, zaščita proti eksploziji ni več zagotovljena.

2.5.6 Polaganje kablov sonde

OPOZORILO: Nevarnost eksplozije zaradi elektrostatskega naelektrnja

Zaradi elektrostatskega naelektrnja na vodih lahko pride do eksplozije.

- Vode zaščitite pred elektrostatskim naelektrnjem.
- Vode v Ex-atmosferah trdno napeljite npr. skozi kabelska vodila (trase).

OPOZORILO: Nevarnost eksplozije

- Pred odpiranjem okrova elektronike ali krmilne enote sonde je sistem treba preklopiti v breznapetostno stanje, okoljska atmosfera pa ne sme biti potencialno eksplozivna.
- Pred odpiranjem okrova elektronike ali krmilne enote sonde mora biti pokrov deblokiran z navojnim zatičem, po zaprtju pa ga je treba spet blokirati.
- Po inštalaciji sestavni deli, ki vodijo napetost, niso več dostopni. Vzpostavite napajanje z električnim tokom šele, ko so vsi okrovi varno zaprti, razen, če je zagotovljeno, da okolica ni eksplozionsko nevarna.

2.6 Električna inštalacija

2.6.1 Navodila za električno inštalacijo

OPOZORILO: Ogrožanje električne varnosti zaradi neizklopiljenega napajanja z el. tokom med inštalacijskimi in vzdrževalnimi deli

- Pred začetkom izvajanja del zagotovite, da bo mogoče napajanje z el. tokom izklopiti v skladu z veljavnimi standardi z dobro ločilnim stikalom in/ali močnostnim stikalom.
- Paziti je treba, da je ločilno stikalo dobro dostopno, da se nahaja blizu sistema in da je jasno označeno (vklop/izklop).
- Če je po inštalaciji ločilno stikalo pri priključku naprave le težko dostopno, je obvezno potrebita dodatna ločilna naprava.
- Napajanje z el. tokom lahko spet vklopi samo pooblaščena oseba pri upoštevanju veljavnih varnostnih določb potem, ko so bila dela končana ali in namen preverjanja naprave.

OPOZORILO: Ogrožanje električne varnosti zaradi napaka dimenzioniranega omrežnega voda

Pri inštalaciji omrežnega voda lahko pride do nezgod z električnim tokom, če specifikacije niso dovolj upoštevane.

- Pri uporabi nadomestnega omrežnega voda vedno upoštevajte točne specifikacije v navodilih za uporabo (poglavlje Tehnični podatki).

OPOZORILO: Nevarnost zaradi električnega toka

Nepravilno izvedena električna dela lahko imajo za posledico težje poškodbe z elektriko.

- Na napravi smejo električna dela izvajati samo strokovnjaki, ki so dobro seznanjeni o mogoči nevarnosti.

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije in prenehanje veljavnosti Ex-dovoljenja za napravo pri uporabi uvodnic za vode in zapirk, ki niso atestirane za uporabo v eksplozivni atmosferi

Uvodnice za vode in zapirke so del zaščite pred eksplozijami in jih je zaradi tega treba atestirati.

- Uvodnic za vode in zapirk ne nadomeščajte z uvodnicami in zapirkami drugega tipa, ki ni atestiran za uporabo v eksplozivni atmosferi.
- Upoštevajte mere uvodnic za vodnike.

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi neprimernih vijačnih zvez in vodov

- Uporabljajte samo primerne vode (po veljavnem standardu) z ustreznim zunanjim premerom.
- Vode zaščitite pred elektrostatskim naelektrnjem.
- Odprite samo kabelske uvodnice, ki jih boste potrebovali za polaganje kablov. Zapirke skrbno shranite. Če boste katero od kabelskih uvodnic spet zaprli, to storite s prvotno zapirk.

2.6.2 Dostop do sponk

OPOZORILO:

- Pred odstranitvijo pokrovov okrova je treba odklopiti sistem z dovoda omrežne napetosti.
- Vklopite oskrbo z omrežno napetostjo sistema šele, potem ko so vsi pokrovi okrova zaprti.
- Po inštalaciji sestavni deli, ki vodijo napetost, niso več dostopni.

2.6.3 Priključitev signalnega kabla

NEVARNO:

- Električne razelektritve lahko uničijo elektronske gradbene dele in obstaja nevarnost požara in eksplozije.
- Pred stikom z električnimi priključki in internimi gradbenimi deli: Človeško telo in uporabljeni orodja ozemljujejo, da odvajajo elektrostatske naboje.
- Priporočene metode:
 - Če je zaščitni vodnik priključen: Dotaknite se čistega gladkega kovinskega dela okrova.
 - Sicer: Dotaknite se druge čiste gladke kovinske površine, ki je povezana z zaščitnim vodnikom ali ima varni stik z zemljo.
 - Prednostno upoštevajte sodobljene individualne informacije.

2.6.4 Zapiranje okrova

OPOZORILO: Nevarnost eksplozije

- Na kabelsko uvodnico je dovoljeno uporabiti največ en navojni adapter.

2.7 Zagon

- Upoštevajte pri zagonu, vzdrževanju in preskusu določbe po IEC/EN 60079-17.
- Aparat mora biti pri inštalaciji in vzdrževanju v celoti v breznapetostnem stanju. Šele po kompletni montaži in priključitvi vseh za obratovanje potrebnih tokovnih krogov je dopustno vklopiti dovod napetosti. To velja tudi za vse signale in digitalne vmesnike, ki vodijo k aparatu ali izven njega.

2.7.1 Varnostna navodila za zagon

NEVARNO: Nevarnost opeke in zastrupitve zaradi izhajajočega toka vročih in strupenih plinov in napravah pri pogojih z nadtlakom

- Pri delih na plinskem kanalu lahko vroči plini uhajajo iz procesnega priključka. To lahko ima za posledice opeklne ali zdravstveno škodo.
- Držite priključek procesa vedno tesno zaprtega in izvedite preskus tesnosti.
 - Pazite na vroče površine.
 - Nosite ustrezno zaščitno opremo.

PREVIDNO: Poškodbe in materialna škoda zaradi napačne ali manjkajoče ozemljitve

- Treba je zagotoviti, da je med inštalacijskimi in vzdrževalnimi deli vzpostavljena zaščitna ozemljitev k napravi oz. vodom v skladu z veljavnimi standardi.

2.8 Vzdrževanje

2.8.1 Varnostna navodila za vzdrževalna dela

NEVARNO: Nevarnost eksplozije zaradi poškodovane cevi sonde

- Hladno sondno lahko kondenziran, korozivni dimni plin poškoduje, zaradi česar ovoj sonde ni več tlačno trden, kar lahko ima za posledico eksplozijo.
- Sonda je treba uporabljati oz. mora biti v delovanju, dokler je vključena v proces.

NEVARNO: Nevarnost eksplozije zaradi vročih površin

- Sonda se lahko med procesom segreje. Pri izvleku iz procesa je lahko temperatura sonde višja kot je za okolico certificirana temperatura površine (glejte Ex-oznako), to pa lahko vodi do eksplozije.
- Vročo sondno izvlecite iz kanala samo v atmosferi, ki ni potencialno eksplozivna.

OPOZORILO: Vroče površine

- Sonda se v procesu segreje in lahko pri in po izvleku iz kanala povzroči opeklne.
- Nosite zaščitno obliko.
 - Dela na sondi izvajajte šele potem, ko se je ohladila.

NEVARNO: Ogrožanje zaradi električne napetosti

- Pri delu na aparatu z vklopljeno oskrbo z napetostjo obstaja nevarnost električnega udara.
- Vzdrževalna dela izvajajte samo na napravi, ki je v breznapetostnem stanju.
 - Napajanje z el. tokom lahko spet vklopi samo izvajalec del pri upoštevanju veljavnih varnostnih določb potem, ko so bila dela končana ali v namen preverjanja naprave.

OPOZORILO: Nevarnost razjede/zastrupitve zaradi jedkih/strupenih preostalih snovi na komponentah, ki so v stiku z merilnim plinom

- Po izvzetju iz obratovanja oz. demontaži naprave z merilnega kanala lahko ostanejo na komponentah, ki so v stiku z merilnim plinom (npr. filter za plin, cevi, ki vodijo plin itd.), ostanki procesnega plina. Odvisno od mešanice v kanalu so lahko ti ostanki brez vonja ali so nevidni. Brez zaščitne oblike lahko ima stik tovrstnih kontaminiranih komponent za posledico teže razjede ali zastrupitve.

- Pri delu uporabljajte primerno zaščitno opremo (npr. nosite masko za zaščito obraza, zaščitne rokavice ali obliko, ki je odporna na kisline).
- Pri stiku s kožo ali očmi mora ogrožena oseba takoj sprati oči s čisto vodo in se posvetovati z zdravnikom.
- Vse kontaminirane komponente po demontaži v skladu s predpisi dekontaminirajte.

2.8.2 Navodila za uporabo v potencialno eksplozivnih ogroženih atmosferah

NEVARNO: Nevarnost eksplozije pri uporabi nadomestnih in obrabnih delov, ki niso atestirani za uporabo v Ex-atmosferah (potencialno eksplozivski atmosfere)

- Vsi nadomestni in obrabni deli za insitu-merilnik plina so znamke SICK za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Pri uporabi drugih nadomestnih in obrabnih delov SICK ne prevzemata odgovornosti za posledice, ker zaščita pred vžigom ni več zagotovljena.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele podjetja SICK.

NEVARNO: Nevarnost eksplozije zaradi preostale napetosti in vročih površin v napravi oz. na njej

- Pri inštalacijskih in vzdrževalnih delih na napravi obstaja nevarnost eksplozije.
- Zagotovite, da atmosfera za delo na napravi ne bo potencialno eksplozivna.
 - Po izklopu napajanja iz omrežja počakajte 1 uro, preden boste okrov odprli.

OPOZORILO: Nevarnost eksplozije zaradi prepustnosti tlačno trdnega ovoja

Poškodovan vijak znotraj šestimi robovi lahko pri menjavi filtra zaradi nepopolnega odvijanja, ali netrenčen vijak znotraj šestimi robovi lahko tlačno trdni ovoj zaradi poškodbe reže vžiga poškoduje, kar lahko ima za posledico eksplozijo.

- ▶ Vijak znotraj šestimi robovi v celoti odvijte in ga docela trdno pritegnite.
- ▶ Nadomestite vijak znotraj šestimi robovi.

OPOZORILO: Nevarnost opeklina na vročih sestavnih delih naprave, ki so v procesnem plinu

Temperatura filtrske glave sonde in vseh delov, ki so v procesnem plinu, znaša med delovanjem 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Nenavadno dotikanje vročih delov pri demontaži ali vzdrževanju lahko ima za posledico težke opekline kože!

- ▶ Pri demontaži sonde uporabljajte rokavice za zaščito pred vročino.
- ▶ Pred izgradnjo sonde vedno izklopite napajalno napetost elektronike.
- ▶ Sonda po izgradnji skladiščite na varnem, zaščitenem kraju in počakajte, da se bo ohladila na okoljsko temperaturo.

2.9 Dokončna zaustavitev obratovanja

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi preostalih napetosti in vročih površin v napravi oz. na njej

Po izklopu naprave obstaja nevarnost eksplozije zaradi preostale napetosti in vročih površin.

- ▶ Po izklopu napajanja iz omrežja počakajte 1 uro, preden boste okrov odprli.

NEVARNOST: Nevarnost poškodb zaradi kontaminirane sonde

Merilna sonda je lahko, odvisno od sestave plina v merilnem kanalu, kontaminirana s snovmi, ki lahko povzročijo težke zdravstvene težave.

- ▶ Pri vseh delih s kontaminirano merilno sondijo preventivno nosite zaščitno obleko.
- ▶ Merilno sondijo je treba pred skladiščenjem dekontaminirati.

OPOZORILO: Nevarnost za zdravje zaradi stika z vročimi in/ali agresivnimi merilnimi plini

Pri delu na odprttem merilnem kanalu lahko pride do stika z zdravju nevarnimi merilnimi plini.

- ▶ Pri vseh delih na napravi upoštevajte predpise o zaščitni opremi, ki veljajo za delo v obratu.
- ▶ Pri previsokem tlaku v kanalu ne odstranjujte sondijo iz kanala brez ustreznih preventivnih ukrepov.

3 Varnostna navodila za ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Temeljna varnostna navodila

3.1.1 Delo na napravi

EX NEVARNOST: Nevarnost eksplozije

Pri delu na napravi obstaja nevarnost eksplozije.

- ▶ Zagotovite, da se pri delu na napravi ne bo tvorila potencialno eksplozivna atmosfera.

EX NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi mešanice v gradbenih delih, ki se lahko vžge

Če filter in pokrov priključne omarice sonde po delu na napravi ne boste docela zaprli, lahko iskre padajo ven in povzročijo eksplozijo.

- ▶ Filtri in pokrov priključne omarice sonde je treba po delu na napravi docela zapreti.

EX NEVARNOST: Ogrožanje varnosti sistema zaradi del na napravi, ki niso opisana v teh navodilih za uporabo

Če boste na napravi opravljali dela, ki niso opisana v teh navodilih za uporabo ali dodatni zadevní pripadajoči dokumentaciji, lahko ima to za posledico, da merilni sistem ne bo deloval točno in varno, kar bo ogrožalo varnost naprave.

- ▶ Na napravi izvajajte samo dela, ki so opisana v teh navodilih za uporabo oz. dodatni zadevní pripadajoči dokumentaciji.

EX NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi nepravilnega opravljanja del, opisanih v teh navodilih za uporabo

Nepravilno izvajana dela v potencialno eksplozivnih atmosferah lahko povzročijo težke telesne poškodbe in gmotno škodo obrata. Pri odpiranju okrova izstopajo plini, ki jih ne vdihavajte.

- ▶ Vzdrževanje in delo v zvezi z zagonom stroja smejo opravljati samo izkušene in usposobljene osebe, ki pozna pravila in predpise, veljavne za potencialno eksplozivne atmosfere, še posebej:

- vrste zaščite pri vžigu
- inštalacijska pravila
- porazdelitev atmosfer

3.1.2 Izhajajoč tok plinov

EX NEVARNOST: Nevarnost opeke in zastrupitve zaradi izhajajočega toka vročih in strupenih plinov v napravah pri pogojih z nadtlakom

Pri napravah z nadtlakom lahko iz procesnega priključka izstopajo vroči in strupeni plini. To lahko ima za posledico opekline ali lahko drugače ogroža zdravje.

- ▶ Prikluček procesa mora biti vedno tesno zaprt.
- ▶ Pazite na vroče površine.
- ▶ Nosite ustrezno zaščitno opremo.

3.1.3 Izenačitev potencialov

EX PREVIDNO: Nevarnost eksplozije zaradi napačne ali manjkajoče ozemljitve

Če izenačitev potencialov ni pravilno priključena, lahko pride do nastajanja naboja, ki ima za posledico tvorjenje potencialno eksplozivne atmosfer.

- ▶ Priklučite izenačitev potencialov na vseh predvidenih točkah komponent naprave.
- ▶ Pri vseh delih, opisanih v teh navodilih za uporabo, poskrbite da bo izenačitev potencialov priključena.

3.2 Namenska uporaba

3.2.1 Namen naprave

Analizator je stacionarni merilnik kisika in se uporablja za neprekiniteno merjenje kisika v smislu nadziranja emisij in procesov v industrijskem področju. Naprava meri neprekiniteno in neposredno v plinskem kanalu (in-situ).

3.2.2 Delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah

- ZIRKOR200 Ex-D ustreza ATEX-kategoriji (po ATEX 2014/34/EU):
 - Ex II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db
- ZIRKOR200 Ex-D merilna sonda izpolnjuje naslednjo IECEx-kvalifikacijo: Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db

- Lega eksplozijsko relevantnih sklopov.
- Z naprave in iz nje ne odstranjujte nobenih delov in ničesar ne dodajajte ali spreminjačte, če to ni zahtevano ali določeno v uradni dokumentaciji proizvajalca. Sicer bo dovoljenje za uporabo naprave v potencialno eksplozivnih atmosferah izgubilo veljavnost.
- Upoštevajte intervale vzdrževanja.

Posebni pogoji:

- Navedba temperaturnega razreda T3 velja za dopustno temperaturo okolice -20 °C do +55 °C.
- Grelno napetost sonde mora od regulacije neodvisna in v ta namen potrjena nadzorna naprava izklopiti pri dosegu mejne temperature 810 °C. To nalogo prevzame nadzornik grelne naprave.
 - Merilno sondo s spremno zaščitno cevjo je dopustno uporabljati samo v dimnih plinih, katerih sestava zaradi korozjske lastnosti za uporabljene materiale ni nevarna.
Če tega ni mogoče zagotoviti, je treba opravljati redne ponavljajoče kontrole v dovolj kratkih časovnih razmikih.
 - Temperatura dimnega plina na sondi ne sme biti višja od 600 °C.

3.3 Opis izdelka

3.3.1 Področja uporabe

Sistem za merjenje kisika ZIRKOR200 Ex-D je primeren za merjenje kisika (O_2) v dimnih plinih.

3.3.2 Viri nevarnosti

OPOZORILO: Nevarnost opeklina na vročih sestavnih delih naprave, ki so v procesnem plinu

Temperatura filtrske glave sonde in vseh delov, ki so v procesnem plinu, znaša med delovanjem 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Nenavadno dotikanje vročih delov pri demontaži ali vzdrževanju lahko ima za posledico težke opekline kože!

- Pri demontaži sonde uporabljajte rokavice za zaščito pred vročino.
- Pred izgradnjo sonde vedno izklopite napajalno napetost elektronike.
- Sonda po izgradnji skladiščite na varnem, zaščitenem kraju in počakajte, da se bo ohladila na okoljsko temperaturo.

3.3.3 Certifikacija ATEX / IECEx

Krmilna enota ZIRKOR200 Ex-D sistema za merjenje kisika ni Ex-certificirana in jo je treba inštalirati v varnem območju. Sonda je dopustno inštalirati v Zne 21-atmosferi (certificirano po II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

OPOZORILO:

V obratovalnem stanju pokrovov priključne enote sonde ter krmilne enote ni dovoljeno odpirati. Pred odpiranjem je treba zagotoviti, da po izklopu sistema vse komponente sonde izpolnjujejo pogoje temperaturnega razreda T133 °C/T141 °C. Minimalni čakalni čas po izklopu znaša 1 ura. Dela na sondi je mogoče opravljati tudi v obratovalnem stanju, če okoljski pogoji niso uvrščeni kot eksplozijsko nevarni.

3.4 Inštalacija

3.4.1 Navodila za inštalacijo v potencialno eksplozivnih ogroženih atmosferah

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije pri instalacijskih delih

Z iskrenjem med instalacijo, pri npr. priključevanju kablov ali če padajo predmeti navzdol, obstaja nevarnost eksplozije.

- Instalacijska dela izvajajte samo v okolju z atmosfero, ki ni potencialno eksplozivna.

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi nepravilne inštalacije

Nepravilna ocenitev mesta postavitve ter nepravilno izvedena druga inštalacijska dela v potencialno eksplozivnih atmosferah lahko povzročijo nesreče s težkimi telesnimi poškodbami ali materialno škodo.

- Inštalacijo, zagon, vzdrževanje in preizkuse smejo opraviti samo strokovno usposobljene osebe, ki poznajo pravila in predpise, veljavne za potencialno eksplozivne atmosfere, še posebej:
 - vrste zaščite pri vžigu
 - inštalacijska pravila
 - porazdelitev atmosfer
- standarde, ki jih je treba upoštevati
- lokalne določbe za varnost pri delu.

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi poškodovane cevi sonde

Hladno sondo lahko kondenziran, korozivni dimni plin poškoduje, zaradi česar ovoj sonde ni več tlačno trden, kar lahko ima za posledico eksplozijo.

- Sonda je treba uporabljati oz. mora biti v delovanju, dokler je vključena v proces.



PREVIDNO: Nevarnost poškodbe zaradi padca naprave na tla

Naprava je težka in lahko pri padcu navzdol povzroči poškodbe.

- Montažna dela na napravi izvajajte v dvoje.

3.4.2 Transport

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi elektrostatskega nanelektrjenja

Z iskrenjem, ki nastane zaradi elektrostatskega nanelektrjenja npr. pri transportu ali razpakirjanju sonde in elektronike, obstaja nevarnost eksplozije.

- Transportirajte in razpakirajte samo v atmosferi, ki ni potencialno eksplozivna.

Aparat smeta dvigniti in transportirati najmanj dve osebi.

3.4.3 Navodila za skladiščenje

SICK-naprave ter nadomestne dele je treba skladiščiti na suhem in pri zadostnem prezračevanju. V okolju skladiščenja je treba preprečiti prisotnost hlapov barv, silikonskih sprejev itd.

NEVARNOST: Nevarnost poškodb zaradi kontaminirane sonde

Merilna sonda je lahko po uporabi v procesu, odvisno od sestave plina v merilnem kanalu, kontaminirana s snovmi, ki lahko povzročijo težke zdravstvene težave.

- Merilno sondo je treba pred skladiščenjem dekontaminirati.
- Pri vseh delih s kontaminirano merilno sondou preventivno nosite zaščitno obleko.
- Očistite vse komponente merilnega sistema z rahlo navlaženimi čistilnimi krpanimi. V ta namen uporabite blago čistilno sredstvo.
- Zapakirajte vse komponente za skladiščenje oz. transport. Pri tem uporabite po možnosti originalno embalažo.
- Vse komponente merilnega sistema skladiščite v suhem, čistem prostoru. Temperatura skladiščenja za vse komponente je -40 °C do +80 °C.

3.4.4 Montaža protiprirobnice na kanal

NEVARNOST: Vroči, eksplozivni ali strupeni plini

Pri montažnih delih na plinskem kanalu lahko uhajajo v odvisnosti od naprave vroči in/ali zdravju nevarni plini.

- Na plinskem kanalu smejo opravljati dela samo usposobljeni strokovnjaki, ki lahko na podlagi svoje strokovne kvalifikacije in izkušenj poznavanja začasnih določb dela, za katera so pooblaščeni, ocenijo ter ocenijo, prepoznačajo in preprečijo nevarnosti.
- Napravo je treba pri delu na plinskem kanalu izklopiti ali
- lastnik oz. uporabnik naprave mora na podlagi ocenitve nevarnosti uvesti potrebne varnostne ukrepe, ki jih je treba pri delu pri vklapljeni napravi upoštevati.

3.4.5 Polaganje kabla sonde in gibkih cevi

OPOZORILO: Nevarnost eksplozije zaradi elektrostatskega nanelektrjenja

Zaradi elektrostatskega nanelektrjenja na vodih lahko pride do eksplozije.

- Vode zaščitite pred elektrostatskim nanelektrjenjem.
- Vode v Ex-atmosferah trdno napeljite npr. skozi kabelska vodila (trase).

OPOZORILO: Nevarnost eksplozije

- Pred odstranitvijo pokrov sponk je treba odklopiti sistem z dovoda omrežne napetosti. Oskrbo z omrežno napetostjo sistemu vzpostavite šele potem, ko ste spet namestili pokrov sponk.
- Po inštalaciji sestavni deli, ki vodijo napetost, niso več dostopni.

3.5 Električna inštalacija

3.5.1 Navodila za električno inštalacijo

OPOZORILO: Ogrožanje električne varnosti zaradi neizklopiljenega napajanja z el. tokom med inštalacijskimi in vzdrževalnimi deli

- ▶ Pred začetkom izvajanja del zagotovite, da bo mogoče napajanje z el. tokom izklopiti v skladu z veljavnimi standardi z dobro ločilnim stikalom in/ali močnostnim stikalom.
- ▶ Paziti je treba, da je ločilno stikalo dobro dostopno, da se nahaja blizu sistema in da je jasno označeno (vklop/izklop).
- ▶ Če je po inštalaciji ločilno stikalo pri priključku naprave le težko dostopno, je obvezno potrebna dodatna ločilna naprava.
- ▶ Napajanje z el. tokom lahko spet vklopi samo pooblaščena oseba pri upoštevanju veljavnih varnostnih določb potem, ko so bila dela končana ali v namen preverjanja naprave.

OPOZORILO: Ogrožanje električne varnosti zaradi napačno dimenzioniranega omrežnega voda

- Pri inštalaciji omrežnega voda lahko pride do nezgod z električnim tokom, če specifikacije niso dovolj upoštevane.
- ▶ Pri uporabi nadomestnega omrežnega voda vedno upoštevajte točne specifikacije v navodilih za uporabo (poglavje Tehnični podatki).

OPOZORILO: Nevarnost zaradi električnega toka

- Nepravilno izvedena električna dela lahko imajo za posledico težje poškodbe z elektriko.
- ▶ Na napravi smejo električna dela izvajati samo strokovnjaki, ki so dobro seznanjeni o mogoči nevarnosti.

NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije in prenehanje veljavnosti Ex-dovolenja za napravo pri uporabi uvodnic za vode in zapirk na priključni omarici sonde, ki niso atestirane za uporabo v eksplozivni atmosferi

- Uvodnice za vode in zapirke so del zaščite pred eksplozijami in jih je zaradi tega treba atestirati.
- ▶ Uvodnic za vode in zapirke ne nadomeščajte z uvodnicami in zapirkami drugega tipa, ki ni atestiran za uporabo v eksplozivni atmosferi.
 - ▶ Upoštevajte mere uvodnic za vodnike.

NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije zaradi neprimernih vijačnih zvez in vodov na priključni omarici sonde

- ▶ Uporabljajte samo primerne vode (po veljavnem standardu) z ustreznim zunanjim premerom.
- ▶ Vode zaščitite pred elektrostatskim naelektronjem.
- ▶ Vode v Ex-atmosferah trdno napeljite npr. skozi kabelska vodila (trase).
- ▶ Odprite samo kabelske uvodnice, ki jih boste potrebovali za polaganje kablov. Zapirke skrbno shranite. Če boste katero od kabelskih uvodnic spet zaprli, to storite s prvotno zapirko.

3.5.2 Dostop do sponk

OPOZORILO:

- Pred odstranitvijo pokrovov okrova je treba odklopiti sistem z dovoda omrežne napetosti.
- Vklopite oskrbo z omrežno napetostjo sistema šele, potem ko so vsi pokrovi okrova zaprti.
- Po inštalaciji sestavni deli, ki vodijo napetost, niso več dostopni.

3.5.3 Električni priključki na priključni enoti sonde

NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije zaradi poškodovanih tesnil

- Poškodovana tesnila na pokrovu okrova lahko imajo za posledico, da uhaja eksplozijsko potencialen zrak v okrov in povzroči eksplozijo.
- ▶ Preverite tesnila na poškodbe in jih po potrebi zamenjajte.

3.6 Zagon

- ▶ Upoštevajte pri zagonu, vzdrževanju in preskusu določbe po IEC/EN 60079-17.
- ▶ Aparat mora biti pri inštalaciji in vzdrževanju v celoti v breznapetostnem stanju. Šele po kompletni montaži in priključitvi vseh za obravovanje potrebnih tokovnih krogov je dopustno vklopiti dovod napetosti. To velja tudi za vse signale in digitalne vmesnike, ki vodijo k aparatu ali izven njega.
- ▶ Ali se serijske številke sond je ujemajo s serijskimi številkami krmilne enote? Če dodelitev ni pravilna, glejte „1-točkovno justiranje (ročno)“ in „2-točkovno justiranje (ročno)“ v navodilih za uporabo.
- ▶ Ali se omrežna napetost ujema s podatki na tipski tablici? Če ne, obvestite podjetje SICK.
- ▶ Ali so električni priključki pravilno izvedeni?
- ▶ Ali so pnevmatski priključki pravilno dodeljeni in so priključki plinsko trdnji?
- ▶ Prepričajte se, da na sondi ni netesnih mest. - Ali je protiprirobica plinsko tesno zavarjena na plinskem kanalu, ali so sorniki prirobnice dovolj trdno pritegnjeni? Ali so bila uporabljena prirobnična tesnila?
- ▶ Ali pogoji na kraju samem ustrezajo sprecifikacijam v podatkovnih listih?

3.6.1 Varnostna navodila za zagon

NEVARNOŠT: Nevarnost opeke in zastrupitve zaradi izhajajočega toka vročih in strupenih plinov in naprav pri pogojih z nadtlakom

- Pri delih na plinskem kanalu lahko vroči plini uhajajo iz procesnega priključka. To lahko ima za posledice opekle ali zdravstveno škodo.
- ▶ Držite priključek procesa vedno tesno zaprtega in izvedite preskus tesnosti.
 - ▶ Pazite na vroče površine.
 - ▶ Nosite ustrezno zaščitno opremo.

PREVIDNO: Poškodbe in materialna škoda zaradi napačne ali manjkajoče ozemljitve

Treba je zagotoviti, da je med inštalacijskimi in vzdrževalnimi deli vzpostavljena zaščitna ozemljitev k napravi oz. vodom v skladu z veljavnimi standardi.

3.7 Vzdrževanje

3.7.1 Varnostna navodila za vzdrževalna dela

NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije zaradi poškodovane cevi sonde

- Hladno sonda lahko kondenziran, korozivni dimni plin poškoduje, zaradi česar ovoj sonde ni več tlačno trden, kar lahko ima za posledico eksplozijo.
- ▶ Sonda je treba uporabljati oz. mora biti v delovanju, dokler je vključena v proces.

NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije zaradi vročih površin

- Sonda se lahko med procesom segreje. Pri izvleku iz procesa je lahko temperatura sonde višja kot je za okolico certificirana temperatura površine (glejte EX-oznako), to pa lahko vodi do eksplozije.
- ▶ Vročo sondo izvlecite iz kanala samo v atmosferi, ki ni potencialno eksplozivna.

OPOZORILO: Vroče površine

- Sonda se v procesu segreje in lahko pri in po izvleku iz kanala povzroči opekle.
- ▶ Nosite zaščitno obleko.
 - ▶ Dela na sondi izvajajte šele potem, ko se je ohladila.

NEVARNOŠT: Ogrožanje zaradi električne napetosti

- Pri delu na aparatu z vklopljeno oskrbo z napetostjo obstaja nevarnost električnega udara.
- ▶ Vzdrževalna dela izvajajte samo na napravi, ki je v breznapetostnem stanju.
 - ▶ Napajanje z el. tokom lahko spet vklopi samo izvajalec del pri upoštevanju veljavnih varnostnih določb potem, ko so bila dela končana ali v namen preverjanja naprave.

OPOZORILO: Nevarnost razjede/zastrupitve zaradi jedkih/strupenih preostalih snovi na komponentah, ki so v stiku z merilnim plinom

- Po izvzetju iz obravovanja oz. demontaži naprave z merilnega kanala lahko ostanejo na komponentah, ki so v stiku z merilnim plinom (npr. filter za plin, cevi, ki vodijo plin itd.), ostanki procesnega plina. Odvisno od mešanice v kanalu so lahko ti ostanki brez vonja ali so nevidni. Brez zaščitne obleke lahko ima stik tovrstnih kontaminiranih komponent za posledico težje razjede ali zastrupitve.

- ▶ Pri delu uporabljajte primerno zaščitno opremo (npr. nosite masko za zaščito obraza, zaščitne rokavice ali obleko, ki je odporna na kisline).
- ▶ Pri stiku s kožo ali očmi mora ogrožena oseba takoj sprati oči s čisto vodo in se posvetovati z zdravnikom.
- ▶ Vse kontaminirane komponente po demontaži v skladu s predpisi dekontaminirajte.

3.7.2 Navodila za uporabo v potencialno eksplozivnih ogroženih atmosferah

NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije pri uporabi nadomestnih in obrabnih delov, ki niso atestirani za uporabo v Ex-atmosferah (potencialno eksplozivski atmosferi)

- Vsi nadomestni in obrabni deli za insitu-merilnik plina so znamke SICK za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Pri uporabi drugih nadomestnih in obrabnih delov SICK ne prevzema odgovornosti za posledice, ker zaščita pred vžigom ni več zagotovljena.
- ▶ Uporabljajte samo originalne nadomestne in obrabne dele podjetja SICK.

NEVARNOŠT: Nevarnost eksplozije zaradi preostale napetosti in vročih površin v napravi oz. na njej

- Pri inštalacijskih in vzdrževalnih delih na napravi obstaja nevarnost eksplozije.
- ▶ Zagotovite, da atmosfera za delo na napravi ne bo potencialno eksplozivna.

3.7.3 Zamenjava filtrske glave, merilne sonde, O₂-merilne celice, notranjega dela merilne sonde

OPOZORILO: Nevarnost eksplozije zaradi prepustnosti tlačno trdnega ovoja

Poškodovan vijak z znotraj šestimi robovi lahko pri menjavi filtra zaradi nepopolnega odvijta, ali netrdni vijak z znotraj šestimi robovi lahko tlačno trdni ovoj zaradi poškodbe reže vžiga poškoduje, kar lahko ima za posledico eksplozijo.

- ▶ Vijak z znotraj šestimi robovi v celoti odvijte in ga docela trdno pritegnite.
- ▶ Nadomestite vijak z znotraj šestimi robovi.

OPOZORILO: Nevarnost opeklina na vročih sestavnih delih naprave, ki so v procesnem plinu

Temperatura filtrske glave sonde in vseh delov, ki so v procesnem plinu, znaša med delovanjem 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F). Neposredno dotikanje vročih delov pri demontaži ali vzdrževanju lahko ima za posledico težke opeklevine kože!

- ▶ Pri demontaži sonde uporabljajte rokavice za zaščito pred vročino.
- ▶ Pred izgradnjo sonde vedno izklopite napajalno napetost elektronike.
- ▶ Sonda po izgradnji skladiščite na varnem, zaščitenem kraju in počakajte, da se bo ohladila na okoljsko temperaturo.

3.8 Dokončna zaustavitev obratovanja

NEVARNOST: Nevarnost eksplozije zaradi preostale napetosti in vročih površin v napravi oz. na njej

Po izklopu naprave obstaja nevarnost eksplozije zaradi preostale napetosti in vročih površin.

- ▶ Po izklopu napajanja iz omrežja počakajte 1 uro, preden boste okrov odpri.

NEVARNOST: Nevarnost poškodb zaradi kontaminirane sonde

Merilna sonda je lahko, odvisno od sestave plina v merilnem kanalu, kontaminirana s snovmi, ki lahko povzročijo težke zdravstvene težave.

- ▶ Pri vseh delih s kontaminirano merilno sondijo preventivno nosite zaščitno obleko.
- ▶ Merilno sonda je treba pred skladiščenjem dekontaminirati.

OPOZORILO: Nevarnost za zdravje zaradi stika z vročimi in/ali agresivnimi merilnimi plini

Pri delu na odprttem merilnem kanalu lahko pride do stika z zdravju nevarnimi merilnimi plini.

- ▶ Pri vseh delih na napravi upoštevajte predpise o zaščitni opremi, ki veljajo za delo v obratu.
- ▶ Pri previsokem tlaku v kanalu ne odstranjujte sondi iz kanala brez ustreznih preventivnih ukrepov.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR EX-UTRUSTNINGAR

1 Om detta dokument

- Detta dokument gäller för följande utrustningar från SICK-divisionen Analyzers: ZIRKOR200 Ex-G och ZIRKOR200 Ex-D.
- Vilket ATEX-direktiv som har tillämpats framgår av den aktuella utrustningens försäkran om överensstämmelse.
- Detta dokument innehåller en sammanfattning av säkerhets- och varningsanvisningarna för respektive utrustning.
- Om något säkerhetsanvisning är oklar: Beakta motsvarande kapitel i bruksanvisningen för den aktuella utrustningen.
- ▶ Ta inte utrustningen i bruk förrän du har läst detta dokument.

VIKTIGT:

- ▶ Detta dokument gäller endast tillsammans med bruksanvisningen för den aktuella utrustningen.
- ▶ Du måste ha läst och förstått den tillhörande bruksanvisningen.

- ▶ Beakta alla säkerhetsanvisningar och övrig information i bruksanvisningen för den aktuella utrustningen.
- ▶ Om något är oklart: Ta inte utrustningen i bruk utan kontakta SICKs kundtjänst.
- ▶ Detta dokument ska finnas tillgängligt för referensändamål tillsammans med bruksanvisningen och överlämnas till eventuella nya ägare.

2 Säkerhetsanvisningar för ZIRKOR200 Ex-D

2.1 Grundläggande säkerhetsanvisningar

2.1.1 Arbeten på utrustningen

FARA: Explosionsrisk

- Vid arbeten på utrustningen finns explosionsrisk.
- ▶ Se till att atmosfären inte är explosiv när arbeten utförs på utrustningen.

FARA: Explosionsrisk

- Om filter, styrenhetens lock och sondanslutningslådans lock inte stängs helt efter arbeten på utrustningen, kan gnistor hamna utanför och leda till explosion.
- ▶ Filter, styrenhetens lock och sondanslutningslådans lock ska stängas helt efter arbeten på utrustningen.

FARA: Explosionsrisk på grund av gnistgenomslag

- Skadade tändskyddsrelaterade gängor kan leda till explosion genom gnistgenomslag.
- ▶ Om tändskyddsrelaterade gängor är skadade ska de bytas ut. Reparation är inte tillåtet.

FARA: Risk för nedsatt systemsäkerhet genom arbeten som inte beskrivs i denna bruksanvisning

- Om arbeten som inte beskrivs i denna bruksanvisning eller i den tillhörande dokumentationen utförs på utrustningen kan mätsystemet bli osäkert och hela anläggningens säkerhet nedsättas.
- ▶ Utför endast sådana arbeten på utrustningen som beskrivs i bruksanvisningen eller i den tillhörande dokumentationen.

FARA: Explosionsrisk om arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning utförs på felaktigt sätt

- Felaktigt utförande av arbeten i det explosionsfarliga området kan leda till allvarliga personskador och allvarliga driftsproblem. Andas inte in den utströmmande gasen när du öppnar kapslingen.
- ▶ Arbeten med underhåll och idrifttagande samt kontroller får endast utföras av personal med motsvarande erfarenhet/utbildning och kännedom om reglerna och föreskrifterna för explosionsfarliga områden, i synnerhet:
 - Tändskyddsklasser
 - Installationsregler
 - Indelning i områden

2.1.2 Utströmmande gaser

FARA: Risk för brännskador och förgiftning på grund av utströmmande het och giftig gas i anläggningar med övertryck

I anläggningar med övertryck kan het och giftig gas läcka ut ur processanslutningen. Detta kan ge upphov till brännskador och hälso-skador.

- Processanslutningen ska alltid vara tätt tillsluten.
- Se upp med heta ytor.
- Bär lämplig skyddsutrustning.

2.1.3 Potentialutjämning

OBSERVERA: Explosionsrisk på grund av felaktig eller obefintlig jordning

Om potentialutjämningen är felaktigt ansluten kan laddningar uppstå som kan leda till explosion i explosiv atmosfär.

- Anslut potentialutjämningen på alla avsedda punkter på utrustningskomponenterna.
- Se till att potentialutjämningen är ansluten vid alla arbeten på utrustningen som beskrivs i bruksanvisningen.
- Se till att jordning via spänningsförsljningen finns.
- Kontrollera regelbundet att jordningsanslutningarna är korrekt utförda.

2.2 Avsedd användning

2.2.1 Utrustningens användningssyfte

Analysatorn är en stationär syretransmitter och är avsedd för kontinuerlig mätning av syre för emissions- och processövervakning i industriella situationer. Utrustningen mäter kontinuerligt direkt i gaskanalen (in situ).

2.2.2 Användning i explosionsfarliga områden

ZIRKOR200 Ex-G lämpar sig för användning i gasexplosionsfarliga områden med gasgrupperna IIA, IIB och IIC enligt ATEX (EN60079-10) och enligt IECEEx (IEC60079-10) och motsvarar kategori 2G, EPL Gb för användning i zon 1. Styrenheten tillhör temperaturklass T6, sonden temperaturklass T3.

Styrenhet Z200EXG-y1***** (y= 1, 2)

Styrenheten som en del av ett övergripande system

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T6 Gb

- IECEEx

Ex db IIC T6 Gb

- Särskilda villkor för användning för förteckningen i EU-typintyg:

Tillbehör som används för kabel- och ledningsinföringar samt tillslutningselement för lediga gångade hål för kabel- och ledningsinföringar ska ha intyg enligt IEC 60079-0 och IEC 60079-1.

Reparation på tändgenomslagssäkra springor i kapslingen är inte tillåten.

Sond Z200EXG-y2***** (y= 1, 2)

Sond som en del av ett övergripande system

Z200EXG-y0***** (y= 1, 2)

- ATEX

 II 2G Ex db IIC T3 Gb

- IECEEx

Ex db IIC T3 Gb

- Särskilda villkor för säker användning:

- Den angivna temperaturklassen T3 gäller för en omgivande temperatur från -20 °C till +55 °C.

- Sondernas uppvärmningsspänning ska stängas av via en övervakningsanordning som är oberoende av regleringen och har certifierats för denna användning när en gränstemperatur på 890 °C (för en omgivande temperatur 40 °C) respektive 845 °C (för en omgivande temperatur 55 °C) uppnås.

- Varningsanvisningen avseende öppnande av kapslingen och tillverkarens anvisningar ska efterföljas mycket noggrant.

- Syremätsonden med det tillhörande skyddsröret med rökgassstyrningsanordningar får endast användas i sådan rökgas som på grund av sin sammansättning inte är kritisk när det gäller korrosion av de använda materialen. Om detta inte kan säkerställas ska periodiska kontroller genomföras med tillräckligt korta intervall.

- Rökgastemperaturen i sonden får inte överskrida 500 °C. Högre processtemperatur är tillåten om det är säkerställt genom lämplig dragning av rökgasledningarna med nedkyllning av rökgasen att rökgasens temperatur inte kan överskrida gränsvärdet på 500 °C vid mätsonden under alla processförhållanden.

Pneumatikenhet Z200EXG

- Särskilda villkor för säker användning:

- I explosionsfarliga områden får ytan endast rengöras med en fuktig trasa.

Elektrisk tryckluftsventil Z200EXG (tillval)

- ATEX

 II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

- IECEEx

Ex eb mb IIC T4 Gb

Inga komponenter på och i utrustningen får tas bort, läggas till eller förändras om detta inte beskrivs och specificeras i tillverkarens officiella dokumentation. Annars upphör utrustningens godkännande för explosionsfarliga områden att gälla.

2.3 Restriktioner beträffande användningen

- ZIRKOR200 Ex-G är certifierad för användning i processer med 800 mbar abs. till 1100 mbar abs. Användning i omgivning med andra tryck är i strid med Ex-certifieringen och är därför inte tillåten.
- ZIRKOR200 Ex-G måste användas inom de specificerade värdena. Användning av ZIRKOR200 Ex-G utanför de specificerade värdena är i strid med Ex-certifieringen och är därför inte tillåten.

2.4 Produktbeskrivning

2.4.1 Användningsområde

Syremätsystemet ZIRKOR200 Ex-G lämpar sig för mätning av syre (O₂) i rök-gaser och andra icke bränbara gaser.

2.4.2 Riskkällor

WARNING: Risk för brännskador vid beröring av heta komponenter i processgasen

Temperaturen på sondfilterhuvudet och alla övriga komponenter i rökgasen är 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) under drift. Direkt beröring av de heta delarna för demontering eller underhåll leder till allvarliga brännskador.

- Använd värmeskyyddshandskar när sonden ska demonteras.
- Stäng alltid av elektronikens matningsspänning innan sonden demonteras.
- Förvara den demonterade sonden på ett säkert, skyddat ställe och vänta tills sonden har svalnat till den omgivande temperaturen.

2.4.3 Beskrivning explosionsskydd - tillämpade tändskyddsklasser

Systemet ZIRKOR200 Ex-G är certifierat för användning i explosionsfarliga områden klassade zon 1, gasgrupp IIC. Styrenheten Z200EXG-y1 (styrenhet som en del av ett övergripande system Z200EXG-y0) tillhör temperaturklass T6, sonden Z200EXG-y2 (sond som en del av ett övergripande system Z200EXG-y0) temperaturklass T3.

Tändskyddet realiseras med en kombination av tändskyddsklass explosions-tät kapsling Ex d för sonden och styrenheten och övervakning av antändningskällor i sonden.

FARA: Explosionsrisk när locket på sondanslutningslådan öppnas

Om locket på sondanslutningslådan öppnas under drift kan en explosion inträffa.

- Locket på sondanslutningslådan får endast öppnas i ex-fri omgivning.
- Se till att alla sondkomponenter uppfyller villkoren för temperaturklass T3 och alla styrenhetskomponenter uppfyller villkoren för temperaturklass T6 när systemet har stängts av.

2.4.4 Tändskyddsklass "explosionstät kapsling" Ex "d"

Sondens och styrenhetens klämmor för anslutning av driftspänningen, matningskretsarna för värmeelement och magnetventiler samt alla signalkretsar finns i utrymmen med tändskyddsklass "explosionstät kapsling" Ex "d". Även sensorn som är temperaturstabilisering på 800 °C sitter inom den "explosionstät kapslingen" och utgör därför inte någon antändningskälla för omgivningen.

Tändskyddsklassen "explosionstät kapsling" Ex "d" innebär att eventuella explosioner är inneslutna i en kapsling. Detta åstadkoms genom att kapslingen dimensioneras så att den är explosionstät samt genom tändgenomslagssäkert utförda springor på alla öppningar i kapslingen, t.ex. lock och ledningsinföringar. Dessutom begränsas yttemperaturen till ett värde under den omgivande explosiva atmosfärens antändningstemperatur även när ett förväntat fel inträffar.

Den gängade springan mellan kapslingen och locket samt alla gängade anslutningar är utförda som tändgenomslagssäkra springor.

Reparation på tändgenomslagssäkra springor är inte tillåten.

Förbindelseytorna får inte målas eller pulverlackeras.

Säkerställ att atmosfären inte är explosiv innan locket på ett "Ex-d"-utrymme öppnas och när locket är öppet (t.ex. vid anslutnings- eller servicearbeten). Stäng alla lediga öppningar i kapslingen med motsvarande skruvproppar.

2.5 Installation

2.5.1 Anvisningar angående installation i explosionsfarliga områden.

FARA: Explosionsrisk vid installationsarbeten

Vid gnistbildning under installationen, t.ex. vid anslutning av kablar eller när komponenter faller ner, finns explosionsrisk.

- Utför alltid installationsarbeten i ex-fri miljö.

FARA: Explosionsrisk genom olämplig installation

Felaktig bedömning av uppställningsplatsen och av alla övriga installationsarbeten i det explosionsfarliga området kan leda till allvarliga personskador och allvarliga driftsproblem.

- Installation, driftsättning, underhåll och kontroll får endast utföras av personal med motsvarande fackkunskaper och kännedom om reglerna och föreskrifterna för explosionsfarliga områden, i synnerhet:
 - Tändskyddsklasser
 - Installationsregler
 - Indelning i områden
- Tillämpliga standarder
- Lokala bestämmelser om säkerhet på arbetsplatsen

FARA: Explosionsrisk om sondörret är skadat

En kall sond kan skadas av kondenserad korrosiv rökgas. Sonden är då inte längre explosionstätt kapslad vilket kan leda till explosion.

- Sonden måste vara i drift när den är i processen.

OBSERVERA: Risk för skador om utrustningen ramlar ner

Utrustningen är tung och kan ge upphov till skador om den ramlar ner.

- Monteringsarbeten ska utföras i par.

VARNING: Risk för skador på tändgenomslagssäkra springor

- Se till att ytorna på den tändgenomslagssäkra springan mellan kapslingen och kapslingens lock på styrenheten och sonden inte skadas när du öppnar och stänger kapslingen.
- Om en av ytorna i tändgenomslagsspringan är skadad ska kapslingen och locket bytas ut.
- Innan locket monteras på kapslingen ska ytorna i tändgenomslagspringan skyddas med ett tunt lager med lämpligt skyddsfett.

FARA: Risk genom felaktiga kabelinföringar

Nedsatt explosionsskydd.

- Använd endast sådana kabelinföringar som är godkända för den aktuella tändskyddsklassen.
- Beakta gängans typ och storlek när du väljer eller byter ut ledningsinföringar.

FARA: Risk för skador om det finns öppna borrhål och lediga kabelinföringar

Nedsatt explosionsskydd.

- Tillslut alltid lediga kabelinföringar med skruvproppar som är godkända för ändamålet.
- Beakta gängans typ och storlek när du väljer eller byter ut lämpliga skruvproppar.

VARNING: Risk på grund av hög vikt

Risk för kroppsskador och materiella skador.

- Använd lämpliga lyftdon.
- Säkra utrustningen så att den inte kan tippa över.

2.5.2 Transport

FARA: Explosionsrisk på grund av elektrostatisk uppladdning

Vid gnistbildning på grund av elektrostatisk uppladdning, t.ex. vid transport eller uppackning av sonden och den elektroniska utrustningen, finns explosionsrisk.

- Transport och uppackning ska alltid utföras i ex-fri miljö.

Det krävs minst två personer för att lyfta upp och transportera utrustningen.

2.5.3 Anvisningar angående förvaring

SICK-utrustningar och reservdelar måste förvaras torrt i ett utrymme med god ventilation. Det är viktigt att färgångar, silikonsprej mm undviks i närbheten av förvaringsplatsen.

FARA: Hälsorisk genom förorenad sond

Efter användning i processen och beroende på hur mätgasen i mätkanalen är sammansatt kan mätsonden vara förorenad med ämnen som kan leda till allvarliga hälsoskador.

- Dekontaminera mätsonden innan den förvaras.
- Bär föreskrivna skyddskläder vid alla arbeten med en förorenad mätsond.
- Rengör alla komponenter i mätsystemet med lätt fuktiga trasor. Använd ett milt rengöringsmedel.
- Förpacka alla komponenter för förvaring resp transport. Helst ska originalförpackningen användas.
- Förvara alla komponenter i mätsystemet i ett torrt, rent rum. Förvaringstemperatur för alla komponenter -40 °C till +80 °C.

2.5.4 Montera motflansen på kanalen

FARA: Heta, explosiva eller giftiga rökgaser

Vid monteringsarbeten på gaskanalen kan heta och/eller hälsовådliga gaser läcka ut beroende på anläggningsförutsättningar.

- Arbeten på gaskanalen får därför endast utföras av sådana experter som genom utbildning och expertkunskap samt genom kännedom om de relevanta bestämmelserna kan bedöma arbetet och identifiera riskmoment.
- Anläggningen stängs av vid arbeten på gaskanalen eller
- driftansvarig fastställer utifrån en riskbedömning vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid arbeten på den påslagna anläggningen.

2.5.5 Justera V-skölden

VARNING: Explosionsrisk om den explosionstäta kapslingen upphävs

En skadad insekskruv (om den lossats ofullständigt vid filterbyte) eller en löst insekskruv kan leda till att tändskyddsspringan och därmed den explosionstäta kapslingen skadas och på så vis ge upphov till explosion.

- Lossa insekskruven helt och dra åt den helt.
- Skadade insekskruvar ska bytas ut.

VARNING:

Ge akt på att filterhuvudet är fastskruvat helt på gängan (tills det tar stopp). Från detta ändläge får filterhuvudet vridas tillbaka max 360° för att rikta in filterhuvudet.

Om filterhuvudet lossas mer än 360° kan explosionsskyddet vara otillräckligt.

VARNING: Explosionsrisk på grund av elektrostatisk uppladdning

- Statisk uppladdning på ledningarna kan leda till explosion.
- Skydda ledningarna mot elektrostatisk laddning.
- I Ex-klassat område ska ledningar dras fast, t.ex. på en kabelräcka.

VARNING: Explosionsrisk

- Innan sondens elektroniklåda eller styrenhet får öppnas måste systemet göras spänningslöst och miljön vara ex-fri.
- Innan sondens elektroniklåda eller styrenhet får öppnas måste locket läsas upp med pinnskruven. När elektroniklådan resp styrenheten stängts ska locket säkras igen med pinnskruven.
- Inga spänningsförande komponenter får vara åtkomliga längre efter installationen. Anslut inte utrustningen till strömförslingen förrän alla kapslingar och lådor är tillförlitligt tillslutna, förutom om det kan garanteras att miljön inte är explosionsfarlig.

2.6 Elektrisk installation

2.6.1 Anvisningar angående den elektriska installationen

VARNING: Risk för nedsatt elsäkerhet under installations- och underhållsarbeten om spänningen inte kopplas ifrån.

- Säkerställ innan arbetena på utrustningen påbörjas att spänningsförsörjningen kan kopplas från via en fränskiljare/effektbrytare i enlighet med de gällande standarderna.
- Se till att fränskiljaren är lätt åtkomlig. Den ska finnas i närheten av systemet och vara tydligt märkt (on/off-strömbrytare).
- Om fränskiljaren är svårt eller inte åtkomlig vid anslutning av utrustningen efter installationen är det absolut nödvändigt att installera ett extra främkopplingsdson.
- Spänningen får endast aktiveras igen av behöriga personer efter det att arbetena har avslutats eller för kontrolländamål. Gällande säkerhetsföreskrifter ska alltid iakttas.

VARNING: Risk för nedsatt elsäkerhet om en felaktigt dimensionerad nätkabel används.

När en nätkabel installeras kan elolycksfall inträffa om specifikationerna inte beaktas med nödvändig omsorg.

- När en nätkabel byts ut ska specificerationerna enligt bruksanvisningen (kapitel Tekniska data) alltid iakttas noggrant.

VARNING: Risk för olyckshändelse på grund av elektrisk spänning

Om arbeten på elektriska komponenter utförs på felaktigt sätt finns risk för allvarliga olyckshändelser.

- Arbeten på utrustningens elektriska komponenter får endast utföras av behöriga elektriker som är insatta i de eventuella riskerna.

FARA: Det finns explosionsrisk och Ex-godkännandet upphör att gälla om ledningsinföringar och skruvproppar som inte är godkända för explosionsfarliga områden används.

Ledningsinföringar och tätningsanordningar ingår i ex-skyddet och måste vara godkända för detta ändamål.

- Ledningsinföringarna och tätningsanordningarna får inte bytas ut mot andra typer som inte är godkända för explosionsfarliga områden.
- Beakta ledningsinföringarnas mått.

FARA: Explosionsrisk på grund av olämpliga förskruvningar och ledningar

- Använd endast lämpliga ledningar (enligt gällande standarder) med passande ytterdiameter.
- Skydda ledningarna mot elektrostatisk laddning.
- Öppna endast de kabelinföringar som används för kabelinstallation. Förvara tätningsanordningarna. Om en kabelinföring senare behöver stängas igen ska den ursprungliga tätningsanordningen användas igen.

2.6.2 Åtkomst till klämmorna**VARNING:**

Skilj alltid systemet från nätspänningen innan lock tas bort.

Återställ inte systemets nätspänningsförsörjning förrän alla lock har satts dit igen.

Inga spänningsförande komponenter får vara åtkomliga längre efter installationen.

2.6.3 Ansluta signalkablar

FARA:

Elektriska urladdningar kan förstöra elektroniska komponenter och det finns risk för brand och explosion.

- Före kontakt med elektriska anslutningar och interna komponenter: Jorda dig själv och de använda verktygen för att leda bort elektrostatiska laddningar.

Rekommenderad metod:

- Om skyddsledaren är ansluten: Berör en blank metalldel av kapslingen.
- I annat fall: Berör en annan blank metallyta som är förbunden med skyddsledaren eller har säker kontakt till jord.
- Medföljande individuella informationshandlingar har prioritet.

2.6.4 Stängning av kapslingen

VARNING: Explosionsrisk

Max en gångadapter får användas per kabelinföring.

2.7 Driftsättning

► Beakta bestämmelserna enligt IEC/EN 60079-17 vid driftsättning, underhåll och kontroll.

► Vid installation och underhåll ska utrustningen vara fullständigt spänninglös. Den får inte anslutas till spänningsförsörjningen förrän alla monteringsarbeten är avslutade och alla nödvändiga strömkretsar är anslutna. Detsamma gäller för alla signal- och digitalgränssnitt till och från utrustningen.

2.7.1 Säkerhetsanvisningar för driftsättningen

FARA: Risk för brännskador och förgiftning på grund av utströmmande het och giftig gas i anläggningar med övertryck

Vid arbeten på gaskanalen kan het gas läcka ut ur processanslutningen. Detta kan ge upphov till brännskador och hälsoskador.

- Processanslutningen ska alltid vara tätt tillsluten och tätheten kontrolleras.
- Se upp med heta ytor.
- Bär lämplig skyddsutrustning.

OBSERVERA: Risk för kroppsskador och skador på utrustningen på grund av felaktig eller obefintlig jordning

Se till att utrustningen resp ledningarna är skyddsjordade under installations- och underhållsarbeten i enlighet med de gällande standarderna.

2.8 Underhåll

2.8.1 Säkerhetsanvisningar angående underhåll

FARA: Explosionsrisk om sondröret är skadat

En kall sond kan skadas av kondenserad korrosiv rökgas. Sonden är då inte längre explosionstätt kapslad vilket kan leda till explosion.

- Sonden måste vara i drift när den är i processen.

FARA: Explosionsrisk på grund av heta ytor

Sonden kan värmas upp genom processen. När sonden dras ut ur processen kan dess temperatur vara högre än vad omgivningen är certifierad för (se EX-märkning) och leda till explosion.

- Den varma sonden får endast dras ut ur kanalen i ex-fri miljö.

WARNING: Het yta

Sonden värms upp av processen och kan ge upphov till brännskador när den dras resp. dragits ut ur kanalen.

- Bär lämpliga skyddskläder.
- Arbeten på sonden ska utföras när den har svalnat.

FARA: Risk på grund av elektrisk spänning

Vid arbeten på utrustningen finns risk för elchock om strömförsörjningen är påslagen.

- Underhållsarbeten får endast utföras om utrustningen är spänningslös.
- Spänningen får endast aktiveras igen av behöriga personer efter det att arbetena har avslutats eller för kontrolländamål. Gällande säkerhetsforskrifter ska alltid iakttas.

WARNING: Risk för frätskador/förgiftning på grund av rester av frätabe/giftiga ämnen på komponenter som berörs av mätgasen

När utrustningen har tagits ur drift resp. demonterats från mätkanalen kan rester av processgasen finnas på komponenter som berörs av mätgasen (t ex gasfilter, gasledningar mm). Beroende på gasblandningen i kanalen kan dessa rester sakna lukt eller vara osynliga. Beröring av sådana förorenade komponenter utan skyddskläder kan leda till allvarliga frätskador eller förgiftningar.

- Vidta lämpliga skyddsåtgärder (t ex genom att bära ansiktsskydd, skyddshandskar eller syrafasta kläder).
- Vid kontakt med huden eller ögonen: Skölj huden resp ögonen omgående med rent vatten och kontakta en läkare.
- Dekontaminera alla förorenade komponenter efter demonteringen i enlighet med föreskrifterna.

2.8.2 Anvisningar angående användning i explosionsfarliga områden

FARA: Explosionsrisk om reserv- och slitagedelar utan ex-godkänande används

Alle reserv- och slitagedelar för insitu-gasmätinstrumentet har provats av SICK med avseende på lämplighet för explosionsfarliga områden. Om andra reserv- och slitagedelar upphör SICKs ansvar efter som tändskyddet inte längre kan säkerställas.

- Använd endast original SICK reserv- och slitagedelar.

FARA: Explosionsrisk på grund av resterande spänningar och heta ytor i utrustningen

Vid installations- och underhållsarbeten på utrustningen finns explosionsrisk.

- Se till att arbetsområdet är ex-fritt när arbeten ska utföras på utrustningen.
- Vänta i minst 1 timme efter frånslagning av nätspänningen innan du öppnar kapslingen.

2.8.3 Byta filterhuvud, mätsond, O₂-mätcell

WARNING: Explosionsrisk om den explosionstäta kapslingen upphävs

En skadad insexskruv (om den lossats ofullständigt vid filterbyte) eller en lös insexskruv kan leda till att tändskyddsspringan och därmed den explosionstäta kapslingen skadas och på så vis ge upphov till explosion.

- Lossa insexskruven helt och dra åt den helt.
- Skadade insexskruvar ska bytas ut.

WARNING: Risk för brännskador vid beröring av heta komponenter i processgasen

Temperaturen på sondfilterhuvudet och alla övriga komponenter i rökgasen är 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) under drift. Direkt beröring av de heta delarna för demontering eller underhåll leder till allvarliga brännskador.

- Använd värmeskyddshandskar när sonden ska demonteras.
- Stäng alltid av elektronikens matningsspänning innan sonden demonteras.
- Förvara den demonterade sonden på ett säkert, skyddat ställe och vänta tills sonden har svalnat till den omgivande temperaturen.

2.9 Urdrifttagande

FARA: Explosionsrisk på grund av resterande spänningar och heta ytor på utrustningen

När utrustningen har stängts av finns explosionsrisk på grund av resterande spänningar och heta ytor.

- Vänta i minst 1 timme efter frånslagning av nätspänningen innan du öppnar kapslingen.

FARA: Hälsorisk genom förurenad mätsond

Beroende på hur mätgasen i mätkanalen är sammansatt kan mätsonden vara förorenad med ämnen som kan leda till allvarliga hälsoskador.

- Bär föreskrivna skyddskläder vid alla arbeten med en förorenad mätsond.
- Dekontaminera mätsonden innan den förvaras.

WARNING: Hälsorisk vid kontakt med heta och/eller aggressiva mätgaser

Vid arbeten på den öppna mätkanalen kan kontakt med hälsovädlig mätgas förekomma.

- Beakta de gällande föreskrifterna om skyddsutrustningen vid alla arbeten på utrustningen.
- Vid övertryck i kanalen får sonden aldrig tas ut ur kanalen utan lämpliga skyddsåtgärder.

3 Säkerhetsanvisningar för ZIRKOR200 Ex-D

3.1 Grundläggande säkerhetsanvisningar

3.1.1 Arbeten på utrustningen

FARA: Explosionsrisk

Vid arbeten på utrustningen finns explosionsrisk.

- Se till att atmosfären inte är explosiv när arbeten utförs på utrustningen.

FARA: Explosionsrisk på grund av antändningsbara blandningar i komponenterna

Om filter och sondanslutningslådans lock inte stängs helt efter arbeten på utrustningen, kan gnistor hamna utanför och leda till explosion.

- Filter och sondanslutningslådans lock ska stängas helt efter arbeten på utrustningen.

FARA: Risk för nedsatt systemsäkerhet genom arbeten som inte beskrivs i denna bruksanvisning

Om arbeten som inte beskrivs i denna bruksanvisning eller i den tillhörande dokumentationen utförs på utrustningen kan mätsystemet bli osäkert och hela anläggningens säkerhet nedsättas.

- Utför endast sådana arbeten på utrustningen som beskrivs i bruksanvisningen eller i den tillhörande dokumentationen.

FARA: Explosionsrisk om arbeten som beskrivs i denna bruksanvisning utförs på felaktigt sätt

Felaktigt utförande av arbeten i det explosionsfarliga området kan leda till allvarliga personskador och allvarliga driftsproblem. Andas inte in den utströmmande gasen när du öppnar kapslingen.

- Arbeten med underhåll och idrifttagande samt kontroller får endast utföras av personal med motsvarande erfarenhet/utbildning och kännedom om reglerna och föreskrifterna för explosionsfarliga områden, i synnerhet:

- Tändskyddsklasser
- Installationsregler
- Indelning i områden

3.1.2 Utströmmande gaser

FARA: Risk för brännskador och förgiftning på grund av utströmmande het och giftig gas i anläggningar med övertryck

I anläggningar med övertryck kan het och giftig gas läcka ut ur processanslutningen. Detta kan ge upphov till brännskador och hälsoskador.

- Processanslutningen ska alltid vara tätt tillsluten.
- Se upp med heta ytor.
- Bär lämplig skyddsutrustning.

3.1.3 Potentialutjämning

OBSERVERA: Explosionsrisk på grund av felaktig eller obefintlig jordning

Om potentialutjämningen är felaktigt ansluten kan laddningar uppstå som kan leda till explosion i explosiv atmosfär.

- Anslut potentialutjämningen på alla avsedda punkter på utrustningskomponenterna.
- Se till att potentialutjämningen är ansluten vid alla arbeten på utrustningen som beskrivs i bruksanvisningen.

3.2 Avsedd användning

3.2.1 Utrustningens användningssyfte

Analysatorn är en stationär syretransmitter och är avsedd för kontinuerlig mätning av syre för emissions- och processövervakning i industriella situationer. Utrustningen mäter kontinuerligt direkt i gaskanalen (in situ).

3.2.2 Användning i explosionsfarliga områden

- Mätsonden ZIRKOR200 Ex-D motsvarar följande ATEX-kategori (enligt ATEX 2014/34/EU):

 II 2D Ex tb IIC T133 °C/T141 °C Db

- Mätsonden ZIRKOR200 Ex-D uppfyller följande IECEX-kvalificering: Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db

- Ex-relevant funktionsenheter position.

- Inga komponenter på och i utrustningen får tas bort, läggas till eller förändras om detta inte beskrivs och specificeras i tillverkarens officiella dokumentation. Annars upphör utrustningens godkännande för explosionsfarliga områden att gälla.

- Iakta underhållsintervallen.

Särskilda villkor:

Den angivna temperaturklassen T3 gäller för en omgivande temperatur från -20 °C till +55 °C.

- Sondens uppvärmningsspänning ska stängas av via en övervakningsanordning som är oberoende av regleringen och har certifierats för denna användning när en gränstemperatur på 810 °C. Detta åstadkoms via värmeövervakningen.
- Mätsonden med tillhörande skyddsör får endast användas i sådan rökgas som på grund av sin sammansättning inte är kritisk när det gäller korrosion av de använda materialen.
Om detta inte kan säkerställas ska periodiska kontroller genomföras med tillräckligt korta intervall.
- Rökgastemperaturen får inte överskrida 600 °C vid sonden.

3.3 Produktbeskrivning

3.3.1 Anvädningsområde

Syremätsystemet ZIRKOR200 Ex-D lämpar sig för mätning av syre (O₂) i rökgaser.

3.3.2 Riskkällor

VARNING: Risk för brännskador vid beröring av heta komponenter i processgasen

Temperaturen på sondfilterhuvudet och alla övriga komponenter i rökgasen är 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) under drift. Direkt beröring av de heta delarna för demontering eller underhåll leder till allvarliga brännskador.

- Använd värmeskyddshandskar när sonden ska demonteras.
- Stäng alltid av elektronikens matningsspänning innan sonden demonteras.
- Förvara den demonterade sonden på ett säkert, skyddat ställe och vänta tills sonden har svälnat till den omgivande temperaturen.

3.3.3 Certifiering ATEX/ IECEEx

Styrenheten i syremätsystemet ZIRKOR200 Ex-D är inte Ex-certifierad och ska installeras i det säkra området. Sonden får installeras i miljö enligt zon 21 (certifierad II 2D Ex tb IIIC T133 °C/T141 °C Db).

VARNING:

I driftstillstånd får locken på sondanslutningslådan och styrenheten inte öppnas. Innan sondanslutningslådan öppnas efter avstängning ska det säkerställas att alla sondkomponenter uppfyller villkoret för temperaturklass T133 °C/T141 °C. Väntetiden efter avstängning är minst 1 timme. Arbeten på sonden kan även utföras i driftstillstånd om miljön inte är explosionsfarlig.

3.4 Installation

3.4.1 Anvisningar angående installation i explosionsfarliga områden

FARA: Explosionsrisk vid installationsarbeten

Vid gnistbildning under installationen, t.ex. vid anslutning av kablar eller när komponenter faller ner, finns explosionsrisk.

- Utför alltid installationsarbeten i ex-fri miljö.

FARA: Explosionsrisk genom olämplig installation

Felaktig bedömning av uppställningsplatsen och av alla övriga installationsarbeten i det explosionsfarliga området kan leda till allvarliga personskador och allvarliga driftsproblem.

- Installation, driftsättning, underhåll och kontroll får endast utföras av personal med motsvarande fackkunskaper och kännedom om reglerna och föreskrifterna för explosionsfarliga områden, i synnerhet:

- Tändskyddsklasser
 - Installationsregler
 - Indelning i områden
- Tillämpliga standarder
 - Lokala bestämmelser om säkerhet på arbetsplatser

FARA: Explosionsrisk om sondröret är skadat

En kall sond kan skadas av kondenserad korrosiv rökgas. Sonden är då inte längre explosionstätt kapslad vilket kan leda till explosion.

- Sonden måste vara i drift när den är i processen.

- OBSERVERA: Risk för skador om utrustningen ramlar ner**
Utrustningen är tung och kan ge upphov till skador om den ramlar ner.
► Monteringsarbeten ska utföras i par.

3.4.2 Transport

- FARA: Explosionsrisk på grund av elektrostatisk uppladdning**
Vid gnistbildning på grund av elektrostatisk uppladdning, t.ex. vid transport eller uppakning av sonden och den elektroniska utrustningen, finns explosionsrisk.
► Transport och uppakning ska alltid utföras i ex-fri miljö.

Det krävs minst två personer för att lyfta upp och transportera utrustningen.

3.4.3 Anvisningar angående förvaring

SICK-utrustningar och reservdelar måste förvaras torrt i ett utrymme med god ventilation. Det är viktigt att färgångar, silikonsprej mm undviks i näheten av förvaringsplatsen.

FARA: Hälsofarisk genom förorenad sond

Efter användning i processen och beroende på hur mätgasen i mätkanalen är sammansatt kan mätsonden vara förorenad med ämnen som kan leda till allvarliga hälsofarisker.

- Dekontaminera mätsonden innan den förvaras.
- Bär föreskrivna skyddskläder vid alla arbeten med en förorenad mätsond.
- Rengör alla komponenter i mätsystemet med lätt fuktiga trasor. Använd ett milt rengöringsmedel.
- Förpacka alla komponenter för förvaring resp transport. Helst ska originalförpackningen användas.
- Förvara alla komponenter i mätsystemet i ett torrt, rent rum. Förvaringstemperatur för alla komponenter -40 °C till +80 °C.

3.4.4 Montera motflänsen på kanalen

FARA: Heta, explosiva eller giftiga rökgaser

Vid monteringsarbeten på gaskanalen kan heta och/eller hälsovårsliga gaser läcka ut beroende på anläggningsförutsättningar.

- Arbeten på gaskanalen får därför endast utföras av sådana experter som genom utbildning och expertkunskap samt genom kännedom om de relevanta bestämmelserna kan bedöma arbetet och identifiera riskmoment.
- Anläggningen stängs av vid arbeten på gaskanalen eller
- driftansvarig fastställer utifrån en riskbedömning vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid arbeten på den påslagna anläggningen.

3.4.5 Dra sondkablar och slanger

- VARNING: Explosionsrisk på grund av elektrostatisk uppladdning**
Statisk uppladdning på ledningarna kan leda till explosion.
► Skydda ledningarna mot elektrostatisk laddning.
► I Ex-klassat område ska ledningar dras fast, t.ex. på en kabelräffa.

VARNING: Explosionsrisk

- Skilj alltid systemet från nätspänningen innan täcklocket över klämmorna tas bort. Återställ inte systemets nätspänningsförsörjning förrän täcklocket över klämmorna har satts dit igen.
- Inga spänningsförande komponenter får vara åtkomliga längre efter installationen.

3.5 Elektrisk installation

3.5.1 Anvisningar angående den elektriska installationen

VARNING: Risk för nedsatt elsäkerhet under installations- och underhållsarbeten om spänningen inte kopplas ifrån.

- Säkerställ innan arbetena på utrustningen påbörjas att spänningsförsörjningen kan kopplas från via en fränskiljare/effektbrytare i enlighet med de gällande standarderna.
- Se till att fränskiljaren är lätt åtkomlig. Den ska finnas i närheten av systemet och vara tydligt märkt (on/off-strömbrytare).
- Om fränskiljaren är svårt eller inte åtkomlig vid anslutning av utrustningen efter installationen är det absolut nödvändigt att installera ett extra fränskopplingsdon.
- Spänningen får endast aktiveras igen av behöriga personer efter det att arbetena har avslutats eller för kontrolländamål. Gällande säkerhetsföreskrifter ska alltid iakttas.

VARNING: Risk för nedsatt elsäkerhet om en felaktigt dimensionerad nätkabel används.

- När en nätkabel installeras kan elolycksfall inträffa om specifikationerna inte beaktas med nödvändig omsorg.
- När en nätkabel byts ut ska specifikationerna enligt bruksanvisningen (kapitel Tekniska data) alltid iakttas noggrant.

VARNING: Risk för olyckshändelse på grund av elektrisk spänning

- Om arbeten på elektriska komponenter utförs på felaktigt sätt finns risk för allvarliga olyckshändelser.
- Arbeten på utrustningens elektriska komponenter får endast utföras av behöriga elektriker som är insatta i de eventuella riskerna.

FARA: Det finns explosionsrisk och Ex-godkännandet upphör att gälla om ledningsinföringar och skruvproprar som inte är godkända för explosionsfarliga områden används på sondanslutningslådan.

- Ledningsinföringar och tätningsanordningar ingår i ex-skyddet och måste vara godkända för detta ändamål.
- Ledningsinföringarna och tätningsanordningarna får inte bytas ut mot andra typer som inte är godkända för explosionsfarliga områden.
 - Beakta ledningsinföringarnas mått.

FARA: Explosionsrisk på grund av olämpliga förskrutningar och ledningar på sondanslutningslådan

- Använd endast lämpliga ledningar (enligt gällande standarder) med passande ytterdiameter.
- Skydda ledningarna mot elektrostatisk laddning.
- I Ex-klassat område ska ledningar dras fast, t.ex. på en kabelräffa.
- Öppna endast de kabelinföringar som används för kabelinstallation. Förvara tätningsanordningarna. Om en kabelinföring senare behöver stängas igen ska den ursprungliga tätningsanordningen användas igen.

3.5.2 Åtkomst till klämmorna

VARNING:

- Skilj alltid systemet från nätspänningen innan lock tas bort.
Återställ inte systemets nätspänningsförsörjning förrän alla lock har satts dit igen.
Inga spänningsförande komponenter får vara åtkomliga längre efter installationen.

3.5.3 Kontakter på sondanslutningslådan

FARA: Explosionsrisk om skadade tätningar används

- Om tätningarna i kapslingens lock är skadade kan explosiv luft hamna i kapslingen och leda till explosion.
- Kontrollera tätningarna avseende skador och byt ut dem om det behövs.

3.6 Driftsättning

- Beakta bestämmelserna enligt IEC/EN 60079-17 vid driftsättning, underhåll och kontroll.
- Vid installation och underhåll ska utrustningen vara fullständigt spänningslös. Den får inte anslutas till spänningsförsörjningen förrän alla monteringsarbeten är avslutade och alla nödvändiga strömkretsar är anslutna. Detsamma gäller för alla signal- och digitalgränssnitt till och från utrustningen.
- Överensstämmer sondens serienummer med styrenhetens serienummer? Om de inte stämmer överens: se "1-punktsjustering (manuell)" och "2-punktsjustering (manuell)" i bruksanvisningen.
- Överensstämmer nätspänningen med uppgiften på märkskylten? Om de inte stämmer överens: kontakta SICK.
- Är de elektriska anslutningarna korrekt utförda?
- Överensstämmer de pneumatiska anslutningarnas tilldelning och är anslutningarna gastäta?

- ▶ Förvissa dig om att inga läckage förekommer på sonden. – Är motflänsen fastsätdes på rökgaskanalen? Har flänsbultarna dragits åt tillräckligt mycket? Har flänstätningar använts?
- ▶ Överensstämmer förhållandena på användningsplatsen med de specificerade värdena i databladet?

3.6.1 Säkerhetsanvisningar för driftsättningen

FARA: Risk för brännskador och förgiftning på grund av utströmmande het och giftig gas i anläggningar med övertryck

Vid arbeten på gaskanalen kan het gas läcka ut ur processanslutningen. Detta kan ge upphov till brännskador och hälsoskador.

- ▶ Processanslutningen ska alltid vara tätt tillsluten och tätheten kontrolleras.
- ▶ Se upp med heta ytor.
- ▶ Bär lämplig skyddsutrustning.

OBSERVERA: Risk för kroppsskador och skador på utrustningen på grund av felaktig eller obefintlig jordning

Se till att utrustningen resp ledningarna är skyddsjordade under installations- och underhållsarbeten i enlighet med de gällande standarderna.

3.7 Underhåll

3.7.1 Säkerhetsanvisningar angående underhåll

FARA: Explosionsrisk om sondörret är skadat

En kall sond kan skadas av kondenserad korrosiv rökgas. Sonden är då inte längre explosionstätt kapslad vilket kan leda till explosion.

- ▶ Sonden måste vara i drift när den är i processen.

FARA: Explosionsrisk på grund av heta ytor

Sonden kan värmas upp genom processen. När sonden dras ut ur processen kan dess temperatur vara högre än vad omgivningen är certifierad för (se EX-märkning) och leda till explosion.

- ▶ Den varma sonden får endast dras ut ur kanalen i ex-fri miljö.

VARNING: Het yta

Sonden värmes upp av processen och kan ge upphov till brännskador när den dras resp. dragits ut ur kanalen.

- ▶ Bär lämpliga skyddskläder.
- ▶ Arbeten på sonden ska utföras när den har svalnat.

FARA: Risk på grund av elektrisk spänning

Vid arbeten på utrustningen finns risk för elchock om strömförsörjningen är påslagen.

- ▶ Underhållsarbeten får endast utföras om utrustningen är spänningslös.
- ▶ Spänningen får endast aktiveras igen av behöriga personer efter det att arbetena har avslutats eller för kontrolländamål. Gällande säkerhetsföreskrifter ska alltid iakttas.

VARNING: Risk för frätskador/förgiftning på grund av rester av frätande/giftiga ämnen på komponenter som berörs av mätgasen

När utrustningen har tagits ur drift resp. demonterats från mätkanalen kan rester av processgasen finnas på komponenter som berörs av mätgasen (t ex gasfilter, gasledningar mm). Beroende på gasblandningen i kanalen kan dessa rester sakna lukt eller vara osynliga. Beröring av sådana förorenade komponenter utan skyddskläder kan leda till allvarliga frätskador eller förgiftningar.

- ▶ Vidta lämpliga skyddsåtgärder (t ex genom att bärta ansiktsskydd, skyddshandskar eller syrafasta kläder).
- ▶ Vid kontakt med huden eller ögonen: Skölj huden resp ögonen omgående med rent vatten och kontakta en läkare.
- ▶ Dekontaminera alla förorenade komponenter efter demonteringen i enlighet med föreskrifterna.

3.7.2 Anvisningar angående användning i explosionsfarliga områden

FARA: Explosionsrisk om reserv- och slitagedelar utan ex-godkände används

Alle reserv- och slitagedelar för insitu-gasmätinstrumentet har provats av SICK med avseende på lämplighet för explosionsfarliga områden. Om andra reserv- och slitagedelar upphör SICKs ansvar efter som tändskyddet inte längre kan säkerställas.

- ▶ Använd endast original SICK reserv- och slitagedelar.

FARA: Explosionsrisk på grund av resterande spänningar och heta ytor i utrustningen

Vid installations- och underhållsarbeten på utrustningen finns explosionsrisk.

- ▶ Se till att arbetsområdet är ex-fritt när arbeten ska utföras på utrustningen.

3.7.3 Byta filterhuvud, mätsond, O₂-mätcell, mätsondens inre del

VARNING: Explosionsrisk om den explosionstäta kapslingen upphävs

En skadad insekskrub (om den lossats ofullständigt vid filterbyte) eller en lös insekskrub kan leda till att tändskyddsspringan och därmed den explosionstäta kapslingen skadas och på så vis ge upphov till explosion.

- ▶ Lossa insekskrubben helt och dra åt den helt.
- ▶ Skadade insekskrubar ska bytas ut.

VARNING: Risk för brännskador vid beröring av heta komponenter i processgasen

Temperaturen på sondfilterhuvudet och alla övriga komponenter i rökgasen är 150 °C - 800 °C (302 °F - 1472 °F) under drift. Direkt beröring av de heta delarna för demontering eller underhåll leder till allvarliga brännskador.

- ▶ Använd värmeskyyddshandskar när sonden ska demonteras.
- ▶ Stäng alltid av elektronikens matningsspänning innan sonden demonteras.
- ▶ Förvara den demonterade sonden på ett säkert, skyddat ställe och vänta tills sonden har svalnat till den omgivande temperaturen.

3.8 Urdrifttagande

FARA: Explosionsrisk på grund av resterande spänningar och heta ytor på utrustningen

När utrustningen har stängts av finns explosionsrisk på grund av resterande spänningar och heta ytor.

- ▶ Vänta i minst 1 timme efter fränslagning av nätspänningen innan du öppnar kapslingen.

FARA: Hälsorisk genom förorenad mätsond

Beroende på hur mätgasen i mätkanalen är sammansatt kan mätsonden vara förorenad med ämnen som kan leda till allvarliga hälsoskador.

- ▶ Bär föreskrivna skyddskläder vid alla arbeten med en förorenad mätsond.
- ▶ Dekontaminera mätsonden innan den förvaras.

VARNING: Hälsorisk vid kontakt med heta och/eller aggressiva mätgaser

Vid arbeten på den öppna mätkanalen kan kontakt med hälsovådlig mätgas förekomma.

- ▶ Beakta de gällande föreskrifterna om skyddsutrustningen vid alla arbeten på utrustningen.
- ▶ Vid övertryck i kanalen får sonden aldrig tas ut ur kanalen utan lämpliga skyddsåtgärder.